COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2012.

LOTE 01 – CENTRO FINANCIERO Nº 1

	GSM SERVICIOS									M & R INGENIERIA						TECNO FRIO						DISTRIBUIDORA M Y C					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Cant	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de seis (6) acondicionadores de aire marca GOTZE 60.000 BTU tipo Split	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	1.307.200	1.387.200	M y R Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evente	1.634.000	1.634.800	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	1.120.410	1.126.410	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	3.035.000	3.035.800
2	72102385-001	Reparación y mantenimiente de dos (2) acondicionadores de aire marca GOTZE 24.800 BTU tipo Split	GSM	Paraguey	Unided	Evente	1	752.000	752.000	M y R Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	940.000	940.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	921.890	921.890	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	3.035.000	3.035.800
		TOTAL IVA INCLUIDO							2.059.200						2.574.000						2.050.300						6.071.000

LOTE 02 – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

	GSM SERVICIOS									M & R INGENIERIA						TECNO FRIO						DISTRIBUIDORA M Y C					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de Un (1) acondicionador de aire de 12.000 BTU de Ventana marca TOKIO	GSM	Nacional	Unided	Evento	1	532.400	532.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	665.500	665.500	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	609.620	609.620	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	1.535.000	1.535.800
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de Un (1) acondicionador de aire 12.000 BTU de Ventana marca MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	481.600	481.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	602.000	602.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	521.083	521.083	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	1.535.000	1.535.800
3	72102305-001	Reparación y mantenimiante de Un (1) acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo Split marca MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	640.800	640.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	816.000	816.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	603.943	603.943	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	1.745.000	1.745.000
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de Un (1) acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split marca GOTZE	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	693.600	693.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	867.000	867.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	575.938	575.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	1.745.000	1.745.800
		TOTAL IVA INCLUIDO							2.348.400						2.950.500						2.310.576						6.560.000

E 03 – COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

	GSM SERVICIOS									M & R INGENIERIA						TECNO FRIO						DISTRIBUIDORA M Y C					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 9.000 BTU - MARCA TOKIO	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	409.600	409.600	M y R Ingeniería	Pareguay	Unidad	Euente	512.000	512.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	556.430	556.430	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatre (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU - MARCA TOKIO	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	471.200	471.200	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evente	589.000	589.000	Tecno frie	Paraguay	Unidad	Evento	413.430	413.430	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	T50.000	750.000
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatre (4) acondicionadores de aira VENTANA DE 12.800 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Nacional	Unided	Evento	1	467.200	467.200	M y R Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	584.000	584.800	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	495.280	495.280	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuetro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	466.400	466.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	583.000	583.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	356.480	356.480	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.800	750.000
5	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.800 BTU - MARCA CARRIER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	470.400	470.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	588.000	588.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	364.400	364.400	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	750.800	750.000
6	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatre (4) acondicienadores de aira VENTANA DE 18.000 BTU - MARCA TOKIO	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	509.800	509.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	637.000	637.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	335.230	335.238	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
7		Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	510.400	510.400	M y R Ingeniería	Pareguay	Unidad	Evento	638.000	638.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	367.530	367.538	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
8	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicienadores de aire VENTANA DE 18.800 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	513.600	513.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	642.000	642.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	389.738	389.730	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.800	750.000

9	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU - MARCA CARRIER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	517.600	517.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	647.000	647.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	339.450	339.450	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
10	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU - MARCA ARCOR	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	554.400	554.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	693.000	693.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	429.650	429.650	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.800	750.000
11	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	302.400	302.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	378.000	378.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	478.330	478.330	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
12	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	549.600	549.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	687.000	687.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	550.730	550.730	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
13	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU - MARCA CARRIER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	550.400	550.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	688.000	688.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	501.120	501.120	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	750.000	750.000
14	72102385-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Naeisnel	Unidad	Evento	1	632.800	632.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	791.000	791.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	844.630	844.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	780.500	780.500
15	72182305-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	612.800	612.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	766.000	766.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	844.630	844.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	780.500	780.500
16	72102305-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Neciunal	Unidad	Evento	1	664.800	664.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evente	831.800	831.000	Tecne frie	Paraguay	Unidad	Evante	844.638	844.630	M y C	Pareguay	Unidad	Evento	780.500	780.500
17	72102305-081	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	664.800	664.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evente	831.800	831.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	844.630	844.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	780.500	780.500
18	72182305-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 24.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	757.600	757.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	947.000	947.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	844.630	844.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	780.500	780.500
19	72182305-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 24.000 BTU - MARCA MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	724.800	724.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evente	921.000	921.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	867.630	867.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	780.500	780.500
20	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 36.000 BTU - MARCA MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	1.297.600	1.297.600	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.622.000	1.622.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	1.037.630	1.037.630	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	780.500	780.500
21	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (18) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA JAM	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	616.800	616.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	771.000	771.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	621.240	621.240	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	780.500	780.500
22	72102305-001	Reparación y mantenimiente de seis (6) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 68.000 BTU - MARCA JAM	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	1.311.200	1.311.200	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.639.000	1.639.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	933.530	933.530	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	780.500	780.500
TOTAL IVA INCLUIDO									13.576.000						16.985.000						13.254.970						16.774.500

LOTE 04 – DIRECCION DE MATERIAL BELICO

	GSM SERVICIOS									M & R INGENIERIA						TECNO FRIO						DISTRIBUIDORA M Y C					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiente de un (1) acondicienader de aire de ventana de 9.000 8TU marca PHILCOMP	GSM	Nacienel	Unidad	Evento	1	472.000	472.000	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evente	590.000	590.000	Tecne frie	Paraguay	Unidad	Evante	503.938	503.938	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
2	72182305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionader de aire de ventana de 9.000 BTU marca GOODWEATHER	GSM	Nacional	Unidad	Evente	1	438.400	438.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evante	548.000	548.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	461.530	461.530	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	457.000	457.000
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire de ventana de 9.000 BTU marca CARRIER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	422.400	422.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	528.000	528.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	413.430	413.430	M y C	Paraguay	Unidad	Evente	457.000	457.000
4	72102305-001	Reparación y mantenimiente de un (1) acondicienador do aire ventana de 18.000 BTU marca SILEN EL ELEIN	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	410.400	410.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	513.000	513.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	423.030	423.030	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
5	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionadar de aire ventana de 10.000 BTU marca WHISTIN HOUSE	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	411.600	411.600	M y R Ingeniere	Paraguay	Unidad	Evente	514.500	514.500	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evente	430.520	430.520	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
6	72102305-001	Reparación y mantenimiente de un (1) acondicionader de aire ventana de 12.000 BTU marca TDXID	GSM	Nacienel	Unidad	Evente	1	442.400	442.400	M y R Ingeniena	Paraguay	Unidad	Evente	553.000	553.000	Tecno frie	Paraguay	Unidad	Evante	322.630	322.630	M y C	Paraguay	Unided	Evente	457.000	457.000

7	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca SPRINGER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	436.000	436.000	[redacted]	Paraguay	Unidad	Evento	545.000	545.000	Tecno frio	Paraguay	[redacted]	Evento	315.030	315.030	M y C	Paraguay	Unidad	Evenla	457.000	457.000
8	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	454.400	454.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	568.000	568.000	Tecno frie	Paraguay	Unidad	Evento	358.580	358.580	M y C	Paraguay	Unided	Evenla	457.000	457.000
9	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca MIDEA	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	462.400	462.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	578.000	576.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	431.930	431.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evenla	457.000	457.000
10	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca GOODWEATHER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	454.400	454.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	568.000	568.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	472.980	472.980	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
11	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca SPRINGER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	466.400	468.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	583.000	583.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evenla	462.640	462.640	M y C	Paraguay	Unidad	Evenla	457.000	457.000
12	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca GOODWEATHER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	494.400	494.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	616.000	618.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
13	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 16.000 BTU marca JAMES	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	450.400	450.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	563.000	563.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
14	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evenla	1	478.400	479.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	598.000	598.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evenla	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
15	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca TOKIO	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	474.400	474.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	593.000	593.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	431.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
16	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 24.000 BTU marca SPRINGER	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	490.400	490.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	613.000	613.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
17	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 24.000 BTU marca MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	490.400	490.400	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	613.000	813.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evenla	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	457.000	457.000
18	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU marca PEAKE HEAT PUMP	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	584.800	584.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	731.000	731.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evenla	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evento	451.000	451.000
19	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU marca PEAKE HEAT PUMP	GSM	Nacional	Unidad	Evento	1	564.800	564.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	706.000	706.000	Tecno frie	Pareguay	Unidad	Evenlo	481.930	481.930	M y C	Paraguey	Unidad	Evento	451.000	451.000
28	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU marca MIDAS	GSM	Nacional	Unidad	Evenla	1	626.600	628.800	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	766.000	786.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	481.930	481.930	M y C	Paraguay	Unidad	Evenla	451.000	451.000
21	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU marca TOKIO	GSM	Nacional	Unidad	Evenla	1	659.200	659.200	M y R Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	824.000	824.000	Tecno frio	Paraguay	Unidad	Evento	472.230	472.230	M y C	Paraguay	Unidad	Evenla	451.000	451.000
		TOTAL IVA INCLUIDO =							10.186.800						12.733.500						9.425.830						9.573.000