CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LCO PAC N° 12/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS

					ALDEBARAN S.A.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA Y ENSERES		OFERENTE: HZ INGENIERIA	
Ítem N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Modelo Bizhub 211	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	2.470.000	2.470.000
2	Modelo Bizhub 501	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	2.896.000	2.896.000
3	Modelo DC 1255	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	718.000	718.000
4	Modelo DIALTA DI 6111	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	2.470.000	2.470.000
5	Modelo EP1031	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	792.000	792.000
6	Modelo EP 2010	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.145.000	1.145.000
7	Modelo EP 2030	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.145.000	1.145.000
8	Modelo EP 2050	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.145.000	1.145.000
9	Modelo EP 2080	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.145.000	1.145.000
10	Modelo EP 600	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.653.000	1.653.000
11	Modelo EP 6001	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.653.000	1.653.000
12	Modelo Magicolor 4690 mf	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	2.330.000	2.330.000
TOTAL IVA INCL.						**1.200.000**		**13.200.000**		**19.562.000**

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LCO PAC N° 12/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS"

EMPRESA: ALDEBARAN

Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora 81141804-001

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 211

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	147.000	45.000	192.000
Unidad de Toner	87.500	45.000	132.500
Cuchilla	55.000	45.000	100.000
Ruedas de separación			
Ruedas de separación	15.000	45.000	60.000
Revelador	315.000	45.000	360.000
Rodillo de fusor	50.000	45.000	95.000
Rodillo de limpieza	50.000	45.000	95.000
Uña de separación	25.000	45.000	70.000
Termistor	55.000	450.000	100.000
Engranajes de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	45.000	
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	20.000	45.000	65.000
Unidad láser	248.500	45.000	293.500
Unidad de revelado	236.000	45.000	281.000
Unidad de fusor	276.500	45.000	321.500
TOTAL IVA INCL.			2.280.500

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 501 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	147.000	45.000	192.000
Unidad de tóner	87.500	45.000	132.500
Cuchilla	55.000	45.000	100.000
Ruedas de separación	15.000	45.000	60.000
Revelador	315.000	45.000	360.000
Rodillo de fusor	50.000	45.000	95.000
Rodillo de limpieza	50.000	45.000	95.000
Uña de separación	25.000	45.000	70.000
Ternistor	55.000	45.000	100.000
Engranajes de la unidad de revelado	15.000	45.000	60.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bjujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	20.000	45.000	65.000
Unidad láser	248.500	45.000	293.500
Unidad de revelado	236.000	45.000	281.000
Unidad de revelado			
Unidad de fusor	276.500	45.000	321.500
TOTAL IVA INCL.			2.340.500

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DC 1255 - 81141804-001

a	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	107.000	45.000	152.000
Unidad de tóner	77.500	45.000	122.500
Cuchillo	45.000	45.000	90.000
Ruedas de separacion	10.000	45.000	55.000
Revelador	295.000	45.000	340.000
Rodillo de fusor	50.000	45.000	95.000
Rodillo de limpieza	50.000	45.000	95.000
Uña de separación	25.000	45.000	70.000
Termistor	55.000	45.000	100.000
Engranajes de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	208.000	45.000	253.000
Unidad de revelado	215.800	45.000	260.800
Unidad de fusor	225.400	45.000	270.400
TOTAL IVA INCL.			2.138.700

EMPRESA: TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA

Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora 81141804-001

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 211

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	750.000	50.000	800.000
Unidad de láser	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.600.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 501 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	750.000	50.000	800.000
Unidad de láser	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusión	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.600.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DC 1255 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	750.000	50.000	800.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranaje de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranaje de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre	30.000	20.000	50.000
Unidad de láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.600.000

EMPRESA: HZ INGENIERIA

Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora 81141804-001

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 211

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	150.000	5.000	155.000
Unidad de láser	200.000	5.000	205.000
Cuchilla	70.000	5.000	75.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	250.000	5.000	255.000
Rodillo de fusor	140.000	5.000	145.000
Rodillo de limpieza	45.000	5.000	50.000
Uña de separación	10.000	5.000	15.000
Termistor	80.000	5.000	85.000
Engranajes de la unidad de	25.000	5.000	30.000
Engranajes de la unidad de fusor	40.000	5.000	45.000
Bujes varios	35.000	5.000	40.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	5.000	35.000
Unidad láser	500.000	5.000	505.000
Unidad de revelado	350.000	5.000	355.000
Unidad de fusor	450.000	5.000	455.000
TOTAL IVA INCL.			2.470.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo BIZHUB 501 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	220.000	5.000	225.000
Unidad de láser	300.000	5.000	305.000
Cuchilla	80.000	5.000	85.000
Ruedas de separación	8.000	5.000	13.000
Ruedas de separación	8.000	5.000	13.000
Revelador	250.000	5.000	255.000
Rodillo de fusor	150.000	5.000	155.000
Rodillo de limpieza	50.000	5.000	55.000
Uña de separación	10.000	5.000	15.000
Termistor	85.000	5.000	90.000
Engranajes de la unidad de	30.000	5.000	35.000
Engranajes de la unidad de fusor	45.000	5.000	50.000
Bujes varios	40.000	5.000	45.000
Gomas de arrastre de papel	35.000	5.000	40.000
Unidad láser	600.000	5.000	605.000
Unidad de revelado	400.000	5.000	405.000
Unidad de fusor	500.000	5.000	505.000
TOTAL IVA INCL.			2.896.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DC 1255 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	100.000	5.000	105.000
Unidad de tóner	35.000	5.000	40.000
Cuchilla	22.000	5.000	27.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	60.000	5.000	65.000
Rodillo de fusor	50.000	5.000	55.000
Rodillo de limpieza	30.000	5.000	35.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	28.000	5.000	33.000
Engranaje de la unidad de	8.000	5.000	13.000
Engranaje de la unidad de fusor	13.000	5.000	18.000
Bujes varios	7.000	5.000	12.000
Gomas de arrastre	9.000	5.000	14.000
Unidad de láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	110.000	5.000	115.000
Unidad de fusor	130.000	5.000	135.000
TOTAL IVA INCL.			718.000

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LCO PAC Nº 12/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS"

EMPRESA: ALDEBARAN

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DIALTA DI 611 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	107.000	45.000	152.000
Unidad de tóner	77.500	45.000	122.500
Cuchilla	45.000	45.000	90.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	295.000	45.000	340.000
Rodillo de fusor	50.000	45.000	95.000
Rodillo de limpieza	50.000	45.000	95.000
Uñas de separación	25.000	45.000	70.000
Termistor	55.000	45.000	100.000
Engranajes de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	278.000	45.000	323.000
Unidad de revelado	256.900	45.000	301.900
Unidad de fusor	225.400	45.000	270.400
TOTAL IVA INCL.			2.249.800

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 1031 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2010 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Ridillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uña de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

EMPRESA: TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DIALTA DI 611 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	750.000	50.000	800.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	300.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Engranajes unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre	30.000	20.000	50.000
Unidad de láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.550.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 1031 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	150.000	50.000	200.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			950.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2010 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	50.000	300.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.050.000

EMPRESA: HZ INGENIERIA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo DIALTA DI 611 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	150.000	5.000	155.000
Unidad de tóner	200.000	5.000	205.000
Cuchilla	70.000	5.000	75.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	250.000	5.000	255.000
Rodillo de fusor	140.000	5.000	145.000
Rodillo de limpieza	45.000	5.000	50.000
Uña de separación	10.000	5.000	15.000
Termistor	80.000	5.000	85.000
Engranajes unidad de revelado	25.000	5.000	30.000
Engranajes unidad de fusor	40.000	5.000	45.000
Bujes varios	35.000	5.000	40.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	5.000	35.000
Unidad de láser	500.000	5.000	505.000
Unidad de revelado	350.000	5.000	355.000
Unidad de fusor	450.000	5.000	455.000
TOTAL IVA INCL.			2.460.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 1031 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	120.000	5.000	125.000
Unidad de tóner	30.000	5.000	35.000
Cuchilla	20.000	5.000	25.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	80.000	5.000	85.000
Rodillo de fusor	40.000	5.000	45.000
Rodillo de limpieza	25.000	5.000	30.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	33.000	5.000	38.000
Engranajes de la unidad de	12.000	5.000	17.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	5.000	20.000
Bujes varios	11.000	5.000	16.000
Gomas de arrastre de papel	10.000	5.000	15.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	130.000	5.000	135.000
Unidad de fusor	150.000	5.000	155.000
TOTAL IVA INCL.			782.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2010 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	5.000	255.000
Unidad de tóner	60.000	5.000	65.000
Cuchilla	30.000	5.000	35.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	170.000	5.000	175.000
Rodillo de fusor	70.000	5.000	75.000
Rodillo de limpieza	35.000	5.000	40.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	44.000	5.000	49.000
Engranajes de la unidad de	13.000	5.000	18.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	5.000	20.000
Bujes varios	12.000	5.000	17.000
Gomas de arrastre de papel	10.000	5.000	15.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	140.000	5.000	145.000
Unidad de fusor	180.000	5.000	185.000
TOTAL IVA INCL.			1.135.000

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LCO PAC N° 12/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS"

EMPRESA: ALDEBARAN

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2030 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad de láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2050 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2080 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

EMPRESA: TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2030 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	50.000	300.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.050.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2050 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	450.000	50.000	500.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
ROdillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.250.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2080 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	450.000	50.000	500.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.250.000

EMPRESA: HZ INGENIERIA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2030 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	5.000	255.000
Unidad de tóner	60.000	5.000	65.000
Cuchilla	30.000	5.000	35.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	170.000	5.000	175.000
Rodillo de fusor	70.000	5.000	75.000
Rodillo de limpieza	35.000	5.000	40.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	44.000	5.000	49.000
Engranajes de la unidad de	13.000	5.000	18.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	5.000	20.000
Bujes varios	12.000	5.000	17.000
Gomas de arrastre de papel	10.000	5.000	15.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	140.000	5.000	145.000
Unidad de fusor	180.000	5.000	185.000
TOTAL IVA INCL.			1.135.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2050 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	5.000	255.000
Unidad de tóner	60.000	5.000	65.000
Cuchilla	30.000	5.000	35.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	170.000	5.000	175.000
Rodillo de fusor	70.000	5.000	75.000
Rodillo de limpieza	35.000	5.000	40.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	44.000	5.000	49.000
Engranajes de la unidad de	13.000	5.000	18.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	5.000	20.000
Bujes varios	12.000	5.000	17.000
Gomas de arrastre de papel	10.000	5.000	15.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	140.000	5.000	145.000
Unidad de fusor	180.000	5.000	185.000
TOTAL IVA INCL.			1.135.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 2080 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	250.000	5.000	255.000
Unidad de tóner	60.000	5.000	65.000
Cuchilla	30.000	5.000	35.000
Ruedas de separación	5.000	5.000	10.000
Revelador	170.000	5.000	175.000
Rodillo de fusor	70.000	5.000	75.000
Rodillo de limpieza	35.000	5.000	40.000
Uña de separación	11.000	5.000	16.000
Termistor	44.000	5.000	49.000
Engranajes de la unidad de	13.000	5.000	18.000
Engranajes de la unidad de fusor	15.000	5.000	20.000
Bujes varios	12.000	5.000	17.000
Gomas de arrastre de papel	10.000	5.000	15.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	140.000	5.000	145.000
Unidad de fusor	180.000	5.000	185.000
TOTAL IVA INCL.			1.135.000

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LCO PAC N° 12/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS"

EMPRESA: ALDEBARAN

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 600 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 6001 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	97.000	45.000	142.000
Unidad de tóner	67.500	45.000	112.500
Cuchilla	35.000	45.000	80.000
Ruedas de separación	10.000	45.000	55.000
Revelador	195.000	45.000	240.000
Rodillo de fusor	40.000	45.000	85.000
Rodillo de limpieza	40.000	45.000	85.000
Uñas de separación	15.000	45.000	60.000
Termistor	45.000	45.000	90.000
Engranaje de la unidad de	15.000	45.000	60.000
Engranaje de la unidad de fusor	15.000	45.000	60.000
Bujes varios	10.000	45.000	55.000
Gomas de arrastre de papel	15.000	45.000	60.000
Unidad láser	179.500	45.000	224.500
Unidad de revelado	164.800	45.000	209.800
Unidad de fusor	116.900	45.000	161.900
TOTAL IVA INCL.			1.780.700

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo MAGICOLOR 4690 mf - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	147.000	45.000	192.000
Unidad de tóner	187.500	45.000	232.500
Cilindro	55.000	45.000	100.000
Ruedas de separación	35.000	45.000	80.000
Revevador	315.000	45.000	360.000
Rodillo de fusor	75.000	45.000	120.000
Rodillo de limpieza	75.000	45.000	120.000
Uñas de separación	45.000	45.000	90.000
Termistor	105.000	45.000	150.000
Engranaje de la unidad de	25.000	45.000	70.000
Engranaje de la unidad de fusor	25.000	45.000	70.000
Bujes varios	20.000	45.000	65.000
Gomas de arrastre de papel	48.000	45.000	93.000
Unidad láser	248.500	45.000	293.500
Unidad de revelado	236.000	45.000	281.000
Unidad de fusor	276.500	45.000	321.500
TOTAL IVA INCL.			2.638.500

EMPRESA: TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 600 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	450.000	50.000	500.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
RODillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.250.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 6001 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	450.000	50.000	500.000
Unidad de tóner	30.000	20.000	50.000
Cuchilla	30.000	20.000	50.000
Ruedas de separación	30.000	20.000	50.000
Revelador	30.000	20.000	50.000
Rodillo de fusor	30.000	20.000	50.000
Rodillo de limpieza	30.000	20.000	50.000
Uña de separación	30.000	20.000	50.000
Termistor	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de	30.000	20.000	50.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
Bujes varios	30.000	20.000	50.000
Gomas de arrastre de papel	30.000	20.000	50.000
Unidad láser	30.000	20.000	50.000
Unidad de revelado	30.000	20.000	50.000
Unidad de fusor	30.000	20.000	50.000
TOTAL IVA INCL.			1.250.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo MAGICOLOR 4690 mf - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	1.000.000	100.000	1.100.000
Unidad de tóner	100.000	50.000	150.000
Cuchilla	100.000	50.000	150.000
Ruedas de separación	100.000	50.000	150.000
Revelador	100.000	50.000	150.000
Rodillo de fusor	100.000	50.000	150.000
Rodillo de limpieza	100.000	50.000	150.000
Uña de separación	100.000	50.000	150.000
Termistor	100.000	50.000	150.000
Engranajes de la unidad de	100.000	50.000	150.000
Engranajes de la unidad de fusor	100.000	50.000	150.000
Bujes varios	100.000	50.000	150.000
Gomas de arrastre de papel	100.000	50.000	150.000
Unidad láser	100.000	50.000	150.000
Unidad de revelado	100.000	50.000	150.000
Unidad de fusor	100.000	50.000	150.000
TOTAL IVA INCL.			3.350.000

EMPRESA: HZ INGENIERIA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 600 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	280.000	5.000	285.000
Unidad de tóner	120.000	5.000	125.000
Cuchilla	80.000	5.000	85.000
Ruedas de separación	8.000	5.000	13.000
Revelador	260.000	5.000	265.000
Rodillo de fusor	120.000	5.000	125.000
Rodillo de limpieza	30.000	5.000	35.000
Uña de separación	10.000	5.000	15.000
Termistor	85.000	5.000	90.000
Engranajes de la unidad de	20.000	5.000	25.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	5.000	35.000
Bujes varios	35.000	5.000	40.000
Gomas de arrastre de papel	22.000	5.000	27.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	200.000	5.000	205.000
Unidad de fusor	250.000	5.000	255.000
TOTAL IVA INCL.			1.640.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo EP 6001 - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	280.000	5.000	285.000
Unidad de tóner	120.000	5.000	125.000
Cuchilla	80.000	5.000	85.000
Ruedas de separación	8.000	5.000	13.000
Revelador	260.000	5.000	265.000
Rodillo de fusor	120.000	5.000	125.000
Rodillo de limpieza	30.000	5.000	35.000
Uña de separación	10.000	5.000	15.000
Termistor	85.000	5.000	90.000
Engranajes de la unidad de	20.000	5.000	25.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	5.000	35.000
Bujes varios	35.000	5.000	40.000
Gomas de arrastre de papel	22.000	5.000	27.000
Unidad láser	10.000	5.000	15.000
Unidad de revelado	200.000	5.000	205.000
Unidad de fusor	250.000	5.000	255.000
TOTAL IVA INCL.			1.640.000

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA: Modelo MAGICOLOR 4690 mf - 81141804-001

Descripcion del respuesto	Precio Unitario Repuesto	Mano de Obra	Total (IVA incluido)
Cilindro	500.000	5.000	505.000
Unidad de tóner	600.000	5.000	605.000
Cuchilla	45.000	5.000	50.000
Ruedas de separación	6.000	5.000	11.000
Revelador	20.000	5.000	25.000
Rodillo de fusor	110.000	5.000	115.000
Rodillo de limpieza	40.000	5.000	45.000
Uña de separación	12.000	5.000	17.000
Termistor	80.000	5.000	85.000
Engranajes de la unidad de	5.000	5.000	10.000
Engranajes de la unidad de fusor	30.000	5.000	35.000
Bujes varios	11.000	5.000	16.000
Gomas de arrastre de papel	20.000	5.000	25.000
Unidad láser	580.000	5.000	585.000
Unidad de revelado	10.000	5.000	15.000
Unidad de fusor	170.000	5.000	175.000
TOTAL IVA INCL.			2.319.000

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas