SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TETÃ REMBIAPO TYMBA RESÃI HA IPORÃMBYRÃ

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 13/2018 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRENTA" - Contrato Abierto

								PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta	Unidad	EVENTO	1	35.000.000	70.000.000				
1.1		CUBIERTA F; ALMOHADILLA DE SRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.2		BASE F; ALMOHADILLA DE STRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.3		PIST?N DE STRIPPER; 70 PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.4		CAUCHO ; RODILLO DE RECOGIDA PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.5		NUCLEO; RODILLO DE RECOGIDA PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.6		POSEEDOR ; ESTRIPTISTA PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.7		ALMOHADILLA DE STRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.8		N?CLEO; RODILLO DE RECOGIDA; INTERNO PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.9		RODILLO; RECOGER; INTERNO PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.10		* CINTA DE TRANSFERENCIA PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					4.900.000	4.900.000
1.11		*CIS; U8R216-6494 PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.12		*RPR-220-PCB PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.13		*Sensor; OF-11R1-N23(resive) PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.14		*Sensor; OF-11T-N23(Enviar) PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.15		Actuador SW Cam PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.16		SW Cam; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.17		Control deslizante de la correaM; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.18		Deslizador de la base; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000

								PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.19		Spring; AS Desliza base PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.20		Placa deslizanteL; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.21		Control deslizante de carrilM; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.22		Placa deslizanteU; AS PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.23		Tinta Negra PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					3.700.000	3.700.000
1.24		Tinta Cyan PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000
1.25		Tinta Magenta PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000
1.26		Tinta Yellow PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000
1.27		Mano de Obra por mantenimiento PARA RISO COMCOLOR 7050	Unidad	EVENTO	1					660.000	660.000
1.28		CUBIERTA F; ALMOHADILLA DE SRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.29		BASE F; ALMOHADILLA DE STRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.30		PIST?N DE STRIPPER; 70 PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.31		CAUCHO ; RODILLO DE RECOGIDA PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.32		NUCLEO; RODILLO DE RECOGIDA PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.33		POSEEDOR ; ESTRIPTISTA PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.34		ALMOHADILLA DE STRIPPER PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.35		N?CLEO; RODILLO DE RECOGIDA; INTERNO PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.36		RODILLO; RECOGER; INTERNO PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.37		* CINTA DE TRANSFERENCIA PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					4.900.000	4.900.000
1.38		*CIS; U8R216-6494 PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.39		*RPR-220-PCB PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.40		*Sensor; OF-11R1-N23(resive) PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.41		*Sensor; OF-11T-N23(Enviar) PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.42		Actuador SW Cam PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.43		SW Cam; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.44		Control deslizante de la correaM; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.45		Deslizador de la base; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.46		Spring; AS Desliza base PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.47		Placa deslizanteL; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.48		Control deslizante de carrilM; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.49		Placa deslizanteU; AS PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					450.000	450.000
1.50		Tinta Negra PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					3.700.000	3.700.000
1.51		Tinta Cyan PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000

								PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.52		Tinta Magenta PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000
1.53		Tinta Yellow PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					4.250.000	4.250.000
1.54		Mano de Obra por mantenimiento PARA RISO COMCOLOR 7150	Unidad	EVENTO	1					660.000	660.000
1.55		Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					280.000	280.000
1.56		Cambio de Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					5.450.000	5.450.000
1.57		Cambio de Placa Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					7.580.000	7.580.000
1.58		Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					760.000	760.000
1.59		Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					940.000	940.000
1.60		Cambio de Motor Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.100.000	3.100.000
1.61		Cambio de L?ser de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					2.500.000	2.500.000
1.62		Cambio de Puerta Frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					970.000	970.000
1.63		Cambio de Alimentador By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					355.000	355.000
1.64		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.245.000	1.245.000
1.65		Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					880.000	880.000
1.66		Cambio de Fuente de Baja Tensi?n de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.240.000	3.240.000
1.67		Cambio de Bisagras de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					320.000	320.000
1.68		Cambio de Panel de Control de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					870.000	870.000
1.69		Cambio de Bandeja de By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					770.000	770.000
1.70		Cambio de Cristal de Exposici?n de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					2.990.000	2.990.000
1.71		Cambio de Correa del Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					230.000	230.000
1.72		Cambio de Conjunto Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					7.500.000	7.500.000
1.73		Cambio de D?plex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					460.000	460.000
1.74		Cambio del Rodillo alimentador del casette de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					120.000	120.000
1.75		Ensamble del Chasis de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.140.000	1.140.000
1.76		Cambio de Bandeja 1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					990.000	990.000
1.77		Cambio de pila MNV de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					80.000	80.000
1.78		Rodillo alimentador del ADO de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					120.000	120.000
1.79		Cambio de ADO (alimentador de originales) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					4.570.000	4.570.000
1.80		Cambio de Puerta frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					470.000	470.000
1.81		Cambio de Soporte de la puerta frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					250.000	250.000
1.82		Cambio de Pad de retardo del ado de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					90.000	90.000
1.83		cambio de Bot?n OK de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					80.000	80.000
1.84		Cambio de Actuador del sensor de registro de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					60.000	60.000

								PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.85		Cambio de Sensor del d?plex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					70.000	70.000
1.86		Cambio de Revelador para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.670.000	1.670.000
1.87		Cambio de Kit de Cilindro Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.88		Cambio de Kit de Cilindro Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.89		Cambio de Kit de Cilindro Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.90		Cambio de Kit de Cilindro Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					3.500.000	3.500.000
1.91		Cambio de Kit de T?ner Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.050.000	1.050.000
1.92		Cambio de Kit de T?ner Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.998.000	1.998.000
1.93		Cambio de Kit de T?ner Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.998.000	1.998.000
1.94		Cambio de Kit de T?ner Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					1.998.000	1.998.000
1.95		Cambio de Unidad de Revelado Magenta para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					5.100.000	5.100.000
1.96		Cambio de Unidad de Revelado Cyan para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					5.100.000	5.100.000
1.97		Cambio de Unidad de Revelado Amarillo para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					5.100.000	5.100.000
1.98		Cambio de Botella de Residuos para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					980.000	980.000
1.99		Kit de Mantenimiento para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					7.500.000	7.500.000
1.100		MANTENIMIENTO GENERAL para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1					650.000	650.000
1.101		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadoras digitales para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					650.000	650.000
1.102		Cambio de Sector engranaje para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					150.000	150.000
1.103		Cambio de Rodillo de Presion; A3 para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					2.450.000	2.450.000
1.104		Cambio de Engranaje; m1x15x12 para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					650.000	650.000
1.105		Cambio de Carga de Muelle para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.106		Cambio de Cubierta f; Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.107		Cambio de Base f; Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.108		Cambio de Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.109		Cambio de Tira de absorci?n de luz (328 x 18) para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					250.000	250.000
1.110		Cambio de Engranaje; m1x25x7 owc para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.111		Cambio de Rodillo de recogida de caucho para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					500.000	500.000
1.112		Cambio de N?cleo; rodillo de recogida para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					550.000	550.000
1.113		Cambio de Belt (Correas de desecho) para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					600.000	600.000
1.114		Cambio de Hoja de bloqueo de tinta para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					500.000	500.000
1.115		Cambio de Tinta para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					400.000	400.000
1.116		Cambio de Master para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					550.000	550.000

								PRINTEC S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.117		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadoras digitales para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					650.000	650.000
1.118		Cambio de Sector engranaje para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					150.000	150.000
1.119		Cambio de Rodillo de Presion; A3 para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					2.450.000	2.450.000
1.120		Cambio de Engranaje; m1x15x12 para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					650.000	650.000
1.121		Cambio de Carga de Muelle para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.122		Cambio de Cubierta f; Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.123		Cambio de Base f; Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.124		Cambio de Almohadilla de stripper para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.125		Cambio de Tira de absorci?n de luz (328 x 18) para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					250.000	250.000
1.126		Cambio de Engranaje; m1x25x7 owc para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					350.000	350.000
1.127		Cambio de Rodillo de recogida de caucho para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					500.000	500.000
1.128		Cambio de N?cleo; rodillo de recogida para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					550.000	550.000
1.129		Cambio de Belt (Correas de desecho) para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					600.000	600.000
1.130		Cambio de Hoja de bloqueo de tinta para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					500.000	500.000
1.131		Cambio de Tinta para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					400.000	400.000
1.132		Cambio de Master para RISO modelo EZ 390	Unidad	EVENTO	1					550.000	550.000
									Precio Total		182.644.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones