UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE **CODIGO SICP 1033**
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones
Llamado: Lavado y Mantenimiento de Vehículo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			Taller Mec. La Solución			Taller Mec. Sandoval			Taller Mec. Enrri		
Item	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
		Lavado y Mantenimiento Mini Bus Iveco, capacidad 20 pasajeros			1.760.000			1.800.000			2.060.000
1	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
2	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	400.000	1	400.000	180.000	1	180.000
3	76111505-003	Limpieza de Tapizado	400.000	1	400.000	150.000	1	150.000	400.000	1	400.000
4	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
5	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	200.000	1	200.000	150.000	1	150.000
6	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
7	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	200.000	1	200.000	450.000	1	450.000	200.000	1	200.000
8	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	50.000	1	50.000	550.000	1	550.000
9	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	100.000	1	100.000	50.000	1	50.000
		Lavado y Mantenimiento Mini Bus Hyundai, 01 Rectorado - capacidad 12 personas			1.710.000			2.000.000			2.110.000
10	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
11	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
12	76111505-003	Limpieza de Tapizado	300.000	1	300.000	400.000	1	400.000	400.000	1	400.000
13	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	300.000	1	300.000	150.000	1	150.000
14	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
15	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
16	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000
17	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	550.000	1	550.000
18	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000
		Lavado y Mantenimiento Mini Bus Hyundai, 02 Rectorado - capacidad 12 personas			1.710.000			2.000.000			2.110.000
19	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
20	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
21	76111505-003	Limpieza de Tapizado	300.000	1	300.000	400.000	1	400.000	400.000	1	400.000
22	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	300.000	1	300.000	150.000	1	150.000
23	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
24	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
25	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000
26	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	550.000	1	550.000
27	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000
		Lavado y Mantenimiento Mini Bus Hyundai, 03 Esc. Itakyry - capacidad 12 personas			1.710.000			1.850.000			2.110.000
28	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
29	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
30	76111505-003	Limpieza de Tapizado	300.000	1	300.000	400.000	1	400.000	400.000	1	400.000
31	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
32	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
33	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
34	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000
35	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	550.000	1	550.000
36	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000
		Lavado y Mantenimiento Mini Bus Hyundai, 04 Esc. Bellas Artes - capacidad 12 personas			1.710.000			1.850.000			1.910.000
37	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	80.000	1	80.000
38	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	80.000	1	80.000
39	76111505-003	Limpieza de Tapizado	300.000	1	300.000	400.000	1	400.000	400.000	1	400.000
40	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
41	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
42	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
43	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000
44	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	550.000	1	550.000
45	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000
		Automóvil Renault, Postgrado			1.710.000			1.850.000			2.110.000
46	76111801-001	Ducha carrocería	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
47	76111801-001	Ducha chasis	80.000	1	80.000	100.000	1	100.000	180.000	1	180.000
48	76111505-003	Limpieza de Tapizado	300.000	1	300.000	400.000	1	400.000	400.000	1	400.000
49	72102703-001	Encerado	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
50	72102703-001	Pulido	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
51	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
52	78180103-001	Cambio Filtro de aceite	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000
53	78180103-001	Cambio Filtro de aire	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	550.000	1	550.000
54	78180103-001	Cambios de aceite (costo x litro)	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000
					10.310.000			11.350.000			12.410.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO U.O.C

Lic. Susana Fariña
Encargada UOC