# GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | TALLER AMARILLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 73152101-028 | **Mantenimiento y Reparación Tractor Agrícola** | | | | |
| 1.1 | | Filtro de combustible Mod MF 290 4x4 | Unidad | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 1.2 | | Filtro de combustible Mod MF 290 4x2 | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.3 | | Filtro de combustible Mod MF 2834x4 | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 1.4 | | Filtro de aceite Mod MF 290 y MF 283 | Unidad | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 1.5 | | Filtro de aire interior Mod MF 290 p/4x4 | Unidad | 1 | 102.000 | 102.000 |
| 1.6 | | Filtro de aire interior Mod MF 290 p/4x2 | Unidad | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 1.7 | | Filtro de aire interior Mod MF 283 p/4x4 | Unidad | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 1.8 | | Filtro de aire exterior Mod MF 290 y MF 283 | Unidad | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 1.9 | | Filtro de trampa de agua Mod MF 290 y MF 283 | Unidad | 1 | 76.000 | 76.000 |
| 1.10 | | Filtro de transmisión hidráulico Mod MF 290 y MF 283 | Unidad | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 1.11 | | Cambio de Bateria | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 1.12 | | Reparación general sistema eléctrico | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 1.13 | | Reparación de tablero central | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 1.14 | | Control de funcionamiento de indicadores | Unidad | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 1.15 | | Aceite 40 | Unidad | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 1.16 | | Aceite 90 | Unidad | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 1.17 | | Aceite hidráulico | Unidad | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 1.18 | | Reparación sistema de inyección | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.19 | | Instalación segunda trampa de agua | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1.20 | | Engrase general | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.21 | | Reparación y matenimiento bomba hidráulica Mod MF 290 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1.22 | | Reparación y matenimiento bomba hidráulica Mod MF 283 | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.23 | | Faro guardabarro Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.24 | | Faro delantero Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.25 | | Faro trasero Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.26 | | Reparación de caño de escape Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.27 | | Cambio buje retén anillo Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.28 | | Sistema de acople rápido Mod MF 290 y 283 | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.29 | | Cambio de correa del ventilador | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.30 | | Reparación de caja de cambio | Unidad | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 1.31 | | Kit motor 4000 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1.32 | | Casquillo de biela | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.33 | | Casquillo de bancada 4236/4248 | Unidad | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 1.34 | | Buje de leva 4236/4248/6354 | Unidad | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 1.35 | | Válvula de admisión, escape, guías de admisión y escape | Unidad | 1 | 316.000 | 316.000 |
| 1.36 | | Juego de junta | Unidad | 1 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 1.37 | | Buje de biela STD-SEM MO 4248/4236/4000 | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.38 | | Juego de arandelas 4236/4248/6354 | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 1.39 | | Bomba de aceite | Unidad | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.40 | | Rectificación de cigüeñal, cilindro, brazo de leva y tapa de motor | Unidad | 1 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 1.41 | | Demontaje y montaje de caja de cambio | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.42 | | Cambio de rulemanes completo (caja de cambio), seguros y calces, cambio de retenes | Unidad | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 1.43 | | Trabajo mecánico (reparación de motor) | Unidad | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.44 | | Reparación completa de bomba inyectora | Unidad | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 1.45 | | Calibración de bomba | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 1.46 | | Cambio de cañito y bombín de combustible | Unidad | 1 | 610.000 | 610.000 |
| 1.47 | | Rectificación del volante | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.48 | | Reparación del motor de arranque | Unidad | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.49 | | Cambio de motor de arranque | Unidad | 1 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 1.50 | | Desmontaje limpieza y montaje del depósito de combustible | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.51 | | Reparación toma de fuerza, tanque de combustible, sistema de embrague | Unidad | 1 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 1.52 | | Reposición de cilindro hidráulico | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 1.53 | | Cambio ruleman de masa trasera | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.54 | | Cambio reten trasero de masa | Unidad | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 1.55 | | Cambio de ruleman de masa delantera | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.56 | | Cambio reten de masa delantera | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.57 | | Reparación del tren delantero | Unidad | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 1.58 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 1.59 | | Limpieza y mantenimiento del radiador | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.60 | | Cambio de manguera del radiador | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.61 | | Reparación del diferencial | Unidad | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 1.62 | | Cambio de llave de contacto | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | 73152101-060 | **Mantenimiento y Reparación Implemento Agrícola - Rastra aradora hidráulica c/ruedas** | | | | |
| 2.1 | | Disco de 26" | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.2 | | Mancal y bulones de mancal | Unidad | 1 | 960.000 | 960.000 |
| 2.3 | | Ruleman punta eje | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 2.4 | | Retén punta eje | Unidad | 1 | 94.000 | 94.000 |
| 2.5 | | Manguera de alta presión con terminales | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.6 | | Cubierta agricola c/ cámara | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.7 | | Relleno de punta eje y reparación de rosca, ambos lados | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 2.8 | | Reparo de cilindro de levante | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.9 | | Rellero de bastidor y rectificado | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 2.10 | | Barra de tiro, soldadura y refuerzo | Unidad | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 2.11 | | Juego de pernos, eje con tuercas, barra de tiro | Unidad | 1 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 2.12 | | Cambio masa y ruleman rueda de rastron | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 3 | 73152101-059 | **Rastra niveladora** | | | | |
| 3.1 | | Mancal, bulones de mancal | Unidad | 1 | 960.000 | 960.000 |
| 3.2 | | Disco dentado de 20" | Unidad | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 3.3 | | Reparación sistema de trava | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 3.4 | | Perno sistema de tiro y levante | Unidad | 1 | 146.000 | 146.000 |
| 3.5 | | Brazo de acople, reparación total | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | 73152101-992 | **Corta Picadora de Forrajes** | | | | |
| 4.1 | | Juego de cuchillas | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4.2 | | Juego de engranaje | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4.3 | | Cilindro hidráulico | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 4.4 | | Disco de corte ep240, bulón de ajuste | Unidad | 1 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 4.5 | | Reparación de guía de cuchilla | Unidad | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 5 | 73152101-036 | **Embolsador de forrajes** | | | | |
| 5.1 | | Cambio de Correa | Unidad | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 5.2 | | Mantenimiento de rodillo | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5.3 | | Matenimiento y reparación de soporte del cajón | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 5.4 | | Matenimiento y reparación general | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 91.048.000 |