COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura
Planilla de Cuadro Comparativo de Precios

U.R. 313 - CIAERE

Lote N° 1: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulado N° 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	150.000	150.000	100.000	100.000	180.000	180.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	33.000	33.000	30.000	30.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.000	44.000	26.000	26.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.000	141.000	91.000	91.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	20.000	20.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	13.000	13.000	30.000	30.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	10.000	10.000	125.000	125.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	50.000	50.000	13.000	13.000	50.000	50.000
1.10		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	185.000	185.000	98.000	98.000	150.000	150.000
1.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	100.000	100.000	65.000	65.000	100.000	100.000
1.12		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	40.000	40.000	68.000	68.000	100.000	100.000
1.13		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	37.000	37.000	20.000	20.000	45.000	45.000
1.14		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	100.000	100.000	130.000	130.000
1.15		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.000	121.000	26.000	26.000	130.000	130.000
1.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**1.297.200**		**1.513.867**		**1.360.000**		**848.000**		**1.540.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantía del CIAERE.**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	33.000	33.000	30.000	30.000
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.000	44.000	26.000	26.000	60.000	60.000
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.000	141.000	91.000	91.000	150.000	150.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	120.000	120.000	100.000	100.000	80.000	80.000

2.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	20.000	20.000	50.000	50.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	13.000	13.000	30.000	30.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	10.000	10.000	125.000	125.000
2.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	50.000	50.000	13.000	13.000	50.000	50.000
2.10		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	185.000	185.000	98.000	98.000	100.000	100.000
2.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	100.000	100.000	65.000	65.000	100.000	100.000
2.12		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	40.000	40.000	68.000	68.000	100.000	100.000
2.13		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	37.000	37.000	20.000	20.000	45.000	45.000
2.14		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	100.000	100.000	130.000	130.000
2.15		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.000	121.000	26.000	26.000	130.000	130.000
2.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**1.297.200**		**1.513.867**		**1.360.000**		**848.000**		**1.360.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	33.000	33.000	30.000	30.000
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.000	44.000	26.000	26.000	60.000	60.000
3.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.000	141.000	91.000	91.000	150.000	150.000
3.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	120.000	120.000	100.000	100.000	80.000	80.000
3.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	40.000	40.000	20.000	20.000	50.000	50.000
3.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	13.000	13.000	30.000	30.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	10.000	10.000	125.000	125.000
3.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	50.000	50.000	13.000	13.000	50.000	50.000
3.10		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	185.000	185.000	98.000	98.000	100.000	100.000
3.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	100.000	100.000	65.000	65.000	100.000	100.000
3.12		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	40.000	40.000	68.000	68.000	100.000	100.000
3.13		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	37.000	37.000	20.000	20.000	45.000	45.000
3.14		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	100.000	100.000	130.000	130.000
3.15		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.000	121.000	26.000	26.000	130.000	130.000
3.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 3						**1.297.200**		**1.513.867**		**1.360.000**		**848.000**		**1.360.000**	
Total Lote N° 1						**3.891.600**		**4.541.601**		**4.080.000**		**2.544.000**		**4.260.000**	

Monto Mínimo Lote N° 1	**3.244.001**
Monto Máximo Lote N° 1	**6.488.001**

Lote N° 2: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP-8150 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	69.000	69.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	20.000	20.000	45.000	45.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	89.000	89.000	145.000	145.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.000	36.000	26.000	26.000	45.000	45.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.000	33.000	10.000	10.000	40.000	40.000
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.000	34.000	10.000	10.000	40.000	40.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.000	50.000	13.000	13.000	60.000	60.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	10.000	10.000	65.000	65.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	50.000	50.000
1.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	100.000	100.000	120.000	120.000
1.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	186.000	186.000	175.000	175.000	250.000	250.000
1.12		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	110.000	110.000	100.000	100.000	150.000	150.000
1.13		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**833.800**		**973.234**		**915.000**		**700.000**		**1.170.000**	
Total Lote N° 2						**833.800**		**973.234**		**915.000**		**700.000**		**1.170.000**	

Monto Mínimo Lote N° 2	**695.167**
Monto Máximo Lote N° 2	**1.390.334**

Lote N° 3: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado N° 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	139.900	139.900	163.333	163.333	120.000	120.000	152.000	152.000		
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	130.000	130.000		
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.000	130.000	122.000	122.000		
1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	186.667	186.667	115.000	115.000	174.000	174.000		
1.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.000	88.000	83.000	83.000		
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.000	81.000	76.000	76.000		
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	89.000	89.000	No Cotiza	

1.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	62.400	62.400	72.800	72.800	72.000	72.000	68.000	68.000		
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	161.000	161.000	161.000	161.000	150.000	150.000		
1.10		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	151.667	151.667	151.000	151.000	141.000	141.000		
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	121.600	121.600	141.867	141.867	141.000	141.000	132.000	132.000		
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	145.900	145.900	170.333	170.333	170.000	170.000	159.000	159.000		
1.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	109.900	109.900	128.333	128.333	1.280.000	1.280.000	120.000	120.000		
1.14		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.000	88.000	83.000	83.000		
Total Item N° 1						**1.543.700**		**1.801.335**		**2.832.000**		**1.679.000**		**0**	
Total Lote N° 3						**1.543.700**		**1.801.335**		**2.832.000**		**1.679.000**		**0**	

Monto Mínimo Lote N° 3	**1.286.668**
Monto Máximo Lote N° 3	**2.573.335**

Lote N° 4: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca KYOCERA

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1909, ubicado en la EFSOFAER**												No Cotiza	
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	120.000	120.000	130.000	130.000		
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	256.667	256.667	440.000	440.000	423.000	423.000		
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	260.000	260.000		
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.500	95.500	68.000	68.000		
1.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	240.000	240.000	234.000	234.000		
1.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	103.000	103.000	120.167	120.167	120.167	120.167	112.000	112.000		
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	73.900	73.900	86.333	86.333	86.333	86.333	26.000	26.000		
1.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.900	73.900	86.333	86.333	86.333	86.333	10.000	10.000		
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	46.900	46.900	54.833	54.833	54.833	54.833	10.000	10.000		
1.10		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	288.000	288.000	26.000	26.000		
1.11		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	295.900	295.900	345.333	345.333	550.000	550.000	423.000	423.000		
1.12		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000	74.667	74.667	74.667	74.667	39.000	39.000		
1.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	122.500	122.500	122.500	122.500	26.000	26.000		
Total Item N° 1						**1.668.600**		**1.947.167**		**2.500.000**		**1.787.000**		**0**	

2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1910, ubicado en la Sección de Copiado del CIAERE**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	120.000	120.000	130.000	130.000	No Cotiza	
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	220.000	220.000	256.667	256.667	440.000	440.000	423.000	423.000		
2.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	260.000	260.000		
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.500	95.500	68.000	68.000		
2.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	240.000	240.000	234.000	234.000		
2.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	103.000	103.000	120.167	120.167	120.167	120.167	112.000	112.000		
2.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	73.900	73.900	86.333	86.333	86.333	86.333	26.000	26.000		
2.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.900	73.900	86.333	86.333	86.333	86.333	10.000	10.000		
2.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	46.900	46.900	54.833	54.833	54.833	54.833	10.000	10.000		
2.10		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	288.000	288.000	26.000	26.000		
2.11		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	295.900	295.900	345.333	345.333	550.000	550.000	423.000	423.000		
2.12		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000	74.667	74.667	74.667	74.667	39.000	39.000		
2.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	122.500	122.500	122.500	122.500	26.000	26.000		
Total Item N° 2						**1.668.600**		**1.947.167**		**2.500.000**		**1.787.000**		0	
Total Lote N° 4						**3.337.200**		**3.894.334**		**5.000.000**		**3.574.000**		0	

Monto Mínimo Lote N° 4	**2.781.667**
Monto Máximo Lote N° 4	**5.563.334**

Lote N° 5: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Marca SHARP AR-M280N. Rotulado N° 12005-04-84-1149 (Ubicado en la EFSOFAER)**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	102.667	102.667	90.000	90.000	96.000	96.000	140.000	140.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	154.000	154.000	130.000	130.000	143.000	143.000	200.000	200.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	91.000	91.000	90.000	90.000	85.000	85.000	130.000	130.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	50.000	50.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	80.000	80.000	78.000	78.000	120.000	120.000
1.6		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	39.600	39.600	46.200	46.200	45.000	45.000	43.000	43.000	60.000	60.000
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	23.500	23.500	27.533	27.533	25.000	25.000	26.000	26.000	350.000	350.000
1.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	43.900	43.900	51.333	51.333	50.000	50.000	48.000	48.000	70.000	70.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000

1.10		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	22.900	22.900	26.833	26.833	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
1.12		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	67.900	67.900	79.333	79.333	75.000	75.000	74.000	74.000	100.000	100.000
1.13		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	163.000	163.000	240.000	240.000
1.14		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	83.000	83.000	100.000	100.000
1.15		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	30.000	30.000	31.000	31.000	35.000	35.000
1.16		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	29.167	29.167	25.000	25.000	28.000	28.000	35.000	35.000
1.17		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	8.000	8.000	78.000	78.000	120.000	120.000
1.18		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	148.000	148.000	172.667	172.667	170.000	170.000	161.000	161.000	220.000	220.000
Total Item N° 1						**1.168.800**		**1.364.067**		**1.218.000**		**1.274.000**		**2.105.000**	
Total Lote N° 5						**1.168.800**		**1.364.067**		**1.218.000**		**1.274.000**		**2.105.000**	

Monto Mínimo Lote N° 5	**1.142.498**
Monto Máximo Lote N° 5	**2.284.996**

Total U.R.: 313 - CIAERE	**10.775.100**	**12.574.571**	**14.045.000**	**9.771.000**	**7.535.000**

U.R. 317 - SETAM

Lote N° 6: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 8710DW , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA**													
1.1		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
1.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	81.900	81.900	95.666	95.666	95.666	95.666	89.000	89.000	120.000	120.000
1.3		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	34.000	34.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	31.000	31.000	45.000	45.000
1.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	47.000	47.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	44.000	44.000	50.000	50.000
Total Item N° 1						**270.400**		**315.700**		**315.700**		**295.000**		**385.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 5450DN , Rotulado N° 6377, ubicado en Operaciones GTA**													
2.1		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
2.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	81.900	81.900	95.666	95.666	95.666	95.666	89.000	89.000	120.000	120.000
2.3		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	34.000	34.000	45.000	45.000
2.4		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	31.000	31.000	45.000	45.000

2.5		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	47.000	47.000	65.000	65.000
2.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	44.000	44.000	60.000	60.000
2.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	36.000	36.000	50.000	50.000
Total Item N° 2						**303.400**		**354.200**		**354.200**		**331.000**		**445.000**	
Total Lote N° 6						**573.800**		**669.900**		**669.900**		**626.000**		**830.000**	

Monto Mínimo Lote N° 6	**510.750**
Monto Máximo Lote N° 6	**1.021.500**

Lote N° 7: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP 1515, Rotulado N° 6299, ubicado en la Comandancia GTA**													
1.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	55.000	55.000	52.000	52.000	65.000	65.000
1.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	37.000	37.000	50.000	50.000
1.3		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.332	44.332	40.000	40.000	42.000	42.000	50.000	50.000
1.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.000	25.000	24.000	24.000	30.000	30.000
1.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.000	32.000	31.000	31.000	40.000	40.000
Total Item N° 1						**261.900**		**305.667**		**291.000**		**286.000**		**355.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP 2135, Rotulado N° 6374, ubicado en la Ayudantia del GTA**													
2.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	55.000	55.000	52.000	52.000	65.000	65.000
2.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	37.000	37.000	37.000	37.000	45.000	45.000
2.3		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.332	44.332	44.000	44.000	42.000	42.000	55.000	55.000
2.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	65.000	65.000
2.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.000	32.000	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 2						**239.900**		**280.000**		**272.000**		**262.000**		**315.000**	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP Desk Jet 2135, Rotulado N° 6375, ubicado en la Oficina del SETAM**													
3.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	55.000	55.000	52.000	52.000	65.000	65.000
3.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	37.000	37.000	37.000	37.000	45.000	45.000
3.3		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.332	44.332	44.000	44.000	42.000	42.000	55.000	55.000
3.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	65.000	65.000

3.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.000	32.000	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 3						**239.900**		**280.000**		**272.000**		**262.000**		**315.000**	
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP Desk Jet 2135, Rotulado N° 6376, ubicado en la Oficina de Operaciones GTA**													
4.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	65.000	65.000
4.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	45.000	45.000
4.3		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.332	44.332	44.332	44.332	42.000	42.000	55.000	55.000
4.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	65.000	65.000
4.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
4.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 4						**239.900**		**280.000**		**280.000**		**262.000**		**315.000**	
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet P 1606DN , Rotulado N° 221 , ubicado en la Seccion Estadistica del GTA**													
5.1		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	65.000	65.000
5.2		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	45.000	45.000
5.3		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.332	44.332	44.332	44.332	42.000	42.000	55.000	55.000
5.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	65.000	65.000
5.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
5.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 4						**239.900**		**280.000**		**280.000**		**262.000**		**315.000**	
Total Lote N° 7						**1.221.500**		**1.425.667**		**1.395.000**		**1.334.000**		**1.615.000**	

Monto Mínimo Lote N° 7	**1.021.500**
Monto Máximo Lote N° 7	**2.043.000**

Total U.R.: 317 - SETAM	**1.795.300**	**2.095.567**	**2.064.900**	**1.960.000**	**2.445.000**

U.R. 312 - BAT

Lote N° 8: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca CANON IR 1024 procedencia Japon resolucion de 600x600 PDI, Rotulado N° 12005-04-82-1417, ubicado en la Ayudantia de la BAT "SP"**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	60.000	60.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.000	44.000	42.000	42.000	60.000	60.000

1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.000	141.000	132.000	132.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	136.000	136.000	128.000	128.000	100.000	100.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	37.000	37.000	450.000	450.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	89.000	89.000	120.000	120.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.000	121.000	113.000	113.000	150.000	150.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	78.000	78.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**796.400**		**929.367**		**880.000**		**867.000**		**1.430.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca CANON IR 1024 procedencia Japon resolucion de 600x600 PDI, Rotulado N° 12005-04-82-1597, ubicado en el G-1 de la BAT "SP"**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	60.000	60.000
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.000	44.000	42.000	42.000	60.000	60.000
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.000	141.000	132.000	132.000	180.000	180.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	136.000	136.000	128.000	128.000	100.000	100.000
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	50.000	50.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	35.000	35.000	37.000	37.000	450.000	450.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	89.000	89.000	120.000	120.000
2.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.000	121.000	113.000	113.000	150.000	150.000
2.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	78.000	78.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**796.400**		**929.367**		**880.000**		**867.000**		**1.430.000**	
Total Lote N° 8						**1.592.800**		**1.858.734**		**1.760.000**		**1.734.000**		**2.860.000**	

Monto Mínimo Lote N° 8	**1.327.667**
Monto Máximo Lote N° 8	**2.655.334**

Lote N° 9: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 12005-04-82-1293, ubicado en el DAF de la BAT "SP"**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	102.667	102.667	60.000	60.000	96.000	96.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	154.000	154.000	150.000	150.000	143.000	143.000	130.000	130.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	91.000	91.000	90.000	90.000	85.000	85.000	100.000	100.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	65.000	65.000

1.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	82.000	82.000	78.000	78.000	100.000	100.000
1.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	75.000	75.000	72.000	72.000	100.000	100.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	39.600	39.600	46.200	46.200	46.000	46.000	43.000	43.000	50.000	50.000
1.8		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	23.500	23.500	27.533	27.533	27.000	27.000	26.000	26.000	30.000	30.000
1.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	43.900	43.900	51.333	51.333	50.000	50.000	48.000	48.000	25.000	25.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	35.000	35.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	44.000	44.000	60.000	60.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	22.900	22.900	26.833	26.833	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.14		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	67.900	67.900	79.333	79.333	75.000	75.000	74.000	74.000	110.000	110.000
1.15		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	83.000	83.000	80.000	80.000
1.16		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	30.000	30.000	31.000	31.000	35.000	35.000
1.17		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	29.167	29.167	29.000	29.000	28.000	28.000	35.000	35.000
1.18		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
1.19		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	148.000	148.000	172.667	172.667	172.000	172.000	161.000	161.000	200.000	200.000
Total Item N° 1						**1.124.800**		**1.312.734**		**1.240.000**		**1.227.000**		**1.420.000**	
Total Lote N° 9						**1.124.800**		**1.312.734**		**1.240.000**		**1.227.000**		**1.420.000**	

Monto Mínimo Lote N° 9	**937.667**
Monto Máximo Lote N° 9	**1.875.334**

Lote N° 10: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca Oki modelo MB 480, Rotulado N° 12005-04-82-1597, ubicado en el Batallon N° 1 de la BAT "SP"**												No Cotiza	
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	139.900	139.900	163.331	163.331	120.000	120.000	152.000	152.000		
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	130.000	130.000		
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.500	130.500	122.000	122.000		
1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	186.667	186.667	186.667	186.667	174.000	174.000		
1.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	83.000	83.000		
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000		
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000		
1.8		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	138.000	138.000	161.000	161.000	161.000	161.000	150.000	150.000		
1.9		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	151.667	151.667	151.667	151.667	141.000	141.000		

1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	121.600	121.600	141.867	141.867	141.867	141.867	132.000	132.000		
1.11		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	145.900	145.900	170.333	170.333	170.333	170.333	159.000	159.000		
1.12		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	109.900	109.900	128.333	128.333	128.333	128.333	120.000	120.000		
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	83.000	83.000		
Total Item N° 1						**1.481.300**		**1.728.533**		**1.685.035**		**1.611.000**		**0**	
Total Lote N° 10						**1.481.300**		1.728.533		**1.685.035**		**1.611.000**		**0**	

Monto Mínimo Lote N° 10	**1.234.666**
Monto Máximo Lote N° 10	**2.469.332**

Total U.R.: 312 - BAT	**4.198.900**	**4.900.001**	**4.685.035**	**4.572.000**	**4.280.000**

U.R. 320 - COMREGAER

Lote N° 11: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 1435 I, Rotulado N° 2042, ubicado en la DAF**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	132.000	132.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	128.000	128.000	70.000	70.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	45.000	45.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	113.000	113.000	150.000	150.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	78.000	78.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**867.000**		**895.000**	
Total Lote N° 11						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**867.000**		**895.000**	

Monto Mínimo Lote N° 11	**663.834**
Monto Máximo Lote N° 11	**1.327.667**

Lote N° 12: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8085DN, Rotulado N° 1765, ubicado en la Aydtia Gral**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	10.000	10.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	50.000	50.000	13.000	13.000	45.000	45.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.000	95.000	150.000	150.000	120.000	120.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.000	36.000	10.000	10.000	45.000	45.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.000	33.000	10.000	10.000	35.000	35.000
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.000	34.000	10.000	10.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.000	50.000	10.000	10.000	60.000	60.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	10.000	10.000	50.000	50.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	10.000	10.000	50.000	50.000
1.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.000	88.000	104.000	104.000	110.000	110.000
1.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	185.000	185.000	65.000	65.000	245.000	245.000
1.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	115.000	115.000	39.000	39.000	150.000	150.000
1.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	70.000	70.000	68.000	68.000	100.000	100.000
1.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
1.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	26.000	26.000	150.000	150.000
1.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.140.500**		**635.000**		**1.405.000**	
Total Lote N° 12						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.140.500**		**635.000**		**1.405.000**	

Monto Mínimo Lote N° 12	**857.667**
Monto Máximo Lote N° 12	**1.715.334**

Lote N° 13: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 , Rotulado N° 1636, ubicado en COMRAOCC**												No Cotiza	
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	139.900	139.900	163.333	163.333	280.000	280.000	152.000	152.000		
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	240.000	240.000	163.000	163.000		
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	224.000	224.000	78.000	78.000		

1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	186.667	186.667	320.000	320.000	174.000	174.000		
Total Item N° 1						**531.900**		**620.667**		**1.064.000**		**567.000**		**0**	
Total Lote N° 13						**531.900**		**620.667**		**1.064.000**		**567.000**		**0**	

Monto Mínimo Lote N° 13	**443.334**
Monto Máximo Lote N° 13	**886.667**

Lote N° 14: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca LEXMARK

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora LEXMARK , Rotulado N°, 2039 ubicado en LA DIRAMB**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	144.000	144.000	228.000	228.000	110.000	110.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	26.000	26.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	10.000	10.000	35.000	35.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	10.000	10.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	35.000	35.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	26.000	26.000	100.000	100.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	10.000	10.000	60.000	60.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	39.000	39.000	60.000	60.000
1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	10.000	10.000	35.000	35.000
Total Item N° 1						**475.600**		**555.333**		**615.333**		**451.000**		**660.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora LEXMARK , Rotulado N°, 2038 ubicado en G - 4**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	10.000	10.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	72.000	72.000	110.000	110.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	76.000	76.000	228.000	228.000	50.000	50.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	26.000	26.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	10.000	10.000	35.000	35.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	10.000	10.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	35.000	35.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	10.000	10.000	100.000	100.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	26.000	26.000	60.000	60.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	10.000	10.000	60.000	60.000

1.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	39.000	39.000	35.000	35.000
Total Item N° 2						**475.600**		**555.333**		**587.000**		**451.000**		**660.000**	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora LEXMARK , Rotulado N°, 2037 ubicado en JEM**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
3.2		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	144.000	144.000	228.000	228.000	110.000	110.000
3.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	26.000	26.000	50.000	50.000
3.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	10.000	10.000	60.000	60.000
3.5		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	10.000	10.000	35.000	35.000
3.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	10.000	10.000	35.000	35.000
3.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	35.000	35.000
3.8		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	26.000	26.000	100.000	100.000
3.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	10.000	10.000	60.000	60.000
3.10		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	39.000	39.000	60.000	60.000
3.11		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	25.900	25.900	30.333	30.333	30.333	30.333	10.000	10.000	35.000	35.000
Total Item N° 3						**475.600**		**555.333**		**615.333**		**451.000**		**660.000**	
Total Lote N° 14						**1.426.800**		**1.665.999**		**1.817.666**		**1.353.000**		**1.980.000**	

Monto Mínimo Lote N° 14	**1.190.000**
Monto Máximo Lote N° 14	**2.379.999**

Lote N° 15: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP LASER JET, Rotulado N° 1383, ubicado en COMRAOR**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	50.000	50.000	72.000	72.000	60.000	60.000
1.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.667	130.667	122.000	122.000	150.000	150.000
1.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
1.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
1.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
1.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7		Kit fusor	Unidad	Evento	1	115.900	115.900	135.333	135.333	135.333	135.333	126.000	126.000	120.000	120.000
1.8		Unidad Laser	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	206.000	206.000	250.000	250.000
1.9		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	80.000	80.000
1.10		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	50.000	50.000

1.11		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
1.13		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
1.14		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
1.15		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
1.16		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.000	98.000	130.000	130.000
1.17		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 1						**1.135.700**		**1.325.336**		**1.298.336**		**1.237.000**		**1.375.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP LASER JET, Rotulado N° 1632, ubicado en G -1**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	50.000	50.000	72.000	72.000	60.000	60.000
2.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.667	130.667	122.000	122.000	150.000	150.000
2.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
2.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
2.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
2.6		Kit fusor	Unidad	Evento	1	115.900	115.900	135.333	135.333	135.333	135.333	126.000	126.000	50.000	50.000
2.7		Unidad Laser	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	206.000	206.000	120.000	120.000
2.8		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	250.000	250.000
2.9		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	80.000	80.000
2.10		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	67.667	67.667	50.000	50.000	50.000	50.000
2.11		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	50.000	50.000
2.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
2.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	25.000	25.000
2.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
2.15		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.000	98.000	130.000	130.000
Total Item N° 2						**1.073.700**		**1.253.002**		**1.240.002**		**1.169.000**		**1.240.000**	
Total Lote N° 15						**2.209.400**		**2.578.338**		2.538.338		**2.406.000**		**2.615.000**	

Monto Mínimo Lote N° 15	**1.845.167**
Monto Máximo Lote N° 15	**3.690.333**

Total U.R.: 320 - COMREGAER	**5.993.200**	**6.995.105**	**7.455.871**	**5.828.000**	**6.895.000**

U.R. 311 - IBA

Lote N° 16: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 6143, ubicado en el G-1**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	150.000	150.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	20.000	20.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	132.000	132.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	39.000	39.000	100.000	100.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	13.000	13.000	45.000	45.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	65.000	65.000	120.000	120.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	169.000	169.000	150.000	150.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**699.000**		**985.000**	
Total Lote N° 16						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**699.000**		**985.000**	

Monto Mínimo Lote N° 16	**663.834**
Monto Máximo Lote N° 16	**1.327.667**

Lote N° 17: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB480, Rotulado N°6144, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas**												No Cotiza	
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	139.900	139.900	163.333	163.333	163.333	163.333	152.000	152.000		
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	130.000	130.000		
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.667	130.667	122.000	122.000		
1.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	160.000	160.000	186.667	186.667	186.667	186.667	174.000	174.000		
1.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	83.000	83.000		
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000		
1.7		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000		

1.8		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	62.400	62.400	72.800	72.800	72.800	72.800	68.000	68.000		
1.9		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	151.667	151.667	151.667	151.667	141.000	141.000		
1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	121.600	121.600	141.867	141.867	141.867	141.867	132.000	132.000		
1.11		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	145.900	145.900	170.333	170.333	170.333	170.333	159.000	159.000		
1.12		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	109.900	109.900	128.333	128.333	128.333	128.333	120.000	120.000		
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	83.000	83.000		
Total Item N° 1						**1.405.700**		**1.640.335**		**1.640.335**		**1.529.000**		**0**	
Total Lote N° 17						**1.405.700**		**1.640.335**		**1.640.335**		**1.529.000**		**0**	

Monto Mínimo Lote N° 17	**1.171.668**
Monto Máximo Lote N° 17	**2.343.335**

Lote N° 18: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6260, ubicado en el G-2**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
1.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
1.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
1.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
1.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
1.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
1.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
1.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	

2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6261, ubicado en el G-6**														
2.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
2.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
2.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
2.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
2.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
2.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
2.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
2.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
2.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
2.13		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	52.000	52.000	50.000	50.000
2.14		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.15		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**966.800**		**1.128.401**		**1.092.201**		**623.000**		**1.315.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6262, ubicado en la Jefatura de Estado Mayor 1BA**													
3.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
3.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
3.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
3.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
3.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
3.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
3.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
3.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
3.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
3.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
3.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
3.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 3						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	

4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6263, ubicado en el G-4**													
4.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	10.000	10.000	84.000	84.000	78.000	78.000	80.000	80.000
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	10.000	10.000	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	90.000	90.000	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
4.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	10.000	10.000	36.400	36.400	34.000	34.000	45.000	45.000
4.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	18.000	18.000	33.133	33.133	31.000	31.000	35.000	35.000
4.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	20.000	20.000	34.533	34.533	33.000	33.000	35.000	35.000
4.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	15.000	15.000	50.167	50.167	47.000	47.000	60.000	60.000
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	20.000	20.000	46.667	46.667	44.000	44.000	60.000	60.000
4.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	20.000	20.000	55.000	55.000	54.000	54.000	60.000	60.000
4.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	25.000	25.000	88.667	88.667	83.000	83.000	110.000	110.000
4.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	80.000	80.000	116.667	116.667	109.000	109.000	150.000	150.000
4.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	40.000	40.000	38.500	38.500	36.000	36.000	50.000	50.000
4.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	70.000	70.000	112.000	112.000	104.000	104.000	150.000	150.000
4.14		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	85.000	85.000	60.000	60.000	87.000	87.000	80.000	80.000
Total Item N° 4						**805.900**		**513.000**		**905.068**		**879.000**		**1.095.000**	
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6264, ubicado en el G-1**													
5.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
5.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
5.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
5.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
5.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
5.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
5.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
5.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
5.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
5.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
5.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
5.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
5.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
5.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 5						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	

6	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas**														
6.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
6.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
6.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
6.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
6.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
6.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
6.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
6.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
6.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
6.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
6.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
6.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
6.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	38.500	38.500	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
6.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	112.000	112.000	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
6.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	93.333	93.333	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
		Total Item N° 6				**1.028.700**		**1.221.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	
7	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en la COMANDANCIA**													
7.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
7.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
7.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
7.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
7.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
7.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
7.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
7.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
7.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
7.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
7.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
7.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
7.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
7.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
7.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
		Total Item N° 7				**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	

8	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en el GATE**													
8.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
8.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
8.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
8.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
8.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
8.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
8.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
8.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
8.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
8.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
8.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
8.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
8.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
8.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
8.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 8						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	
9	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6289, ubicado en el GATE**													
9.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
9.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
9.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
9.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
9.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
9.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
9.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
9.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
9.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
9.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
9.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
9.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
9.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
9.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
9.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 9						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	

10	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6290, ubicado en el GAT**													
10.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	20.000	20.000	80.000	80.000
10.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	13.000	13.000	50.000	50.000
10.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	89.000	89.000	130.000	130.000
10.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	26.000	26.000	45.000	45.000
10.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	28.300	28.300	33.133	33.133	33.133	33.133	10.000	10.000	35.000	35.000
10.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
10.7		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	13.000	13.000	60.000	60.000
10.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	60.000	60.000
10.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	13.000	13.000	60.000	60.000
10.10		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	100.000	100.000	110.000	110.000
10.11		Cambio de unidad de copiado	Unidad	Evento	1	160.900	160.900	187.833	187.833	187.133	187.133	26.000	26.000	220.000	220.000
10.12		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	26.000	26.000	150.000	150.000
10.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	52.000	52.000	100.000	100.000
10.14		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	20.000	20.000	50.000	50.000
10.15		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.16		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 10						**1.028.700**		**1.200.734**		**1.164.534**		**643.000**		**1.415.000**	
Total Lote N° 18						**10.002.300**		**11.268.273**		**11.313.541**		**6.646.000**		**13.730.000**	

Monto Mínimo Lote N° 18	**8.339.171**
Monto Máximo Lote N° 18	**16.678.341**

Lote N° 19: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6215, ubicado en el GTA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	50.000	50.000	72.000	72.000	60.000	60.000
1.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.667	130.667	122.000	122.000	180.000	180.000
1.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
1.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	30.000	30.000
1.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	40.000	40.000
1.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
1.7		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
1.8		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000

1.9		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
1.10		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	80.000	80.000
1.12		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.000	98.000	130.000	130.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	40.000	40.000
Total Item N° 1						**713.800**		**833.002**		**806.002**		**779.000**		**890.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6216, ubicado en el GATE**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	50.000	50.000	72.000	72.000	60.000	60.000
2.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
2.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
2.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
2.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
2.6		Kit fusor	Unidad	Evento	1	115.900	115.900	135.333	135.333	135.333	135.333	126.000	126.000	150.000	150.000
2.7		Unidad Laser	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	206.000	206.000	250.000	250.000
2.8		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	80.000	80.000
2.9		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	80.000	80.000
2.10		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
2.11		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
2.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
2.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
2.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
2.15		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.000	98.000	100.000	100.000
2.16		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	40.000	40.000
Total Item N° 2						**1.023.700**		**1.194.669**		**1.167.669**		**1.115.000**		**1.240.000**	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6217, ubicado en el GAT**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	50.000	50.000	72.000	72.000	60.000	60.000
3.2		Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	130.667	130.667	130.667	130.667	122.000	122.000	180.000	180.000
3.3		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
3.4		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	30.000	30.000
3.5		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	40.000	40.000
3.6		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
3.7		Unidad Laser	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	221.667	221.667	221.667	221.667	206.000	206.000	250.000	250.000
3.8		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	80.000	80.000
3.9		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	80.000	80.000
3.10		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000

3.11		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	35.000	35.000
3.12		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
3.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	80.000	80.000
3.14		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
3.15		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.000	98.000	130.000	130.000
3.16		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 3						**1.019.800**		**1.190.003**		**1.163.003**		**1.111.000**		**1.285.000**	
Total Lote N° 19						**2.757.300**		**3.217.674**		**3.136.674**		**3.005.000**		**3.415.000**	

Monto Mínimo Lote N° 19	**2.325.329**
Monto Máximo Lote N° 19	**4.650.657**

Total U.R.: 311 - IBA	**14.961.700**	**17.055.649**	**16.985.917**	**11.879.000**	**18.130.000**

U.R. 314 - BRIG LOG

Lote N° 20: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2436, ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	182.000	182.000	150.000	150.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	10.000	10.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	10.000	10.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	39.000	39.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	39.000	39.000	100.000	100.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	45.000	45.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	9.567	9.567	150.000	150.000	110.000	110.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.330	121.330	65.000	65.000	120.000	120.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**796.400**		**929.367**		**809.264**		**616.000**		**945.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2437, ubicado en LA Ayundatia de la Brig. Log.**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	182.000	182.000	150.000	150.000
2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	10.000	10.000	50.000	50.000
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	10.000	10.000	60.000	60.000

2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	39.000	39.000	180.000	180.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	39.000	39.000	100.000	100.000
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	45.000	45.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	9.567	9.567	150.000	150.000	110.000	110.000
2.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.330	121.330	65.000	65.000	120.000	120.000
2.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**796.400**		**929.367**		**809.264**		**616.000**		**945.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2437, ubicado en LA Ayundatia de la Brig. Log.**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	182.000	182.000	150.000	150.000
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	10.000	10.000	50.000	50.000
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	10.000	10.000	60.000	60.000
3.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	39.000	39.000	180.000	180.000
3.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	39.000	39.000	100.000	100.000
3.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
3.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	45.000	45.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	9.567	9.567	150.000	150.000	110.000	110.000
3.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.330	121.330	65.000	65.000	120.000	120.000
3.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 3						**796.400**		**929.367**		**809.264**		**616.000**		**945.000**	
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 14351, Rotulado N° 3249, ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas**													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	182.000	182.000	150.000	150.000
4.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	10.000	10.000	50.000	50.000
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	10.000	10.000	60.000	60.000
4.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	39.000	39.000	180.000	180.000
4.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	39.000	39.000	100.000	100.000
4.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	50.000	50.000
4.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	10.000	10.000	45.000	45.000
4.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	9.567	9.567	150.000	150.000	110.000	110.000
4.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.330	121.330	65.000	65.000	120.000	120.000
4.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 4						**796.400**		**929.367**		**809.264**		**616.000**		**945.000**	
Total Lote N° 20						**3.185.600**		**3.717.468**		3.237.056		**2.464.000**		**3.780.000**	

Monto Mínimo Lote N° 20	**3.483.667**
Monto Máximo Lote N° 20	**6.967.333**

Lote N° 21: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2135, ubicado en la Direccion DSI**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	102.667	102.667	60.000	60.000	96.000	96.000	80.000	80.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	154.000	154.000	152.000	152.000	143.000	143.000	150.000	150.000
1.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	91.000	91.000	75.000	75.000	85.000	85.000	120.000	120.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
1.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	75.000	75.000	72.000	72.000	110.000	110.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	39.600	39.600	46.200	46.200	45.000	45.000	43.000	43.000	35.000	35.000
1.8		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	23.500	23.500	27.533	27.533	25.000	25.000	26.000	26.000	30.000	30.000
1.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	43.900	43.900	51.333	51.333	50.000	50.000	48.000	48.000	25.000	25.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	45.000	45.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	44.000	44.000	50.000	50.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	22.900	22.900	26.833	26.833	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
1.14		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	67.900	67.900	79.333	79.333	75.000	75.000	74.000	74.000	50.000	50.000
1.15		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	165.000	165.000	163.000	163.000	180.000	180.000
1.16		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	83.000	83.000	80.000	80.000
1.17		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	30.000	30.000	31.000	31.000	35.000	35.000
1.18		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	29.167	29.167	25.000	25.000	28.000	28.000	35.000	35.000
1.19		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
1.20		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	148.000	148.000	172.667	172.667	170.000	170.000	161.000	161.000	180.000	180.000
Total Item N° 1						**1.274.800**		**1.487.734**		**1.385.000**		**1.390.000**		**1.570.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2134, ubicado en Direccion de personal G1**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	102.667	102.667	60.000	60.000	96.000	96.000	80.000	80.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	154.000	154.000	152.000	152.000	143.000	143.000	150.000	150.000
2.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	91.000	91.000	75.000	75.000	85.000	85.000	120.000	120.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	60.000	60.000
2.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
2.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	75.000	75.000	72.000	72.000	110.000	110.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	39.600	39.600	46.200	46.200	45.000	45.000	43.000	43.000	35.000	35.000

2.8		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	23.500	23.500	27.533	27.533	25.000	25.000	26.000	26.000	30.000	30.000
2.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	43.900	43.900	51.333	51.333	50.000	50.000	48.000	48.000	25.000	25.000
2.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	45.000	45.000
2.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000
2.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	44.000	44.000	50.000	50.000
2.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	22.900	22.900	26.833	26.833	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
2.14		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	67.900	67.900	79.333	79.333	75.000	75.000	74.000	74.000	50.000	50.000
2.15		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	165.000	165.000	163.000	163.000	180.000	180.000
2.16		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	83.000	83.000	80.000	80.000
2.17		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	30.000	30.000	31.000	31.000	35.000	35.000
2.18		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	29.167	29.167	25.000	25.000	28.000	28.000	35.000	35.000
2.19		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
2.20		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	148.000	148.000	172.667	172.667	170.000	170.000	161.000	161.000	180.000	180.000
Total Item N° 2						**1.274.800**		**1.487.734**		**1.385.000**		**1.390.000**		**1.570.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado N° 2133, ubicado en el Departamento de Administracion y Finanzas**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	102.667	102.667	60.000	60.000	96.000	96.000	80.000	80.000
3.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	154.000	154.000	152.000	152.000	143.000	143.000	150.000	150.000
3.3		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	91.000	91.000	75.000	75.000	85.000	85.000	120.000	120.000
3.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	45.000	45.000	46.000	46.000	60.000	60.000
3.5		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
3.6		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	75.000	75.000	72.000	72.000	110.000	110.000
3.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	39.600	39.600	46.200	46.200	45.000	45.000	43.000	43.000	35.000	35.000
3.8		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	23.500	23.500	27.533	27.533	25.000	25.000	26.000	26.000	30.000	30.000
3.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	43.900	43.900	51.333	51.333	50.000	50.000	48.000	48.000	25.000	25.000
3.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	45.000	45.000
3.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	50.000	50.000
3.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	45.000	45.000	44.000	44.000	50.000	50.000
3.13		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	22.900	22.900	26.833	26.833	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
3.14		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	67.900	67.900	79.333	79.333	75.000	75.000	74.000	74.000	50.000	50.000
3.15		Cambio de modulo de toner	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	175.000	175.000	165.000	165.000	163.000	163.000	180.000	180.000
3.16		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	85.000	85.000	83.000	83.000	80.000	80.000
3.17		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	30.000	30.000	31.000	31.000	35.000	35.000
3.18		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	29.167	29.167	25.000	25.000	28.000	28.000	35.000	35.000
3.19		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	110.000	110.000
3.20		Cambio de Kit fusor	Unidad	Evento	1	148.000	148.000	172.667	172.667	170.000	170.000	161.000	161.000	180.000	180.000
Total Item N° 3						**1.274.800**		**1.487.734**		**1.385.000**		**1.390.000**		**1.570.000**	
Total Lote N° 21						**3.824.400**		**4.463.202**		**4.155.000**		**4.170.000**		**4.710.000**	

Monto Mínimo Lote N° 21	**4.016.334**
Monto Máximo Lote N° 21	**8.032.667**

Total U.R.: 314 - BRIG LOG	**7.010.000**	**8.180.670**	**7.392.056**	**6.634.000**	**8.490.000**

U.R. 315 - CUARTEL GEENRAL

Lote N° 22: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
1.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
1.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
		Total Item N° 1				**281.900**		**329.001**		**329.001**		**308.000**		**330.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero N°4**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
2.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
2.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
2.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
2.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
2.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
		Total Item N° 2				**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
3.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
3.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
3.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
3.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000

3.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 3						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
4.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
4.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
4.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
4.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
4.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 4						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 273 - Ubicado en el departamento Unidad Administrativa Comfaer**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
5.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
5.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
5.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
5.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
5.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 5						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
6	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento Ayudantia General**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
6.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
6.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
6.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
6.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
6.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 6						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
7	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET P 2035, ROT: 2284 - Ubicado en el Departamento de RR. HH.**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
7.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
7.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
7.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
7.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
7.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 7						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	

8	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 1411 - Ubicado en el Departamento de Presupuesto**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
8.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
8.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
8.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
8.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
8.7		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 8						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
9	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 3119 - Ubicado en el Departamento de Educacion Fisica**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
9.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
9.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
9.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
9.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
9.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 9						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
10	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 2728 - Ubicado en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones**													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
10.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
10.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
10.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
10.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
10.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 10						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
11	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET D 1102 WC, ROT: 3463 - Ubicado en la Direccion de Asesoria Juridica**													
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
11.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
11.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
11.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
11.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
11.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 11						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	

12	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET P1606dn, ROT: 6226 - Ubicado en el CIVA**													
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	60.000	60.000
12.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
12.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
12.4		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
12.5		Cambio de uñas de separacion	Unidad	Evento	1	22.000	22.000	25.667	25.667	25.667	25.667	24.000	24.000	25.000	25.000
12.6		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	35.000	35.000
Total Item N° 12						**244.000**		**284.668**		**284.668**		**266.000**		**280.000**	
Total Lote N° 22						**2.965.900**		**3.460.349**		**3.460.349**		**3.234.000**		**3.410.000**	

Monto Mínimo Lote N° 22	**2.500.000**
Monto Máximo Lote N° 22	**5.000.000**

Total U.R.: 315 - CUARTEL GEENRAL	**2.965.900**	**3.460.349**	**3.460.349**	**3.234.000**	**3.410.000**

U.R. 310 - COMFAER

Lote N° 23: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000
1.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	20.000	20.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	65.000	65.000	180.000	180.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	65.000	65.000	50.000	50.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	13.000	13.000	120.000	120.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
1.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	163.000	163.000	150.000	150.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**626.000**		**1.025.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000

2.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	20.000	20.000	60.000	60.000
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	65.000	65.000	180.000	180.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	65.000	65.000	50.000	50.000
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	35.000	35.000
2.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	13.000	13.000	120.000	120.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
2.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	163.000	163.000	150.000	150.000
2.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**626.000**		**1.025.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000
3.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	20.000	20.000	60.000	60.000
3.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	65.000	65.000	180.000	180.000
3.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	65.000	65.000	50.000	50.000
3.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	35.000	35.000
3.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	13.000	13.000	120.000	120.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
3.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	163.000	163.000	150.000	150.000
3.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	50.000	50.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 3						**796.400**		**929.367**		**895.367**		**626.000**		**1.025.000**	
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Multifuncion CANON IMAGE RUNNER 1435 I, ROT: 4601 Ubicado en el departamento de Contabilidad**													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	168.000	168.000	168.000	168.000	156.000	156.000	180.000	180.000
4.2		Cambio de rodillos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	20.000	20.000	50.000	50.000
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	20.000	20.000	60.000	60.000
4.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	121.000	121.000	141.167	141.167	141.167	141.167	65.000	65.000	180.000	180.000
4.5		Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	117.600	117.600	137.200	137.200	137.200	137.200	65.000	65.000	50.000	50.000
4.6		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000	35.000	35.000
4.7		Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	13.000	13.000	120.000	120.000
4.8		Cambio de rodillo fusor superior	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
4.9		Cambio de fil	Unidad	Evento	1	103.900	103.900	121.333	121.333	121.333	121.333	163.000	163.000	150.000	150.000
4.10		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 4						**796.400**		**929.367**		**929.367**		**626.000**		**1.025.000**	
Total Lote N° 23						**3.185.600**		**3.717.468**		**3.615.468**		**2.504.000**		**4.100.000**	

Monto Mínimo Lote N° 23	**3.250.000**
Monto Máximo Lote N° 23	**6.500.000**

Lote N° 24: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
1.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
1.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
1.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
1.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
1.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
1.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
1.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
1.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
1.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
1.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 1						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
2.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
2.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
2.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
2.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
2.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
2.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
2.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
2.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
2.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
2.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
2.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 2						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	

3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
3.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
3.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
3.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
3.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
3.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
3.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
3.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
3.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
3.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
3.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
3.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 3						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3291 Ubicado en el Departamento de Auditoria**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
4.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
4.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
4.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
4.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
4.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
4.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
4.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
4.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
4.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
4.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
4.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N°4						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicado en el Departamento UAC**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
5.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
5.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
5.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
5.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
5.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000

5.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
5.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
5.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
5.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
5.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
5.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 5						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
6	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2410, ROT: 2954 - Ubicado en el Departamento de Inteligencia - A2**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
6.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
6.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
6.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
6.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
6.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
6.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
6.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
6.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
6.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
6.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
6.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 6						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
7	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4302 - Ubicado en el CIVA**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
7.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
7.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
7.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
7.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
7.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
7.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
7.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
7.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
7.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
7.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
7.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 7						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	

8	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4303 - Ubicado en el CIVA**														
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
8.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
8.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
8.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
8.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
8.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
8.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
8.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
8.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
8.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
8.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
8.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 8						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
9	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO MFP M277 dw, ROT: 4304 - Ubicado en el CIVA**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000	72.000	72.000	80.000	80.000
9.2		Rodillo de carga	Unidad	Evento	1	48.000	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	50.000	50.000
9.3		Rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	34.000	34.000	39.667	39.667	39.667	39.667	37.000	37.000	50.000	50.000
9.4		cambio de rodillo magnetico	Unidad	Evento	1	37.900	37.900	44.333	44.333	44.333	44.333	42.000	42.000	50.000	50.000
9.5		cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	60.000	60.000
9.6		cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
9.7		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	68.000	68.000	70.000	70.000
9.8		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
9.9		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	25.000	25.000
9.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	70.000	70.000
9.11		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	81.667	81.667	81.667	81.667	76.000	76.000	100.000	100.000
9.12		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	28.000	28.000	32.667	32.667	32.667	32.667	31.000	31.000	30.000	30.000
Total Item N° 9						**605.800**		**707.002**		**707.002**		**661.000**		**735.000**	
Total Lote N° 24						**5.452.200**		**6.363.018**		**6.363.018**		**5.949.000**		**6.615.000**	

Monto Mínimo Lote N° 24	**5.000.000**
Monto Máximo Lote N° 24	**10.000.000**

Lote N° 25: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3460 Ubicado en el CIVA**													
1.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	65.000	65.000	50.000	50.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	10.000	10.000	35.000	35.000
1.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
1.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	10.000	10.000	50.000	50.000
1.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	50.000	50.000
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	10.000	10.000	20.000	20.000
1.9		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	104.000	104.000	120.000	120.000
1.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	39.000	39.000	150.000	150.000
1.11		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	65.000	65.000	100.000	100.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	13.000	13.000	40.000	40.000
1.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	104.000	104.000	150.000	150.000
1.14		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 1						**839.500**		**979.768**		**944.268**		**568.000**		**1.050.000**	
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER**													
2.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	65.000	65.000	50.000	50.000
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
2.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	10.000	10.000	35.000	35.000
2.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
2.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	10.000	10.000	50.000	50.000
2.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	50.000	50.000
2.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	10.000	10.000	20.000	20.000
2.9		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	104.000	104.000	120.000	120.000
2.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	39.000	39.000	150.000	150.000
2.11		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	65.000	65.000	100.000	100.000
2.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	13.000	13.000	40.000	40.000
2.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	104.000	104.000	150.000	150.000

2.14		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N° 2						**839.500**		**979.768**		**944.268**		**568.000**		**1.050.000**	
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria**													
3.1		Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000	65.000	65.000	50.000	50.000
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	46.000	46.000	53.667	53.667	53.667	53.667	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	95.667	95.667	95.667	95.667	13.000	13.000	120.000	120.000
3.4		Cambio de zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	10.000	10.000	35.000	35.000
3.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	29.500	29.500	34.533	34.533	34.533	34.533	10.000	10.000	35.000	35.000
3.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	43.000	43.000	50.167	50.167	50.167	50.167	10.000	10.000	50.000	50.000
3.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	46.667	46.667	46.667	46.667	10.000	10.000	50.000	50.000
3.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	55.000	55.000	10.000	10.000	20.000	20.000
3.9		Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	76.000	76.000	88.667	88.667	88.667	88.667	104.000	104.000	120.000	120.000
3.10		Cambio de lampara de exposicion	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	116.667	116.667	116.667	116.667	39.000	39.000	150.000	150.000
3.11		Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	61.900	61.900	72.333	72.333	72.333	72.333	65.000	65.000	100.000	100.000
3.12		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	33.000	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	13.000	13.000	40.000	40.000
3.13		Cambio de pelicula de fusion	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000	104.000	104.000	150.000	150.000
3.14		Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	79.900	79.900	93.333	93.333	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	80.000
Total Item N°3						**839.500**		**979.768**		**944.268**		**568.000**		**1.050.000**	
Total Lote N° 25						**2.518.500**		**2.939.304**		**2.832.804**		**1.704.000**		**3.150.000**	

Monto Mínimo Lote N° 25	**2.500.000**
Monto Máximo Lote N° 25	**5.000.000**

Lote N° 26: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca LEXMARK

						Compu New		OFFICENTER		IGC S.R.L.		RV SERVICE		INSUSREV	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS312dn ROT: 6308 Ubicado en el CIVA**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Evento	Evento	1	64.600	64.600	75.445	75.445	75.445	75.445	71.000	71.000	80.000	80.000
1.2		Cuchilla de Limpieza	Evento	Evento	1	68.000	68.000	79.411	79.411	79.411	79.411	74.000	74.000	100.000	100.000
1.3		Rodillo de Presión	Evento	Evento	1	97.000	97.000	113.167	113.167	113.167	113.167	106.000	106.000	150.000	150.000
1.4		Zócalo Transferencia	Evento	Evento	1	49.000	49.000	57.167	57.167	57.167	57.167	54.000	54.000	70.000	70.000
1.5		Revelador Digital	Evento	Evento	1	124.200	124.200	144.900	144.900	144.900	144.900	135.000	135.000	180.000	180.000
1.6		Bujes de revelado	Evento	Evento	1	31.200	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400	34.000	34.000	35.000	35.000
1.7		Cambio de película de función	Evento	Evento	1	109.900	109.900	128.333	128.333	220.000	220.000	120.000	120.000	160.000	160.000

1.8		Rodillo de magneto	Evento	Evento	1	46.800	46.800	54.600	54.600	54.600	54.600	51.000	51.000	50.000	50.000
Total Item N° 1						**590.700**		**689.423**		**781.090**		**645.000**		**825.000**	
Total Lote N° 26						**590.700**		**689.423**		**781.090**		**645.000**		**825.000**	

Monto Mínimo Lote N° 26	**750.000**
Monto Máximo Lote N° 26	**1.500.000**

Total U.R.: 310 - COMFAER	**11.747.000**	**13.709.213**	**13.592.380**	**10.802.000**	**14.690.000**

ANGELA EVARISTA MIÑO ARMOA
S1° AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

VIVIANA M. AYALA CESPEDES
S1° AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
S1° TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

SERGIO R. BARRETIA PORTILLO
SA TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
STTE AVL – MIEMBRO DE COMITÉ

LISSANDRY S. ZARATE LEDESMA
STTE AVL – PDTE COMITÉ DE EVAL.

yy