8.1.10	Cambio de faros direccionales delantero	Hora	Evento	1	**198.000**	**330.000**
8.1.11	Cambio de faros direccionales trasero	Hora	Evento	1	**198.000**	**330.000**
8.1.12	Cambio de focos de luz tablero e interior cabina	Hora	Evento	1	**150.000**	**250.000**
8.2	**REPUESTOS**					
8.2.1	Cambio de Inducido	Unidad	Unidad	1	**1.160.144**	**2.103.750**
8.2.2	Cambio Porta carbón y carbón	Unidad	Unidad	1	**294.030**	**504.900**
8.2.3	Cambio de Bendix	Unidad	Unidad	1	**2.450.250**	**4.207.500**
8.2.4	Cambio de campo de arranque	Unidad	Unidad	1	**392.040**	**673.200**
8.2.5	Cambio de Automático de arranque	Unidad	Unidad	1	**511.612**	**878.526**
8.2.6	Cambio de Motor de arranque completo	Unidad	Unidad	1	**4.550.212**	**8.044.740**
8.2.7	Cambio de faros delanteros	Unidad	Unidad	1	**982.256**	**1.767.150**
8.2.8	Cambio de focos de luz alta y baja	Unidad	Unidad	1	**17.642**	**67.320**
8.2.9	Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero	Unidad	Unidad	1	**9.801**	**33.660**
8.2.10	Cambio de faros direccionales delantero	Unidad	Unidad	1	**982.256**	**1.767.150**
8.2.11	Cambio de faros direccionales trasero	Unidad	Unidad	1	**643.925**	**1.150.331**
8.2.12	Cambio de focos de luz tablero e interior cabina	Unidad	Unidad	1	**73.017**	**132.116**
9	**MANTENIMIENTO DE INTEGRAL DE ENBRAGUE**					
9.1	**MANO DE OBRA**					
9.1.1	Cambio de disco de embrague	Hora	Evento	1	**1.080.000**	**1.800.000**
9.1.2	Cambio de cojinete de empuje	Hora	Evento	1	**1.080.000**	**1.800.000**
9.1.3	Cambio de plato de presión	Hora	Evento	1	**1.080.000**	**1.800.000**
9.1.4	Cambio de rulemán piloto	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.5	Juego reparación bomba central embrague	Hora	Evento	1	**1.080.000**	**1.800.000**
9.1.6	Reten de bancada trasero	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.7	Juego reparo bomba auxiliar embrague	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.8	Bomba central de embrague	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.9	Bombín auxiliar de embrague	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.10	Caño flexible de bombín auxiliar	Hora	Evento	1	**159.000**	**265.000**
9.1.11	Rectificación de corona volante	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
9.1.12	Cambio de soporte de caja	Hora	Evento	1	**264.000**	**440.000**
9.2	**REPUESTOS**					
9.2.1	Cambio de disco de embrague	Unidad	Unidad	1	**2.791.325**	**4.793.184**
9.2.2	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Unidad	1	**165.440**	**302.940**
9.2.3	Cambio de plato de presión	Unidad	Unidad	1	**1.992.347**	**3.534.300**
9.2.4	Cambio de rulemán piloto	Unidad	Unidad	1	**21.562**	**39.551**
9.2.5	Juego reparación bomba central embrague	Unidad	Unidad	1	**421.443**	**753.647**
9.2.6	Reten de bancada trasero	Unidad	Unidad	1	**150.935**	**286.110**
9.2.7	Juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	Unidad	1	**116.240**	**210.375**
9.2.8	Bomba central de embrague	Unidad	Unidad	1	**421.443**	**753.647**
9.2.9	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	Unidad	1	**264.627**	**469.052**

Lic. Lidarina Vera
Jefa de Departamento
Congreso Nacional

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Jefa de Departamento
Honorable Cámara de Senadores

9.2.10	Caño flexible de bombín auxiliar	Unidad	Unidad	1	**101.538**	**179.744**
9.2.11	Rectificación de corona volante	Unidad	Unidad	1	**2.888.354**	**5.108.578**
9.2.12	Cambio de soporte de caja	Unidad	Unidad	1	**463.587**	**819.958**
10	**REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO**					
10.1	**MANO DE OBRA**					
10.1.1	Cambio de piñón	Hora	Evento	1	**1.191.000**	**1.985.000**
10.1.2	Cambio de corona diferencial	Hora	Evento	1	**1.320.000**	**2.200.000**
10.1.3	Cambio de calces de engranaje	Hora	Evento	1	**1.200.000**	**2.000.000**
10.1.4	Cambio de engranajes de satélite y planetario	Hora	Evento	1	**1.260.000**	**2.100.000**
10.1.5	Cambio de olla diferencial	Hora	Evento	1	**1.194.000**	**1.990.000**
10.1.6	Cambio de perno satélites	Hora	Evento	1	**1.200.000**	**2.000.000**
10.1.7	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencial	Hora	Evento	1	**1.230.000**	**2.050.000**
10.1.8	Cambio de rulemanes y retenes de palier	Hora	Evento	1	**1.121.311**	**1.868.852**
10.1.9	Cambio de palier	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
10.1.10	Cambio de centralizador de cardán con goma	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
10.1.11	Cambio de crucetas de cardán	Hora	Evento	1	**210.000**	**350.000**
10.1.12	Cambio de reten piñón diferencial	Hora	Evento	1	**210.000**	**350.000**
10.1.13	1 Lts - Aceite para diferencial para camioneta diesel, cotizar por litro	Hora	Evento	1	**39.000**	**65.000**
10.1.14	Cambio de Juntas	Hora	Evento	1	**132.000**	**220.000**
10.1.15	Cambio de Retenes	Hora	Evento	1	**132.000**	**220.000**
10.2	**REPUESTOS**					
10.2.1	Cambio de piñón	Unidad	Unidad	1	**3.004.398**	**5.365.404**
10.2.2	Cambio de corona diferencial	Unidad	Unidad	1	**3.741.139**	**6.745.464**
10.2.3	Cambio de calces de engranaje	Unidad	Unidad	1	**784.080**	**1.346.400**
10.2.4	Cambio de engranajes de satélite y planetario	Unidad	Unidad	1	**1.822.986**	**3.130.380**
10.2.5	Cambio de olla diferencial	Unidad	Unidad	1	**2.666.362**	**4.807.490**
10.2.6	Cambio de perno satélites	Unidad	Unidad	1	**294.030**	**504.900**
10.2.7	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencial	Unidad	Unidad	1	**1.230.000**	**2.019.600**
10.2.8	Cambio de rulemanes y retenes de palier	Unidad	Unidad	1	**894.831**	**1.580.674**
10.2.9	Cambio de palier	Unidad	Unidad	1	**3.631.858**	**6.486.282**
10.2.10	Cambio de centralizador de cardán con goma	Unidad	Unidad	1	**2.920.208**	**5.215.617**
10.2.11	Cambio de crucetas de cardán	Unidad	Unidad	1	**238.654**	**422.096**
10.2.12	Cambio de reten piñón diferencial	Unidad	Unidad	1	**46.261**	**81.794**
10.2.13	1 Lts - Aceite para diferencial para camioneta diesel, cotizar por litro	Unidad	Unidad	1	**34.303**	**58.905**
10.2.14	Cambio de Juntas	Unidad	Unidad	1	**1.059.880**	**1.918.620**
10.2.15	Cambio de Retenes	Unidad	Unidad	1	**245.025**	**420.750**
11	**REPARACION DE SISTEMA DE CAJA**					
11.1	**MANO DE OBRA**					

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Alcaras
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

11.1.1	Anillos sincronizadores completo	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.2	Engranaje 1ª.	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.3	Engranaje 2a.	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.4	Engranaje par 3a.	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.5	Engranaje par 4a.	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.6	Engranaje par 5a.	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.7	Coronas deslizantes	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.8	Rodillos de engranajes	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.9	Eje ranurado	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.10	Eje cuádruple	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.11	Eje de mando	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.12	Rulemanes completo	Hora	Evento	1	**1.590.000**	**2.650.000**
11.1.13	Cambio de Juntas	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
11.1.14	Cambio de Retenes	Hora	Evento	1	**233.400**	**389.000**
11.1.15	1 Lts - Aceite para caja para camioneta diesel, cotizar por litro	Hora	Evento	1	**233.401**	**389.001**
11.2	**REPUESTOS**					
11.2.1	Anillos sincronizadores completo	Unidad	Unidad	1	**550.000**	**5.553.900**
11.2.2	Engranaje 1ª.	Unidad	Unidad	1	**928.546**	**1.679.634**
11.2.3	Engranaje 2a.	Unidad	Unidad	1	**890.714**	**1.605.919**
11.2.4	Engranaje par 3a.	Unidad	Unidad	1	**974.023**	**1.758.735**
11.2.5	Engranaje par 4a.	Unidad	Unidad	1	**550.000**	**1.809.225**
11.2.6	Engranaje par 5a.	Unidad	Unidad	1	**550.000**	**2.538.806**
11.2.7	Coronas deslizantes	Unidad	Unidad	1	**768.496**	**1.388.475**
11.2.8	Rodillos de engranajes	Unidad	Unidad	1	**79.290**	**143.055**
11.2.9	Eje ranurado	Unidad	Unidad	1	**797.132**	**2.524.500**
11.2.10	Eje cuádruple	Unidad	Unidad	1	**1.151.421**	**2.086.920**
11.2.11	Eje de mando	Unidad	Unidad	1	**550.000**	**3.334.023**
11.2.12	Rulemanes completo	Unidad	Unidad	1	**120.000**	**467.874**
11.2.13	Cambio de Juntas	Unidad	Unidad	1	**120.000**	**403.920**
11.2.14	Cambio de Retenes	Unidad	Unidad	1	**120.000**	**589.050**
11.2.15	1 Lts - Aceite para caja para camioneta diesel, cotizar por litro	Unidad	Unidad	1	**53.905**	**92.565**
12	**REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO**					
12.1	**MANO DE OBRA**					
12.1.1	Cambio de compresor	Hora	Evento	1	**120.000**	**400.000**
12.1.2	Cambio filtro deshidratador de gas	Hora	Evento	1	**120.000**	**750.000**
12.1.3	Cambio válvula Expansora	Hora	Evento	1	**432.000**	**720.000**
12.1.4	Cambio manguera de baja presión	Hora	Evento	1	**480.000**	**800.000**
12.1.5	Cambio manguera de alta presión	Hora	Evento	1	**414.000**	**690.000**
12.1.6	Cambio bulbo presión de gas	Hora	Evento	1	**120.000**	**740.000**
12.1.7	Acondicionamiento parte eléctrica	Hora	Evento	1	**240.000**	**1.650.000**

Lic. Lidzvine Vera
Congreso Nacional

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Sejonia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro A. González Araújo
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

12.1.8	Cambio rulemán de polea	Hora	Evento	1	**240.000**	**400.000**
12.1.9	Carga aceite anticongelante	Hora	Evento	1	**120.000**	**660.000**
12.1.10	Carga gas refrigerante ecológico	Hora	Evento	1	**1.200.000**	**660.000**
12.1.11	Mantenimiento General A.A.	Hora	Evento	1	**720.000**	**1.200.000**
2.2	**REPUESTOS**					
12.2.1	Cambio de compresor	Unidad	Unidad	1	**3.689.978**	**6.530.040**
12.2.2	Cambio filtro deshidratador de gas	Unidad	Unidad	1	**142.898**	**254.975**
12.2.3	Cambio válvula Expansora	Unidad	Unidad	1	**531.802**	**959.310**
12.2.4	Cambio manguera de baja presión	Unidad	Unidad	1	**43.418**	**78.260**
12.2.5	Cambio manguera de alta presión	Unidad	Unidad	1	**96.539**	**170.825**
12.2.6	Cambio bulbo presión de gas	Unidad	Unidad	1	**140.742**	**252.450**
12.2.7	Cambio rulemán de polea	Unidad	Unidad	1	**245.025**	**420.750**
13	**OTRAS REPARACIONES**					
13.1	**MANO DE OBRA**					
13.1.1	Cambio de bomba de agua	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
13.1.2	Cambio de radiador de agua	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
13.1.3	Cambio de radiador de aceite	Hora	Evento	1	**396.000**	**660.000**
13.1.4	Cambio de bomba inyectora y picos	Hora	Evento	1	**550.000**	**2.500.000**
13.1.5	Cambio de llaves de luces	Hora	Evento	1	**264.000**	**440.000**
13.1.6	Cambio de parabrisas delantero	Hora	Evento	1	**480.000**	**800.000**
13.1.7	Cambio de Túnel de diferencial	Hora	Evento	1	**550.000**	**2.648.000**
13.2	**REPUESTOS**					
13.2.1	Cambio de bomba de agua	Unidad	Unidad	1	**306.281**	**546.975**
13.2.2	Cambio de radiador de agua	Unidad	Unidad	1	**1.180.726**	**2.027.510**
13.2.3	Cambio de radiador de aceite	Unidad	Unidad	1	**2.994.107**	**5.141.397**
13.2.4	Cambio de bomba inyectora y picos	Unidad	Unidad	1	**2.236.333**	**7.422.030**
13.2.5	Cambio de llaves de luces	Unidad	Unidad	1	**2.236.333**	**4.089.690**
13.2.6	Cambio de parabrisas delantero	Unidad	Unidad	1	**3.284.805**	**5.640.575**
13.2.7	Cambio de Túnel de diferencial	Unidad	Unidad	1	**22.791.833**	**40.703.355**
13.2.8	Cambio de Cremallera	Unidad	Unidad	1	**3.874.041**	**6.918.813**
Precio Total					**181.939.696**	**336.299.884**

7. Análisis de Precios Referenciales.

Conforme a la Resolución N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. ", no se encontraron variación de precio en la oferta de la firma AUTOMOTOR S.A., por lo que el Comité de Evaluación corrobora que los precios de las ofertas se encuentran dentro del rango referido en la Resolución 1890/2020 de la DNCP sobre los precios referenciales del llamado, por lo que concluye que las ofertas son compatibles y de ejecución posible.

En cuando a las demás ofertas se encontraron variaciones, que se detallan seguidamente:

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

-AUTOCENTER, se encontraron variaciones en los ítems:

- 1.1.1; del 1.2.1 al 1.2.42; 2.1.1; del 2.2.1 al 2.2.3; del 2.2.5 al 2.2.9; 3.1.1; del 3.2.1 al 3.2.4; 4.1.1; del 4.2.1 al 4.2.9; 5.1.1; del 5.2.1 al 5.2.23; 6.1.1; del 6.2.1 al 6.2.10; del 6.2.12 al 6.2.27; del 6.2.29 al 6.2.34; del 6.2.36 al 6.2.45; 7.1.1; del 7.2.1 al 7.2.8; 8.1.1; 8.2.1; 8.2.2; 9.1.1; del 9.2.1 al 9.2.5; 10.1.1; del 10.2.1 al 10.2.8; 11.1.1; del 11.2.1 al 11.2.14; 12.1.1; del 12.2.1 al 12.2.3; 13.1.1; del 13.2.1 al 13.2.13; del 14.2.1 al 14.2.6. del **LOTE 1.**
- 1.1.1; del 1.2.1 al 1.2.8; del 1.2.10 al 1.2.13; del 1.2.15 al 1.2.38; 2.1.1; del 2.2.1 al 2.2.35; 3.1.1; del 3.2.1 al 3.2.11; 4.1.1; del 4.2.1 al 4.2.46; 5.1.1; del 5.2.1 al 5.2.26; del 5.2.28 al 5.2.52; 6.1.1; del 6.2.1 al 6.2.24; 7.1.1; del 7.2.1 al 7.2.22; 8.1.1; del 8.2.1 al 8.2.33; 9.1.1; del 9.2.1 al 9.2.4; 10.1.1; del 10.2.1 al 10.2.17; 11.1.1; del 11.2.1 al 11.2.23; 12.1.1; del 12.2.1 al 12.2.15; 13.1.1; del 13.2.1 al 13.2.22; 14.1.1; del 14.2.1 al 14.2.10; 15.1.1; del 15.2.1 al 15.2.16;16.1.1; del 16.2.1 al 16.2.35 del **LOTE 2.**
- Todos los ítems del **LOTE 3.**

-JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS, se encontraron variaciones en los ítems:

- 1.1.1; del 1.2.1 al 1.2.5; del 1.2.7 al 1.2.9; 3.1.1; del 3.2.1; 3.2.2; del 4.2.1 al 4.2.9; 5.1.1; del 5.2.1 al 5.2.23; 6.1.1; del 6.2.1 al 6.2.27; del 6.2.29 al 6.2.45; 7.1.1; del 7.2.1 al 7.2.8; 8.1.1; del 8.2.1; 8.2.2; 9.1.1; del 9.2.1 al 9.2.5; 10.1.1; del 10.1.1 al 10.1.8; 11.1.1; del 11.2.1 al 11.2.14; 12.1.1; del 12.2.1 al 12.2.3; 13.1.1; del 13.2.2 al 13.2.13; 14.1.1; del 14.2.1 al 14.2.6. del **LOTE 1.**
- 1.1.1; del 1.2.1 al 1.2.38; 2.1.1; del 2.2.1 al 2.2.35; 3.1.1; del 3.2.1al 3.2.11; 4.1.1; del 4.2.1 al 4.2.46; 5.1.1; del 5.2.1 al 5.2.52; 6.1.1; del 6.2.1 al 6.2.24; 7.1.1; del 7.2.1 al 7.2.22; 8.1.1; del 8.2.1 al 8.2.33; 9.1.1; del 9.2.1 al 9.2.4; 10.1.1; del 10.2.1 al 10.2.17; 11.1.1; del 11.2.1 al 11.2.23; 12.1.1; del 12.2.1 al 12.2.15; 13.1.1; del 13.2.1 al 13.2.22; 14.1.1; del 14.2.1 al 14.2.10; 15.1.1; del 15.2.1 al 15.2.16; 16.1.1; del 16.2.1 al 16.2.35. del **LOTE 2.**

-CUEVAS HERMANOS S.A., se encontraron variaciones en los ítems: 2.2.8; 4.2.5; 8.2.8; 8.2.9; 11.2.9; y 13.2.4 del **LOTE 3.**

Se analizan específicamente dichos ítems con el siguiente mecanismo:
D= se encuentran dentro del rango establecido en la Resolución N° 1890/2020
+ = el precio se encuentra por sobre el 15% del precio referencial
- = el precio se encuentra por debajo del 25% del precio referencial

Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial del llamado	LOTE 1 AUTOCENTER Prc. Unit.c/Iva	% de variación	LOTE 1 JPM Prc. Unit.c/Iva	% de variación
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION					
1.1	MANO DE OBRA					
1.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
1.2	RESPUESTOS					
1.2.1	Eje de mando	2.000.000	1.200.000	-	1.300.000	-
1.2.2	Desplazable 3 y 4ta.	1.450.000	870.000	-	942.500	-
1.2.3	Desplazable 1 y 2da.	1.450.000	870.000	-	942.500	-
1.2.4	Desplazable 5 y reversa	850.000	510.000	-	552.500	-
1.2.5	Ruleman de caja	115.000	69.000	-	74.750	-
1.2.6	Rodillo de caja	65.000	39.000	-	42.250	-
1.2.7	Ruleman rodillo de caja	95.000	57.000	-	61.750	-
1.2.8	Anillo sincronizador 3 y 4ta.	370.000	222.000	-	240.500	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Maria Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Arúcea
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

1.2.9	Anillo sincronizador 1 y 2da.	370.000	222.000	-	240.500	-
1.2.10	Anillo sincronizador con cono	370.000	222.000	-	240.500	-
1.2.11	Anillo sincronizador 5ta.	412.000	247.200	-	267.800	-
1.2.12	Engranaje 3ra.	1.200.000	720.000	-	780.000	-
1.2.13	Engranaje 2ra.	1.200.000	720.000	-	780.000	-
1.2.14	Engranaje 1ra.	1.115.000	669.000	-	724.750	-
1.2.15	Eje principal de caja	1.475.000	885.000	-	958.750	-
1.2.16	Engranaje de caja	4.200.000	2.520.000	-	2.730.000	-
1.2.17	Engranaje de 5ta.	2.600.000	1.560.000	-	1.690.000	-
1.2.18	Eje cuádruple	2.540.000	1.524.000	-	1.651.000	-
1.2.19	Engranaje reversa	715.000	429.000	-	464.750	-
1.2.20	Eje sector de reversa	985.000	591.000	-	640.250	-
1.2.21	Separador de caja	80.000	48.000	-	52.000	-
1.2.22	Tuerca de caja	75.000	45.000	-	48.750	-
1.2.23	Seguro de caja	65.000	39.000	-	42.250	-
1.2.24	Soporte de caja de cambios	180.000	108.000	-	117.000	-
1.2.25	Bujes de palanca de cambios	45.000	27.000	-	29.250	-
1.2.26	Planetario	2.450.000	1.470.000	-	1.592.500	-
1.2.27	Satélites	2.700.000	1.620.000	-	1.755.000	-
1.2.28	Eje palier	2.100.000	1.260.000	-	1.365.000	-
1.2.29	Reten exterior del palier	45.000	27.000	-	29.250	-
1.2.30	Seguro del palier	15.000	9.000	-	9.750	-
1.2.31	Guardapolvos de semi eje, RH y LH	115.000	69.000	-	74.750	-
1.2.32	Calce de olla diferencial	15.000	9.000	-	9.750	-
1.2.33	Ruleman diferencial	95.000	57.000	-	61.750	-
1.2.34	Separador de diferencial	2.750.000	1.650.000	-	1.787.500	-
1.2.35	Reten de piñón	115.000	69.000	-	74.750	-
1.2.36	Rúleman Diferencial	95.000	57.000	-	61.750	-
1.2.37	Aceite Diferencial	29.300	17.580	-	30.000	D
1.2.38	Cruceta Cardan	135.000	81.000	-	94.500	-
1.2.39	Yugo porta Cruceta Cardan	285.000	171.000	-	199.500	-
1.2.40	Aceite ATF	35.500	21.300	-	24.850	-
1.2.41	Grasa	35.200	21.120	-	24.640	-
1.2.42	Sellador	51.450	30.870	-	36.015	-
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO**					
2.1	**MANO DE OBRA**					
2.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
2.2	**RESPUESTOS**					
2.2.1	Bujes de parrilla de suspensión c/lado	72.000	85.000	+	50.400	-
2.2.2	Rótula de suspensión	195.000	250.000	+	136.500	-
2.2.3	Parrilla de suspensión	3.850.000	2.310.000	-	2.695.000	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azucas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

2.2.4	Bujes de extremo de barra estabilizadora c/lado	46.250	50.000	+	32.375	-
2.2.5	Bujes centrales de barra estabilizadora	35.500	80.000	+	24.850	-
2.2.6	Amortiguadores delanteros c/u	258.500	155.100	-	292.000	D
2.2.7	Taqueador de amortiguador c/u	95.000	480.000	+	66.500	-
2.2.8	Torreta de amortiguador c/u	275.000	165.000	-	192.500	-
2.2.9	Rúleman	1.850.000	550.000	-	440.000	-
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO**					
3.1	**MANO DE OBRA**					
3.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
3.2	**RESPUESTOS**					
3.2.1	Bujes de suspensión	95.000	57.000	-	66.500	-
3.2.2	Rúleman de cubo c/lado	256.000	153.600	-	179.200	-
3.2.3	Amortiguadores c/u	272.000	163.200	-	275.000	+
3.2.4	Bieleta de suspensión c/u	512.000	307.200	-	358.400	-
4	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION**					
4.1	**MANO DE OBRA**					
4.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
4.2	**RESPUESTOS**					
4.2.1	Caja de dirección hidráulica (cremallera D/H)	3.500.000	2.100.000	-	1.100.000	-
4.2.2	Bomba de dirección	3.100.000	1.860.000	-	2.170.000	-
4.2.3	Manguera hidráulica de dirección	375.000	225.000	-	262.500	-
4.2.4	Correa de dirección hidráulica	175.000	105.000	-	122.500	-
4.2.5	Kit de correa tensor de dirección hidráulica	545.000	327.000	-	381.500	-
4.2.6	Brazo de dirección izquierdo derecho	179.500	107.700	-	125.650	-
4.2.7	Muñequines de dirección	179.500	107.700	-	125.650	-
4.2.8	Tensor dinámico de correa de accesorios	980.000	588.000	-	686.000	-
4.2.9	Prisionero de rueda	17.500	10.500	-	12.250	-
5	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**					
5.1	**MANO DE OBRA**					
5.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
5.2	**RESPUESTOS**					
5.2.1	Bomba Central de Freno	913.000	547.800	-	639.100	-
5.2.2	Cilindro Maestro	912.500	547.500	-	638.750	-
5.2.3	Mordaza de Freno, delantero	650.000	390.000	-	455.000	-
5.2.4	Servo Freno	1.375.000	825.000	-	962.500	-
5.2.5	Juego de Pastillas de Freno, delantero	275.000	450.000	+	192.500	-
5.2.6	Juego de Zapata de Freno, trasero	911.000	450.000	-	637.700	-
5.2.7	Juego de Resortes de Zapata	175.000	105.000	-	122.500	-
5.2.8	Disco de Freno	265.000	350.000	+	185.500	-
5.2.9	Caño Flexible de Freno, delantero	115.000	69.000	-	80.500	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Mario Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

5.2.10	Caño Flexible de Freno, trasero	115.000	69.000	-	80.500	-
5.2.11	Cilindro de Freno de Rueda, delantero	115.000	69.000	-	80.500	-
5.2.12	Cilindro de Freno de Rueda, trasera	115.000	69.000	-	80.500	-
5.2.13	Tornillos de Purgación, delanteros traseros	6.500	3.900	-	4.550	-
5.2.14	Juego de Seguros de Mordaza de Freno, delantero	175.000	105.000	-	122.500	-
5.2.15	Juego de Seguros de Mordaza de Freno, trasero	175.000	105.000	-	122.500	-
5.2.16	Tambor de Freno, trasero	375.700	225.420	-	262.990	-
5.2.17	Cabo de Freno de Mano	175.500	105.300	-	122.850	-
5.2.18	Fluido de Freno	21.900	13.140	-	15.330	-
5.2.19	Sensores Inductivos del ABS, delanteros traseros	475.500	285.300	-	332.850	-
5.2.20	Rele del ABS	115.000	69.000	-	80.500	-
5.2.21	Central Hidráulica	4.715.000	2.829.000	-	3.300.500	-
5.2.22	Central Electrónica/Modulo	4.415.000	2.649.000	-	3.090.500	-
5.2.23	Interruptor	650.000	390.000	-	455.000	-
6	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO**					
6.1	**MANO DE OBRA**					
6.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
6.2	**RESPUESTOS**					
6.2.1	Motor de Arranque	2.800.000	1.680.000	-	1.960.000	-
6.2.2	Bendix de Arranque	175.000	105.000	-	122.500	-
6.2.3	Automático de Arranque	215.000	129.000	-	150.500	-
6.2.4	Enducido de Arranque	315.500	189.300	-	220.850	-
6.2.5	Colector de Arranque	235.600	141.360	-	164.920	-
6.2.6	Relé de Arranque	75.600	45.360	-	52.920	-
6.2.7	Porta Carbón, Motor de Arranque	115.700	69.420	-	80.990	-
6.2.8	Bulbo de Freno	175.700	105.420	-	122.990	-
6.2.9	Alternador	2.800.000	1.680.000	-	1.960.000	-
6.2.10	Estator	975.000	585.000	-	682.500	-
6.2.11	Rúleman de Alternador	62.500	55.000	D	43.750	-
6.2.12	Depresor de Alternador	915.000	549.000	-	640.500	-
6.2.13	Polea de Alternador	375.650	225.390	-	262.955	-
6.2.14	Porta Carbón, Alternador	315.000	189.000	-	220.500	-
6.2.15	Regular de Voltaje	875.000	525.000	-	612.500	-
6.2.16	Reten de Alternador	75.000	45.000	-	52.500	-
6.2.17	Cilindro de Contacto	1.800.000	1.080.000	-	1.260.000	-
6.2.18	Llave de Luz combinada	1.400.500	840.300	-	980.350	-
6.2.19	Velocímetro, Sonda	450.000	270.000	-	315.000	-
6.2.20	Bocina	95.000	57.000	-	66.500	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro A. González Arbolea
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

6.2.21	Indicador de Estacionamiento	375.000	225.000	-	262.500	-
6.2.22	Tercera Luz de Freno	375.000	225.000	-	262.500	-
6.2.23	Foco de 1 filamento	5.000	65.000	+	3.500	-
6.2.24	Foco de 2 filamentos	12.500	65.000	+	8.750	-
6.2.25	Foco de Alta/Baja	40.000	24.000	-	28.000	-
6.2.26	Foco Piojo	3.500	10.000	+	2.450	-
6.2.27	Foco de Luz de Techo	7.500	25.000	+	5.250	-
6.2.28	Foco de Luz de Tablero	12.000	10.000	D	8.400	-
6.2.29	Foco de Busca Huellas	45.000	65.000	+	31.500	-
6.2.30	Fusible de 5 Amper	3.500	20.000	+	2.450	-
6.2.31	Fusible de 10 Amper	3.500	20.000	+	2.450	-
6.2.32	Fusible de 15 Amper	3.500	20.000	+	2.450	-
6.2.33	Fusible de 20 Amper	3.500	20.000	+	2.450	-
6.2.34	Relé de Aire Acondicionado	315.000	189.000	-	220.500	-
6.2.35	Agua Destilada	5.000	5.000	D	3.500	-
6.2.36	Bulbo de Electro ventilador	275.000	165.000	-	192.500	-
6.2.37	Bulbo de Aire Acondicionado	315.000	189.000	-	220.500	-
6.2.38	Bujías Incandescentes	25.500	15.300	-	27.500	D
6.2.39	Bombas de Vacío	2.800.000	950.000	-	1.960.000	-
6.2.40	Sensores de Estacionamiento	250.000	150.000	-	175.000	-
6.2.41	Interruptor Central de movimientos de Espejos laterales	475.000	285.000	-	332.500	-
6.2.42	Interruptor Central de Bloqueo de Puertas Levanta Vidrios	315.000	189.000	-	220.500	-
6.2.43	Interruptor de Bloqueo de puerta	275.000	165.000	-	192.500	-
6.2.44	Interruptor de Levanta Vidrio	412.000	247.200	-	288.400	-
6.2.45	Antena	315.000	189.000	-	220.500	-
7	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA**					
7.1	**MANO DE OBRA**					
7.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
7.2	**RESPUESTOS**					
7.2.1	Cerradura interna y/o externa de puerta c/lado	565.000	339.000	-	395.500	-
7.2.2	Mecanismo levanta vidrio c/lado	975.000	585.000	-	682.500	-
7.2.3	Cilindro de puerta	215.000	129.000	-	150.500	-
7.2.4	Espejo retrovisor c/lado	650.000	390.000	-	455.000	-
7.2.5	Cabo de capot	175.000	105.000	-	122.500	-
7.2.6	Cerradura capot	315.000	189.000	-	220.500	-
7.2.7	Amortiguadores de puertas traseras	412.000	247.200	-	288.400	-
7.2.8	Manija de puerta trasera	207.000	124.200	-	144.900	-
8	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR**					
8.1	**MANO DE OBRA**					
8.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

8.2	**RESPUESTOS**					
8.2.1	Bomba de Alta	3.200.000	1.920.000	-	2.240.000	-
8.2.2	Picos Inyectores Electrónicos	850.000	510.000	-	595.000	-
9	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLES**					
9.1	**MANO DE OBRA**					
9.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
9.2	**RESPUESTOS**					
9.2.1	Tanque de combustible	2.800.000	1.200.000	-	1.960.000	-
9.2.2	Flotador de Tanque de combustible	1.115.000	669.000	-	780.500	-
9.2.3	Bomba de combustible	1.915.000	1.149.000	-	1.340.500	-
9.2.4	Pre-filtro del Tanque de combustible	450.000	270.000	-	315.000	-
9.2.5	Manguera de retorno	175.000	105.000	-	122.500	-
10	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS**					
10.1	**MANO DE OBRA**					
10.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
10.2	**RESPUESTOS**					
10.2.1	Cepillo Limpiaparabrisas, delantero	87.000	52.200	-	60.900	-
10.2.2	Cepillo Limpiaparabrisas, trasero	145.000	87.000	-	101.500	-
10.2.3	Motor Limpiaparabrisas	615.000	369.000	-	430.500	-
10.2.4	Depósito de Aditivo de Limpiaparabrisas, delantero	185.000	111.000	-	129.500	-
10.2.5	Mangueras	85.000	51.000	-	59.500	-
10.2.6	Aditivo Limpiaparabrisas	85.000	51.000	-	59.500	-
10.2.7	Pico lanzador, delantero	45.000	27.000	-	31.500	-
10.2.8	Pico lanzador, trasero	75.000	45.000	-	52.500	-
11	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**					
11.1	**MANO DE OBRA**					
11.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
11.2	**RESPUESTOS**					
11.2.1	Compresor de A/A	2.800.000	1.680.000	-	1.960.000	-
11.2.2	Evaporador de A/A	3.800.000	1.500.000	-	2.660.000	-
11.2.3	Polea del Compresor de A/A	950.000	570.000	-	665.000	-
11.2.4	Rúleman de Compresor de A/A	245.000	147.000	-	171.500	-
11.2.5	Manguera de A/A	415.000	249.000	-	290.500	-
11.2.6	Condensador de A/A	1.800.000	1.080.000	-	1.260.000	-
11.2.7	Gas Ecológico del Sistema de A/A	119.000	71.400	-	83.300	-
11.2.8	Aceite para Compresor de A/A	119.000	71.400	-	83.300	-
11.2.9	Filtro Capilar	215.000	129.000	-	150.500	-
11.2.10	Filtro Disecante	745.000	447.000	-	521.500	-
11.2.11	Electro Ventilador de A/A	3.850.000	1.200.000	-	2.695.000	-
11.2.12	Presostato de Alta	715.000	429.000	-	500.500	-
11.2.13	Presostato de Baja	415.000	249.000	-	290.500	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Acicas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

11.2.14	Válvula de A/A	845.000	507.000	-	591.500	-
12	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOLSAS DE AIRE**					
12.1	**MANO DE OBRA**					
12.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
12.2	**RESPUESTOS**					
12.2.1	Modulo Electrónico de disparo	4.200.000	2.520.000	-	2.730.000	-
12.2.2	Conjunto de bolsa AIRBAG, lado pasajero	6.000.000	3.600.000	-	3.900.000	-
12.2.3	Contactor Giratorio	2.200.000	1.320.000	-	1.430.000	-
13	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR**					
13.1	**MANO DE OBRA**					
13.1.1	Mano de obra	130.900	78.000	-	91.630	-
13.2	**RESPUESTOS**					
13.2.1	Radiador	1.350.000	810.000	-	945.000	-
13.2.2	Soporte de Radiador	75.000	45.000	-	52.500	-
13.2.3	Aditivo Refrigerante de Radiador	45.000	27.000	-	31.500	-
13.2.4	Manguera de Alta o Superior de Radiador	345.000	207.000	-	241.500	-
13.2.5	Manguera de Baja o Inferior de Radiador	345.000	207.000	-	241.500	-
13.2.6	Manguera de Depurador de Aire	815.000	489.000	-	570.500	-
13.2.7	Tapa de Radiador	45.000	27.000	-	31.500	-
13.2.8	Termostato de Motor	175.000	105.000	-	122.500	-
13.2.9	Bomba de Agua del Motor	185.000	111.000	-	129.500	-
13.2.10	Bulbo de Temperatura	75.300	45.180	-	52.710	-
13.2.11	Sensor de Temperatura de Radiador	85.500	51.300	-	59.850	-
13.2.12	Electro Ventilador del Radiador	3.850.000	1.100.000	-	1.050.445	-
13.2.13	Embrague de Ventilador del Radiador	2.100.000	550.000	-	1.470.000	-
14	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO**					
14.1	**MANO DE OBRA**					
14.1.1	Mano de obra	130.900	120.000	D	91.630	-
14.2	**RESPUESTOS**					
14.2.1	Litros de Aceite motor 15W 40	27.500	60.000	+	33.000	+
14.2.2	Filtro de Aceite	120.000	150.000	+	84.000	-
14.2.3	Filtro de Aire	62.000	140.000	+	43.400	-
14.2.4	Filtro de Combustible	170.000	120.000	-	119.000	-
14.2.5	Litros de Aceite para Caja	38.000	60.000	+	26.600	-
14.2.6	Litros de Aceite de diferencial	39.500	60.000	+	27.650	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Arcos
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial del llamado	LOTE 2 AUTOCENTER Prc. Unit.c/Iva	% de variación	LOTE 2 JPM Prc. Unit.c/Iva	% de variación
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO**					
1.1	**MANO DE OBRA**					
1.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
1.2	**RESPUESTOS**					
1.2.1	Juego de pastillas delantero	1.025.000	615.000	-	717.500	-
1.2.2	Discos de Frenos delantero	3.602.000	1.200.000	-	2.521.400	-
1.2.3	Juego de rep. De mordaza	278.000	166.800	-	194.600	-
1.2.4	Cilindros de frenos trasero	316.000	189.600	-	221.200	-
1.2.5	Zapatas de frenos trasero	696.000	417.600	-	487.200	-
1.2.6	Tambores de Freno	1.980.000	1.188.000	-	1.386.000	-
1.2.7	Cabos de frenos de mano	766.000	459.600	-	536.200	-
1.2.8	Bomba central de freno	1.642.000	985.200	-	1.149.400	-
1.2.9	Fluido de freno	32.000	25.000	D	22.400	-
1.2.10	Caños flexibles de frenos	2.060.000	1.236.000	-	1.442.000	-
1.2.11	seguros de zapata	168.000	100.800	-	117.600	-
1.2.12	Rectificación de discos de freno	150.000	90.000	-	105.000	-
1.2.13	Cementado de zapatas	250.000	150.000	-	175.000	-
1.2.14	Rectificación de tambores de freno trasero	150.000	150.000	D	105.000	-
1.2.15	Resortes de zapata	312.000	187.200	-	218.400	-
1.2.16	juego de reparo de cilindro de frenos	198.000	118.800	-	138.600	-
1.2.17	Regulador de freno RH	115.000	69.000	-	80.500	-
1.2.18	Regulador de freno LH	115.000	69.000	-	80.500	-
1.2.19	Leva de freno	90.000	54.000	-	63.000	-
1.2.20	Perno de zapata	168.000	100.800	-	117.600	-
1.2.21	Pistón de mordaza	792.000	475.200	-	554.400	-
1.2.22	Mordaza de freno delantero RH	1.687.000	1.012.200	-	1.180.900	-
1.2.23	Mordaza de freno delantero LH	1.687.000	1.012.200	-	1.180.900	-
1.2.24	Perno de mordaza	540.000	324.000	-	378.000	-
1.2.25	tapa de polvo	80.000	48.000	-	56.000	-
1.2.26	goma pedal TM	32.000	19.200	-	22.400	-
1.2.27	bulbo de freno	215.000	129.000	-	150.500	-
1.2.28	Mecanismo de freno de mano	715.000	429.000	-	500.500	-
1.2.29	Juego reparo bomba central de freno	348.000	208.800	-	243.600	-
1.2.30	Sensor de desaceleración	888.000	532.800	-	621.600	-
1.2.31	Bomba de vacío	2.224.000	1.334.400	-	1.423.360	-
1.2.32	Servo Freno	4.110.000	2.466.000	-	2.630.400	-
1.2.33	Válvula de freno	2.190.000	1.314.000	-	1.401.600	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro A. Rolando TRAVOSO
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

1.2.34	Sensor ABS de rueda del izq	2.614.000	1.568.400	-	1.672.960	-
1.2.35	Sensor ABS de rueda del der	2.614.000	1.568.400	-	1.672.960	-
1.2.36	Sensor ABS de rueda trase	3.430.000	2.058.000	-	2.195.200	-
1.2.37	Módulo hidráulico de ABS	13.117.000	7.870.200	-	8.394.880	-
1.2.38	Rotor sensor de ABS	1.720.000	1.032.000	-	1.100.800	-
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION**					
2.1	**MANO DE OBRA**					
2.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
2.2	**RESPUESTOS**					
2.2.1	Amortiguadores	1.384.000	830.400	-	968.800	-
2.2.2	Rotulas inferiores	832.000	499.200	-	582.400	-
2.2.3	Rotulas superiores	1.022.000	613.200	-	715.400	-
2.2.4	Bujes de parrilla superior	312.000	187.200	-	218.400	-
2.2.5	Bujes de parrilla inferior del.	328.000	196.800	-	229.600	-
2.2.6	Parrilla de suspensión inferior	3.283.000	1.969.800	-	2.298.100	-
2.2.7	Parrilla de suspensión superior	2.652.000	1.591.200	-	1.856.400	-
2.2.8	Buje estabilizador central	102.000	61.200	-	71.400	-
2.2.9	Bieleta Estabilizadora LH	160.000	96.000	-	112.000	-
2.2.10	Bieleta Estabilizadora RH	160.000	96.000	-	112.000	-
2.2.11	Barra estabilizadora del.	1.414.000	848.400	-	989.800	-
2.2.12	Barra de torsión RH	1.239.000	743.400	-	867.300	-
2.2.13	Barra de torsión LH	1.239.000	743.400	-	867.300	-
2.2.14	Brazo barra de torsión LH	609.000	365.400	-	426.300	-
2.2.15	Brazo barra de torsión RH	609.000	365.400	-	426.300	-
2.2.16	Asientos barra torsión superior	126.000	75.600	-	88.200	-
2.2.17	Asientos barra torsión inferior	90.000	54.000	-	63.000	-
2.2.18	Bulón de torsión	122.000	73.200	-	85.400	-
2.2.19	Punta eje RH	3.315.000	1.989.000	-	2.121.600	-
2.2.20	Punta eje LH	3.315.000	1.989.000	-	2.121.600	-
2.2.21	Rodillo de punta eje	116.000	69.600	-	81.200	-
2.2.22	Reten de aceite punta eje	92.000	55.200	-	64.400	-
2.2.23	Maza rueda delantera	3.562.000	2.137.200	-	2.493.400	-
2.2.24	Rotor sensor	890.000	534.000	-	623.000	-
2.2.25	Ruleman de maza delantera int	572.000	343.200	-	400.400	-
2.2.26	Ruleman de maza delantera ext	610.000	366.000	-	427.000	-
2.2.27	Reten de maza delantera	136.000	81.600	-	95.200	-
2.2.28	Tuerca de maza	192.000	115.200	-	134.400	-
2.2.29	Arandela de maza	36.000	21.600	-	25.200	-
2.2.30	Tapa de maza	50.000	30.000	-	35.000	-
2.2.31	Buje amortiguador	112.000	67.200	-	78.400	-
2.2.32	Perno Parrilla	642.000	385.200	-	449.400	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Mereta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

2.2.33	Taqueador de suspensión LH	235.000	141.000	-	164.500	-
2.2.34	Taqueador de suspensión RH	235.000	141.000	-	164.500	-
2.2.35	Tazas de ruedas	1.572.000	943.200	-	1.100.400	-
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (ARRANQUE)**					
3.1	**MANO DE OBRA**					
3.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
3.2	**RESPUESTOS**					
3.2.1	Bendix de arranque	1.269.000	761.400	-	888.300	-
3.2.2	Rotor de arranque	968.000	580.800	-	677.600	-
3.2.3	Inducido de arranque	1.086.000	651.600	-	760.200	-
3.2.4	Juego de carbones	130.000	78.000	-	91.000	-
3.2.5	Motor de arranque completo	5.265.000	3.159.000	-	3.685.500	-
3.2.6	Trabajos de terceros	250.000	150.000	-	175.000	-
3.2.7	Automático de arranque	1.216.000	729.600	-	851.200	-
3.2.8	Ruleman	68.000	40.800	-	47.600	-
3.2.9	Ruleman de arranque	295.000	177.000	-	206.500	-
3.2.10	Ruleman	218.000	130.800	-	152.600	-
3.2.11	Ruleman	680.000	408.000	-	476.000	-
4	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (ALTERNADOR)**					
4.1	**MANO DE OBRA**					
4.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
4.2	**RESPUESTOS**					
4.2.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	2.987.000	1.792.200	-	2.090.900	-
4.2.2	Rotor de Alternador	1.998.000	1.198.800	-	1.278.720	-
4.2.3	Estator de Alternador	2.067.000	1.240.200	-	1.322.880	-
4.2.4	Correa de Alternador	182.000	109.200	-	127.400	-
4.2.5	Rulemanes de Alternador	350.000	210.000	-	245.000	-
4.2.6	Polea de alternador	316.000	189.600	-	221.200	-
4.2.7	Carcasa Trasera de Alternado	896.000	537.600	-	627.200	-
4.2.8	Carcasa delantera de alternador	988.000	592.800	-	691.600	-
4.2.9	Alternador Completo	6.947.000	4.168.200	-	4.862.900	-
4.2.10	Foco de Alta y Baja	508.000	304.800	-	355.600	-
4.2.11	Focos de 2 filamentos	42.000	25.200	-	29.400	-
4.2.12	focos de 1 filamento	12.000	7.200	-	8.400	-
4.2.13	focos de busca huellas	312.000	187.200	-	218.400	-
4.2.14	foco de luz de techo	11.000	6.600	-	7.700	-
4.2.15	faro delantero	2.890.000	1.734.000	-	2.023.000	-
4.2.16	faro trasero	1.520.000	912.000	-	1.064.000	-
4.2.17	faritos de luz de chapa	334.000	200.400	-	233.800	-
4.2.18	faros busca huellas	1.174.000	704.400	-	821.800	-
4.2.19	conmutador de luces	971.000	582.600	-	679.700	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. Gamarra Arévalo
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

4.2.20	bulbo dé marcha atrás	297.000	178.200	-	207.900	-
4.2.21	bulbo de neutro	187.000	112.200	-	130.900	-
4.2.22	Faro auxiliar de freno	1.103.000	661.800	-	772.100	-
4.2.23	tablero instrumental	10.237.000	6.142.200	-	7.165.900	-
4.2.24	comando central de lev vid LH	1.347.000	808.200	-	942.900	-
4.2.25	comando central de lev vid RH	915.000	549.000	-	640.500	-
4.2.26	interruptor de lev vid tra LH	816.000	489.600	-	571.200	-
4.2.27	interruptor de lev vid tra RH	816.000	489.600	-	571.200	-
4.2.28	Interruptores de puerta	384.000	230.400	-	268.800	-
4.2.29	Interruptor de estacionamiento	216.000	129.600	-	151.200	-
4.2.30	interruptor de 4x4	526.000	315.600	-	368.200	-
4.2.31	interruptor de busca huella	571.000	342.600	-	399.700	-
4.2.32	Relay	1.536.000	921.600	-	1.075.200	-
4.2.33	Encendedor	281.000	168.600	-	196.700	-
4.2.34	Alarma cinturón	398.000	238.800	-	278.600	-
4.2.35	Unidad de control	1.281.000	768.600	-	896.700	-
4.2.36	Bocina	692.000	415.200	-	484.400	-
4.2.37	Relay limpiaparabrisas	418.000	250.800	-	292.600	-
4.2.38	Control apertura	1.572.000	943.200	-	1.100.400	-
4.2.39	Unidad de control de apertura	2.248.000	1.348.800	-	1.573.600	-
4.2.40	Unidad de control 4JJ1	13.279.000	7.967.400	-	9.295.300	-
4.2.41	Sensor de baja incandescente	197.000	118.200	-	137.900	-
4.2.42	Sensor de posición de leva 4JJ1	536.000	321.600	-	375.200	-
4.2.43	Bujías incandescentes	592.000	355.200	-	414.400	-
4.2.44	Motor limpiaparabrisas	986.000	591.600	-	690.200	-
4.2.45	Motor lanza agua	227.000	136.200	-	158.900	-
4.2.46	Antena centro techo	687.000	412.200	-	480.900	-
5	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**					
5.1	**MANO DE OBRA**					
5.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
5.2	**RESPUESTOS**					
5.2.1	Pistones	3.188.000	1.912.800	-	2.040.320	-
5.2.2	Juego de Aros	1.060.000	636.000	-	678.400	-
5.2.3	Juego de Juntas	2.632.000	1.579.200	-	1.684.480	-
5.2.4	casquillos de biela	512.000	307.200	-	327.680	-
5.2.5	casquillos de Bancada	835.000	501.000	-	534.400	-
5.2.6	Válvulas de Admisión	1.560.000	936.000	-	998.400	-
5.2.7	Válvulas de Escape	1.880.000	1.128.000	-	1.203.200	-
5.2.8	Junta de Tapa de Cilindros	416.000	249.600	-	266.240	-
5.2.9	Árbol de Levas Adm.	2.115.000	1.269.000	-	1.353.600	-
5.2.10	Cigüeñal	16.600.000	9.960.000	-	10.624.000	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Arcoas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

5.2.11	Bielas	3.256.000	1.953.600	-	2.083.840	-
5.2.12	Turbo	15.536.000	9.321.600	-	9.943.040	-
5.2.13	Tapa de Cilindros	14.184.000	8.510.400	-	9.077.760	-
5.2.14	Arbol de levas de Esc.	2.987.000	1.792.200	-	1.911.680	-
5.2.15	Junta de múltiple de adm.	113.000	67.800	-	79.100	-
5.2.16	Junta de múltiple de esc.	38.000	22.800	-	26.600	-
5.2.17	Junta de frente de motor	216.000	129.600	-	151.200	-
5.2.18	Reten frente motor	66.000	39.600	-	46.200	-
5.2.19	Reten de bancada tras.	167.000	100.200	-	116.900	-
5.2.20	resortes de válvulas	448.000	268.800	-	313.600	-
5.2.21	Martilletes de Val.	2.352.000	1.411.200	-	1.646.400	-
5.2.22	Reten guia de val.	528.000	316.800	-	369.600	-
5.2.23	Jgo de Engranajes del frente motor	4.112.000	2.467.200	-	2.878.400	-
5.2.24	Cadena de Distribución	1.814.000	1.088.400	-	1.269.800	-
5.2.25	Lts. De Aceite 15W40	312.000	90.000	-	218.400	-
5.2.26	Filtro de aceite	167.000	120.000	-	116.900	-
5.2.27	Filtro de Aire	189.000	150.000	D	132.300	-
5.2.28	Filtro de Combustible	210.000	126.000	-	147.000	-
5.2.29	Tensor de Cadena de Distribución	612.000	367.200	-	428.400	-
5.2.30	Soporte de caja	592.000	355.200	-	414.400	-
5.2.31	Soportes de Motor	516.000	309.600	-	361.200	-
5.2.32	Junta tapa balancín	178.000	106.800	-	124.600	-
5.2.33	Guía de válvulas	336.000	201.600	-	235.200	-
5.2.34	Bulbo de aceite 4JJ1	176.000	105.600	-	123.200	-
5.2.35	Block motor 4JJ1	26.471.000	15.882.600	-	16.941.440	-
5.2.36	Carter motor	1.637.000	982.200	-	1.145.900	-
5.2.37	Guía cadena	186.000	111.600	-	130.200	-
5.2.38	Leva cadena	326.000	195.600	-	228.200	-
5.2.39	Calce lateral	134.000	80.400	-	93.800	-
5.2.40	Perno pistón	460.000	276.000	-	322.000	-
5.2.41	Buje de biela	184.000	110.400	-	128.800	-
5.2.42	Seguro perno pistón	96.000	57.600	-	67.200	-
5.2.43	Rotor cigüeñal	128.000	76.800	-	89.600	-
5.2.44	Polea cigüeñal	1.503.000	901.800	-	1.052.100	-
5.2.45	Múltiple de escape	1.258.000	754.800	-	880.600	-
5.2.46	Múltiple de admisión	2.879.000	1.727.400	-	1.727.400	-
5.2.47	Bomba de aceite	2.224.000	1.334.400	-	1.556.800	-
5.2.48	Depurador de aire 4JJ1	2.750.000	1.650.000	-	1.925.000	-
5.2.49	Tapa depurador	810.000	486.000	-	567.000	-
5.2.50	Valvula de aire	67.000	40.200	-	46.900	-
5.2.51	Manguera depurador	198.000	118.800	-	138.600	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Micaa
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

5.2.52	Ducto de aire	471.000	282.600	-	329.700	-
6	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA O TRANSMISION**					
6.1	**MANO DE OBRA**					
6.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
6.2	**RESPUESTOS**					
6.2.1	Lts de aceite 80w90	144.000	86.400	-	100.800	-
6.2.2	Diferencial completo	20.244.000	12.146.400	-	12.146.400	-
6.2.3	Corona y Piñon de Dif. 4x4	6.376.000	3.825.600	-	3.825.600	-
6.2.4	Rulemanes de Corona	374.000	224.400	-	261.800	-
6.2.5	Rulemanes de Piñon	430.000	258.000	-	301.000	-
6.2.6	Rulemanes del túnel	398.000	238.800	-	278.600	-
6.2.7	Reten de piñon	48.000	28.800	-	33.600	-
6.2.8	Tuerca de Piñon	36.000	21.600	-	25.200	-
6.2.9	arandela diferencial	76.000	45.600	-	53.200	-
6.2.10	Retenes del Tunel del dif.	148.000	88.800	-	103.600	-
6.2.11	Guardapolvos de homocineticas	2.380.000	1.428.000	-	99.000	-
6.2.12	Tulipas de Homoc. lado caja	7.960.000	4.776.000	-	4.776.000	-
6.2.13	Tulipas de Homoc. lado rueda	7.960.000	4.776.000	-	4.776.000	-
6.2.14	Bujes del soporte del tunel de Dif.	544.000	326.400	-	326.400	-
6.2.15	Homocinetica del.	12.080.000	7.248.000	-	6.220.000	-
6.2.16	Reten de homocinética	112.000	67.200	-	78.400	-
6.2.17	Ruleman eje homocinetica	174.000	104.400	-	121.800	-
6.2.18	rodillo eje túnel	240.000	144.000	-	168.000	-
6.2.19	Encastre de 4x4	1.618.000	970.800	-	1.132.600	-
6.2.20	deslizante de 4x4	1.240.000	744.000	-	868.000	-
6.2.21	Eje	3.374.000	2.024.400	-	1.361.000	-
6.2.22	Actuador de diferencial	1.999.000	1.199.400	-	1.399.300	-
6.2.23	Acople	295.000	177.000	-	206.500	-
6.2.24	Espaciador	86.000	51.600	-	60.200	-
7	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION**					
7.1	**MANO DE OBRA**					
7.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
7.2	**RESPUESTOS**					
7.2.1	Perno diferencial	68.000	40.800	-	47.600	-
7.2.2	Planetario	1.794.000	1.076.400	-	1.255.800	-
7.2.3	Engranaje satélite	1.302.000	781.200	-	911.400	-
7.2.4	Caja diferencial	1.848.000	1.108.800	-	1.293.600	-
7.2.5	Cremallera de dirección	11.541.000	6.924.600	-	999.000	-
7.2.6	Precap	686.000	411.600	-	480.200	-
7.2.7	Guardapolvo	670.000	402.000	-	469.000	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys María Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcena
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

7.2.8	Muñequin	1.236.000	741.600	-	865.200	-
7.2.9	Esparragos de rueda	384.000	230.400	-	268.800	-
7.2.10	Tuercas de rueda	888.000	532.800	-	621.600	-
7.2.11	Bomba D/H	5.383.000	3.229.800	-	3.445.120	-
7.2.12	Columna de dirección	2.942.000	1.765.200	-	1.882.880	-
7.2.13	Conjunto cilindro contacto	1.736.000	1.041.600	-	1.111.040	-
7.2.14	Eje de dirección	1.887.000	1.132.200	-	1.207.680	-
7.2.15	Tanque de fluido D/H	422.000	253.200	-	295.400	-
7.2.16	Manguera D/H	1.914.000	1.148.400	-	1.339.800	-
7.2.17	Manguera de retorno D/H	392.000	235.200	-	274.400	-
7.2.18	Manguera de D/H	317.000	190.200	-	221.900	-
7.2.19	Jgo de rep retenes bomba D/H	487.000	292.200	-	340.900	-
7.2.20	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	2.987.000	1.792.200	-	2.090.900	-
7.2.21	Cuerpo trasero bomba D/H	1.778.000	1.066.800	-	1.244.600	-
7.2.22	Alineación y balanceo	160.000	96.000	-	112.000	-
8	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**					
8.1	**MANO DE OBRA**					
8.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.630	-
8.2	**RESPUESTOS**					
8.2.1	Radiador de agua	9.146.000	5.487.600	-	5.487.600	-
8.2.2	Bomba de agua	1.782.000	1.069.200	-	1.069.200	-
8.2.3	Ventilador de radiador	726.000	435.600	-	508.200	-
8.2.4	Termostado	161.000	96.600	-	112.700	-
8.2.5	Termostado	62.000	37.200	-	43.400	-
8.2.6	manguera de radiador inferior	197.000	118.200	-	137.900	-
8.2.7	manguera de radiador superior	210.000	126.000	-	147.000	-
8.2.8	Juego de mangueras de calefacción	1.686.000	1.011.600	-	1.180.200	-
8.2.9	Condensador de A.Ac	3.110.000	1.866.000	-	2.177.000	-
8.2.10	Evaporador de A.Ac.	6.467.000	3.880.200	-	4.526.900	-
8.2.11	Valvula expansora	916.000	549.600	-	641.200	-
8.2.12	Filtro recibidor de A.Ac.	1.181.000	708.600	-	826.700	-
8.2.13	Gas refrigerante 134 A	300.000	180.000	-	210.000	-
8.2.14	Agua refrigerante c/aditivo	120.000	72.000	-	84.000	-
8.2.15	Compresor de A. Ac	10.074.000	6.044.400	-	7.051.800	-
8.2.16	Polea de compresor	2.233.000	1.339.800	-	1.563.100	-
8.2.17	Embrague de compresor	2.030.000	1.218.000	-	1.421.000	-
8.2.18	Caño de compresor	1.984.000	1.190.400	-	1.388.800	-
8.2.19	Guia ventilador	443.000	265.800	-	310.100	-
8.2.20	Tapa radiador	113.000	67.800	-	79.100	-
8.2.21	Goma soporte radiador	166.000	99.600	-	81.200	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Acosta
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

8.2.22	Protector 4JJ1	216.000	129.600	-	151.200	-
8.2.23	Tanque aux radiador	517.000	310.200	-	361.900	-
8.2.24	Enfriador de aire	6.538.000	3.922.800	-	3.922.800	-
8.2.25	Enfriador de aceite	4.948.000	2.968.800	-	2.968.800	-
8.2.26	Correa A/A	147.000	88.200	-	102.900	-
8.2.27	Conjunto polea tensor A/A	768.000	460.800	-	537.600	-
8.2.28	Manguera A/A	1.987.000	1.192.200	-	1.390.900	-
8.2.29	Comando A/A	1.370.000	822.000	-	959.000	-
8.2.30	Motor ventilador A/A	1.385.000	831.000	-	969.500	-
8.2.31	Filtro habitaculo A/A	374.000	224.400	-	261.800	-
8.2.32	Nucleo evaporador A/A	2.347.000	1.408.200	-	1.642.900	-
8.2.33	Motor ventilador	2.781.000	1.668.600	-	1.946.700	-
9	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOLSAS DE AIRE**					
9.1	**MANO DE OBRA**					
9.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
9.2	**RESPUESTOS**					
9.2.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	5.685.000	3.411.000	-	3.411.000	-
9.2.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	6.726.000	4.035.600	-	4.035.600	-
9.2.3	Disco de Air Bag bobina	681.000	408.600	-	408.600	-
9.2.4	Módulo de Airbag	3.389.000	2.033.400	-	2.033.400	-
10	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULARES**					
10.1	**MANO DE OBRA**					
10.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
10.2	**RESPUESTOS**					
10.2.1	Cinturón seguridad conductor	1.115.000	669.000	-	780.500	-
10.2.2	Cinturón seguridad acompañante	1.115.000	669.000	-	780.500	-
10.2.3	Hebilla cinturón	1.324.000	794.400	-	926.800	-
10.2.4	Mecanismos de lev vid delnt izq.	440.000	264.000	-	308.000	-
10.2.5	Mecanismos de lev vid delnt der.	440.000	264.000	-	308.000	-
10.2.6	Mecanismos de lev vid tras izq	565.000	339.000	-	395.500	-
10.2.7	Mecanismos de lev vid tras der.	565.000	339.000	-	395.500	-
10.2.8	Cerradura de pta del izq.	716.000	429.600	-	501.200	-
10.2.9	Cerradura de pta del der.	716.000	429.600	-	501.200	-
10.2.10	Cerradura de pta tras izq	590.000	354.000	-	413.000	-
10.2.11	Cerradura de pta tras der.	590.000	354.000	-	413.000	-
10.2.12	Tapiz de pta. Del izq.	1.712.000	1.027.200	-	856.000	-
10.2.13	Tapiz de pta. Del der.	1.712.000	1.027.200	-	856.000	-
10.2.14	Tapiz de pta tras izq.	1.690.000	1.014.000	-	845.000	-
10.2.15	Tapiz de pta tras der.	1.690.000	1.014.000	-	845.000	-
10.2.16	Jdo de guia de asiento de cond	2.376.000	1.425.600	-	1.188.000	-
10.2.17	Guia de asiento de acompañante	2.376.000	1.425.600	-	1.188.000	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

11	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION**					
11.1	**MANO DE OBRA**					
11.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
11.2	**RESPUESTOS**					
11.2.1	Jgo de Anillos Sincronizadores	2.964.000	1.778.400	-	1.926.600	-
11.2.2	Jgo de Rulemanes	1.895.000	1.137.000	-	1.231.750	-
11.2.3	Jgo. De Rodillos	860.000	516.000	-	559.000	-
11.2.4	Desplazable de 1y2da.	1.557.000	934.200	-	1.012.050	-
11.2.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1.480.000	888.000	-	962.000	-
11.2.6	Deplazable de 5ta y M.atras	1.621.000	972.600	-	1.053.650	-
11.2.7	Eje de Mando	1.585.000	951.000	-	1.030.250	-
11.2.8	Eje Principal	1.237.000	742.200	-	804.050	-
11.2.9	Engranaje de 1ra.	1.287.000	772.200	-	836.550	-
11.2.10	Engranaje de 2da.	1.205.000	723.000	-	783.250	-
11.2.11	Engranaje de 3ra.	1.533.000	919.800	-	996.450	-
11.2.12	Engranaje de 5ta.	1.372.000	823.200	-	891.800	-
11.2.13	Cuádruple	2.968.000	1.780.800	-	1.929.200	-
11.2.14	Reten cola	96.000	57.600	-	62.400	-
11.2.15	Reten de frente caja	68.000	40.800	-	44.200	-
11.2.16	Lts de aceite 75w90	305.000	183.000	-	198.250	-
11.2.17	Placa intermedia	621.000	372.600	-	403.650	-
11.2.18	Jgo de juntas de caja	129.000	77.400	-	83.850	-
11.2.19	Engranaje marcha atrás	1.440.000	864.000	-	936.000	-
11.2.20	Sincronizador	1.209.000	725.400	-	785.850	-
11.2.21	Engranaje	1.325.000	795.000	-	861.250	-
11.2.22	Caja selectora de cambios	3.490.000	2.094.000	-	2.268.500	-
11.2.23	Palanca de cambios	1.553.000	931.800	-	1.009.450	-
12	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE**					
12.1	**MANO DE OBRA**					
12.1.1	Mano de obra	130.000	78.000	-	91.000	-
12.2	**RESPUESTOS**					
12.2.1	Plato de Presión	1.087.000	652.200	-	760.900	-
12.2.2	Disco	947.000	568.200	-	662.900	-
12.2.3	Cojinete de empuje	416.000	249.600	-	291.200	-
12.2.4	Horquilla	352.000	211.200	-	246.400	-
12.2.5	Guardapolvo de Horquilla	78.000	46.800	-	54.600	-
12.2.6	Ruleman Piloto	92.000	55.200	-	64.400	-
12.2.7	Volante de motor	9.800.000	5.880.000	-	5.880.000	-
12.2.8	Tornillos de volante	280.000	168.000	-	196.000	-
12.2.9	Corona volante	861.000	516.600	-	602.700	-
12.2.10	Bulbo de embrague	68.000	40.800	-	47.600	-

Lic. Robert Achinelli
Director de UOC
Conaderna

Econ. Gladys Marta Segovia - M.A.E.
Directora de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. Gonzalez Azúcena
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores