CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA
Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas - C.D. Nº 12/2017 "Servicio de mantenimiento y/o reparacion Fotocopiadoras XEROX y KYOCERA" AD REFERENDUM ID Nº: 335.920

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DOCUNET S.A.					
		DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DEL MEDIDA	PRSENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva Incluido)	PRECIO TOTAL (Iva Incluido)
		LOTE 1 XEROX WC3550					
1	81141804-001	Mantenimiento Preventivo	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000
2	81141804-001	Mantenimiento Correctivo					
2.1		Cambio de Chasis	UNIDAD	EVENTO	1	1.180.000	1.180.000
2.2		Cambio de puerta posterior / Tapa Trasera	UNIDAD	EVENTO	1	980.000	980.000
2.3		Cambio de rodillos de transferencias	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000
2.4		Cambio de ensamble de salida de fusor	UNIDAD	EVENTO	1	600.000	600.000
2.5		Cambio de puerta Frontal	UNIDAD	EVENTO	1	600.000	600.000
2.6		Cambio de bisagra Derecha	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
2.7		Cambio de Actuador del sensor de registro	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.8		Cambio de Pad de retardo del ado	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.9		Cambio de bisagra Izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000
2.10		Cambio de Embrague de registro	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
2.11		Cambio de motor principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
2.12		Cambio de Resortes de la bandeja 1	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000
2.13		Cambio de Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000
2.14		Cambio de Sensor del dúplex	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.15		Cambio de pad de retardo de bandeja	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
2.16		Cambio de Actuador de registro	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
2.17		Cambio de Rodillo alimentador de Bandeja 1	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.18		Cambio de Correa del Scanner	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.19		Cambio de Boton OK	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.20		Cambio de Teclas de navegacion	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.21		Cambio de Goma del teclado	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
2.22		Cambio de conjunto alimentador de bandeja	UNIDAD	EVENTO	1	600.000	600.000
2.23		Cambio de bandeja 1	UNIDAD	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
2.24		Cambio de Alimentador By Pass	UNIDAD	EVENTO	1	750.000	750.000
2.25		Cambio de Duplex	UNIDAD	EVENTO	1	800.000	800.000
2.26		Cambio de ADO (alimentador de originales)	UNIDAD	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
2.27		Cambio de fuente de baja tensión	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
2.28		Cambio de Sensor de bandeja	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
2.29		Cambio de láser	UNIDAD	EVENTO	1	1.490.000	1.490.000
2.30		Cambio de panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000
2.31		Cambio de Fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
2.32		Cambio de Rodillo alimentador del ADO	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000
2.33		Cambio de Rodillo bypass	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000
2.34		Cambio de Scanner	UNIDAD	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
2.35		Cambio de placa principal	UNIDAD	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000
2.36		Cambio de Switch	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000
		TOTAL				**27.650.000**	**27.650.000**

LOTE 2 KYOCERA M2035							
1	81141804-001	Mantenimiento Preventivo	1			No Cotiza	No Cotiza
2	81141804-001	Mantenimiento Correctivo	1			No Cotiza	No Cotiza
2.1		Kit de Mantenimiento	1			No Cotiza	No Cotiza
2.2		Unidad de Cilindro	1			No Cotiza	No Cotiza
2.3		Unidad de Fusor	1			No Cotiza	No Cotiza
2.4		Actuador MPF	1			No Cotiza	No Cotiza
2.5		Resorte de Actuador	1			No Cotiza	No Cotiza
2.6		Parts PWB Main Assy (Placa Principal)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.7		Parts Isu Assy (Láser)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.8		Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.9		Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja	1			No Cotiza	No Cotiza
2.10		Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja	1			No Cotiza	No Cotiza
2.11		Base MPF	1			No Cotiza	No Cotiza
2.12		Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel	1			No Cotiza	No Cotiza
2.13		Bisagra L	1			No Cotiza	No Cotiza
2.14		Bisagra R	1			No Cotiza	No Cotiza
2.15		Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.16		Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.17		Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.18		Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de	1			No Cotiza	No Cotiza
2.19		Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.20		Embrague de Cassettero	1			No Cotiza	No Cotiza
2.21		Roller MP Assy (Rodillo de Bypass	1			No Cotiza	No Cotiza
2.22		Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.23		Cover MPF (Cobertor MPF	1			No Cotiza	No Cotiza
2.24		Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.25		Gear Z44 (Engranaje Z44)	1			No Cotiza	No Cotiza
2.26		**Traslado de C.D.E. a Minga Pora**	1			No Cotiza	No Cotiza
2.27		**Traslado de C.D.E. a Santa Rita**	1			No Cotiza	No Cotiza
2.28		**Traslado de C.D.E. a Itakyry**	1			No Cotiza	No Cotiza
TOTAL						0	0

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná

Carlos Arruda
VI Circ. Alto Paraná

Firma del Responsable de la U.O.C.