COMPARACION DE PRECIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

				ITAPUA SHOP			G Y B			COPYPRINTER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item	Cod. De Catálogo	Descripción.	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	81141804-001	Mantenimientoy Reparación de Fotocopiadorade marca Mita Kyosera KM 2550. El mantenimientoy las reparacionesdeberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicasy mecanicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias, el presupuesto deberá incluir el costo de la manode obra en general. Developer Transfer Drum Fuser Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	Unidad	6.000.000	1	6.000.000	3.500.000	1	3.500.000	850.000	1	850.000
2	81141804-001	Mantenimientoy Reparación de Fotocopiadorade marca Mita Kyosera KM 2550. El mantenimientoy las reparacionesdeberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicasy mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias. El presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	Unidad	6.000.000	1	6.000.000	3.500.000	1	3.500.000	850.000	1	850.000
3	81141804-001	Mantenimientoy Reparación de Fotocopiadorade marca Mita Kyosera KM 2030. El mantenimientoy las reparacionesdeberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicasy mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias. El presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra general. Developer Transfer Drum Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	Unidad	5.000.000	1	5.000.000	1.800.000	1	1.800.000	850.000	1	850.000
4	81141804-001	Mantenimientoy Reparación de Fotocopiadorade marca DCP8080 DN. El mantenimientoy las reparacionesdeberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicasy mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias. El presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro	Unidad	3.500.000	1	3.500.000	1.200.000	1	1.200.000	500.000	1	500.000
5	81141804-001	Mantenimientoy Reparación de Fotocopiadorade marca Mita Kyosera KM 1820. El mantenimientoy las reparacionesdeberán incluir una cobertura para todas las partes eléctricas, electrónicasy mecánicas, originales, que pudieran dañarse con el uso normal del equipo hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) copias. El presupuesto deberá incluir el costo de la mano de obra en general. Developer Transfer Drum Eject Motor Limpieza de Cuchilla de Cilindro Revelador de Mita	Unidad	4.500.000	1	4.500.000	1.500.000	1	1.500.000	500.000	1	500.000
		TOTAL				25.000.000			11.500.000			3.550.000

LA EMPRESA COPYPRINTER MODIFICO EL ITEM Nº 4

LA EMPRESA ITAPUA SHOP MODIFICO LOS ITEMS Nº 2 y 4

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabian
Encargado U.O.C.