Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias**							
1.1	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	1	67.500	67.509	44.000	67.500	67.500
1.2	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	1	71.250	71.260	44.000	71.250	71.250
1.3	Cambio, provisión y colocación de codos para desagües pluviales.	Unidad	1	41.250	41.256	33.000	41.250	41.250
1.4	Cambio, provisión y colocación de codos para desagües cloacales	Unidad	1	40.500	40.506	33.000	40.500	40.500
1.5	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura	m^2	1	250.000	438.000	357.500	800.000	1.095.000
1.6	Cambio, provisión y colocación de espejos.	m^2	1	360.000	360.048	275.000	360.000	360.000
1.7	Cambio, provisión y colocación de acometidas de agua corriente	Metro lineal	1	75.000	75.010	44.000	75.000	75.000
1.8	Cambio, provisión y colocación de Cisterna según las existentes	Unidad	1	135.000	162.000	137.000	135.000	135.000
1.9	Cambio, provisión y colocación de inodoro idéntico al existente	Unidad	1	300.000	360.000	308.000	300.000	350.000
1.10	Cambio, provisión y colocación de asientos para inodoros acolchados.	Unidad	1	105.000	105.014	106.000	105.000	120.000
1.11	Cambio, provisión y colocación de taza lavatorio.	Unidad	1	165.000	165.022	167.000	165.000	165.000
1.12	Cambio de conexión flexible de plático de 30 a 40 cm	Unidad	1	43.500	52.200	44.000	43.500	43.500
1.13	Cambio de conexión flexible de malla metálica de 30 a 40 cm	Unidad	1	75.000	108.000	77.000	75.000	75.000
1.14	Cambio, provisión y colocación de canilla para lavatorio según la existente	Unidad	1	258.750	258.785	264.000	258.750	260.000
1.15	Cambio, provisión y colocación de canilla tipo presmatic	Unidad	1	250.000	412.555	418.000	412.500	425.000
1.16	Cambio, provisión y colocación de descarga automática de inodoro tipo antibandalismo	Unidad	1	450.000	350.000	670.000	667.500	700.000
1.17	Cambio, provisión y colocación de llave de descarga de inodoro tipo presmatic	Unidad	1	250.000	442.559	460.000	442.500	445.000
1.18	Cambio, provisión y colocación de mingitorios idénticos a los existentes.	Unidad	1	280.000	375.050	385.000	375.000	400.000
1.19	Cambio, provisión y colocación de grifos de lavatorio idénticos a los existentes.	Unidad	1	292.500	421.200	295.000	292.500	300.000
1.20	Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños.	m^2	1	127.500	183.600	110.000	127.500	170.000

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos
Directora General Inte
Dirección General de Propiedad I

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
1.21	Cambio, provisión y colocación de mesadas para baño de mármol y/o granito.	m^2	1	720.000	720.096	660.000	720.000	720.000
1.22	Cambio, provisión y colocación de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente.	Unidad	1	427.500	171.000	440.000	427.500	427.500
1.23	Cambio, provisión y colocación de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	1	277.500	333.000	280.000	277.500	277.500
1.24	Cambio, provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol y/o granito.	Metro lineal	1	180.000	180.024	181.000	180.000	180.000
1.25	Mano de Obra	unidad	1	180.000	487.565	490.000	487.500	487.500
1.26	Mano de Obra	m^2	1	150.000	300.040	301.000	300.000	300.000
1.27	Mano de Obra	Metro lineal	1	50.000	135.018	136.000	135.000	135.000
2	**Mantenimiento y Reparación de deposito o salones**							
2.1	Reparación de filtración y humedad de paredes (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).	m^2	1	127.500	153.000	99.000	127.500	170.000
2.2	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	m^2	1	97.500	97.513	99.000	97.500	130.000
2.3	Reparación de cielorraso de yeso con pintura correspondiente.	m^2	1	93.750	135.000	94.000	93.750	125.000
2.4	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m^2	1	220.000	259.200	181.000	180.000	240.000
2.5	Reparación de cielorraso de pvc.	m^2	1	50.000	108.000	93.500	75.000	75.000
2.6	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de PVC con estructura de soporte correspondiente.	m^2	1	90.000	171.000	145.000	142.500	142.500
2.7	Reparación de canaletas embutida con aislación para exterior.	Metro lineal	1	90.000	129.600	77.000	90.000	120.000
2.8	Cambio, provisión y colocación de canaleta embutida. Incluye remoción de techo de tejas o chapa, reposición del material removido y pintura	Metro lineal	1	221.250	221.280	187.000	221.250	250.000
2.9	Reparación de revoque en general.	m^2	1	57.000	68.400	44.000	57.000	76.000

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
2.10	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	m^2	1	82.500	99.000	83.000	82.500	110.000
2.11	Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO.	m^2	1	97.500	140.400	121.000	97.500	130.000
2.12	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	m^2	1	75.000	90.000	55.000	75.000	75.000
2.13	Cambio, provisión y colocación de chapas de techo.	m^2	1	230.000	290.000	165.000	217.500	290.000
2.14	Provisión y cambio de canaletas del alero del edificio, con colocación y pintura.	Metro lineal	1	150.000	157.500	110.000	131.250	175.000
2.15	Provisión y cambio de bajada, con colocación y pintura. (especificar espesor de chapa)	Metro lineal	1	150.000	175.000	110.000	131.250	175.000
2.16	Cambio, provisión y colocación de pisos de porcelanato.	m^2	1	157.500	226.800	187.000	157.500	210.000
2.17	Cambio, provisión y colocación de piso cerámico.	m^2	1	127.500	183.600	110.000	127.500	170.000
2.18	Cambio, provisión y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	m^2	1	157.500	189.000	160.000	157.500	210.000
2.19	Cambio, provisión y colocación de piso de vereda idéntico al existente.	m^2	1	142.500	171.000	143.000	142.500	190.000
2.20	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m^2	1	172.500	230.000	165.000	172.500	185.000
2.21	Cambio, provisión y colocación de alfombra alto transito.	m^2	1	180.000	288.000	198.000	216.000	220.000
2.22	Cambio, provisión y colocación de zócalo de piso porcelanato.	m^2	1	52.500	52.507	187.000	52.500	55.000
2.23	Cambio, provisión y colocación de zócalo de madera.	Metro lineal	1	51.000	51.007	55.000	51.000	51.000
2.24	Cambio, provisión y colocación de zócalo de cerámica.	Metro lineal	1	37.500	37.505	33.000	37.500	37.500
2.25	Lustre de mamparas o muebles de madera con tratamiento contra plagas.	m^2	1	157.500	157.521	160.000	157.500	157.500
2.26	Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m^2	1	90.000	142.519	145.000	142.500	142.500
2.27	Cambio, provisión y colocación de mamparas ciega de madera, con vidrio (incluye pintura según la existente).	m^2	1	180.000	247.533	249.000	247.500	247.500

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
2.28	Reparación de mamparas de madera ciega de madera, con vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m^2	1	157.500	189.000	170.000	157.500	157.500
2.29	Reparación de mamparas eucatex (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).	m^2	1	127.500	183.600	132.000	127.500	170.000
2.30	Cambio, provisión y colocación de mamparas eucatex (incluye pintura según la existente).	m^2	1	280.000	279.000	235.000	232.500	250.000
2.31	Cambio, provisión y colocación de puertas de mamparas eucatex con cerraduras incluidos .	Unidad	1	380.000	656.338	660.000	656.250	656.250
2.32	Reparación de mamparas de yeso tipo durlock (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).	m^2	1	120.000	216.029	217.000	216.000	280.000
2.33	Cambio, provisión y colocación de mamparas de yeso tipoo durlock (incluye enduido y pintura según la existente).	m^2	1	352.500	352.547	250.000	352.500	400.000
2.34	Reparación de Pared Externa del Edificio	m^2	1	135.000	194.400	136.000	135.000	150.000
2.35	Cambio, provisión y colocación de techos de teja (incluye materiales).	m^2	1	220.000	345.046	350.000	345.000	400.000
2.36	Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros.	m^2	1	232.500	232.531	235.000	232.500	300.000
2.37	Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	m^2	1	270.000	270.036	200.000	270.000	270.000
2.38	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m^2	1	67.500	97.200	75.900	67.500	67.500
2.39	Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1	450.000	900.120	495.000	750.000	900.000
2.40	Cambio, provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar, pintado y barnizado.	Unidad	1	487.500	487.565	385.000	487.500	487.500
2.41	Contramarco de madera	Metro lineal	1	30.000	36.000	20.000	30.000	30.000

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
2.42	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tindeles y mucheta terminada	m^2	1	345.000	345.046	330.000	345.000	345.000
2.43	Carpintería metálica: barandas, escaleras, pilares	Metro lineal	1	520.000	495.000	330.000	1.000.000	1.237.500
2.44	Carpintería de madera: muebles y aberturas	m^2	1	950.000	855.000	880.000	1.900.000	2.137.500
2.45	Carpintería metálica: aberturas, muebles, plataformas.	m^2	1	950.000	642.000	770.000	1.300.000	1.605.000
2.46	Cambio, provisión y colocación de POLARIZADO, en puertas o ventanas.	m^2	1	195.000	195.026	132.000	195.000	195.000
2.47	Siliconado de estructuras con SILICONA NORMAL	Metro lineal	1	60.000	60.008	61.000	60.000	60.000
2.48	Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL	Metro lineal	1	75.000	75.010	76.000	75.000	75.000
2.49	Provisión de carga de piedra triturada.	Tonelada	1	220.000	180.024	154.000	180.000	180.000
2.50	Ajuste y reparación de muebles de cocina.	Unidad	1	487.500	487.565	440.000	487.500	487.500
2.51	Reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco).	m^2	1	120.000	172.800	121.000	120.000	120.000
2.52	Cambio, provisión y colocaión de cortinas verticales tipo butterfly con tela poliester	m^2	1	279.000	279.038	209.000	279.000	279.000
2.53	Cambio, provisión y colocaión de cortinas verticales tipo butterfly con tela antisolar	m^2	1	342.750	342.796	275.000	342.750	342.750
2.54	Cambio, provisión y colocación de piso de goma antideslizante negro.	m^2	1	183.750	220.500	165.000	183.750	183.750
2.55	Cambio, provisión y colocación de cinta tipo antideslizante para bordes de escalera	Metro lineal	1	49.500	71.280	50.000	49.500	49.500
2.56	Provisión y colocación de puerta de vidrio Templado de 10 mm incoloro	Unidad	1	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.100.000	1.575.000
2.57	Provisión y colocación de puerta de vidrio Templado de 10 mm color	Unidad	1	1.350.000	1.400.000	1.750.000	1.300.000	1.725.000
2.58	Provisión y cambio de vidrio Templado de 8 mm según medidas especiales	m^2	1	637.500	637.585	650.000	637.500	637.500
2.59	Provisión y cambio de vidrio Templado de 10 mm según medidas especiales	m^2	1	750.000	750.100	751.000	750.000	750.000
2.60	Provisión y cambio de freno hidráulico de piso para puerta de vidrio templado	Unidad	1	520.000	675.090	680.000	500.000	675.000

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos
Directora General Int.
Dirección General de Propiedad Intel.

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
2.61	Provisión y cambio de cerradura puerta de vidrio templado	Unidad	1	360.000	360.048	360.000	360.000	360.000
2.62	Reparación y mantenimiento de piso tipo parquet: Cambio de machimbres, pulido, plastificado y encerado.	m^2	1	240.000	240.032	220.000	240.000	240.000
2.63	Zócalo de puerta de vidrio templado	Unidad	1	210.000	210.028	211.000	210.000	210.000
2.64	Cambio y colocación de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	m^2	1	247.500	297.000	275.000	247.500	247.500
2.65	Provisión y cambio de estructura metálica de techo de chapa. Incluye vigas y correas.	m^2	1	300.000	432.000	220.000	300.000	300.000
2.66	Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de tindeles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. prever trabajo en horario nocturno o días feriados). Incluye acarreo y desalijo de escombros.	m^2	1	320.000	480.064	275.000	480.000	480.000
2.67	Retiro y limpieza de Escombro	Unidad	1	250.000	540.072	550.000	540.000	540.000
2.68	Mano de Obra	unidad	1	180.000	487.565	495.000	487.500	487.500
2.69	Mano de Obra	m^2	1	150.000	300.040	308.000	300.000	300.000
2.70	Mano de Obra	Metro lineal	1	50.000	135.018	136.000	135.000	135.000
3	**Servicio de pintura**							
3.1	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m^2	1	241.500	241.533	275.000	241.500	241.500
3.2	Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana asfáltica.	m^2	1	120.000	120.016	99.000	120.000	160.000
3.3	Cambio, provisión y colocación de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	m^2	1	190.000	142.519	132.000	142.500	190.000
3.4	Cambio, provisión y colocación de aislaciones de pinturas a 3 manos, con tela poliéster	m^2	1	108.750	108.765	110.000	108.750	145.000
3.5	Pintura Látex para interior.	m^2	1	32.500	41.040	43.000	38.000	43.500

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
3.6	Pintura Látex para exterior.	m^2	1	35.000	46.440	49.000	43.000	49.000
3.7	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m^2	1	40.500	58.320	61.000	54.000	62.000
3.8	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m^2	1	45.000	64.800	68.000	60.000	68.500
3.9	Pintura sintética para interior/exterior mate.	m^2	1	37.500	45.000	57.000	50.000	57.000
3.10	Pintura sintética para interior/exterior brilloso.	m^2	1	36.750	44.100	56.000	49.000	56.000
3.11	Pintura de cielorraso.	m^2	1	38.000	39.600	50.000	44.000	50.500
3.12	Pintura de barandas de escaleras.	Metro lineal	1	30.000	36.000	45.000	40.000	45.000
3.13	Pintura de portones eléctricos.	m^2	1	33.750	40.500	51.000	45.000	51.500
3.14	Pintura TIPO TEXTURADO.	m^2	1	75.000	75.010	114.000	100.000	100.000
3.15	Pintura para anti óxido para todo tipo de estructuras METALICAS.	m^2	1	30.000	30.004	45.000	40.000	44.000
3.16	Pintura exterior techo de chapa metalica con membrana liquida fibrada	m^2	1	105.000	105.014	160.000	105.000	145.000
3.17	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	m^2	1	73.500	105.840	111.000	90.000	110.000
3.18	Mano de Obra	unidad	1	180.000	487.565	490.000	487.500	487.500
3.19	Mano de Obra	m^2	1	150.000	300.040	305.000	300.000	300.000
3.20	Mano de Obra	Metro lineal	1	50.000	135.018	136.000	135.000	135.000
4	**Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas**							
4.1	Cambio, provisión y colocación de motor de portones eléctricos.	Unidad	1	1.600.000	810.000	1.650.000	1.600.000	2.025.000
4.2	Reposición de control remoto de portón eléctrico (codificado y en funcionamiento).	Unidad	1	262.500	262.535	165.000	262.500	262.500
4.3	Cambio, provisión y colocación de tubos fluorescentes de 20, 40watt. y circulares, con sus accesorios.	Unidad	1	36.750	52.920	33.000	36.750	36.750
4.4	Cambio, provisión y colocación de Arrancador.	Unidad	1	20.000	23.760	16.000	16.500	16.500

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julia
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
4.5	Cambio, provisión y colocación de reactancia	Unidad	1	27.750	39.960	28.000	27.750	27.750
4.6	Cambio, provisión y colocación de reactancia electrónica	Unidad	1	40.000	37.800	28.000	26.250	26.250
4.7	Cambio, provisión y colocación de focos de bajo consumo de 20/25 watt.	Unidad	1	35.000	38.880	24.200	27.000	27.000
4.8	Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 1 unidad de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	120.000	120.000	66.000	90.000	90.000
4.9	Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 2 unidades de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	150.000	170.000	93.500	127.500	127.500
4.10	Cambio, provisión y colocación de cajas para fluorescentes de adosar y de embutir para 3 unidades de fluorescentes de 40 watt con todos los accesorios.	Unidad	1	180.000	230.000	132.000	172.500	172.500
4.11	Cambio, provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	1	35.000	38.880	16.500	27.000	27.000
4.12	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas externa.	Unidad	1	160.000	172.800	99.000	120.000	120.000
4.13	Provisión de Bandeja Metálicas con tapa para recorrido de cable eléctrico de 50 cm x 10 cm de alto.	Metro lineal	1	262.500	262.535	263.000	262.500	262.500
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	Metro lineal	1	12.000	12.960	9.100	9.000	9.000
4.15	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 4 MM.	Metro lineal	1	18.000	19.440	14.000	13.500	13.500
4.16	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	Metro lineal	1	26.000	28.080	19.800	19.500	19.500
4.17	Cambio, provisión y colocación de fichas, tomas o pico	Unidad	1	82.500	118.800	99.000	82.500	82.500
4.18	Foco tipo Led hasta 18 Watt	Unidad	1	67.500	97.200	50.000	67.500	67.500
4.19	Cambio de tubo fluorescente de 40 watts por tubo LED de 18 watts con el correspondiente cambio de cableado interno y cambio de zócalos.	Unidad	1	82.500	99.000	83.000	82.500	82.500
4.20	Cambio de tubo fluorescente de 20 watts por tubo LED de 9 watts con el correspondiente cambio de cableado interno y cambio de zócalos.	Unidad	1	63.000	75.600	66.000	63.000	63.000

Abog. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
4.21	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de adosar LED de 48 watts de dimensiones 60 x 60 cm. Incluye cableado de alimentación y llave de punto	Unidad	1	450.000	350.000	363.000	547.500	547.500
4.22	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de embutir LED de 48 watts de dimensiones 60 x 60 cm. Incluye cableado de alimentación y llave de punto	Unidad	1	442.500	350.000	352.000	442.500	442.500
4.23	Provisión de artefactos de iluminación de 30 cm x 30 cm de adosar LED de 20 Watts. Incluye cableado de interconexión y llave de punto	Unidad	1	390.000	280.000	242.000	390.000	390.000
4.24	Provisión de Artefacto de alumbrado público de 400 watts con cableado de alimentación y encendido con sistema fotoeléctrico	Unidad	1	550.000	800.000	1.100.000	950.000	1.222.500
4.25	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x10	Unidad	1	85.000	63.009	65.000	63.000	63.000
4.26	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x16	Unidad	1	85.000	67.509	68.000	67.500	67.500
4.27	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x20	Unidad	1	85.000	75.010	88.000	75.000	75.000
4.28	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x25	Unidad	1	85.000	90.012	99.000	90.000	90.000
4.29	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x32	Unidad	1	112.500	112.515	115.000	112.500	112.500
4.30	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x40	Unidad	1	112.500	112.515	115.000	112.500	112.500
4.31	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 1x50	Unidad	1	150.000	127.517	128.000	127.500	127.500
4.32	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x16	Unidad	1	150.000	127.517	130.000	127.500	127.500
4.33	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x20	Unidad	1	150.000	127.517	130.000	127.500	127.500
4.34	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x25	Unidad	1	150.000	142.519	145.000	142.500	142.500
4.35	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x32	Unidad	1	172.500	172.523	175.000	172.500	172.500
4.36	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x40	Unidad	1	187.500	187.525	190.000	187.500	187.500
4.37	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x50	Unidad	1	225.000	225.030	230.000	225.000	225.000
4.38	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x80	Unidad	1	250.000	330.044	331.000	330.000	330.000
4.39	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x100	Unidad	1	250.000	162.000	410.000	405.000	405.000
4.40	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x180	Unidad	1	600.000	240.000	610.000	600.000	600.000

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELECTUAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL

ID N° 407.771

				AYALA PERDOMO INGENIERIA	DYD ARQUIT. Y CONSTRUCCION S.A.	ING. JULIO CESAR GOMEZ	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
4.41	Cambio de llaves termo magnética tipo europeo de 3x250	Unidad	1	750.000	300.000	760.000	750.000	750.000
4.42	Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 18,000 BTU	Unidad	1	367.500	367.549	370.000	367.500	367.500
4.43	Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 24,000 BTU	Unidad	1	375.000	375.050	380.000	375.000	375.000
4.44	Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 36,000 BTU	Unidad	1	375.000	375.050	380.000	375.000	375.000
4.45	Desmonte/Montaje de Aire Acondicionado de 60,000 BTU	Unidad	1	450.000	450.060	451.000	450.000	450.000
4.46	Embutido de Cables del sistema eléctrico, telefónico o datos externos (incluye caños corrugados, revoque y pintura de la zona afectada)	Metro lineal	1	40.000	30.004	31.000	30.000	30.000
4.47	Embutido de caños de aire acondicionado (revoque y pintura de la zona afectada)	Metro lineal	1	85.000	60.008	61.000	60.000	60.000
4.48	Reparación y Mantenimiento de tablero de distribución eléctrico	Unidad	1	350.000	262.500	550.000	656.250	656.250
4.49	Provisión, Instalación y cableado de Tablero de distribución eléctrico	Unidad	1	800.000	540.000	880.000	1.000.000	1.350.000
4.50	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar 1x6mm2	Metro lineal	1	41.250	41.256	42.000	41.250	41.250
4.51	Alimentación de tablero de distribución desde medidor con cable multifilar 1x4mm2	Metro lineal	1	18.000	33.755	34.000	33.750	33.750
4.52	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado y tomas corriente de pared	Unidad	1	101.250	145.800	102.000	101.250	101.250
4.53	Provisión e instalación de tomas nuevas en la pared, con puesta a tierra, incluye cableado y canaleteado	Unidad	1	273.750	394.200	250.000	273.750	273.750
4.54	Mano de Obra	unidad	1	180.000	487.565	490.000	487.500	487.500
4.55	Mano de Obra	m^2	1	150.000	300.040	307.000	300.000	300.000
4.56	Mano de Obra	Metro lineal	1	50.000	135.018	135.000	135.000	135.000
				37.936.250	**41.712.240**	**41.971.000**	**45.187.750**	**49.958.750**

Abg. JOSÉ LEÓN
Secretario General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Fernando J. Garcete Sander
Asesor General y Estrategia Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Óscar Elizeche Landó
Director General de Derecho de Autor
y Derechos Conexos