INFORME COMPLEMENTARIO 000263

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de setiembre del año dos mil seis, siendo las 09:00 horas en la sala de reuniones del Departamento de Contrataciones, dependiente de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación designados por Resolución DAAF Nº 62 de fecha 29/03/2016, a fin de la elaboración del presente Informe.

Integrantes del Comité de Evaluación: Christian Escobar Bottino, representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas; Diana Ramos Maldonado, representante de la Coordinación Administrativa, Sofía Agüero, representante de la Coordinación Financiera; Lorenza Garay, representante de la Viceministra de Tributación; José Chirife, representante de la Unidad Administrativa requirente.

Con relación a la Nota DNCP/DNC Nº 24010/2016, en la que hace referencia a la Nota DNCP/DNC Nº 23816/2016 y está a la Nota DNCP/DNC Nº 23210/2016 y el Informe de Evaluación N° 13/2016, se suscribe el presente Informe Complementario sobre los siguientes puntos 1 y 2 que mencionamos a continuación:

1. *Tras verificar los documentos observamos que en el Informe de Evaluación no se incluyó el análisis de los precios ofertados establecido como criterio de evaluación, consultamos a la convocante las razones de dicha omisión.*

   Análisis Complementario:
   El Comité de Evaluación ha elaborado el Cuadro Comparativo de Ofertas (CCO), en el cual se han comparado los precios ofertados con los precios referenciales utilizados para el presente procedimiento de contratación, concluyéndose que los mismos no se encuentran fuera del rango porcentual de los precios referenciales, observándose que el valor del precio unitario propuesto en la oferta de la empresa unipersonal H – SAM de Hilario Saucedo Martínez, en todos los ítems se encuentra dentro de los rangos admisibles con respecto al precio referencial preparado por la Convocante y difundido con la convocatoria; la oferta no supera el 20% del costo estimado, tampoco se encuentra por debajo del 30% de la estimación del costo en cada uno de los ítems analizados, por lo que el Comité de Evaluación infiere que los precios ofertados son aceptables, y no es necesario solicitar explicación respecto a la composición de precios. Para una mejor visualización del análisis efectuado, nos remitimos al Cuadro Comparativo de Ofertas, planilla que se adjunta y forma parte integral de éste Informe Complementario.

2. *Verificamos que para la evaluación de la experiencia la convocante estableció en su carta de invitación la presentación de: 1) Copia de contratos con sus facturaciones y Ordenes de Servicios y 2) Certificados y/o Constancias expedidos por un mínimo de tres personas físicas o jurídicas, empresas privadas o entidades públicas, que certifiquen la conformidad de prestaciones anteriores; sin embargo, en el informe se evalúa la sola presentación de las facturas por parte del oferente; consultamos a la convocante los motivos por los cuales no se ajustó a los criterios establecidos en su carta de invitación.*

   Análisis Complementario:
   En este sentido, nos remitimos a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, Artículo 20, tercer párrafo dice: *"Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto".*

000264

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

Tal como lo expresáramos en el Informe de Evaluación N° 13/2016, el Oferente participante ha presentado las facturas que ha emitido a las empresas privadas a quienes les ha prestado servicios, manifestando que no posee contratos suscriptos entre las partes ya que sus clientes son de origen particular y ocasional, quienes no se rigen por licitaciones.

De lo transcripto de la norma legal, y las alegaciones del Oferente, este Comité entiende que la falta de presentación de los contratos con sus facturaciones y Órdenes de Servicios, no constituiría una desviación significativa, considerando que lo que se quiere evidenciar es la experiencia de la empresa participante, y para lo cual ha presentado las facturas correspondientes que evidencian la provisión de servicios de mantenimiento y reparación de motobombas, por el valor inclusive mayor al equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto máximo del presente llamado; adjuntamos Planilla de Provisión de Servicios.

Además, el citado oferente (H – SAM de Hilario Saucedo Martínez) presentó los Certificados expedidos por personas físicas o jurídicas, empresas privadas o entidades públicas, que han certificado la conformidad de prestaciones de servicio de mantenimiento y reparación de motobombas, en los tres últimos años (2013 – 2014 -2015). Adjunto copia de los certificados expedidos por el Hospital de Clínicas – Facultad de Ciencias Médicas – UNA (2015); Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica – Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud – UNA (2014); y Distribuidora Ypacaraí S.A. – DYSA (2013)

Este Comité de Evaluación, considera que la formalidad exigida no afecta de manera sustancial el alcance y la calidad de los servicios licitados; así como tampoco afecta la competencia en igualdad de condiciones con respecto a los demás oferentes. Es por ello, que el Comité de Evaluación considera que dicha documentación no menoscaba en absoluto la calidad y la seriedad de la oferta, por lo que, a nuestro criterio, la falta de formalidad no resta eficacia a la propuesta.

Finalmente, en fecha cinco de setiembre del corriente año, se da por concluida la evaluación complementaria al Informe de Evaluación N° 13/2016, la cual se ha realizado conforme a los requerimientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ratificando la sugerencia y recomendación del mencionado informe de evaluación.

Demostrando conformidad, se da fin a la reunión del Comité de Evaluación, labrándose acta y firmado los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Christian Escobar Bottino
Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Diana Raquel Ramos Maldonado
Representante de la Coordinación Administrativa

Lorenza Garay
Representante de la Viceministra de Tributación

Sofía Esperanza Agüero Estigarribia
Representante de la Coordinación Financiera

José Chirife
Representante de la Unidad Requirente

OBS: En vista a la Resolución MH N: 297/16 de fecha 16 de Agosto de 2016, me inhibo en la FIRMA por estar desvinculada al cargo y a la dependencia de la Coordinación Administrativa DAAF
Diana R. Ramos
CIC: 3179-730

INFORME COMPLEMENTARIO

000265

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EL EDIFICO SET								
	MARCA: RESA								
	PROCEDENCIA: CHINA								
	CAPACIDAD: 5.5HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
	Descripción del Servicio*	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**PRECIOS REFERENCIALES**	**%**	**H - SAM**	**%**	**N & F Ingeniería**
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	1,450,000	-4%	1,400,000		1,167,250
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	255,000	0%	255,000		205,275
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	220,000	0%	220,000		177,100
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	795,000	-6%	750,000		639,975
10	Cambio de Boya Eléctrica.	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						3,340,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EL EDIFICIO SET								
	MARCA: GOTZE-JET.140P								
	PROCEDENCIA: CHINA								
	CAPACIDAD: 2HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	185,000	-3%	180,000		148,925
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	40,000	0%	40,000		32,200
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350

INFORME COMPLEMENTARIO

000266

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	345,000	-8%	320,000		277,725
10	Cambio de Boya Eléctrica.	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,730,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EL EDIFICO SET								
	MARCA: WEG								
	PROCEDENCIA: BRASILERA								
	CAPACIDAD: 3HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	130,000	0%	130,000		104,650
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	190,000	0%	190,000		152,950
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	100,000	9%	110,000		80,500
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	150,000	-7%	140,000		120,750
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	65,000	7%	70,000		52,325
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	70,000	-17%	60,000		56,350
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	455,000	-3%	440,000		366,275
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,990,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA DGGC								
	MARCA: VALCO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 4HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	880,000	-1%	870,000		708,400
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	150,000	-7%	140,000		120,750
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	220,000	-5%	210,000		177,100
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	60,000	0%	60,000		48,300
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	110,000	0%	110,000		88,550
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	190,000	-6%	180,000		152,950
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350

INFORME COMPLEMENTARIO

000267

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	-25%	60,000		60,375
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	595,000	-3%	580,000		478,975
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						2,450,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA DGGC								
	MARCA: SIN DATOS								
	PROCEDENCIA: SIN DATOS								
	CAPACIDAD: 1HP-SUMERGIBLE								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		96,600
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	150,000	-7%	140,000		148,925
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		32,200
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		80,500
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	-14%	70,000		56,350
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	17%	60,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	297,000	0%	297,000		277,725
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,617,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA DGGC								
	MARCA: SIN DATOS								
	PROCEDENCIA: SIN DATOS								
	CAPACIDAD: 1HP-SUMERGIBLE								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	150,000	-7%	140,000		120,750
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250

INFORME COMPLEMENTARIO 000268

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	-14%	70,000		64,400
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	17%	60,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	297,000	0%	297,000		239,085
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,617,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA EN LA DGFT								
	MARCA: GOTZE JET-140LC								
	PROCEDENCIA: CHINA								
	CAPACIDAD: 2HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	120,000	-20%	100,000		96,600
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	185,000	0%	185,000		148,925
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	40,000	0%	40,000		32,200
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	100,000	-11%	90,000		80,500
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	345,000	-1%	340,000		277,725
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,725,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA DAAF								
	MARCA: HONDA								
	PROCEDENCIA: JAPONESA								
	CAPACIDAD: 4 TIEMPOS								
	ALIMENTACION: CONBUSTION A NAFTA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	1.1-Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	-2%	630,000		519,225
2	1.2-Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	120,000	-20%	100,000		96,600
3	1.3-Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	190,000	-3%	185,000		152,950
4	1.4-Cambio de reten	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
5	1.5-Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500

INFORME COMPLEMENTARIO 000269

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

6	1.6- Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
7	1.7- Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
8	1.8- Rebobinado	Unid.	1	Evento	345,000	-1%	340,000		277,725
	Sub Total (IVA Incluido)						1,705,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN DEPOSITO DE ITA ENRAMADA								
	MARCA: VALCO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 10 HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	1,950,000	0%	1,950,000		1,569,750
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	250,000	0%	250,000		201,250
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	120,000	-4%	115,000		96,600
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	90,000	0%	90,000		72,450
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	220,000	0%	220,000		177,100
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	2,450,000	0%	2,450,000		1,972,250
10	Cambio de Boya Electrica	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						5,665,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS EN DEPOSITO DE ITA ENRAMADA								
	MARCA: GOTZE								
	PROCEDENCIA: CHINA								
	CAPACIDAD: 5.5HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	1,950,000	0%	1,950,000		1,569,750
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	250,000	0%	250,000		201,250
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	120,000	-4%	115,000		96,600
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	90,000	0%	90,000		72,450
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	220,000	0%	220,000		177,100

000270

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	2,450,000	0%	2,450,000		1,972,250
10	Cambio de Boya Electrica	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						5,665,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA EN DEPOSITO DE ITA ENRAMADA								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	0%	645,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	297,000	0%	297,000		239,085
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,652,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EDIFICO OI CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 2HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	967,000	0%	965,000		778,435
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	278,000	-1%	275,000		223,790
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	60,000	0%	60,000		48,300
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	105,000	-5%	100,000		84,525
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375

INFORME COMPLEMENTARIO

000271

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	520,000	0%	520,000		418,600
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	270,000	4%	280,000		217,350
	Sub Total (IVA Incluido)						2,680,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EL EDIFICO DE LA OI DE CDE								
	MARCA: VALCO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 2HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	967,000	0%	965,000		778,435
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	180,000	0%	180,000		144,900
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	278,000	-1%	275,000		223,790
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	60,000	0%	60,000		48,300
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	105,000	-5%	100,000		84,525
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	520,000	0%	520,000		418,600
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	270,000	4%	280,000		217,350
	Sub Total (IVA Incluido)						2,680,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN EL EDIFICO DE LA OI DE CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 7.5HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	2,465,000	0%	2,465,000		1,984,325
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	310,000	0%	310,000		249,550
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	440,000	0%	440,000		354,200
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	130,000	0%	130,000		104,650
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	210,000	0%	210,000		169,050
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	375,000	0%	375,000		301,875
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	140,000	-8%	130,000		112,700
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	140,000	-8%	130,000		112,700

INFORME COMPLEMENTARIO

000272

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	1,350,000	0%	1,350,000		1,086,750
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	310,000	0%	310,000		249,550
	Sub Total (IVA Incluido)						5,850,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA OI DE CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: WEG								
	PROCEDENCIA: BRASILERA								
	CAPACIDAD: 1.5HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	905,000	0%	905,000		728,525
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	170,000	-6%	160,000		136,850
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	260,000	0%	260,000		209,300
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	70,000	-17%	60,000		56,350
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	56,000	-2%	55,000		45,080
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	140,000	7%	150,000		112,700
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	98,000	-9%	90,000		78,890
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	485,000	-13%	430,000		390,425
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	252,000	-3%	245,000		202,860
	Sub Total (IVA Incluido)						2,425,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA O I DE CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	968,000	0%	965,000		779,240
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	150,000	6%	160,000		120,750
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	225,000	-7%	210,000		181,125
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	450,000	0%	450,000		362,250
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	270,000	-2%	265,000		217,350

000273

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

	Sub Total (IVA Incluido)						2,450,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALE DE LAS BOMBA INSTALADA EN LA OI DE CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: SIN DATOS								
	PROCEDENCIA: SIN DATOS								
	CAPACIDAD: 3HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	968,000	0%	965,000		779,240
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	195,000	-3%	190,000		156,975
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	285,000	-6%	270,000		229,425
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	225,000	0%	225,000		181,125
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	110,000	0%	110,000		88,550
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	685,000	-1%	675,000		551,425
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	270,000	-2%	265,000		217,350
	Sub Total (IVA Incluido)						3,020,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BOMBA INSTALADA EN LA OI DE CIUDAD DEL ESTE								
	MARCA: ETATRON								
	PROCEDENCIA: SIN DATOS								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	968,000	0%	965,000		779,240
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	225,000	-2%	220,000		181,125
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	75,000	-7%	70,000		60,375
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	450,000	0%	450,000		362,250
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	270,000	-2%	265,000		217,350
	Sub Total (IVA Incluido)						2,455,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE SAN LORENZO								
	MARCA: PEDROLLO								

INFORME COMPLEMENTARIO

000274

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1.5HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	1,370,000	0%	1,365,000		1,102,850
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	172,000	-1%	170,000		138,460
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	245,000	-2%	240,000		197,225
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	115,000	-5%	110,000		92,575
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	210,000	0%	210,000		169,050
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	75,000	0%	75,000		60,375
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	755,000	-1%	750,000		607,775
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	170,000	-3%	165,000		136,850
	Sub Total (IVA Incluido)						3,230,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE SAN LORENZO								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 2HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1		645,000	0%	645,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	120,000	0%	120,000		96,600
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	185,000	0%	185,000		148,925
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	40,000	0%	40,000		32,200
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	70,000	0%	70,000		56,350
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	345,000	0%	345,000		277,725
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,775,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE SAN LORENZO								
	MARCA: VALCO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 12.5HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	2,535,000	0%	2,530,000		2,040,675
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	325,000	-2%	320,000		261,625
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	155,000	0%	155,000		124,775
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	115,000	0%	115,000		92,575
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	195,000	0%	195,000		156,975
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	105,000	0%	105,000		84,525
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	285,000	0%	285,000		229,425
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	235,000	0%	235,000		189,175
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	320,000	2%	325,000		257,600
10	Cambio de Boya Electrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						4,435,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE SAN LORENZO								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	0%	645,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	150,000	3%	155,000		120,750
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	297,000	-1%	295,000		239,085
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,645,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE SAN LORENZO								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: MONOFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	645,000	0%	645,000		519,225
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	100,000	0%	100,000		80,500
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	150,000	3%	155,000		120,750
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	80,000	0%	80,000		64,400
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	50,000	0%	50,000		40,250
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	297,000	-1%	295,000		239,085
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	180,000	-6%	170,000		144,900
	Sub Total (IVA Incluido)						1,645,000		
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOMBAS INSTALADA EN LA OI DE LOMA PLATA								
	MARCA: PEDROLLO								
	PROCEDENCIA: ITALIANA								
	CAPACIDAD: 1HP								
	ALIMENTACION: TRIFASICA								
	TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR								
1	Cambio de membrana	Unid.	1	Evento	935,000	0%	935,000		752,675
2	Limpieza de campo y rotor	Unid.	1	Evento	300,000	0%	300,000		241,500
3	Cambio de rulemanes	Unid.	1	Evento	450,000	1%	455,000		362,250
4	Cambio de reten	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
5	Barnizado de rotor	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
6	Cambio de flotador de accionamiento	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
7	Limpieza de turbina de bombeo	Unid.	1	Evento	240,000	0%	240,000		193,200
8	Limpieza y pintura de carcasa	Unid.	1	Evento	150,000	0%	150,000		120,750
9	Rebobinado	Unid.	1	Evento	890,000	-1%	880,000		716,450
10	Cambio de Boya Eléctrica	Unid.	1	Evento	540,000	0%	540,000		434,700

000277

INFORME COMPLEMENTARIO

INFORME DE EVALUACIÓN N° 13/2016 – "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – ID. N° 306.133

PLANILLA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

ID Nro. : 306.133
Nombre del Llamado : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad : Contratación Directa N° 05/2016
Oferente **: H - SAM de Hilario Saucedo Martínez**

N°	Contratante	Contrato N°	Año de Ejecución	Monto
1	Distribuidora Ypacaraí S.A. - DYSA	Factura N° 001-001-0000472	2013	6,642,600
2	Delta Fluvial S.A.	Factura N° 001-001-0000468	2013	2,300,000
3	Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - UNA	Factura N° 001-001-0000181	2014	1,600,000
4	Horst - Knecht	Factura N° 001-001-0000195	2014	7,060,000
5	Facultad de Ciencias Médicas	Factura N° 001-001-0000278	2015	1,300,000
6	Facultad de Ciencias Médicas	Factura N° 001-001-0000281	2015	600,000
7	Albert Rubén Orlando	Factura N° 001-001-0000297	2015	300,000
8	Mega Par	Factura N° 001-001-0000257	2015	5,500,000

Total de la Oferta presentada	**80,000,000**	
Requerimiento del 20% de la oferta presentada	**16,000,000**	
Sumatoria de contratos declarado como Experiencia y Capacidad Técnica		**25,302,600**