CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo de Pattenden							K Y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana						
Nº de Item	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	72101601-001	Reparación de techo, teja española y tejuelita.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	54.000	54.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	76.176	76.176
2	72101601-001	Reparación de techo, teja española y tejuelita con reposición.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	220.000	220.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	290.341	290.341
3	72101601-001	Reparación de techo, teja colonial s/ tejuelones.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	60.000	60.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	82.800	82.800
4	72101601-001	Reparación de techo, teja colonial s/ tejuelones con reposición.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	220.000	220.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	304.382	304.382
5	72101601-001	Reparación de techo de chapa zinc.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	18.000	18.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	78.000	78.000
6	72101607-002	Reparación de revestimiento ladrillejo.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	52.000	52.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	72.244	72.244
7	72101607-003	Reparación de fisuras en paredes.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	26.000	26.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	34.500	34.500
8	72101607-003	Reparación de filtraciones en paredes.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	26.000	26.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	45.600	45.600
9	72101607-003	Reparación de revoque de pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.000	20.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	40.800	40.800
10	72101607-003	Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas. 1era Azotada 1:3 + hidrofugo, 2da Azotada 1:4:12 + hidrofugo, terminación fratachado y fieltrado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.000	22.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	42.000	42.000
11	72101607-003	Reparación de pared de ladrillo común de 0,30m envarillado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	115.000	115.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	162.000	162.000
12	72101607-003	Reparación de pared de ladrillo común de 0,15m, terminación fratachado y fieltrado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	62.000	62.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	85.560	85.560
13	72101703-011	Reparación de muro revestido con piedra.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	50.000	50.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	67.068	67.068
14	72101607-004	Reposición de zócalo de porcelanato.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	24.000	24.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	33.600	33.600
15	72101607-004	Reposición de zócalo de tejuelita.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	12.000	12.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	16.560	16.560
16	72101607-004	Reposición de zócalo granito.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	56.000	56.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	78.840	78.840
17	72101607-004	Reposición de zócalo calcáreo.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	15.500	15.500	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.160	20.160
18	72101607-004	Reposición de zócalo cerámica esmaltada-	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.000	22.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	29.160	29.160
19	72101607-004	Reposición de zócalo de piedra natural basáltica o arenisca.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	60.000	60.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	81.360	81.360
20	72102401-001	Pintura de pared exterior al látex.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.000	22.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	30.000	30.000
21	72102401-002	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	15.000	15.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	16.560	16.560
22	72102401-002	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	50.000	50.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	78.000	78.000
23	72102402-001	Pintura de pared interior revocado, tratamiento con enduido plástico y pintura al látex PVA.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	25.000	25.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	36.000	36.000
24	72102402-002	Pintura de techo a la cal y maderamen con esmalte sintético.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	16.800	16.800	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.160	20.160
25	72102402-002	Pintura de techo con barniz.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	25.000	25.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	29.880	29.880
26	72102402-002	Pintura de cielo raso de placas de yeso del tipo "Durlok".	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	13.000	13.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	21.600	21.600
27	72102401-003	Pintura carpinteria de hierro.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.000	22.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	23.400	23.400
28	72102401-003	Pintura carpintería de madera.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.844	22.844	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	27.413	27.413
29	72102508-001	Reposición de piso de tejuelita.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	36.000	36.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	60.000	60.000
30	72102508-001	Reparación de piso de piedra.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	60.000	60.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	114.000	114.000
31	72102508-001	Reposición de piso calcáreo.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	58.000	58.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	76.800	76.800
32	72102508-001	Reposición de piso granito.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	128.000	128.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	153.600	153.600
33	72102508-001	Reparación de piso porcelanato.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	90.000	90.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	108.000	108.000
34	72102508-001	Reposición de piso granito lavado para exterior.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	95.000	95.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	118.800	118.800

ABOG. SANDRA MARILIN BOLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. [illegible] SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JUAN MANUEL [illegible]
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

35	7213 1601-009	Carpeta adhesiva para porcelanato.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.000	20.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	25.920	25.920
36	72102508-001	Reposición de canto rodado 30x30 cm.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	68.178	68.178	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	81.814	81.814
37	72102508-001	Relleno de rendijas de piso granito.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	3.450	3.450	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	4.140	4.140
38	72103003-001	Demolición de piso.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	4.250	4.250	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	6.000	6.000
39	72103003-001	Demolición de piso con recuperación.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	7.000	7.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	10.019	10.019
40	72103003-001	Demolición de vanos.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	14.000	14.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	19.872	19.872
41	72103003-001	Demolición de pared.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	10.000	10.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	13.456	13.456
42	72103003-001	Demolición de techo de teja con recuperación.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	18.000	18.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	24.840	24.840
43	72103003-001	Demolición de techo de teja sin recuperación.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	9.000	9.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	13.787	13.787
44	72103003-001	Sacar zócalo.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.500	1.500	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	2.318	2.318
45	72103003-001	Sacar azulejos.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	7.000	7.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	10.019	10.019
46	72131601-009	Reparación de contrapiso de cascote sobre estructura de Hº Aº.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	30.000	30.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	40.800	40.800
47	72131601-009	Restauración de contrapiso de cascote sobre terreno natural.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	30.000	30.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	38.400	38.400
48	72131601-009	Restauración de contrapiso de cascote con envarillado sobre terreno natural.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	35.000	35.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	43.200	43.200
49	72102304-001	Mantenimiento y reparación de cañerías de instalaciones sanitarias.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	30.000	30.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	40.112	40.112
50	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de lavatorios.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	75.000	75.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	144.000	144.000
51	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de inodoros.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	120.000	120.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	264.000	264.000
52	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de griferías de lavatorios.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	65.000	65.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	96.000	96.000
53	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de jabonera, perchero, porta toalla, porta rollo.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	70.000	70.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	86.002	86.002
54	72102304-003	Reparación y reposición de registro 30x30x30 con marco angulo de 3 3/4" x 1/8" y tapa con bastidor angulo de 3 3/4" x 1/8", chapa N° 16, relleno piso.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	160.000	160.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	300.000	300.000
55	72102304-003	Reparación y reposición de registro 40x40x40 con marco angulo de 3 3/4" x 1/8" y tapa con bastidor angulo de 3 3/4" x 1/8", chapa N° 16, relleno piso.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	210.000	210.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	360.000	360.000
56	72102304-003	Reparación y reposición de registro 60x60x50 con marco angulo de 3 3/4" x 1/8" y tapa con bastidor angulo de 3 3/4" x 1/8", chapa N° 16, relleno piso.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	250.000	250.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	420.000	420.000
57	72102304-999	Reposición de pileta para cocina de acero inoxidable 1 bacha con mesada.	Gl	Evento	1	160.000.000	319.087.970	440.000	440.000	Gl	Evento	1	160.000.000	319.087.970	900.000	900.000
58	7210 2602-002	Reposición de mueble de cocina, mesada enchapada, madera cedro, interior lustrado.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	715.000	715.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.008.000	1.008.000
59	72102508-003	Reparación revestimiento con azulejos.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	55.000	55.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	90.000	90.000
60	72101603-001	Reposición de canaleta embutida 0,60 cm, chapa N° 24 colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	85.000	85.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	156.000	156.000
61	72101603-001	Reposición de canaleta 0,33 cm chapa N° 24 común, colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	42.000	42.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	78.000	78.000
62	72101603-001	Reposición de canaleta pecho paloma 0,40 chapa N° 24, colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	45.000	45.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	72.000	72.000
63	72101607-003	Reparación de horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. Alisado con mortero 1:3 + hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	38.000	38.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	48.300	48.300
64	72101607-003	Revoque y terminación de vanos.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	22.000	22.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	42.000	42.000
65	72131601-005	Cerramiento de vanos con pared de 0,15m envarillado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	58.000	58.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	82.800	82.800
66	73121602-007	Reparación de estructura y pintura, juego de niños.	Gl	Evento	1	160.000.000	319.087.970	580.177	580.177	Gl	Evento	1	160.000.000	319.087.970	960.000	960.000
67	72102602-001	Reparación y reposición de puertas para mamparas.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	300.000	300.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	540.000	540.000

ABOG. SANDRA MARLEN KOLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. GIOVANNI ALEJANDRO SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JEAN MANUEL ENTICHOMENDELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

68	72102602-001	Reparación de puertas de blindex sin cambio de freno hidráulico.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	90.000	90.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	216.000	216.000
69	72102602-001	Reparación de puertas de blíndex con cambio de freno hidráulico.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	260.000	260.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	480.000	480.000
70	72102602-005	Reposición de cristal templado, puerta 0,90x2,10, color sin freno.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	92.000	92.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	720.000	720.000
71	72102602-001	Reposición de cristal templado, puerta 0,90x2,10, incol. Con freno.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	690.000	690.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.140.000	1.140.000
72	72102602-009	Reposición de cristal templado, puerta 0,90x2,10, incol. Sin freno.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	149.500	149.500	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	696.000	696.000
73	73121602-005	Reposición de vidrio templado de 4 mm gris colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	207.000	207.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	336.000	336.000
74	72102602-004	Reposición de vidrio templado de 6 mm gris colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	850.000	850.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.182.672	1.182.672
75	72102602-004	Reposición de vidrio templado de 8 mm gris colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.100.000	1.100.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.643.364	1.643.364
76	72102602-004	Reposición de vidrio templado de 10 mm gris colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	800.000	800.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.127.664	1.127.664
77	72102602-004	Reposición de puerta batiente de vidrio templado de 10 mm gris con accesorios y colocación.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	310.000	310.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.140.000	1.140.000
78	72102602-004	Reposición de vidrio sencillo - 2 mm colocado.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	360.000	360.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	504.000	504.000
79	72102602-004	Retiro y colocación de marcos con puertas.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	400.000	400.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	672.000	672.000
80	72102602-004	Reposición de ventana, estructura aluminio anonizado color a definir, vidrio crudo, herrajes en bronce.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	650.000	650.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	792.000	792.000
81	72102602-004	Mantenimiento y reparación de mamparas con accesorios (perfil de aluminio) según muestra.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.470.000	1.470.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	2.520.000	2.520.000
82	72102602-004	Reparación de reja para ventana.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	45.000	45.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	61.884	61.884
83	72131601-006	Aislacion de Losas. Carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específica para aislación de losa, en 6 manos con refuerzo, con manta geotextil u otro para este fin.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	140.000	140.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	228.000	228.000
84	72102602-001	Reparación y reposición de pilar de Hº Aº de edificio.	M3	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.250.000	1.250.000	M3	Evento	1	160.000.000	319.087.970	1.597.342	1.597.342
85	72131601-005	Reparación de cercado perimetral h= 1,80 con reposición de poste	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	80.000	80.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	144.000	144.000
86	72131601-005	Reparación de cercado perimetral H=1,80 (sin reposición de poste).	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	55.000	55.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	69.000	69.000
87	72131601-999	Reparación de dintel sobre aberturas con hiladas de dos hierros del 8.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	9.000	9.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	21.600	21.600
88	72131601-999	Reparación de dintel a la altura antepecho marcos de ventana.	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	6.000	6.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	7.452	7.452
89	72101601-001	Reposición de cieloraso en placas de yeso desmontables de 60,5cm x 60,5cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	80.000	80.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	114.000	114.000
90	72101601-001	Reposición de cielorraso de P.V.C.	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	68.000	68.000	M2	Evento	1	160.000.000	319.087.970	93.600	93.600
91	72102304-004	Reparación y reposición de cañerias PVC 100 mm	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	26.000	26.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	38.400	38.400
92	72102304-004	Reparación y reposición de cañerias PVC 50 mm	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.000	20.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	28.800	28.800
93	72102304-004	Reparación y reposición de cañerias PVC 40 mm	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	16.000	16.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	26.400	26.400
94	72102304-004	Reparación y reposición de cañerias PVC 75 mm	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	20.000	20.000	Ml	Evento	1	160.000.000	319.087.970	32.400	32.400
95	72102304-004	Reparación y reposición de doble T de 3'' en extremo de ventilación.	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	25.000	25.000	Unidad	Evento	1	160.000.000	319.087.970	32.784	32.784
		TOTAL							14.699.199							24.242.525

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. [illegible] SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JEAN MANUEL [illegible]
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas