UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Sede Coronel Oviedo

Creada por Ley Nº 3.198 del 4 de Mayo de 2.007

FACULTAD DE MEDICINA

Cuadro Comparativo.

SERVICOM								CARLITOS INFORMATICA						VIRTUAL INFORMATICA					
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Presentacion	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Sustitucion de Disco/Duro 320 GB SATA	Maxtor	Malasya	Unidad	1	500.000	500.000	Sansumg	China	Unidad	1	350.000	350.000	Seagate	Tailandia	Unidad	1	400.000	400.000
2	Sustitucion de placa madre de PC procesador Inter Core 2duo	Asus	China	Unidad	1	600.000	600.000	Asus	China	Unidad	1	500.000	500.000	Asus	Taiwan	Unidad	1	500.000	500.000
3	Sustitución de Disco Duro Sata 250 GB Notboock acer	Maxtor	Malasya	Unidad	1	600.000	600.000	Sansumg	China	Unidad	1	580.000	580.000	Sansumg	china	Unidad	1	500.000	500.000
4	Sustitución o ampliación de memoria DDR 2 GB	Kingston	china	Unidad	1	400.000	400.000	Kingston	china	Unidad	1	350.000	350.000	Kingston	china	Unidad	1	350.000	350.000
5	Sustitución fuente de energia	Satellite	china	Unidad	1	200.000	200.000	Satelite	china	Unidad	1	150.000	150.000	Satellite	china	Unidad	1	150.000	150.000
6	Instalación de Placa Wirless PCI	Encore	China	Unidad	7	150.000	1.050.000	Encore	China	Unidad	7	150.000	1.050.000	TPlink	China	Unidad	7	100.000	700.000
7	Reparacion cargador de Notebook acer	Accer	China	Unidad	1	200.000	200.000	Accer	China	Unidad	1	200.000	200.000	Accer	China	Unidad	1	200.000	200.000
8	Configuración de red inalambrica para pc´s	Nacional	Nacional	Unidad	7	100.000	700.000	Nacional	Nacional	Unidad	7	100.000	700.000	VIRTUAL	Nacional	Unidad	7	50.000	350.000
9	Reparacion de UPC 1500 BA	Nobreak	China	Unidad	1	200.000	200.000	APC	China	Unidad	1	200.000	200.000	Forza	China	Unidad	1	200.000	200.000
10	Circuitos inversores	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000
11	Lampara CCFL del back light	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000	AOC	China	Unidad	2	125.000	250.000	AOC	China	Unidad	2	125.000	250.000
12	Reparacion de Fuente de monitor LCD	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000	AOC	China	Unidad	2	150.000	300.000
13	Cambio de fusor de Impresora Laser HP 1005	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000
14	Cambio de rodillo de precion de fusor hp 1005	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000	HP	China	Unidad	1	200.000	200.000
15	Cambio de Engranaje Impresora HP 1500	HP	China	Unidad	4	100.000	400.000	HP	China	Unidad	4	80.000	320.000	HP	China	Unidad	4	50.000	200.000
16	Cambio de porta cartuchos impresora hp 1500	HP	China	Unidad	2	100.000	200.000	HP	China	Unidad	2	100.000	200.000	HP	China	Unidad	2	75.000	150.000
17	Cambio de trasformador impresora hp 1660	HP	China	Unidad	2	150.000	300.000	HP	China	Unidad	2	140.000	280.000	HP	China	Unidad	2	120.000	240.000
18	Cambio de juego de espejos pryector LG	LG	China	Unidad	2	200.000	400.000	LG	China	Unidad	2	200.000	400.000	LG	China	Unidad	2	200.000	400.000
19	Cambio placa fuente proyector LG	LG	China	Unidad	1	200.000	200.000	LG	China	Unidad	1	200.000	200.000	LG	China	Unidad	1	200.000	200.000
20	Mantenimiento preventivo de Fotocopiadora Kyocera mita LA 1500	Nacional	Nacional	Unidad	1	150.000	150.000	Nacional	Nacional	Unidad	1	150.000	150.000	VIRTUAL	Nacional	Unidad	1	150.000	150.000
21	Cilindro genuino para Fotocopiadotara mita LA 1500	kyocera	Japon	Unidad	1	400.000	400.000	kyocera	Japon	Unidad	1	400.000	400.000	kyocera	Japon	Unidad	1	400.000	400.000

22	Rodillo de pesión genuino para fotocopiadora	kyocera	Japon	Unidad	1	150.000	150.000	kyocera	Japon	Unidad	1	200.000	200.000	kyocera	Japon	Unidad	1	120.000	120.000
23	Revelador para fotocopiadora	kyocera	Japon	Unidad	1	350.000	350.000	kyocera	Japon	Unidad	1	350.000	350.000	kyocera	Japon	Unidad	1	350.000	350.000
24	Lampara de expocisión genuino kyosera	kyocera	Japon	Unidad	1	150.000	150.000	kyocera	Japon	Unidad	1	200.000	200.000	kyocera	Japon	Unidad	1	120.000	120.000
25	Rodillo fusor genuino kyocera	kyocera	Japon	Unidad	1	150.000	150.000	kyocera	Japon	Unidad	1	130.000	130.000	kyocera	Japon	Unidad	1	130.000	130.000
26	Mantenimiento correctivo de fotocopiadora Kyocera mita LA 1500	kyocera	Japon	Unidad	1	100.000	100.000	kyocera	Japon	Unidad	1	100.000	100.000	kyocera	Japon	Unidad	1	100.000	100.000
Monto total							8.700.000						8.260.000						7.160.000

FACULTAD de MEDICINA U.N.C@ CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2008

ABOG. FRANCISCO JAVIER MENDOZA
ENCARGADO DE LA UOC