DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ijapo Ñande rapere ko'ẽgua gotyo
construyendo el futuro hoy

LCO Nº 48/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS VARIAS DE LA DINAC EN EL MDN Y OTROS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL

ITEM	C. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE	CANTIDAD	EMPRESA 1 EN OBRAS		EMPRESA 2 A&M ASOCIADOS S.A.		EMPRESA 3 CONSERMAR		EMPRESA 4 COIN	
					P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
		Trabajos preliminares										
1	72102801-001	Demolición de paredes	unid	1	210.000	210.000	200.000	200.000	285.000	285.000	210.000	210.000
2	72102801-001	Desmonte de mamparas	m2	40	60.000	2.400.000	30.000	1.200.000	76.000	3.040.000	50.000	2.000.000
3	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado de ventana	unid	4	120.000	480.000	85.000	340.000	142.500	570.000	105.000	420.000
4	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado split incluye equipo, compresor y cañerias	unid	2	330.000	660.000	200.000	400.000	427.500	855.000	315.000	630.000
5	72102801-001	Desmonte de puertas con sus respectivos marcos y contramarcos	unid	2	400.000	800.000	200.000	400.000	427.500	855.000	315.000	630.000
6	72102801-001	Desmonte de artefactos electricos con recuperación	unid	12	50.000	600.000	30.000	360.000	42.750	513.000	31.500	378.000
		Mantenimiento y Reparacion de aberturas										
7	72102801-001	Puerta de madera, cambio de cerraduras y lustre.	unid	2	500.000	1.000.000	420.000	840.000	570.000	1.140.000	420.000	840.000
8	72102801-001	Ventanas con estructura de alumninio anodizado	unid	3	700.000	2.100.000	420.000	1.260.000	570.000	1.710.000	420.000	1.260.000
9	72102801-001	Piso de granito reconstituido pulido y protección	m2	70	40.000	2.800.000	28.000	1.960.000	38.000	2.660.000	28.000	1.960.000
10	72102801-001	Reacondicionamiemto de paredes	m2	50	60.000	3.000.000	42.000	2.100.000	57.000	2.850.000	42.000	2.100.000
		Recondicionamiento electrico										
11	72102801-001	Acondicionamiento electrico e iluminación, incluye provisión y colocación de artefactos de iluminación.	unid	1	3.500.000	3.500.000	2.800.000	2.800.000	3.800.000	3.800.000	2.800.000	2.800.000
		Provisión y colocación de:										
12	72102801-001	Pared de yeso carton de 0,10 m. de espesor	m2	45	180.000	8.100.000	119.000	5.355.000	161.500	7.267.500	119.000	5.355.000
13	40101701-002	Aire split de de 24,000 BTU	unid	2	6.000.000	12.000.000	4.900.000	9.800.000	6.650.000	13.300.000	4.900.000	9.800.000
14	72102801-001	Cielo raso de cartón prensado	m2	205	170.000	34.850.000	119.000	24.395.000	161.500	33.107.500	119.000	24.395.000
		Pinturas										
15	72102801-001	Pintura de Mamparas de yeso carton con enduido	m2	90	28.000	2.520.000	17.000	1.530.000	28.500	2.565.000	21.000	1.890.000
16	72102801-001	Pintura de paredes con látex interior	m2	85	28.000	2.380.000	17.000	1.445.000	28.500	2.422.500	21.000	1.785.000
17	72102801-001	Pintura de cieloraso con látex interior	m2	205	28.000	5.740.000	17.000	3.485.000	28.500	5.842.500	21.000	4.305.000
		Limpieza final										
18	72102801-001	Limpieza permanente y final de la obra con alquiler de contenedores	unid	1	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000
				Total		**84.240.000**		**58.920.000**		**84.208.000**		**61.758.000**

Arq. RUBEN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

Tec. Trial. Sup. EDUARDO A. ÚBEDA
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Civiles y Viales
SDI - DINAC

Ing. Derlis Olazar
Asesor Jurídico
DINAC

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA												
ITEM		DENOMINACION RUBRO	UNID	CANTID	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
		Trabajos preliminares										
1	72102801-001	Demolición de paredes	unid	1	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000
2	72102801-001	Desmonte de mamparas	m2	30	56.000	1.680.000	30.000	900.000	76.000	2.280.000	50.000	1.500.000
3	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado de ventana	unid	2	105.000	210.000	85.000	170.000	142.500	285.000	105.000	210.000
4	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado split incluye equipo, compresor y cañerias	unid	3	315.000	945.000	200.000	600.000	427.500	1.282.500	315.000	945.000
5	72102801-001	Desmonte de puertas con sus respectivos marcos y contramarcos	unid	3	315.000	945.000	200.000	600.000	427.500	1.282.500	315.000	945.000
6	72102801-001	Desmonte de artefactos electricos con recuperación	unid	24	31.500	756.000	30.000	720.000	42.750	1.026.000	31.500	756.000
		Mantenimiento y Reparacion de Aberturas										
7	72102801-001	Puerta de madera, cambio de cerraduras y lustre.	unid	3	600.000	1.800.000	420.000	1.260.000	570.000	1.710.000	420.000	1.260.000
8	72102801-001	Ventanas con estructura de alumninio anodizado	unid	2	600.000	1.200.000	420.000	840.000	570.000	1.140.000	420.000	840.000
9	72102801-001	Piso de granito reconstituido pulido y protección	m2	130	40.000	5.200.000	28.000	3.640.000	38.000	4.940.000	28.000	3.640.000
10	72102801-001	Reacondicionamiemto de paredes	m2	60	42.000	2.520.000	40.000	2.400.000	57.000	3.420.000	42.000	2.520.000
		Recondicionamiento electrico										
11	72102801-001	Acondicionamiento electrico e iluminación, incluye provisión y colocación de artefactos de iluminación.	unid	1	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	3.800.000	3.800.000	2800000	2800000
		Provisión y colocación de:										
12	72102801-001	Pared de yeso carton de 0,10 m. de espesor	m2	35	170.000	5.950.000	119.000	4.165.000	161.500	5.652.500	119.000	4.165.000
13	40101701-002	Aire split de de 24,000 BTU	unid	2	5.000.000	10.000.000	4.900.000	9.800.000	6.650.000	13.300.000	4.900.000	9.800.000
14	72102801-001	Cielo raso de cartón prensado	m2	130	150.000	19.500.000	119.000	15.470.000	161.500	20.995.000	119.000	15.470.000
		Pinturas										
15	72102801-001	Pintura de Mamparas de yeso carton con enduido	m2	80	25.000	2.000.000	17.000	1.360.000	28.500	2.280.000	21.000	1.680.000
16	72102801-001	Pintura de paredes con látex interior	m2	180	25.000	4.500.000	17.000	3.060.000	28.500	5.130.000	21.000	3.780.000
17	72102801-001	Pintura de cieloraso con látex interior	m2	130	27.000	3.510.000	17.000	2.210.000	28.500	3.705.000	21.000	2.730.000
		Limpieza final										
18	72102801-001	Limpieza permanente y final de la obra con alquiler de contenedores	unid	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000
				Total		**65.616.000**		**61.545.000**		**75.078.500**		**55.091.000**

Ing. Derlis Olazar
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. RUBÉN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

Ing. Vial. Sup. EDGAR A. OCAMPOS A.
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Civiles y Viales
SDI - DINAC

LOTE 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA												
ITEM		DENOMINACION RUBRO	UNID.	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Trabajos preliminares										
1	72102801-001	Demolición de paredes	unid	1	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
2	72102801-001	Desmonte de mamparas	m2	120	28.000	3.360.000	23.000	2.760.000	38.000	4.560.000	28.000	3.360.000
3	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado de ventana	unid	6	105.000	630.000	105.000	630.000	142.500	855.000	105.000	630.000
4	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado split incluye equipo, compresor y cañerias	unid	5	315.000	1.575.000	200.000	1.000.000	427.500	2.137.500	315.000	1.575.000
5	72102801-001	Desmonte de puertas con sus respectivos marcos y contramarcos	unid	2	315.000	630.000	200.000	400.000	427.500	855.000	315.000	630.000
6	72102801-001	Desmonte de artefactos electricos con recuperación	unid	24	31.500	756.000	31.500	756.000	42.750	1.026.000	31.500	756.000
		Mantenimiento y Reparacion de Aberturas										
7	72102801-001	Puerta de madera, cambio de cerraduras y lustre.	unid	2	500.000	1.000.000	420.000	840.000	570.000	1.140.000	420.000	840.000
8	72102801-001	Ventanas con estructura de alumninio anodizado	unid	4	700.000	2.800.000	420.000	1.680.000	570.000	2.280.000	420.000	1.680.000
9	72102801-001	Piso de granito reconstituido pulido y protección	m2	205	38.500	7.892.500	28.000	5.740.000	38.000	7.790.000	28.000	5.740.000
10	72102801-001	Reacondicionamiemto de paredes	m2	50	42.000	2.100.000	42.000	2.100.000	57.000	2.850.000	42.000	2.100.000
		Recondicionamiento electrico										
11	72102801-001	Acondicionamiento electrico e iluminación, incluye provisión y colocación de artefactos de iluminación.	unid	1	6.500.000	6.500.000	5.000.000	5.000.000	8.265.000	8.265.000	6.090.000	6.090.000
		Provisión y colocación de:										
12	72102801-001	Pared de yeso carton de 0,10 m. de espesor	m2	45	170.000	7.650.000	119.000	5.355.000	161.500	7.267.500	119.000	5.355.000
13	40101701-002	Aire split de de 24,000 BTU	unid	3	5.000.000	15.000.000	4.900.000	14.700.000	6.650.000	19.950.000	4.900.000	14.700.000
14	72102801-001	Cielo raso de cartón prensado	m2	205	140.000	28.700.000	119.000	24.395.000	161.500	33.107.500	119.000	24.395.000
		Pinturas										
15	72102801-001	Pintura de Mamparas de yeso carton con enduido	m2	90	27.500	2.475.000	17.000	1.530.000	28.500	2.565.000	21.000	1.890.000
16	72102801-001	Pintura de paredes con látex interior	m2	85	25.000	2.125.000	17.000	1.445.000	28.500	2.422.500	21.000	1.785.000
17	72102801-001	Pintura de cieloraso con látex interior	m2	205	27.500	5.637.500	17.000	3.485.000	28.500	5.842.500	21.000	4.305.000
		Limpieza final										
18	72102801-001	Limpieza permanente y final de la obra con alquiler de contenedores	unid	1	1.050.000	1.050.000	930.000	930.000	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000

Arq. Derlis Olazar
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. RUBÉN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

Tec. Prof. Sup. RODOLFO A. OCAMPOS A.
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Civiles y Viales
SDI - DINAC

LOTE 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA UOC												
ITEM		DENOMINACION RUBRO	UNID	CANTID	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Trabajos preliminares										
1	72102801-001	Demolición de paredes	unid	1	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	1.425.000	1.425.000	1.050.000	1.050.000
2	72102801-001	Desmonte de mamparas	m2	20	56.000	1.120.000	30.000	600.000	76.000	1.520.000	50.000	1.000.000
3	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado de ventana	unid	2	105.000	210.000	85.000	170.000	142.500	285.000	105.000	210.000
4	72102801-001	Desmonte de aire acondicionado split incluye equipo, compresor y cañerias	unid	3	315.000	945.000	200.000	600.000	427.500	1.282.500	315.000	945.000
5	72102801-001	Desmonte de puertas con sus respectivos marcos y contramarcos	unid	5	315.000	1.575.000	200.000	1.000.000	427.500	2.137.500	315.000	1.575.000
6	72102801-001	Desmonte de artefactos electricos con recuperación	unid	22	31.500	693.000	30.000	660.000	42.750	940.500	31.500	693.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ABERTURAS										
7	72102801-001	Puerta de madera, cambio de cerraduras y lustre.	unid	3	420.000	1.260.000	420.000	1.260.000	570.000	1.710.000	420.000	1.260.000
8	72102801-001	Ventanas con estructura de alumninio anodizado	unid	3	420.000	1.260.000	420.000	1.260.000	570.000	1.710.000	420.000	1.260.000
9	72102801-001	Piso de granito reconstituido pulido y protección	m2	160	40.000	6.400.000	28.000	4.480.000	38.000	6.080.000	28.000	4.480.000
10	72102801-001	Reacondicionamiemto de paredes	m2	60	42.000	2.520.000	42.000	2.520.000	57.000	3.420.000	42.000	2.520.000
		Recondicionamiento electrico										
11	72102801-001	Acondicionamiento electrico e iluminación, incluye provisión y colocación de artefactos de iluminación.	unid	1	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	4.750.000	4.750.000	3.500.000	3.500.000
		Provisión y colocación de:										
12	72102801-001	Pared de yeso carton de 0,10 m. de espesor	m2	20	150.000	3.000.000	119.000	2.380.000	161.500	3.230.000	119.000	2.380.000
13	40101701-002	Aire split de de 24,000 BTU	unid	2	5.000.000	10.000.000	4.900.000	9.800.000	6.650.000	13.300.000	4.900.000	9.800.000
14	72102801-001	Cielo raso de cartón prensado	m2	160	130.000	20.800.000	119.000	19.040.000	161.500	25.840.000	119.000	19.040.000
		Pinturas										
15	72102801-001	Pintura de Mamparas de yeso carton con enduido	m2	40	27.500	1.100.000	17.000	680.000	28.500	1.140.000	21.000	840.000
16	72102801-001	Pintura de paredes con látex interior	m2	170	25.000	4.250.000	17.000	2.890.000	28.500	4.845.000	21.000	3.570.000
17	72102801-001	Pintura de cieloraso con látex interior	m2	160	27.500	4.400.000	17.000	2.720.000	28.500	4.560.000	21.000	3.360.000
		Limpieza final										
18	72102801-001	Limpieza permanente y final de la obra con alquiler de contenedores	unid	1	1.050.000	1.050.000	930.000	930.000	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000
				Total		**66.633.000**		**55.290.000**		**79.600.500**		**58.483.000**

Ing. Derlis Olazar
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. RUBÉN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

Tec. Vial Sup. EDGAR A. CAMPUSANO
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Civiles y Viales
SDI - DINAC

LOTE 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA												
ITEM		DENOMINACION RUBRO	UNID	CANTID	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72102801-001	Remoción de revoque en mal estado	m2	31	15.500	480.500	15.246	472.626	20.691	641.421	19.820	614.420
2	72102801-001	Demolicion de mamposteria para colocacion de aire acondicionado	m2	5	30.000	150.000	21.175	105.875	28.738	143.690	30.000	150.000
3	72102801-001	Reparacion de Cielorraso de yeso cartón	m2	280	16.500	4.620.000	11.550	3.234.000	15.675	4.389.000	16.500	4.620.000
4	72102801-001	Cerramiento de mamposteria con ladrillo común	m2	5	33.000	165.000	21.175	105.875	28.738	143.690	30.000	150.000
5	72102801-001	Remocion de instalacion de equipo de AA	unid	1	450.000	450.000	423.500	423.500	574.750	574.750	550.550	550.550
6	72102801-001	Reparacion de paredes con revoque a una capa con hidrofugo	m2	31	30.000	930.000	22.869	708.939	31.037	962.147	29.730	921.630
7	72102801-001	Revoque de mochetas con aditivo aislante	ml	21	33.000	693.000	21.175	444.675	28.738	603.498	27.528	578.088
8	72102801-001	Pintura al látex de Cielorraso	m2	280	30.000	8.400.000	16.500	4.620.000	28.738	8.046.640	27.528	7.707.840
9	72102801-001	Pintura sintetica de mamposteria interior	m2	550	25.000	13.750.000	16.500	9.075.000	28.738	15.805.900	27.528	15.140.400
10	72102801-001	Mantenimiento de ventanas	unid	10	310.000	3.100.000	250.000	2.500.000	418.000	4.180.000	400.400	4.004.000
11	72102801-001	Mantenimiento de puertas de madera	unid	5	310.000	1.550.000	250.000	1.250.000	418.000	2.090.000	400.400	2.002.000
12	72102801-001	Limpieza final	unid	1	350.000	350.000	250.000	250.000	470.250	470.250	450.450	450.450
				Total		**34.638.500**		**23.190.490**		**38.050.986**		**36.889.378**

Abg. Derlis Olazar
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. RUBÉN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

Tec. Vial Sup. EDGAR A. CAMPOS A.
Jefe Dpto. de Fiscalización de Obras
Civiles y Viales
SDI - DINAC