GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 1062 /2023.

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. ID N° 425.896. ----------

Encarnación, 20 de noviembre de 2023.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 41/2023 referente a la prestación del servicio de "**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado"**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria realizar acciones tendientes a la conservación de los bienes institucionales que forman parte del patrimonio de la Gobernación de Itapúa, por lo que es necesaria la contratación de los servicios de **"Mantenimiento y reparación de aire acondicionado"**

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/2019. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el presente proceso contando con una sola oferta, bajo responsabilidad de la máxima autoridad, considerando la urgencia de ejecutar los contratos que comprometen al presupuesto 2023.----------

ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR el presente llamado por **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2023 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ID N° 425896;** a la empresa **ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL con RUC 80023172-4**, por el monto total mínimo de **Gs. 31.000.000 (Guaraníes treinta y un millones)** y monto total máximo de Gs. **62.000.000 (Guaraníes sesenta y dos millones)** de conformidad a lo especificado en la planilla de precios unitarios que se detalla a continuación y con los alcances establecidos en el exordio del Dictamen N° 41/2023 del Comité Evaluador.----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU					
4	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
5	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
6	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
7	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
8	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
9	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
10	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
11	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
12	72101511-001	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050
13	72101511-001	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500
14	72101511-001	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870
15	72101511-001	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250
16	72101511-001	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Chel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

17	72101511-001	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120
18	72101511-001	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555
19	72101511-001	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370
20	72101511-001	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500
21	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750
22	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240
23	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
24	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
25	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760
26	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455
27	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970
28	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800
29	72101511-001	provisión de Repuestos - motor	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: gerencial@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		ventilador del Evaporador de 48.000 BTU					
30	72101511-001	provisión de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
31	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
32	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
33	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
34	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
35	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
36	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
37	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
38	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Gnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		evaporador de 38000 BTU					
39	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
40	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
41	72101511-001	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
42	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
43	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
44	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
45	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
46	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
47	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
48	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
49	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
50	72101511-001	provisión de repuesto - capacitor	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		para ventilador 60.000 BTU					
51	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
52	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
53	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570
54	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
55	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
56	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
57	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
58	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
59	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
60	72101511-001	provisión de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
61	72101511-001	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
62	72101511-001	provisión de repuesto - cambjo de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
63	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: gerencia@itapua.gov.py
Avda. Oriel Lois Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

64	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
65	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
66	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
67	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
68	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
69	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
70	72101511-001	Provisión de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
71	72101511-001	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
72	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
73	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
74	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
75	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
76	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300

Teléfono: +595 71 204808 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Rayo Mora
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

77	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
78	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
79	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
80	72101511-001	Provisión de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
81	72101511-001	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100
82	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
83	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
84	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
85	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
86	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
87	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
88	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
89	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA - SECRETARÍA GENERAL - Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA - GOBERNADOR - Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Ayda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

90	72101511-001	Provisión de Repuesto - plaqueta electrónica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
91	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680
92	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
93	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
94	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
95	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
96	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
97	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
98	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
99	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
100	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
101	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
102	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
103	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
EL GOBERNADOR

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de presostato de baja de 12.000 BTU					
104	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
105	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
106	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
107	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
108	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
109	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
110	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
111	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
112	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
113	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
114	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
115	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
116	72101511-001	provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: gentan@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de irradiador de calor de 32.000 BTU					
117	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
118	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
119	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
120	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
121	72101511-001	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260
122	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
123	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
124	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
125	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780
126	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
127	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080
128	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
129	72101511-001	provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – SECRETARÍA GENERAL – Encarnación – Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – GOBERNADOR – Encarnación – Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de turbina de 48.000 BTU					
130	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
131	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
132	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
133	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
134	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
135	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
136	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
137	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
138	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
139	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
140	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
141	72101511-001	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
142	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
143	72101511-001	provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – SECRETARÍA GENERAL – Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – GOBERNADOR – Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de perille de mando de 12.000 BTU					
144	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
145	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
146	72101511-001	provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
147	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
148	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
149	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
150	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
151	72101511-001	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
152	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
153	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
154	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
155	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
156	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Chel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de válvula inversora de 32.000 BTU					
157	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
158	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
159	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
160	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de válvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
161	72101511-001	Mano de obra por cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
162	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
163	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
164	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
165	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
166	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
167	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
168	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
169	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		de protector térmico de 48.000 BTU					
170	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
171	72101511-001	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
172	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
173	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
174	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
175	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
176	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
177	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
178	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
179	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
180	72101511-001	Provisión de repuestos - cambio de protector térmico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
181	72101511-001	Mano de obra por cambio protector térmico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
182	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Réverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

183	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
184	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600
185	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
186	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
187	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170
188	72101511-001	Provisión de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620
189	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
190	72101511-001	Provisión de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
191	72101511-001	Provisión de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
192	72101511-001	Provisión de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
193	72101511-001	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
194	72101511-001	Provisión de repuestos - contactor trifásico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
195	72101511-001	Provisión de repuestos - contactor monofásico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
196	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
197	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
198	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA - SECRETARÍA GENERAL - Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA - GOBERNADOR - Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Ávda. Chiel, Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

199	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
200	72101511-001	Provisión de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
201	72101511-001	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
202	72101511-001	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250
203	72101511-001	Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870

ARTÍCULO 3º: SUSCRIBIR el **CONTRATO** correspondiente con **la EMPRESA ITAPÚA COMPUTACIÓN SRL con RUC N° 80023172-4, representada por el Sr. Ricardo Marcelo Pineda Cortessi con CI Nº 3.467.496,** en la totalidad de los ítems más arriba indicados, y con los alcances establecidos en el exordio del Dictamen N° 41/2023 del Comité Evaluador.----------

ARTÍCULO 4°: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.----

Abg. Carolina Natalia Benítez B
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py