UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones
Llamado: Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador **ID 357067**

		CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS	Santa María Ingeniería S.R.L.				Taller La Solución			
	Cód.Cat.	Descripción	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1	72102201-001	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES**					NO COTIZA			
1		Mantenimiento y Reparación de Transformador de 400 KVA	n/a	Nacional	1	7.500.000				
2		Mantenimiento y Reparación de Transformador de 250 KVA	n/a	Nacional	1	5.000.000				
		Total Lote 1				**12.500.000**				
LOTE 2	72102201-006	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES**	NO COTIZA							
1		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA 44 KVA - MARCA CATERPILLAR**								
1.1		Cambio de filtro de aire					n/a	Nacional	1	650.000
1.2		Cambio de filtro de aceite					n/a	Nacional	1	410.000
1.3		Cambio de filtro de combustible					n/a	Nacional	1	360.000
1.4		Cambio de filtro de trampa de agua					n/a	Nacional	1	320.000
1.5		Cambio de aceite de cat. 15w40 por litro					n/a	Nacional	1	60.000
1.6		Cambio de batería cat.					n/a	Nacional	1	2.200.000
1.7		Limpieza de los componentes eléctricos del tablero					n/a	Nacional	1	400.000
1.8		Reparación motor arranque					n/a	Nacional	1	950.000
1.9		Reparación alternador/ cargador					n/a	Nacional	1	950.000
1.10		Cambio de correa ventilador					n/a	Nacional	1	230.000
1.11		Limpieza de radiador					n/a	Nacional	1	590.000
1.12		Cambio de refrigerante radiador					n/a	Nacional	1	350.000
1.13		Cambio de bombín eléctrico de combustible					n/a	Nacional	1	2.150.000
1.14		Cambio de cargador de batería					n/a	Nacional	1	1.400.000
1.15		Cambio de calentador de comisos					n/a	Nacional	1	1.400.000
1.16		Cambio de fusibles de protección					n/a	Nacional	1	280.000
1.17		Cambio de relé interfase motor					n/a	Nacional	1	1.130.000
1.18		Cambio de contactores tablero de transferencia					n/a	Nacional	1	2.300.000
1.19		Cambio de temporizador tablero de transferencia					n/a	Nacional	1	650.000
1.20		Cambio de relé supervisor de tensión					n/a	Nacional	1	750.000
2		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA DE 350 KVA - MARCA RESA**								
2.1		Cambio de filtro de aire					n/a	Nacional	1	1.050.000
2.2		Cambio de filtro de aceite					n/a	Nacional	1	500.000
2.3		Cambio de filtro de combustible					n/a	Nacional	1	420.000
2.4		Cambio de filtro de trampa de agua					n/a	Nacional	1	440.000
2.5		Cambio de aceite 15w40 por litro					n/a	Nacional	1	60.000
2.6		Cambio de batería					n/a	Nacional	1	2.800.000
2.7		Limpieza de los componentes eléctricos del tablero					n/a	Nacional	1	430.000
2.8		Reparación motor arranque					n/a	Nacional	1	950.000
2.9		Reparación alternador/ cargador					n/a	Nacional	1	950.000
2.10		Cambio de correa ventilador					n/a	Nacional	1	230.000
2.11		Limpieza de radiador					n/a	Nacional	1	580.000
2.12		Cambio de refrigerante radiador					n/a	Nacional	1	350.000
2.13		Cambio de bombín eléctrico de combustible					n/a	Nacional	1	2.100.000
2.14		Cambio de cargador de batería					n/a	Nacional	1	1.400.000
2.15		Cambio de calentador de comisos					n/a	Nacional	1	1.400.000
2.16		Cambio de fusibles de protección					n/a	Nacional	1	280.000
2.17		Cambio de relé interfase motor					n/a	Nacional	1	1.130.000
2.18		Cambio de contactores tablero de transferencia					n/a	Nacional	1	2.300.000
2.19		Cambio de temporizador tablero de transferencia					n/a	Nacional	1	650.000
2.20		Cambio de relé supervisor de tensión					n/a	Nacional	1	750.000
		Total Lote 2								**36.300.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa U.O.C

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC