TETÃPY Mitemondaha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANÁLISIS DE PRECIOS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 02/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERÉNDUM" ID N°357.437

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			RUBÉN GUERRERO	
						Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	OBS.
1	81141804-001	Unidad de Cilindro para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
2	81141804-001	Unidad Reveladora para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	720.000	504.000	864.000	850.000	----------
3	81141804-001	Recipiente de desperdicio de tóner para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	124.000	----------
4	81141804-001	Rodillo de transferencia para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
5	81141804-001	Unidad fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	1.580.000	1.106.000	1.896.000	1.880.000	----------
6	81141804-001	Rodillo de alimentación de cassette para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
7	81141804-001	Rodillo de separación para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
8	81141804-001	Rodillo de recolección de bypass para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
9	81141804-001	Almohadilla de separación del bypass para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
10	81141804-001	Unidad de rodillo de recolección del ADF para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	225.000	157.500	270.000	267.000	----------
11	81141804-001	Almohadilla de separación de ADF para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	60.000	42.000	72.000	71.000	----------
12	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	180.000	126.000	216.000	214.000	----------
13	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	180.000	126.000	216.000	214.000	----------
14	81141804-001	Engranaje de la unidad de fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir 1730 i	Unidad	EVENTO	1	25.000	17.500	30.000	29.000	----------
15	81141804-001	Unidad de cilindro para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.372.000	2.352.000	2.330.000	----------
16	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	95.000	----------
17	81141804-001	Rodillo de recolección para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	95.000	----------
18	81141804-001	Unidad Reveladora para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	770.000	1.320.000	1.309.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

19	81141804-001	Rodillo de transferencia para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
20	81141804-001	Unidad de fusor para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	1.680.000	2.880.000	2.850.000	----------
21	81141804-001	Rodillo de Separación para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	95.000	----------
22	81141804-001	Rodillo magnético para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	420.000	294.000	504.000	490.000	----------
23	81141804-001	Rodillo de presión para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	320.000	224.000	384.000	380.000	----------
24	81141804-001	Cuchilla para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	320.000	224.000	384.000	380.000	----------
25	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	280.000	196.000	336.000	333.000	----------
26	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	320.000	224.000	384.000	380.000	----------
27	81141804-001	Rodillo de limpieza para fotocopiadora e impresora CANNON Ir ADV 4235	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	178.000	----------
28	81141804-001	Unidad de fusor para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	530.000	371.000	636.000	630.000	----------
29	81141804-001	Rodillo de presión para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	178.000	----------
30	81141804-001	Correa de transporte de imagen para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	770.000	1.320.000	1.309.000	----------
31	81141804-001	Rodillo de arrastre de papel para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
32	81141804-001	Placa de fuente de alimentación para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	830.000	581.000	996.000	980.000	----------
33	81141804-001	Rodillo de alimentación para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	40.000	28.000	48.000	47.000	----------
34	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	1.830.000	Supera el 20% del Precio Referencial
35	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes para Impresora CANNON LBP - 7680 cx	Unidad	EVENTO	1	180.000	126.000	216.000	214.000	----------
36	81141804-001	Rodillo alimentador para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
37	81141804-001	Conjunto de separación para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
38	81141804-001	Unidad de correa de transferencia para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.078.000	1.848.000	1.830.000	----------
39	81141804-001	Conjunto de fusor para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	2.065.000	1.445.500	2.478.000	2.450.000	----------
40	81141804-001	Rodillo de retenencia para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
41	81141804-001	Embrague de registro para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
42	81141804-001	Rodillo de levante para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
43	81141804-001	Lector de imagen para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	1.004.500	1.722.000	1.707.000	----------
44	81141804-001	Placa principal para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	2.170.000	1.519.000	2.604.000	2.580.000	----------
45	81141804-001	Fuente de alimentación para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.078.000	1.848.000	1.832.000	----------
46	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
47	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresoras OKI C330	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
48	81141804-001	Rodillo de levante para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
49	81141804-001	Rodillo alimentador para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
50	81141804-001	Rodillo de registro para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
51	81141804-001	Rodillo de transferencia para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	315.000	220.500	378.000	370.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

52	81141804-001	Conjunto fusor para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	945.000	661.500	1.134.000	1.120.000	----------
53	81141804-001	Lector de Imagen para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
54	81141804-001	Placa principal para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
55	81141804-001	Fuente de alimentación para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
56	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
57	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresoras OKI B430	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
58	81141804-001	Engranaje del motor para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	124.000	----------
59	81141804-001	Conjunto de rodillo para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
60	81141804-001	Rodillo de empuje para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	455.000	318.500	546.000	540.000	----------
61	81141804-001	Placa de control para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	1.946.000	1.362.200	2.335.200	2.310.000	----------
62	81141804-001	Placa principal para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	1.666.000	2.856.000	2.800.000	----------
63	81141804-001	Cabezal de impresión para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	735.000	1.260.000	1.240.000	----------
64	81141804-001	Fuente de alimentación para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	1.666.000	2.856.000	2.830.000	----------
65	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
66	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos para impresora OKI ML 421	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
67	81141804-001	Unidad de imagen 30.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	252.000	176.400	302.400	290.000	----------
68	81141804-001	Fusor de 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	1.099.000	769.300	1.318.800	1.300.000	----------
69	81141804-001	Redrive roller asm 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	371.000	259.700	445.200	440.000	----------
70	81141804-001	Pick roller 150.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	189.000	132.300	226.800	220.000	----------
71	81141804-001	Transfer roll 200.000 páginas, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	91.000	63.700	109.200	108.000	----------
72	81141804-001	Mano de obra por servicio, para impresoras LEXMARK MS312	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	124.000	----------
73	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
74	81141804-001	Conjunto de separación, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
75	81141804-001	Unidad de correa de transferencia, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.078.000	1.848.000	1.830.000	----------
76	81141804-001	Conjunto de fusor, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	2.065.000	1.445.500	2.478.000	2.450.000	----------
77	81141804-001	Rodillo de retenencia, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
78	81141804-001	Embrague de registro, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
79	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
80	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	1.004.500	1.722.000	1.700.000	----------
81	81141804-001	Placa principal, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	2.170.000	1.519.000	2.604.000	2.580.000	----------
82	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.078.000	1.848.000	1.830.000	----------
83	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
84	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras LEXMARK E340	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
85	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
86	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
87	81141804-001	Rodillo de registro, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
88	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	315.000	220.500	378.000	370.000	----------
89	81141804-001	Conjunto fusor, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	945.000	661.500	1.134.000	1.120.000	----------
90	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
91	81141804-001	Placa principal, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
92	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
93	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Carlos Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

94	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras LEXMARK PRO715	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	208.000	----------
95	81141804-001	Unidad de Cilindro, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
96	81141804-001	Almohadilla de serparación de alimentación manual, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
97	81141804-001	Rodillo de recolección, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
98	81141804-001	Unidad reveladora, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.780.000	----------
99	81141804-001	Rodillo de transferencia, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
100	81141804-001	Unidad de fusor, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.155.000	1.980.000	1.960.000	----------
101	81141804-001	Rodillo de separación, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
102	81141804-001	Rodillo magnético, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
103	81141804-001	Rodillo de presión, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
104	81141804-001	Cuchilla, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
105	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	200.000	140.000	240.000	230.000	----------
106	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	250.000	175.000	300.000	290.000	----------
107	81141804-001	Rodillo de limpieza, para Impresora láser color, KYOCERA FS - C5250DN	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	170.000	----------
108	81141804-001	Unidad de cilindro, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
109	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
110	81141804-001	Rodillo de recolección, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
111	81141804-001	Unidad reveladora, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.780.000	----------
112	81141804-001	Rodillo de transferencia, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
113	81141804-001	Unidad de fusor, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.155.000	1.980.000	1.960.000	----------
114	81141804-001	Rodillo de separación, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
115	81141804-001	Rodillo magnético, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
116	81141804-001	Rodillo de presión, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
117	81141804-001	Cuchilla, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
118	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	200.000	140.000	240.000	230.000	----------
119	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	250.000	175.000	300.000	290.000	----------
120	81141804-001	Rodillo de limpieza, para Impresora láser color, SAMSUNG ML-2851	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	170.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Miguel Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

121	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza) para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	140.000	98.000	168.000	160.000	----------
122	81141804-001	Cambio de módulo de copiado, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	100.000	70.000	120.000	110.000	----------
123	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	120.000	----------
124	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	120.000	----------
125	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	100.000	70.000	120.000	110.000	----------
126	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
127	81141804-001	Mantenimiento y revisión de módulo de tóner carga incluida, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	100.000	70.000	120.000	110.000	----------
128	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	90.000	63.000	108.000	100.000	----------
129	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	100.000	70.000	120.000	110.000	----------
130	81141804-001	Rodillo de fusor, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	130.000	91.000	156.000	150.000	----------
131	81141804-001	Rodillo de presión, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	130.000	91.000	156.000	150.000	----------
132	81141804-001	Rueda de arrastre, para fotocopiadoras multifunción de la marca BROTHER	Unidad	EVENTO	1	130.000	91.000	156.000	150.000	----------
133	81141804-001	Unidad de cilindro, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
134	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	90.000	----------
135	81141804-001	Rodillo de recolección, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	90.000	----------
136	81141804-001	Unidad reveladora, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.155.000	1.980.000	1.960.000	----------
137	81141804-001	Rodillo de transferencia, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
138	81141804-001	Unidad de fusor, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	840.000	1.440.000	1.420.000	----------
139	81141804-001	Rodillo de separación, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	80.000	56.000	96.000	90.000	----------
140	81141804-001	Rodillo magnético, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
141	81141804-001	Rodillo de presión, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
142	81141804-001	Cuchilla, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
143	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	200.000	140.000	240.000	230.000	----------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

144	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	250.000	175.000	300.000	290.000	----------
145	81141804-001	Rodillo de limpieza, para equipo multifuncional KONIKA MINOLTA - BIZHUB 363	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	170.000	----------
146	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza), para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	140.000	98.000	168.000	160.000	----------
147	81141804-001	Cambio de módulo del copiado, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	180.000	126.000	216.000	210.000	----------
148	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	105.000	73.500	126.000	120.000	----------
149	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	84.000	58.800	100.800	90.000	----------
150	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	84.000	58.800	100.800	90.000	----------
151	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	240.000	168.000	288.000	280.000	----------
152	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	70.000	49.000	84.000	80.000	----------
153	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras RICOH - AFICIO MP 1900	Unidad	EVENTO	1	180.000	126.000	216.000	214.000	----------
154	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general (ajustes y limpieza), para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	280.000	196.000	336.000	330.000	----------
155	81141804-001	Cambio de módulo de copiado, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
156	81141804-001	Cambio de módulo de tóner, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
157	81141804-001	Cambio de kit fusor, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
158	81141804-001	Cambio de engranaje, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	160.000	112.000	192.000	190.000	----------
159	81141804-001	Mantenimiento y revisión de módulo de tóner carga incluida, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	160.000	112.000	192.000	190.000	----------
160	81141804-001	Cambio de cilindro, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	240.000	168.000	288.000	280.000	----------
161	81141804-001	Reparación de cuchilla de limpieza, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	200.000	140.000	240.000	230.000	----------
162	81141804-001	Reparación de revelador, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	170.000	----------
163	81141804-001	Unidad de cilindro, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	841.000	588.700	1.009.200	1.000.000	----------
164	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	146.000	102.200	175.200	170.000	----------
165	81141804-001	Rodillo de recolección, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	252.000	176.400	302.400	290.000	----------
166	81141804-001	Rodillo de separación, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	434.000	303.800	520.800	510.000	----------
167	81141804-001	Rodillo magnético, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	283.250	198.275	339.900	330.000	----------
168	81141804-001	Rodillo de presión, para fotocopiadoras SHARP	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
169	81141804-001	Diagnóstico, configuración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo s/ repuesto, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
170	81141804-001	Cambio de scanner, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	3.465.000	2.425.500	4.158.000	4.120.000	----------
171	81141804-001	Cambio de placa principal, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	2.905.000	2.033.500	3.486.000	3.450.000	----------
172	81141804-001	Cambio de rodillos de transferencias, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	525.000	367.500	630.000	620.000	----------
173	81141804-001	Cambio de conjunto alimentador de papel, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.074.000	751.800	1.288.800	1.270.000	----------
174	81141804-001	Cambio de motor principal, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	710.500	1.218.000	1.200.000	----------
175	81141804-001	Cambio de láser, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.740.000	----------
176	81141804-001	Cambio de puerta lateral, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.365.000	955.500	1.638.000	1.620.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mgter. Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

177	81141804-001	Cambio de alimentador bypass, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	665.000	465.500	798.000	170.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial
178	81141804-001	Cambio de ensamble de salida de fusor, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	710.500	1.218.000	1.200.000	----------
179	81141804-001	Cambio de alimentador de bandeja B1, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	560.000	392.000	672.000	660.000	----------
180	81141804-001	Cambio de fuente de baja tensión, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	735.000	1.260.000	1.240.000	----------
181	81141804-001	Cambio de bisagras, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.225.000	857.500	1.470.000	1.450.000	----------
182	81141804-001	Cambio de panel de control, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	2.135.000	1.494.500	2.562.000	2.540.000	----------
183	81141804-001	Cambio de bandeja de bypass, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	710.500	1.218.000	1.200.000	----------
184	81141804-001	Cambio de Cristal de exposición, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	665.000	465.500	798.000	790.000	----------
185	81141804-001	Cambio de correa de scanner, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	560.000	392.000	672.000	660.000	----------
186	81141804-001	Cambio de kit modulo xerográfico (incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.715.000	1.200.500	2.058.000	2.040.000	----------
187	81141804-001	Cambio de pila MNV, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	420.000	294.000	504.000	490.000	----------
188	81141804-001	Rodillo alimentador del ADO por alimentador de papel, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	455.000	318.500	546.000	540.000	----------
189	81141804-001	Kit de rodillo (uno por bandeja), para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	315.000	220.500	378.000	370.000	----------
190	81141804-001	Conjunto de fusor, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.225.000	2.100.000	2.080.000	----------
191	81141804-001	Rodillo de alimentador del ADF, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	560.000	392.000	672.000	660.000	----------
192	81141804-001	Bandeja 2, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	931.000	1.596.000	1.580.000	----------
193	81141804-001	Kit de rodillos de B1 B2 B3, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
194	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuesto, para XEROX WOKCENTRE 5230	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
195	81141804-001	Unidad de cilindro, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
196	81141804-001	Almohadilla de separación de alimentación manual, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
197	81141804-001	Rodillo de recolección, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
198	81141804-001	Unidad reveladora, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.780.000	----------
199	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
200	81141804-001	Unidad de fusor, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.155.000	1.980.000	1.960.000	----------
201	81141804-001	Rodillo de separación, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	144.000	140.000	----------
202	81141804-001	Rodillo magnético, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	350.000	245.000	420.000	410.000	----------
203	81141804-001	Rodillo de presión, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
204	81141804-001	Cuchilla, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	170.000	119.000	204.000	200.000	----------
205	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento preventivo, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	200.000	140.000	240.000	230.000	----------
206	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo o cambio de partes, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	250.000	175.000	300.000	290.000	----------
207	81141804-001	Rodillo de limpieza, para impresora Plotter HP 5500	Unidad	EVENTO	1	150.000	105.000	180.000	170.000	----------
208	81141804-001	Rodillo de levante, para impresoras HP LASER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	200.000	----------
209	81141804-001	Rodillo alimentador, para impresoras HP LASER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	200.000	----------
210	81141804-001	Rodillo de registro, para impresoras HP LASER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	245.000	171.500	294.000	290.000	----------
211	81141804-001	Rodillo de transferencia, para impresoras HP LASER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	315.000	220.500	378.000	370.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mgter. Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

212	81141804-001	Conjunto fusor, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	945.000	661.500	1.134.000	1.120.000	----------
213	81141804-001	Lector de imagen, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
214	81141804-001	Placa principal, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	980.000	1.680.000	1.660.000	----------
215	81141804-001	Fuente de alimentación, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	906.500	1.554.000	1.540.000	----------
216	81141804-001	Mano de obra por mantenimiento general, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	200.000	----------
217	81141804-001	Mano de obra por cambio de repuestos, para impresoras HP LÁSER y a CHORRO	Unidad	EVENTO	1	175.000	122.500	210.000	200.000	----------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mgter. Pablo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior