AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: **CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción: **MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y SISTEMA DE CONTROL DEL DATACENTER**

ID Nº: **290.591**

Ítem	Descripción	INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.						VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.						DATA LAB S.A.					
		Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mantenimiento preventivo de los acondicionadores de aire; del sistema de control de funcionamiento de los acondicionadores de aire y del control de temperatura y humedad. Dos (2) veces por año, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	450.000	450.000	n/a	n/a	unidad	1	1.600.000	1.600.000	n/a	n/a	unidad	1	12.310.000	12.310.000
2	Provisión y cambio de filtros. Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	10.000	10.000	n/a	n/a	unidad	1	360.000	360.000	n/a	n/a	unidad	1	674.000	674.000
3	Provisión y Colocación de Contactores eléctricos. Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	10.000	10.000	n/a	n/a	unidad	1	240.000	240.000	n/a	n/a	unidad	1	792.000	792.000
4	Provisión y colocación de Capacitores Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	80.000	10.000	n/a	n/a	unidad	1	198.000	198.000	n/a	n/a	unidad	1	410.000	410.000
5	Provisión y Carga de GAS Refrigerante (gas adecuado para los equipos existentes) Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	70.000	80.000	n/a	n/a	unidad	1	349.000	349.000	n/a	n/a	unidad	1	2.050.000	2.050.000
6	Provisión y cambio de Placa de Control para los Equipos de 18.000 BTU. (placa adecuada para los equipos existentes) Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	70.000	70.000	n/a	n/a	unidad	1	990.000	990.000	n/a	n/a	unidad	1	880.000	880.000
7	Reparación o Cambio del tablero de control de los equipos de Aire Acondicionado empleados para control de funcionamiento, temperatura y humedad. Incluye mano de obra y repuestos, según especificaciones técnicas.	n/a	n/a	unidad	1	70.000	70.000	n/a	n/a	unidad	1	4.600.000	4.600.000	n/a	n/a	unidad	1	953.000	953.000
						Total Gs. (IVA incluido)	700.000						8.337.000						18.069.000

RONALDO BRITEZ
Analista Legal de UOC

RUDY EDWARDS
Coordinador de UOC