**CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 04/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CBP"**

**ID Nº 341055**

## CADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CEI | IGC SRL. | GYB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| **1** | | **Mantenimiento Preventivo de PC marca AOPEN, SATE, SATELITE, DELL VOSTRO 420, HP, ACER TODO EN UNO (INCLUYE CP, MONITORM TECLADO, PARLANTE Y MOUSE)** | **1** | 195.000 | 200.000 | 210.000 |
| **2** | | **Mantenimiento Correctivo de PC´S** | | 9.873.500 | 11.967.000 | 12.724.000 |
| | 2.01 | Cambio de Fuente de poder ATX 600W Reales para PC Marca DELL (VOSTRO230, Optiplex980, Optiplex9020). | 1 | 227.500 | 245.000 | 297.500 |
| | 2.02 | Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 1Gb. | 1 | 104.000 | 112.000 | 136.000 |
| | 2.03 | Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 2 Gb | 1 | 169.000 | 182.000 | 221.000 |
| | 2.04 | Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 2Gb | 1 | 117.000 | 126.000 | 153.000 |
| | 2.05 | Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 4Gb | 1 | 208.000 | 384.000 | 272.000 |
| | 2.06 | Cambio de Disco Duro 500 Gb a 1 Tb SATA | 1 | 273.000 | 294.000 | 357.000 |
| | 2.07 | Cambio de Disco Duro 500 Gb a 2 Tb SATA | 1 | 357.500 | 385.000 | 467.500 |
| | 2.08 | Cambio de Disco Duro 500 Gb a 3 Tb SATA | 1 | 487.500 | 525.000 | 637.500 |
| | 2.09 | Cambio de Disco Duro 500 Gb a 4 Tb SATA | 1 | 552.500 | 1.025.000 | 722.500 |
| | 2.10 | Cambio Procesador Core2Duo 3.0GHz Socket 775 | 1 | 390.000 | 420.000 | 510.000 |
| | 2.11 | Cambio Procesador i5 3.30GHz/3.40GHz Socket 1150 o 1155 | 1 | 942.500 | 1.015.000 | 1.160.000 |
| | 2.12 | Cambio de Procesador i7 3.40GHz Socket 1150 o 1155 | 1 | 1.495.000 | 1.610.000 | 1.840.000 |
| | 2.13 | Cambio de Placa Madre Intel para DELL (DELL Vostro420, Vostro230, Optiplex980,Optiplex9010, Optiplex9020) | 1 | 487.500 | 900.000 | 637.500 |
| | 2.14 | Cambio de Placa Madre Intel para (HP, HP MINI TOWER COMPAQ 6200pro) | 1 | 487.500 | 900.000 | 637.500 |
| | 2.15 | Cambio de cable VGA | 1 | 130.000 | 140.000 | 170.000 |
| | 2.16 | Cambio de teclado USB | 1 | 117.000 | 120.000 | 153.000 |
| | 2.17 | Cambio de teclado Inalámbrico | 1 | 162.500 | 175.000 | 212.500 |
| | 2.18 | Cambio de Mouse Óptico USB | 1 | 78.000 | 84.000 | 102.000 |
| | 2.19 | Cambio de Mouse Óptico Inalámbrico | 1 | 117.000 | 126.000 | 153.000 |
| | 2.20 | Cambio de Tarjeta PCI Express Sonido | 1 | 130.000 | 140.000 | 170.000 |
| | 2.21 | Cambio de Tarjeta PCI Express USB | 1 | 130.000 | 140.000 | 170.000 |
| | 2.22 | Cambio de Tarjeta PCI Express Wifi | 1 | 117.000 | 126.000 | 153.000 |
| | 2.23 | Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie Nvidia GTX | 1 | 1.170.000 | 1.260.000 | 1.530.000 |
| | 2.24 | Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie AMD R9 | 1 | 1.170.000 | 1.260.000 | 1.530.000 |
| | 2.25 | Cambio de Lector Grabador DVD | 1 | 117.000 | 126.000 | 153.000 |
| | 2.26 | Cambio de Adaptador de Video DVI-VGA | 1 | 97.500 | 105.000 | 127.500 |
| | 2.27 | Cambio de Pila 2030 para Placa Madre | 1 | 19.500 | 21.000 | 25.500 |
| | 2.28 | Cambio de cable de comunicación Disco Duro SATA | 1 | 19.500 | 21.000 | 25.500 |
| **3** | | **Mantenimiento Preventivo de impresora marca HP LASERJET P4014N, HP C3180, LASER HP P4515X, HP LASER CP2025., HP LASER 4250, HP 4500, LEXMARK MS811DN** | **1** | 292.716 | 300.000 | 315.233 |
| **4** | | **Mantenimiento Correctivo de impresoras** | | 3.737.500 | 4.595.000 | 4.025.000 |
| | 4.01 | Cambio de Fuente de Alimentación | 1 | 422.500 | 455.000 | 455.000 |
| | 4.02 | Cambio de Rodillos de Fusor | 1 | 357.500 | 660.000 | 385.000 |
| | 4.03 | Cambio de rodillos de Carga | 1 | 357.500 | 385.000 | 385.000 |
| | 4.04 | Cambio de Rodillos de Arrastre | 1 | 357.500 | 385.000 | 385.000 |
| | 4.05 | Cambio de Unidad de Imagen | 1 | 487.500 | 525.000 | 525.000 |
| | 4.06 | Cambio de Unidad de Laser Escaner | 1 | 357.500 | 385.000 | 385.000 |
| | 4.07 | Cambio Placa Principal | 1 | 552.500 | 595.000 | 595.000 |
| | 4.08 | Cambio de Memoria | 1 | 227.500 | 245.000 | 245.000 |
| | 4.09 | Cambio de Unidad de Revelado y Toner | 1 | 422.500 | 780.000 | 455.000 |
| | 4.10 | Cambio de Engranajes | 1 | 195.000 | 180.000 | 210.000 |
| **5** | | **Mantenimiento Preventivo de Notebook marca HP PROBOOK4530S, DELL VOSTRO1520** | **1** | 130.000 | 120.000 | 140.000 |
| **6** | | **Mantenimiento Correctivo de Notebook** | | 5.193.500 | 5.988.000 | 6.752.500 |
| | 6.01 | Cambio de Memoria DDR2 NB (para notebook) 667 GHz / 800GHz 2Gb | 1 | 169.000 | 182.000 | 182.000 |
| | 6.02 | Cambio de Memoria DDR3 NB (para notebook) 1333 GHz / 1600 GHz 4 Gb | 1 | 208.000 | 224.000 | 272.000 |
| | 6.03 | Cambio de Disco Duro 500Gb de 1Tb SATA | 1 | 273.000 | 294.000 | 357.000 |
| | 6.04 | Cambio de Disco Duro 500Gb de 2Tb SATA | 1 | 357.500 | 385.000 | 467.500 |
| | 6.05 | Cambio de Disco Duro 500Gb de 3Tb SATA | 1 | 487.500 | 525.000 | 637.500 |
| | 6.06 | Cambio de Disco Duro 500Gb de 4Tb SATA | 1 | 552.500 | 990.000 | 722.500 |
| | 6.07 | Cambio de Display LCD 15´/19´ | 1 | 552.500 | 595.000 | 722.500 |
| | 6.08 | Cambio de Display LED 15´/19´ | 1 | 552.500 | 595.000 | 722.500 |
| | 6.09 | Cambio Placa Madre DELL | 1 | 552.500 | 595.000 | 722.500 |
| | 6.10 | Cambio de Lector Grabador DVD DELL / HP | 1 | 182.000 | 196.000 | 238.000 |
| | 6.11 | Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL /HP | 1 | 208.000 | 224.000 | 272.000 |
| | 6.12 | Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL/ HP | 1 | 143.000 | 154.000 | 187.000 |
| | 6.13 | Colocación Dispositivo USB WIFI | 1 | 143.000 | 154.000 | 187.000 |
| | 6.14 | Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL /HP | 1 | 357.500 | 385.000 | 467.500 |
| | 6.15 | Cambio de Cargador para Notebook DELL/ HP | 1 | 292.500 | 315.000 | 382.500 |
| | 6.16 | Colocación Dispositivo USB con múltiples entradas (HUB USB) | 1 | 162.500 | 175.000 | 212.500 |
| **7** | | **Mantenimiento Preventivo de Servidor marca DELL POWER EDGE 2950** | **1** | 130.000 | 120.000 | 140.000 |
| **8** | | **Mantenimiento Correctivo de Servidores** | | 4.355.000 | 7.290.000 | 6.365.000 |
| | 8.1 | Cambio de Disco Duro | 1 | 552.500 | 595.000 | 807.500 |
| | 8.2 | Cambio de Memoria | 1 | 422.500 | 455.000 | 617.500 |
| | 8.3 | Cambio de Placa Principal | 1 | 975.000 | 1.800.000 | 1.425.000 |
| | 8.4 | Cambio de Fuente de Alimentación | 1 | 455.000 | 840.000 | 665.000 |
| | 8.5 | Cambio de Pila Interna | 1 | 130.000 | 240.000 | 190.000 |
| | 8.6 | Cambio de Procesador | 1 | 1.170.000 | 2.160.000 | 1.710.000 |
| | 8.7 | Cambio de Cooler y Ventiladores | 1 | 487.500 | 900.000 | 712.500 |
| | 8.8 | Cambio de Buses de Datos | 1 | 162.500 | 300.000 | 237.500 |
| **9** | | **Mantenimiento Preventivo de Escaner marca HP** | **1** | 106.384 | 196.400 | 155.484 |
| **10** | | **Mantenimiento Correctivo de Escaner** | | 1.332.500 | 2.460.000 | 1.435.000 |
| | 10.1 | Cambio de Engranajes | 1 | 162.500 | 300.000 | 175.000 |
| | 10.2 | Cambio de Rodillos de Arrastre | 1 | 162.500 | 300.000 | 175.000 |
| | 10.3 | Cambio de Unidad de Escaner | 1 | 292.500 | 540.000 | 315.000 |
| | 10.4 | Cambio Placa Principal | 1 | 422.500 | 780.000 | 455.000 |
| | 10.5 | Cambio de Cargador | 1 | 292.500 | 540.000 | 315.000 |
| | | TOTAL | | 25.346.100 | 33.236.400 | 32.262.217 |