Gobernación del Neembucu

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 13/2012 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BAÑO SEXADO - ALBERDI

Fecha: 08/10/2012

					METALURGICA SAN ANTONIO		AUDYCON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item	Codigo Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO CON PORTAL DE ACCESO - ALBERDI						
1	72131601-002	**Preparación de obra**						
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	3.500	2.000	7.000.000	2.500	8.750.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30 m.), Perfilada y Nivelación	m2	3.500	5.500	19.250.000	5.000	17.500.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**						
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	3.500	59.917	209.709.500	78.000	273.000.000
3	30131703-002	**Cordón de hormigón**						
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	1.000	25.000	25.000.000	25.000	25.000.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	1.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000
		BAÑO SEXADO						
4	72131601-005	**Mamposteria**						
4.1		Replanteo de obra	M2	22	3.800	83.600	2.500	55.000
4.2		Cimiento de lad. Arm. De 0,30 h= 0,50	M2	17,5	138.000	2.415.000	120.000	2.100.000
4.3		Muro de nivelación de 0,30 h= 0,30	M2	10,5	130.000	1.365.000	80.000	840.000
4.4		Aislación horizontal 0,30	ML	35	21.500	752.500	17.000	595.000
4.5		Lad. Armado superior e inferior	ML	70	32.500	2.275.000	70.000	4.900.000
4.6		Mamposteria de 0,15	M2	105	72.500	7.612.500	60.000	6.300.000
4.7		Revestido de azulejos de paredes	M2	70	56.000	3.920.000	80.000	5.600.000
5	72131601-009	**Colocacion de piso - contrapisos**						
5.1		Contrapiso	M2	20	34.000	680.000	20.000	400.000
5.2		Piso calcireo	M2	20	58.000	1.160.000	50.000	1.000.000
6	72131601-010	**Aberturas**						
6.1		Abertura de Acceso de chapa de hierro	Un	2	550.000	1.100.000	750.000	1.500.000
6.2		Abertura revatible de box de chapa	Un	4	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
6.3		Abertura balancin c/ vidrios	Un	2	150.000	300.000	190.000	380.000
7	72131601-008	**Revoques**						
7.1		Revoque de paredes	M2	210	25.000	5.250.000	18.000	3.780.000
8	72131601-007	**Colocacion de techo**						
8.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	33	225.000	7.425.000	250.000	8.250.000
9	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**						
9.1		Instalaciones Eléctrica c/ artefactos	Un	6	128.000	768.000	90.000	540.000
10	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**						
10.1		Pozo ciego de 0 1,50 x 3m	Un	1	1.850.000	1.850.000	2.000.000	2.000.000
10.2		Cámara séptica de 1 x 1,60 x 1,20	Un	1	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
10.3		Registro 0,30 x 0,30 m	Un	1	110.000	110.000	180.000	180.000
10.4		Regilla de piso sif.	Un	4	90.000	360.000	50.000	200.000
10.5		Desague cloacal por Box	Un	4	300.000	1.200.000	500.000	2.000.000
10.6		Desague de mingitorio	Un	1	180.000	180.000	250.000	250.000
10.7		Desague de lavatorios	Un	2	180.000	360.000	250.000	500.000
11	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**						
11.1		Instalac. De agua x Box	Un	4	120.000	480.000	500.000	2.000.000
11.2		Instalac. De Lavatorio	Un	2	60.000	120.000	300.000	600.000
11.3		Instalac. Para mingitorio	Un	1	60.000	60.000	300.000	300.000
12	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**						
12.1		Inodoro	Un	4	800.000	3.200.000	170.000	680.000
12.2		Lavatorio	Un	2	450.000	900.000	170.000	340.000
12.3		Mingitorio de material azulejado	ML	1,5	350.000	525.000	250.000	375.000
13	72131601-012	**Servicio de pintura**						
13.1		Pintura al agua de paredes	M2	68	23.000	1.564.000	18.000	1.224.000
13.2		Pintura de techo	M2	33	23.000	759.000	10.000	330.000
13.3		Pintura de Abertura al sintético	M2	16	23.000	368.000	20.000	320.000
14	72131601-013	**Limpieza de obra**						
14.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3.500	200	700.000	1.000	3.500.000
		TOTAL GENERAL GS				**313.502.100**		**379.580.000**

Observaciones en la Planilla de Precios de la empresa METALURGICA SAN ANTONIO que presenta los siguientes errores:

1- Al multiplicar el precio unitario de la Planilla del Oferente con la cantidad solicitad según PBC en el rubro **Mamposteria de 0,15** da como resultado Gs. 7.612.500, sin embargo en la Planilla de Precios figura Gs. 5.880.000

2- Al multiplicar el precio unitario de la Planilla del Oferente con la cantidad solicitad según PBC en el rubro **Limpieza Final de Obra**, da como resultado Gs. 700.000, sin embargo en la Planilla de Precios figura Gs. 206.640

3- El Formulario de la Oferta en el item c) establece monto de Gs. 313.008.740, sin embargo la Planilla de Precios al sumar todos los items sin que las mismas sean corregidas da como resultado Gs. 311.276.240 y contemplando las modificaciones observados en los 2 puntos anteriores da como resultado en el Cuadro Comparativo de Precios Gs. 313.502.100

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Arq. LUIS ARCE
Supervisor de Obras

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Jose Maria Mora
Apoderado
Mat. Nº 13.131

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernacion de Neembucú

ISMAEL SOSA ARCE
Secretario Dptal. de Obras