3.5	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
				SUB TOTAL				1.780.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno (juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
								1.950.000
5	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	574.500
5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
				SUB TOTAL				1.474.500
6	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
				SUB TOTAL				720.000
7	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
7.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
7.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
								700.000
8	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
8.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
8.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
8.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
				SUB TOTAL				420.000
9	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
9.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
9.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
9.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	150.000
9.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				770.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 12 REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº BHN 048**, Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs.6.980.000 (Guaraníes seis millones novecientos ochenta mil) y Monto Máximo de Gs. Gs.13.690.000 (Guaraníes trece millones seiscientos noventa mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 12: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº BHN 048								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
1.2	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
		SUB TOTAL						1.100.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (x8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.7	78180101-004	Cambiar rótulas por lado (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
		SUB TOTAL						3.100.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
3.4	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
		SUB TOTAL						2.050.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	629.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000

4.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
SUB TOTAL								2.329.000
5	78180101-009	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
5.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
SUB TOTAL								1.700.000
6	78180101-011	**SERVICIO DE REPARACION DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
SUB TOTAL								200.000
7	78180101-013	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
7.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
7.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
SUB TOTAL								700.000
8	78180101-019	**CAMBIO DE CORREAS**						
8.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
8.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
8.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
SUB TOTAL								420.000
9	78180101-016	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
9.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
9.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
9.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	150.000
9.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
SUB TOTAL								720.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 13 REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA KIA PREGGIO 4X2 AÑO 2005 CHAPA Nº EAD 517** , Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs. 13.965.000 (Guaraníes trece millones novecientos sesenta y cinco mil) y Monto Máximo de Gs. 27.930.000 (Guaraníes veintisiete millones novecientos treinta mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 13: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA KIA PREGGIO 4X2 AÑO 2005 CHAPA Nº EAD 517								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	78180101-002	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION**						
1.1	78180101-002	Cambio rulemanes de Diferencial	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000

1.2	78180101-002	Cambio rulemanes Piñón	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
1.3	78180101-002	Cambio de juego de retén	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
1.4	78180101-002	Cambio soporte de Caja	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
				SUB TOTAL				560.000
2	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
2.1	78180101-003	Cambiar muñequines cada uno ambos lados	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
2.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
2.3	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
2.4	78180101-003	Cambiar eje cardánica de Dirección	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	700.000
2.6	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
				SUB TOTAL				2.220.000
3	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
3.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	600.000
3.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	600.000
3.3	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (X4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
3.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (X4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
3.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(X2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
3.6	78180101-004	Cambiar bieleta (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
3.7	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
				SUB TOTAL				2.420.000
4	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
4.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	700.000
4.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
4.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	600.000
4.4	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
4.5	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	500.000
4.6	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
4.7	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				2.800.000
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
5.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	650.000
5.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000

5.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	550.000
5.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	600.000
5.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	800.000
				SUB TOTAL				3.000.000
6	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
6.1	78180101-009	Cambio total del sistema electrónico del tablero	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
6.2	78180101-009	Arreglar velocímetro y Cuenta Kilometraje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
6.3	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	550.000
6.4	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	550.000
6.5	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	600.000
				SUB TOTAL				2.200.000
7	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
7.1	78180101-011	Cambio de rótula inferior	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
7.2	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
7.3	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	220.000
7.4	78180101-011	Precap	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
				SUB TOTAL				1.070.000
8	**78180101-012**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**						
8.1	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	220.000
8.2	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
8.3	78180101-012	Cambio de Palier	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
				SUB TOTAL				670.000
9	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
9.1	78180101-013	Cambio de picos inyectores	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	1.500.000
9.2	78180101-013	Cambio de bomba inyectora	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	1.000.000
				SUB TOTAL				2.500.000
10	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
10.1	78180101-014	Rectificación completa de motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	4.000.000
10.2	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
10.3	78180101-014	Cambio de la Bomba de Aceite	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
10.4	78180101-014	Cambio bujía incandescente	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
10.5	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	850.000
10.6	78180101-014	Cambiar polea ruleman tensor de correas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
10.7	78180101-014	Cambio retén culata motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
10.8	78180101-014	Cambio retén frente motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
10.9	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
10.10	78180101-014	Cambio de radiador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	500.000

10.11	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	800.000
			SUB TOTAL					7.160.000
11	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
11.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
11.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
11.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
11.4	78180101-019	Cambio correa dentada motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	500.000
11.5	78180101-019	Cambio tensor cadena de distribución	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	750.000
			SUB TOTAL					1.670.000
12	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
12.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
12.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	30.000
12.3	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
			SUB TOTAL					200.000
13	**78180101-023**	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHICULO**						
13.1	78180101-023	Reparación de levanta vidrios	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
13.2	78180101-023	Cambio de manijas internas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	60.000
			SUB TOTAL					160.000
14	**78180201-001**	**CHAPERIA Y PINTURA**						
14.1	78180201-001	Chapería y pintura de vehículo completo	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	1.000.000
14.2	78180201-001	Chapería y pintura de vehículo por porciones	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
			SUB TOTAL					1.300.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 14 REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA TOYOTA HILUX 4X2 AÑO 2005 CHAPA Nº AXC 808**, Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs.8.130.000 (Guaraníes ocho millones ciento treinta mil) y Monto Máximo de Gs.16.260.000 (Guaraníes dieciséis millones doscientos sesenta mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 14: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA TOYOTA HILUX 4X2 AÑO 2005 CHAPA Nº AXC 808								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines cada uno ambos lados	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000

1.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	270.000
1.3	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
1.4	78180101-003	Cambiar eje cardánica de Dirección	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
1.5	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	450.000
1.6	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	genuina	japonesa		1	350.000
			SUB TOTAL					1.790.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	630.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	630.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero(X8)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (X2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (X2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
2.6	78180101-004	Cambiar rótulas por lado (X2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	450.000
			SUB TOTAL					2.460.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.4	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	150.000
3.5	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	280.000
3.6	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	280.000
3.7	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
			SUB TOTAL					1.780.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	220.000
4.2	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	280.000
4.4	78180101-006	Cambiar servofreno	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	200.000
			SUB TOTAL					1.050.000
5	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	469.000

5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	260.000
			SUB TOTAL					729.000
6	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Precap	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
			SUB TOTAL					120.000
7	**78180101-012**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**						
7.1	78180101-012	Cambio de Palier	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	130.000
			SUB TOTAL					130.000
8	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
8.1	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	150.000
			SUB TOTAL					150.000
9	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
9.1	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x 4)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	100.000
9.2	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	220.000
9.3	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	150.000
			SUB TOTAL					470.000
10	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
10.1	78180101-019	Cambiar cadena de distribución	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	150.000
10.2	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
10.3	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	140.000
10.4	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					510.000
11	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
11.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
11.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	150.000
			SUB TOTAL					270.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 15 REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2010 CHAPA Nº BFF 334**, Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs. 6.870.000 (Guaraníes seis millones ochocientos setenta mil) y Monto Máximo de Gs. Gs. 13.740.000 (Guaraníes trece millones setecientos cuarenta mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 15: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2010 CHAPA Nº BFF 334								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO - MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO**

								**
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	600.000
1.2	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
		SUB TOTAL						950.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (x8)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	500.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x4)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.7	78180101-004	Cambiar bieleta(x2)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	300.000
		SUB TOTAL						3.000.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	450.000
3.4	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.5	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
		SUB TOTAL						1.520.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	300.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	380.000
4.4	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	350.000
		SUB TOTAL						1.380.000
5	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	474.000
5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	450.000
		SUB TOTAL						1.374.000

6	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACION DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	180.000
6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	140.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	130.000
		SUB TOTAL						450.000
7	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
7.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	330.000
7.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	330.000
		SUB TOTAL						660.000
8	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
8.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
8.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	130.000
8.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	100.000
		SUB TOTAL						350.000
9	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
9.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	120.000
9.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	140.000
9.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	180.000
9.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	genuina	japonesa	UNIDAD	1	180.000
		SUB TOTAL						620.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 16: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA HYUNDAI TUCSON AUTOMÁTICO AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 450**, Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs. Gs.9.330.000 MONTOS MINIMOS (Guaraníes nueve millones trescientos treinta mil) y Monto Máximo de Gs.18.660.000 (Guaraníes dieciocho millones seiscientos sesenta mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 16: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA HYUNDAI TUCSON AUTOMÁTICO AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 450								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
1.2	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000

1.3	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	450.000
			SUB TOTAL					870.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	750.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	750.000
2.3	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (X4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (X4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar homocinética c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
			SUB TOTAL					2.550.000
3	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
3.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
3.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	330.000
			SUB TOTAL					730.000
4	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
4.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	genuina	coreana		1	479.000
			SUB TOTAL					479.000
5	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
5.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	320.000
5.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	320.000
			SUB TOTAL					640.000
6	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
6.1	78180101-014	Rectificación completa de motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	1.050.000
6.2	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
6.3	78180101-014	Cambio de la Bomba de Aceite	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	450.000
6.4	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
6.5	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	450.000
6.6	78180101-014	Cambiar polea ruleman tensor de correas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
6.7	78180101-014	Cambio retén culata motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
6.8	78180101-014	Cambio retén frente motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
6.9	78180101-014	Cambiar soporte motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
6.10	78180101-014	Reparación de radiador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
6.11	78180101-014	Limpieza de radiador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
6.12	78180101-014	Reparación de caño de escape	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
6.13	78180101-014	Reparación Turbo	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	850.000
6.14	78180101-014	Cambiar botador hidráulico	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	20.000
6.15	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
6.16	78180101-014	Cambio termostato de agua	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000

6.17	78180101-014	Cambio de tapa de radiador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	70.000
			SUB TOTAL					4.370.000
7	**78180101-019**			**CAMBIO DE CORREAS**				
7.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
7.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
7.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					340.000
8	**78180101-016**			**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**				
8.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
8.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
8.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	140.000
8.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.0000
			SUB TOTAL					630.000

3- Comunicar el resultado de adjudicación a quienes corresponda, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad Institucional.

.....
Sr. RAFAEL CABAÑAS CABRERA
Departamento de Transporte

.....
SR. FABIO SOSA
Departamento de Contabilidad

.....
Sr. JOSE EDUARDO CESPEDES
Departamento de Transporte

.....
ROBERTO CARLOS SAMUDIO FIGUEREDO
Departamento de Transporte

.....
Sr. NESTOR REINALDO SOSA
Dirección de Gabinete