RESOLUCIÓN STP N° 609 /2016

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID N° 314624, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Asunción, 22 de noviembre de 2016

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación, con relación a la recomendación para **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID N° 314624,** que afecta al Objeto de Gasto 240 (Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones); y,

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa N° 08/2016, conforme lo establece la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", Reglamentada por el Decreto N° 21.909/2003.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 05 de fecha 18 de noviembre de 2016, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID N° 314624,** a ser afectada al Objeto de Gasto 240, recomendó la adjudicación de la Contratación Directa N° 08/2016.

El Dictamen STP/DAJ N° 329/2016 de la Dirección de Asesoría Jurídica, a través del cual expresa: "Conforme todo lo mencionado precedentemente, esta asesoría refiere que no encuentra impedimento jurídico para la suscripción de la Resolución de Adjudicación de la CD N° 08/2016 **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mitsubishi Sport para la STP" – ID N° 314624,** ya que el procedimiento se adecua a las normativas legales vigentes que rigen la materia".

Que, es atribución del Señor Ministro – Secretario Ejecutivo, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas para la Contratación Directa N° 08/2016, y proceder en consecuencia a la adjudicación a la empresa oferente, cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las bases y condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

Artículo 34 inciso "c" de la Ley 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas" establece: para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

RESOLUCIÓN STP N°609 /2016

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID N° 314624, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.

La Resolución STP N° 435/2016 de fecha 31 de agosto de 2016 "Por la cual se autoriza al Director General de Gabinete a dictar actos administrativos en representación del Ministro – Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL DIRECTOR GENERAL DE GABINETE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

R E S U E L V E:

Art. 1° **Adjudicar** la Contratación Directa N° 08/2016 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI SPORT PARA LA STP" PLURIANUAL 2016-2017 - ID N° 314624,** a la empresa oferente **TRAKS-CAR de JORGE MANURE NAVARRO,** por la modalidad de contrato abierto por un monto máximo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) y un monto mínimo de Gs. 25.000.000 (Guaraníes veinticinco millones),** por cumplir sustancialmente con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

COPIA

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

EMB. CARLOS JOSÉ FLEITAS RODRIGUEZ
Director General de Gabinete

Nilda Ortiz
Secretaría General
S.T.P.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 609 /2016

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISH SPORT PARA LA STP". ID Nº 314.624 - PLURIANUAL 2016-2017.

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT- MODELO 2014.CANT.: 2(DOS)						TRAKS-CARS
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
A		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR				
1	78180101-014	Cambio de Aceite de Motor	UNIDAD	1	EVENTO	250.000
2	78180101-014	Cambio de Filtro de Aire	UNIDAD	1	EVENTO	100.000
3	78180101-014	Cambio Aceite diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	195.000
4	78180101-014	Cambio Aceite de Caja	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
5	78180101-014	Cambio Aceite de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	72.000
6	78180101-014	Cambio de Filtro de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	182.000
7	78180101-014	Cambio de Filtro de Combustible	UNIDAD	1	EVENTO	221.000
8	78180101-014	Control de Bujías Incandescentes o cambio	UNIDAD	1	EVENTO	175.000
9	78180101-014	Cambio de Cabo Acelerador	UNIDAD	1	EVENTO	265.000
10	78180101-014	Confección caño de retorno	UNIDAD	1	EVENTO	95.000
11	78180101-014	Cambio de Cabo de Velocímetro	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
12	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	UNIDAD	1	EVENTO	283.000
13	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	UNIDAD	1	EVENTO	282.000
14	78180101-014	Cambio de Tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	45.000
15	78180101-014	Cambio Tapa de Combustible	UNIDAD	1	EVENTO	44.000
16	78180101-014	Electro Ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	550.000
17	78180101-014	Cambio manguera de Calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	255 000
18	78180101-014	Cambio de Correa dentada y rulemán tensor del mismo	UNIDAD	1	EVENTO	390.000
19	78180101-014	Cambio correa del Alternador	UNIDAD	1	EVENTO	282.000
20	78180101-014	Cambio de Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	690.000
21	78180101-014	Reservorio Aceite de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
22	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	UNIDAD	1	EVENTO	590.000
23	78180101-014	Cambio de masa delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	2.425.000
B		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO)				
24	78180101-014	Cambio de correa de accesorios	UNIDAD	1	EVENTO	283.000
25	78180101-014	Tapa Motor	UNIDAD	1	EVENTO	3.885.000
26	78180101-014	Reservorio Aceite de Dirección Hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
27	78180101-014	Tensor de Correa Serpiente	UNIDAD	1	EVENTO	543.000
28	78180101-014	Juego de Pistón	UNIDAD	1	EVENTO	854.000
29	78180101-014	Bomba de Alta Presión	UNIDAD	1	EVENTO	2.175.000
30	78180101-014	Juego de Camisa	UNIDAD	1	EVENTO	866.000
31	78180101-014	Válvula Control de alta Presión	UNIDAD	1	EVENTO	383.000
32	78180101-014	Refrigerante anticongelante	UNIDAD	1	EVENTO	236.000
33	78180101-014	Aditivo Refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	236.000
34	78180101-014	Cambio válvula reguladora presión de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	383.000
35	78180101-014	Pedal de Acelerador	UNIDAD	1	EVENTO	536.000
36	78180101-014	Cambio de polea de bomba de agua	UNIDAD	1	EVENTO	95.000
37	78180101-014	Juego Casquillo de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	383.000
38	78180101-014	Juego casquillo Bancada	UNIDAD	1	EVENTO	390.000
39	78180101-014	Juego buje de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	184.000
40	78180101-014	Juego de Aros	UNIDAD	1	EVENTO	643.000
41	78180101-014	Juego calce Lateral	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
42	78180101-014	Juego guía de Válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	368.000
43	78180101-014	Bomba de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	598.000
44	78180101-014	Juego de Juntas	UNIDAD	1	EVENTO	466.000

COPIA

N. 07 h 3

Nilda Ortiz
Secretaría General
S.T.P.

Anexo Res. STP Nº 609/2016

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014 CANT. 2(DOS)						TRAKS-CARS
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
45	78180101-014	Juego válvulas de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	466.000
46	78180101-014	Juego válvulas de Admisión	UNIDAD	1	EVENTO	466.000
47	78180101-014	Cambio guía de Válvulas Admisión	UNIDAD	1	EVENTO	186.000
48	78180101-014	Cambio guías de Válvula de escape	UNIDAD	1	EVENTO	186.000
49	78180101-014	Cambio Asiento de válvulas de admisión y escape	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
50	78180101-014	Cambio de Juego de Leva	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
51	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
52	78180101-014	Anillo Caño Retorno	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
53	78180101-014	Buje Motor de Arranque	UNIDAD	1	EVENTO	94.000
54	78180101-014	Cambiar Pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	1.260.000
55	78180101-014	Cambio soporte de motor	UNIDAD	1	EVENTO	346.000
56	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	126.000
57	78180101-014	Cambio de junta de balancín	UNIDAD	1	EVENTO	95.000
58	78180101-014	Cambio junta tapa de motor	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
59	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	UNIDAD	1	EVENTO	551.000
60	78180101-014	Cambio termostato de agua	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
C		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD				
61	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	709.000
62	78180101-002	Cola de caja	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
63	78180101-002	Cambio de guardapolvo lado caja	UNIDAD	1	EVENTO	95.000
64	78180101-002	Engranaje 1ra. a 5ta	UNIDAD	1	EVENTO	1.039.000
65	78180101-002	Eje ranurado	UNIDAD	1	EVENTO	1.890.000
66	78180101-002	Eje cuádruple	UNIDAD	1	EVENTO	1.890.000
67	78180101-002	Rulemán eje ranurado	UNIDAD	1	EVENTO	551 000
68	78180101-002	Rulemán cuádruple	UNIDAD	1	EVENTO	551.000
69	78180101-002	Reten cola de caja	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
70	78180101-002	Reten eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
71	78180101-002	Juego de junta caja	UNIDAD	1	EVENTO	346.000
72	78180101-002	Soporte caja	UNIDAD	1	EVENTO	393.000
D		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION				
73	78180101-002	Cambio de brazo zeta	UNIDAD	1	EVENTO	550.000
74	78180101-002	Cambiar reten de masa Trasera	UNIDAD	1	EVENTO	181.000
75	78180101-002	Encamizar Brida Piñón	UNIDAD	1	EVENTO	252.000
76	78180101-002	Homocinética Cardan Delantero	UNIDAD	1	EVENTO	1.386.000
77	78180101-002	Homocinética Cardan 4x4	UNIDAD	1	EVENTO	1.386.000
78	78180101-002	Reten Piñón Diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	186.000
79	78180101-002	Cambio de cruceta cardan	UNIDAD	1	EVENTO	187.000
80	78180101-002	Cambio de rulemán palier	UNIDAD	1	EVENTO	708.000
81	78180101-002	Cambio de palier	UNIDAD	1	EVENTO	2.175.000
82	78180101-002	Cambiar corona y piñón diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	2.797.000
83	78180101-002	Cambiar Arandela o calce de engranaje	UNIDAD	1	EVENTO	95.000
84	78180101-002	Arandela Cárter	UNIDAD	1	EVENTO	35.000
85	78180101-002	Tapón Cárter 2,8	UNIDAD	1	EVENTO	39.000
86	78180101-002	Cambiar Arandela o calce de engranaje planetario	UNIDAD	1	EVENTO	63.000
87	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	UNIDAD	1	EVENTO	1.039.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	551.000
89	78180101-002	Cambiar rulemán piñón	UNIDAD	1	EVENTO	551.000
90	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	UNIDAD	1	EVENTO	252.000
E		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO				
91	78180101-011	Cambiar muñequin dirección - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	393.000
92	78180101-011	Regulación de pisada	UNIDAD	1	EVENTO	252.000
93	78180101-011	Cambio rotula sup - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	708.000
94	78180101-011	Mantenimiento de Dirección	UNIDAD	1	EVENTO	252.000
95	78180101-011	Cambio rotula inferior - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	708.000
96	78180101-011	Buje Estabilizador	UNIDAD	1	EVENTO	272.000

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaría General
S.T.P.

Anexo Res. STP Nº 609/2016

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT, MODELO 2014, CANT.: 2(DOS)						TRAKS-CARS
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
97	78180101-011	Juego de Reparo Cremallera	UNIDAD	1	EVENTO	1.010.000
98	78180101-011	Cambio de brazo de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
99	78180101-011	Cambio brazo pitman de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	525.000
100	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	525.000
101	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	388.000
102	78180101-011	Cambio de buje parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	388.000
103	78180101-011	Cambio de barra de torsión de suspensión	UNIDAD	1	EVENTO	995.000
104	78180101-011	Cambio amortiguador delantero universal - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	580.000
105	78180101-011	Cambio de bomba de dirección hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	2.170.000
106	78180101-011	Cambio caño de alta presión	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
107	78180101-011	Taqueador	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
108	78180101-011	Juego Bujes Bieleta	UNIDAD	1	EVENTO	248.000
109	78180101-011	Juego Buje Estabilizador	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
110	78180101-011	Bieleta	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
111	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
112	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	90.000
113	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	UNIDAD	1	EVENTO	485.000
114	78180101-011	Reten	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
115	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
116	78180101-011	Cambio de rulemán de masa delantero	UNIDAD	1	EVENTO	1.350.000
F		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO				
117	78180101-012	Cambio centro elástico	UNIDAD	1	EVENTO	119.000
118	78180101-012	Cambio grillete elástico	UNIDAD	1	EVENTO	119.000
119	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	525.000
120	78180101-012	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	90.000
121	78180101-012	Cambio de elástico	UNIDAD	1	EVENTO	530.000
122	78180101-012	Reten Trasero de Eje Salida	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
123	78180101-012	Cambio buje elástico trasero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
124	78180101-012	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	UNIDAD	1	EVENTO	30.000
G		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO				
125	78180101-006	Fluido de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	45.000
126	78180101-006	Rectificar discos de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	149.000
127	78180101-006	Rectificar tambor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	149.000
128	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
129	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados Trasero	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
130	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	119.000
131	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	521.000
132	78180101-006	Cambio jueqo reparación mordaza de frenos de ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	328.000
133	78180101-006	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	521.000
134	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	UNIDAD	1	EVENTO	372.000
135	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	UNIDAD	1	EVENTO	372.000
136	78180101-006	Cambio depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.863.000
137	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	UNIDAD	1	EVENTO	89.000
138	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
139	78180101-006	Cambio de Disco de freno c/u	UNIDAD	1	EVENTO	820.000
140	78180101-006	Cambio tambor de freno - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	820.000
141	78180101-006	Cambio de pistón de mordaza freno delantero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
142	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
H		REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE				
143	78180101-005	Caño Flexible de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	90.000
144	78180101-005	Plato de Palier	UNIDAD	1	EVENTO	375.000
145	78180101-005	Bomba Central de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	417.000
146	78180101-005	Fluido de Embrague	UNIDAD	1	EVENTO	45.000
147	78180101-005	Reten Caja Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	180.000

COPIA

NIFICACION DEL DESARR... IDENCIA DE LA RE...

N. Ortiz

Nilda Ortiz
Secretaría General
S.T.P.

Anexo Res. STP Nº 609 /2016

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014 CANT. 2(DOS)						TRAKS CARS
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
148	78180101-005	Cadena caja Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	3.280.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	UNIDAD	1	EVENTO	1.330.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	1.162.000
151	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	1.330.000
152	78180101-005	Cambio rulemán piloto	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
I		REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO				
153	78180101-009	Cambio de engranaje de Velocímetro	UNIDAD	1	EVENTO	373.000
154	78180101-009	Relay Señalero	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
155	78180101-009	Kit de Filtros de Bomba Eléctrica	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
156	78180101-009	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
157	78180101-009	Cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	387.000
158	78180101-009	Cambio llave de luz estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
159	78180101-009	Cambio de focos - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	149.000
160	78180101-009	Cambio de batería	UNIDAD	1	EVENTO	567.000
161	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
162	78180101-009	Cambio de bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
163	78180101-009	Cambio de bulbo de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
164	78180101-009	Cambio de flotador tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	544.000
165	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	393.000
166	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	332.000
167	78180101-009	Interruptor Marcha atrás corsa	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
168	78180101-009	Foco luz de techo	UNIDAD	1	EVENTO	149.000
169	78180101-009	Lámpara de 2 Filamentos	UNIDAD	1	EVENTO	149.000
170	78180101-009	Sensor Velocidad	UNIDAD	1	EVENTO	373.000
171	78180101-009	Sensor Presión de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	181.000
172	78180101-009	Cambio faro delantero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	529.000
173	78180101-009	Faro antiniebla L.I	UNIDAD	1	EVENTO	529.000
174	78180101-009	Faro antiniebla L.D	UNIDAD	1	EVENTO	529.000
175	78180101-009	Cambio faro señalero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	378.000
176	78180101-009	Cambio faro trasero - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	378.000
177	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	UNIDAD	1	EVENTO	1.330.000
178	78180101-009	Cambio terminal de batería	UNIDAD	1	EVENTO	59.000
179	78180101-009	Colocar relay luz alta	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
180	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	272.000
J		MANTENIMIETNO, REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR				
181	78180101-023	Cambio de Parabrisas delantero o trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.330.000
182	78180101-023	Cambio de ventanilla laterales	UNIDAD	1	EVENTO	393.000
K		REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO				
183	78180101-016	Cambio de rulemán de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	393.000
184	78180101-016	Correa de A/C	UNIDAD	1	EVENTO	272.000
185	78180101-016	Tensor de Correa A/C	UNIDAD	1	EVENTO	332.000
186	78180101-016	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	UNIDAD	1	EVENTO	997.000
187	78180101-016	Compresor de A/C	UNIDAD	1	EVENTO	5.218.000
188	78180101-016	Cambio de Evaporador	UNIDAD	1	EVENTO	423.000
189	78180101-016	Cambio de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
190	78180101-016	Cambio de Filtro	UNIDAD	1	EVENTO	372.000
191	78180101-016	Cambio de válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	328.000
192	78180101-016	Cambio de manguera de alta presión	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
193	78180101-016	Cambio de embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	521.000
194	78180101-016	Cambio de termostato de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	328.000
195	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	357.000
L		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS				
196	78180201-001	Chapería menores y pintura completa	UNIDAD	1	EVENTO	2.116.000
197	78180101-008	Reservorio Limpia Parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	268.000

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

Anexo Res. STP Nº 609/2016

CAMIONETA CERRADA 4X4- MITSUBISHI MONTERO SPORT. MODELO 2014. CANT.: 2(DOS)						TRAKS-CARS
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
198	78180201-001	Confección soporte de batería	UNIDAD	1	EVENTO	90.000
199	78180201-001	Bisagra trasera L/D	UNIDAD	1	EVENTO	211.000
200	78180201-001	Bisagra trasera L/I	UNIDAD	1	EVENTO	211.000
201	78180201-001	Pintura de logotipos	UNIDAD	1	EVENTO	335.000
202	78180201-001	Sellador gris	UNIDAD	1	EVENTO	89.000
203	78180101-008	Bomba Dep. Limp. Parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	387.000
204	78180201-001	Manija tapa trasera	UNIDAD	1	EVENTO	238.000
205	78180201-001	Moldura Tapa Trasera	UNIDAD	1	EVENTO	387.000
206	78180201-001	Niple	UNIDAD	1	EVENTO	89.000
207	78180101-017	Polarizados	UNIDAD	1	EVENTO	335.000
M		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR				
208	78180101-014	Control Agua Destilada	UNIDAD	1	EVENTO	7.000
209	78180101-014	Limpieza Filtro, Tornillo hueco entrada comb. Bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	85.000
210	78180101-014	Regulación de Válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	113.000
211	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	369.000
N		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO)				
212	78180101-014	Reparación de Cableado Sensor ABS	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
213	78180101-014	Rectificación de Cilindros	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
214	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
215	78180101-014	Cepillado Tapa Motor	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
216	78180101-014	Alineación Brazo de Biela	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
217	78180101-014	Rebajar Cabeza de Pistón	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
218	78180101-014	Cepillado Superficie de Block	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
219	78180101-014	Control Bomba de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	56 000
220	78180101-014	Esmerilar Asiento de válvulas admisión y escape	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
221	78180101-014	Rectificación de Leva	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
222	78180101-014	Alinear túnel bancada	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
223	78180101-014	Armar válvula de admisión, escape, reten, pastilla y regulación	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
224	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	2.016.000
225	78180101-014	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	2.016.000
226	78180101-014	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	1.267.000
N		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD)				
227	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
O		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION				
228	78180101-002	Reparación general trasmisión - Mano de Obra	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
P		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO				
229	78180101-011	Reparación sin fin	UNIDAD	1	EVENTO	30.000
230	78180101-011	Alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	1	EVENTO	170.000
Q		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO				
231	78180101-012	Alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	1	EVENTO	170.000
R		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO				
232	78180101-006	Control de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	30.000
233	78180101-006	Regulación de Freno	UNIDAD	1	EVENTO	30.000
234	78180101-006	Reparación de servo freno	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
S		REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE				
235	78180101-005	Requlación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	30.000
236	78180101-005	Reparar Caja de Transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	937.000
237	78180101-005	Rectificación corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	369.000
T		REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO				
238	78180101-009	Diagnostico de falla y borrado de códigos	UNIDAD	1	EVENTO	115 000
239	78180101-009	Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	780.000
240	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	785.000
241	78180101-009	Reparación motor limpiaparabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	227 000

COPIA

...ON DEL DE...

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.

Anexo Res. STP Nº 609/2016

CAMIONETA CERRADA 4x4 - MITSUBISHI MONTERO SPORT- MODELO 2014, CANT. 2(DOS)						TRAKS CARS
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
242	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	497.000
243	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	UNIDAD	1	EVENTO	369.000
244	78180101-009	Reparación de asientos - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	497.000
245	78180101-009	Reparación auto radio	UNIDAD	1	EVENTO	170.000
246	78180101-009	Ajustar faro auxiliar - c/u	UNIDAD	1	EVENTO	28.500
247	78180101-009	Alinear luces	UNIDAD	1	EVENTO	28.500
U		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO				
248	78180101-016	Desmontar y montar carcaza de evaporador A/C	UNIDAD	1	EVENTO	85.000
249	78180101-016	Carga de Gas Ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	497.000
250	78180101-016	Carga de gas R12 Ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	497.000
251	78180101-016	Reparación de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
V		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS				
252	78180101-018	Desmontar tanque de combustible para limpieza	UNIDAD	1	EVENTO	227.000
253	78180201-001	Ajuste completo de carrocería, tapa parrilla y paragolpes	UNIDAD	1	EVENTO	170.000
254	78180101-021	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	UNIDAD	1	EVENTO	170.000
					Precio Total	121.320.000

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

COPIA

Nilda Ortiz
Secretaria General
S.T.P.