CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAMINADORAS con ID: 374478

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	WINNER S.R.L.
1	Mantenimiento Preventivo de Impresoras de Tarjetas y Modulos de laminacion, OBJ.240	Unidad	EVENTO	1	2.622.000
1.1	Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, PlAstico y Metal), Impresi?n , Transferencia y Transporte.	Unidad	EVENTO		400.000
1.2	Limpieza de los Filtros de Aire	Unidad	EVENTO		400.000
1.3	Limpieza del Cabezal de ImpresiOn	Unidad	EVENTO		400.000
1.4	LubricaciOn de Bujes (Plastico y Metal)	Unidad	EVENTO		350.000
1.5	Limpieza de Sensores: Posicionamiento de tarjeta.Mecanismo de rotaciOn, para impresiOn al dorso. Ingreso de tarjeta al mOdulo de laminaciOn.Posicionamiento del Ribbon, Film de transferencia, L?minas.	Unidad	EVENTO		350.000
1.6	Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO		350.000
1.7	Ajuste de temperatura del Film de transferencia de ImpresiOn	Unidad	EVENTO		372.000
2	Mantenimiento correctivo de Impresoras de Tarjetas y Modulos de laminacion, OBJ.590	Unidad	EVENTO	1	60.000.000
2.1	Printhead Replacement Kit,Cabezal de Impresion COD.088934	Unidad	EVENTO		6.960.000
2.2	Complete Lam Transfer Arm Assembly Mecanismo de Transferencia de Impresion COD.D940009	Unidad	EVENTO		5.970.000
2.3	Lam Up/Down sensor and, Posicionamiento del (D940009) COD. D910216	Unidad	EVENTO		450.000
2.4	Mainboard Placa Principal - Impresora COD. A940234	Unidad	EVENTO		4.950.000
2.5	USB/Ethernet Board Interfaz de Conexi?n COD. A910551	Unidad	EVENTO		2.420.000
2.6	Auxiliary PCB board Placa Auxiliar - Impresora COD.A940221-02	Unidad	EVENTO		5.805.000
2.7	Station Transition Placa de Conexi?n c/ Mod Laminador COD.A940171	Unidad	EVENTO		350.000
2.8	PCB board Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora COD.A000365	Unidad	EVENTO		30.000
2.9	Roller-Transport-Rodillo de Transporte c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad COD.D940099, D940169,140062	Unidad	EVENTO		660.000
2.10	Roller-Flattener Rodillo Acoplador c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad- COD.D940098,D940169, 140062	Unidad	EVENTO		850.000
2.11	Roller-Cleaning- COD.D940100,D940169,140062 Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	EVENTO		2.800.000
2.12	Roller-Transfer COD. D940105,D940169,140062 Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	EVENTO		990.000
2.13	Roller- Transport Idler COD.D940108,F000450,760363 Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal	Unidad	EVENTO		950.000

2.14	Roller-accessory COD.F000450,130951,140062,760363 Arandela plana Ar: la de presion Arandela de seguridad Cojinete de metal	Unidad	EVENTO		3.950.000
2.15	Power Supply OK H8K- COD. E001212 Fuente de Alimentaci?n - Impresora	Unidad	EVENTO		3.780.000
2.16	Gear Motor D900484-07 Mecanismo del Ribbon	Unidad	EVENTO		800.000
2.17	Gear Motor COD.D900484-06 Mecanismo del Film	Unidad	EVENTO		800.000
2.18	Print Stepper Motor /Complete Assembly D910050 Motor de paso - Conjunto	Unidad	EVENTO		800.000
2.19	Printhead Motor COD.D910052 Motor del Cabezal	Unidad	EVENTO		920.000
2.20	Flipper Table-complete COD. D900205 Mecanismo de giro de tarjeta	Unidad	EVENTO		1.095.000
2.21	Output Roller Assembly-COD D910404 Rodillo de salida - Conjunto	Unidad	EVENTO		850.000
2.22	Power Supply COD.E001212 Fuente de Alimentacion - Laminador	Unidad	EVENTO		1.950.000
2.23	Encoder Sensor COD. A000126 Rebobinado de Cinta	Unidad	EVENTO		600.000
2.24	Lamination Head Assembly COD.D920022,D920023 Conjunto del cabezal de laminacion	Unidad	EVENTO		3.600.000
2.25	Film Sensor Upper COD.D920155 Posicion del Film de Transferencia	Unidad	EVENTO		120.000
2.26	PCB Lamination Module Mainboard COD.A940221-01 Placa del modulo de laminacion	Unidad	EVENTO		6.200.000
2.27	RFID Board COD. A000365-01 Detecta cantidad de insumo disponible ? Laminadora	Unidad	EVENTO		200.000
2.28	Card Input Sensor COD.A000462 Detecta en ingreso de tarjeta	Unidad	EVENTO		130.000
2.29	Take-Up Motor COD.D920189 Hace girar la Lamina de seguridad	Unidad	EVENTO		900.000
2.30	Lam Cartridge Adjustment Knob COD. D920139-01 Permite centrar la Lamina de seguridad	Unidad	EVENTO		120.000