Comité de Evaluación - C.E.

CUADRO COMPARATIVO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDADO DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER COD- PAC 308.451

					Fecha: 18/11/2016					
					CD No: 308.451					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cant.	Presentación	**ARMOR del PARAGUAY S.A.** Precio unitario (IVA incluido)**	**ARMOR del PARAGUAY S.A.** Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Referencial**	20 % mas Caro	30 % mas Barato
1	92121703-9999	Luneta (Posterior) Toyota LC VX 200 III-A	Unidad	1	Unidad	**32.422.000**	**32.422.000**	30.745.000	36.894.000	21.521.500
2	92121703-9999	Quartier Trasero Derecho (LH / RH) LC VX 200 III-A	Unidad	1	Unidad	18.386.000	18.386.000	17.435.000	20.922.000	12.204.500
3	92121703-9999	Quartier Trasero Izquierdo (LH / RH) LC VX 200 III-A	Unidad	1	Unidad	18.386.000	18.386.000	17.435.000	20.922.000	12.204.500
4	92121703-9999	Mano de obra / instalación de Parabrisas o Posterior	Unidad	1	Unidad	3.190.000	3.190.000	3.025.000	3.630.000	2.117.500
5	92121703-9999	Mano de obra / instalación de Laterales (dos)	Unidad	1	Unidad	1.914.000	3.828.000	3.630.000	4.356.000	2.541.000
						Precio Total:	**76.212.000**			

Abog. Miguel Ángel Britez Pereira

Abog. Roberto Llano Bonnin

Abog. Licia Martínez Molas