VIRU TÉRÃ MBA'EREPY
IPOTÎ'ÝVA OJEJOKO HAGUÃ
SÃMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORÃVA
SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2016 "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS"
Id: 307.519

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	LV SERVICE		JD SERVICIOS		MOVICOR SACI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.559	1	15.000	15.000	20.000	20.000	40.000	40.000
2	AJUSTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT. 560	1	15.000	15.000	70.000	70.000	20.000	20.000
3	CAMBIO DE REGATONES EN LAS PATAS SILLA COD. PAT. 562	1	25.000	25.000	20.000	20.000	120.000	120.000
4	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.562	1	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
5	CAMBIO DE REGATONES EN LAS PATAS SILLA COD. PAT. 564	1	25.000	25.000	20.000	20.000	120.000	120.000
6	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.564	1	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
7	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 567	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
8	CAMBIO DE REGATONES EN LAS PATAS SILLA COD. PAT. 568	1	25.000	25.000	20.000	20.000	120.000	120.000
9	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.568	1	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
10	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 662	1	220.000	220.000	150.000	150.000	450.000	450.000
11	CAMBIO DE TAPIZADO EN TEJIDO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 669	1	90.000	90.000	180.000	180.000	450.000	450.000
12	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 671	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
13	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 674	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
14	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 675	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
15	CAMBIO DE REGATONES EN LAS PATAS SILLA COD. PAT. 818	1	25.000	25.000	20.000	20.000	120.000	120.000
16	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.818	1	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
17	AJUSTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1113	1	10.000	10.000	70.000	70.000	40.000	40.000
18	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.1113	1	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
19	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1122	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
20	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1123	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
21	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1124	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
22	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1125	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

VIRU TÉRÃ MBA'EREPY
IPOTÍ'ÝVA OJEJOKO HAGUÃ
SÃMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORÃVA
SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2016 "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS"
Id: 307.519

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	LV SERVICE		JD SERVICIOS		MOVICOR SACI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
23	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1126	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
24	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1127	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
25	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1128	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
26	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1129	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
27	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1130	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
28	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1131	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
29	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1132	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
30	CAMBIO DE TAPIZADO EN TEJIDO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1133	1	90.000	90.000	180.000	180.000	450.000	450.000
31	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1134	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
32	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1135	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
33	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1136	1	220.000	220.000	180.000	180.000	450.000	450.000
34	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.1138	1	10.000	10.000	20.000	20.000	45.000	45.000
35	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1139	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
36	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1140	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
37	CAMBIO DE SOPORTE DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1140	1	50.000	50.000	70.000	70.000	150.000	150.000
38	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.1142	1	10.000	10.000	20.000	20.000	45.000	45.000
39	REPOSICIÓN DE TORNILLOS EN EL SOPORTE DEL RESPALDO SILLA COD. PAT.1143	1	10.000	10.000	20.000	20.000	45.000	45.000
40	AJUSTE GENERAL SILLA COD. PAT. 1145	1	25.000	25.000	70.000	70.000	20.000	20.000
41	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1145	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
42	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1150	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
43	CAMBIO DE SOPORTE DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1150	1	50.000	50.000	70.000	70.000	120.000	120.000
44	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1151	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

VIRU TÉRÃ MBA'EREPY
IPOTÎ'ÝVA OJEJOKO HAGUÃ
SÃMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORÃVA
SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2016 "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS"
-Id: 307.519

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	LV SERVICE		JD SERVICIOS		MOVICOR SACI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
45	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1152	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
46	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1158	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
47	AJUSTE GENERAL SILLA COD. PAT. 1331	1	25.000	25.000	70.000	70.000	20.000	20.000
48	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1331	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
49	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1474	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
50	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1474	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
51	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1475	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
52	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1475	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
53	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1477	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
54	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1477	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
55	AJUSTE COMPLETO SILLA COD. PAT. 1478	1	25.000	25.000	70.000	70.000	80.000	80.000
56	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1478	1	50.000	50.000	100.000	100.000	40.000	40.000
57	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1480	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
58	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1480	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
59	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1481	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
60	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1481	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
61	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1482	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
62	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1482	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
63	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1482	1	220.000	220.000	100.000	100.000	250.000	250.000
64	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1483	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
65	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1483	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
66	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1483	1	60.000	60.000	100.000	100.000	250.000	250.000

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

VIRU TÉRÃ MBA'EREPY
IPOTÍ'ÝVA OJEJOKO HAGUÃ
SÃMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORÃVA
SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2016 "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS"
Id: 307.519

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	LV SERVICE		JD SERVICIOS		MOVICOR SACI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
67	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1484	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
68	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1484	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
69	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1484	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
70	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1484	1	220.000	220.000	200.000	200.000	450.000	450.000
71	SOLDADURA EN LA PLANCHETA SILLA COD. PAT. 1484	1	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1485	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
73	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1485	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
74	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1486	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
75	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1486	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
76	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1486	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
77	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1486	1	220.000	220.000	100.000	100.000	450.000	450.000
78	SOLDADURA EN LA PLANCHETA SILLA COD. PAT. 1486	1	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
79	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1487	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
80	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1487	1	220.000	220.000	100.000	100.000	250.000	250.000
81	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1488	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
82	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1488	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
83	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1488	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
84	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1488	1	220.000	220.000	100.000	100.000	450.000	450.000
85	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1489	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
86	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1489	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
87	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1489	1	220.000	220.000	100.000	100.000	450.000	450.000
88	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1490	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

VIRU TÉRÃ MBA'EREPY
IPOTÎ'ÝVA OJEJOKO HAGUÃ
SÃMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORÃVA
SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2016 "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES VARIOS"
Id: 307.519

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	LV SERVICE		JD SERVICIOS		MOVICOR SACI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
89	CAMBIO DE RESPALDO COMPLETO SILLA COD. PAT. 1490	1	50.000	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000
90	CAMBIO DE TAPIZADO COMPLETO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO SILLA COD. PAT. 1490	1	220.000	220.000	200.000	200.000	450.000	450.000
91	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1491	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
92	CAMBIO DE CILINDRO REGULADOR SILLA COD. PAT. 1492	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
93	CAMBIO DE CILINDRO PISTON SILLA COD. PAT. 1493	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
94	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1493	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
95	CAMBIO DE TAPIZADO EN SIMIL CUERO NEGRO EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1493	1	220.000	220.000	100.000	100.000	450.000	450.000
96	CAMBIO DEL CILINDRO REGULADOR SILLA COD. PAT. 1494	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
97	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1495	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
98	CAMBIO DEL CILINDRO REGULADOR SILLA COD. PAT. 1495	1	50.000	50.000	180.000	180.000	260.000	260.000
99	AJUSTE GENERAL EN EL RESPALDO SILLA COD. PAT. 1496	1	25.000	25.000	70.000	70.000	80.000	80.000
100	CAMBIO DE CONJUNTO DE RUEDAS DE 5 PIEZAS SILLA COD. PAT. 1496	1	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000
101	CAMBIO DEL CILINDRO REGULADOR SILLA COD. PAT. 1496	1	50.000	50.000	180.000	180.000	160.000	160.000
	TOTALES			**9.290.000**		**11.160.000**		**21.855.000**

HERNÁN ARIEL QUIÑONEZ
Encargado de Despacho
Unidad Operativa de Contratación (UOC)

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas