Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratación Directa - Comparación de Precios
Bien/Servicio: "Adquisición de Insumos de Oficina - Elementos de Limpieza"
ID Llamado: 232.355

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Items	Catalogo	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	SERVICIOS RE Precio Mano de obra	SERVICIOS RE Repuesto	SERVICIOS RE Marca	SERVICIOS RE Procedencia	SERVICIOS RE Monto Total IVA Incluido	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. Precio Mano de obra	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. Repuesto	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. Marca	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. Procedencia	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. Monto Total IVA Incluido	TALLER RC CRISPIN RUFINELLI Precio Mano de obra	TALLER RC CRISPIN RUFINELLI Repuesto	TALLER RC CRISPIN RUFINELLI Marca	TALLER RC CRISPIN RUFINELLI Procedencia	TALLER RC CRISPIN RUFINELLI Monto Total IVA Incluido
		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO.																	
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Unidad	Por Evento	50.000	30.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	80.000	20.000	M/O	NACIONAL	100.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
2	78180101-002	Mantenimiento y Reparación de sistema de caja o transmisión																	
		Caja :Soldadura de campana	Unidad	Por Evento	15.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	5.000	5.000	M/O	NACIONAL	10.000	100.000	1.000	RC	PARAGUAY	101.000
		Tapón de Caja	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	TERADA	JAPONES	10.000	3.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	6.000	10.000	10.000	JPL	JAPON	20.000
		Aceite de Caja(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	CASTROL	USA	75.000	10.000	40.000	VALVOLINE	USA	50.000	10.000	40.000	CASTROL	EE.UU	50.000
		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000	3.000	3.000	M/O	NACIONAL	6.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
		Rodillo cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NSK	JAPONES	20.000	3.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	6.000	10.000	50.000	NGK	JAPON	60.000
		Rulemán de carcaza	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NACHI	JAPONES	20.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Rulemán eje cuádruple	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NACHI	JAPONES	20.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	TESUKA	JAPONES	50.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	500.000	CATECHI	JAPON	510.000
		Eje mando	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TESUKA	JAPONES	40.000	10.000	20.000	MITSUBUSHI	JAPON	30.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Eje cuádruple	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TESUKA	JAPONES	40.000	10.000	20.000	MITSUBUSHI	JAPON	30.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Rulemán eje mando	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	NACHI	JAPONES	40.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Juego de reten	Unidad	Por Evento	10.000	50.000	OKASA	JAPONES	60.000	5.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	20.000	10.000	100.000	SABO	JAPON	110.000
		Juego de juntas	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	20.000	SABO	JAPON	30.000
		Selectores de cambio	Unidad	Por Evento	5.000	20.000	TESUKA	JAPONES	25.000	3.000	8.000	MITSUBUSHI	JAPON	11.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Soporte de caja	Unidad	Por Evento	30.000	250.000	MITOYO	JAPONES	280.000	80.000	350.000	MITSUBUSHI	JAPON	430.000	10.000	250.000	PTR	JAPON	260.000
		Centralizador cardan	Unidad	Por Evento	30.000	230.000	SHIBUMI	JAPONES	260.000	150.000	450.000	MITSUBUSHI	JAPON	600.000	10.000	550.000	TERACH	JAPON	560.000
		Cruceta cardan cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	200.000	GBM	JAPONES	220.000	100.000	200.000	MITSUBUSHI	JAPON	300.000	10.000	300.000	CTK	JAPON	310.000
		Macho y hembra cardan trasero.	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	GBM	JAPONES	30.000	5.000	8.000	MITSUBUSHI	JAPON	13.000	10.000	300.000	PLT	JAPON	310.000
		Cardan 4x4 delantero	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	GBM	JAPONES	40.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	200.000	PLT	JAPON	210.000
		Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	ABM	JAPONES	40.000	3.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	13.000	10.000	200.000	SAKAR	JAPON	210.000
		Junta para diferencial	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000	3.000	5.000	MITSUBUSHI	JAPON	8.000	10.000	20.000	SAKAR	JAPON	30.000
		Aceite para diferencial(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000	10.000	30.000	VALVOLINE	USA	40.000	10.000	40.000	CASTROL	EE.UU	50.000
		Reten palier cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	35.000	NUK	JAPONES	40.000	90.000	120.000	MITSUBUSHI	JAPON	210.000	10.000	50.000	SABO	JAPON	60.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	5.000	40.000	MUSAKI	JAPONES	45.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	50.000	SABO	JAPON	60.000
		Corona y piñón diferencial trasero	Unidad	Por Evento	1.000	1.000	SHIBUMI	JAPONES	2.000	30.000	150.000	MITSUBUSHI	JAPON	180.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Calce de engranaje satélite	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000	3.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	6.000	10.000	20.000	CATECHI	JAPON	30.000
		Calce de engranaje del planetario	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	50.000	3.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	6.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	Por Evento	30.000	50.000	NACHI	JAPONES	80.000	10.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	25.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	100.000	CZK	JAPON	110.000
		Aceite de reductora(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	CASTROL	JAPONES	75.000	10.000	30.000	VALVOLINE	USA	40.000	10.000	40.000	CASTROL	EE.UU	50.000
		Sincronizador de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	USA	15.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	1.000	CATECHI	JAPON	11.000
		Sincronizador de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	1.000	CATECHI	JAPON	11.000
		Sincronizador de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	1.000	CATECHI	JAPON	11.000
		Sincronizador de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	1.000	CATECHI	JAPON	11.000
		Sincronizador de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000	30.000	50.000	MITSUBUSHI	JAPON	80.000	10.000	1.000	CATECHI	JAPON	11.000
		Eje ranurado	Unidad	Por Evento	10.000	45.000	SHIBUMI	JAPONES	55.000	10.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	25.000	10.000	100.000	CATECHI	JAPON	110.000
		Rulemán eje ranurado	Unidad	Por Evento	10.000	45.000	NACHI	JAPONES	55.000	5.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	20.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Engranaje deslizante de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000	5.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	20.000	10.000	100.000	CZK	JAPON	110.000
		Engranaje deslizante de 3ra y 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000	5.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	20.000	10.000	50.000	CZK	JAPON	60.000
		Engranaje deslizante de 5ta y marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000	5.000	15.000	MITSUBUSHI	JAPON	20.000	10.000	50.000	CZK	JAPON	60.000
		Uña y frenillo de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000	5.000	5.000	MITSUBUSHI	JAPON	10.000	10.000	10.000	CZK	JAPON	20.000
		Uña y frenillo de 1ra y 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000	5.000	5.000	MITSUBUSHI	JAPON	10.000	10.000	10.000	CZK	JAPON	20.000

		Engranaje de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000	5.000	22.000	MITSUBUSHI	JAPON	27.000	10.000	10.000	CZK	JAPON	20.000
		Engranaje de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000	5.000	22.000	MITSUBUSHI	JAPON	27.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Engranaje de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000	5.000	22.000	MITSUBUSHI	JAPON	27.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Engranaje de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000	5.000	22.000	MITSUBUSHI	JAPON	27.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Engranaje de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000	5.000	22.000	MITSUBUSHI	JAPON	27.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Rulemán rodillo de marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBUSHI	JAPON	17.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Horquilla de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000	2.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	5.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Horquilla de 3ra y 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000	2.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	5.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Horquilla de 5ta y marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000	2.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	5.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Reten selector de cambio	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	MUSASHI	JAPONES	15.000	2.000	3.000	MITSUBUSHI	JAPON	5.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Juego de juntas de caja	Unidad	Por Evento	2.000	8.000	OKASA	JAPONES	10.000	5.000	10.000	MITSUBUSHI	JAPON	15.000	10.000	20.000	DPJ	JAPON	30.000
3	78180101-003	**Mantenimiento y reparación de sistema de dirección**																	
		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	Por Evento	400.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	450.000	200.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	300.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	110.000
		Reparación de sinfín direc.	Unidad	Por Evento	300.000	80.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000	400.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	500.000	10.000	500.000	RC	PARAGUAY	510.000
		Sinfín	Unidad	Por Evento	100.000	750.000	TESUKA	JAPONES	850.000	100.000	550.000	MITSUBISHI	JAPON	650.000	10.000	1.000.000	MTJP	JAPON	1.010.000
		Muñequines cada uno	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	555	JAPONES	140.000	150.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	250.000	555	JAPON	260.000
		Brazo zeta	Unidad	Por Evento	100.000	370.000	555	JAPONES	470.000	150.000	700.000	MITSUBISHI	JAPON	850.000	10.000	450.000	555	JAPON	460.000
		Brazo pitman	Unidad	Por Evento	50.000	230.000	555	JAPONES	280.000	150.000	600.000	MITSUBISHI	JAPON	750.000	10.000	450.000	555	JAPON	460.000
		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	Por Evento	250.000	500.000	KBB	JAPONES	750.000	150.000	650.000	MITSUBISHI	JAPON	800.000	10.000	600.000	DPL	JAPON	610.000
		Caño de alta presión de dir. Hidráulica	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	DUNLOP	JAPONES	80.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	200.000	FREPAR	JAPON	210.000
		Barra larga de dirección	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	555	JAPONES	60.000	10.000	20.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	20.000	555	JAPON	30.000
		Rulemán masa delantera	Unidad	Por Evento	50.000	110.000	NACHI	JAPONES	160.000	30.000	70.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	10.000	300.000	NTN	JAPON	310.000
		Reten masa delantera	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	MUSASHI	JAPONES	5.000	5.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	10.000	250.000	NTN	JAPON	260.000
		Fluido para dirección Hidráulica ATF por litro	Litro	Por Evento	15.000	45.000	COASTAL	USA	60.000	10.000	45.000	PRESTONE	USA	55.000	10.000	10.000	CASTROL	EE.UU	20.000
		Correa de dirección	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	MITSUBA	JAPONES	120.000	40.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	190.000	10.000	60.000	MITSUBI	JAPON	70.000
		Rulemán tensor	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	NACHI	JAPONES	60.000	5.000	10.000	MITSUBISHI	JAPON	15.000	10.000	60.000	NTN	JAPON	70.000
		Amortiguador de dirección	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SACHS	JAPONES	10.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	20.000	KAYABA	JAPON	30.000
		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	GMB	JAPONES	10.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	20.000	NPL	JAPON	30.000
4	78180101-004	**Mantenimiento y Reparación de sistema de suspensión**																	
		Amortiguador trasero cada uno	Unidad	Por Evento	50.000	330.000	SACHS	JAPONES	380.000	100.000	400.000	MITSIBISHI	JAPON	500.000	10.000	450.000	KAYABA	JAPON	460.000
		Amortiguador delantero cada uno	Unidad	Por Evento	50.000	330.000	SACHS	JAPONES	380.000	100.000	400.000	MITSIBISHI	JAPON	500.000	10.000	450.000	KAYABA	JAPON	460.000
		Buje parrilla superior cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	160.000	TERADA	JAPONES	180.000	100.000	175.000	MITSIBISHI	JAPON	275.000	10.000	220.000	GTR	JAPON	230.000
		Buje parrilla interior cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	120.000	TERADA	JAPONES	140.000	100.000	175.000	MITSIBISHI	JAPON	275.000	10.000	230.000	GTR	JAPON	230.000
		Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	TERADA	JAPONES	10.000	10.000	10.000	MITSIBISHI	JAPON	20.000	10.000	170.000	GTR	JAPON	180.000
		Buje amortiguador cada uno	Unidad	Por Evento	500	500	TERADA	JAPONES	1.000	20.000	20.000	MITSIBISHI	JAPON	40.000	10.000	60.000	GTR	JAPON	70.000
		Barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TERADA	JAPONES	40.000	5.000	12.000	MITSIBISHI	JAPON	17.000	10.000	100.000	555	JAPON	110.000
		Prisionero con tuerca de rueda cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	30.000	TERADA	JAPONES	35.000	20.000	20.000	MITSIBISHI	JAPON	40.000	10.000	20.000	PSR	JAPON	30.000
		Soporte barra torsión	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	TERADA	JAPONES	20.000	3.000	12.000	MITSIBISHI	JAPON	15.000	10.000	10.000	555	JAPON	20.000
		Tornillo barra torsión	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	TERADA	JAPONES	5.000	2.000	2.000	MITSIBISHI	JAPON	4.000	10.000	10.000	PSR	JAPON	20.000
5	78180101-005	**Mantenimiento y Reparación de sistema de embrague**																	
		Bomba central de embrague	Unidad	Por Evento	50.000	110.000	SEIKEN	JAPONES	160.000	40.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	500.000	EAGLE	JAPON	510.000
		Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SEIKEN	JAPONES	80.000	20.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	10.000	300.000	EAGLE	JAPON	310.000
		Fluido de embrague DOT 3	Litro	Por Evento	15.000	40.000	PRESTONE	USA	55.000	15.000	25.000	PRESTONE	USA	40.000	10.000	10.000	CASTROL	EE.UU	20.000
		Plato de presión disco de embrague	Unidad	Por Evento	250.000	500.000	AISIN	JAPONES	750.000	400.000	900.000	MITSUBISHI	JAPON	1.300.000	10.000	1.700.000	NKK	JAPON	1.710.000
		Reparación de Plato de Presión disco de Embrague	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000	5.000	10.000	M/O y M	NACIONAL	15.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Cojinete de empuje	Unidad	Por Evento	150.000	300.000	NSK	JAPONES	450.000	200.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	550.000	10.000	350.000	NTN	JAPON	360.000
		Reparación de Cojinete de Empuje	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	SERVICIOS RE	NACIONAL	5.000	2.000	2.000	M/O y M	NACIONAL	4.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Rulemán piloto	Unidad	Por Evento	10.000	35.000	NACHI	JAPONES	45.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	50.000	NTN	JAPON	60.000
6	78180101-006	**Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno**																	

		Bomba central de freno	Unidad	Por Evento	80.000	200.000	FV	JAPONES	280.000	40.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	190.000	10.000	400.000	EAGLE	JAPON	410.000
		Reparación de bomba central de freno	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000	40.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Rectificar disco de freno	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	90.000	10.000	M/O	NACIONAL	100.000	100.000	1.000	RC	PARAGUAY	101.000
		Disco de freno	Unidad	Por Evento	20.000	80.000	555	JAPONES	100.000	10.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	160.000	10.000	550.000	CTK	PARAGUAY	560.000
		Juego pastilla de freno	Unidad	Por Evento	150.000	400.000	MK	JAPONES	550.000	200.000	400.000	MITSUBISHI	JAPON	600.000	10.000	550.000	CTK	JAPON	560.000
		Reparación de servo freno	Unidad	Por Evento	280.000	100.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000	10.000	10.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Rectificación tambor de freno	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	80.000	20.000	M/O	NACIONAL	100.000	100.000	1.000	RC	PARAGUAY	101.000
		Tambor de freno	Unidad	Por Evento	10.000	80.000	TESUKA	JAPONES	90.000	10.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	10.000	600.000	MASFREN	JAPON	610.000
		Fibra de freno	Unidad	Por Evento	50.000	200.000	FUSAN	JAPONES	250.000	200.000	400.000	MITSUBISHI	JAPON	600.000	10.000	550.000	MASFREN	JAPON	560.000
		Cabo freno de mano	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	TESUKA	JAPONES	80.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	50.000	DPL	JAPON	60.000
		Cilindro de freno	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	FV	JAPONES	5.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	300.000	EAGLE	JAPON	310.000
		Cubeta de freno	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	FV	JAPONES	60.000	20.000	20.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	1.000	EAGLE	JAPON	11.000
		Fluido de freno DOT 3	Litro	Por Evento	15.000	40.000	PRESTONE	USA	55.000	15.000	25.000	PRESTONE	USA	40.000	10.000	10.000	CASTROL	EE.UU	20.000
		Válvula compensadora de freno trasero	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	FV	JAPONES	20.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	10.000	EAGLE	JAPON	20.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	Por Evento	120.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	180.000	150.000	30.000	M/O y M	NACIONAL	180.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
7	78180101-007	**Servicio de Gomería**																	
		Cambio de cubierta(mano de obra)	Unidad	Por Evento	15.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	10.000	10.000	M/O	NACIONAL	20.000	50.000	1.000	RC	PARAGUAY	51.000
		Reparación de cubiertas	Unidad	Por Evento	20.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	25.000	15.000	7.500	M/O y M	NACIONAL	22.500	1.000	10.000	RC	PARAGUAY	11.000
8	78180101-008	**Mantenimiento y Reparación de sistema limpiaparabrisas**																	
		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	Por Evento	30.000	120.000	LEXUS	JAPONES	150.000	20.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	10.000	40.000	FTR	JAPON	50.000
9	78180101-009	**Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico**																	
		Control de batería	Unidad	Por Evento	2.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	2.500	500	500	M/O y M	NACIONAL	1.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Control de carga del alternador	Unidad	Por Evento	2.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	2.500	500	500	M/O y M	NACIONAL	1.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Relay luz alta	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	FLOSSER	ALEMAN	20.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	20.000	FLOSEER	JAPON	30.000
		Recargar batería	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000	2.000	2.000	M/O y M	NACIONAL	4.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Reparación de motor de arranque	Unidad	Por Evento	100.000	550.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	650.000	200.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	500.000	10.000	500.000	RC	PARAGUAY	510.000
		Reparación sistema limpiaparabrisas	Unidad	Por Evento	30.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	50.000	2.000	2.000	M/O y M	NACIONAL	4.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	110.000
		Solenoide o automático del arranque	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	ND DENSO	JAPONES	200.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	50.000	ZEN	JAPON	60.000
		Ajustar faro auxiliar	Unidad	Por Evento	1.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	1.500	500	500	M/O y M	NACIONAL	1.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Alinear luces	Unidad	Por Evento	1.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	1.500	500	500	M/O y M	NACIONAL	1.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Bujías incandescentes cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	120.000	EIKO	JAPONES	140.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	100.000	FLOZER	JAPON	110.000
		Bulbo de aceite	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	ND DENSO	JAPONES	20.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	100.000	GKH	JAPON	110.000
		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	ND DENSO	JAPONES	120.000	20.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	100.000	GKH	JAPON	110.000
		Reparación de alternador	Unidad	Por Evento	120.000	680.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	800.000	250.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	750.000	10.000	550.000	RC	PARAGUAY	560.000
		Correa de alternador	Unidad	Por Evento	20.000	70.000	MITSUBA	JAPONES	90.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	110.000	10.000	60.000	MITSUBI	JAPON	70.000
		Faros de luces laterales delanteros	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	DEPO	JAPONES	40.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	110.000	10.000	220.000	DEPO	JAPON	230.000
		Faro delantero	Unidad	Por Evento	50.000	200.000	DEPO	JAPONES	250.000	50.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	10.000	400.000	DEPO	JAPON	410.000
		Faro luz de chapa	Unidad	Por Evento	2.000	3.000	DEPO	JAPONES	5.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	1.000	FLOSEER	JAPON	11.000
		Faro trasero	Unidad	Por Evento	80.000	300.000	DEPO	JAPONES	380.000	50.000	320.000	MITSUBISHI	JAPON	370.000	10.000	250.000	DEPO	JAPON	260.000
		Fusibles cada uno	Unidad	Por Evento	500	500	FLOSSER	ALEMAN	1.000	500	500	MITSUBISHI	JAPON	1.000	10.000	1.000	FLOSEER	JAPON	11.000
		Batería de 90 Amper	Unidad	Por Evento	30.000	650.000	DONGAH	COREA	680.000	10.000	640.000	CRAL	BRASIL	650.000	10.000	600.000	HELIAR	BRASIL	610.000
10	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo**																	
		Mantenimiento de turbo	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000	5.000	5.000	M/O y M	NACIONAL	10.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	110.000
		Reparación de turbo	Unidad	Por Evento	100.000	200.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	300.000	50.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	110.000
11	78180101-011	**Mantenimiento y Reparación de Diferencial delantero**																	
		Corona y piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000	10.000	20.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	100.000	CZK	JAPON	110.000
		Rulemán interior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Rulemán exterior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Rulemán bancada de corona	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	100.000	NTN	JAPON	110.000
		Calce satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000	3.000	6.000	MITSUBISHI	JAPON	9.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Engranaje satélite y planetario	Unidad	Por Evento	5.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	25.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Perno de satélite	Unidad	Por evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000	3.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	11.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	OKASA	JAPONES	20.000	3.000	7.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Aceite 90 para diferencial por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000	10.000	30.000	VALVOLINE	USA	40.000	10.000	40.000	CASTROL	EE.UU	50.000
12	78180101-012	**Mantenimiento y Reparación de Diferencial trasero**																	
		Corona y piñón	Unidad	Por Evento	150.000	450.000	SHIBUMI	JAPONES	600.000	30.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	180.000	10.000	50.000	CZK	JAPON	60.000

		Rulemán interior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	NACHI	JAPONES	50.000	5.000	12.000	MITSUBISHI	JAPON	17.000	10.000	50.000	NTN	JAPON	60.000
		Rulemán exterior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	12.000	MITSUBISHI	JAPON	17.000	10.000	50.000	NTN	JAPON	60.000
		Rulemán bancada de corona	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000	5.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	13.000	10.000	20.000	NTN	JAPON	30.000
		Calce satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	50.000	6.000	60.000	MITSUBISHI	JAPON	66.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Engranaje satélite y planetario	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	60.000	5.000	10.000	MITSUBISHI	JAPON	15.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Perno de Satélite	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000	5.000	7.000	MITSUBISHI	JAPON	12.000	10.000	20.000	CZK	JAPON	30.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000	10.000	20.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	220.000	CZK	JAPON	230.000
		Aceite 90 para diferencial	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000	10.000	30.000	VALVOLINE	USA	40.000	10.000	40.000	RC	PARAGUAY	50.000
13	78180101-013	**Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector**																	
		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Por Evento	650.000	200.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	850.000	75.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	275.000	10.000	950.000	RC	PARAGUAY	960.000
		Mantenimiento de limpieza de bomba iny.	Unidad	Por Evento	200.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	250.000	300.000	100.000	M/O y M	NACIONAL	400.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Mantenimiento de limpieza de picos inyec.	Unidad	Por Evento	150.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	160.000	80.000	70.000	M/O y M	NACIONAL	150.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Picos inyectores	Unidad	Por Evento	120.000	330.000	ND DENSO	JAPONES	450.000	100.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	250.000	ND	JAPON	260.000
14	78180101-014	**Mantenimiento y Reparación de Motor**																	
		Juego de pistón	Unidad	Por Evento	80.000	120.000	ISUMI	JAPONES	200.000	40.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	200.000	IZUMI	JAPON	210.000
		Juego de camisa	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	ISUMI	JAPONES	140.000	40.000	75.000	MITSUBISHI	JAPON	115.000	10.000	1.300.000	IZUMI	JAPON	1.310.000
		Árbol de leva	Unidad	Por Evento	100.000	300.000	NPC	JAPONES	400.000	50.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	100.000	10.000	200.000	PJL	JAPON	210.000
		Cigüeñal	Unidad	Por Evento	30.000	180.000	NPC	JAPONES	210.000	20.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	110.000	10.000	200.000	PJL	JAPON	210.000
		Brazo de biela	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	NPC	JAPONES	80.000	10.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	40.000	10.000	100.000	PJL	JAPON	110.000
		Casquillo de biela	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000	5.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	450.000	TAIO	JAPON	460.000
		Casquillo de bancada	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000	5.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	550.000	TAIO	JAPON	560.000
		Casquillo de leva	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000	5.000	20.000	MITSUBISHI	JAPON	25.000	10.000	250.000	TAIO	JAPON	260.000
		Buje de biela	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	TAHIO	JAPONES	20.000	5.000	12.000	MITSUBISHI	JAPON	17.000	10.000	150.000	TAIO	JAPON	160.000
		Juego de aros	Unidad	Por Evento	85.000	300.000	RIK	JAPONES	385.000	30.000	120.000	MITSUBISHI	JAPON	150.000	10.000	1.300.000	NPR	JAPON	1.310.000
		Guías de válvulas	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	DOCURO	JAPONES	20.000	100.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	250.000	10.000	200.000	TAIO	JAPON	210.000
		Juego de válvulas	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	DOCURO	JAPONES	50.000	5.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	30.000	10.000	380.000	TAIO	JAPON	390.000
		Juego de reten de válvulas	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	BEN	JAPONES	40.000	5.000	15.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	1.000	NAKAMOTO	JAPON	11.000
		Calce lateral	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	TAHIO	JAPONES	5.000	2.000	2.000	MITSUBISHI	JAPON	4.000	10.000	10.000	PJL	JAPON	20.000
		Flauta balancín	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	NPC	JAPONES	5.000	50.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	20.000	PJL	JAPON	30.000
		Bancada de leva	Unidad	Por Evento	20.000	80.000	TAHIO	JAPONES	100.000	50.000	150.000	MITSUBISHI	JAPON	200.000	10.000	20.000	PJL	JAPON	30.000
		Teclado balancín	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	NPC	JAPONES	160.000	80.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	10.000	20.000	PJL	JAPON	30.000
		Bomba de agua	Unidad	Por Evento	120.000	600.000	NPW	JAPONES	720.000	200.000	500.000	MITSUBISHI	JAPON	700.000	10.000	800.000	NPR	JAPON	810.000
		Reparación de Bomba de Agua	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000	10.000	15.000	M/O y M	NACIONAL	25.000	10.000	1.000	RC	PARAGUAY	11.000
		Bomba de aceite	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	NPC	JAPONES	160.000	10.000	25.000	MITSUBISHI	JAPON	35.000	10.000	200.000	PJL	JAPON	210.000
		Reparación de Bomba de aceite	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000	2.000	2.000	M/O y M	NACIONAL	4.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
		Juego de juntas	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	OKASA	JAPONES	160.000	30.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	130.000	10.000	1.000.000	PJL	JAPON	1.010.000
		Rectificación de cilindros	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	30.000	5.000	M/O	NACIONAL	35.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	110.000
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000	30.000	1.000	M/O	NACIONAL	31.000	10.000	100.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Rectificación de leva	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000	25.000	1.000	M/O	NACIONAL	26.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Rectificación de eje de leva balanceador	Unidad	Por Evento	30.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	40.000	20.000	5.000	M/O	NACIONAL	25.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Por Evento	400.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	420.000	200.000	35.000	M/O	NACIONAL	235.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Tapa motor	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	NPC	JAPONES	200.000	150.000	300.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	10.000	1.000.000	HITACHI	JAPON	1.010.000
		Correa dentada	Unidad	Por Evento	500	500	SUM	JAPONES	1.000	200.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	10.000	1.000	MITSUBI	JAPON	11.000
		Rulemán tensor polea loca	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	NACHI	JAPONES	200.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	1.000	NTN	JAPON	11.000
		Correa dentada corta	Unidad	Por Evento	150.000	300.000	SUM	JAPONES	450.000	200.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	10.000	550.000	MITSUBI	JAPON	560.000
		Tensor de correa dentada corta	Unidad	Por Evento	60.000	300.000	ISHIBUN	JAPONES	360.000	150.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	350.000	10.000	550.000	NTN	JAPON	560.000
		Correa Dentada larga	Unidad	Por Evento	150.000	550.000	SUM	JAPONES	700.000	200.000	650.000	MITSUBISHI	JAPON	850.000	10.000	550.000	MITSUBI	JAPON	560.000
		Tensor de correa dentada larga	Unidad	Por Evento	60.000	300.000	ISHIBUN	JAPONES	360.000	150.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	400.000	10.000	550.000	NTN	JAPON	560.000
		Tapón de agua block	Unidad	Por Evento	500	500	SUM	JAPONES	1.000	1.500	1.500	MITSUBISHI	JAPON	3.000	10.000	20.000	HITSURI	JAPON	30.000
		Aceite 40 para motor por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	ISHIBUN	JAPONES	75.000	20.000	40.000	VALVOLINE	USA	60.000	10.000	10.000	CASTROL	EE.UU	20.000
		Correa Alternador	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	NPC	JAPONES	120.000	30.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	110.000	10.000	60.000	MITSUBI	JAPON	70.000
15	78180101-015	**Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor limpieza de radiador**																	
		Colocación y limpieza de radiador	Unidad	Por Evento	300.000	80.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000	200.000	50.000	M/O y M	NACIONAL	250.000	10.000	300.000	RC	PARAGUAY	310.000
		Radiador	Unidad	Por Evento	50.000	600.000	NPC	JAPONES	650.000	100.000	700.000	MITSUBISHI	JAPON	800.000	10.000	700.000	VALEO	JAPON	710.000
16	78180101-017	**Mantenimiento y Reparación de Regulación de puertas**																	
		Guía de vidrios	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	5.000	5.000	MITSUBISHI	JAPON	10.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Cambio de Manija abre puerta	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	3.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	11.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Manija tapa trasera	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	3.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	11.000	10.000	30.000	HITSURI	JAPON	40.000
		Manija levanta vidrios	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000	3.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	11.000	10.000	30.000	HITSURI	JAPON	40.000

17	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	Unidad	Por Evento	100.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	120.000	20.000	20.000	M/O y M	NACIONAL	40.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
18	78180101-021	**Mantenimiento y reparación de tapicería y alfombrado**																	
		Cielo raso	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	10.000	10.000	MITSUBISHI	JAPON	20.000	10.000	50.000	HITSURI	JAPON	60.000
		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	Por Evento	60.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	30.000	30.000	M/O y M	NACIONAL	60.000	10.000	50.000	RC	PARAGUAY	60.000
		Reparación de asiento trasero	Unidad	Por Evento	60.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	30.000	30.000	M/O y M	NACIONAL	60.000	10.000	60.000	RC	PARAGUAY	70.000
19	78180101-022	Servicio de Engrase	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000	10.000	30.000	M/O y M	NACIONAL	40.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
20	78180101-023	**Mantenimiento, Reparación o Colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**																	
		Espejo exterior	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	20.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	20.000	DEPO	JAPON	30.000
		Mecanismo levanta vidrios	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000	5.000	8.000	MITSUBISHI	JAPON	13.000	10.000	20.000	DEPO	JAPON	30.000
		Reparación de cerraduras	Unidad	Por Evento	10.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000	5.000	5.000	M/O	NACIONAL	10.000	10.000	20.000	RC	PARAGUAY	30.000
		Vidrio de puerta delantero	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	100.000	BRITAR	JAPON	110.000
		Vidrio de puerta trasero	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000	40.000	100.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	100.000	BRITAR	JAPON	110.000
21	78180101-016	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado, incluye carga de gas**																	
		Carga de gas	Unidad	Por Evento	80.000	320.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	400.000	100.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	450.000	10.000	300.000	RC	PARAGUAY	310.000
		Filtro AA	Unidad	Por Evento	20.000	190.000	KALSONI	JAPONES	210.000	40.000	200.000	MITSUBISHI	JAPON	240.000	10.000	200.000	ND	JAPON	210.000
		Termostato	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SANDER	USA	20.000	20.000	30.000	MITSUBISHI	JAPON	50.000	10.000	10.000	ND	JAPON	20.000
		Evaporador	Unidad	Por Evento	150.000	750.000	KALSONI	JAPONES	900.000	100.000	600.000	MITSUBISHI	JAPON	700.000	10.000	20.000	ND	JAPON	30.000
		Caños AA	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	YOKOHAMA	JAPONES	140.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	100.000	PAKER	BRASIL	110.000
		Instalación eléctrica AA	Unidad	Por Evento	150.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	200.000	80.000	30.000	M/O y M	NACIONAL	110.000	10.000	20.000	RC	PARAGUAY	30.000
		Reparación de Compresor	Unidad	Por Evento	350.000	100.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	450.000	200.000	250.000	M/O y M	NACIONAL	450.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
		Aceite de compresor por litro	Litro	Por Evento	1.000	1.000	IGLOO	BRASILERO	2.000	2.000	2.000	VALVOLINE	USA	4.000	10.000	1.000	CASTROL	EE.UU	11.000
		Correa de Aire	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	MITSUBA	JAPONES	120.000	30.000	90.000	MITSUBISHI	JAPON	120.000	10.000	60.000	MITSUBI	JAPON	70.000
		Rulemán tensor de correa	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	NACHI	JAPONES	80.000	30.000	50.000	MITSUBISHI	JAPON	80.000	10.000	50.000	NTN	JAPON	60.000
		Válvula de expansión de AA	Unidad	Por Evento	50.000	120.000	KALSONI	JAPONES	170.000	60.000	80.000	MITSUBISHI	JAPON	140.000	10.000	100.000	ND	JAPON	110.000
		Bobina de AA	Unidad	Por Evento	50.000	150.000	ND DENSO	JAPONES	200.000	70.000	160.000	MITSUBISHI	JAPON	230.000	10.000	1.000	ND	JAPON	11.000
		Juego de junta y reten de AA	Unidad	Por Evento	80.000	300.000	UAC	USA	380.000	60.000	350.000	MITSUBISHI	JAPON	410.000	10.000	10.000	ND	JAPON	20.000
		Compresor de AA	Unidad	Por Evento	200.000	1.500.000	ND DENSO	JAPONES	1.700.000	150.000	2.000.000	MITSUBISHI	JAPON	2.150.000	10.000	950.000	ND	JAPON	960.000
22	78180101-026	**Servicio de Inspección y diagnóstico de vehículo**																	
		Mantenimiento de Rutina	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000	2.000	2.000	M/O y M	NACIONAL	4.000	10.000	10.000	RC	PARAGUAY	20.000
		Filtro de Aire Macho	Unidad	Por Evento	40.000	200.000	NITOYO	JAPONES	240.000	30.000	190.000	MITSUBISHI	JAPON	220.000	10.000	220.000	SAKURA	JAPON	230.000
		Filtro de Aire Hembra	Unidad	Por Evento	40.000	210.000	NITOYO	JAPONES	250.000	30.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	10.000	250.000	SAKURA	JAPON	260.000
		Filtro de Aceite	Unidad	Por Evento	40.000	160.000	FUEL FILTER	JAPONES	200.000	30.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	10.000	120.000	SAKURA	JAPON	130.000
		Filtro de Combustible	Unidad	Por Evento	40.000	160.000	FUEL FILTER	JAPONES	200.000	30.000	250.000	MITSUBISHI	JAPON	280.000	10.000	120.000	SAKURA	JAPON	130.000
		Cambio de Aceite Motor	Unidad	Por Evento	230.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	250.000	250.000	50.000	VALVOLINE	JAPON	300.000	10.000	350.000	CASTROL	EE.UU	360.000
PRECIO TOTAL EN		**GUARANIES:**							**32.146.000**					**33.650.500**					**40.000.000**

Poder Ejecutivo

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Modalidad: Contratación Directa - Comparación de Precios

Bien/Servicio: "Adquisición de Insumos de Oficina - Elementos de Limpieza"

ID Llamado: 232.355

ANEXO II CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Items	Catalogo	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	SERVICIOS RE				
					Precio				
					Mano de obra	Repuesto	Marca	PROCEDENCIA	Monto Total IVA Incluido
		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO							
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Unidad	Por Evento	50.000	30.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
2	78180101-002	Mantenimiento y Reparación de sistema de caja o transmisión							
		Caja :Soldadura de campana	Unidad	Por Evento	15.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Tapón de Caja	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	TERADA	JAPONES	10.000
		Aceite de Caja(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	CASTROL	USA	75.000
		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000
		Rodillo cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NSK	JAPONES	20.000
		Rulemán de carcaza	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NACHI	JAPONES	20.000
		Rulemán eje cuádruple	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	NACHI	JAPONES	20.000
		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	TESUKA	JAPONES	50.000
		Eje mando	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TESUKA	JAPONES	40.000
		Eje cuádruple	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TESUKA	JAPONES	40.000
		Rulemán eje mando	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	NACHI	JAPONES	40.000
		Juego de reten	Unidad	Por Evento	10.000	50.000	OKASA	JAPONES	60.000
		Juego de juntas	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000
		Selectores de cambio	Unidad	Por Evento	5.000	20.000	TESUKA	JAPONES	25.000
		Soporte de caja	Unidad	Por Evento	30.000	250.000	MITOYO	JAPONES	280.000
		Centralizador cardan	Unidad	Por Evento	30.000	230.000	SHIBUMI	JAPONES	260.000
		Cruceta cardan cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	200.000	GBM	JAPONES	220.000
		Macho y hembra cardan trasero.	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	GBM	JAPONES	30.000
		Cardan 4x4 delantero	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	GBM	JAPONES	40.000
		Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	ABM	JAPONES	40.000
		Junta para diferencial	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000
		Aceite para diferencial(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000
		Reten palier cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	35.000	NUK	JAPONES	40.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	5.000	40.000	MUSAKI	JAPONES	45.000
		Corona y piñón diferencial trasero	Unidad	Por Evento	1.000	1.000	SHIBUMI	JAPONES	2.000
		Calce de engranaje satélite	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000
		Calce de engranaje del planetario	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	50.000
		Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	Por Evento	30.000	50.000	NACHI	JAPONES	80.000
		Satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000
		Aceite de reductora(90) por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	CASTROL	JAPONES	75.000
		Sincronizador de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	USA	15.000
		Sincronizador de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000
		Sincronizador de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000
		Sincronizador de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000
		Sincronizador de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	TESUKA	JAPONES	15.000
		Eje ranurado	Unidad	Por Evento	10.000	45.000	SHIBUMI	JAPONES	55.000
		Rulemán eje ranurado	Unidad	Por Evento	10.000	45.000	NACHI	JAPONES	55.000
		Engranaje deslizante de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000

		Engranaje deslizante de 3ra y 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000
		Engranaje deslizante de 5ta y marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000
		Uña y frenillo de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000
		Uña y frenillo de 1ra y 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000
		Uña y frenillo de 5ta	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000
		Engranaje de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000
		Engranaje de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBUMI	JAPONES	10.000
		Engranaje de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000
		Engranaje de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000
		Engranaje de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SHIBHUMI	JAPONES	10.000
		Rulemán rodillo de 1ra.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán rodillo de 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán rodillo de 3ra.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán rodillo de 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán rodillo de 5ta.	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán rodillo de marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	25.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Horquilla de 1ra y 2da.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000
		Horquilla de 3ra y 4ta.	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000
		Horquilla de 5ta y marcha atrás	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SHIBUMI	JAPONES	15.000
		Reten selector de cambio	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	MUSASHI	JAPONES	15.000
		Juego de juntas de caja	Unidad	Por Evento	2.000	8.000	OKASA	JAPONES	10.000
3	78180101-003	**Mantenimiento y reparación de sistema de dirección**							
		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	Por Evento	400.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	450.000
		Reparación de sinfín direc.	Unidad	Por Evento	300.000	80.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000
		Sinfín	Unidad	Por Evento	100.000	750.000	TESUKA	JAPONES	850.000
		Muñequines cada uno	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	555	JAPONES	140.000
		Brazo zeta	Unidad	Por Evento	100.000	370.000	555	JAPONES	470.000
		Brazo pitman	Unidad	Por Evento	50.000	230.000	555	JAPONES	280.000
		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	Por Evento	250.000	500.000	KBB	JAPONES	750.000
		Caño de alta presión de dir. Hidráulica	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	DUNLOP	JAPONES	80.000
		Barra larga de dirección	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	555	JAPONES	60.000
		Rulemán masa delantera	Unidad	Por Evento	50.000	110.000	NACHI	JAPONES	160.000
		Reten masa delantera	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	MUSASHI	JAPONES	5.000
		Fluido para dirección Hidráulica ATF por litro	Litro	Por Evento	15.000	45.000	COASTAL	USA	60.000
		Correa de dirección	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	MITSUBA	JAPONES	120.000
		Rulemán tensor	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	NACHI	JAPONES	60.000
		Amortiguador de dirección	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SACHS	JAPONES	10.000
		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	GMB	JAPONES	10.000
4	78180101-004	**Mantenimiento y Reparación de sistema de suspensión**							
		Amortiguador trasero cada uno	Unidad	Por Evento	50.000	330.000	SACHS	JAPONES	380.000
		Amortiguador delantero cada uno	Unidad	Por Evento	50.000	330.000	SACHS	JAPONES	380.000
		Buje parrilla superior cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	160.000	TERADA	JAPONES	180.000
		Buje parrilla interior cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	120.000	TERADA	JAPONES	140.000
		Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	TERADA	JAPONES	10.000
		Buje amortiguador cada uno	Unidad	Por Evento	500	500	TERADA	JAPONES	1.000
		Barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TERADA	JAPONES	40.000
		Prisionero con tuerca de rueda cada uno	Unidad	Por Evento	5.000	30.000	TERADA	JAPONES	35.000
		Soporte barra torsión	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	TERADA	JAPONES	20.000
		Tornillo barra torsión	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	TERADA	JAPONES	5.000
5	78180101-005	**Mantenimiento y Reparación de sistema de embrague**							
		Bomba central de embrague	Unidad	Por Evento	50.000	110.000	SEIKEN	JAPONES	160.000
		Reparación de bomba central de embrague	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000
		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SEIKEN	JAPONES	80.000
		Fluido de embrague DOT 3	Litro	Por Evento	15.000	40.000	PRESTONE	USA	55.000
		Plato de presión disco de embrague	Unidad	Por Evento	250.000	500.000	AISIN	JAPONES	750.000
		Reparación de Plato de Presión disco de Embrague	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000

		Cojinete de empuje	Unidad	Por Evento	150.000	300.000	NSK	JAPONES	450.000
		Reparación de Cojinete de Empuje	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	SERVICIOS RE	NACIONAL	5.000
		Rulemán piloto	Unidad	Por Evento	10.000	35.000	NACHI	JAPONES	45.000
6	78180101-006	**Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno**							
		Bomba central de freno	Unidad	Por Evento	80.000	200.000	FV	JAPONES	280.000
		Reparación de bomba central de freno	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000
		Rectificar disco de freno	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Disco de freno	Unidad	Por Evento	20.000	80.000	555	JAPONES	100.000
		Juego pastilla de freno	Unidad	Por Evento	150.000	400.000	MK	JAPONES	550.000
		Reparación de servo freno	Unidad	Por Evento	280.000	100.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000
		Rectificación tambor de freno	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Tambor de freno	Unidad	Por Evento	10.000	80.000	TESUKA	JAPONES	90.000
		Fibra de freno	Unidad	Por Evento	50.000	200.000	FUSAN	JAPONES	250.000
		Cabo freno de mano	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	TESUKA	JAPONES	80.000
		Cilindro de freno	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	FV	JAPONES	5.000
		Cubeta de freno	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	FV	JAPONES	60.000
		Fluido de freno DOT 3	Litro	Por Evento	15.000	40.000	PRESTONE	USA	55.000
		Válvula compensadora de freno trasero	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	FV	JAPONES	20.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	Por Evento	120.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	180.000
7	78180101-007	**Servicio de Gomería**							
		Cambio de cubierta(mano de obra)	Unidad	Por Evento	15.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Reparación de cubiertas	Unidad	Por Evento	20.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	25.000
8	78180101-008	**Mantenimiento y Reparación de sistema limpiaparabrisas**							
		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	Por Evento	30.000	120.000	LEXUS	JAPONES	150.000
9	78180101-009	**Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico**							
		Control de batería	Unidad	Por Evento	2.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	2.500
		Control de carga del alternador	Unidad	Por Evento	2.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	2.500
		Relay luz alta	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	FLOSSER	ALEMAN	20.000
		Recargar batería	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000
		Reparación de motor de arranque	Unidad	Por Evento	100.000	550.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	650.000
		Reparación sistema limpiaparabrisas	Unidad	Por Evento	30.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	50.000
		Solenoide o automático del arranque	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	ND DENSO	JAPONES	200.000
		Ajustar faro auxiliar	Unidad	Por Evento	1.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	1.500
		Alinear luces	Unidad	Por Evento	1.000	500	SERVICIOS RE	NACIONAL	1.500
		Bujías incandescentes cada uno	Unidad	Por Evento	20.000	120.000	EIKO	JAPONES	140.000
		Bulbo de aceite	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	ND DENSO	JAPONES	20.000
		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	ND DENSO	JAPONES	120.000
		Reparación de alternador	Unidad	Por Evento	120.000	680.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	800.000
		Correa de alternador	Unidad	Por Evento	20.000	70.000	MITSUBA	JAPONES	90.000
		Faros de luces laterales delanteros	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	DEPO	JAPONES	40.000
		Faro delantero	Unidad	Por Evento	50.000	200.000	DEPO	JAPONES	250.000
		Faro luz de chapa	Unidad	Por Evento	2.000	3.000	DEPO	JAPONES	5.000
		Faro trasero	Unidad	Por Evento	80.000	300.000	DEPO	JAPONES	380.000
		Fusibles cada uno	Unidad	Por Evento	500	500	FLOSSER	ALEMAN	1.000
		Batería de 90 Amper	Unidad	Por Evento	30.000	650.000	DONGAH	COREA	680.000
10	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo**							
		Mantenimiento de turbo	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000
		Reparación de turbo	Unidad	Por Evento	100.000	200.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	300.000
11	78180101-011	**Mantenimiento y Reparación de Diferencial delantero**							
		Corona y piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000
		Rulemán interior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán exterior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán bancada de corona	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Calce satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	30.000
		Engranaje satélite y planetario	Unidad	Por Evento	5.000	20.000	SHIBUMI	JAPONES	25.000

		Perno de satélite	Unidad	Por evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	OKASA	JAPONES	20.000
		Aceite 90 para diferencial por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000
12	78180101-012	**Mantenimiento y Reparación de Diferencial trasero**							
		Corona y piñón	Unidad	Por Evento	150.000	450.000	SHIBUMI	JAPONES	600.000
		Rulemán interior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	NACHI	JAPONES	50.000
		Rulemán exterior de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Rulemán bancada de corona	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	NACHI	JAPONES	30.000
		Calce satélite y planetario	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	50.000
		Engranaje satélite y planetario	Unidad	Por Evento	20.000	40.000	SHIBUMI	JAPONES	60.000
		Perno de Satélite	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SHIBUMI	JAPONES	20.000
		Reten de piñón	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	OKASA	JAPONES	30.000
		Aceite 90 para diferencial	Litro	Por Evento	15.000	60.000	GULF	USA	75.000
13	78180101-013	**Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector**							
		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Por Evento	650.000	200.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	850.000
		Mantenimiento de limpieza de bomba iny.	Unidad	Por Evento	200.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	250.000
		Mantenimiento de limpieza de picos inyec.	Unidad	Por Evento	150.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	160.000
		Picos inyectores	Unidad	Por Evento	120.000	330.000	ND DENSO	JAPONES	450.000
14	78180101-014	**Mantenimiento y Reparación de Motor**							
		Juego de pistón	Unidad	Por Evento	80.000	120.000	ISUMI	JAPONES	200.000
		Juego de camisa	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	ISUMI	JAPONES	140.000
		Árbol de leva	Unidad	Por Evento	100.000	300.000	NPC	JAPONES	400.000
		Cigüeñal	Unidad	Por Evento	30.000	180.000	NPC	JAPONES	210.000
		Brazo de biela	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	NPC	JAPONES	80.000
		Casquillo de biela	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000
		Casquillo de bancada	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000
		Casquillo de leva	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	TAHIO	JAPONES	40.000
		Buje de biela	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	TAHIO	JAPONES	20.000
		Juego de aros	Unidad	Por Evento	85.000	300.000	RIK	JAPONES	385.000
		Guías de válvulas	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	DOCURO	JAPONES	20.000
		Juego de válvulas	Unidad	Por Evento	10.000	40.000	DOCURO	JAPONES	50.000
		Juego de reten de válvulas	Unidad	Por Evento	10.000	30.000	BEN	JAPONES	40.000
		Calce lateral	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	TAHIO	JAPONES	5.000
		Flauta balancín	Unidad	Por Evento	2.500	2.500	NPC	JAPONES	5.000
		Bancada de leva	Unidad	Por Evento	20.000	80.000	TAHIO	JAPONES	100.000
		Teclado balancín	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	NPC	JAPONES	160.000
		Bomba de agua	Unidad	Por Evento	120.000	600.000	NPW	JAPONES	720.000
		Reparación de Bomba de Agua	Unidad	Por Evento	5.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000
		Bomba de aceite	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	NPC	JAPONES	160.000
		Reparación de Bomba de aceite	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000
		Juego de juntas	Unidad	Por Evento	20.000	140.000	OKASA	JAPONES	160.000
		Rectificación de cilindros	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000
		Rectificación de leva	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000
		Rectificación de eje de leva balanceador	Unidad	Por Evento	30.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	40.000
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Por Evento	400.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	420.000
		Tapa motor	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	NPC	JAPONES	200.000
		Correa dentada	Unidad	Por Evento	500	500	SUM	JAPONES	1.000
		Rulemán tensor polea loca	Unidad	Por Evento	20.000	180.000	NACHI	JAPONES	200.000
		Correa dentada corta	Unidad	Por Evento	150.000	300.000	SUM	JAPONES	450.000
		Tensor de correa dentada corta	Unidad	Por Evento	60.000	300.000	ISHIBUN	JAPONES	360.000
		Correa Dentada larga	Unidad	Por Evento	150.000	550.000	SUM	JAPONES	700.000
		Tensor de correa dentada larga	Unidad	Por Evento	60.000	300.000	ISHIBUN	JAPONES	360.000
		Tapón de agua block	Unidad	Por Evento	500	500	SUM	JAPONES	1.000
		Aceite 40 para motor por litro	Litro	Por Evento	15.000	60.000	ISHIBUN	JAPONES	75.000
		Correa Alternador	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	NPC	JAPONES	120.000
15	78180101-015	**Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor limpieza de radiador**							

		Colocación y limpieza de radiador	Unidad	Por Evento	300.000	80.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	380.000
		Radiador	Unidad	Por Evento	50.000	600.000	NPC	JAPONES	650.000
16	78180101-017	**Mantenimiento y Reparación de Regulación de puertas**							
		Guía de vidrios	Unidad	Por Evento	10.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Cambio de Manija abre puerta	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Manija tapa trasera	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
		Manija levanta vidrios	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	20.000
17	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible	Unidad	Por Evento	100.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	120.000
18	78180101-021	**Mantenimiento y reparación de tapicería y alfombrado**							
		Cielo raso	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	Por Evento	60.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Reparación de asiento trasero	Unidad	Por Evento	60.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
19	78180101-022	Servicio de Engrase	Unidad	Por Evento	20.000	10.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000
20	78180101-023	**Mantenimiento, Reparación o Colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**							
		Espejo exterior	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Mecanismo levanta vidrios	Unidad	Por Evento	10.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	30.000
		Reparación de cerraduras	Unidad	Por Evento	10.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	15.000
		Vidrio de puerta delantero	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
		Vidrio de puerta trasero	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	80.000
21	78180101-016	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado, incluye carga de gas**							
		Carga de gas	Unidad	Por Evento	80.000	320.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	400.000
		Filtro AA	Unidad	Por Evento	20.000	190.000	KALSONI	JAPONES	210.000
		Termostato	Unidad	Por Evento	5.000	15.000	SANDER	USA	20.000
		Evaporador	Unidad	Por Evento	150.000	750.000	KALSONI	JAPONES	900.000
		Caños AA	Unidad	Por Evento	40.000	100.000	YOKOHAMA	JAPONES	140.000
		Instalación eléctrica AA	Unidad	Por Evento	150.000	50.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	200.000
		Reparación de Compresor	Unidad	Por Evento	350.000	100.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	450.000
		Aceite de compresor por litro	Litro	Por Evento	1.000	1.000	IGLOO	BRASILERO	2.000
		Correa de Aire	Unidad	Por Evento	20.000	100.000	MITSUBA	JAPONES	120.000
		Rulemán tensor de correa	Unidad	Por Evento	20.000	60.000	NACHI	JAPONES	80.000
		Válvula de expansión de AA	Unidad	Por Evento	50.000	120.000	KALSONI	JAPONES	170.000
		Bobina de AA	Unidad	Por Evento	50.000	150.000	ND DENSO	JAPONES	200.000
		Juego de junta y reten de AA	Unidad	Por Evento	80.000	300.000	UAC	USA	380.000
		Compresor de AA	Unidad	Por Evento	200.000	1.500.000	ND DENSO	JAPONES	1.700.000
22	78180101-026	**Servicio de Inspección y diagnóstico de vehículo**							
		Mantenimiento de Rutina	Unidad	Por Evento	5.000	5.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	10.000
		Filtro de Aire Macho	Unidad	Por Evento	40.000	200.000	NITOYO	JAPONES	240.000
		Filtro de Aire Hembra	Unidad	Por Evento	40.000	210.000	NITOYO	JAPONES	250.000
		Filtro de Aceite	Unidad	Por Evento	40.000	160.000	FUEL FILTER	JAPONES	200.000
		Filtro de Combustible	Unidad	Por Evento	40.000	160.000	FUEL FILTER	JAPONES	200.000
		Cambio de Aceite Motor	Unidad	Por Evento	230.000	20.000	SERVICIOS RE	NACIONAL	250.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES:									**32.146.000**