Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
1	Servicio de Mantenimiento General de Bombas y sus motores (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.100.000	Thermec	Py	1.400.000
2	Servicio de Mantenimiento General de válvulas (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.200.000	Thermec	Py	1.200.000
3	Servicio de Mantenimiento General de cañerías (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	900.000	Thermec	Py	1.200.000
4	Servicio de Mantenimiento General torres de enfriamiento (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.650.000	Thermec	Py	1.800.000
5	Servicio de Mantenimiento General de climatizadores zonales (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.250.000	Thermec	Py	1.400.000
6	Servicio de Mantenimiento General de equipos fan coil (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.350.000	Thermec	Py	1.200.000
7	Servicio de Mantenimiento General de cámara frigorífica (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.250.000	Thermec	Py	1.800.000
8	Servicio de Mantenimiento General de extractores (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	850.000	Thermec	Py	800.000
9	Servicio de Mantenimiento General de chiller de 50 TR (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.750.000	Thermec	Py	2.000.000
10	Servicio de Mantenimiento General de chiller de 70 TR (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.600.000	Thermec	Py	2.000.000
11	Servicio de Mantenimiento General de chiller de 100 TR (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.700.000	Thermec	Py	2.000.000
12	Servicio de Mantenimiento General de chiller de 600 TR (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	3.780.000	Thermec	Py	2.500.000
13	Servicio de Mantenimiento General de calderas (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	1.200.000	Thermec	Py	600.000
14	Servicio de Mantenimiento General de equipos de aire acondicionado tipo Split (Mantenimiento Preventivo)	1	Mensual	Confortec	Py	900.000	Thermec	Py	600.000
15	Rúleman de Bomba de agua de 75 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.400.000	NSK	Br	900.000
16	Acoplamiento de Bomba de agua de 75 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.300.000	Gummy	Ar	1.700.000
17	Empaquetadura de Bomba de agua de 75 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.100.000	NSK	Br	500.000
18	Rúleman de Bomba de agua de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.750.000	NSK	Br	900.000
19	Acoplamiento de Bomba de agua de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.500.000	Gummy	Ar	1.700.000
20	Empaquetadura de Bomba de agua de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.750.000	NSK	Br	500.000
21	Rúleman de Bomba de agua de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.640.000	NSK	Br	800.000
22	Acoplamiento de Bomba de agua de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.800.000	Gummy	Ar	1.500.000
23	Empaquetadura de Bomba de agua de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.450.000	NSK	Br	500.000
24	Rúleman de Bomba de agua de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.250.000	NSK	Br	600.000
25	Acoplamiento de Bomba de agua de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.680.000	Gummy	Ar	1.200.000
26	Empaquetadura de Bomba de agua de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.280.000	NSK	Br	500.000
27	Rúleman de Bomba de agua de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.150.000	NSK	Br	600.000
28	Acoplamiento de Bomba de agua de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.680.000	Gummy	Ar	1.200.000
29	Empaquetadura de Bomba de agua de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.280.000	NSK	Br	500.000
30	Rúleman de Motobomba de agua de 15 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	750.000	NSK	Br	600.000
31	Rúleman de Motobomba de agua de 10 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.600.000	NSK	Br	500.000
32	Rúleman de Motobomba de agua de 7,5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	600.000	NSK	Br	500.000
33	Rúleman de Motobomba de agua de 2 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	NSK	Br	450.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
34	Reposición de Bomba de 75 HP(Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	33.000.000	KSV	Ar	19.000.000
35	Reposición de Bomba de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	28.500.000	KSV	Ar	15.000.000
36	Reposición de Bomba de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	25.600.000	KSV	Ar	14.500.000
37	Reposición de Bomba de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	18.500.000	KSV	Ar	9.000.000
38	Reposición de Bomba de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	12.100.000	KSV	Ar	8.500.000
39	Reposición de Motobomba de 15 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	10.500.000	KSV	Ar	8.000.000
40	Reposición de Motobomba de 10 HP(Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	8.800.000	KSV	Ar	7.500.000
41	Reposición de Motobomba de 7,5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	6.450.000	KSV	Ar	5.500.000
42	Reposición de Motobomba de 2 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	SAER	It.	4.200.000	KSV	Ar	3.000.000
43	Rebobinado de Motor de 75 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	8.500.000	Thermec	Py	12.000.000
44	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 75 HP	1	UNIDAD	Confortec	Py	9.200.000	Thermec	Py	700.000
45	Rebobinado de Motor de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	7.500.000	Thermec	Py	12.000.000
46	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 60 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	8.700.000	Thermec	Py	700.000
47	Rebobinado de Motor de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	6.600.000	Thermec	Py	9.500.000
48	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 50 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	7.850.000	Thermec	Py	700.000
49	Rebobinado de Motor de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	4.400.000	Thermec	Py	4.500.000
50	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 25 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	6.500.000	Thermec	Py	700.000
51	Rebobinado de Motor de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	4.000.000	Thermec	Py	3.500.000
52	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 20 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.500.000	Thermec	Py	700.000
53	Rebobinado de Motor de 15 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.500.000	Thermec	Py	3.500.000
54	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 15 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.200.000	Thermec	Py	700.000
55	Rebobinado de Motor de 10 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.100.000	Thermec	Py	2.900.000
56	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 10 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.800.000	Thermec	Py	700.000
57	Rebobinado de Motor de 7,5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.850.000	Thermec	Py	200.000
58	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 7,5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.500.000	Thermec	Py	700.000
59	Rebobinado de Motor de 5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.300.000	Thermec	Py	1.000.000
60	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 5 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.500.000	Thermec	Py	700.000
61	Rebobinado de Motor de 3 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.300.000	Thermec	Py	1.000.000
62	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 3 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.500.000	Thermec	Py	700.000
63	Rebobinado de Motor de 2 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	800.000	Thermec	Py	1.000.000
64	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 2 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.800.000	Thermec	Py	700.000
65	Rebobinado de Motor de 1 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	750.000	Thermec	Py	500.000
66	Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 1 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.200.000	Thermec	Py	300.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
67	Arenado y rectificado de Válvula Macho de 12" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.200.000	Thermec	Py	1.200.000
68	Bulones y empaquetadura para Válvula Macho de 12" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.740.000	Thermec	Py	250.000
69	Arenado y rectificado de Válvula Macho de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.950.000	Thermec	Py	2.200.000
70	Bulones y empaquetadura para Válvula Macho de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.600.000	Thermec	Py	250.000
71	Arenado y rectificado de Válvula Macho de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.850.000	Thermec	Py	2.200.000
72	Bulones y empaquetadura para Válvula Macho de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.500.000	Thermec	Py	250.000
73	Arenado y rectificado de Válvula Macho de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.650.000	Thermec	Py	2.000.000
74	Bulones y empaquetadura para Válvula Macho de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.350.000	Thermec	Py	250.000
75	Arenado y rectificado de Válvula Esclusa de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.200.000	Thermec	Py	2.500.000
76	Bulones y empaquetadura para Válvula Esclusa de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.740.000	Thermec	Py	400.000
77	Arenado y rectificado de Válvula Esclusa de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.950.000	Thermec	Py	2.500.000
78	Bulones y empaquetadura para Válvula Esclusa de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.600.000	Thermec	Py	300.000
79	Arenado y rectificado de Válvula Esclusa de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.850.000	Thermec	Py	2.400.000
80	Bulones y empaquetadura para Válvula Esclusa de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.500.000	Thermec	Py	200.000
81	Arenado y rectificado de Válvula Esclusa de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.480.000	Thermec	Py	1.200.000
82	Bulones y empaquetadura para Válvula Esclusa de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.250.000	Thermec	Py	200.000
83	Arenado y rectificado de Válvula del Retención de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.850.000	Thermec	Py	1.500.000
84	Bulones para Válvula de Retención de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.600.000	Thermec	Py	300.000
85	Arenado y rectificado de Válvula del Retención de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.750.000	Thermec	Py	1.500.000
86	Bulones para Válvula de Retención de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.350.000	Thermec	Py	250.000
87	Arenado y rectificado de Válvula del Retención de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.680.000	Thermec	Py	1.300.000
88	Bulones para Válvula de Retención de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	1.120.000	Thermec	Py	250.000
89	Arenado y rectificado de Válvula del Retención de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.480.000	Thermec	Py	1.200.000
90	Bulones para Válvula de Retención de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	970.000	Thermec	Py	200.000
91	Cilindro perforado para Filtro de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.250.000	Thermec	Py	600.000
92	Bulones para Filtro de 12" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	820.000	Thermec	Py	200.000
93	Cilindro perforado para Filtro de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.100.000	Thermec	Py	600.000
94	Bulones para Filtro de 10" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	750.000	Thermec	Py	200.000
95	Cilindro perforado para Filtro de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	975.000	Thermec	Py	600.000
96	Bulones para Filtro de 8" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	650.000	Thermec	Py	200.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
97	Cilindro perforado para Filtro de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	820.000	Thermec	Py	600.000
98	Bulones para Filtro de 6" para cañería de agua. (Mantenimiento Correctivo)	1	GL	Confortec	Py	550.000	Thermec	Py	200.000
99	Válvula Macho de 12" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.250.000	ROARFI	China	3.000.000
100	Válvula Macho de 10" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.150.000	ROARFI	China	3.000.000
101	Válvula Macho de 08" para cañería de agua(Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	950.000	ROARFI	China	2.500.000
102	Válvula Macho de 06" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	920.000	ROARFI	China	2.000.000
103	Válvula Esclusa de 12" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.250.000	ROARFI	China	3.000.000
104	Válvula Esclusa de 10" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.150.000	ROARFI	China	6.000.000
105	Válvula Esclusa de 08" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	950.000	ROARFI	China	3.500.000
106	Válvula Esclusa de 06" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	920.000	ROARFI	China	2.000.000
107	Válvula de Retención de 12" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	950.000	ROARFI	China	4.000.000
108	Válvula Retención de 10" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	890.000	ROARFI	China	3.000.000
109	Válvula Retención de 08" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	830.000	ROARFI	China	2.500.000
110	Válvula Retención de 06" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	750.000	ROARFI	China	1.500.000
111	Válvulas de 3" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	ROARFI	China	1.000.000
112	Válvulas de 2" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	150.000	ROARFI	China	500.000
113	Válvulas de 1 1/2" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	90.000	ROARFI	China	400.000
114	Válvulas de 1" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	85.000	ROARFI	China	200.000
115	Válvulas de 3/4" para cañería de agua (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	65.000	ROARFI	China	100.000
116	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 24". (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	680.000	Thermec	Py	300.000
117	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 16". (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	550.000	Thermec	Py	300.000
118	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 12". (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	480.000	Thermec	Py	300.000
119	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 10".(Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	420.000	Thermec	Py	300.000
120	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 8".(Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	385.000	Thermec	Py	250.000
121	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 6".(Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	330.000	Thermec	Py	250.000
122	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 4".(Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	230.000	Thermec	Py	250.000
123	Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 3".(Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	185.000	Thermec	Py	200.000
124	Cañería de agua de alta presión de 12" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	580.000	TUPER	Br	900.000
125	Cañería de agua de alta presión de 10" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	475.000	TUPER	Br	900.000
126	Cañería de agua de alta presión de 8" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	420.000	TUPER	Br	900.000
127	Cañería de agua de alta presión de 6" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	395.000	TUPER	Br	900.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
128	Cañería de agua de alta presión de 4" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	330.000	TUPER	Br	900.000
129	Cañería de agua de alta presión de 3" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	285.000	TUPER	Br	800.000
130	Cañería de agua de alta presión de 2" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	155.000	TUPER	Br	700.000
131	Cañería de agua de alta presión de 1 1/2" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	75.000	TUPER	Br	600.000
132	Cañería de agua de alta presión de 1" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	58.000	TUPER	Br	550.000
133	Cañería de agua de alta presión de 3/4" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. (Mantenimiento Correctivo)	1	M	Confortec	Py	45.000	TUPER	Br	450.000
134	Aislación térmica para ductos de aire. (Mantenimiento Correctivo)	1	M2	Confortec	Py	52.500	ISOLANT	Ar	250.000
135	Provisión y montaje de 10 m de ducto flexible de 10" de diámetro con su rejilla de 30 x30 cm para insuflamiento de Aire Acondicionado (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	63.800	ISOLANT	Ar	1.750.000
136	Unión flexible para cañería de agua de 12" (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.850.000	ROARFI	China	4.000.000
137	Unión flexible para cañería de agua de 10" (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.500.000	ROARFI	China	2.500.000
138	Unión flexible para cañería de agua de 8" (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.200.000	ROARFI	China	1.500.000
139	Motor ventilador de 120" - 40 HP de Torre de enfriamiento de 800 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	8.500.000	EVERLE	Br	6.000.000
140	Reductor de Torre de enfriamiento de 800 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	12.500.000	TOWER	Ar	15.000.000
141	Sistema de Acoplamiento, Eje y Polea de Torre de enfriamiento de 800 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	4.200.000	Gummy	Ar	8.000.000
142	Motor ventilador de 100" - 25 HP de Torre de enfriamiento de 500TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	7.800.000	EVERLE	Br	8.000.000
143	Reductor de Torre de enfriamiento de 500 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	11.000.000	TOWER	Ar	5.000.000
144	Sistema de Acoplamiento, Eje y Polea de Torre de enfriamiento de 500 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	9.500.000	Gummy	Ar	6.000.000
145	Pintura y aislación térmica de Climatizadores zonales de 30 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	850.000	Thermec	Py	1.800.000
146	Rúleman de Climatizadores zonales de 30 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.400.000	NSK	Br	1.000.000
147	Correas de Climatizadores zonales de 30 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	450.000	DUNLOP	Br	150.000
148	Poleas de Climatizadores zonales de 30 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	820.000	STAR	Py	450.000
149	Pintura y aislación térmica de Climatizadores zonales de 20 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	750.000	Thermec	Py	1.500.000
150	Rúleman de Climatizadores zonales de 20 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.600.000	NSK	Br	1.000.000
151	Correas de Climatizadores zonales de 20 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	380.000	DUNLOP	Br	500.000
152	Poleas de Climatizadores zonales de 20 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	750.000	STAR	Py	800.000
153	Pintura y aislación térmica de equipos Fancoil de 18.000 Btu. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	320.000	Thermec	Py	600.000
154	Motor de equipos Fancoil de 18.000 Btu. 1/6 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	MVE	China	900.000
155	Llave selectora y termostato de equipos Fancoil de 18.000 Btu. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	75.000	VCP	Br	45.000
156	Rúleman de Extractores de 1 HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	NSK	Br	120.000

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
157	Polea de Extractores de 1 HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	285.000	STAR	Py	250.000
158	Correas de Extractores de 1 HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	195.000	DUNLOP	Br	60.000
159	Compresor para Cámara Frigorífica de 6 HP con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.400.000	HITACHI	China	4.000.000
160	Presostato para Cámara Frigorifica. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	380.000	DANFOSS	Dinamarca	400.000
161	Válvula de Expansión para Cámara Frigorifica de 6 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	375.000	DANFOSS	Dinamarca	400.000
162	Compresor para Cámara Frigorifica de 4HP con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.650.000	HITACHI	China	2.000.000
163	Válvula de Expansión para Cámara Frigorifica de 4 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	DANFOSS	Dinamarca	400.000
164	Compresor para Cámara Frigorifica de 3 HP con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.850.000	HITACHI	China	2.200.000
165	Válvula de Expansión para Cámara Frigorifica de 3 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	DANFOSS	Dinamarca	400.000
166	Motor ventilador para Condensador de equipos enfriadores de Cámara Frigorifica de 6HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	475.000	MVE	Br	300.000
167	Motor ventilador para Condensador de equipos enfriadores de Cámara Frigorifica de 4HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	435.000	MVE	Br	300.000
168	Motor ventilador para Condensador de equipos enfriadores de Cámara Frigorifica de 3HP. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	410.000	MVE	Br	3.000.000
169	Equipo enfriador de Cámara Frigorifica de 6HP con gas ecológico (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	615.000	Friopar	Py	800.000
170	Equipo enfriador de Cámara Frigorifica de 4HP con gas ecológico (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	585.000	Friopar	Py	600.000
171	Equipo enfriador de Cámara Frigorifica de 3HP con gas ecológico (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	430.000	Friopar	Py	500.000
172	Reparación de Motor y Compresor de Chiller de Banco de 600 TR (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	125.000.000	Thermec	Py	55.000.000
173	Reparación de instalación eléctrica de Mando y Potencia de Chiller de Banco de 600 TR (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	82.500.000	Thermec	Py	10.000.000
174	Filtros y Aceite para Mantenimiento de Chiller de Banco de 600 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	75.000.000	suniso	usa	50.000.000
175	Reparación de Motor y Compresor de Chiller de Terraza Banco de 100 TR (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	45.000.000	Thermec	Py	10.000.000
176	Reparación de instalación eléctrica de Mando y Potencia de Chiller de Terraza Banco de 100 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	33.500.000	Thermec	Py	3.000.000
177	Filtros y Aceite para Mantenimiento de Chiller de Terraza Banco de 100 TR (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	18.600.000	suniso	usa	8.500.000
178	Reparación de Motor y Compresor de Chiller de Convenciones de 70 TR (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	42.000.000	Thermec	Py	4.000.000
179	Reparación de instalación eléctrica de Mando y Potencia de Chiller de Convenciones de 70 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	26.700.000	Thermec	Py	3.000.000
180	Filtros y Aceite para Mantenimiento de Chiller de Convenciones de 70 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	16.500.000	suniso	usa	8.000.000
181	Reparación de Motor y Compresor de Chiller de Terraza Cultural 50 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	39.000.000	Thermec	Py	5.000.000
182	Reparación de instalación eléctrica de Mando y Potencia de Chiller de Terraza Cultural 50 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	22.500.000	Thermec	Py	6.000.000
183	Filtros y Aceite para Mantenimiento de Chiller de Convenciones de 50 TR. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	15.000.000	suniso	usa	6.000.000
184	Climatizadores zonales de 30 TR incluyendo protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.200.000	westric	Ar	35.000.000
185	Climatizadores zonales de 20 TR incluyendo protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.150.000	westric	Ar	30.000.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
186	Reposición de equipos Fancoil de 18.000 Btu. Incluyendo protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.400.000	westric	Ar	6.000.000
187	Extractores de 1 HP incluyendo sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	425.000	EVERLE	Br	1.200.000
188	Motor de 5 HP para Climatizador con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	395.000	EVERLE	Br	1.400.000
189	Motor de 3 HP para Climatizador con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	375.000	EVERLE	Br	1.300.000
190	Motor de 1 HP para Extractor con sus protecciones. (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	295.000	EVERLE	Br	1.400.000
191	Compresor de Aire de 12.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.247.000	HITACHI	China	750.000
192	Compresor de Aire de 18.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.235.000	HITACHI	China	950.000
193	Compresor de Aire de 24.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.300.000	HITACHI	China	1.150.000
194	Compresor de Aire de 36.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.750.000	HITACHI	China	3.200.000
195	Compresor de Aire de 48.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	3.450.000	HITACHI	China	4.000.000
196	Compresor de Aire de 60.000 BTU/h (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	4.650.000	HITACHI	China	4.200.000
197	Placa electrónica de control para Split de 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	315.000	Cooltech	China	250.000
198	Placa electrónica de control para Split de 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	315.000	Cooltech	China	250.000
199	Placa electrónica de control para Split de 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	315.000	Cooltech	China	450.000
200	Placa electrónica de control para Split de 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	375.000	Cooltech	China	450.000
201	Placa electrónica de control para Split de 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	410.000	Cooltech	China	450.000
202	Placa electrónica de control para Split de 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	410.000	Cooltech	China	450.000
203	Sensores para placas electrónicas de Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	Cooltech	China	80.000
204	Control remoto para Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	195.000	Cooltech	China	200.000
205	Válvula inversora f/c para Split de 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	Cooltech	China	150.000
206	Válvula inversora f/c para Split de 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	Cooltech	China	200.000
207	Válvula inversora f/c para Split de 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	Cooltech	China	300.000
208	Válvula inversora f/c para Split de 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	350.000	Cooltech	China	450.000
209	Válvula inversora f/c para Split de 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	390.000	Cooltech	China	480.000
210	Válvula inversora f/c para Split de 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	410.000	Cooltech	China	520.000
211	Llave de paso de alta y baja para Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	310.000	Cooltech	China	120.000
212	Presostato para Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	280.000	Cooltech	China	200.000
213	Capacitor de 10 uf para motor de Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	85.000	Cooltech	China	15.000
214	Capacitor de 25 uf para motor de Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	110.000	Cooltech	China	25.000
215	Capacitor de 35 uf para motor de Split (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	110.000	Cooltech	China	35.000
216	Capacitor de 50 uf 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	150.000	Cooltech	China	50.000
217	Turbina de Evaporador para Split de 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	150.000	Cooltech	China	180.000
218	Turbina de Evaporador para Split de 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	150.000	Cooltech	China	250.000

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
219	Turbina de Evaporador para Split de 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	150.000	Cooltech	China	320.000
220	Turbina de Evaporador para Split de 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	185.000	Cooltech	China	350.000
221	Turbina de Evaporador para Split de 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	185.000	Cooltech	China	400.000
222	Turbina de Evaporador para Split de 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	185.000	Cooltech	China	450.000
223	Ventilador para condensador de Split de12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	180.000	Cooltech	China	180.000
224	Ventilador para condensador de Split de 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	180.000	Cooltech	China	180.000
225	Ventilador para condensador de Split de 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	180.000	Cooltech	China	250.000
226	Ventilador para condensador de Split de 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	255.000	Cooltech	China	320.000
227	Ventilador para condensador de Split de 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	255.000	Cooltech	China	450.000
228	Ventilador para condensador de Split de 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	310.000	Cooltech	China	600.000
229	Motor para condensador 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	220.000	Cooltech	China	450.000
230	Motor para condensador 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	220.000	Cooltech	China	450.000
231	Motor para condensador 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	220.000	Cooltech	China	450.000
232	Motor para condensador 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	380.000	Cooltech	China	500.000
233	Motor para condensador 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	380.000	Cooltech	China	500.000
234	Motor para condensador 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	380.000	Cooltech	China	500.000
235	Motor para evaporador 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	175.000	Cooltech	China	200.000
236	Motor para evaporador 18.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	175.000	Cooltech	China	250.000
237	Motor para evaporador 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	175.000	Cooltech	China	300.000
238	Motor para evaporador 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	350.000
239	Motor para evaporador 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	450.000
240	Motor para evaporador 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	450.000
241	Contactor para Split de 12.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	165.000	Cooltech	China	120.000
242	Contactor para Split de 24.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	165.000	Cooltech	China	150.000
243	Contactor para Split de 36.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	250.000
244	Contactor para Split de 48.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	250.000
245	Contactor para Split de 60.000 BTU (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	210.000	Cooltech	China	300.000
246	Válvula solenoide para Caldera Fulton 100 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	480.000	Fulton	China	450.000
247	Filtro para Caldera Fulton 100 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	355.000	Fulton	China	1.550.000
248	Turbina para Caldera Fulton 100 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	1.250.000	Fulton	China	2.700.000
249	Motor para Caldera Fulton 100 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	2.350.000	Fulton	China	4.000.000
250	Controlador para Caldera Fulton 100 HP (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	4.400.000	Fulton	China	5.000.000
251	Gas refrigerante R 22 en kg (Mantenimiento Correctivo)	1	KG	Confortec	Py	45.000	Dupom	Ar	50.000

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°33/2014, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BCP".

				CONFORTEC SRL			THERMEC		
Ítem	Descripción	Cant.	UM	Marca	Proc.	Precio Unitario	Marca	Proc.	Precio Unitario
252	Gas refrigerante Ecológico en kg (Mantenimiento Correctivo)	1	KG	Confortec	Py	68.000	Dupom	Ar	100.000
253	Reparación y torneado de Asiento de Rúleman(Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	320.000	Thermec	Py	500.000
254	Reparación y torneado de ejes (Mantenimiento Correctivo)	1	UNIDAD	Confortec	Py	480.000	Thermec	Py	350.000
						1.032.019.300			638.900.000

Modalidad Contrato Abierto
Monto Máximo: Gs. 500.000.000.-
Monto Minimo: Gs. 300.000.000.-

GPL CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN