**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

Asunción, 05 de junio de 2012.-

**VISTO:** El Memorándum Nº 584/2012 de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones en el que se solicita rectificar la resolución Nº 515/2012 "Por la cual se adjudica el llamado de licitación por concurso de ofertas Nº 03/2012, para mantenimiento y reparación de centros de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia", y; ----------

**CONSIDERANDO:**

**QUE**, la solicitud de rectificación formulada por la dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, es en atención a un error material en la transcripción de los montos mínimos y máximos de la adjudicación.----------

**QUE,** siendo el error la transcripción en el acta de evaluación de los montos mínimos y máximos de la adjudicación, debiendo ser "monto mínimo de Gs. 202.569.072 (Guaraníes doscientos dos millones quinientos sesenta y nueve mil setenta y dos) y monto máximo Gs. 405.138.144 (Guaraníes cuatrocientos cinco millones ciento treinta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro)".----------

**QUE**, como consecuencia al error mencionado, el mismo fue transcripto de esa manera en la resolución Nº 515/2012, por tanto para subsanar el error corresponde dictar un acto administrativo de la misma categoría, es decir una resolución.----------

**QUE**, la Ley Nº 1680/01 "Código de la Niñez y la Adolescencia", en relación a las atribuciones de la Ministra - Secretaria Ejecutiva, establece en su **Art. 40, Inc. f) dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecución de los fines de la Secretaría…"**----------

**QUE**, conforme a lo expuesto precedentemente, corresponde rectificar el artículo 1º de la resolución Nº 515/2012 "Por la cual se adjudica el llamado de licitación por concurso de ofertas Nº 03/2012, para mantenimiento y reparación de centros de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia",----------

**POR TANTO,** en uso de sus atribuciones;

**LA MINISTRA - SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

**R E S U E L V E**

**Art. 1°.- RECTIFICAR,** el artículo 1º de la resolución Nº 515/2012 "Por la cual se adjudica el llamado de licitación por concurso de ofertas Nº 03/2012, para mantenimiento y reparación de centros de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia", el cual queda redactado de la siguiente manera: **Art. 1°.- ADJUDICAR,** el Llamado de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2012, para Mantenimiento y Reparación de Centros para la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, según Acta de Apertura Nº 15/2012, comparativo e informe de evaluación, **Expediente Nº 311.590, ID Nº 233.728,** correspondiente al **Rubro 240: Gastos en Servicios de Aseo, Mantenimientos y Reparaciones**, a la empresa **LOGISTICA y SERVICIOS S.A.**

Luz Cristina Romero
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional
de la Niñez y la Adolescencia

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

//...mínimo de Gs. 202.569.072 (Guaraníes doscientos dos millones quinientos sesenta y nueve mil setenta y dos) y monto máximo Gs. 405.138.144 (Guaraníes cuatrocientos cinco millones ciento treinta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro) para la provisión de lo detallado a continuación:----------

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UN. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101703-011 | MAMPOSTERÍAS | gl | 1 | 334.000 |
| 1.1 | 72101703-011 | De elevación de 15 cm con ladrillos huecos con cemento tipo 1 | m2 | 1 | 38.000 |
| 1.2 | 72101703-011 | De elevación de 20 cm con ladrillos huecos con cemento tipo 1 | m2 | 1 | 41.000 |
| 1.3 | 72101703-011 | De elevación a la vista de 15 cm con ladrillos laminados con cemento tipo 1 | m2 | 1 | 65.000 |
| 1.4 | 72101703-011 | Pilar de ladrillo común 30 x 30 cm ó 40 x 40 cm | m2 | 1 | 80.000 |
| 1.5 | 72101703-011 | Muralla de ladrillo común de 20 cm con pilares de 30 x 30 Cm cada 2 metros | m2 | 1 | 110.000 |
| 2 | 72101703-011 | AISLACION | gl | 1 | 20.000 |
| 2.1 | 72101703-011 | Horizontal de 15 y 30 cm con asfalto | ml | 1 | 20.000 |
| 3 | 72101703-011 | DINTEL | gl | 1 | 144.000 |
| 3.1 | 72101703-011 | De varilla sobre abertura | ml | 1 | 14.000 |
| 3.2 | 72101703-011 | De hormigón prefabricado de 1 Mts. hasta 5 Mts. | ml | 1 | 130.000 |
| 4 | 72102508-001 | CONTRAPISO | gl | 1 | 18.000 |
| 4.1 | 72102508-001 | De 10 cm con cemento tipo 1 | m2 | 1 | 18.000 |
| | | | | | |
| 5 | 72101703-011 | REVOQUE | gl | 1 | 66.000 |
| 5.1 | 72101703-011 | A 1 capa, espesor 1.5 cms sin hidrófugo | m2 | 1 | 18.000 |
| 5.2 | 72101703-011 | A 1 capa para exterior con hidrófugo | m2 | 1 | 22.000 |
| 5.3 | 72101703-011 | Azotada impermeable, espesor 0.5 cms | m2 | 1 | 8.000 |
| 5.4 | 72101703-011 | De cielorrasos | m2 | 1 | 18.000 |
| 6 | 72101601-001 | TECHO | | 1 | 365.000 |
| 6.1 | 72101601-001 | Arreglo de techo previendo: vigas, tirantes y listones de madera similar. Tejuelones, Tejuelita y Tejas Española / Francesa de 1°. Membrana de aluminio | m2 | 1 | 220.000 |
| 6.2 | 72101601-001 | Arreglo de techo de chapa galvanizada sobre estructuras de madera o de varillas torsionadas | m2 | 1 | 35.000 |
| 6.3 | 72101601-001 | Arreglo de techo de fibrocemento ondulado | m2 | 1 | 32.000 |
| 6.4 | 72101601-001 | Impermeabilización y arreglo de goteras de los techos descritos en los ítems 14, 15 y 16 | m2 | 1 | 28.000 |
| 6.5 | 72101601-001 | Arreglo de cielorraso, pudiendo ser el original machimbrado, de yeso y/o PVC | m2 | 1 | 50.000 |
| 7 | 72102508-001 | PISOS | gl | 1 | 98.000 |

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Secretaría Ejecutiva
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 72102508-001 | Reposición de pisos similar al original; pudiendo ser de: baldosa, cerámica esmaltada, layota, granito. Para los pisos prever PI4. Tener en cuenta el ítem 9 para contrapiso | m2 | 1 | 30.000 |
| 7.2 | 72102508-001 | Alisada de cemento con cemento tipo 1 | m2 | 1 | 19.000 |
| 7.3 | 72102508-001 | Alfombra con carpeta | m2 | 1 | 19.000 |
| 7.4 | 72102508-001 | Carpeta para piso cerámico o alfombra con hidrófugo | m2 | 1 | 30.000 |
| 8 | 72102508-001 | ZOCALOS | gl | 1 | 21.000 |
| 8.1 | 72102508-001 | Reparación o reposición de zócalos similares al piso y zócalo original. Manteniendo el ancho del zócalo original. Previendo pudiera ser: baldosa, cerámica esmaltada, layota, granito, alfombra | ml | 1 | 21.000 |
| 9 | 72102508-002 | REVESTIDOS (incluir base previa) | gl | 1 | 37.000 |
| 9.1 | 72102508-002 | Azulejo similar al original a reponer. Prever que en caso de arreglo total de instalación la reposición del azulejado puede darse en la totalidad del baño o cocina | m2 | 1 | 15.000 |
| 9.2 | 72102508-002 | Ladrillejo. Reposición en faltantes | gl | 1 | 22.000 |
| 10 | 72102304-002 | DESAGÜE CLOACAL | gl | 1 | 2.465.000 |
| 10.1 | 72102304-002 | Desagüe pozo ciego | gl | 1 | 200.000 |
| 10.2 | 72102304-002 | Construcción y/o reparación de pozo ciego y cámara séptica | gl | 1 | 1.000.000 |
| 10.3 | 72102304-002 | Reposición de rejilla de piso sifonada en SSHH y cocina. | gl | 1 | 25.000 |
| 10.4 | 72102304-002 | Instalación de rejilla de piso sifonada en SSHH y cocina (previendo el desagüe desde la rejilla hasta el registro más próximo) | gl | 1 | 200.000 |
| 10.5 | 72102304-002 | Desagüe cloacal para baño completo (hasta el registro más próximo) | gl | 1 | 250.000 |
| 10.6 | 72102304-002 | Desagüe cloacal para baño social (hasta el registro más próximo) | gl | 1 | 250.000 |
| 10.7 | 72102304-002 | Desagüe cloacal para cocina (hasta el registro más próximo) | gl | 1 | 250.000 |
| 10.8 | 72102304-002 | Desagüe cloacal para pileta de lavar y lavarropas (hasta el registro más próximo) | gl | 1 | 200.000 |
| 10.9 | 72102304-002 | Reparación de caños rotos (50 mm, 75 mm y 100 mm), codos, llaves de paso con las instalaciones y conexiones para su correcta utilización | gl | 1 | 90.000 |
| 11 | 72102304-998 | AGUA CORRIENTE | gl | 1 | 1.603.000 |
| 11.1 | 72102304-998 | Reposición de caños de PVC de 1" con los accesorios necesarios | gl | 1 | 78.000 |
| 11.2 | 72102304-998 | Reposición de caños de PVC de 3/4" con los accesorios necesarios | gl | 1 | 61.000 |
| 11.3 | 72102304-998 | Reposición de caños de PVC de 1/2" con los accesorios necesarios | gl | 1 | 49.000 |

Lic. Cristina Correa
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 72102304-998 | Instalación agua fría y caliente en baño completo | gl | 1 | 250.000 |
| 11.5 | 72102304-998 | Arreglo termo calefón | gl | 1 | 150.000 |
| 11.6 | 72102304-998 | Reposición termo calefón en caso de no poder arreglar el existente (tamaño similar al original) | gl | 1 | 450.000 |
| 11.7 | 72102304-998 | Instalación agua fría y caliente (en casos que amerite) en pileta de lavar y lavarropas | gl | 1 | 150.000 |
| 11.8 | 72102304-998 | Instalación agua fría y caliente (en casos que amerite) en pileta de cocina | gl | 1 | 150.000 |
| 11.9 | 72102304-998 | Instalación ducha eléctrica completo para su uso | gl | 1 | 60.000 |
| 11.10 | 72102304-998 | Reparación de bomba de agua | gl | 1 | 80.000 |
| 11.11 | 72102304-998 | Reparación de tanque de agua | gl | 1 | 80.000 |
| 11.12 | 72102304-998 | Instalación y colocación de llaves de paso según necesidad | gl | 1 | 45.000 |
| 12 | 72102304-002 | COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | gl | 1 | 760.000 |
| 12.1 | 72102304-002 | ARTEFACTOS: inodoro, lavatorio, bidet modelo y marca similar al original. Incluyendo conexiones y materiales para su instalación | gl | 1 | 400.000 |
| 12.2 | 72102304-002 | GRIFERÍAS: para lavatorio y ducha similar al original. Incluyendo conexiones y materiales para su instalación | gl | 1 | 120.000 |
| 12.3 | 72102304-002 | PILETA DE COCINA: acero inoxidable para frío y/o caliente dependiendo del original. Incluir grifería y caños necesarios para su conexión y uso final | gl | 1 | 120.000 |
| 12.4 | 72102304-002 | PILETA DE LAVAR: granítica de 1 o 2 bachas dependiendo del original y del espacio de colocación. Incluir grifería, sopapas y demás accesorios para su uso final | gl | 1 | 120.000 |
| 13 | 72102304-005 | DESAGÜE PLUVIAL | gl | 1 | 334.000 |
| 13.1 | 72102304-005 | Construcción de boca de desagüe abierta. Tamaños posibles: 20x20x20 cm, 30x30x30 cm, 40x40x40 cm | gl | 1 | 50.000 |
| 13.2 | 72102304-005 | Registro con tapa de H° o rejilla (según cada caso) de 30x30x30 cm, 40x40x40 cm o de 60x60x60 cm | gl | 1 | 60.000 |
| 13.3 | 72102304-005 | Reparación de cañerías de desagüe del registro de entrada a su conexión con el próximo, con el diámetro adecuado para el caudal de agua a desaguar | gl | 1 | 80.000 |
| 13.4 | 72102304-005 | Reparación de canaleta embutida con sus bajadas de chapa galvanizada n°24 | gl | 1 | 38.000 |
| 13.5 | 72102304-005 | Instalación de canaleta embutida con sus bajadas de chapa galvanizada n° 24 y de desarrollo necesario para el caudal de agua a desaguar | ml | 1 | [illegible] |

Liz Cristina Torres
Ejecutiva
Secretaría Nacional
de la Niñez y la Adolescencia

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 72102304-005 | Reparación de canaleta moldurada con sus bajadas de chapa galvanizada n°24 | gl | 1 | 30.000 |
| 13.7 | 72102304-005 | Instalación de canaleta moldurada con sus bajadas de chapa galvanizada n° 24 y de desarrollo necesario para el caudal de agua a desaguar | ml | 1 | 38.000 |
| 14 | 72101603-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | gl | 1 | 767.000 |
| 14.1 | 72101603-001 | Verificación del sistema de cableado, tableros y circuitos | gl | 1 | 80.000 |
| 14.2 | 72101603-001 | Arreglo de tablero en casos de sobrecarga, teniendo en cuenta circuitos independientes para aires acondicionados, duchas eléctricas, termocalefones, microondas y otros | gl | 1 | 120.000 |
| 14.3 | 72101603-001 | Ampliación de tablero principal en casos de sobre carga, según recomendación ítem 55 | gl | 1 | 120.000 |
| 14.4 | 72101603-001 | Bocas de lámparas y tomas corriente con su electroducto y cableado hasta el tablero correspondiente | un | 1 | 52.000 |
| 14.5 | 72101603-001 | Instalación de equipos de aire acondicionado con conexiones y cableado hasta el tablero correspondiente | un | 1 | 150.000 |
| 14.6 | 72101603-001 | Instalación de línea de timbre con su pulsador | un | 1 | 50.000 |
| 14.7 | 72101603-001 | Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm (trifásica o monofásica según instalación general) | ml | 1 | 10.000 |
| 14.8 | 72101603-001 | Instalación de tomas especiales (lavarropas, microondas, heladera, otros) | un | 1 | 35.000 |
| 14.9 | 72101603-001 | Reposición de llaves termomagnéticas | un | 1 | 50.000 |
| 14.10 | 72101603-001 | Instalación de disyuntor faltante en tablero principal | un | 1 | 100.000 |
| 15 | 72102601-001 | CARPINTERIA DE MADERA | gl | 1 | 890.000 |
| 15.1 | 72102601-001 | Arreglo de marcos o reposición en puertas y ventanas. Madera igual al original (Incluye vidrio en caso de ventanas) | gl | 1 | 100.000 |
| 15.2 | 72102601-001 | Puertas placas en aberturas interiores de 0.60, 0.70 y 0.80 cm. Madera cedro o similar | un | 1 | 100.000 |
| 15.3 | 72102601-001 | Puertas tablero en aberturas al exterior de 0.80 y 0.90 cm. Madera cedro o similar | un | 1 | 200.000 |
| 15.4 | 72102601-001 | Ventanas vidrieras de 1.00 a 2.00 mts de ancho. Madera cedro o similar. Vidrio similar al original | un | 1 | 120.000 |
| 15.5 | 72102601-001 | Reparación de ventanas y puertas (carpintería), de madera igual o similar al original | gl | 1 | 130.000 |
| 15.6 | 72102601-001 | Reparación de persianas de madera | gl | 1 | 90.000 |
| 15.7 | 72102601-001 | Reparación de muebles: puertas, fondos, repisas, zócalos | gl | 1 | 100.000 |
| 15.8 | 72102601-001 | Reposición de herrajes similares al original: cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, tirafondos, tiradores, etc | gl | 1 | 50.000 |
| 16 | 72102401-004 | CARPINTERIA METÁLICA Y/O ALUMINIO | gl | 1 | 1.100.000 |

Lic. Cristina Torres
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional
de la Niñez y la Adolescencia

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 72102401-004 | Instalación de balancín con ángulo de 5/8 y T 3/4 x 1/8" (incluye vidrio) | un | 1 | 60.000 |
| 16.2 | 72102401-004 | Arreglo de puerta de aluminio (incluye vidrio) | gl | 1 | 140.000 |
| 16.3 | 72102401-004 | Arreglo de puerta metálica tipo reja (incluye herrajes y vidrios) | gl | 1 | 140.000 |
| 16.4 | 72102401-004 | Arreglo de cortina metálica (incluye herrajes) | gl | 1 | 140.000 |
| 16.5 | 72102401-004 | Arreglo de reja similar a la original (incluye herrajes) | gl | 1 | 100.000 |
| 16.6 | 72102401-004 | Arreglo y/o reposición de baranda metálica en escalera (incluye herrajes) | gl | 1 | 120.000 |
| 16.7 | 72102401-004 | rreglo de portón metálico (incluye herrajes) | gl | 1 | 120.000 |
| 16.8 | 72102401-004 | Arreglo rejas en puertas, ventanas o murallas | m2 | 1 | 80.000 |
| 16.9 | 72102401-004 | Provisión y colocación de rejas en ventanas o huecos que indiquen inseguridad para la vivienda | m2 | 1 | 100.000 |
| 16.10 | 72102401-004 | Soporte metálico y reja para equipos de aires acondicionados que se coloquen en el exterior | m2 | 1 | 100.000 |
| 17 | 72102402-001 | PINTURA | gl | 1 | 104.000 |
| 17.1 | 72102402-001 | Pintura de pared interior al látex con enduido | m2 | 1 | 14.000 |
| 17.2 | 72102401-001 | Pintura de pared exterior al látex con enduido | m2 | 1 | 15.000 |
| 17.3 | 72102401-001 | Pintura de tejuelita o tejuelón al barniz | m2 | 1 | 12.000 |
| 17.4 | 72102401-001 | Pintura de tejuelita o tejuelón a la cal con fijador | m2 | 1 | 11.000 |
| 17.5 | 72102401-003 | Pintura de maderamen, puertas y ventanas al barniz | m2 | 1 | 12.000 |
| 17.6 | 72102401-003 | Pintura de maderamen, puertas y ventanas con esmalte sintético (en caso de reemplazo de pinturas originales) | m2 | 1 | 12.000 |
| 17.7 | 72102401-001 | Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético | m2 | 1 | 14.000 |
| 17.8 | 72102401-001 | Tratamiento de ladrillo visto con silicona | m2 | 1 | 14.000 |
| 18 | 72102601-001 | MOBILIARIO Y OTROS | gl | | 670.000 |
| 18.1 | 72102601-001 | Arreglo de muebles de madera (repisas, puertas, divisorias, cajones) incluyendo herrajes y cerraduras | gl | 1 | 200.000 |
| 18.2 | 72102601-001 | Arreglo de muebles de cocina, madera maciza, aglomerado, fórmica, etc. (repisas, puertas, divisorias, cajones) incluyendo herrajes y cerraduras | gl | 1 | 250.000 |
| 18.3 | 72102601-001 | Provisión y colocación de repisas de madera, perfectamente ubicadas y con los herrajes pertinentes. (Cuatro repisas hasta 2 mts de longitud cada una por evento) | gl | 1 | 220.000 |
| | | **Total: Guaraníes Nueve millones setecientos noventa y seis mil** | | | 9.796.000 |

Cristina Torres
Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional
de la Niñez y la Adolescencia

**Art.2º.- MANTENER** inalterable las demás disposiciones de la resolución Nº 515/2012.----------

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 551/2012

**"POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION Nº 515/2012 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2012, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA."**

**Art.3º.- COMUNICAR,** a quienes corresponda, y cumplido archivar.--------

**Liz Cristina Torres**
**Ministra – Secretaria Ejecutiva**