LOTE IV

OFERENTES			Tecnifrio	Servicio Técnico JC	HZ Ingeniería	Distrib. M&C
ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
	Código de Catálogo 72102305-001					
	ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA CENTRAL (***)					
1	TIPO: SISTEMA CENTRAL CAPACIDAD: 120.000 BTU					
CÓDIGO	REPARACIÓN					
1.1.1	Carga de gas refrigerante	1	300,000	300,000	35,000	330,000
1.1.2	Soldadura por pérdida de gas	1	30,000	20,000	20,000	22,000
1.1.3	Rebobinado del motor ventilador	1	250,000	300,000	120,000	330,000
1.1.4	Cambio de motor compresor	1	6,500,000	2,100,000	4,500,000	2,310,000
1.1.5	Cambio de motor ventilador	1	600,000	50,000	250,000	55,000
1.1.6	Cambio de irradiador de calor	1	0	5,000	25,000	12,000
1.1.7	Soldaduras en caso de perdida	1	0	20,000	15,000	5,500
1.1.8	Cambio de relay térmico	1	30,000	120,000	14,000	132,000
1.1.9	Cambio de termostato de alta	1	30,000	5,000	21,000	55,000
1.1.10	Cambio de termostato de baja	1	30,000	5,000	21,000	55,000
1.1.11	Cambio de llave selectora	1	0	50,000	20,000	55,000
1.1.12	Cambio de capacitor	1	30,000	120,000	33,000	132,000
1.1.13	Cambio de Solenoide	1	0	10,000	18,000	11,000
1.1.14	Cambio de perillas de mando	1	0	5,000	10,000	11,000
1.1.15	Cambio de placa electrónica	1	200,000	200,000	150,000	220,000
1.1.16	Cambio de válvula inversora	1	0	50,000	28,000	55,000
1.1.17	Cambio de caretas	1	0	5,000	2,000	55,000
1.1.18	Cambio de protector térmico	1	0	50,000	8,000	55,000
1.1.19	Adaptación de rulemán del motor ventilador	1	250,000	280,000	65,000	308,000
1.1.20	Cambio de buje al motor ventilador	1	0	10,000	25,000	11,000
1.1.21	Cambio de turbina y paleta ventilador	1	450,000	150,000	110,000	55,000
CÓDIGO	MANTENIMIENTO					
1.2.1	Limpieza del condensador	1	150,000	200,000	25,000	220,000
1.2.2	Limpieza del evaporador	1	150,000	200,000	25,000	220,000
1.2.3	Limpieza de la bandeja de drenaje	1	150,000	200,000	25,000	165,000
1.2.4	Limpieza del filtro y careta	1	50,000	50,000	25,000	55,000
1.2.5	Limpieza y Lubricación de Turbina	1	100,000	50,000	25,000	55,000
1.2.6	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	1	50,000	50,000	25,000	55,000
TOTAL 1			9,350,000	4,605,000	5,640,000	5,044,500
TOTAL LOTE 4			9,350,000	4,605,000	5,640,000	5,044,500