Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas
LLAMADO MOPC CE Nº 24/2016 ID Nº 318.007.-

Asunción, 12 de diciembre de 2016.

VISTO: el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Informe de Evaluación Técnica, el Informe de Evaluación Económico-financiero, el acta de recepción y apertura de propuesta, referente a la ofertas presentada en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 24/2016 "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BÁSCULAS". ID Nº 318.007,** cuyo acto de recepción y apertura de la ofertas, se realizó el 07 de diciembre de 2016, dónde según constancia del acta se presento el siguiente oferente:

1) **TECNOLOGIAS DEL SUR**

CONSIDERANDO:

Que, el Comité de Evaluación conformado por Resolución Nº 1.192 de fecha 06 de setiembre de 2013, se aboca al estudio de la propuesta presentada en el marco del presente proceso licitatorio, de conformidad al procedimiento establecido en el Resolución Ministerial Nº 1130 de fecha 24 de julio de 2009.

A los efectos de proceder a la evaluación detallada de la propuesta, el Comité de Evaluación de Ofertas por Memorándum SCEO Nº 1.368/2016, solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos el análisis jurídico del documento presentado por el oferente participante de la Licitación.

Que, el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº 2.143 de fecha 09 de diciembre de 2016, dice (sic):

ANTECEDENTES:

- ***Memorándum SCEO Nº 1368 /2016*** *de la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 09 de diciembre de 2016, por el cual se solicita acudir a la oficina de la UOC a fin de realizar el Análisis Jurídico de la oferta presentada en el llamado de referencia.*

1) TECNOLOGÍAS DEL SUR S.A. (RUC Nº 80075365-8)

- ***Acta de Recepción y Apertura de Sobres*** *llevada a cabo en el Departamento de Licitaciones Internacionales y Vía de la Excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el día 07 de diciembre de 2016, en la cual se dejó constancia de que:*

1. "Se constató que el formulario N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones no contiene el cuadro correspondiente a la sumatoria de los ítems ofertados, en este sentido al verificar la oferta presentada se observa que la planilla de precios se adecua a lo establecido por el mismo. Por tanto, se procedió a realizar la sumatoria de todos los ítems, cuyo resultado corresponde al monto total de la oferta.
2. La oferta del oferente pasa al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación" (Sic).

INFORME DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

- ***Providencia Interna DCG-dg N° 98/2016****, de fecha 09 de diciembre de 2016, emitida por el* ***Departamento de Garantías****, dependiente de la Unidad Operativa de Contratación, el cual se expide aclarando que "Se procedió a verificar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en cuanto al cumplimiento del requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones." (sic).*

Del estudio realizado se deduce que la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por el participante CUMPLE con lo requerido en el PBC.

VERIFICACIÓN DE QUE LOS OFERENTES NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 40, INCISO A Y B DE LA LEY 2051/03

Conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ésta Dirección ha procedido a verificar a todos los sujetos y representantes legales individualizados dentro de la firma participante a fin de constatar si los mismos se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 incisos "a" y "b" de la Ley 2051/03, en el marco de lo dispuesto en la ***Resolución DNCP N° 849/2015****, "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA*

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Mario Dominguez
Vicepresidente Administrativo y Financiero
MOPC

Ab. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

*LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS A Y B DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY 2051/2003 Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", la cual en su inciso b) del artículo 1°) resuelve: Verificará por todos los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del **SINARH** o bien de la Secretaría de la Función Pública.*

Los sujetos y representantes legales individualizados en la firma participante del llamado de referencia no tienen vínculos activos en el SINARH.

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Se informa que la oferta presentada en el presente llamado CUMPLE con la presentación documentación legal establecida por la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, conforme se visualiza en la planilla Anexa Nº I que se adjunta al presente.

*Por último, traemos a colación el **Art 27° de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas**, que establece: "El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las Ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas. **La calificación que realice el Comité de Evaluación invariablemente se apegará a la ley y a los criterios establecidos en las bases de la licitación pública**".*

CONCLUSIÓN

*Habiendo procedido a la verificación de la carpeta presentada por el oferente, conforme a lo establecido en la **Sección I – Datos de la Licitación, Sección II- Criterios de Evaluación y Calificación, Sección VII- Anexo Nº I - Documentos que Componen la Oferta,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, esta Dirección sugiere **Proseguir** con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21.909 y sus modificaciones.*

Que, el Comité de Evaluación, por memorando SCEO N° 1.370/2016, solicitó a la Dirección de Planificación Económica el análisis de los requisitos económicos y financieros requeridos en el PBC, remitiendo el análisis correspondiente mediante Memorándum DET N° 272/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016 que en su parte pertinente expresa cuanto sigue:

INTRODUCCIÓN

*En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 24/2016, "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BÁSCULAS".***

RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 7 de Diciembre de 2016, participa la siguiente empresa:

ITEMS	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1.-	TECNOLOGIAS DEL SUR	GS. 5.036.562.000-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

*La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36); Ítem (a) Capacidad financiera Sub Ítems:** Ratio de Liquidez; Endeudamiento y Rentabilidad, **Páginas Nº 5 y 6** del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:*

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Mari Carmen Ramírez Martínez
Viceministra de Administración
MOPC

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

***Ratio de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser = ó > 1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2013, 2014 y 2015).*

***Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. Deberá ser = ó < 0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2013, 2014 y 2015).*

***Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014 y 2015).*

El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

***Observación:** En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.*

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015; para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentada por el oferente, la cual se halla bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

N°	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

*Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera del oferente.*

CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por el oferente, se concluye de la siguiente manera:

***RATIO DE LIQUIDEZ:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

***ENDEUDAMIENTO:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

***RENTABILIDAD:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

Asimismo, el Comité de Evaluación, solicitó a la Dirección de Bienes y Suministros el análisis técnico de las ofertas presentadas, remitiéndose el informe respectivo mediante Memorándum DA N° 1406/2016, que en su parte pertinente expresa cuanto sigue:

INTRODUCCIÓN

Elevamos a vuestra consideración el presente informe en donde se expone el resultado de Evaluación de la Oferta presentada por el oferente participante, en el marco del llamado de la referencia.

APERTURA DE LA PROPUESTA DE OFERTA

*En fecha 7 **de Diciembre de 2016**, se realizó la apertura de la oferta, en la oficina del Departamento de Internacionales y Vía Excepción de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, sito en Oliva y Alberdi, Edificio Ex Lap, 2°. Piso, se procedió a la apertura de la propuesta presentada por la empresa participante, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, fue la siguiente:*

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.	GS. 5.036.562.000.-

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Matías Benítez Medina
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen la oferta presentada, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

EXAMEN PRELIMINAR.

a) Se procedió a evaluar la oferta de la empresa citada más arriba.
b) No se ha observado error aritmético en la oferta.

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN:

Sección II del PBC

c) Experiencia y Capacidad Técnica

CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

FACTORES	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.
1. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas estará garantizado a través de la adecuada descripción y requerimientos completos de los Bienes expuestos en la Sección III del PBC. Deberá ser presentada en forma de Declaración Jurada.	CUMPLE

Avalado por Memorándum del Departamento de Control de Peso de Vehículos D.C.P.V. N 62/2016 de fecha 12 de Diciembre del 2016, en el cual nos remiten el informe técnico que la empresa TECNOLOGIAS DEL SUR S.A. CUMPLE, con los requerimientos técnicos solicitados.

CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.
1 Que cuente como mínimo con 3 (tres) años (2013, 2014, 2015) de experiencia en el mercado del ramo del servicio ofertado (Mant. y Reparación de Basculas), para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y el pago de patente Municipal al día.	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias de contratos ejecutados de servicio y/ o facturaciones y/o recepciones finales en empresas públicas como privadas, de servicios similares a lo ofertado en la presente licitación, en los 3 (tres) últimos años (2013, 2014,2015). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen en un monto de 30 % del valor **del monto máximo** del presente llamado. El cálculo se obtendrá de la sumatoria total de los últimos 3 años (2013,2014, 2015), siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado y estén debidamente autenticados por Escribano Público.	CUMPLE
3- Certificados de cumplimiento satisfactorio de Contratos emitido por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) años, como mínimo 3 (tres) Certificados.	CUMPLE
4- El oferente deberá garantizar a través de una Declaración Jurada que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, dentro del periodo de garantía, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	CUMPLE

Observación a los Criterios evaluados:

Ítem N° 1: *Cumple: Patente Municipal al día conforme (folio 52).*
Ítem N° 2: *Cumple, conforme los siguientes contratos remitidos en su oferta:*

- *ID N° 287.816/15 Contrato N° 169/2015, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*

Ítem N° 3: *Cumple: conforme a la presentación en su oferta*
Ítem N° 4: *Cumple, conforme al MEU N° 47981*

Análisis de Precios Ofertados:

Según las Resoluciones DNCP N° 956, 1102 y 1173/16, la empresa conforme a su oferta el precio cotizado por ítems, se encuentra dentro de los parámetros establecidos

Para los criterios de evaluación se procedió a solicitar lo siguiente:

Especificaciones técnicas firmadas, copia apertura de negocios en la SSET Y declaración jurada que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la república.

En fecha 12 de diciembre del 2016. La empresa presento nota bajo MEU N° 47981, presento todo los documentos solicitados

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio A. Merales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Mario Benítez Ríos
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

CONCLUSIÓN FINAL:
Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente y, conforme al cumplimiento de todos los criterios de evaluación establecidos, ***está Sub UOC informa que la empresa TECNOLOGIAS DEL SUR S.A. Cumple con todos los criterios requeridos en el PBC. Conforme el siguiente cuadro:***

Nº	*OFERENTE*	*PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (GUARANIES)*
1	*TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.*	*GS. 5.036.562.000.-*

Obs. *La modalidad del presente Llamado es de CONTRATO ABIERTO, los montos mínimos y máximos a adjudicar al Oferente que cumplió con todos los requisitos de Pliego de Bases y Condiciones:*

Monto Mínimo: 1.000.000.000 Monto Máximo: 2.000.000.000

El oferente cotizo un monto mayor al monto máximo de nuestro llamado. Se informa que solo será utilizado el servicio hasta el monto máximo de 2.000.000.000 G.

CONCLUSION:

Que, de conformidad a lo establecido en los informes citados precedentemente, la oferta presentada por **TECNOLOGIAS DEL SUR S.A**, *cumple* con la totalidad de los criterios jurídicos, económico-financieros y técnicos requeridos en el PBC.

Por lo expuesto, y en atención a lo normado en el artículo 28° de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas": **ADJUDICACIÓN**. *Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas*", el Comité de Evaluación de Ofertas:

RECOMIENDA:

1- **ADJUDICAR,** en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 24/2016** "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BÁSCULAS". **ID N° 318.007,**conforme al siguiente detalle:

Empresa	Monto mínimo (IVA INCLUIDO)	Monto máximo (IVA INCLUIDO)
TECNOLOGÍAS DEL SUR S.A. RUC Nº 80075365-8	G. 1.000.000.000.- (Guaraníes un mil millones)	G. 2.000.000.000.- (Guaraníes dos mil millones)

2- Elevar el presente Dictamen al Gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.

MIEMBROS

Viceministro de Administración y Finanzas ..... Lic. Marta Benítez Morínigo Viceministra de Administración y Finanzas MOPC

Titular de la Secretaría General o representante ..... Lic. Eduardo Ramón Rodríguez Galeano Director Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos ..... Abog. Miguelo A. Mereles Verón Director de Asuntos Jurídicos M.O.P.C.

Titular de la Sub UOC o representante ..... Lic. Emilio Bogado Director Dirección de Bienes y Suministros

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 24/2016 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BÁSCULAS ID Nº 318007

Cuadro de Precio Ofertado

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTACION DE CONTROL DE PESO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 12 (Norte) y PISTA 34 (Sur) – Pista Doble

1	2	3	6	7	8	9	10
Item *	*	Descripción del Servicio*	Medida *	CANTIDAD *	Presentación*	(IVA Incluido)	Unitario (IVA
1	73152101-046	Limpieza y Revisión Balanza Selectiva con todos los componentes y accesorios asociados	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
2	73152101-046	Limpieza y revision de cuna de planchas de pesaje.	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
3	73152101-046	Limpieza y revision Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
4	73152101-046	Limpieza y Revison de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
5	73152101-046	Limpieza y Revision Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
6	73152101-046	Limpieza y revision Espiras Inductivas para registro de Ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
7	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
8	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
9	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
10	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
11	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
12	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
13	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
14	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
15	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
16	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automatica	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
17	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
18	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
19	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
20	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
21	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
22	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
23	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
24	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
25	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
26	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
27	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
28	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
29	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
30	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
31	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE MBUTUY							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
32	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
33	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
34	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
35	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
36	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
37	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
38	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
39	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
40	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
41	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automatica	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
42	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
43	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
44	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
45	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
46	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
47	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
48	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
49	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
50	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
51	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
52	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
53	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
54	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
55	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
56	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
57	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
58	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
59	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
60	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
61	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
62	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
63	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
64	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
65	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
66	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automatica	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
67	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
68	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
69	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
70	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
71	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
72	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
73	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
74	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
75	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
76	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
77	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
78	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
79	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
80	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
81	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE YBY YAU							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
82	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
83	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
84	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
85	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
86	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
87	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
88	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
89	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
90	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
91	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automatica	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
92	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
93	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
94	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
95	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
96	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
97	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
98	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
99	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
100	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
101	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
102	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
103	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
104	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
105	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
106	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE MINGA GUAZU							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 12 (Este) y PISTA 34 (Oeste) – Pista Doble							
107	73152101-046	Limpieza y Revision Balanza Selectiva con todos los componentes y accesorios asociados	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
108	73152101-046	Limpieza y revision de cuna de planchas de pesaje.	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
109	73152101-046	Limpieza y revision Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
110	73152101-046	Limpieza y Revison de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
111	73152101-046	Limpieza y Revision Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
112	73152101-046	Limpieza y revision Espiras Inductivas para registro de Ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
113	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
114	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Abog. Dionisio A. Penoncio Ortiz
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Marta Benítez Morínigo
Administración y Finanzas
MOPC

115	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
116	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
117	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
118	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
119	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
120	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
121	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
122	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
123	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
124	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
125	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
126	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
127	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
128	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
129	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
130	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
131	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
132	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
133	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
134	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
135	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
136	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
137	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE BELLA VISTA SUR							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
138	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
139	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
140	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
141	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
142	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
143	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
144	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
145	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
146	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
147	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
148	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
149	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
150	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
151	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
152	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
153	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
154	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
155	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
156	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
157	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
158	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
159	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
160	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
161	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
162	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE REMANSITO							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
163	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
164	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
165	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
166	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
167	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
168	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
169	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
170	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
171	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
172	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
173	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
174	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
175	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
176	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
177	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
178	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
179	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
180	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
181	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
182	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
183	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
184	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
185	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
186	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
187	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE EMBOSCADA							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
188	73152101-046	Limpieza y Revision Balanza Selectiva con todos los componentes y accesorios asociados	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
189	73152101-046	Limpieza y revision de cuna de planchas de pesaje.	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
190	73152101-046	Limpieza y revision Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
191	73152101-046	Limpieza y Revision de Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
192	73152101-046	LimPieza y Revision Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	960.000	960.000
193	73152101-046	Limpieza y revision Espiras Inductivas para registro de Ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
194	73152101-046	Limpieza y revision de Clasificador y evasión Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.020.000	1.020.000
195	73152101-046	Limpieza y revision Plataforma de acero balanza en su bastidor en Balanza de Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.320.000	1.320.000
196	73152101-046	Limpieza y revision Balanza de Precisión Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
197	73152101-046	Limpieza y revision de Altavoz IP de Ingreso y salida	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
198	73152101-046	Limpieza y revision de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y de sobe alturas	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
199	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	240.000	240.000
200	73152101-046	Limpieza y revision Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
201	73152101-046	Limpieza y revision de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	480.000	480.000
202	73152101-046	Limpieza y revision Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	540.000	540.000
203	73152101-046	Limpieza y revision de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
204	73152101-046	Limpieza y revision de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
205	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
206	73152101-046	Limpieza y revision de Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
207	73152101-046	Limpieza y revision de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
208	73152101-046	Limpieza y revision Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
209	73152101-046	Limpieza y revision de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
210	73152101-046	Limpieza y revision de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	300.000	300.000
211	73152101-046	Limpieza y revision de elementos de red Pacth para conexión de equipos, Switch 24 bocas, protector contra descargar atmosfericas, alimentador POE	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
212	73152101-046	Limpieza y revision de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
213	73152101-046	Limpieza y revision de computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
214	73152101-046	Limpieza y revision de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
215	73152101-046	Limpieza y revision de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	180.000	180.000
216	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
217	73152101-046	Limpieza y revision de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	120.000	120.000
218	73152101-046	Limpieza y revision de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	420.000	420.000
[illegible] PORTATILES							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5 UNIDADES							
219	73152101-046	Revision y Limpieza de Encausadores nivelantes	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
220	73152101-046	Revisión de Placas de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.440.000	1.440.000
221	73152101-046	Revision y limpieza de Maletin de pesaje	UNIDAD	1	Evento	700.000	700.000
222	73152101-046	Revision y limpieza de Notebook	UNIDAD	1	Evento	840.000	840.000
223	73152101-046	Revision y limpieza de Electronica de pesaje	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
224	73152101-046	Revision y limpieza de Impresora ticketeadora	UNIDAD	1	Evento	312.000	312.000

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galean
Director
Dirección Técnica de Control Interno

Lic. Emilio [illegible]
Director
Dirección de [illegible]

Abog. Dionisio [illegible]
Director [illegible]

Marta Báez Domínigo
Dirección de Administración y Finanzas
MOPC

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
eSTACION DE CONTROL DE PESO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 12 (Norte) y PISTA 34 (Sur) – Pista Doble							
225	73152101-046	Reparacion Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
226	73152101-046	Cambio Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	75.000.000	75.000.000
227	73152101-046	Ajuste y/o calibración Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
228	73152101-046	Reparacion de Espiras Inductivas de balanza Selectiva	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
229	73152101-046	Cambio de Espiras Inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
230	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Espiras inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
231	73152101-046	Reparacion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
232	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
233	73152101-046	Ajuste y/o Calibracion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
234	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
235	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
236	73152101-046	Ajuste y/o calibración Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
237	73152101-046	Reparación Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
238	73152101-046	Cambio Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
239	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selectiva	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
240	73152101-046	Reparación de Espiras Inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
241	73152101-046	Cambio de Espiras inductivas para registro de Ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
242	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espiras Inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
243	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica twin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
244	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
245	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
246	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
247	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
248	73152101-046	Reparación Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
249	73152101-046	Cambio de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
250	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
251	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
252	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
253	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
254	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
255	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
256	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
257	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
258	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
259	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
260	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
261	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
262	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
263	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
264	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
265	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
266	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
267	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
268	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
269	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
270	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
271	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
272	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
273	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
274	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
275	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
276	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
277	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
278	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
279	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
280	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
281	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
282	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
283	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
284	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
285	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
286	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
287	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
288	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
289	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
290	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
291	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
292	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
293	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
294	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
295	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
296	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
297	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
298	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
299	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
300	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
301	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
302	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
303	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
304	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
305	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
306	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
307	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
308	73152101-046	Reparacion de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
309	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
310	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
311	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
312	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
313	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
314	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
315	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
316	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
317	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
318	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
319	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
320	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
321	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descarges atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
322	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descarges atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
323	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
324	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
325	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
326	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
327	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
328	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
329	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
330	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
331	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
332	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
333	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
334	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
335	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
336	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y 200M	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
337	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y 200M	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
338	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y 200M	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
339	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
340	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
341	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000

Lic. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Abog. Dionisio A. Martínez Domínguez
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Nicolás Martínez Domínguez
Director de Presupuesto y Finanzas
MOPC

342	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
343	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
344	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
345	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
346	73152101-046	Re - Instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
347	73152101-046	Re - Instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
348	73152101-046	Re - Instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
349	73152101-046	Re - instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE MIBUTUY							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
350	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
351	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
352	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
353	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
354	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
355	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
356	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
357	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
358	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
359	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
360	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
361	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
362	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
363	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
364	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
365	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
366	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
367	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
368	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
369	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
370	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
371	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
372	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
373	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
374	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
375	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
376	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
377	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
378	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
379	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
380	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
381	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
382	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
383	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
384	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
385	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
386	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
387	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
388	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
389	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
390	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
391	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
392	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
393	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
394	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
395	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
396	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
397	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
398	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
399	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
400	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
401	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
402	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
403	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
404	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
405	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
406	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
407	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
408	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
409	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
410	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
411	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
412	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
413	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
414	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
415	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
416	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
417	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
418	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
419	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
420	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
421	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
422	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
423	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
424	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
425	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
426	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
427	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
428	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
429	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
430	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
431	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
432	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
433	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
434	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
435	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
436	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
437	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
438	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
439	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
440	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
441	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
442	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
443	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
444	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
445	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
446	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
447	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
448	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
449	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
450	73152101-046	Re - instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
451	73152101-046	Re - instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
452	73152101-046	Re - instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
453	73152101-046	Re - instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
454	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
455	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno

Abog. Dionisio
Director

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Marta Díaz Domínguez
Director de Administración y Finanzas
MOPC

456	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
457	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
458	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
459	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
460	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
461	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
462	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
463	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
464	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
465	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
466	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
467	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
468	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
469	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
470	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
471	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
472	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
473	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
474	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
475	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
476	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
477	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
478	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
479	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
480	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
481	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
482	73152101-046	Reparacion de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
483	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
484	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
485	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
486	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
487	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
488	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
489	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
490	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
491	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
492	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
493	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
494	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
495	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
496	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
497	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
498	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
499	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
500	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
501	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
502	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
503	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
504	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
505	73152101-046	Reparacion de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
506	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
507	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
508	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
509	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
510	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
511	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
512	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
513	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
514	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
515	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
516	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
517	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
518	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
519	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
520	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
521	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
522	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
523	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
524	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
525	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
526	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
527	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
528	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
529	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
530	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
531	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
532	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
533	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
534	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
535	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
536	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
537	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
538	73152101-046	Reparación de Computador de infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
539	73152101-046	Cambio de Computador de infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
540	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
541	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
542	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
543	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
544	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
545	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
546	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
547	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
548	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
549	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
550	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
551	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
552	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
553	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
554	73152101-046	Re - Instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
555	73152101-046	Re - Instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
556	73152101-046	Re - Instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
557	73152101-046	Re - Instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE YBY YAU							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
558	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica twin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
559	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
560	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
561	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
562	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
563	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
564	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
565	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
566	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
567	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
568	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
569	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
570	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
571	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de Imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
572	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director Técnico de Control Interno - MOPC
Dirección

Abog. Dionisio Andrés Martínez Torres
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bes
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Benítez Martínez
Dirección Administración y Finanzas
M.O.P.C.

573	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
574	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
575	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
576	73152101-046	Ajuste y/o Calibracion de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
577	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
578	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
579	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
580	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
581	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
582	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
583	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
584	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
585	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
586	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
587	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
588	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
589	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
590	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
591	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
592	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
593	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
594	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de Imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
595	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
596	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
597	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
598	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
599	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
600	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
601	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
602	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
603	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
604	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
605	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
606	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
607	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
608	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
609	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
610	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
611	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
612	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
613	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
614	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
615	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
616	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
617	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
618	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
619	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
620	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
621	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
622	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
623	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
624	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
625	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
626	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
627	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
628	73152101-046	Ajuste y/o Calibracion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
629	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
630	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
631	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
632	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
633	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
634	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
635	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
636	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
637	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
638	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
639	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
640	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
641	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
642	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
643	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
644	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
645	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
646	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
647	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
648	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
649	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
650	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
651	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
652	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
653	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
654	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
655	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
656	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
657	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
658	73152101-046	Re - instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
659	73152101-046	Re - instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
660	73152101-046	Re - instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
661	73152101-046	Re - instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE MINGA GUAZU							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 12 (ESTE) y PISTA 34 (OESTE) – Pista Doble							
662	73152101-046	Reparacion Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
663	73152101-046	Cambio Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	75.000.000	75.000.000
664	73152101-046	Ajuste y/o calibración Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
665	73152101-046	Reparacion de Espiras Inductivas de balanza Selectiva	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
666	73152101-046	Cambio de Espiras inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
667	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Espiras Inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
668	73152101-046	Reparacion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
669	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
670	73152101-046	Ajuste y/o Calibracion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
671	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
672	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
673	73152101-046	Ajuste y/o calibración Cámara LPR y captura de Imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
674	73152101-046	Reparación Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
675	73152101-046	Cambio Semaforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
676	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
677	73152101-046	Reparación de Espiras inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
678	73152101-046	Cambio de Espiras Inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
679	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espiras Inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
680	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
681	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
682	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
683	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
684	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
685	73152101-046	Reparación Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
686	73152101-046	Cambio de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
687	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
688	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000

Lic. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Walter Benítez Moringo
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC

689	73152101-046	Cambio Espira Inductive del Clasficador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
690	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
691	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
692	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
693	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
694	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
695	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
696	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
697	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
698	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
699	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
700	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
701	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
702	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
703	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
704	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
705	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
706	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
707	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
708	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
709	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
710	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
711	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
712	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
713	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
714	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
715	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
716	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
717	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
718	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
719	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
720	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
721	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
722	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
723	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
724	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
725	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
726	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
727	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
728	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
729	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
730	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
731	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
732	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
733	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
734	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
735	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
736	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica twin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
737	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
738	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
739	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
740	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
741	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
742	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
743	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
744	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
745	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
746	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
747	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
748	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
749	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
750	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
751	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
752	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
753	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
754	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
755	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
756	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
757	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
758	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
759	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
760	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
761	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
762	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
763	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
764	73152101-046	Reparación de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
765	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
766	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
767	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
768	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
769	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
770	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
771	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
772	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
773	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pan&t y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
774	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pan&t y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
775	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pan&t y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
776	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
777	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
778	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
779	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
780	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
781	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
782	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
783	73152101-046	Re - Instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
784	73152101-046	Re - Instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
785	73152101-046	Re - Instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
786	73152101-046	Re - Instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE BELLA VISTA SUR							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 1 – Pista Unica							
787	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica twin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
788	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
789	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica twin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
790	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
791	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
792	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
793	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
794	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
795	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
796	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
797	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
798	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
799	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
800	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
801	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
802	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
803	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
804	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000

Abog. Dionisio A. Meneses V.
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Emilio Bo...
Director
Dirección de Bienes y Sum...

C. Pablo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Lic. María Benítez Moringo
Encargada de Administrativo y Financiero
MOPC

805	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
806	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
807	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
808	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
809	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
810	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
811	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
812	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
813	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
814	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
815	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
816	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
817	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
818	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
819	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
820	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
821	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
822	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
823	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
824	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
825	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
826	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
827	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
828	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
829	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
830	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
831	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
832	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
833	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
834	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
835	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
836	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
837	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
838	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
839	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
840	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica Iwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
841	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
842	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
843	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
844	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
845	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
846	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
847	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
848	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
849	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
850	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
851	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
852	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
853	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
854	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
855	73152101-046	Reparación de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
856	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
857	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
858	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
859	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
860	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
861	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
862	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
863	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
864	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
865	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
866	73152101-046	Reparación de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
867	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
868	73152101-046	Reparación de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
869	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
870	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
871	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
872	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
873	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
874	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
875	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
876	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
877	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
878	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
879	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
880	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
881	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
882	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
883	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
884	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
885	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
886	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
887	73152101-046	Re - Instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
888	73152101-046	Re - Instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
889	73152101-046	Re - Instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
890	73152101-046	Re - Instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE REMANSITO							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISTA 1 - Pista Unica							
891	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
892	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
893	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica Iwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
894	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
895	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
896	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
897	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
898	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehiculos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
899	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
900	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
901	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
902	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
903	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
904	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
905	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
906	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
907	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
908	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
909	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
910	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
911	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
912	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
913	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
915	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
916	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
917	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
918	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
919	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
920	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
		Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000

Ing. Diomedio A. Medina Vera
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.

Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Lic. María Benítez Montiel
Encargada de Administración y Finanzas
MOPC

921	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
922	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
923	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
924	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
925	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
926	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
927	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
928	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
929	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
930	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
931	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
932	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
933	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
934	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
935	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
936	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
937	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
938	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
939	73152101-046	Reparación de Espira inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
940	73152101-046	Cambio de Espira inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
941	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
942	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica lwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
943	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica lwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
944	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica lwin - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
945	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
946	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
947	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
948	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
949	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
950	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
951	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
952	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
953	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
954	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
955	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
956	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
957	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
958	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
959	73152101-046	Reparacion de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
960	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
961	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
962	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
963	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
964	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
965	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
966	73152101-046	Reparación de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
967	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
968	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
969	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
970	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
971	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
972	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
973	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
974	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
975	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
976	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
977	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
978	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
979	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
980	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
981	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
982	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
983	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
984	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
985	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
986	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
987	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
988	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
989	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
990	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
991	73152101-046	Re - instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
992	73152101-046	Re - instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
993	73152101-046	Re - instalación de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
994	73152101-046	Re - instalación de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
ESTACION DE CONTROL DE PESO DE EMBOSCADA							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EN PISTA 1 – Pista Unica							
995	73152101-046	Reparacion Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
996	73152101-046	Cambio Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	75.000.000	75.000.000
997	73152101-046	Ajuste y/o calibración Placa de Pesaje en su Bastidor(Bending Plate)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
998	73152101-046	Reparacion de Espiras inductivas de balanza Selective	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
999	73152101-046	Cambio de Espiras inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1000	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Espiras inductivas de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1001	73152101-046	Reparacion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
1002	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1003	73152101-046	Ajuste y/o Calibracion de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Sobre altura	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
1004	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
1005	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
1006	73152101-046	Ajuste y/o calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Selective	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1007	73152101-046	Reparación Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1008	73152101-046	Cambio Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1009	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Semáforo Fecha Verde/Cruz Roja B. Selective	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1010	73152101-046	Reparación de Espiras inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1011	73152101-046	Cambio de Espiras inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1012	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espiras inductivas para registro de ingreso a B. Precisión o Fuga	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1013	73152101-046	Reparación de Unidad Electrónica lwin- High Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
1014	73152101-046	Cambio de Unidad Electrónica lwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
1015	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Unidad Electrónica lwin- High Speed con exiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
1016	73152101-046	Reparación de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1017	73152101-046	Cambio de Gabinete de conexiones de equipo de red	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
1018	73152101-046	Reparación Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1019	73152101-046	Cambio de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	15.000.000	15.000.000
1020	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conversor de medios UTP RJ-45 a Fibra Óptica	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
1021	73152101-046	Reparación Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1022	73152101-046	Cambio Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1023	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva del Clasificador de Vehículos	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1024	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1025	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1026	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Espira Inductiva de accionamiento de cámara de Evasión	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1027	73152101-046	Reparación de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1028	73152101-046	Cambio de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1029	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Cámara LPR y Captura de imágenes de Evasión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1030	73152101-046	Reparación de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1031	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Plataforma de acero balanza en su bastidor	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1032	73152101-046	Reparación de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1033	73152101-046	Cambio de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
1034	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Celda de carga para balanza de plataforma	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
1035	73152101-046	Reparación de Espira inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1036	73152101-046	Cambio de Espira inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000

Abog. Dionisio D. Morínigo Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Emilio Bo...
Director
Dirección de Bienes y Suministros

C.P. Fidel Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Lic. Marta Benítez Moríñigo
Directora de Administración y Finanzas
MOPC

1037	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1038	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1039	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1040	73152101-046	Ajuste y/o calibración Espira Inductiva de aproximación a la Balanza	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1041	73152101-046	Reparación de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1042	73152101-046	Cambio de Semáforo de Ingreso Rojo-Verde	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
1043	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Semáforo de Ingreso Rojo Verde	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1044	73152101-046	Reparación de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	850.000	850.000
1045	73152101-046	Cambio de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
1046	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Altavoz IP de Ingreso y Salida	UNIDAD	1	Evento	450.000	450.000
1047	73152101-046	Reparación de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1048	73152101-046	Cambio de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1049	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Conjunto de Emisor/Receptor detector de Ejes y sobre altura	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1050	73152101-046	Reparación Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1051	73152101-046	Cambio Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1052	73152101-046	Ajuste y/o Calibración Cámara LPR y captura de imágenes B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1053	73152101-046	Reparación de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
1054	73152101-046	Cambio de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	8.500.000	8.500.000
1055	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Cámara de captura de ejes	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1056	73152101-046	Reparación de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1057	73152101-046	Cambio de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1058	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Semáforo de flecha verde/Cruz roja B. Precisión	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1059	73152101-046	Reparación de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
1060	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Panel Matriz LED FULL Color (panel de mensajes variables	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1061	73152101-046	Reparación de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
1062	73152101-046	Cambio de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	25.000.000	25.000.000
1063	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Barrera de Salida Automática	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1064	73152101-046	Reparación de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1065	73152101-046	Cambio de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1066	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de Espira Inductiva de seguridad accionamiento de barrera	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1067	73152101-046	Reparación de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
1068	73152101-046	Cambio de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	60.000.000	60.000.000
1069	73152101-046	Ajuste y/o de Unidad de electrónica hein - Slow Speed con conexiones y protectores	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1070	73152101-046	Reparación de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1071	73152101-046	Cambio de UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	4.000.000	4.000.000
1072	73152101-046	Ajuste y/o calibración UPS 2.2 KVA para equipamiento de pista	UNIDAD	1	Evento	350.000	350.000
1073	73152101-046	Reparación Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1074	73152101-046	Cambio Rack Metálico para Computadores	UNIDAD	1	Evento	10.000.000	10.000.000
1075	73152101-046	Reparación de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1076	73152101-046	Cambio de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	50.000.000	50.000.000
1077	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Servidor Hp con Windows Server 2008 y base de datos SQL	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1078	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1079	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1080	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador ADVANTECH de Servicios de pesaje	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1081	73152101-046	Reparación de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1082	73152101-046	Cambio de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1083	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Computador ADVANTECH NVR Monitoreo Remoto	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1084	73152101-046	Reparación de UPS 3 0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1085	73152101-046	Cambio de UPS 3.0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
1086	73152101-046	Ajuste y/o Calibración de UPS 3 0 KVA para respaldo de computacional	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1087	73152101-046	Reparación de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1088	73152101-046	Cambio de Pacth para conexión de equipos	UNIDAD	1	Evento	1.500.000	1.500.000
1089	73152101-046	Reparación de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	600.000	600.000
1090	73152101-046	Cambio de Switch de RED 24 bocas	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1091	73152101-046	Reparacion de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1092	73152101-046	Cambio de Modulo de protección contra descargas atmosféricas de 12 bocas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
1093	73152101-046	Reparación de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1094	73152101-046	Cambio de Modulo de alimentación POE para cámaras y altavoces	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1095	73152101-046	Reparacion de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
1096	73152101-046	Cambio de Conjunto de pantalla 15", teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
1097	73152101-046	Reparacion de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1098	73152101-046	Cambio de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1099	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Pesaje (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1100	73152101-046	Reparación de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1101	73152101-046	Cambio de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	12.000.000	12.000.000
1102	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Computador de Infracciones (all in one) Integrado con teclado y mouse	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1103	73152101-046	Reparación de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1104	73152101-046	Cambio de Impresora Color Laser Brother HL 3070C	UNIDAD	1	Evento	7.000.000	7.000.000
1105	73152101-046	Cambio de tonners de Impresora Color Laser	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1106	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	2.000.000	2.000.000
1107	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1108	73152101-046	Ajuste y/o Configuración de Cámara Domo Full HD con Pantilt y ZOOM	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1109	73152101-046	Reparación de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1110	73152101-046	Cambio de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	3.000.000	3.000.000
1111	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Cámara Domo Interior de Caseta Full	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1112	73152101-046	Reparación de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1113	73152101-046	Cambio de Acondicionador de Aire 18000 BTU	UNIDAD	1	Evento	5.000.000	5.000.000
1114	73152101-046	Reparación de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1115	73152101-046	Ajuste y/o calibracion de Grupo electrógeno y tablero de transferencia	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
1116	73152101-046	Re - instalación de Software operativo (Windows)	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
1117	73152101-046	Re - instalación de Software de gestion de datos	UNIDAD	1	Evento	8.000.000	8.000.000
1118	73152101-046	Re - instalacion de Software de base de datos	UNIDAD	1	Evento	20.000.000	20.000.000
1119	73152101-046	Re - instalacion de Software de servicios en general	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
BASCULA PORTATILES							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5 UNIDADES							
1120	73152101-046	Maletines porta equipos. Equipos computacionales del sistema operativo. Tarjetas electrónicas, porta fusibles, conectores en general.	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1121	73152101-046	Cambio baterias de 12 V 100 Amp.	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1122	73152101-046	Cambio de conectores DIMM Hembra – Macho INDUSTRIAL	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1123	73152101-046	Encausadores nivelantes	UNIDAD	1	Evento	6.000.000	6.000.000
1124	73152101-046	Reparacion de Placas de pesaje (Incluye cambio cable conectores)	UNIDAD	1	Evento	8500000	8500000
		Placas de pesaje Bending Plate					
		Galgas extensiométricas internas					
		Manilas y nivelantes de placa de pesaje					
1125	73152101-046	Reparación de Notebook	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1126	73152101-046	Cambio de Notebook	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1127	73152101-046	Ajuste y/o configuración de Notebook	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1128	73152101-046	Cambio de Baterias para notebook.	UNIDAD	1	Evento	500.000	500.000
1129	73152101-046	Cambio Conversores de voltaje de corriente continua, para alimentación de Notebook y placa electrónica	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1130	73152101-046	Reparación de Conectores macho – hembra DIMM Industrial	UNIDAD	1	Evento	200.000	200.000
1131	73152101-046	Cambio de Conectores macho – hembra DIMM Industrial	UNIDAD	1	Evento	1.000.000	1.000.000
1132	73152101-046	Cambio de Fusibles	UNIDAD	1	Evento	100.000	100.000
1133	73152101-046	Reparacion de accesorios Básicos	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
1134	73152101-046	Reparación de Impresora ticketeadoras térmicas	UNIDAD	1	Evento	400.000	400.000
1135	73152101-046	Cambio de Impresora ticketeadoras térmicas	UNIDAD	1	Evento	900.000	900.000
1136	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Impresora ticketeadoras térmicas	UNIDAD	1	Evento	2.500.000	2.500.000
1137	73152101-046	Reparación de Placa electrónica Digital/Analoga y de comunicación	UNIDAD	1	Evento	1.200.000	1.200.000
1138	73152101-046	Cambio de Placa electrónica Digital/Analoga y de comunicación	UNIDAD	1	Evento	9.000.000	9.000.000
1139	73152101-046	Ajuste y/o calibración de Placa electrónica Digital/Analoga y de comunicación	UNIDAD	1	Evento	800.000	800.000
							5.036.[illegible]

*Monto mínimo: 1.000.000.000.-
*Monto máximo: 2.000.000.000.-

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Marta [illegible] Morínigo
Ministra de Administración y Finanzas
MOPC

C.P. Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC