Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B-02-08

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

SUB UOC Nº 34

Cuadro Comparativo de Ofertas

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES DE AIRE CD N° 09/2019 ID N° 366.827		JR INGENIERIA					SETI S.A.					NOVATECH				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TAUSEN TRIFASICO MODELO 10/80 SERIE Nº 08072489 COD. PAT. Nº 011-296-44-0139**															
1.1	Cambio de juego de aro completo.	N/A	N/A	1	2.580.000	2.580.000	N/A	N/A	1	2.850.000	2.850.000	N/A	N/A	1	3.135.000	3.135.000
1.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	473.000	473.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500	N/A	N/A	1	574.750	574.750
1.3	Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u , 2 (Uds)	N/A	N/A	1	584.800	584.800	N/A	N/A	1	646.000	646.000	N/A	N/A	1	710.600	710.600
1.4	Cambio de valvula electronica de escape rapido del compresor y secador (2 Uds)	N/A	N/A	1	662.200	662.200	N/A	N/A	1	731.500	731.500	N/A	N/A	1	804.650	804.650
1.5	Cambio del ruleman del motor trifasico (2 Uds)	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	407.550	407.550
1.6	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	240.800	240.800	N/A	N/A	1	266.000	266.000	N/A	N/A	1	292.600	292.600
1.7	Cambio de valvula de 2 pulgada y media antirretorno	N/A	N/A	1	283.800	283.800	N/A	N/A	1	313.500	313.500	N/A	N/A	1	344.850	344.850
1.8	Cambio del contactor trifasico con protector termico (2 Uds)	N/A	N/A	1	610.600	610.600	N/A	N/A	1	674.500	674.500	N/A	N/A	1	741.950	741.950
1.9	Cambio de correa (2 Uds.)	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	417.500	417.500
1.10	Mantenimiento general del compresor y tanque aire comprimido	N/A	N/A	1	774.000	774.000	N/A	N/A	1	855.000	855.000	N/A	N/A	1	940.500	940.500
1.11	Reparacion de secador de aire: cambio de presostato y valvula electrica de purgado	N/A	N/A	1	1.548.000	1.548.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000	N/A	N/A	1	1.881.000	1.881.000
	TOTAL					**8.428.000**					9.310.000					10.250.950
2	**COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TAUSEN TRIFASICO SERIE Nº 18093090 COD. PAT. Nº 011-456-02-2004**															
2.1	Cambio de juego de aro completo.	N/A	N/A	1	2.580.000	2.580.000	N/A	N/A	1	2.850.000	2.850.000	N/A	N/A	1	3.135.000	3.135.000
2.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	473.000	473.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500	N/A	N/A	1	574.750	574.750
2.3	Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u , (2 Uds)	N/A	N/A	1	584.800	584.800	N/A	N/A	1	646.000	646.000	N/A	N/A	1	710.600	710.600
2.4	Cambio de valvula electronica de escape rapido del compresor y secador (2 Uds)	N/A	N/A	1	662.200	662.200	N/A	N/A	1	731.500	731.500	N/A	N/A	1	804.650	804.650
2.5	Cambio del ruleman del motor trifasico (2 Uds)	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	407.550	407.550
2.6	Cambio del forzador de aire del evaporador	N/A	N/A	1	258.000	258.000	N/A	N/A	1	285.000	285.000	N/A	N/A	1	313.500	313.500
2.7	Cambio de valvula de 2 pulada y media antirretorno	N/A	N/A	1	283.800	283.800	N/A	N/A	1	313.500	313.500	N/A	N/A	1	344.850	344.850
2.8	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	240.800	240.800	N/A	N/A	1	266.000	266.000	N/A	N/A	1	292.600	292.600
2.9	Cambio de valvula de compresion del cabezal (2 Uds)	N/A	N/A	1	688.000	688.000	N/A	N/A	1	760.000	760.000	N/A	N/A	1	919.600	919.600
2.10	Cambio de correa (2 Uds)	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	407.550	407.550
2.11	Cambio de 2 manometros regulación del BackUp de alta y baja presión del manifol	N/A	N/A	1	1.548.000	1.548.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000	N/A	N/A	1	1.881.000	1.881.000
2.12	Mantenimiento general del compresor y tanque y del secador de aire comprimido	N/A	N/A	1	782.600	782.600	N/A	N/A	1	864.500	864.500	N/A	N/A	1	950.950	950.950
	TOTAL					**8.772.000**					9.690.000					10.742.600

Eliseo Gonz...
Jefe de Mant. Bi...
IMT

BERNARDINO ARCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

3	**COMPRESOR DE AIRE SECO PENDULAR MARCA: TAUSEN TRIFASICO, SERIE N°: 09113750, MODELO: 130/90. COD. PAT. N°: 011-296-44-0260**																
3.1	Cambio de juego de aro completo.	N/A	N/A	1	2.580.000	2.580.000	N/A	N/A	1	2.850.000	2.850.000	N/A	N/A	1	3.135.000	3.135.000
3.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	473.000	473.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500	N/A	N/A	1	574.750	574.750
3.3	Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u (2 Uds)	N/A	N/A	1	584.800	584.800	N/A	N/A	1	646.000	646.000	N/A	N/A	1	716.000	716.000
3.4	Cambio de valvula electronica de purgador automatico	N/A	N/A	1	662.200	662.200	N/A	N/A	1	731.500	731.500	N/A	N/A	1	804.650	804.650
3.5	Cambio del forzador de aire del evaporador	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	407.550	407.550
3.6	Cambio del ruleman del motor trifasico	N/A	N/A	1	240.800	240.800	N/A	N/A	1	266.000	266.000	N/A	N/A	1	292.600	292.600
3.7	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	283.800	283.800	N/A	N/A	1	313.500	313.500	N/A	N/A	1	344.850	344.850
3.8	Cambio de valvula de 2 pulgada y media antirretorno	N/A	N/A	1	610.600	610.600	N/A	N/A	1	674.500	674.500	N/A	N/A	1	740.950	740.950
3.9	Cambio de correa (2 Uds)	N/A	N/A	1	335.400	335.400	N/A	N/A	1	370.500	370.500	N/A	N/A	1	407.550	407.550
3.10	Mantenimiento general del compresor y tanque de aire comprimido	N/A	N/A	1	1.032.000	1.032.000	N/A	N/A	1	1.140.000	1.140.000	N/A	N/A	1	1.254.000	1.254.000
3.11	Reparacion de secador de aire: cambio de presostato y valvula electrica de purgado	N/A	N/A	1	1.892.000	1.892.000	N/A	N/A	1	2.090.000	2.090.000	N/A	N/A	1	2.299.000	2.299.000
	TOTAL					**9.030.000**					9.975.000					10.976.900
4	**BOMBA DE VACIO MARCA TAUSEN MODELO M/THB SNº 9497 COD. PAT. Nº 011-296-44-0138**															
4.1	Cambio de juego de aro completo (2 Uds).	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000	N/A	N/A	1	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	1	2.612.500	2.612.500
4.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	516.000	516.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	627.000	627.000
4.3	Cambio del ruleman del motor trifasico (2 Uds)	N/A	N/A	1	412.800	412.800	N/A	N/A	1	456.000	456.000	N/A	N/A	1	501.600	501.600
4.4	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	430.000	430.000	N/A	N/A	1	475.000	475.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500
4.5	Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros (2 Uds).	N/A	N/A	1	688.000	688.000	N/A	N/A	1	760.000	760.000	N/A	N/A	1	836.000	836.000
4.6	Cambio del contactor trifasico con protector termico	N/A	N/A	1	1.823.200	1.823.200	N/A	N/A	1	2.014.000	2.014.000	N/A	N/A	1	2.215.400	2.215.400
4.7	Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha	N/A	N/A	1	1.892.000	1.892.000	N/A	N/A	1	2.090.000	2.090.000	N/A	N/A	1	2.299.000	2.299.000
	TOTAL					**7.912.000**					8.740.000					9.614.000
5	**BOMBA DE VACIO MARCA TAUSEN MODELO BVSP 402-TQ190 SNº 3579 COD. PATRIMONIAL Nº 011-456-02-2005**															
5.1	Cambio de juego de aro completo (2 Uds).	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000	N/A	N/A	1	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	1	2.612.500	2.612.500
5.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	516.000	516.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	627.000	627.000
5.3	Cambio del ruleman del motor trifasico (2 Uds)	N/A	N/A	1	473.000	473.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500	N/A	N/A	1	574.750	574.750
5.4	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	455.800	455.800	N/A	N/A	1	503.500	503.500	N/A	N/A	1	553.850	553.850
5,5	Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros (2 Uds).	N/A	N/A	1	688.000	688.000	N/A	N/A	1	760.000	760.000	N/A	N/A	1	836.000	836.000
5.6	Cambio del contactor trifasico con protector termico	N/A	N/A	1	1.823.200	1.823.200	N/A	N/A	1	2.014.000	2.014.000	N/A	N/A	1	2.215.400	2.215.400
5.7	Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha	N/A	N/A	1	2.580.000	2.580.000	N/A	N/A	1	2.850.000	2.850.000	N/A	N/A	1	3.135.000	3.135.000
	TOTAL					**8.686.000**					9.595.000					10.554.500
6	**BOMBA DE VACIO MARCA: TAUSEN, MODELO: 160/160, SERIE N°:09113751, COD. PATRIMONIAL N°: 011-296-44-0259**															
6.1	Cambio de 2 correas (2 Uds)	N/A	N/A	1	516.000	516.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	627.000	627.000
6.2	Cambio de juegos de filtro	N/A	N/A	1	516.000	516.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	627.000	627.000
6.3	Cambio de juego de ruleman del cabezal	N/A	N/A	1	412.800	412.800	N/A	N/A	1	456.000	456.000	N/A	N/A	1	501.600	501.600
6.4	Cambio de manguera de goma de alta presión con terminal prensado (2 Uds)	N/A	N/A	1	688.000	688.000	N/A	N/A	1	760.000	760.000	N/A	N/A	1	836.000	836.000
6.5	Cambio de aro de 2 cabezal (2Uds)	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000	N/A	N/A	1	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	1	2.612.500	2.612.500
6.6	Cambio de valvula unidireccional	N/A	N/A	1	1.548.000	1.548.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000	N/A	N/A	1	1.881.000	1.881.000
6.7	Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha	N/A	N/A	1	1.634.000	1.634.000	N/A	N/A	1	1.805.000	1.805.000	N/A	N/A	1	1.985.500	1.985.500
	TOTAL					**7.464.800**					8.246.000					9.070.600
	MONTO TOTAL OFERTADO					**50.292.800**					55.556.000					61.209.550

ADJUDICACION TOTAL:	**50.292.800**

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical