3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	230.000	172.500	264.500	90.000	Debajo
T						Total Ítem 1	**908.114**	681.085	1.044.331	**502.500**	Debajo
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	775.000	581.250	891.250	426.250	Debajo
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	971.890	728.917	1.117.674	534.540	Debajo
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	70.000	Debajo
3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	70.000	Debajo
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	599.265	449.448	689.155	329.000	Debajo
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	754.547	565.910	867.729	415.000	Debajo
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	150.000	Debajo
T						Total Ítem 2	**3.850.702**	2.888.026	4.428.307	**1.994.790**	Debajo
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	525.000	393.750	603.750	288.750	Debajo
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	228.360	171.270	262.614	125.500	Debajo
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	228.912	171.684	263.249	125.000	Debajo
3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	149.439	112.079	171.855	82.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	93.806	70.354	107.877	60.000	Debajo
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	395.979	296.984	455.376	130.000	Debajo
T						Total Ítem 3	**1.621.496**	1.216.122	1.864.720	**811.250**	Debajo
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	236.237	177.177	271.673	129.930	Debajo
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	581.926	436.444	669.215	320.000	Debajo
3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	514.824	386.118	592.048	285.000	Debajo
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	478.728	359.046	550.537	263.300	Debajo
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	411.104	308.328	472.770	226.000	Debajo
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	222.963	167.222	256.407	122.000	Debajo
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	196.370	147.277	225.825	110.000	Debajo
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	359.815	269.861	413.787	197.000	Debajo
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	604.906	453.679	695.642	332.000	Debajo
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	150.000	Debajo
T						Total Ítem 4	**4.106.873**	3.080.154	4.722.904	**2.135.230**	Debajo
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	166.677	125.007	191.679	100.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Tit.
Consejo de Administración DIBEN

3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	180.343	135.257	207.394	99.000	Debajo
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	347.497	260.622	399.622	191.000	Debajo
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	229.127	171.845	263.496	126.020	Debajo
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	975.026	731.269	1.121.280	536.000	Debajo
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	1.056.276	792.207	1.214.717	580.900	Debajo
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	248.527	186.395	285.806	130.000	Debajo
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	245.679	184.259	282.531	135.000	Debajo
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	440.977	330.732	507.124	242.500	Debajo
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	450.000	337.500	517.500	130.000	Debajo
T						Total Ítem 5	**4.340.129**	3.255.096	4.991.148	**2.270.420**	Debajo
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	510.795	383.096	587.414	280.000	Debajo
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	297.006	222.754	341.557	165.000	Debajo
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	325.738	244.303	374.599	179.000	Debajo
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	3.168.379	2.376.284	3.643.636	1.742.600	Debajo
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	429.020	321.765	493.373	235.900	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Roju...
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	475.000	356.250	546.250	261.250	Debajo
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	1.027.904	770.928	1.182.090	565.300	Debajo
3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	550.000	412.500	632.500	302.500	Debajo
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	130.666	97.999	150.266	75.000	Debajo
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	267.747	200.810	307.909	150.000	Debajo
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	120.000	Debajo
T						Total Ítem 6	**7.682.255**	5.761.691	8.834.593	**4.076.550**	Debajo
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	297.328	222.996	341.927	163.000	Debajo
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	318.019	238.514	365.722	174.000	Debajo
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	275.000	Debajo
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	90.000	67.500	103.500	70.000	OK
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de	Unidad	EVENTO	1	425.000	318.750	488.750	120.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

			sistema de dirección								
T						Total Ítem 7	**1.630.347**	1.222.760	1.874.899	**802.000**	Debajo
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.167.390	875.542	1.342.499	642.000	Debajo
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.064.437	798.327	1.224.103	585.440	Debajo
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	594.337	445.752	683.488	326.000	Debajo
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.080.558	810.418	1.242.642	594.000	Debajo
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	484.868	363.651	557.598	266.000	Debajo
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	233.637	175.227	268.683	150.000	Debajo
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	700.000	525.000	805.000	150.000	Debajo
T						Total Ítem 8	**5.325.227**	3.993.920	6.124.011	**2.713.440**	Debajo
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	475.000	356.250	546.250	260.000	Debajo
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	450.000	337.500	517.500	247.000	Debajo
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	104.545	78.408	120.227	57.500	Debajo
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	507.298	380.473	583.393	270.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	450.568	337.926	518.153	250.000	Debajo
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	275.000	Debajo
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	409.258	306.943	470.647	220.000	Debajo
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	328.914	246.685	378.251	180.000	Debajo
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	390.000	292.500	448.500	150.000	Debajo
T						**Total Ítem 9**	**3.615.583**	2.711.687	4.157.920	**1.909.500**	Debajo
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	555.938	416.953	639.329	305.000	Debajo
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	568.096	426.072	653.310	312.000	Debajo
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.088.869	816.651	1.252.199	590.000	Debajo
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	539.088	404.316	619.951	290.000	Debajo
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	247.203	185.402	284.283	135.000	Debajo
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	700.000	525.000	805.000	150.000	Debajo
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.699.194**	2.774.395	4.254.073	**1.782.000**	Debajo
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 3**	**36.779.920**	27.584.940	42.296.908	**18.997.680**	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	50.507	37.880	58.083	40.000	OK
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	57.552	43.164	66.185	40.000	Debajo
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	57.552	43.164	66.185	40.000	Debajo
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	169.998	127.498	195.498	100.000	Debajo
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	192.418	144.313	221.281	100.000	Debajo
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	193.713	145.284	222.770	100.000	Debajo
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	220.000	165.000	253.000	100.000	Debajo
T						Total Ítem 1	**941.740**	706.305	1.083.001	**520.000**	Debajo
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	150.000	112.500	172.500	80.000	Debajo
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	409.227	306.920	470.611	225.000	Debajo
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	925.000	693.750	1.063.750	500.000	Debajo
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.193.151	894.863	1.372.124	650.000	Debajo
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	68.000	Debajo
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	414.972	311.229	477.218	228.000	Debajo
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	532.958	399.718	612.902	293.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	465.000	348.750	534.750	255.750	Debajo
T						Total Ítem 2	**4.215.308**	3.161.481	4.847.604	**2.299.750**	Debajo
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	315.000	Debajo
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	247.606	185.704	284.747	136.000	Debajo
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	260.461	195.345	299.530	143.000	Debajo
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	122.828	92.121	141.252	70.000	Debajo
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	70.966	53.224	81.611	40.000	Debajo
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	375.000	281.250	431.250	100.000	Debajo
T						Total Ítem 3	**1.651.861**	1.238.895	1.899.640	**804.000**	Debajo
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	203.615	152.711	234.157	110.000	Debajo
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	209.028	156.771	240.382	114.000	Debajo
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	670.000	502.500	770.500	368.000	Debajo
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	670.000	502.500	770.500	368.000	Debajo
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	440.399	330.299	506.459	240.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	350.000	262.500	402.500	120.000	Debajo
T						Total Ítem 4	**2.543.042**	1.907.281	2.924.498	**1.320.000**	Debajo
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	182.682	137.011	210.084	100.000	Debajo
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	174.635	130.976	200.830	100.000	Debajo
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	481.304	360.978	553.500	264.000	Debajo
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	396.296	297.222	455.740	217.000	Debajo
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	179.291	134.468	206.185	100.000	Debajo
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	174.646	130.984	200.843	96.000	Debajo
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	164.878	123.658	189.610	90.000	Debajo
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	660.307	495.230	759.353	363.000	Debajo
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	653.921	490.440	752.009	359.000	Debajo
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	317.813	238.359	365.485	174.000	Debajo
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	150.000	Debajo
T						Total Ítem 5	**3.960.773**	2.970.579	4.554.889	**2.013.000**	Debajo
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	467.624	350.718	537.768	257.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	314.168	235.626	361.293	172.000	Debajo
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	396.860	297.645	456.389	218.000	Debajo
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.650.012	1.987.509	3.047.514	1.457.000	Debajo
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	487.625	365.718	560.769	268.000	Debajo
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	375.000	281.250	431.250	205.000	Debajo
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	450.000	337.500	517.500	247.000	Debajo
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	475.000	356.250	546.250	260.000	Debajo
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	162.325	121.743	186.674	90.000	Debajo
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	276.103	207.077	317.518	150.000	Debajo
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	625.000	468.750	718.750	150.000	Debajo
T						Total Ítem 6	**6.679.717**	5.009.787	7.681.675	**3.474.000**	Debajo
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	287.861	215.895	331.040	158.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIBEN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	320.052	240.039	368.060	175.000	Debajo
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	600.000	450.000	690.000	330.000	Debajo
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	81.886	61.414	94.169	50.000	Debajo
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	300.000	225.000	345.000	150.000	Debajo
T						**Total Ítem 7**	**1.589.799**	1.192.349	1.828.269	**863.000**	Debajo
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.209.787	907.340	1.391.255	665.000	Debajo
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	876.640	657.480	1.008.136	482.000	Debajo
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	629.733	472.299	724.193	346.000	Debajo
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.050.970	788.227	1.208.616	578.000	Debajo
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	499.906	374.929	574.892	274.000	Debajo
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	150.707	113.030	173.313	90.000	Debajo
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	725.000	543.750	833.750	120.000	Debajo
T						**Total Ítem 8**	**5.142.743**	3.857.057	5.914.154	**2.555.000**	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Alberto Maldonado
Miembro Tit.
Administracion - DIBEN

4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	385.000	288.750	442.750	210.000	Debajo
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	675.000	506.250	776.250	370.000	Debajo
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	88.587	66.440	101.875	50.000	Debajo
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	529.945	397.458	609.437	291.000	Debajo
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	620.498	465.373	713.573	341.000	Debajo
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	200.000	150.000	230.000	110.000	Debajo
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	753.717	565.287	866.775	414.000	Debajo
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	240.000	180.000	276.000	132.000	Debajo
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	250.000	187.500	287.500	100.000	Debajo
T						Total Ítem 9	**3.742.747**	2.807.060	4.304.159	**2.018.000**	Debajo
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	420.220	315.165	483.253	230.000	Debajo
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	654.530	490.897	752.710	360.000	Debajo
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.090.000	817.500	1.253.500	590.000	Debajo
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	448.899	336.674	516.234	230.000	Debajo
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	214.938	161.203	247.179	110.000	Debajo
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de	Unidad	EVENTO	1	645.000	483.750	741.750	200.000	Debajo

Abg. César Rompero Roja
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

			sistema de transmisión								
Monto Mínimo:			8.000.000			Total Ítem 10	**3.473.587**	2.605.190	3.994.625	**1.720.000**	Debajo
Monto Máximo:			16.000.000	**TOTAL DEL LOTE 4**			**33.941.317**	25.455.987	39.032.515	**17.586.750**	Debajo
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	50.507	37.880	58.083	40.000	OK
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	57.552	43.164	66.185	40.000	Debajo
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	57.552	43.164	66.185	40.000	Debajo
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	169.998	127.498	195.498	93.000	Debajo
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	192.418	144.313	221.281	105.000	Debajo
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	193.713	145.284	222.770	105.000	Debajo
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	220.000	165.000	253.000	90.000	Debajo
T						Total Ítem 1	**941.740**	706.305	1.083.001	**513.000**	Debajo
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	150.000	112.500	172.500	90.000	Debajo
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	409.227	306.920	470.611	225.000	Debajo
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	925.000	693.750	1.063.750	500.000	Debajo
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.193.151	894.863	1.372.124	600.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	135.000	101.250	155.250	74.000	Debajo
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	414.972	311.229	477.218	220.000	Debajo
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	532.958	399.718	612.902	290.000	Debajo
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	465.000	348.750	534.750	150.000	Debajo
T						Total Ítem 2	**4.225.308**	3.168.981	4.859.104	**2.149.000**	Debajo
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	625.000	468.750	718.750	343.000	Debajo
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	247.606	185.704	284.747	135.000	Debajo
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	260.461	195.345	299.530	140.000	Debajo
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	122.828	92.121	141.252	65.000	Debajo
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	70.966	53.224	81.611	40.000	Debajo
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	350.000	262.500	402.500	120.000	Debajo
T						Total Ítem 3	**1.676.861**	1.257.645	1.928.390	**843.000**	Debajo
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	203.615	152.711	234.157	110.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	209.028	156.771	240.382	114.000	Debajo
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	670.000	502.500	770.500	368.500	Debajo
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	670.000	502.500	770.500	368.500	Debajo
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	440.399	330.299	506.459	242.000	Debajo
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	425.000	318.750	488.750	230.000	Debajo
T						**Total Ítem 4**	**2.618.042**	1.963.531	3.010.748	**1.433.000**	Debajo
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	182.682	137.011	210.084	100.000	Debajo
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	174.635	130.976	200.830	100.000	Debajo
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	481.304	360.978	553.500	250.000	Debajo
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	396.296	297.222	455.740	215.000	Debajo
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	179.291	134.468	206.185	100.000	Debajo
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	174.646	130.984	200.843	96.000	Debajo
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	164.878	123.658	189.610	90.000	Debajo
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	660.307	495.230	759.353	350.000	Debajo
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	653.921	490.440	752.009	350.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Comisión Administración - DIBEN

5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	317.813	238.359	365.485	175.000	Debajo
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	120.000	Debajo
T						Total Ítem 5	**3.960.773**	2.970.579	4.554.889	**1.946.000**	Debajo
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	467.624	350.718	537.768	257.000	Debajo
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	314.168	235.626	361.293	172.000	Debajo
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	396.860	297.645	456.389	215.000	Debajo
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.650.012	1.987.509	3.047.514	1.457.000	Debajo
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	487.625	365.718	560.769	260.000	Debajo
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	394.844	296.133	454.071	210.000	Debajo
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	475.000	356.250	546.250	260.000	Debajo
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	475.000	356.250	546.250	260.000	Debajo
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	162.325	121.743	186.674	70.000	Debajo
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	276.103	207.077	317.518	150.000	Debajo
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y	Unidad	EVENTO	1	600.000	450.000	690.000	120.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

			reparación de acondicionador de aire								
T						Total Ítem 6	**6.699.561**	5.024.670	7.704.495	**3.431.000**	Debajo
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	287.861	215.895	331.040	158.000	Debajo
5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	320.052	240.039	368.060	176.000	Debajo
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	600.000	450.000	690.000	330.000	Debajo
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	72.500	54.375	83.375	40.000	Debajo
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	325.000	243.750	373.750	178.750	Debajo
T						Total Ítem 7	**1.605.413**	1.204.059	1.846.225	**882.750**	Debajo
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.209.787	907.340	1.391.255	650.000	Debajo
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	876.640	657.480	1.008.136	450.000	Debajo
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	629.733	472.299	724.193	346.000	Debajo
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.050.970	788.227	1.208.616	550.000	Debajo
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	499.906	374.929	574.892	275.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Jefe de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	150.707	113.030	173.313	85.000	Debajo
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	750.000	562.500	862.500	150.000	Debajo
T						Total Ítem 8	**5.167.743**	3.875.807	5.942.904	**2.506.000**	Debajo
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	365.000	273.750	419.750	200.000	Debajo
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	700.000	525.000	805.000	385.000	Debajo
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	88.587	66.440	101.875	50.000	Debajo
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	529.945	397.458	609.437	290.000	Debajo
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	620.498	465.373	713.573	341.000	Debajo
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	200.000	150.000	230.000	110.000	Debajo
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	753.717	565.287	866.775	414.000	Debajo
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	240.000	180.000	276.000	132.000	Debajo
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	250.000	187.500	287.500	120.000	Debajo
T						Total Ítem 9	**3.747.747**	2.810.810	4.309.909	**2.042.000**	Debajo
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	420.220	315.165	483.253	230.000	Debajo
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	654.530	490.897	752.710	350.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
...ión de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.090.000	817.500	1.253.500	590.000	Debajo
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	448.899	336.674	516.234	240.000	Debajo
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	214.938	161.203	247.179	110.000	Debajo
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	645.000	483.750	741.750	150.000	Debajo
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**3.473.587**	2.605.190	3.994.625	**1.670.000**	Debajo
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 5**	**34.116.775**	25.587.581	39.234.291	**17.415.750**	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN