Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

*COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS*

**CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 19/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" Contrato Abierto Plurianual por Montos Mínimos y Máximos ID Nº 371.134.-**

## PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

| Lote N° 2 :Mantenimiento y Reparación de Impresoras y fotocopiadoras marca Kyocera Monto minimo: 10.000.000 / Monto maximo: 20.000.000 | | | | | | SHIROSAWA SAIC RUC Nº 80009767-0 | | JUST IN TIME SA RUC Nº 80059559-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 81141804-001 | **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca Kyocera, Modelo EC M3145idn** | | | | 11.454.000 | 11.454.000 | 12.915.100 | 12.915.100 |
| 1.1 | | Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 2.995.000 | 2.995.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2 | | Kit de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 3.168.000 | 3.168.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.3 | | Kit de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.657.000 | 1.657.000 | 950.000 | 950.000 |
| 1.4 | | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 750.000 | 750.000 |
| 1.5 | | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.6 | | Freno de la Bandeja | Unidad | EVENTO | 1 | 75.000 | 75.000 | 700.000 | 700.000 |
| 1.7 | | 1 Kit de Mto. Del DP | Unidad | EVENTO | 1 | 807.000 | 807.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.8 | | Cargador Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | 900.000 | 900.000 |
| 1.9 | | Clutch 50 Z35R | Unidad | EVENTO | 1 | 162.000 | 162.000 | 700.000 | 700.000 |
| 1.10 | | Clutch 20 2W Z35R | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1.11 | | Hinge Left | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.12 | | Hinge Rigth | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 1.13 | | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 1.14 | | Mantenimiento Correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 1.515.100 | 1.515.100 |
| 2 | 81141804-001 | **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca Kyocera, Modelo EC M5526cdw** | | | | 5.295.000 | 5.295.000 | 5.944.900 | 5.944.900 |
| 2.1 | | Kit de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2.2 | | Kit de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.475.000 | 1.475.000 | 750.000 | 750.000 |
| 2.3 | | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 850.000 | 850.000 |
| 2.4 | | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.5 | | Freno de la Bandeja | Unidad | EVENTO | 1 | 75.000 | 75.000 | 850.000 | 850.000 |
| 2.6 | | Unidad de Revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 939.900 | 939.900 |
| 2.7 | | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2.8 | | Mantenimiento Correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | 255.000 | 255.000 |
| 3 | 81141804-001 | **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca Kyocera, Modelo TASKALFA 5500i** | | | | 18.392.000 | 18.392.000 | 21.653.000 | 21.653.000 |
| 3.1 | | Kit de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 6.900.000 | 6.900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.2 | | Kit de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.135.000 | 2.135.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.3 | | Pulley Separation | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.4 | | Pulley Paper Feed | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 155.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.5 | | Pulley Retard | Unidad | EVENTO | 1 | 95.000 | 95.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3.6 | | Pulley Feel | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.7 | | Puley Pick up | Unidad | EVENTO | 1 | 97.000 | 97.000 | 880.000 | 880.000 |
| 3.8 | | 1 WT-860 (pote residual) | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 155.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.9 | | cargador MC-6705 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3.10 | | GEAR Z48L | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.11 | | Parts Conv. Release Motor Assy | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.12 | | Parts Conv. Release Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.13 | | Parts DF PWB Assy | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.14 | | Film Separation DP | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3.15 | | Torque Limiter 400 | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 560.000 | 1.423.000 | 1.423.000 |
| 3.16 | | Manteniemiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.17 | | Manteniemiento Correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL OFERTA - IVA INCLUIDO | 35.141.000 | 35.141.000 | 40.513.000 | 40.513.000 |

Ing. Elécr. Hugo Hernán Carrillo Gayoso
Miembro del Comité
De Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge A. Mongelós B.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López V.
Miembro del Comité

Sr. Miguel Á. Achón D.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

*COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS*

**CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 19/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" Contrato Abierto Plurianual por Montos Mínimos y Máximos ID Nº 371.134.-**

## PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

| Lote N° 3 :Mantenimiento y Reparación de impresoras y fotocopiadoras marca BROTHER Monto minimo: 7.500.000 / Monto maximo: 15.000.000 | | | | | | R&N SERVICE RUC Nº 1212875-9 | | JUST IN TIME SA RUC Nº 80059559-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca Brother DCP 8080 DN | | | | 3.410.000 | 3.410.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
| 1.1 | | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.2 | | Kit de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 | 750.000 | 750.000 |
| 1.3 | | Kit de Fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.4 | | Kit Revelador | Unidad | Evento | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.5 | | Engranaje Acople Fusor | Unidad | Evento | 1 | 70.000 | 70.000 | 880.000 | 880.000 |
| 1.6 | | Buje Unidad de Revelado | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 950.000 | 950.000 |
| 1.7 | | Ruedas Alimentación Papel | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 140.000 | 140.000 |
| 1.8 | | Lámpara de Fusión | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.9 | | Limpieza y lubricación de partes móviles | Unidad | Evento | 1 | 190.000 | 190.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL OFERTA - IVA INCLUIDO | 3.410.000 | 3.410.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |

Ing. Elector Hugo Hernán Carrillo Gayoso
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge A. Mongelós B.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López V.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Á. Achón D.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

IPTA — Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

*COMITÉ DE EVALUACION*

**CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 19/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS" Contrato Abierto Plurianual por Montos Mínimos y Máximos ID Nº 371.134.-**

## PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

| Lote N° 1 :Mantenimiento y Reparación de impresoras y fotocopiadoras marca canon Monto minimo: 15.000.000 / Monto maximo: 30.000.000 | | | | | | DATASYSTEM SAECA RUC Nº 80013889-9 | | JUST IN TIME SA RUC Nº 80059559-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 81141804-1 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras de marca CANON IMAGE RUNNER 2525 | | | | 7.020.000 | 7.020.000 | 8.283.600 | 8.283.600 |
| 1.1 | | Mantenimiento preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.2 | | Unidad de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 2.010.000 | 2.010.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | | Almohadilla de separación del bypass | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.4 | | Rodillo de alimentación del bypass | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.5 | | Rodillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1.6 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.7 | | Rodillo de arrastre del cassette | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.8 | | Rodillo de separación del cassette | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 633.600 | 633.600 |
| 1.9 | | Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.10 | | Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.11 | | Unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.12 | | Engranaje de la unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.13 | | Engranaje de unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.14 | | Rodillo magnético | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.15 | | Rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.16 | | Cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.17 | | Recipiente de tóner residual | Unidad | EVENTO | 1 | 430.000 | 430.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.18 | | Tóner | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IMAGE RUNNER C 1028 | | | | 10.743.000 | 10.743.000 | 12.676.740 | 12.676.740 |
| 2.1 | | Mantenimiento preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 2.2 | | Cartucho de Tóner Amarillo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.677.000 | 1.677.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 2.3 | | Cartucho de Tóner Magenta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.677.000 | 1.677.000 | 750.000 | 750.000 |
| 2.4 | | Cartucho de Tóner Cyan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.677.000 | 1.677.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2.5 | | Cartucho de Tóner negro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.302.000 | 1.302.000 | 880.000 | 880.000 |
| 2.6 | | Unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 826.740 | 826.740 |
| 2.7 | | Rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2.8 | | Correa de transporte de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.9 | | Rodillo de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.10 | | Rodillo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IR1024N | | | | 5.605.000 | 5.605.000 | 6.613.900 | 6.613.900 |
| 3.1 | | Mantenimiento preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.2 | | Unidad de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.3 | | Almohadilla de separación del bypass | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3.4 | | Rodillo de alimentación del bypass | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 550.000 | 550.000 |
| 3.5 | | Rodillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.6 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3.7 | | Rodillo de arrastre del casete | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3.8 | | Rodillo de separación del casete | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.9 | | Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.10 | | Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 440.000 | 440.000 |
| 3.11 | | Unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3.12 | | Engranaje de la unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.13 | | Engranaje de unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.14 | | Rodillo magnético | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 |
| 3.15 | | Rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3.16 | | Cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000 |
| 3.17 | | Recipiente de tóner residual | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 | 660.000 | 660.000 |
| 3.18 | | Tóner | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | 318.900 | 318.900 |
| 4 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de impresora marca CANON LBP6300 | | | | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.985.400 | 2.985.400 |
| 4.1 | | Kit de Cartucho de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.000 | 1.070.000 | 155.000 | 155.000 |
| 4.2 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4.3 | | Rodillo de recolección | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 355.000 | 355.000 |
| 4.4 | | Rodillo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4.5 | | Película de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 420.000 | 420.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4.6 | | Rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4.7 | | Bandeja de documentos | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 |

| Lote N° 1 :Mantenimiento y Reparación de Impresoras y fotocopladoras marca canon<br>Monto minimo: 15.000.000 / Monto maximo: 30.000.000 | | | | | | DATASYSTEM SAECA<br>RUC Nº 80013889-9 | | JUST IN TIME SA<br>RUC Nº 80059559-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 4.8 | | Placa para fuente de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 320.000 | 700.000 | 700.000 |
| 4.9 | | Mantenimiento preventivo y cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 525.400 | 525.400 |
| 5 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopladoras marca CANON IMAGE CLASS MF 729cx | | | | 13.838.000 | 13.838.000 | 16.328.840 | 16.328.840 |
| 5.1 | | Cartucho de Tóner Amarillo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.319.000 | 1.319.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5.2 | | Cartucho de Tóner Magenta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5.3 | | Cartucho de Tóner Cian | Unidad | EVENTO | 1 | 1.319.000 | 1.319.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5.4 | | Cartucho de Tóner Negro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.371.000 | 1.371.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5.5 | | Unidad de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 5.6 | | Rodillo de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 5.7 | | Correa de transporte de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5.8 | | Rodillo de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 | 30.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.9 | | Rodillo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 | 30.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5.10 | | Placa para fuente de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 1.580.000 | 1.580.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5.11 | | Placa controladora principal | Unidad | EVENTO | 1 | 4.080.000 | 4.080.000 | 1.078.840 | 1.078.840 |
| 5.12 | | Mantenimiento preventivo y cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 6 | 81141804-001 | Mantenimiento y Reparación de Fotocopladoras marca CANON IMAGE CLASS MF249dw | | | | 6.385.000 | 6.385.000 | 7.534.300 | 7.534.300 |
| 6.1 | | Kit de Cartucho de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 867.000 | 867.000 | 664.300 | 664.300 |
| 6.2 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6.3 | | Rodillo de recolección | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 660.000 | 660.000 |
| 6.4 | | Rodillo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6.5 | | Unidad de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.620.000 | 1.620.000 | 880.000 | 880.000 |
| 6.6 | | Placa controladora principal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.038.000 | 2.038.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6.7 | | Bandeja de documentos | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 6.8 | | Placa para fuente de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 6.9 | | Mantenimiento preventivo y cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | 880.000 | 880.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL OFERTA - IVA INCLUIDO | 46.121.000 | 46.121.000 | 54.422.780 | 54.422.780 |

Ing. Eléctr. Hugo Hernán Carrillo Gayoso
Miembro del Comité
De Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge A. Mongelós B.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López V.
Miembro del Comité

Sr. Miguel Á. Achón D.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas