CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E N°04/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	RG de RICARDO GALARZA	DIFERENCIA PORCENTAJE	HZ SISTEMAS de Hugo Ortiz	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
1.1		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	206.667	100.000	-52	180.000	-13
1.2		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	246.667	100.000	-59	240.000	-3
1.3		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	283.333	100.000	-65	280.000	-1
1.4		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	323.333	150.000	-54	320.000	-1
1.5		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	366.667	150.000	-59	365.000	-0
1.6		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revision de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo split de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	403.333	200.000	-50	400.000	-1
1.7		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	210.000	100.000	-52	200.000	-5
1.8		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	250.000	100.000	-60	240.000	-4
1.9		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	286.667	150.000	-48	280.000	-2
1.10		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	323.333	150.000	-54	320.000	-1
1.11		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	366.667	150.000	-59	365.000	-0
1.12		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo split. Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	406.667	200.000	-51	400.000	-2
		PRECIO TOTAL				**3.673.333**	**1.650.000**		**3.590.000**	

Ing. Luis Amarilla M. Director Interino
Gobernación Dpto. Central

Luis Miguel Ortega Núñez
Director General de Gestión y Desarrollo de Personas

Prof. C.P. Alejandro Acosta, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E N°04/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	RG de RICARDO GALARZA	DIFERENCIA PORCENTAJE	HZ SISTEMAS de Hugo Ortiz	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
2	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	DIFERENCIA PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	DIFERENCIA PORCENTAJE
		COMPRESOR								
2.1		Provision de repuesto - compresor de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	963.333	550.000	-43	962.000	-0
2.2		Provision de repuesto - compresor de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.105.333	650.000	-41	1.100.000	-0
2.3		Provision de repuesto - compresor de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.164.000	950.000	-18	1.155.000	-1
2.4		Provision de repuesto - compresor de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	1.989.667	1.500.000	-25	1.980.000	-0
2.5		Provision de repuesto - compresor de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	2.058.000	2.000.000	-3	1.998.000	-3
2.6		Provision de repuesto - compresor de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	2.206.667	2.000.000	-9	2.150.000	-3
2.7		Mano de Obra por cambio de Compresor	1	Unidad	Evento	1.100.000	500.000	-55	1.100.000	-
		MOTOR VENTILADOR								
2.7		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	196.667	200.000	2	196.000	-0
2.8		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	233.333	200.000	-14	230.000	-1
2.9		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	266.667	350.000	31	260.000	-3
2.10		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	333.333	350.000	5	333.000	-0
2.11		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	420.000	350.000	-17	420.000	-
2.12		Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	493.333	350.000	-29	490.000	-1
2.13		Mano de Obra por cambio de motor ventilador	1	Unidad	Evento	686.667	400.000	-42	680.000	-1
		REBOBINADO DE MOTOR DE VENTILADOR								
2.14		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	136.667	100.000	-27	135.000	-1
2.15		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	150.000	100.000	-33	150.000	-
2.16		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	190.000	150.000	-21	185.000	-3
2.17		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	-	240.000	-4
2.18		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	283.333	250.000	-12	280.000	-1

Gobernación Dpto. Central

Luis Miguel Vega Núñez
Dirección General de Gestión y Desarrollo de los Proveedores
Gobernación Dpto. Central

Prof. Dr. Hernán Avalos, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E N°04/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	RG de RICARDO GALARZA	DIFERENCIA PORCENTAJE	HZ SISTEMAS de Hugo Ortiz	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
2.19		Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	316.667	250.000	-21	315.000	-1
2.20		Mano de Obra por rebobinado de motor ventilador	1	Unidad	Evento	486.667	350.000	-28	480.000	-1
		CAPACITOR								
2.21		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	1	Unidad	Evento	17.333	25.000	44	15.000	-13
2.22		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	1	Unidad	Evento	19.000	25.000	32	18.000	-5
2.23		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	1	Unidad	Evento	20.000	25.000	25	15.000	-25
2.24		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	1	Unidad	Evento	23.333	20.000	-14	20.000	-14
2.25		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	1	Unidad	Evento	30.000	20.000	-33	30.000	-
2.26		Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	1	Unidad	Evento	34.167	20.000	-41	30.000	-12
2.27		Mano de Obra por cambio de capacitor	1	Unidad	Evento	353.333	250.000	-29	325.000	-8
		PLAQUETA ELECTRONICA								
2.28		Provision de Repuesto - plaqueta electronica	1	Unidad	Evento	216.667	200.000	-8	210.000	-3
2.29		Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	1	Unidad	Evento	326.667	250.000	-23	320.000	-2
		GAS REFRIGERANTE								
2.30		Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	100.000	3	95.000	-2
2.31		Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	106.667	100.000	-6	100.000	-6
2.32		Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	100.000	3	95.000	-2
2.33		Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	100.000	3	95.000	-2
2.34		Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	100.000	3	95.000	-2
2.35		Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	1	Unidad	Evento	96.667	100.000	3	95.000	-2
2.36		Mano de obra por carga de gas refrigerante	1	Unidad	Evento	420.000	350.000	-17	400.000	-5
		RESPUESTO DE CONTROL								
2.37		Provision de repuesto - transformador de 24v	1	Unidad	Evento	100.000	20.000	-80	100.000	-
2.38		Provision de repuesto - contactor de 24 v	1	Unidad	Evento	116.667	55.000	-53	116.660	-0
2.39		Provision de Repuestos - relay	1	Unidad	Evento	110.000	25.000	-77	110.000	-
2.40		Mano de obra por cambio de repuesto	1	Unidad	Evento	300.000	350.000	17	300.000	-
		CONTACTOR								
2.41		Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	1	Unidad	Evento	116.667	55.000	-53	116.660	-0
2.42		Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	1	Unidad	Evento	110.000	55.000	-50	110.000	-
2.43		Mano de obra por cambio de contactor	1	Unidad	Evento	316.667	250.000	-21	316.660	-0
		ROBINETE								

Lic. Luis Angel Rolón Jefe de Compras
Gobernación Dpto. Central

Luis Miguel ... Director General de Gestión y Desarrollo ... Gobernación Dpto. Central

Prof. C.E. Alejandro Avalos, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E N°04/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aicondicionadores de Aire"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	RG de RICARDO GALARZA	DIFERENCIA PORCENTAJE	HZ SISTEMAS de Hugo Ortiz	DIFERENCIA PORCENTAJE
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	
2.44		Provision de repuestos - robinete de 5/8" para split	1	Unidad	Evento	206.667	45.000	-78	206.660	-0
2.45		Provision de repuestos - robinete de 3/8" para split	1	Unidad	Evento	170.000	50.000	-71	170.000	-
2.46		Provision de repuestos - robinete de 3/4" para split	1	Unidad	Evento	220.000	60.000	-73	220.000	-
2.47		Provision de repuestos - robinete de 1/2" para split	1	Unidad	Evento	186.667	70.000	-63	186.660	-0
2.48		Mano de obra por cambio de robinetes	1	Unidad	Evento	431.667	350.000	-19	431.660	-0
		MONTAJE Y DESMONTAJE								
2.49		Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	1	Unidad	Evento	566.667	250.000	-56	566.600	-0
2.50		Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	1	Unidad	Evento	426.667	200.000	-53	426.600	-0
		PRECIO TOTAL				**20.459.167**	**15.420.000**	**-25**	**20.175.160**	**-1**
		OFERTA TOTAL				**24.132.500**	**17.070.000**	**-29**	**23.765.160**	**-2**

Ing. Luis Ariel Rojas M. Director Interino
Gobernación Dpto Central

Luis M. ... Galarza

Prof. C.P. Alejandro Arias, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central