UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
CONCURSO DE OFERTAS Nº 05-2.016
"REPARACION DE MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA Y RETROEXCAVADORA CON PROVISION DE REPUESTOS"
ID Nº 313.682

En el Distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 09:00 hs., se reúnen en la oficina de la UOC, los miembros del Comité de Evaluación, Srta. Liz Romero, Responsable de UOC, la Ing. Com. Marizol Gallas, Asesora de UOC, y la Srta. Luz Marina Gauto, Miembro del Comité de Evaluación, a fin de evaluar la única oferta presentada en el marco del Concurso de Ofertas Nº 05-2.016 "Reparación de Motoniveladora, Vibrocompactadora y retroexcavadora con provisión de repuestos" I.D. Nº 313.682.

El precio estimado para el presente llamado es de GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Gs. 350.000.000); de los cuales Gs. 175.000.000 se encuentran incluidos en la partida 240-30-011 del Presupuesto General de la Municipalidad de Cambyretá del año 2.016, y Gs. 175.000.000 en el proyecto de Presupuesto del año 2017.

En primer lugar se da lectura al acta de apertura de ofertas de fecha diez de agosto del corriente, donde consta que la única oferta presentada fue de la firma S.A.C.I. H PETERSEN por un monto total de (Gs. 321.135.110) GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ.

Seguidamente se procede a establecer la metodología para el análisis y evaluación de las ofertas. En este punto, este comité se ha ceñido de manera estricta a lo establecido en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, en la cual se establece.

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado.
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.
  - Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

presentación de los mismos o la presente en forma irregular su oferta serán descalificada.

- Se verificará la existencia o no de errores aritméticos en todas las ofertas y se procederá a ordenar las mismas de menor a mayor conforme los precios totales ofertados para cada lote.

- Se procederá al análisis del precio de cada lote de cada oferta de acuerdo a lo indicado en la Resolución DNCP Nº 1.173/16.

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de los errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes cuyas ofertas se encuentren situadas por debajo del treinta por ciento (30%) o por encima de veinte por ciento (20%) de la estimación de costo preparada por la convocante y difundida con el llamado a contratación, una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Si el oferente no respondiese a la solicitud o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems)

- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.

- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

- La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.

- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de condiciones.

- Al momento verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

U.O.C.

Luis Romero
Responsable U.O.C.
Municipalidad de Comfyrtú

Dentro de la metodología de evaluación, el Comité procede a revisar los precios de la [illegible] corrigiendo errores aritméticos.

Seguidamente se procede al análisis de las documentaciones básicas de carácter [illegible] conforme a lo establecido en el numeral uno del art. 61 del Decreto Reglamentario de la Ley 2.051/03.

	Documentos De Carácter Sustancial	S.A.C.I. H PETERSEN
1	Formulario de oferta debidamente completado y firmado.	Presentó
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta (5%) por 65 días.	Presentó
3	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	Presentó
4	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).	Presentó
5	Constitución de Sociedad y/o Estatuto Social	Presentó
6	Poder Representante	Presentó

	Documentos De Carácter Formal	S.A.C.I. H PETERSEN
1	Fotocopia simple de Cédula Tributaria (Constancia de inscripción en el RUC)	Presentó
2	Declaración Jurada de menores Resolución 941/10	Presentó
3	Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA, del Impuesto a la Renta y Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Presentó
4	Autorización del Fabricante	Presentó
5	Copia de por lo menos un contrato o factura de presentación de servicios similares.	Presentó
6	Constancia de contar con un taller autorizado para realizar servicio de mantenimiento y reparación de la marca Caterpillar.	Presentó
7	Declaración Jurada de contar con un taller debidamente equipado e indicar la ubicación exacta.	Presentó
8	Balance de los años 2012, 2013, 2014.	Presentó
9	Patente Municipal al día del semestre en el que se realiza la apertura.	Presentó

Se pudo observar errores de sumatoria en los precios unitarios de la oferta, ya que el [illegible] que consta en la oferta y en el acta de apertura de ofertas es de Gs. 321.135.110, debiendo ser Gs. 320.237.380.

Una vez corregidos los errores de sumatoria, se procede a realizar el análisis de la [illegible] de los precios según lo establecido en la Resolución 1173, según el siguiente [illegible]:

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Com. Marizol Galías
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nelsa Giauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción		U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
				Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
1.	73152101-014	Reparación y Mantenimiento de Motoniveladora con provisión de repuestos Marca: Caterpillar Modelo: 120K MONTO MINIMO: 63.000.000 MONTO MAXIMO: 126.000.000	Unidad	1			
1.1	PLAN DE MANTENIMIENTO POR INTERVALOS DE 250, 500 Y 1000 HORAS						
1.1.1	Filtro de Aceite de Motor		Unidad	1	193.200	193.200	0,00%
1.1.2	Filtro de Combustible 2º		Unidad	1	315.060	315.060	0,00%
1.1.3	Filtro de combustible 1º (T. Ag.)		Unidad	1	386.100	386.100	0,00%
1.1.4	Filtro de aire 1º		Unidad	1	753.180	753.180	0,00%
1.1.5	Filtro de aire 2º		Unidad	1	480.300	480.300	0,00%
1.1.6	Filtro de aceite de trasmisión		Unidad	1	921.480	921.480	0,00%
1.1.7	Sello de aloj. Filtro de trasmisión		Unidad	1	206.220	206.220	0,00%
1.1.8	Respiradero de Transmisión		Unidad	1	107.400	107.400	0,00%
1.1.9	Filtro Hidráulico		Unidad	1	417.120	417.120	0,00%
1.1.10	Sello de tapa de filtro hidráulico		Unidad	1	67.200	67.200	0,00%
1.1.11	Respiradero de tandems		Unidad	1	120.720	120.720	0,00%
1.1.12	Sello de tapa filtro magnético		Unidad	1	29.820	29.820	0,00%
1.1.13	Kit tapa tanque combustible		Unidad	1	319.680	319.680	0,00%
1.1.14	Sello respiradero		Unidad	1	47.100	47.100	0,00%
1.1.15	Sello tapa tanque combustible		Unidad	1	51.420	51.420	0,00%
1.1.16	Sello filtro hidráulico		Unidad	1	45.180	45.180	0,00%
1.1.17	Filtro aire acondicionado		Unidad	1	464.520	464.520	0,00%
1.1.18	Filtro aire acondicionado		Unidad	1	76.860	76.860	0,00%
1.1.19	Filtro aire acondicionado		Unidad	1	418.560	418.560	0,00%
1.1.20	Correa ventilador		Unidad	1	974.520	974.520	0,00%
1.1.21	Correa compresor		Unidad	1	605.460	605.460	0,00%
1.1.22	Junta de tapa de Bal.		Unidad	1	646.620	646.620	0,00%
1.1.23	Frasco kit SOS		Unidad	1	91.800	91.800	0,00%
1.1.24	Lub. SAE 15w40 motor (presentación balde de 20 litros)		Unidad	1	702.000	702.000	0,00%
1.1.25	Lub. SAE 50 Transmisión (presentación balde de 20 litros)		Unidad	1	921.600	921.600	0,00%
1.1.26	Lub. SAE 10 Sist. Hidráulico (presentación balde de 20 litros)		Unidad	1	782.400	782.400	0,00%
1.1.27	Lubricantes SAE 50 tandems, punta eje, reversión de circulo (presentación balde de 20 litros)		Unidad	1	921.600	921.600	0,00%
1.1.28	Mano Obra		Unidad	1	2.368.500	2.368.500	0,00%
1.2	REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE MOTONIVELADORA 120 K MARCA CATERPILLAR						
1.2.1	*REVISIÓN Y REPARACIÓN – LÁMINA, CIRCULO Y BARRA DE TIRO*						
1.2.1.1	Calce		Unidad	1	20.804	20.803	0,00%
1.2.1.2	Calce		Unidad	1	45.766	45.765	0,00%
1.2.1.3	Arandela		Unidad	1	23.774	23.774	0,00%
1.2.1.4	Calce		Unidad	1	17.089	17.088	0,01%
1.2.1.5	Calce		Unidad	1	14.413	14.413	0,00%
1.2.1.6	Calce		Unidad	1	65.529	65.529	0,00%
1.2.1.7	Calce		Unidad	1	20.952	20.951	0,00%
1.2.1.8	Tira de desgaste		Unidad	1	332.399	332.399	0,00%
1.2.1.9	Tira de desgaste		Unidad	1	350.527	350.527	0,00%
1.2.1.10	Placa		Unidad	1	64.192	64.191	0,00%
1.2.1.11	Tira de desgaste		Unidad	1	332.399	332.399	0,00%
1.2.1.12	Tira de desgaste		Unidad	1	439.534	439.533	0,00%
1.2.1.13	Tira de desgaste		Unidad	1	648.750	648.750	0,00%
1.2.1.14	Conexión de engrase		Unidad	1	9.955	9.955	0,00%
1.2.1.15	Tira de desgaste		Unidad	1	774.904	774.903	0,00%
1.2.1.16	Boca de extremo		Unidad	1	1.788.000	1.788.000	0,00%
1.2.1.17	Perno (3/4-10 x3 IN)		Unidad	1	27.936	27.935	0,00%

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
1.2.1.18	Perno (3/4-10 x3,75 IN)	Unidad	1	30.016	30.015	0,00%
1.2.1.19	Tuerca (3/4-10 THD)	Unidad	1	10.550	10.550	0,00%
1.2.1.20	Perno (3/4-10x2,5-IN)	Unidad	1	20.060	20.059	0,00%
1.2.1.21	Mano Obra	Unidad	1	1.254.000	1.254.000	0,00%
1.2.2	*CAMBIAR - CADENA TANDEM*					
1.2.2.1	Grupo de cadenas	Unidad	1	4.865.329	4.865.328	0,00%
1.2.2.2	Eslabón de conexión	Unidad	1	139.824	139.824	0,00%
1.2.2.3	Mano Obra	Unidad	1	3.887.400	3.887.400	0,00%
1.2.3	*REMOVER E INSTALAR UÑA DE RIPPER*					
1.2.3.1	Pasador	Unidad	1	21.546	21.545	0,00%
1.2.3.2	Conjunto retentor	Unidad	1	47.103	47.103	0,00%
1.2.3.3	Punta	Unidad	1	169.097	169.097	0,00%
1.2.4	*REMOVER E INSTALAR – PICOS INYECTORES*					
1.2.4.1	Grupo de picos inyectores	Unidad	1	5.555.834	5.555.833	0,00%
1.2.4.2	Grupo inyector-core	Unidad	1	962500	175	######
1.2.4.3	Mano Obra	Unidad	1	3.135.000	3.135.000	0,00%
	TOTAL LOTE 1					
2	7315210 1-009 Reparación y Mantenimiento de Retroexcavadora con provisión de repuestos Marca: Caterpillar Modelo: 416 E MONTO MINIMO: 63.000.000 MONTO MAXIMO: 126.000.000	**Unidad**	**1**			
2.1	**PLAN DE MANTENIMIENTO POR INTERVALOS DE 250, 500 Y 1000 HORAS**					
2.1.1	Filtro de Aceite de Motor	Unidad	1	126.840	126.840	0,00%
2.1.2	Filtro de combustible 2º	Unidad	1	244.500	244.500	0,00%
2.1.3	Filtro de combustible 1º (T. Ag.)	Unidad	1	257.520	257.520	0,00%
2.1.4	Filtro de aire 1º	Unidad	1	668.520	668.520	0,00%
2.1.5	Filtro de aire 2º	Unidad	1	406.500	406.500	0,00%
2.1.6	Filtro de trasmisión	Unidad	1	215.940	215.940	0,00%
2.1.7	Filtro de fluido hidráulico	Unidad	1	1.015.680	1.015.680	0,00%
2.1.8	Correo Mult. (Vent. Alt)	Unidad	1	488.460	488.460	0,00%
2.1.9	Respiradero de tanque hidráulico	Unidad	1	30.540	30.540	0,00%
2.1.10	Respiradero de transmisión	Unidad	1	138.300	138.300	0,00%
2.1.11	Junta de tapa de Bal.	Unidad	1	222.300	222.300	0,00%
2.1.12	Sello/junta de tapa balancín	Unidad	1	53.820	53.820	0,00%
2.1.13	Sello transmisión	Unidad	1	20.760	20.760	0,00%
2.1.14	DIAFRAGMA-RESPIRADERO	Unidad	1	158.160	158.160	0,00%
2.1.15	Sello rejilla magnética	Unidad	1	20.760	20.760	0,00%
2.1.16	Sello Dren/Carga Ac. Dif. Delantero	Unidad	1	59.400	59.400	0,00%
2.1.17	Sello Dren/Carga Ac. Dif. Trasero	Unidad	1	59.400	59.400	0,00%
2.1.18	Aditivo para diferencial trasero	Unidad	1	338.820	338.820	0,00%
2.1.19	Frasco Kits S.O.S para muestra de aceite	Unidad	1	91.800	91.800	0,00%
2.1.20	Lub. SAE 15w40 motor (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	702.000	702.000	0,00%
2.1.21	Lub. SAE 50 Transmisión (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	921.600	921.600	0,00%
2.1.22	Aceite SAE 30 Diferencial trasero (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	967.200	967.200	0,00%
2.1.23	Aceite SAE 10 Ssit Hidráulico (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	782.400	782.400	0,00%
2.1.24	Mano Obra	Unidad	1	2.368.500	1.860.000	**27,34%**
2.2	**REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA 416 E CON PROVISIÓN DE REPUESTOS**					
2.2.1	*CAMBIAR- DISCO DE FRENO*					
2.2.1.1.	Disco de freno	Unidad	1	559.446	559.445	0,00%
2.2.1.2	Sello	Unidad	1	7.726	7.726	0,00%
2.2.1.3	Junta torica de sellado	Unidad	1	54.829	54.829	0,00%
2.2.1.4	Sello anular	Unidad	1	43.388	43.388	0,00%

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones · Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Luis Alberto Galeano
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
2.2.1.5	Mano Obra	Unidad	1	3.498.660	3.498.660	0,00%
2.2.2	*REEMPLAZAR JUNTAS/RESELLADO- BANCO DE VALVULAS*					
2.2.2.1	Kit de sellos	Unidad	1	264.344	264.344	0,00%
2.2.2.2	Sello anular	Unidad	1	9.361	9.361	0,00%
2.2.2.3	Sello anular	Unidad	1	7.876	7.876	0,00%
2.2.2.4	Sello	Unidad	1	6.241	6.241	0,00%
2.2.2.5	Sello	Unidad	1	20.803	20.803	0,00%
2.2.2.6	Mano Obra	Unidad	1	3.498.660	3.498.660	0,00%
2.2.3	*REEMPLAZAR JUNTAS/RESELLADO- MANDO FINAL*					
2.2.3.1	sello	Unidad	1	57.504	57.504	0,00%
2.2.3.2	Sello de ruedas	Unidad	1	62.854	62.854	0,00%
2.2.3.3	Sello	Unidad	1	16.196	16.196	0,00%
2.2.3.4	Sello anular	Unidad	1	15.602	15.602	0,00%
2.2.3.5	Sello anular	Unidad	1	43.388	43.388	0,00%
2.2.3.6	Mano Obra	Unidad	1	3.498.660	3.500.000	-0,04%
2.2.4	*REPARAR- PERNOS Y BUJES ARTICULACIONES TRASERAS*					
2.2.4.1	Pasador	Unidad	1	1.947.736	1.948.000	-0,01%
2.2.4.2	Arandela	Unidad	1	71.621	72.000	-0,53%
2.2.4.3	Cojinete	Unidad	1	548.451	549.000	-0,10%
2.2.4.4	Buje	Unidad	1	545.479	546.000	-0,10%
2.2.4.5	Anillo retentor	Unidad	1	24.221	24.220	0,00%
2.2.4.6	Arandela	Unidad	1	19.911	20.000	-0,45%
2.2.4.7	Arandela	Unidad	1	40.268	41.000	-1,79%
2.2.4.8	Conjunto de guías	Unidad	1	3.623.996	3.700.000	-2,05%
2.2.4.9	Pasador	Unidad	1	1.448.915	1.450.000	-0,07%
2.2.4.10	Chaveta	Unidad	1	10.402	10.450	-0,46%
2.2.4.11	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.4.12	Anillo	Unidad	1	22.883	23.000	-0,51%
2.2.4.13	Anillo	Unidad	1	24.071	24.100	-0,12%
2.2.4.14	Arandela	Unidad	1	7.578	8.000	-5,28%
2.2.4.15	Calce	Unidad	1	39.822	40.000	-0,45%
2.2.4.16	Arandela	Unidad	1	12.036	12.100	-0,53%
2.2.4.17	Cojinete	Unidad	1	444.437	445.000	-0,13%
2.2.4.18	Cojinete	Unidad	1	462.119	463.000	-0,19%
2.2.4.19	Cojinete	Unidad	1	389.310	389.310	0,00%
2.2.4.20	Arandela	Unidad	1	40.268	40.268	0,00%
2.2.4.21	Espaciador	Unidad	1	205.947	206.000	-0,03%
2.2.4.22	Pasador	Unidad	1	838.501	839.000	-0,06%
2.2.4.23	Conjunto pasador	Unidad	1	2.277.015	2.280.000	-0,13%
2.2.4.24	Pasador	Unidad	1	864.059	864.058	0,00%
2.2.4.25	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.4.26	Anillo	Unidad	1	22.883	23.000	-0,51%
2.2.4.27	Anillo	Unidad	1	24.071	24.100	-0,12%
2.2.4.28	Arandela	Unidad	1	48.589	50.000	-2,82%
2.2.4.29	Arandela	Unidad	1	12.036	12.100	-0,53%
2.2.4.30	Buje	Unidad	1	428.389	429.000	-0,14%
2.2.4.31	Cojinete	Unidad	1	412.193	413.000	-0,20%
2.2.4.32	Buje	Unidad	1	317.986	318.000	0,00%
2.2.4.33	Arandela	Unidad	1	68.500	69.000	-0,72%
2.2.4.34	Cojinete	Unidad	1	419.771	420.000	-0,05%
2.2.4.35	Cojinete	Unidad	1	330.319	330.319	0,00%
2.2.4.36	Buje	Unidad	1	544.290	545.000	-0,13%
2.2.4.37	Cojinete	Unidad	1	419.771	420.000	-0,05%
2.2.4.38	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.4.39	Arandela	Unidad	1	83.806	83.805	0,00%
2.2.4.40	Pasador	Unidad	1	776.538	777.000	-0,06%

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Luis Damián Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
2.2.4.41	Arandela	Unidad	1	71.621	72.000	-0,53%
2.2.4.42	Espaciador	Unidad	1	8.023	8.100	-0,95%
2.2.4.43	Espaciador	Unidad	1	102.973	103.000	-0,03%
2.2.4.44	Perno de cabeza hueca	Unidad	1	89.303	90.000	-0,77%
2.2.4.45	Conjunto pasador	Unidad	1	1.347.130	1.350.000	-0,21%
2.2.4.46	Pasador	Unidad	1	847.565	850.000	-0,29%
2.2.4.47	Pasador	Unidad	1	792.141	800.000	-0,98%
2.2.4.48	Conexión de engrase	Unidad	1	16.493	17.000	-2,98%
2.2.4.49	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.4.50	Contratuerca	Unidad	1	16.790	17.000	-1,24%
2.2.4.51	Tuerca (M42x2)	Unidad	1	97.178	98.000	-0,84%
2.2.4.52	Perno (M12 X1,75 X80)	Unidad	1	9.511	10.000	-4,89%
2.2.4.53	Arandela	Unidad	1	8.618	9.000	-4,24%
2.2.4.54	Perno	Unidad	1	47.995	48.000	-0,01%
2.2.4.55	Arandela	Unidad	1	259.143	260.000	-0,33%
2.2.4.56	Pasador- Clasic	Unidad	1	520.367	520.367	0,00%
2.2.4.57	Cojinete-Clasic	Unidad	1	311.744	312.000	-0,08%
2.2.4.58	Cojinete	Unidad	1	275.041	275.042	0,00%
2.2.4.59	Pasador	Unidad	1	774.756	775.000	-0,03%
2.2.4.60	Pasador	Unidad	1	494.958	494.958	0,00%
2.2.4.61	Conexión de engrase	Unidad	1	17.979	18.000	-0,12%
2.2.4.62	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.4.63	Arandela	Unidad	1	48.589	49.000	-0,84%
2.2.4.64	Cojinete	Unidad	1	444.437	445.437	-0,22%
2.2.4.65	Cojinete	Unidad	1	462.119	463.000	-0,19%
2.2.4.66	Buje	Unidad	1	376.679	377.000	-0,09%
2.2.4.67	Cojinete	Unidad	1	429.874	430.000	-0,03%
2.2.4.68	Pasador	Unidad	1	962.872	963.000	-0,01%
2.2.4.69	Conexión de Engrase	Unidad	1	17.979	18.000	-0,12%
2.2.4.70	Mano Obra	Unidad	1	13.994.640	13.995.000	0,00%
2.2.5	*REPARACIONES- PERNOS Y BUJES ARTICULACIONES DELANTERAS*					
2.2.5.1	Conjunto pasador	Unidad	1	1.330.934	1.330.934	0,00%
2.2.5.2	arandela	Unidad	1	7.578	7.600	-0,29%
2.2.5.3	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	9.960	-0,05%
2.2.5.4	Anillo	Unidad	1	55.573	55.600	-0,05%
2.2.5.5	Arandela	Unidad	1	19.911	20.000	-0,45%
2.2.5.6	Arandela	Unidad	1	18.425	19.000	-3,03%
2.2.5.7	pasador	Unidad	1	787.237	788.000	-0,10%
2.2.5.8	Arandela	Unidad	1	57.208	57.500	-0,51%
2.2.5.9	Espaciador	Unidad	1	45.618	45.650	-0,07%
2.2.5.10	Anillo de retención	Unidad	1	24.071	24.100	-0,12%
2.2.5.11	Anillo	Unidad	1	37.594	37.594	0,00%
2.2.5.12	Espaciador	Unidad	1	63.895	63.895	0,00%
2.2.5.13	Cojinete	Unidad	1	347.555	348.000	-0,13%
2.2.5.14	Cojinete	Unidad	1	430.915	431.000	-0,02%
2.2.5.15	Cojinete	Unidad	1	279.532	280.000	-0,17%
2.2.5.16	Conexión de engrase	Unidad	1	9.955	10.000	-0,45%
2.2.5.17	Anillo	Unidad	1	47.253	47.500	-0,52%
2.2.5.18	Arandela	Unidad	1	6.984	7.000	-0,23%
2.2.5.19	Cojinete	Unidad	1	454.986	455.000	0,00%
2.2.5.20	Cojinete	Unidad	1	353.202	353.500	-0,08%
2.2.5.21	Cojinete	Unidad	1	454.986	455.000	0,00%
2.2.5.22	Cojinete	Unidad	1	353.202	354.000	-0,23%
2.2.5.23	Cojinete	Unidad	1	354.837	355.000	-0,05%
2.2.5.24	Pasador	Unidad	1	335.222	335.500	-0,08%
2.2.5.25	Conexión de engrase	Unidad	1	17.979	18.000	-0,12%

Ing. Com. Marizol Galli...
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Liz Marina Giuto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
2.2.5.26	Mano Obra	Unidad	1	6.997.320	7.000.000	-0,04%
2.2.6	*REVISIÓN Y REPARACIÓN – EJE DE DIRECCIÓN*					
2.2.6.1	Arandela	Unidad	1	14.265	14.500	-1,62%
2.2.6.2	Arandela	Unidad	1	27.192	28.000	-2,89%
2.2.6.3	Arandela de tope	Unidad	1	268.504	269.000	-0,18%
2.2.6.4	Conjunto pasador	Unidad	1	2.620.855	2.650.000	-1,10%
2.2.6.5	Arandela	Unidad	1	21.100	21.100	0,00%
2.2.6.6	Perno	Unidad	1	8.023	8.300	-3,34%
2.2.6.7	Buje	Unidad	1	886.497	890.000	-0,39%
2.2.6.8	Sello	Unidad	1	19.317	20.000	-3,42%
2.2.6.9	Cojinete	Unidad	1	613.385	614.000	-0,10%
2.2.6.10	Cono de cojinete	Unidad	1	366.129	367.000	-0,24%
2.2.6.11	Taza de cojinete	Unidad	1	252.755	253.000	-0,10%
2.2.6.12	Sello	Unidad	1	197.924	198.000	-0,04%
2.2.6.13	Conjunto de tirantes	Unidad	1	1.297.500	1.298.000	-0,04%
2.2.6.14	Sello anular	Unidad	1	17.385	18.000	-3,42%
2.2.6.15	Sello	Unidad	1	371.776	372.000	-0,06%
2.2.6.16	Sello	Unidad	1	368.804	370.000	-0,32%
2.2.6.17	Mano Obra	Unidad	1	3.498.660	3.500.000	-0,04%
2.2.7	*CAMBIO DE INTERRUPTOR ELECTRICO (MANUAL)*					
2.2.7.1	Interruptor	Unidad	1	740.579	740.600	0,00%
2.2.8	*REVISIÓN Y REPARACIÓN – PALANCA DE CONTROL*					
2.2.8.1	Pasador de traba	Unidad	1	2.972	2.973.000	######
	TOTAL LOTE 2					
3	73152101-022 Reparación y Mantenimiento de Vibrocompactadora con provisión de repuestos Marca: Caterpillar Modelo: CS 533 E MONTO MINIMO: 63.000.000 MONTO MAXIMO: 126.000.000	Unidad	1			
3.1	**PLAN DE MANTENIMIENTO POR INTERVALOS DE 250, 500 Y 1000 HORAS**					
3.1.1	Filtro de aceite motor	Unidad	1	119.700	120.000	-0,25%
3.1.2	Filtro de Combustible 2º	Unidad	1	178.860	180.000	-0,63%
3.1.3	Filtro Tr. Agua	Unidad	1	373.200	374.000	-0,21%
3.1.4	Sello tapa tanque combustible	Unidad	1	51.480	52.000	-1,00%
3.1.5	Filtro tapa tanque combustible	Unidad	1	414.300	415.000	-0,17%
3.1.6	Filtro de aire 1º	Unidad	1	413.220	414.000	-0,19%
3.1.7	Filtro de aire 2º	Unidad	1	275.700	275.700	0,00%
3.1.8	Filtro hidráulico	Unidad	1	682.260	685.000	-0,40%
3.1.9	Respiradero de tanque hidráulico	Unidad	1	121.980	122.000	-0,02%
3.1.10	JGO CORREAS V-BELT	Unidad	1	462.000	463.000	-0,22%
3.1.11	Anillo de tapa de Bal.	Unidad	1	52.080	53.000	-1,74%
3.1.12	Junta de tapa balancín	Unidad	1	222.240	223.000	-0,34%
3.1.13	Diafragma respiradero motor	Unidad	1	158.100	159.000	-0,57%
3.1.14	Aditivo para eje trasero	Unidad	1	344.400	345.000	-0,17%
3.1.15	Frasco Kit S.O.S	Unidad	1	91.800	92.000	-0,22%
3.1.16	Lub. SAE 15w40 motor (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	702.000	702.000	0,00%
3.1.17	Aceite SAE 50 (presentación de 20 litros) mando final del tambor, carcaza vibratorio, mandos finales	Unidad	1	921.600	922.000	-0,04%
3.1.18	Lub. SAE 10 Sist. Hidráulico (presentación balde de 20 litros)	Unidad	1	782.400	783.000	-0,08%
3.1.19	Mano Obra	Unidad	1	2.368.500	1.860.000	27,34%
3.2	**REPARACIÓN DE VIBROCOMPACTADOR CS533E CON PROVISIÓN DE REPUESTOS**					
3.2.1	*REMOVER E INSTALAR – BOMBA DE ACEITE MOTOR*					
3.2.1.1	Bomba de aceite	Unidad	1	2.010.431	2.010.500	0,00%
3.2.1.2	Mano Obra	Unidad	1	396.000	396.000	0,00%

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Ema Marina Genito
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
3.2.2	*REPARACIÓN – HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN*					
3.2.2.1	Conexión	Unidad	1	570.386	571.000	-0,11%
3.2.2.2	Sello	Unidad	1	84.448	84.500	-0,06%
3.2.2.3	Sello	Unidad	1	40.001	41.000	-2,44%
3.2.2.4	Sello	Unidad	1	94.668	95.000	-0,35%
3.2.2.5	Sello	Unidad	1	38.223	38.500	-0,72%
3.2.2.6	Bomba de agua	Unidad	1	1.601.084	1.602.000	-0,06%
3.2.2.7	Empaquetadura	Unidad	1	172.302	172.305	0,00%
3.2.2.8	Juego de empaquetadura	Unidad	1	883.878	884.000	-0,01%
3.2.2.9	Abrazadera	Unidad	1	114.819	115.000	-0,16%
3.2.2.10	Manguera	Unidad	1	272.600	273.000	-0,15%
3.2.2.11	Manguera	Unidad	1	279.269	280.000	-0,26%
3.2.2.12	Tapa de radiador	Unidad	1	278.824	279.000	-0,06%
3.2.2.13	Radiador	Unidad	1	11.657.536	11.660.000	-0,02%
3.2.2.14	Radiador de aceite	Unidad	1	16.925.992	17.000.000	-0,44%
3.2.2.15	Abrazadera	Unidad	1	121.782	121.800	-0,01%
3.2.2.16	Broche	Unidad	1	144.449	145.000	-0,38%
3.2.2.17	Manguera	Unidad	1	1.929.244	1.930.000	-0,04%
3.2.2.18	Manguera	Unidad	1	828.765	830.000	-0,15%
3.2.2.19	Manguera	Unidad	1	428.606	429.000	-0,09%
3.2.2.20	Manguera	Unidad	1	767.578	770.000	-0,31%
3.2.2.21	Arandela	Unidad	1	3.408	3.500	-2,63%
3.2.2.22	Tuerca	Unidad	1	2.518	2.600	-3,15%
3.2.2.23	Perno	Unidad	1	7.555	7.600	-0,59%
3.2.2.24	Mano Obra	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	0,00%
3.2.3	*REMOVER E INSTALAR – TURBOCARGADOR*					
3.2.3.1	Empaquetadura	Unidad	1	103.262	104.000	-0,71%
3.2.3.2	Empaquetadura	Unidad	1	39.704	40.000	-0,74%
3.2.3.3	Empaquetadura	Unidad	1	25.335	26.000	-2,56%
3.2.3.4	Turbo Reman	Unidad	1	9.627.698	9.630.000	-0,02%
3.2.3.5	Turbo Reman	Unidad	1	3.684.594	3.700.000	-0,42%
3.2.3.6	Conjunto de tubo	Unidad	1	717.058	720.000	-0,41%
3.2.3.7	Mano Obra	Unidad	1	396.000	400.000	-1,00%
3.2.4	*REPARAR- SISTEMA DE COMBUSTIBLE*					
3.2.4.1	Picos inyectores reman	Unidad	1	971.732	972.000	-0,03%
3.2.4.2	Picos inyectores reman	Unidad	1	387.692	390.000	-0,59%
3.2.4.3	Bomba de combustible	Unidad	1	20.067.923	19.100.000	5,07%
3.2.4.4	Sello	Unidad	1	32.889	33.000	-0,34%
3.2.4.5	Solenoide	Unidad	1	875.284	876.000	-0,08%
3.2.4.6	Mano Obra	Unidad	1	792.000	800.000	-1,00%
3.2.5	*REEMPLAZAR JUNTAS/RESELLADO – MANDO FINAL*					
3.2.5.1	Sello	Unidad	1	62.668	63.000	-0,53%
3.2.5.2	Sello	Unidad	1	57.334	58.000	-1,15%
3.2.5.3	Sello	Unidad	1	54.669	55.000	-0,60%
3.2.5.4	Sello	Unidad	1	632.315	633.000	-0,11%
3.2.5.5	Sello	Unidad	1	62.668	63.000	-0,53%
3.2.5.6	Sello	Unidad	1	57.334	58.000	-1,15%
3.2.5.7	Motor hidráulico Reman	Unidad	1	12.801.867	12.801.700	0,00%
3.2.5.8	Motor hidráulico Reman	Unidad	1	4.028.122	4.034.177	-0,15%
3.2.5.9	Montaje	Unidad	1	974.845	975.000	-0,02%
3.2.5.10	Sello	Unidad	1	107.409	108.000	-0,55%
3.2.5.11	Montaje	Unidad	1	974.845	975.000	-0,02%
3.2.5.12	Sello	Unidad	1	33.039	33.100	-0,18%
3.2.5.13	Sello	Unidad	1	41.186	41.200	-0,03%
3.2.5.14	Sello	Unidad	1	14.369	14.400	-0,22%
3.2.5.15	Sello	Unidad	1	67.557	68.000	-0,65%

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Liz Karina Canto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
3.2.5.16	Sello	Unidad	1	130.817	130.100	0,55%
3.2.5.17	Cojinete	Unidad	1	1.593.975	1.600.000	-0,38%
3.2.5.18	Sello	Unidad	1	632.315	633.000	-0,11%
3.2.5.19	Juego de Brid	Unidad	1	2.120.213	2.120.212	0,00%
3.2.5.20	Cojinete cónico	Unidad	1	584.906	585.000	-0,02%
3.2.5.21	Conjunto de cojinete	Unidad	1	518.533	519.000	-0,09%
3.2.5.22	Conjunto de cojinete	Unidad	1	782.097	782.097	0,00%
3.2.5.23	Sello	Unidad	1	41.334	41.350	-0,04%
3.2.5.24	Mano Obra	Unidad	1	1.980.000	1.990.000	-0,50%
3.2.6	*REPARAR – SISTEMA HIDRÁULICO*					
3.2.6.1	Conjunto manguera	Unidad	1	409.790	410.000	-0,05%
3.2.6.2	Abrazadera	Unidad	1	901.211	902.000	-0,09%
3.2.6.3	Conjunto de manguera	Unidad	1	623.575	624.000	-0,07%
3.2.6.4	Conjunto de manguera	Unidad	1	693.799	694.000	-0,03%
3.2.6.5	Conjunto de manguera	Unidad	1	1.046.847	1.050.000	-0,30%
3.2.6.6	Conjunto de manguera	Unidad	1	922.399	922.500	-0,01%
3.2.6.7	Conjunto de manguera	Unidad	1	2.367.034	2.400.000	-1,37%
3.2.6.8	Conjunto de manguera	Unidad	1	2.335.923	2.340.000	-0,17%
3.2.6.9	Sello	Unidad	1	6.963	7.000	-0,53%
3.2.6.10	Sello	Unidad	1	7.407	7.500	-1,24%
3.2.6.11	Sello	Unidad	1	12.443	12.500	-0,46%
3.2.6.12	Sello	Unidad	1	8.149	8.200	-0,62%
3.2.6.13	Sello	Unidad	1	39.410	40.000	-1,48%
3.2.6.14	Sello	Unidad	1	33.481	34.000	-1,53%
3.2.6.15	Motor hidráulico	Unidad	1	12.801.867	12.801.867	0,00%
3.2.6.16	Motor hidráulico	Unidad	1	4.028.121	4.034.180	-0,15%
3.2.6.17	Conjunto de manguera	Unidad	1	525.499	526.000	-0,10%
3.2.6.18	Sello	Unidad	1	33.039	33.100	-0,18%
3.2.6.19	Sello	Unidad	1	39.409	40.000	-1,48%
3.2.6.20	Conjunto de manguera	Unidad	1	401.047	402.000	-0,24%
3.2.6.21	Conjunto de manguera	Unidad	1	621.945	622.000	-0,01%
3.2.6.22	Conjunto de manguera	Unidad	1	441.939	442.000	-0,01%
3.2.6.23	Conjunto de manguera	Unidad	1	932.472	935.000	-0,27%
3.2.6.24	Conjunto de manguera	Unidad	1	375.863	375.864	0,00%
3.2.6.25	Sello	Unidad	1	9.036	10.000	-9,64%
3.2.6.26	Sello	Unidad	1	8.149	8.150	-0,01%
3.2.6.27	Sello	Unidad	1	27.409	27.500	-0,33%
3.2.6.28	Conjunto de manguera	Unidad	1	368.456	370.000	-0,42%
3.2.6.29	Abrazadera	Unidad	1	901.211	902.000	-0,09%
3.2.6.30	Abrazadera	Unidad	1	31.113	31.200	-0,28%
3.2.6.31	Conjunto de manguera	Unidad	1	728.465	728.465	0,00%
3.2.6.32	Conjunto de manguera	Unidad	1	2.557.115	2.600.000	-1,65%
3.2.6.33	Conjunto de manguera	Unidad	1	2.526.001	2.550.000	-0,94%
3.2.6.34	Sello	Unidad	1	16.296	16.300	-0,02%
3.2.6.35	Motor hidráulico	Unidad	1	11.207.299	11.207.299	0,00%
3.2.6.36	Motor hidráulico	Unidad	1	3.526.407	3.531.707	-0,15%
3.2.6.37	Sello	Unidad	1	33.039	33.100	-0,18%
3.2.6.38	Sello	Unidad	1	428.754	429.000	-0,06%
3.2.6.39	Sello	Unidad	1	624.463	625.000	-0,09%
3.2.6.40	Cono	Unidad	1	477.052	478.000	-0,20%
3.2.6.41	Copa	Unidad	1	301.046	301.100	-0,02%
3.2.6.42	Sello	Unidad	1	9.036	9.036	0,00%
3.2.6.43	Sello	Unidad	1	35.852	35.900	-0,13%
3.2.6.44	Juego de reparo	Unidad	1	570.981	571.000	0,00%
3.2.6.45	Juego de rotator	Unidad	1	9.598.511	9.600.000	-0,02%
3.2.6.46	Mano Obra	Unidad	1	3.960.000	4.000.000	-1,00%

Ing. Com. Marizol Galias
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gento
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Ítem	Descripción	U.M.	S.A.C.I. H PETERSEN			
			Canti-dad	Precio Unitario Oferta	Precio Estimado	Δ%
3.2.7	*REEMPLAZAR JUNTAS/RESELLADO*					
3.2.7.1	Sello	Unidad	1	325.638	326.000	-0,11%
3.2.7.2	Cojinete	Unidad	1	8.480.997	8.500.000	-0,22%
3.2.7.3	Sello	Unidad	1	99.558	100.000	-0,44%
3.2.7.4	Mano Obra	Unidad	1	1.980.000	2.000.000	-1,00%

Se pudo constatar diferencias significativas en cuatro ítems, sin embargo estas diferencias se deben a que no se cargaron correctamente los precios estimados de dichos ítems en el sistema, por tanto los precios ofertados se encuentran dentro del margen de variación permitido.

Una vez verificados los documentos presentados con la oferta y considerando que la firma S.A.C.I. H.PETERSEN presentó con su oferta todos los documentos sustanciales y formales, se procede a evaluar su oferta de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones:

S.A.C.I. H.PETERSEN

CAPACIDAD LEGAL:

Según los registros de personal de la Municipalidad, el firmante de la oferta ni los socios son funcionarios de la Municipalidad de Cambyretá. Además se verificó por lo medios disponibles no encontrándose que los socios de la firma figuren en la base de datos del SINARH.

El oferente manifiesta no estar comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 40 de la Ley 2.051/03; La actividad del oferente es "venta al por mayor y menor de vehículos automotores nuevos y usados de todo tipo", por lo tanto está habilitado para ejecutar el contrato, por lo cual CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA: Análisis de los últimos tres años (2.014-2.013-2012)

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente igual a 1,48; en el pliego se solicita que sea mayor a 1, por lo tanto CUMPLE.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual a 0,29; en el pliego se requiere que sea menor a 0,80, por lo tanto CUMPLE.

Rentabilidad es positiva en promedio en los últimos tres años tal como se requiere en el pliego, por lo tanto CUMPLE.

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Cristo
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA:

El oferente demuestra contar con más de cinco años de experiencia como contratista en reparación y mantenimiento de maquinarias. Demuestra haber realizado trabajos similares, es técnico autorizado de la marca Caterpillar, y cuenta con un taller debidamente equipado, especializado en la marca Caterpillar, y autorizado por el fabricante, ubicado en el distrito de Cambyreta, en un radio menor a 10 km. de la Municipalidad de Cambyretá.

Considerando que la oferta de S.A.C.I. H. PETERSEN cumple con los criterios de evaluación establecidos en el pliego y demuestra contar con la capacidad legal, financiera y experiencia técnica, requerida en el pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación recomienda:

ADJUDICAR, el llamado CO-05-2.016 **"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA Y RETROEXCAVADORA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS" ID Nº 313.682,** a la firma **S.A.C.I. H PETERSEN,** con RUC Nº 80002126-6, por un monto total mínimo de **(Gs. 175.000.000) GUARANÍES CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES,** y un monto máximo de **(Gs. 350.000.000) GUARANÍES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES** para reparación de motoniveladora, vibrocompactadora y retroexcavadora con provisión de repuestos, según el siguiente detalle:

Lote	Descripción	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1.	Reparación y Mantenimiento de Motoniveladora con provisión de repuestos Marca: Caterpillar Modelo: 120K	63.000.000	126.000.000
2.	Reparación y Mantenimiento de Retroexcavadora con Provisión de repuestos Marca: Caterpillar Modelo: *416 E*	12.000.000	24.000.000
3	Reparación y Mantenimiento de Vibrocompactador con provisión de repuestos Marca: Caterpillar. Modelo: CS 533 E	100.000.000	200.000.000

Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs. del día veintidós de agosto de dos mil dieciséis, firmando los presentes en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Marizol Gallas K.
Asesora de UOC

Liz A. Romero
Responsable de UOC

Luz Marina Gauto
Miembro Comité de Evaluación

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U.O.C.

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá