"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMITÉ DE EVLUACION

CUADRO DE COMPARACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 61/2017 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoras con ID: 323045

Mantenimiento de desmalezadora, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						COMPU NEW & ASDCIADOS de Antonio R. Fernandez A.		S. PAZOS Servicio Tecnico de Daniel F. Pazos L.		AGUI MOVIL de Aldo E. Aguilera O.		MOLINAS IMPORT de Miguel A. Molinas		TRAKS - CAR Servicio Integral de Jorge C. Maurre N.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	73152101-007	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora Husquierna 240K de 2,5 HP. Rotulado N° 483	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	88.000	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
1.2		Cambio de piston y aro	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
1.3		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
1.4		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	80.000	80.000	85.000	85.000
1.5		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
1.6		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.7		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.8		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.9		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.10		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
1.11		Cambio de embrague deslizante	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	88.000	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
1.12		Mantenimiento para Cabezal (incluidos repuestos como lubricante)	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.000	150.000	150.500	150.500	150.500	150.500	155.000	155.000
1.13		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
1.14		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
1.15		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
2	73152101-007	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora Husquierna 240K de 2,5 HP. Rotulado N° 484	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	88.000	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000	71.000	71.000
2.2		Cambio de piston y aro	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
2.3		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	11.200	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
2.4		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	80.000	80.000	85.000	85.000
2.5		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
2.6		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
2.7		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
2.8		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000

2.9		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
2.10		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
2.11		Cambio de embrague deslizante	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	88.000	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
2.12		Mantenimiento para Cabezal (incluidos repuestos como lubricante)	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.000	150.000	150.500	150.500	150.500	150.500	155.000	155.000
2.13		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
2.14		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
2.15		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
3	73152101-007	Servicio de Mantenimiento y Reparacion desmalezadora a combustion interna tipo Husquarna 240 2T de 2,5 HP. Rotulado N° 1433	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	88.000	88.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
3.2		Cambio de piston y aro	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000	88.000	88.000	154.000	154.000	154.000	154.000	155.000	155.000
3.3		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
3.4		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	150.000	150.000	126.000	126.000	120.000	120.000	130.000	130.000
3.5		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	11.000	11.000	63.000	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
3.6		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
3.7		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
3.8		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
3.9		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
3.10		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
3.11		Cambio de embrague deslizante	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	88.000	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
3.12		Mantenimiento para Cabezal (incluidos repuestos como lubricante)	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
3.13		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
3.14		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
3.15		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
4	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion desmalezadora a combustion interna tipo Husquarna 240 2T de 2,5 HP. Rotulado N° 1411	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	88.000	88.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
4.2		Cambio de piston y aro	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000	88.000	88.000	154.000	154.000	154.000	154.000	155.000	155.000
4.3		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
4.4		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	88.000	88.000	126.000	126.000	120.000	120.000	130.000	130.000
4.5		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	11.000	11.000	63.000	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
4.6		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
4.7		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
4.8		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
4.9		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
4.10		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
4.11		Cambio de embrague deslizante	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	88.000	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
4.12		Mantenimiento para Cabezal (incluidos repuestos como lubricante)	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
4.13		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
4.14		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
4.15		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
5	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion desmalezadora a combustion interna tipo Husquarna 240 2T de 2,5 HP. Rotulado N° 2163.	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	88.000	88.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
5.2		Cambio de piston y aro	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000	88.000	88.000	154.000	154.000	154.000	154.000	155.000	155.000
5.3		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	88.000	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
5.4		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	88.000	88.000	126.000	126.000	126.000	126.000	130.000	130.000
5.5		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	11.000	11.000	63.000	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
5.6		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5.7		Cambio del cable de buj?a	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5.8		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5.9		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5.10		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	11.000	11.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5.11		Cambio de embrague deslizante	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	88.000	88.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
5.12		Mantenimiento para Cabezal (incluidos repuestos como lubricante)	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
5.13		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
5.14		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
5.15		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
6	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora. Rotulado N° 5926	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
6.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
6.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
6.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
6.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora. Rotulado N° 5927	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
7.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
7.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
7.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
7.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
8	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Oesmalezadora. Rotulado N° 5930	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
8.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
8.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
8.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
8.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
8.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
8.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000

8.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
8.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
8.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora. Rotulado N° 5931	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
9.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
9.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
9.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
9.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
9.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Oesmalezadora. Rotulado N° 5932	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
10.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
10.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
10.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
10.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
10.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11	73152101-007	Mantenimiento y Reparacion de Oesmalezadora. Rotulado N° 5933	Unidad	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1		Mantenimiento y reparacion del carburador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	88.000	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
11.2		Sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	11.000	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
11.3		Cambio de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11.4		Cambio del cable de bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11.5		Cambio de cable de contacto	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11.6		Cambio de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11.7		Cambio de resorte de capuchon para bujia	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
11.8		Cambio de filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
11.9		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
11.10		Cambio de hilo para desmalezadora	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	11.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
Precio Total							**7.458.500**		**4.629.000**		**7.458.500**		**7.438.500**		**7.753.000**

JOSE ISIDRO VECCA ALVARENGA
Sgto 1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - PRESIDENTE COMITÉ

SERGIO RAMON BARRUTIA PORTILLO
SA TEC - MIEMBRO COMITÉ