ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Airmect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
1	Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU														
1.1	72102305-00	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	250.000	190.000	480.000	250.000	250.000	520.000	250.000	400.000	180.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	88.000	87.000	100.000	150.000	4.000	70.000	55.000	33.000	18.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	22.000	120.000	3.000	15.000	20.000	28.000	12.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	35.000	50.000	88.000	50.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	20.000	15.000	25.000	15.000	2.000	10.000	18.000	10.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	15.000	10.000	25.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	88.000	15.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	150.000	60.000	12.000	80.000	58.500	40.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	80.000	25.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	50.000	90.000	88.000	60.000	6.000	50.000	60.000	42.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	80.000	70.000	88.000	80.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	160.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	38.000	20.000	1.500	25.000	22.500	18.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	100	20.000	2.000	20.000	22.500	2.000	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	16.500	20.000	2.000	10.000	18.500	18.000	6.500	40.000
					Total Gs	768.000	852.000	1.288.600	900.000	300.500	965.000	661.000	679.000	386.500	940.000

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adquisiciones

Angel Alberto Aguilera Espínola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZÚ SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

Dra. DORA E. FORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno

ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Airmect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
2	**Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU**														
2.1	**72102305-**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado**													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	450.000	200.000	580.000	260.000	280.000	630.000	250.000	550.000	280.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	77.000	87.000	100.000	170.000	4.000	70.000	55.000	33.000	18.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	22.000	145.000	3.000	15.000	20.000	28.000	12.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	35.000	50.000	88.000	60.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	20.000	15.000	25.000	17.000	2.000	10.000	18.000	10.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	15.000	10.000	25.000	17.000	0	10.000	15.000	10.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	88.000	17.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	75.000	90.000	150.000	65.000	12.000	80.000	58.500	40.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	35.000	70.000	80.000	30.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	35.000	90.000	88.000	65.000	6.000	50.000	60.000	42.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	75.000	70.000	88.000	90.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	160.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	38.000	25.000	1.500	25.000	22.500	18.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	100	25.000	2.000	20.000	22.500	2.000	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	16.500	25.000	2.000	10.000	18.500	18.000	6.500	40.000
					Total Gs	917.000	862.000	1.388.600	1.011.000	330.500	1.075.000	661.000	829.000	486.500	940.000

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adquisiciones

Angel Alberto Aquilera Espínola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZU SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

Dra. DORA E. FORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno

ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Airmect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
3	Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU														
3.1	72102305-(	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	450.000	500.000	980.000	290.000	310.000	730.000	250.000	580.000	380.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	110.000	87.000	100.000	210.000	4.000	70.000	55.000	33.000	18.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	22.000	155.000	3.000	15.000	20.000	28.000	44.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	50.000	50.000	88.000	65.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	35.000	15.000	25.000	20.000	2.000	10.000	18.000	10.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	35.000	10.000	25.000	20.000	0	10.000	15.000	10.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	150.000	90.000	88.000	20.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	150.000	70.000	12.000	80.000	58.500	50.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	80.000	70.000	80.000	30.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	88.000	70.000	6.000	50.000	60.000	45.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	40.000	70.000	88.000	100.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	160.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	14.000	10.000	38.000	25.000	1.500	25.000	22.500	18.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	7.000	10.000	100	25.000	2.000	20.000	22.500	2.000	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	7.000	10.000	16.500	25.000	2.000	10.000	18.500	18.000	6.500	40.000
					Total Gs	1.143.000	1.162.000	1.788.600	1.125.000	360.500	1.175.000	661.000	872.000	618.500	940.000

Angel Alberto Aguilera Espinola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZÚ SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adquisiciones

Dra. DORA E. FORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno

ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Airmect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
4	**Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU**														
4.1	**72102305-(**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado**													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	650.000	800.000	1.250.000	310.000	350.000	1.150.000	250.000	1.200.000	680.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	110.000	87.000	100.000	230.000	4.000	70.000	55.000	55.000	99.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	22.000	170.000	3.000	15.000	20.000	30.000	85.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	60.000	50.000	88.000	70.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	25.000	15.000	25.000	25.000	2.000	10.000	18.000	12.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	25.000	10.000	25.000	25.000	0	10.000	15.000	12.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	150.000	90.000	88.000	25.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	90.000	150.000	90.000	12.000	80.000	58.500	50.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	100.000	70.000	80.000	35.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	88.000	90.000	6.000	50.000	60.000	48.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	88.000	130.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	260.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	14.000	10.000	38.000	30.000	1.500	25.000	22.500	20.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	7.000	0	100	30.000	2.000	20.000	22.500	1.500	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	7.000	10.000	16.500	30.000	2.000	10.000	18.500	20.000	6.500	40.000
					Total Gs	1.393.000	1.452.000	2.058.600	1.290.000	400.500	1.595.000	661.000	1.526.500	1.040.500	1.040.000

Angel Alberto Aguilera Espínola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.SP.
Jefe de Adquisiciones

VALERIO OTAZU SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

Dra. DORIS E. CORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno

ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Aimect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
5	Acondicionador de Aire tipo Split de 45.000 BTU														
5.1	72102305-(	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	650.000	800.000	1.350.000	360.000	350.000	1.390.000	250.000	1.500.000	680.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	110.000	87.000	100.000	280.000	4.000	70.000	55.000	60.000	99.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	22.000	190.000	3.000	15.000	20.000	30.000	85.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	60.000	50.000	88.000	85.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	25.000	15.000	25.000	30.000	2.000	10.000	18.000	12.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	25.000	10.000	25.000	30.000	0	10.000	15.000	12.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	150.000	90.000	88.000	30.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	90.000	150.000	110.000	12.000	80.000	58.500	50.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	100.000	70.000	80.000	40.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	80.000	90.000	88.000	110.000	6.000	50.000	60.000	48.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	88.000	145.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	260.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	14.000	10.000	38.000	35.000	1.500	25.000	22.500	20.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	7.000	0	100	35.000	2.000	20.000	22.500	1.500	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	7.000	10.000	16.500	35.000	2.000	10.000	18.500	20.000	6.500	40.000
					Total Gs	1.393.000	1.452.000	2.158.600	1.515.000	400.500	1.835.000	661.000	1.831.500	1.040.500	1.040.000

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adquisiciones

Angel Alberto Aguilera Espínola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZU SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

Dra. DORA E. FORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno

ITEM *	CÓD. DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	U.M. *	Presentación *	Cantidad *	1) Distri. M y C de M. Coronel	2)Tecnifrío	3) 2B Refrigeración	4) Serv. Respruestos Piro´y	5) Ing. Electromecánica General S.A.	6) Airmect Servicio Téc. Integral	7) Confortec. S.R.L.	8) Hz Ingenieria	9) Tecno Frío	10) HSAM
						Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **	Precio Unitario **
6	Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU														
6.1	72102305-(	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado													
1		Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.200.000	1.800.000	410.000	600.000	1.450.000	250.000	1.800.000	880.000	140.000
2		Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	110.000	87.000	150.000	300.000	4.000	70.000	55.000	60.000	160.000	30.000
3		Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	88.000	210.000	3.000	15.000	20.000	30.000	120.000	160.000
4		Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	50.000	50.000	180.000	95.000	4.000	50.000	45.000	15.000	5.500	60.000
5		Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	25.000	15.000	25.000	40.000	2.000	10.000	18.000	12.000	8.500	120.000
6		Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	25.000	10.000	25.000	40.000	0	10.000	15.000	12.000	2.500	120.000
7		Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	150.000	90.000	55.000	40.000	6.000	50.000	58.500	22.000	2.500	10.000
8		Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	90.000	11.000	130.000	12.000	80.000	58.500	50.000	22.000	10.000
9		Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	100.000	70.000	11.000	40.000	5.000	40.000	5.000	35.000	5.500	10.000
10		Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	11.000	130.000	6.000	50.000	60.000	48.000	22.000	30.000
11		Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	35.000	70.000	88.000	150.000	3.000	15.000	12.500	6.000	60.000	260.000
12		Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	14.000	10.000	88.000	40.000	1.500	25.000	22.500	20.000	35.000	40.000
13		Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	7.000	0	88.000	40.000	2.000	20.000	22.500	1.500	6.500	10.000
14		Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	7.000	10.000	33.000	40.000	2.000	10.000	18.500	20.000	6.500	40.000
					Total Gs	2.228.000	1.852.000	2.653.000	1.705.000	650.500	1.895.000	661.000	2.131.500	1.336.500	1.040.000

DANIEL AGUILERA GOMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adquisiciones

Angel Alberto Aguilera Espinola
Comisario Principal DEJAP
Jefe Dpto. U.O.C. Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZU SALDIVAR
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero 2.6 Servicios Sociales

Dra. DORA E. FORNERON DE HERMOSILLA
Comisario Principal M.C.P.
Ordenador de Gastos Alterno