Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER SERGIO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	toyota	original		220.000		220.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	toyota	original		3.470.000		3.470.000						
3	Eje ranurado	toyota	original		1.820.000		1.820.000						
4	Eje cuádruple	toyota	original		1.220.000		1.220.000						
5	Rulemán	toyota	original		250.000		250.000						
6	Reten	toyota	original		33.000		33.000						
7	Juntas	toyota	original		180.000		180.000						
8	Selectores de cambio	toyota	original		360.000		360.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	taller				385.000	385.000						
10	Cambiar soporte de caja	toyota	original		285.000	66.000	351.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	toyota	original		680.000	220.000	900.000						
12	Cambio de engranaje	toyota	original		700.000	250.000	950.000						
13	Cambio de rúleman	toyota	original		250.000	110.000	360.000						
14	Cambio de juego de junta	toyota	original		180.000	66.000	246.000						
15	Cambio de retén	toyota	original		33.000	22.000	55.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	taller				275.000	275.000						
	TOTAL						**11.075.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	toyota	original		480.000	132.000	612.000						
18	Cambiar cruceta cardan	toyota	original		180.000	66.000	246.000						
19	Cambiar reten de piñón	toyota	original		120.000	88.000	208.000						
20	Cambiar rúleman y reten del palier	toyota	original		253.000	66.000	319.000						
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	toyota	original		280.000	22.000	302.000						
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	toyota	original		4.800.000	220.000	5.020.000						
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	toyota	original		280.000	22.000	302.000						
24	Cambiar rulemanes de diferencial	toyota	original		280.000	22.000	302.000						
25	Cambiar cardan del 4x4	toyota	original		528.000	110.000	638.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	toyota	original		780.000	220.000	1.000.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
	TOTAL						**8.949.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Cambiar muñequines c/u	toyota	original		180.000	33.000	213.000						
2	Cambiar brazo zeta	toyota	original		440.000	120.000	560.000						
3	Cambiar brazo pitman	toyota	original		374.000	66.000	440.000						
4	Cambiar amortiguador de dirección	toyota	original		680.000	66.000	746.000						
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	toyota	original		1.480.000	165.000	1.645.000						
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	toyota	original		132.000	33.000	165.000						
7	Reparar eje cardánica de direccion	toyota	original			330.000	330.000						
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	toyota	original		198.000	33.000	231.000						
9	Cambiar homocinetica	toyota	original		1.380.000	120.000	1.500.000						
10	Cambiar barra larga de dirección	toyota	original		860.000	88.000	948.000						
11	Alineación y Balanceo de ruedas	taller				66.000	66.000						
12	Cambiar de ruleman carcaza	toyota	original		176.000	33.000	209.000						
13	Cambio reten carzaza	toyota	original		44.000	22.000	66.000						
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	toyota	original		88.000	130.000	218.000						
15	Cambio de rúleman punta eje	koyo	japon		308.000	120.000	428.000						
16	Cambio de reten punta eje	sabo	brazil		66.000	22.000	88.000						
17	cambio rúleman boyin de dirección	toyota	original		55.000	16.500	71.500						
	TOTAL						**7.924.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera	koyo	japon		440.000	110.000	550.000						
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera	koyo	japon		360.000	110.000	470.000						
20	Cambio extremo de dirección	toyota	original		1.460.000	220.000	1.680.000						
21	Cambio sinfin de dirección	toyota	original		2.820.000	330.000	3.150.000						
22	Reparar sinfín de dirección	toyota	original		880.000	180.000	1.060.000						
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	toyota	original		176.000	66.000	242.000						
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u	toyota	original		176.000	132.000	308.000						
25	Cambiar amortiguador delantero c/u	toyota	original		187.000	132.000	319.000						
26	Cambiar buje parrilla superior	toyota	original		88.000	55.000	143.000						
27	Cambiar buje parrilla inferior	toyota	original		78.000	55.000	133.000						
28	Cambiar buje barra estabilizadora	toyota	original		60.000	22.000	82.000						
29	Cambiar brazo de suspensión	toyota	original		55.000	33.000	88.000						
30	Cambiar buje amortiguador	toyota	original		33.000		33.000						
31	Cambiar rotulas superior	toyota	original		456.000	55.000	511.000						
32	Cambiar rotulas inferior	toyota	original		456.000	55.000	511.000						
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros	toyota	original		2.400.000	330.000	2.730.000						
	TOTAL						**12.010.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo	toyota	original		220.000	165.000	385.000						
35	Cambiar grillete de elástico	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
36	Cambiar centro elástico	toyota	original		66.000	16.500	82.500						
37	Cambiar juego de bieleta	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
38	Cambiar barra estabilizadora	toyota	original		1.250.000	220.000	1.470.000						
39	Cambiar barra torsión de la suspensión	toyota	original		360.000	165.000	525.000						
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague	toyota	original		720.000	110.000	830.000						
41	Cambiar campana de embrague	toyota	original		2.300.000	330.000	2.630.000						
42	Cambiar cojinete de empuje	toyota	original		198.000	110.000	308.000						
43	Cambiar plato de presión	toyota	original		1.100.000	110.000	1.210.000						
44	Cambiar rúleman piloto	toyota	original		88.000	30.000	118.000						
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague	toyota	original		330.000	55.000	385.000						
46	Cambiar reten de bancada	sabo	brazil		132.000	120.000	252.000						
	TOTAL						**8.437.500**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague	toyota	original		209.000	66.000	275.000						
48	Cambiar bomba central de embrague	toyota	original		540.000	88.000	628.000						
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague	toyota	original		330.000	110.000	440.000						
50	Cambiar horquilla de embrague	toyota	original		486.000	220.000	706.000						
51	Rectificación volante motor	taller				250.000	250.000						
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos	toyota	original		360.000	88.000	448.000						
53	Cambiar disco de freno c/u	toyota	original		1.000.000	100.000	1.100.000						
54	Rectificar discos de freno –ambos	taller				66.000	66.000						
55	Cambiar fibras freno –ambos	toyota	original		308.000	88.000	396.000						
56	Cambiar juego reparo bomba central freno	toyota	original		176.000	33.000	209.000						
57	Cambiar bomba central de freno	toyota	original		190.000	66.000	256.000						
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos	taller				66.000	66.000						
60	Cambiar servofreno	toyota	original		1.480.000	220.000	1.700.000						
61	Cambiar cilindro de freno trasero	toyota	original		319.000	33.000	352.000						
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
	TOTAL						**7.134.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno	toyota	original		2.450.000	150.000	2.600.000						
54	Cambiar caño flexible	toyota	original		80.000	22.000	102.000						
65	Cambiar cabo de freno de mano	toyota	original		1.080.000	165.000	1.245.000						
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	toyota	original		550.000	33.000	583.000						
2	Cambiar faro señalero un lado	toyota	original		165.000	22.000	187.000						
3	Cambiar faro trasero un lado	toyota	original		528.000	22.000	550.000						
4	Cambiar focos por unidad	toyota	original			33.000	33.000						
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	toyota	original		880.000	22.000	902.000						
6	Cambiar regulador de voltaje	toyota	original		540.000	66.000	606.000						
7	Cambiar llave contacto	new era	japon		360.000	33.000	393.000						
8	Cambiar terminal de batería	new era	japon		22.000	11.000	33.000						
9	Colocar relay luz alta	sending	chino		55.000	22.000	77.000						
10	Batería	moura	brazil		660.000		660.000						
11	Reparación de motor de arranque	toyota	original			250.000	250.000						
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa	toyota	original			50.000	50.000						
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	toyota	original			150.000	150.000						
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	sending	chino		500.000	33.000	533.000						
	TOTAL						**8.954.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Alinear luces	taller				22.000	22.000						
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	toyota	original		110.000		110.000						
17	Cambiar bulbo de aceite	sankei	japon		110.000	33.000	143.000						
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay	sankei	japon		110.000	33.000	143.000						
19	Reparar alternador	taller				660.000	660.000						
20	Cambiar correa de alternador	optible	brazil		143.000	66.000	209.000						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	toyota	original		1.800.000		1.800.000						
2	Juego de Camisa	toyota	original		900.000		900.000						
3	Casquillo de biela	toyota	original		220.000		220.000						
4	Casquillo de bancada	toyota	original		260.000		260.000						
5	Casquillo de leva	toyota	original		120.000		120.000						
6	Buje de biela	toyota	original		154.000		154.000						
	TOTAL						**4.741.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas	toyota	original		560.000		560.000						
8	Juego de válvulas	toyota	original		624.000		624.000						
9	Guías de válvulas	toyota	original		260.000		260.000						
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	taller				330.000	330.000						
11	Rectificación de cilindro	taller				1.000.000	1.000.000						
12	Rectificación de cigüeñal	taller				1.000.000	1.000.000						
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	taller				700.000	700.000						
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	toyota	original		580.000		580.000						
15	Junta tapa motor	toyota	original		319.000		319.000						
16	Junta carter	toyota	original		132.000		132.000						
17	Rectificar tapa motor	taller	original			440.000	440.000						
18	Mano de obra : Cambio de aro	taller				350.000	350.000						
	TOTAL						**6.295.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	toyota	original		740.000	165.000	905.000						
20	Reparar bomba de agua	toyota	original			440.000	440.000						
21	Cambiar bomba de aceite	toyota	original		1.480.000	220.000	1.700.000						
22	Cambiar cabo de velocimetro	toyota	original		264.000	66.000	330.000						
23	Cambiar correa dentada	toyota	original		360.000	165.000	525.000						
24	Cambiar tensor de correa	toyota	original		480.000		480.000						
25	Cambiar ruleman tensor de correa	toyota	original		330.000		330.000						
26	Cambiar guia de correa dentada	toyota	original		286.000		286.000						
27	Mantenimiento bomba inyectora	toyota	original			700.000	700.000						
28	Reparar bomba inyectora	toyota	original			1.100.000	1.100.000						
29	Cambiar pico inyector	toyota	original		1.220.000	110.000	1.330.000						
30	Calibrar pico inyector	taller				220.000	220.000						
31	Reparar pico inyector					550.000	550.000						
32	Cambiar tapa motor	toyota	original		4.800.000	330.000	5.130.000						
33	Cambiar reten culata motor	toyota	original		132.000	66.000	198.000						
34	Cambiar reten frente motor	toyota	original		80.000	165.000	245.000						
35	Cambiar soporte motor	toyota	original		506.000	88.000	594.000						
	TOTAL						**15.063.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín	toyota	original		143.000	66.000	209.000						
37	Cambiar ventilador de motor	toyota	original		260.000	66.000	326.000						
38	Cambiar aleta de ventilador	toyota	original		240.000	66.000	306.000						
39	Cambiar radiador	toyota	original		1.850.000	165.000	2.015.000						
40	Reparar radiador	toyota	original			165.000	165.000						
41	limpieza de radiadro					165.000	165.000						
42	Regular valvulas	toyota	original			180.000	180.000						
43	Limpieza de tanque de combustible	taller				150.000	150.000						
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	taller				700.000	700.000						
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	taller				1.850.000	1.850.000						
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	lubrac	brazil		30.000		30.000						
	Cambio de filtro de combustible	Toyota	original		110.000		110.000						
	Cambio de filtro de aceite	Toyota	original		88.000		88.000						
	Cambio de filtro de aire	Toyota	original		154.000		154.000						
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	taller				110.000	110.000						
	TOTAL						**6.558.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	seiken	japón		33.000		33.000						
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambio de aceite ruter	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambiar fluido de freno	seiken	japón		22.000		22.000						
	Lavado completo, pulverizado y engrase	taller				33.000	33.000						
	TOTAL						**154.000**						**-**
	TOTAL						**97.295.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	ford	original		480.000		480.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	ford	original		4.000.000		4.000.000						
3	Eje ranurado	ford	original		1.820.000		1.820.000						
4	Eje cuádruple	ford	original		2.500.000		2.500.000						
5	Rulemán	ford	original		450.000		450.000						
6	Reten	ford	original		120.000		120.000						
7	Juntas	ford	original		1.100.000		1.100.000						
8	Selectores de cambio	ford	original		850.000		850.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	taller				350.000	350.000						
10	Cambiar soporte de caja	ford	original		480.000	165.000	645.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	ford	original		2.200.000	220.000	2.420.000						
12	Cambio de engranaje	ford	original		1.500.000	400.000	1.900.000						
13	Cambio de rúleman	ford	original		900.000	400.000	1.300.000						
14	Cambio de juego de junta	ford	original		1.200.000	400.000	1.600.000						
15	Cambio de retén	ford	original		140.000	400.000	540.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	taller				275.000	275.000						
	TOTAL						**20.350.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

Ítem	Descripción	TALLER SERGIO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	ford	original		520.000	66.000	586.000						
18	Cambiar cruceta cardan	ford	original		180.000	33.000	213.000						
19	Cambiar reten de piñón	ford	original		66.000	60.000	126.000						
20	Cambiar rúleman y reten del palier	ford	original		380.000	66.000	446.000						
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	ford	original		2.200.000	330.000	2.530.000						
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	ford	original		450.000	330.000	780.000						
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	ford	original		670.000	88.000	758.000						
24	Cambiar rulemanes de diferencial	ford	original		1.640.000	330.000	1.970.000						
25	Cambiar cardan del 4x4	ford	original		1.160.000	220.000	1.380.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	ford	original		1.160.000	220.000	1.380.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	ford	original		3.800.000	550.000	4.350.000						
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	ford	original		880.000	330.000	1.210.000						
3	Cambiar muñequines – c/u	ford	original		280.000	66.000	346.000						
	TOTAL						**16.075.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		EL PUENTE											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar brazo precat	ford	original		360.000	120.000	480.000						
5	Cambiar masa delantera	ford	original		880.000	176.000	1.056.000						
6	Cambiar masa trasera	ford	original		990.000	176.000	1.166.000						
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	ford	original		1.820.000	220.000	2.040.000						
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	ford	original		260.000	130.000	390.000						
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	ford	original		198.000	66.000	264.000						
10	Cambiar homocinetica	ford	original		1.880.000	165.000	2.045.000						
11	Alineación y Balanceo de ruedas	taller				66.000	66.000						
12	Cambiar de ruleman carcaza	tinken	usa		190.000	33.000	223.000						
13	Cambio reten carzaza	sabo	brazil		80.000	22.000	102.000						
14	Cambiar deposito de fluido de dirección hidráulica				450.000	55.000	505.000						
15	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	tinken	usa		3.700.000	33.000	3.733.000						
	SUSPENSION:												
16	Cambiar amortiguador trasero c/u	ford	original		650.000	66.000	716.000						
17	Cambiar amortiguador delantero c/u	ford	original		650.000	66.000	716.000						
18	Cambiar buje parrilla superior	ford	original		65.000	33.000	98.000						
19	Cambiar buje parrilla inferior	ford	original		65.000	33.000	98.000						
20	Cambiar buje barra estabilizadora	ford	original		60.000	22.000	82.000						
	TOTAL						**13.780.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambiar brazo de suspensión				1.480.000	220.000	1.700.000						
22	Cambiar buje amortiguador	ford	original		33.000	22.000	55.000						
23	Cambiar rótulas -p/ lado	ford	original		580.000	66.000	646.000						
24	Cambio juego de elásticos - trasero	ford	original		2.850.000	220.000	3.070.000						
25	Cambiar buje elásticos - completo	ford	original		330.000	165.000	495.000						
26	Cambiar grillete de elástico	ford	original		88.000	22.000	110.000						
27	Cambiar centro elástico	ford	original		66.000	22.000	88.000						
28	Cambiar bieleta	ford	original		55.000	33.000	88.000						
29	Cambiar taqueador c/u	ford	original		30.000	22.000	52.000						
30	Cambiar barra torsión de suspensión	ford	original		1.750.000	150.000	1.900.000						
	EMBRAGUE:												
31	Cambiar disco de embrague	ford	original		1.470.000		1.470.000						
32	Cambiar campana de embrague	ford	original		5.020.000		5.020.000						
33	Cambiar cojinete de empuje	ford	original		600.000		600.000						
34	Cambiar plato de presión	ford	original		2.020.000		2.020.000						
35	Cambiar rúleman piloto	koyo	japan		233.000		233.000						
36	Cambiar reten de bancada					120.000	120.000						
37	Reparación de embrague - Mano de Obra	ford	original		350.000	150.000	500.000						
	TOTAL						**18.167.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
38	Cambiar embrague viscoso	ford	original		1.680.000	250.000	1.930.000						
39	Cambiar bomba central de embrague	ford	original		550.000	88.000	638.000						
40	Cambiar Jgo. Reparación bomba central de embrague				330.000	110.000	440.000						
41	Cambiar bomba auxiliar de embrague				260.000	33.000	293.000						
42	Cambiar Jgo. Reparación bomba auxiliar de embrague	taller			260.000	88.000	348.000						
43	Rectificación volante motor					250.000	250.000						
	FRENOS:												
44	Cambiar pastillas de freno - ambos	ford	original		180.000	66.000	246.000						
45	Cambiar disco de freno c/u	ford	original		1.280.000	187.000	1.467.000						
46	Rectificar discos de freno -ambos	taller				66.000	66.000						
47	Cambiar fibras freno - ambos	ford	original		340.000	88.000	428.000						
48	Cambiar juego reparo bomba central freno	ford	original		260.000	33.000	293.000						
49	Cambiar bomba central de freno	ford	original		1.800.000	120.000	1.920.000						
50	Cambiar tambor de freno c/u	ford	original		660.000	110.000	770.000						
51	Cambiar mordaza de freno c/u	taller			530.000	88.000	618.000						
52	Cambiar zapatas de frenos c/u	ford	original		460.000	132.000	592.000						
53	Cambiar juego reparción mordaza freno del.-c/u	ford	original		120.000	100.000	220.000						
54	Rect. tambor freno trasero - ambos	ford	original			66.000	66.000						
55	Cambiar servo freno	ford	original		1.920.000	220.000	2.140.000						
	TOTAL						**12.725.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
56	Cambiar cilindro de freno trasero	ford	original		160.000	33.000	193.000						
57	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u				180.000	66.000	246.000						
58	Cambiar depresor de freno				2.160.000	220.000	2.380.000						
59	Cambiar caño flexible				690.000	33.000	723.000						
60	Cambiar cabo de freno de mano	ford	original		980.000	220.000	1.200.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	ford	original		680.000	33.000	713.000						
2	Cambiar faro trasero un lado	ford	original		480.000	22.000	502.000						
3	Cambiar focos por unidad	narva	alemán			11.000	11.000						
4	Cambiar palanca comando señaleros, luces	ford	original		330.000	11.000	341.000						
5	Cambiar regulador de voltaje	morilla	brazil		630.000	22.000	652.000						
6	Cambiar llave contacto	ford	original		180.000	22.000	202.000						
7	Cambiar terminal de bateria	san kei	japan		60.000	11.000	71.000						
8	Colocar relay luz alta	san kei	japan		110.000	22.000	132.000						
9	Batería	tudor	brazil		660.000		660.000						
10	Cambiar bujes del arrancador	ford	original		150.000		150.000						
11	Reparación de motor de arranque	ford	original			420.000	420.000						
12	Cambiar bendice	sending	chino			132.000	132.000						
13	Cambiar solenoide o automático del arranque	taller			690.000	66.000	756.000						
14	Reparar sistema limpia parabrisas-completo	taller				330.000	330.000						
	TOTAL						**9.814.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	ford	original		100.000	33.000	133.000						
16	Cambiar termostato	zm	brazil		180.000	66.000	246.000						
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	zm	brazil		110.000		110.000						
18	Cambiar bulbo de aceite	ford	original		110.000	33.000	143.000						
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay				120.000	22.000	142.000						
20	Cambiar cableado del sensor MAF				640.000		640.000						
21	Cambiar alternador				4.850.000	220.000	5.070.000						
22	Reparar alternador					200.000	200.000						
23	Cambiar polea del alternador				490.000	180.000	670.000						
24	Cambiar correa de alternador	optibel	brazil		160.000	66.000	226.000						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	ford	original		1.900.000		1.900.000						
2	Juego de Camisa	ford	original		1.400.000		1.400.000						
3	Casquillo de biela	ford	original		320.000		320.000						
4	Brazo Biela	ford	original		1.380.000		1.380.000						
5	Casquillo de bancada	ford	original		380.000		380.000						
6	Casquillo de leva	ford	original		120.000		120.000						
7	Buje de biela	ford	original		186.000		186.000						
8	Juego de juntas	ford	original		1.250.000		1.250.000						
9	Juego de válvulas	ford	original		720.000		720.000						
10	Guías de válvulas	ford	original		240.000		240.000						
11	Cambiar tapa motor	taller			12.850.000		12.850.000						
12	Cambiar junta tapa motor	taller			500.000		500.000						
	TOTAL						**28.826.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
13	Cambiar reten culata motor	taller			330.000		330.000						
14	Cambiar reten frente motor				330.000		330.000						
15	Cambiar junta tapa balancín				220.000		220.000						
16	Cambiar reten de valvula				260.000		260.000						
17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					330.000	330.000						
18	Rectificación de cilindro					1.000.000	1.000.000						
19	Rectificación de cigüeñal					1.000.000	1.000.000						
20	Mano de obra Reparación Gral. motor	taller				700.000	700.000						
	CAMBIO DE ARO:												
21	Juego de aros	ford	original		900.000		900.000						
23	Junta carter	ford	original		160.000		160.000						
24	Rectificar tapa motor	taller				440.000	440.000						
25	Mano de obra : Cambio de aro	taller				350.000	350.000						
	PROGRAMA Nº 5: ACONDICIONADOR DE AIRE												
1	Cambiar compresor	ford	original		2.800.000	440.000	3.240.000						
2	Cambiar evaporador	ford	original		1.850.000	200.000	2.050.000						
3	Cambiar condensador	ford	original		980.000	150.000	1.130.000						
4	Cambiar filtro de A/C	ford	original		440.000	80.000	520.000						
5	Cambiar terminales del compresor	ford	original		220.000	60.000	280.000						
6	Cambiar valvulas expansoras	ford	original		380.000	100.000	480.000						
	TOTAL						**13.720.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Cambiar Jgo. de mangueras	ford	original		160.000	50.000	210.000						
8	Carga de gas	ford	original		350.000		350.000						
9	Cambiar aceite del compresor	ford	original		80.000	30.000	110.000						
10	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	ford	original			450.000	450.000						
	TOTAL	taller											
	PROGRAMA Nº 6: MANTENIMIENTO Y REP. DE BOMBA INYECTORA												
1	Cambiar bomba de alta presión	sabo	brazil		9.500.000	550.000	10.050.000						
2	Cambiar bomba inyectora	sabo	brazil			10.500.000	10.500.000						
3	Reparar bomba inyectora	ford	original			450.000	450.000						
4	Reparar pico inyector	ford	original		400.000	150.000	550.000						
5	Cambiar pico inyector	ford	original		3.850.000	160.000	4.010.000						
6	Cambiar arandelas del pico inyector	ford	original		280.000	80.000	360.000						
7	Diagnostico IDS	ford	original			300.000	300.000						
8	Cambiar regulador de presión de combustible	taller			490.000		490.000						
	TOTAL						**27.830.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 7: MANTENIMIENTO Y REP. DE MOTOR												
1	Cambiar sensor de velocímetro 14	taller			1.480.000	120.000	1.600.000						
2	Cambiar correa de distribución	ford	original		4.500.000	600.000	5.100.000						
3	Cambiar tensor de correa serpiente	ford	original		1.320.000		1.320.000						
4	Cambiar polea de ruleman tensor de correas				460.000		460.000						
5	Cambiar correa serpiente				200.000		200.000						
6	Cambiar soporte motor	ford	original		240.000	230.000	470.000						
	PROGRAMA Nº 8: MANTENIMIENTO Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR												
	Cambiar bomba de agua	lubrac	brazil		880.000	200.000	1.080.000						
	Cambiar polea de bomba de agua	taller			220.000	110.000	330.000						
	Cambiar ventilador de motor				580.000	150.000	730.000						
	Cambiar deflector de ventilador	lubrac	brazil		700.000	150.000	850.000						
	Cambiar aleta de ventilador	ford	original		1.280.000	300.000	1.580.000						
	Cambiar radiador	ford	original		1.450.000	330.000	1.780.000						
	Reparar radiador	ford	original			280.000	280.000						
	Cambiar turbo	taller			9.600.000	600.000	10.200.000						
	Limpieza radiador					180.000	180.000						
	TOTAL						**26.160.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑO 2007 – 2008 – 2011

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE						-						
	Limpieza del tanque de combustible	TALLLER				165.000	165.000						
	PROGRAMA Nº 10: MANTENIMIENTO GRAL												
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO C/ 5.000 KM.												
	Cambio de aceite motor p/ litro				30.000		30.000						
	Cambio de filtro de combustible	lubrac	brazil		165.000		165.000						
	Cambio de filtro de aceite	Ford	original		88.000		88.000						
	Cambio de filtro de aire	Ford	original		200.000		200.000						
	Mano de obra p/ mantenimiento	Ford	original			110.000	110.000						
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/ litro	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambio de aceite ruter	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambio liquido refrigerante	lubrac	brazil		55.000		55.000						
	Cambiar fluido de freno	lubrac	brazil		22.000		22.000						
	Cambiar fluido de embrague	lubrac	brazil		22.000		22.000						
	Lavado completo, pulverizado y engrase	taller				33.000	33.000						
	TOTAL						**989.000**						**-**
	TOTAL						**188.436.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER SERGIO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	toyota	original		480.000		480.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	toyota	original		3.800.000		3.800.000						
3	Eje ranurado	toyota	original		1.820.000		1.820.000						
4	Eje cuádruple	toyota	original		2.400.000		2.400.000						
5	Rulemán	toyota	original		450.000		450.000						
6	Reten	toyota	original		120.000		120.000						
7	Juntas	toyota	original		1.100.000		1.100.000						
8	Selectores de cambio	toyota	original		850.000		850.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	taller				385.000	385.000						
10	Cambiar soporte de caja	toyota	original		480.000	180.000	660.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	toyota	original		680.000	380.000	1.060.000						
12	Cambio de engranaje	toyota	original		700.000	150.000	850.000						
13	Cambio de rúleman	toyota	original		250.000	80.000	330.000						
14	Cambio de juego de junta	toyota	original		180.000	60.000	240.000						
15	Cambio de retén	toyota	original		33.000	80.000	113.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	taller				275.000	275.000						
	TOTAL						**14.933.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	toyota	original		850.000	132.000	982.000						
18	Cambiar cruceta cardan	toyota	original		330.000	66.000	396.000						
19	Cambiar reten de piñón	toyota	original		120.000	88.000	208.000						
20	Cambiar rúleman piñon	toyota	original		1.690.000	220.000	1.910.000						
21	Cambiar ruleman de corona	toyota	original		960.000	110.000	1.070.000						
22	Cambiar corona y dpiñon diferencial trasero	toyota	original		4.800.000	220.000	5.020.000						
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	toyota	original		420.000	66.000	486.000						
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	toyota	original		360.000	66.000	426.000						
25	Cambiar rulemanes de diferencial	toyota	original		550.000	220.000	770.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	toyota	original		1.600.000	330.000	1.930.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	toyota	original		2.860.000	330.000	3.190.000						
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	toyota	original		1.280.000	360.000	1.640.000						
3	Cambiar brazo precat	toyota	original		680.000	110.000	790.000						
	TOTAL						**18.818.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines c/u	toyota	original		280.000	66.000	346.000						
5	Cambiar brazo zeta	toyota	original		780.000	132.000	912.000						
6	Cambiar brazo pitman	toyota	original		640.000	110.000	750.000						
7	Cambiar amortiguador de dirección	toyota	original		1.280.000	220.000	1.500.000						
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	toyota	original		1.480.000	330.000	1.810.000						
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	toyota	original		460.000	110.000	570.000						
10	Reparar eje cardánica de direccion	toyota	original			330.000	330.000						
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	toyota	original		198.000	33.000	231.000						
12	Cambiar homocinetica	toyota	original		990.000	220.000	1.210.000						
13	Cambiar barra larga de dirección	toyota	original		1.260.000	88.000	1.348.000						
14	Alineación y Balanceo de ruedas	toyota	original			66.000	66.000						
15	Cambiar de ruleman carcaza	toyota	original		320.000	33.000	353.000						
16	Cambio reten carzaza	toyota	original		120.000	22.000	142.000						
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	toyota	original		630.000	130.000	760.000						
18	Cambio de rúleman punta eje	toyota	original		720.000	120.000	840.000						
19	Cambio de reten punta eje	toyota	original		180.000	22.000	202.000						
20	cambio rúleman boyin de dirección	toyota	original		220.000	22.000	242.000						
	TOTAL						**11.612.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de ruleman masa deantera	toyota	original		540.000	180.000	720.000						
22	Cambio de rúleman palier - masa trasera	toyota	original		440.000	150.000	590.000						
23	Cambio extremo de dirección	toyota	original		280.000	110.000	390.000						
24	Cambio sinfín de dirección	toyota	original		3.460.000	330.000	3.790.000						
25	Reparar sinfín de dirección	toyota	original		1.620.000	440.000	2.060.000						
26	Cambiar correa de dirección hidráulica	toyota	original		176.000	66.000	242.000						
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u	toyota	original		420.000	132.000	552.000						
28	Cambiar amortiguador delantero c/u	toyota	original		320.000	132.000	452.000						
29	Cambiar buje parrilla superior	toyota	original		88.000	55.000	143.000						
30	Cambiar buje parrilla inferior	toyota	original		78.000	55.000	133.000						
31	Cambiar buje barra estabilizadora	toyota	original		60.000	22.000	82.000						
32	Cambiar brazo de suspensión	toyota	original		55.000	33.000	88.000						
33	Cambiar buje amortiguador	toyota	original		33.000		33.000						
34	Cambiar rotulas superior	toyota	original		440.000	66.000	506.000						
35	Cambiar rotulas inferior	toyota	original		480.000	66.000	546.000						
36	Cambiar juego de elástico completo -traseros	toyota	original		2.400.000	330.000	2.730.000						
	TOTAL						**13.057.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elástico completo	toyota	original		330.000	165.000	495.000						
38	Cambiar espiral de suspención c/u	toyota	original		1.420.000	110.000	1.530.000						
39	Cambiar grillete de elástico	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
40	Cambiar centro elástico	toyota	original		66.000	16.500	82.500						
41	Cambiar juego de bieleta	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
42	Cambiar barra estabilizadora	toyota	original		1.680.000	220.000	1.900.000						
43	Cambiar barra torsión de la suspensión	toyota	original		1.560.000	165.000	1.725.000						
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague	toyota	original		1.280.000	110.000	1.390.000						
45	Cambiar campana de embrague	toyota	original		2.280.000	440.000	2.720.000						
46	Cambiar cojinete de empuje	toyota	original		480.000	110.000	590.000						
47	Cambiar plato de presión	toyota	original		1.820.000	110.000	1.930.000						
48	Cambiar rúleman piloto	toyota	original		200.000	44.000	244.000						
49	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague	toyota	original		330.000	55.000	385.000						
50	Cambiar reten de bancada	toyota	original		180.000	120.000	300.000						
	TOTAL						**13.533.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague	toyota	original		260.000	66.000	326.000						
52	Cambiar bomba central de embrague	toyota	original		540.000	88.000	628.000						
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague	toyota	original		330.000	110.000	440.000						
54	Cambiar horquilla de embrague	toyota	original		486.000	220.000	706.000						
55	Rectificación volante motor	taller				250.000	250.000						
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos	toyota	original		480.000	88.000	568.000						
57	Cambiar disco de freno c/u	toyota	original		1.470.000	160.000	1.630.000						
58	Rectificar discos de freno –ambos	taller				66.000	66.000						
59	Cambiar fibras freno –ambos	toyota	original		340.000	88.000	428.000						
60	Cambiar juego reparo bomba central freno	toyota	original		260.000	33.000	293.000						
61	Cambiar bomba central de freno	toyota	original		220.000	66.000	286.000						
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	toyota	original		88.000	33.000	121.000						
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos	taller				66.000	66.000						
64	Cambiar servofreno	toyota	original		2.850.000	220.000	3.070.000						
65	Cambiar cilindro de freno trasero	toyota	original		319.000	33.000	352.000						
66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	toyota	original		240.000	33.000	273.000						

	TOTAL						9.503.000						-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno	toyota	original		1.820.000	180.000	2.000.000						
68	Cambiar caño flexible	toyota	original		240.000	22.000	262.000						
69	Cambiar cabo de freno de mano	toyota	original		1.300.000	165.000	1.465.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	toyota	original		1.050.000	33.000	1.083.000						
2	Cambiar faro señalero un lado	toyota	original		350.000	22.000	372.000						
3	Cambiar faro trasero un lado	toyota	original		640.000	22.000	662.000						
4	Cambiar focos por unidad	toyota	original			35.000	35.000						
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	toyota	original		880.000	22.000	902.000						
6	Cambiar regulador de voltaje	toyota	original		610.000	66.000	676.000						
7	Cambiar llave contacto	toyota	original		360.000	33.000	393.000						
8	Cambiar terminal de batería	toyota	original		22.000	11.000	33.000						
9	Colocar relay luz alta	sending	chino		80.000	22.000	102.000						
10	Batería	moura	brasil		660.000		660.000						
11	Reparación de motor de arranque	toyota	original			250.000	250.000						
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa	toyota	original			33.000	33.000						

13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	toyota	original			220.000	220.000						
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	sending	chino		830.000	33.000	863.000						
	TOTAL						**10.011.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Ajustar faro auxiliar	taller				33.000	33.000						
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	toyota	original		220.000		220.000						
17	Cambiar bulbo de aceite	toyota	original		120.000	60.000	180.000						
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay	toyota	original		60.000	30.000	90.000						
19	Reparar alternador	taller				650.000	650.000						
20	Cambiar correa de alternador	toyota	original		160.000	60.000	220.000						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	toyota	original		2.400.000		2.400.000						
2	Juego de Camisa	toyota	original		1.400.000		1.400.000						
3	Casquillo de biela	toyota	original		360.000		360.000						
4	Casquillo de bancada	toyota	original		380.000		380.000						
5	Casquillo de leva	toyota	original		120.000		120.000						
6	Buje de biela	toyota	original		160.000		160.000						
	TOTAL						**6.213.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas	toyota	original		1.100.000		1.100.000						
8	Juego de válvulas	toyota	original		800.000		800.000						
9	Guías de válvulas	toyota	original		260.000		260.000						
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	taller				330.000	330.000						
11	Rectificación de cilindro	taller				1.000.000	1.000.000						
12	Rectificación de cigüeñal	taller				1.000.000	1.000.000						
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	taller				700.000	700.000						
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	toyota	original		880.000		880.000						
15	Junta tapa motor	toyota	original		460.000		460.000						
16	Junta carter	toyota	original		290.000		290.000						
17	Rectificar tapa motor	taller				660.000	660.000						
18	Mano de obra : Cambio de aro	taller				550.000	550.000						

TOTAL		8.030.000	-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	toyota	original		1.280.000	165.000	1.445.000						
20	Reparar bomba de agua	toyota	original			550.000	550.000						
21	Cambiar bomba de aceite	toyota	original		2.100.000	220.000	2.320.000						
22	Cambiar correa poli b	toyota	original		280.000	150.000	430.000						
23	Cambiar sensor de velocímetro	toyota	original		740.000	220.000	960.000						
24	Cambiar correa dentada	toyota	original		360.000	200.000	560.000						
25	Cambiar tensor de correa	toyota	original		720.000		720.000						
26	Cambiar rúleman tensor de correa	toyota	original		480.000		480.000						
27	Cambiar guia de correa dentada	toyota	original		320.000		320.000						
28	Mantenimiento bomba inyectora	toyota	original			700.000	700.000						
29	Reparar bomba inyectora	taller				1.100.000	1.100.000						
30	Cambiar pico inyector c/u	toyota	original		5.200.000	220.000	5.420.000						

31	Reparar pico inyector	taller				550.000	550.000						
32	Calibrar pico inyector	toyota	original			330.000	330.000						
33	Cambiar tapa motor	toyota	original		6.800.000	550.000	7.350.000						
34	Cambiar reten culata motor	toyota	original		160.000	66.000	226.000						
35	Cambiar reten frente motor	toyota	original		180.000	165.000	345.000						
	TOTAL						**23.806.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PUBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar soporte motor	toyota	original		640.000	88.000	728.000						
37	Cambiar junta tapa balancín				170.000	66.000	236.000						
38	Cambiar ventilador de motor	toyota	original		330.000	33.000	363.000						
39	Cambiar aleta de ventilador	toyota	original		580.000	180.000	760.000						
40	Cambiar radiador	toyota	original		3.600.000	260.000	3.860.000						
41	Limpieza de radiador	toyota	original			165.000	165.000						
42	Reparar radiadro					165.000	165.000						
43	Regular valvulas	toyota	original			180.000	180.000						
44	Limpieza de tanque de combustible	taller				150.000	150.000						
45	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	taller				700.000	700.000						
46	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	taller				1.850.000	1.850.000						

	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	lubrac	brazil		30.000		30.000						
	Limpieza de Filtro de combustible	Toyota	original		165.000		165.000						
	Cambio de filtro de aceite	Toyota	original		88.000		88.000						
	Cambio de filtro de aire	Toyota	original		200.000		200.000						
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	toyota	original			110.000	110.000						
	TOTAL						**9.750.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER SERGIO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	seiken	japón		33.000		33.000						
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambio de aceite ruter	lubrac	brazil		33.000		33.000						
	Cambiar fluido de freno	seiken	japón		22.000		22.000						
	Lavado completo, pulverizado y engrase	taller				33.000	33.000						
	TOTAL						**154.000**						**-**
	TOTAL						**139.420.500**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.