MEMORANDUM DOI N° 28 /2023

A: Abg. Antonella Maltese - Directora

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

DE: Ing. José Eduardo Dure - Director

Dirección de Obras e Infraestructuras

Asunto.: Llamado "Reparaciones de Infraestructura de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú" – Justificación del Llamado

FECHA: 30/10/2023

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda a fin de manifestar cuanto sigue:

Considerando los últimos eventos de amotinamiento con consecuente incendio y destrucción de parte de la Infraestructura edilicia, eléctrica y de seguridad de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú registrado el día 10 de Octubre del Cte y en atención a las instrucciones recibidas del Sr Viceministro de Política Criminal y del Sr Ministro de Justicia hemos acudido al sitio de los eventos un grupo de técnicos del plantel de profesionales de la Dirección de Obras e Infraestructura a fin de evaluar la situación de la infraestructura afectada y los daños ocurridos.

De esta evaluación se pudo obtener las siguientes observaciones.

Patio de Acceso a Guardia

- Avería completa del tinglado del patio de acceso a consecuencia de la temperatura del incendio ocurrido
- Avería de revoques de paredes y pinturas
- Deterioro de los pisos correspondientes
- Avería completa de los accesorios de las bocas eléctricas, conductores y ductos plásticos de cableado
- Destrucción de los artefactos de iluminación y otros

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Oficina de Guardia y Armería

- Avería de revoques de paredes y pinturas
- Deterioro de los pisos correspondientes
- Avería completa de los accesorios de las bocas eléctricas, conductores y ductos plásticos de cableado
- Destrucción de los artefactos de iluminación y otros
- Destrucción completa de puerta de acceso de seguridad a la armería y ventana
- Destrucción completa del lavadero interno de la zona de armería

Sala de Abogados

- Avería de revoques de paredes y pinturas
- Deterioro de los pisos correspondientes
- Destrucción de los artefactos de iluminación y otros
- Sustracción completa del cableado de señales débiles y eléctrico de la zona

Oficinas Administrativas

Avería completa de los accesorios de las bocas eléctricas, conductores y ductos plásticos de cableado
- Destrucción de los artefactos de iluminación y otros
- Sustracción completa del cableado de señales débiles y eléctrico de la zona
- Sustracción de los equipos de Aire Acondicionado y cañerías de cobre así como instalaciones eléctricas

Muro de seguridad

- Resulta necesario reponer y/o reemplazar concertina de seguridad en el perímetro

Cocina Rancho

- Avería completa de los accesorios de las bocas eléctricas, conductores y ductos plásticos de cableado
- Destrucción de los artefactos de iluminación y otros
- Sustracción completa del cableado eléctrico de alimentación y distribución de la zona

José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

02

Tablero eléctrico general y tableros de distribución

- Avería de tablero eléctrico, componentes y conductores, temporalmente con reparaciones provisorias que no ofrecen garantía de seguridad correspondiente con elevado riesgo de cortocircuitos y sobrecargas que podría provocar incendios y riesgos a la seguridad

Techos de teja de la Penitenciaria – Dormitorio de celadores y techos colindantes con el muro perimetral

- Rotura de gran parte de las tejas y tejuelones por parte de los internos que subieron al techo

A fin de reparar estos daños que ponen en serio riesgo la seguridad de los privados de libertad, funcionarios de seguridad, administrativos y visitantes el Ministerio de Justicia debe implementar acciones de contingencia de carácter **Urgente e impostergable**

Atendiendo su responsabilidad misional de brindar condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, alineada a su objetivo estratégico de asegurar la implementación de la política penitenciaria con un modelo de gestión moderno acorde a las recomendaciones nacionales e internacionales en concepto de infraestructura, atención y tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad para lograr una efectiva reinserción social.

En adjunto Fotografías y referencias periodísticas del suceso

Sin otro particular me despido Atentamente

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia



https://www.abc.com.py/policiales/2023/10/10/reos-tomaron-la-carcel-de-tacumbu-incendian-zonas-y-lanzan-piedras/



Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia



MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECC. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECC. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

06





Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

07





MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECC. DE OBRAS E INFRAES. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

08



MINISTERIO DIRECC. DE OBRAS

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

09





MINISTERIO DE JUS
DIRECC. DE OBRAS E INFRA
REPUBLICA DEL

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia





Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

M







MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECC. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Ing. José Duré
Director
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia