DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 5137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 77 /2013)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 83/13

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 27/2013

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

27 de Noviembre de 2013

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº: 83/2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 27/2013

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de la Resolución Nº: 460/2013, de fecha 24/10/2013, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

- Lic. Walter Méndez - Gerente de Transporte y Talleres (Coord. CEO)
- Lic Cinthia Groselle - Gerente Int. Administrativa-SDAF
- Lic. María Ángela Martínez - Jefe Int. Dpto. de Licitaciones

Fue rectificado por Resolucion Nº 77 /2013 de fecha de noviembre 2013, quedando integrada de la siguiente manera;

- Lic. Walter Méndez - Gerente de Transporte y Talleres (Coord. CEO)
- Srta. Liz García - Jefe Int. Dpto. de Licitaciones - UOC
- Sra. Adriana Jara - Asistente Dpto. de Licitaciones - UOC

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 21/11/2013 a las 11:00 hs. Seguidamente se procede a la apertura de la oferta de la firma que presento sus documentaciones en el sitio y hora indicada.

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
CANTERO S.A.	LOTE 1: GS. 115.140.000 LOTE 2: GS. 122.560.000	9.000.000	61 DÍAS

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta (sustancial)	✓	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓	
C) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**		
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓	
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**	✓	

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

ASUNCIÓN PARACHA
LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**	✓	
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓	
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓	
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	NO APLICA	NO APLICA

3.2. Situación Financiera

La Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios, años 2010, 2011 y 2012 respectivamente:

Descripción de la Documentación Solicitada	CANTERO S.A.	
	Cumple	No cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2010,2011,2012.	1,29	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2010,2011,2102	0,53	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo, 2010, 2011, 2012	0,76	

4- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE SERVICIO

Descripción de la Documentación Solicitada	CANTERO S.A.	
	Cumple	No cumple
- Certificados de Experiencia de provisión de servicios similares.	✓	

5. INFORME TECNICO:

Por Providencia de fecha 27/11/13, el Sr. Juan Benito Rojas Jefe. Dpto. de Talleres remite su informe técnico realizado en base a la oferta de la empresa **CANTERO S.A.**, informando cuanto sigue: La misma cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, de igual forma los precios ofertados por la misma se encuentran enmarcados dentro del promedio de ofertas del mercado..

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Ana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

6- ANALISIS Y EVALUACION FINAL

La empresa **CANTERO S.A.**, cumple con las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas, como así también está calificada y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato.

7- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, tener la calificación, la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y por ser la única empresa en presentar su oferta, este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a la empresa: **CANTERO S.A.**, para el **Lote 1 – AISP y Lote 2 - AIG**, por un monto máximo de **Gs. 232.092.000 (GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido**; y un monto mínimo de **Gs. 116.046.000 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL)IVA Incluido**; correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de **Gs. 180.092.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido**, y para el ejercicio 2014 la suma de **GS. 52.000.000 (GUARANIES CINCUENTA Y DOS MILLONES) IVA Incluido**, sujeto a disponibilidad del ejercicio, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados, ANEXO B-02-09 que forma parte del presente Acta.-

Obs.: Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Srta. Liz García
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Walter Méndez
Coordinador Comité de Evaluación

Sra. Adriana Jara
Miembro Comité de Evaluación

ANEXO B-02-08
ID:255468

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CANTERO S.A.

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL Nº 103.03.01.0041 RASP Nº 00579)						
1	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	3.000.000
2	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	600.000
3	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
4	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
5	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	250.000
6	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	500.000
7	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500.000
8	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	150.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

9	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
10	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	350.000
11	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	800.000
12	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
13	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	1.500.000
14	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	150.000
15	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	10.000
16	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	600.000
17	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	300.000
18	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	500.000
19	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	500.000
20	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	250.000
21	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	290.000
22	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	360.000
23	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000
24	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450.000

Adriana Jara D.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

25	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	450.000
26	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	450.000
27	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	250.000
28	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250.000
29	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	190.000
30	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	90.000
31	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.500.000
32	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						
33	78180101-014	Chaperia y pintura: incluye reparacion de areas dañadas, principalmente zocalo y piso, pinura completa.	Unidad	1	Unidad	4.000.000
34	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.500.000
35	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	1.200.000
36	78180101-014	BATERIA 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - SEGURIDAD (CHAPA EAA 311)						
37	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
38	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	1.200.000
39	78180101-014	Reparacion del sistema 4x4	Unidad	1	Unidad	2.000.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - G.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
GOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

40	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	2.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
41	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	2.000.000
42	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
43	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
44	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
45	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
46	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	3.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
47	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
48	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
49	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
50	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						
51	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
52	78180101-014	Cubierta radial	Unidad	1	Unidad	1.200.000
53	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
54	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	2.500.000
55	78180101-014	Cambio de bateria	Unidad	1	Unidad	900.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Menéndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

56	78180101-014	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2.900.000
57	78180101-014	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1.200.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 541)						
58	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
59	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
60	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
61	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
62	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 542)						
63	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
64	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
65	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
66	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
67	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
68	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	2.000.000
69	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
70	78180101-014	Balaneo y alineacion	Unidad	1	Unidad	150.000
						115.140.000

Monto máximo del lote : Gs. 105.532.000 (Guaraníes ciento cinco millones quinientos treinta y dos mil)IVA incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 52.766.000 (Guaraníes cincuenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil) IVA incluido.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Liz [illegible] R. [illegible]
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"

1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
1	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
2	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
3	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
4	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
5	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	500.000
6	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
7	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.100.000
8	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	680.000
9	78180101-014	Brazo pitman	Unidad	1	Unidad	700.000
10	78180101-014	Munequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	380.000
11	78180101-014	Munequin curvo largo	Unidad	1	Unidad	380.000
12	78180101-014	Muñequin extremo	Unidad	1	Unidad	350.000
13	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
14	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	200.000
15	78180101-014	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	250.000
16	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
17	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	300.000
18	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
19	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
20	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
21	78180101-014	Retapizado de interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000
22	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
23	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
24	78180101-014	Bomba central de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						
25	78180101-014	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1	Unidad	380.000
26	78180101-014	Encamisado de cilindro	Unidad	1	Unidad	380.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

27	78180101-014	Piston	Unidad	1	Unidad	550.000
28	78180101-014	Aro	Unidad	1	Unidad	450.000
29	78180101-014	Casquillo de viela	Unidad	1	Unidad	350.000
30	78180101-014	Casquillo de bancada	Unidad	1	Unidad	300.000
31	78180101-014	Bomba de aceite	Unidad	1	Unidad	900.000
32	78180101-014	Junta	Unidad	1	Unidad	400.000
33	78180101-014	Valvula de escape	Unidad	1	Unidad	500.000
34	78180101-014	Valvula de admision	Unidad	1	Unidad	500.000
35	78180101-014	Guia de valvula	Unidad	1	Unidad	400.000
36	78180101-014	Martillete de admision	Unidad	1	Unidad	600.000
37	78180101-014	Martillete de escape	Unidad	1	Unidad	600.000
38	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
39	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
40	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	620.000
41	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	540.000
42	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
43	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	560.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1537)						
44	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	400.000
45	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	400.000
46	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	350.000
47	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
48	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
49	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
50	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
51	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
52	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
53	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
54	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1538)						
55	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
56	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
57	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000
58	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
59	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
60	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
61	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
62	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
63	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
64	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
65	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1539)						
66	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
67	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
68	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000
69	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
70	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
71	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
72	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
73	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
74	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
75	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
76	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
77	78180101-014	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	3.000.000
78	78180101-014	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	3.500.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

79	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
80	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	800.000
81	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.300.000
82	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.400.000
83	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.400.000
84	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	400.000
85	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	350.000
86	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000
87	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000
88	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000
89	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300.000
90	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300.000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
91	78180101-014	Reparacion de volquete (carroseria)	Unidad	1	Unidad	4.000.000
92	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.400.000
93	78180101-014	Mantenimeinto completo del sistema electrico (focos relay, cablerio completo)	Unidad	1	Unidad	800.000
94	78180101-014	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	1.200.000
95	78180101-014	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	2.500.000
96	78180101-014	Reparacion completo de caja de cambio	Unidad	1	Unidad	4.500.000
97	78180101-014	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
98	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.800.000
99	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.650.000
100	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	300.000
101	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	300.000
102	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

103	78180101-014	Fibra de freno	Unidad	1	Unidad	750.000
104	78180101-014	Faro delantero	Unidad	1	Unidad	400.000
105	78180101-014	Faro trasero	Unidad	1	Unidad	300.000
106	78180101-014	Llave neumatica de encastre de bomba hidraulica	Unidad	1	Unidad	700.000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
107	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.500.000
108	78180101-014	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	1.450.000
109	78180101-014	Elastico delantero	Unidad	1	Unidad	800.000
110	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
111	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.000.000
112	78180101-014	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1.200.000
113	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.200.000
114	78180101-014	Mantenimiento completo parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1.200.000
115	78180101-014	Mantenimiento completo aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.200.000
116	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	1.800.000
117	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.450.000
118	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
119	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

120	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
121	78180101-014	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	900.000
122	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
123	78180101-014	Homosinetica	Unidad	1	Unidad	900.000
124	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	980.000
125	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	890.000
126	78180101-014	Rotula	Unidad	1	Unidad	600.000
127	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
128	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	890.000
129	78180101-014	Buje parrilla	Unidad	1	Unidad	230.000
130	78180101-014	Prekap de direccion	Unidad	1	Unidad	480.000
131	78180101-014	Centralizador de cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
132	78180101-014	Cruceta de cardan	Unidad	1	Unidad	340.000
133	78180101-014	Correa dentada	Unidad	1	Unidad	890.000
134	78180101-014	Tensor de Correa dentada	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
135	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.000.000
136	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.000.000
137	78180101-014	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walker H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

138	78180101-014	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	900.000
139	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
140	78180101-014	Juego de buje parrilla	Unidad	1	Unidad	450.000
141	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	560.000
142	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	500.000
143	78180101-014	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	500.000
144	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	500.000
145	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500.000
146	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
147	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
148	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	900.000
149	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	980.000
150	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000
						122.560.000

Monto máximo del lote : Gs. 126.560.000 (Guaraníes ciento veinte y seis millones quinientos sesenta mil) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 63.280.000 (Guaraníes sesenta y tres millones doscientos ochenta mil) IVA Incluido.

Adriana Díaz B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

ANEXO B-02-09
ID:255468

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Adjudicado: **CANTERO S.A.**

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL Nº 103.03.01.0041 RASP Nº 00579)						
1	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	3.000.000
2	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	600.000
3	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
4	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	600.000
5	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	250.000
6	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	500.000
7	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500.000
8	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	150.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

9	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
10	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	350.000
11	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	800.000
12	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
13	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	1.500.000
14	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	150.000
15	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	10.000
16	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	600.000
17	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	300.000
18	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	500.000
19	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	500.000
20	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	250.000
21	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	290.000
22	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	360.000
23	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

24	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450.000
25	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	450.000
26	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	450.000
27	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	250.000
28	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250.000
29	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	190.000
30	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	90.000
31	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.500.000
32	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						
33	78180101-014	Chaperia y pintura: incluye reoaracion de areas dañadas, principalmente zocalo y piso, pinura completa.	Unidad	1	Unidad	4.000.000
34	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.500.000
35	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	1.200.000
36	78180101-014	BATERIA 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - SEGURIDAD (CHAPA EAA 311)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

37	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
38	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	1.200.000
39	78180101-014	Reparacion del sistema 4x4	Unidad	1	Unidad	2.000.000
40	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	2.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X4 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
41	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	2.000.000
42	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
43	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
44	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
45	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
46	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	3.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
47	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
48	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	750.000
49	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.900.000
50	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	150.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						
51	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
52	78180101-014	Cubierta radial	Unidad	1	Unidad	1.200.000
53	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

54	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	2.500.000
55	78180101-014	Cambio de bateria	Unidad	1	Unidad	900.000
56	78180101-014	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2.900.000
57	78180101-014	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1.200.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 541)						
58	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
59	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
60	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
61	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
62	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA SAVEIRO - SEGURIDAD (CHAPA EAD 542)						
63	78180101-014	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.000.000
64	78180101-014	Reparacion de motor	Unidad	1	Unidad	9.000.000
65	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
66	78180101-014	Reparacion de aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.000.000
67	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	600.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
68	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	2.000.000
69	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1.400.000
70	78180101-014	Balaneo y alineacion	Unidad	1	Unidad	150.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

115.140.000

Monto máximo del lote : Gs. 105.532.000 (Guaraníes ciento cinco millones quinientos treinta y dos mil)IVA incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 52.766.000 (Guaraníes cincuenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil) IVA incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	Descripción del Bien	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
1	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
2	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
3	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
4	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	500.000
5	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	500.000
6	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
7	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.100.000
8	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	680.000
9	78180101-014	Brazo pitman	Unidad	1	Unidad	700.000
10	78180101-014	Munequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	380.000
11	78180101-014	Munequin curvo largo	Unidad	1	Unidad	380.000
12	78180101-014	Muñequin extremo	Unidad	1	Unidad	350.000
13	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
14	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	200.000
15	78180101-014	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	250.000
16	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
17	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	300.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

18	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
19	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
20	78180101-014	Chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.000.000
21	78180101-014	Retapizado de interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000
22	78180101-014	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	900.000
23	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
24	78180101-014	Bomba central de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						
25	78180101-014	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1	Unidad	380.000
26	78180101-014	Encamisado de cilindro	Unidad	1	Unidad	800.000
27	78180101-014	Piston	Unidad	1	Unidad	550.000
28	78180101-014	Aro	Unidad	1	Unidad	450.000
29	78180101-014	Casquillo de viela	Unidad	1	Unidad	350.000
30	78180101-014	Casquillo de bancada	Unidad	1	Unidad	300.000
31	78180101-014	Bomba de aceite	Unidad	1	Unidad	900.000
32	78180101-014	Junta	Unidad	1	Unidad	400.000
33	78180101-014	Valvula de escape	Unidad	1	Unidad	500.000
34	78180101-014	Valvula de admision	Unidad	1	Unidad	500.000
35	78180101-014	Guia de valvula	Unidad	1	Unidad	400.000
36	78180101-014	Martillete de admision	Unidad	1	Unidad	600.000
37	78180101-014	Martillete de escape	Unidad	1	Unidad	600.000
38	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
39	78180101-014	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	900.000
40	78180101-014	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	620.000
41	78180101-014	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	540.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

42	78180101-014	Tensor de correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	450.000
43	78180101-014	Tensor de correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	560.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1537)						
44	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	400.000
45	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	400.000
46	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	350.000
47	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
48	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
49	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
50	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
51	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
52	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
53	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
54	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1538)						
55	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
56	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
57	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000
58	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
59	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
60	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
61	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
62	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
63	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
64	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
65	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA KENTON 150cc MOTOR NAFTERO 4 TIEMPO- GCIA. DE SEGURIDAD (C.P. N° 103.05.01.1539)						
66	78180101-020	Cubierta delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	450.000
67	78180101-020	Cubierta trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	450.000
68	78180101-020	Carburador	Unidad	1	Unidad	400.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

69	78180101-020	Cabo de embrague	Unidad	1	Unidad	100.000
70	78180101-020	Cabo acelerador	Unidad	1	Unidad	100.000
71	78180101-020	Cabo de velocimetro	Unidad	1	Unidad	100.000
72	78180101-020	Bujia	Unidad	1	Unidad	50.000
73	78180101-020	Bateria 12 VOL	Unidad	1	Unidad	300.000
74	78180101-020	Camara delantera 2.75 R21	Unidad	1	Unidad	80.000
75	78180101-020	Camara trasera 110.80 R18	Unidad	1	Unidad	70.000
76	78180101-020	Espejo retrovisor	Unidad	1	Unidad	200.000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
77	78180101-014	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	3.000.000
78	78180101-014	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	3.500.000
79	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
80	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	800.000
81	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.300.000
82	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.400.000
83	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.400.000
84	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	400.000
85	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	350.000
86	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000
87	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000
88	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000

Adriana
Dpto. Licitaciones
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

89	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300.000
90	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300.000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
91	78180101-014	Reparacion de volquete (carroseria)	Unidad	1	Unidad	4.000.000
92	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.400.000
93	78180101-014	Mantenimeinto completo del sistema electrico (focos relay, cablerio completo)	Unidad	1	Unidad	800.000
94	78180101-014	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	1.200.000
95	78180101-014	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	2.500.000
96	78180101-014	Reparacion completo de caja de cambio	Unidad	1	Unidad	4.500.000
97	78180101-014	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.400.000
98	78180101-014	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	2.800.000
99	78180101-014	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	1.650.000
100	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	300.000
101	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	300.000
102	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	450.000
103	78180101-014	Fibra de freno	Unidad	1	Unidad	750.000
104	78180101-014	Faro delantero	Unidad	1	Unidad	400.000
105	78180101-014	Faro trasero	Unidad	1	Unidad	300.000
106	78180101-014	Llave neumatica de encastre de bomba hidraulica	Unidad	1	Unidad	700.000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
107	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.500.000
108	78180101-014	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	1.450.000

Adriana Jara R.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

109	78180101-014	Elastico delantero	Unidad	1	Unidad	800.000
110	78180101-014	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Unidad	980.000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
111	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	4.000.000
112	78180101-014	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1.200.000
113	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.200.000
114	78180101-014	Mantenimiento completo parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1.200.000
115	78180101-014	Mantenimiento completo aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	3.200.000
116	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	1.800.000
117	78180101-014	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.450.000
118	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
119	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	600.000
120	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
121	78180101-014	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	900.000
122	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
123	78180101-014	Homosinetica	Unidad	1	Unidad	900.000
124	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	980.000
125	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	890.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

126	78180101-014	Rotula	Unidad	1	Unidad	600.000
127	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	780.000
128	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	890.000
129	78180101-014	Buje parrilla	Unidad	1	Unidad	230.000
130	78180101-014	Prekap de direccion	Unidad	1	Unidad	480.000
131	78180101-014	Centralizador de cardan	Unidad	1	Unidad	600.000
132	78180101-014	Cruceta de cardan	Unidad	1	Unidad	340.000
133	78180101-014	Correa dentada	Unidad	1	Unidad	890.000
134	78180101-014	Tensor de Correa dentada	Unidad	1	Unidad	780.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
135	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.000.000
136	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.000.000
137	78180101-014	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	1.200.000
138	78180101-014	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	900.000
139	78180101-014	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	900.000
140	78180101-014	Juego de buje parrilla	Unidad	1	Unidad	450.000
141	78180101-014	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	560.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter R. Méndez
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

142	78180101-014	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	500.000
143	78180101-014	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	500.000
144	78180101-014	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	500.000
145	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500.000
146	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	300.000
147	78180101-014	Filtro de Combustible	Unidad	1	Unidad	300.000
148	78180101-014	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	900.000
149	78180101-014	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	980.000
150	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000
						122.560.000

Monto máximo del lote : Gs. 126.560.000 (Guaraníes ciento veinte y seis millones quinientos sesenta mil) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 63.280.000 (Guaraníes sesenta y tres millones doscientos ochenta mil) IVA Incluido.

Total adjudicado Lote 1 – AISP y Lote 2 - AIG, por un monto máximo de Gs. 232.092.000 (GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido; y un monto mínimo de Gs. 116.046.000 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL)IVA Incluido; correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs. 180.092.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL) IVA Incluido, y para el ejercicio 2014 la suma de GS. 52.000.000 (GUARANIES CINCUENTA Y DOS MILLONES) IVA Incluido, sujeto a disponibilidad del ejercicio

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Lic. Walter H. Hernández R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC