TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN

INFORME Nº 33

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2012 PARA LA CONTRATACION DE TALLERES MECANICOS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

EMPRESAS OFERENTES

1. CLINICA DEL AUTOMOVIL de Rocío Ovejero.
2. TODO AUTO S.R.L.
3. TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas
4. GILCOPAR S.R.L.
5. TALLER RC de Crispín Ruffinelli
6. SERVICIOS MECANICOS TOYOCAR de Wilfrido Andino
7. AUTOMOTIVE S.A.I.E.

CONTENIDO

1. ACTA DE APERTURA DE SOBRES
2. COPIA DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN REFERENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
3. TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACION A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO SEGÚN ÉL ARTÍCULO 60º. NUMERAL 1, 2,3, 4, 5 Y 6.
4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS, A SER OBSERVADAS SI HUBIESEN ERRORES ARITMÉTICOS.
5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE:
   A) DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
   B) DE LOS PRECIOS DE OFERTAS CON RELACION A LOS PRECIOS REFERENCIALES.
   C) Y OTROS REQUERIMIENTOS.
6. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.
7. FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN.
8. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA/ PRESIDENCIA Nº 30 DE FECHA 4 DE ABRIL DEL 2011

1. Abog. Liliana Benítez , Directora General de Administración y Finanzas
2. Lic. Iván Sindulfo Giménez Rojas, Director de Patrimonio
3. Lic. Joaquín Casal Irún, Director de operaciones Administrativas
4. C.P. Miguel Ángel Portillo, Director de Presupuesto.

ASUNCIÓN, 15 DE JUNIO DE 2012.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2012 PARA LA CONTRATACION DE TALLERES MECANICOS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El Comité de Evaluación en virtud a lo establecido en los artículos 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03 y 11º del Decreto Nº 21909 de Contrataciones Públicas procede al estudio y análisis de las ofertas, y a la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación.

Una vez recibidas las ofertas provenientes de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), se procedió:

1. Al análisis de las ofertas para determinar si se ajustan a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública.
2. A la revisión de todos los antecedentes de la presente Licitación, desde el inicio de los procedimientos administrativos hasta la recepción y apertura de los sobre ofertas.
3. A la verificación de los montos de las ofertas presentadas en esta Licitación en comparación a los precios referenciales elaborados y cotizados con antelación a la apertura.

Se sometieron a revisión y verificación las ofertas de las siguientes Empresas:

CUADRO Nº 1

MONTOS DE LAS OFERTAS

EMPRESAS	LOTES Nº	Monto Total en GS. con IVA
CLINICA DEL AUTOMOVIL de Rocío Ovejero	1	0.-
	2	1.126.080.000.-
	3	0.-
	4	0.-
	TOTAL	1.126.080.000.-
TODO AUTO S.R.L.	1	751.927.273.-
	2	0.-
	3	0.-
	4	1.190.500.000.-
	TOTAL	1.942.427.273.-
TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas	1	0.-
	2	0.-
	3	689.408.890.-
	4	0.-
	TOTAL	698.408.890.-
GILCOPAR S.R.L.	1	0.-
	2	0.-
	3	598.550.000.-
	4	0.-
	TOTAL	598.550.000.-

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván A. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

TALLER RC de Crispin Ruffinelli	1	817.960.000.-
	2	325.978.000.-
	3	443.183.000.-
	4	616.783.000.-
	TOTAL	2.203.904.000.-
SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino	1	1.440.140.000.-
	2	358.040.000.-
	3	627.385.000.-
	4	572.005.000.-
	TOTAL	2.997.570.000.-
AUTOMOTIVE S.A.I.E.	1	1.023.770.000.-
	2	425.520.000.-
	3	594.350.000.-
	4	857.340.000.-
	TOTAL	2.900.980.000.-

OBSERVACIÓN:

TALLER RC de Crispín Ruffinelli:

- No presento la segunda carpeta de Copia, solo presento una Carpeta Original y un sola Copia.
- No presento los siguientes documentos, dentro de la Sección III. Suministros Requeridos, numeral 1 - Especificaciones Técnicas del PBC:
  Declaración Jurada que deberá cumplir indefectiblemente el Oferente participante y debe seguir estrictamente el texto SIGUIENTE:
  c) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.
- No presento Índices de Capacidad financiera, de acuerdo a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, numeral 2 Requisitos para Calificación.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.:

- No presento los siguientes documentos, dentro de la Sección III. Suministros Requeridos, numeral 1 - Especificaciones Técnicas del PBC:
  Declaración Jurada que deberá cumplir indefectiblemente el Oferente participante y debe seguir estrictamente el texto SIGUIENTE:
  d) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.

  f.2) De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con fosas y/o elevadores para vehículos (capacidad de carga de 400Kg.), y las herramientas de precisión para esos efectos como torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores; Multimetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas electrónicos concernientes a inyección electrónica, frenos, ABS y encastre 4x4. Para este tipo de reparaciones será necesario contar con catálogos de codificación de piezas para realizar diagnósticos con el apoyo de equipos computarizados previstos para cada componente eléctrico-electrónico; y para herramientas convencionales como: prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), cargador de baterías, acoples de baterías, actuadotes hidráulico para elevamiento de vehículos (gato)

  f.3) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Sensores de humo, Extintores, equipo de boca hidrante).

  f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matriz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. **Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento de la evaluación.**
- No presento Índices de Capacidad financiera, de acuerdo a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, numeral 2 Requisitos para Calificación.

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván J. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

GILCOPAR S.R.L.:

- No presento la segunda carpeta de Copia, solo presento una Carpeta Original y un sola Copia.
- No presento los siguientes documentos, dentro de la Sección III. Suministros Requeridos, numeral 1 - Especificaciones Técnicas del PBC:
  Declaración Jurada que deberá cumplir indefectiblemente el Oferente participante y debe seguir estrictamente el texto SIGUIENTE:

  f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matriz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. **Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento de la evaluación.**

TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas:

- No presento las dos Carpetas de Copias, solo presento una Carpeta Original.

- No presento los siguientes documentos, dentro de la Sección III. Suministros Requeridos, numeral 1 - Especificaciones Técnicas del PBC:
  Declaración Jurada que deberá cumplir indefectiblemente el Oferente participante y debe seguir estrictamente el texto SIGUIENTE:

  f.2) De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con fosas y/o elevadores para vehículos (capacidad de carga de 400Kg.), y las herramientas de precisión para esos efectos como torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores; Multímetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas electrónicos concernientes a inyección electrónica, frenos, ABS y encastre 4x4. Para este tipo de reparaciones será necesario contar con catálogos de codificación de piezas para realizar diagnósticos con el apoyo de equipos computarizados previstos para cada componente eléctrico-electrónico; y para herramientas convencionales como: prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), cargador de baterías, acoples de baterías, actuadotes hidráulico para elevamiento de vehículos (gato)

  f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matriz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. **Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento d la evaluación.**

Todas las documentaciones observadas de los oferentes deberán presentarse a la oficina de la UOC, dentro del plazo máximo de 24 horas.

Las Empresas **TALLER RC de Crispín Ruffinelli, GILCOPAR S.R.L., TALLER M&S de Miguel Sosa Cabañas.**, presentaron las documentaciones solicitadas a la Oficina de la UOC de la Justicia Electoral, en el plazo solicitado.
La Empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, no presento las documentaciones solicitadas a la Oficina de la UOC de la Justicia Electoral, en el plazo solicitado

JOAQUÍN CASALIRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Fernández Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ANÁLISIS

CUADRO Nº 2

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS CON RELACIÒN A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

El Comité de Evaluación realizó una verificación exhaustiva de las ofertas recibidas, a los efectos de determinar si las documentaciones se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, como ser:

1. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se halla debidamente extendida a favor de la Convocante.

2. Si el formulario de oferta se halla debidamente firmada y conformada por los representantes de las empresas, la que es dirigida a la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral.

3. Si los poderes que acreditan la representación del oferente se ajustan a los Estatutos; pero en algunos casos las empresas son unipersonales.

4. Si todos los documentos presentados se hallan firmados de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

5. Si las ofertas se ajustan a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

6. Si los documentos que componen las ofertas se hallan en orden.

METODO DE EVALUACIÓN

De manera a realizar la evaluación de las ofertas de la forma más eficiente, se ha utilizado el método siguiente de evaluación:

1. Se verificó el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter obligatorio solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones según los OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (SE ADJUNTA PLANILLA DE CONTROL DOCUMENTARIO). **ANEXO "A"**

OBSERVACIÓN:
ASPECTOS RELEVANTES:
La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E.:

- No presento los siguientes documentos, dentro de la Sección III. Suministros Requeridos, numeral 1 - Especificaciones Técnicas del PBC:
Declaración Jurada que deberá cumplir indefectiblemente el Oferente participante y debe seguir estrictamente el texto SIGUIENTE:

c) Fotocopia autenticada por Escribano Público de la constancia de inscripción en la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.

f.2) De contar con un taller para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la contaminación del ambiente, y debe contar con fosas y/o elevadores para vehículos

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Rodrigo Gómez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

(capacidad de carga de 400Kg.), y las herramientas de precisión para esos efectos como torquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores; Multímetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas electrónicos concernientes a inyección electrónica, frenos, ABS y encastre 4x4. Para este tipo de reparaciones será necesario contar con catálogos de codificación de piezas para realizar diagnósticos con el apoyo de equipos computarizados previstos para cada componente eléctrico-electrónico; y para herramientas convencionales como: prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), cargador de baterías, acoples de baterías, actuadotes hidráulico para elevamiento de vehículos (gato)

f.3) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Sensores de humo, Extintores, equipo de boca hidrante).

f.7) La Empresa Oferente deberá presentar a la Convocante con la Declaración Jurada algunas copias de: folletos, catálogos, software, publicaciones, opiniones o recomendaciones técnicas ajenas a la matriz (Representante Oficiales de la marca de vehículos) a ser ofertados por los Potenciales Oferentes. **Y dichas presentaciones serán de condición excluyente al momento de la evaluación.**

Por consiguiente no se ajusta a la Sección III. Suministros Requeridos numeral 1 Especificaciones Técnicas del PBC, en cuanto a la Declaración Jurada que los potenciales Oferentes deben presentar y deben contar, para la participación del presente Llamado a Licitación Pública Nacional.

Dentro del LOTE N° 2:

- **La Empresa SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:**

LOTE "2"
TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS (TOYOTA)

ITEM N° 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014

						TOYOCAR de Wilfrido Andino Leguizamón					
						TOYOTA					
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENTACION	UNID DE MEDIDA	HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	PRECIO TOTAL
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.13	Bomba de agua	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el ítem N° 1, en el punto 1.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 1.13 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 1.13 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 1.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 1.13 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Jiménez Bogarín
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM N° 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 2, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.3	Barra larga de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el ítem N° 5, en el punto 5.3, 5.9, 5.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 5.3, 5.9, 5.13 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.3, 5.9, 5.13 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.3, 5.9, 5.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 5.3, 5.9, 5.13 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

JOAQUIN CASAL IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Sonia N. Jimenez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benitez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

6.20	Encurbar elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el ítem N°6, en el punto 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.1	Ruleman masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.2	Ruleman masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.7	Homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 7, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 8, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 8.1, 8.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUIN CASAL IBIRI
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Juan P. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM N° 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.11	Pastillas de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.12	Disco de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 10, en el punto 10.3, 10.6, 10.11, 10.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 10.3, 10.6, 10.11, 10.12 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 10.3, 10.6, 10.11, 10.12 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 10.3, 10.6, 10.11, 10.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 10.3, 10.6, 10.11, 10.12 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.1	Faro delantero c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.2	Faro trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.27	Bocina	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 11, en el punto 11.1, 11.2, 11.26, 11.27 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 11.1, 11.2, 11.26, 11.27 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 11.1, 11.2, 11.26, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.1, 11.2, 11.26, 11.27 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 11.1, 11.2, 11.26, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa "TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Lic. Iván S. González Ocampo
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

- La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E., presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:

EMPRESA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

LOTE "2"
TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS (TOYOTA)

AUTOMOTIVE S.A.I.E.											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.12	Teclado balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000

Obs: En el item N° 1, en el punto 1.12, 1.22 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 1.12, 1.22 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 1.12, 1.22 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td. La Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	1.000	50.000	10.000	1.210.000
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	1.000	50.000	50.000	1.610.000
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	1.000	50.000	50.000	1.610.000
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	1.000	50.000	50.000	1.610.000
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	1.000	50.000	50.000	1.610.000
2.6	Eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	40.000	10.000	1.000	40.000	40.000	1.310.000
2.7	Rulemán eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	210.000	10.000	1.000	210.000	210.000	6.410.000
2.8	Eje de mando	5	10	Evento	UNID.	40.000	10.000	1.000	40.000	40.000	1.310.000
2.9	Rulemán eje de mando	5	10	Evento	UNID.	210.000	10.000	1.000	210.000	210.000	6.410.000
2.10	Eje cuádruple	5	10	Evento	UNID.	40.000	10.000	1.000	40.000	40.000	1.310.000
2.11	Rulemán	5	10	Evento	UNID.	220.000	10.000	1.000	220.000	220.000	6.710.000
2.12	Rodillo	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.13	Engranaje de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.14	Engranaje de 2da.	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.15	Engranaje de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.16	Engranaje de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.17	Engranaje de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	20.000	10.000	1.000	20.000	20.000	710.000
2.18	Reten selector de cambio	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	410.000
2.19	Juego de juntas de caja	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	410.000
2.20	Aceite 90 para caja	5	10	Evento	UNID.	32.000	10.000	1.000	32.000	32.000	1.070.000
2.21	Reparación de turbina (Caja	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	120.000	1.000	1.000	[illegible]

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

	automatica)										
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	120.000	1.000	1.000	1.330.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	320.000	1.000	1.000	3.330.000

Obs: En el item N° 2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 2.21, 2.22, 2.23 en la marca Toyota Land Cruiser Prado. La Empresa "AUTOMOTIVE S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
5.11	Prekat	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000

Obs: En el item N° 5, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	140.000

Obs: En el item N° 6, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.4	Ruleman carcaza	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000
7.10	Ruleman rodillo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000
7.11	Ruleman doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000

Obs: En el item N° 7, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 7.4, 7.10, 7.11, en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	230.000

Obs: En el ítem N° 8, en el punto 8.4, en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 8.4, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 8.4, en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, La Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

- **La Empresa TALLER RC de Crispín Ruffinelli, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:**

EMPRESA TALLER R.C. DE CRISPIN RUFINELLI

LOTE "2"
TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETAS (TOYOTA)

TALLER R C de Crispin Rufinelli											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.1	Juego de pistón	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	250.000	250.000	1.000	7.520.000
1.2	Juego de camisa	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	150.000	150.000	1.000	4.520.000
1.3	Casquillo de biela	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.520.000
1.4	Casquillo de bancada	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.520.000
1.5	Casquillo de leva	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	20.000	1.000	430.000
1.6	Buje de biela	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	230.000
1.7	Juego de aros	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	350.000	350.000	1.000	10.520.000
1.8	Guías de valvulas	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	100.000	50.000	1.000	[illegible]

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

Dr. Juan Carlos Ruffinelli Casal
Director de Asuntos Administrativas

Lic. Juan J. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

1.9	Juego de valvulas	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	100.000	50.000	1.000	2.520.000
1.10	Juego de reten de valvulas	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	150.000	15.000	1.000	3.170.000
1.11	Calce lateral	5	10	Evento	UNID.	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	130.000
1.12	Teclado balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.13	Bomba de agua	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	300.000	300.000	1.000	9.020.000
1.14	Rectificación de cilindros	5	10	Evento	UNID.	40.000	1.000	40.000	40.000	1.000	1.220.000
1.15	Rectificación de cigüeñal	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.16	Rectificación de leva	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.17	Mano de obra cambio de aro	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.18	Rectificación de eje de leva valanceador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.19	Cepillado de tapa motor	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	2.030.000
1.20	Correa dentada	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	6.030.000
1.21	Cambiar polea ruleman tensor de correas	5	10	Evento	UNID.	80.000	1.000	80.000	80.000	1.000	2.420.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.23	Reparación de bomaba inyectora	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	320.000
1.24	Mantenimiento de limpieza de bomba iny.	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	320.000
1.26	Picos inyectores	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	150.000	1.000	1.000	3.030.000
1.27	Mantenimiento de turbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.28	Reparación de turbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.29	Aceite 40 para motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.34	Correa de alternador	5	10	Evento	UNID.	70.000	10.000	20.000	120.000	1.000	2.210.000
1.35	Correa de acondicionador de aire	5	10	Evento	UNID.	70.000	10.000	20.000	120.000	1.000	2.210.000
1.36	Limpieza de radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.37	Cabo de velocimetro	5	10	Evento	UNID.	220.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.240.000
1.38	Paleta ventilador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
1.39	Caño entrada de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	50.000	10.000	10.000	10.000	1.000	810.000
1.40	Cabo acelerador	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.630.000
1.41	Ruleman tensor de correa	5	10	Evento	UNID.	180.000	10.000	10.000	10.000	1.000	2.110.000
1.42	Reten frente motor	5	10	Evento	UNID.	100.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.310.000
1.43	Junta balancin	5	10	Evento	UNID.	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	390.000
1.44	Soporte motor	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	300.000	1.000	1.000	6.030.000
1.45	Reservorio de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
1.46	Mano de Obra de Reparación de Motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 1, en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.23, 1.24 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.23, 1.24 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 1.5, 1.6, 1.11, 1.19, 1.20, 1.40, 1.44 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 1.5, 1.6, 1.11, 1.19, 1.20, 1.40, 1.44 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 1.5, 1.6, 1.11, 1.19, 1.20, 1.40, 1.44 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.38, 1.46 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.38, 1.46 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.38, 1.46 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.38, 1.46 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.38, 1.46 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 1.26 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 1.26 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 1.34, 1.35, 1.41, 1.42 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 1.37, 1.43, 1.45 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 1.37, 1.43, 1.45 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 1.37, 1.43, 1.45 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL
DIRECTOR
Operaciones Administrativ

Lic. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	50.000	1.000	3.030.000
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	50.000	1.000	3.030.000
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	50.000	1.000	3.030.000
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	50.000	1.000	3.030.000
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	50.000	1.000	3.030.000
2.6	Eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
2.7	Rulemán eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.8	Eje de mando	5	10	Evento	UNID.	400.000	1.000	1.000	300.000	1.000	7.030.000
2.9	Rulemán eje de mando	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	1.000	350.000	1.000	7.030.000
2.10	Eje cuádruple	5	10	Evento	UNID.	700.000	1.000	1.000	700.000	1.000	14.030.000
2.11	Rulemán	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	200.000	1.000	4.030.000
2.12	Rodillo	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	2.030.000
2.13	Engranaje de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	1.000	150.000	1.000	3.030.000
2.14	Engranaje de 2da.	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	1.000	150.000	1.000	3.030.000
2.15	Engranaje de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.16	Engranaje de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	1.000	150.000	1.000	3.030.000
2.17	Engranaje de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	70.000
2.18	Reten selector de cambio	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.19	Juego de juntas de caja	5	10	Evento	UNID.	40.000	1.000	1.000	40.000	1.000	830.000
2.20	Aceite 90 para caja	5	10	Evento	UNID.	125.000	1.000	125.000	125.000	1.000	3.770.000
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
2.24	Aceite caja de velocidad	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	20.000	1.000	430.000
2.25	Soporte caja	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	6.030.000
2.26	Mano de obra por reparación de caja	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item Nº 2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.24, 2.25 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.24, 2.25 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.24, 2.25 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 2.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 2.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 2.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 2.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 2.7, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 2.7, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 2.7, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 2.7, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 2.7, 2.15, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 2.20 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 2.20 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 3 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL DELANTERO - Código de Catalogo: 78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	

JOAQUÍN GAONA
Operaciones Administrativas

Lic. Sonia Giménez Rojas
Directora Administrativa

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

3.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	500.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.040.000
3.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.540.000
3.3	Rulemán bancada de corona	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
3.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
3.5	Engranaje satélite y planetario	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
3.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
3.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
3.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	125.000	1.000	125.000	1.000	1.000	2.530.000
3.9	Aceite diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	240.000

Obs: En el item N° 3, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 3.4, 3.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 3.4, 3.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 3.4, 3.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 3.4, 3.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 3.4, 3.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 3.8 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 3.8 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 3.8 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 4 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
4.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1.400.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.040.000
4.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.540.000
4.3	Rulemán lateral de corona	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.040.000
4.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
4.5	Engranaje satélite y planetario	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.040.000
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
4.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.240.000
4.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	130.000	1.000	1.000	130.000	1.000	2.630.000
4.9	Juego placa de embrague (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
4.10	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
4.11	Mano de obra por reparación de diferencial trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
4.12	Aceite diferencial trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
	OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM N° 4										25.830.000

Obs: En el item N° 4, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 4.8 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 4.8 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 4.8 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván T. [illegible]
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD DEL AÑO 1998	RAV 4 4X2 DEL AÑO 2012	LAND CRUISER DEL AÑO 1995	HILUX D/C 4X2 DX TD DEL AÑO 2006	LAND CRUISER PRADO DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.1	Muñequin c/u	5	10	Evento	UNID.	35.000	1.000	35.000	35.000	1.000	1.070.000
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.3	Barra larga de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.540.000
5.5	Barra curbo	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.540.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.7	Brazo pitman	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.540.000
5.8	Arbol de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	350.000	1.000	3.540.000
5.11	Prekat	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	350.000	1.000	3.540.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	540.000
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	100	41.000
5.14	Caño de alta presión	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
5.15	Alineación y balanceo de ruedas	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	50.000	1.000	630.000
5.16	Correa de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	390.000
5.17	Mano de obra por reparación de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEN Nº 5											18.811.000

Obs: En el item Nº 5, en el punto 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.17 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.17 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.17 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.17 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.17 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 5.1 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.1 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 5.4, 5.5, 5.7, 5.14, 5.16 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.4, 5.5, 5.7, 5.14, 5.16 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.4, 5.5, 5.7, 5.14, 5.16 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 5.4, 5.5, 5.7, 5.14, 5.16 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 5.10, 5.11, 5.12, en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 5.10, 5.11, 5.12, en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.10, 5.11, 5.12, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.10, 5.11, 5.12, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 5.15 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 5.15 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 5.15 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD DEL AÑO 1998	RAV 4 4X2 DEL AÑO 2012	LAND CRUISER DEL AÑO 1995	HILUX D/C 4X2 DX TD DEL AÑO 2006	LAND CRUISER PRADO DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.1	Amortiguadores delanteros	5	10	Evento		180.000	1.000	80.000	80.000	1.000	3.420.000
6.2	Bujes parrilla superior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.040.000
6.3	Bujes parrilla inferior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.040.000
6.4	Rotulas superior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	[illegible]	1.000	1.540.000

JOAQUIN RASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. [illegible] Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

6.5	Rotulas inferior	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	200.000	1.000	2.040.000
6.6	Bujes parrilla estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000	440.000
6.7	Bieleta barra estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.8	Taqueadores	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	190.000
6.11	Bujes elasticos trasero	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	250.000	1.000	5.030.000
6.12	Encurvar elastico trasero	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
6.13	Grillte elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
6.14	1ra. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
6.15	2da. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	240.000
6.17	Amortiguadores trasero	5	10	Evento	UNID.	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.540.000
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.040.000
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
6.20	Encurbar elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.24	Perno elástico	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.29	Torreta superior de amortiguador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.30	Guardapolvo de amortig. con taqueador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
6.31	Mano de obra por reparación de suspensión	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM N° 6											**23.600.000**
OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM N° 6 SEGÚN ACTA DE APERTURA											[illegible]

Obs: En el item N° 6, en el punto 6.1, en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.1, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 6.7, 6.8, 6.9, 6.15, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 6.11 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 6.11 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 6.11 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván F. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.1	Ruleman masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	100.000	1.000	1.000	3.530.000
7.2	Ruleman masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	100.000	1.000	1.000	3.530.000
7.3	Reten de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440.000
7.4	Ruleman carcaza	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
7.5	Reten carcaza	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.6	Reten palier delantero	5	10	Evento	UNID.	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	190.000
7.7	Homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.8	Guardapolvo homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	540.000
7.9	Guardapolvo trizeta	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.10	Ruleman rodillo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
7.11	Ruleman doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	300.000	1.000	3.040.000
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	30.000	1.000	30.000	100.000	1.000	1.620.000
7.13	Mano de obra por reparación de tren delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 7, en el punto 7.1, 7.2 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 7.1, 7.2 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 7.1, 7.2 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 7.3, 7.4, 7.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, , en el punto 7.3, 7.4, 7.6 en la marca Toyota Land Cruiser, , en el punto 7.3, 7.4, 7.6 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, , en el punto 7.3, 7.4, 7.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 7.8, 7.11 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 7.8, 7.11 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 7.8, 7.11 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 7.8, 7.11 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 7.12 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD	RAV 4 4X2	LAND CRUISER	HILUX D/C 4X2 DX TD	LAND CRUISER PRADO	
						DEL AÑO 1998	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1995	DEL AÑO 2006	DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
8.2	Ruleman palier trasero	5	10	Evento	UNID.	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.540.000
8.3	Reten palier trasero	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
8.5	Palier trasero	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.040.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	2.030.000
8.7	Mano de obra por reparación de tren trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Obs: En el item N° 8, en el punto 8.1, 8.4, 8.7 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 8.1, 8.4, 8.7 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 8.1, 8.4, 8.7 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 8.1, 8.4, 8.7 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 8.1, 8.4, 8.7 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 8.2, 8.3, 8.5 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 8.2, 8.3, 8.5 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 8.2, 8.3, 8.5 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 8.2, 8.3, 8.5 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 8.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 8.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 8.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Director General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM N° 9 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE EMBRAGUE - Código de Catalogo:78180101-005											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD DEL AÑO 1998	RAV 4 4X2 DEL AÑO 2012	LAND CRUISER DEL AÑO 1995	HILUX D/C 4X2 DX TD DEL AÑO 2006	LAND CRUISER PRADO DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
9.1	Disco de embrague	5	10	Evento	UNID.	400.000	1.000	1.000	300.000	1.000	7.030.000
9.2	Plato de presión	5	10	Evento	UNID.	500.000	1.000	1.000	350.000	1.000	8.530.000
9.3	Cojinete de empuje	5	10	Evento	UNID.	180.000	1.000	1.000	200.000	1.000	3.830.000
9.4	Ruleman piloto	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
9.5	Jgo de reparo bomba central de embague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
9.6	Bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	250.000	1.000	4.530.000
9.7	Jgo de reparo bomba auxiliar de embague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
9.8	Caño flexible de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
9.9	Mano de obra por reparación de embrague	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM N° 9											24.170.000

Obs: En el item N° 9, en el punto 9.1, 9.2, 9.3, 9.6 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 9.1, 9.2, 9.3, 9.6 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 9.1, 9.2, 9.3, 9.6 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006											
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD DEL AÑO 1998	RAV 4 4X2 DEL AÑO 2012	LAND CRUISER DEL AÑO 1995	HILUX D/C 4X2 DX TD DEL AÑO 2006	LAND CRUISER PRADO DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
10.1	Juego de pastillas de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	350.000	1.000	1.000	250.000	1.000	6.030.000
10.2	Rectificar discos de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	240.000
10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.4	Juego de reparo bomba central de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.5	Juego de reparo mordaza de freno delant.	5	10	Evento	UNID.	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	840.000
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.7	Fibra de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	300.000	1.000	200.000	280.000	1.000	7.820.000
10.8	Rectif. Tambor de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.9	Cilindro de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	220.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.240.000
10.10	Juego de reparo freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.11	Pastillas de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.12	Disco de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
10.13	Mano de obra por reparación de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM N° 10											17.570.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

Obs: En el item N° 10 en el punto 10.1, en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 10.1, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 10.1, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 10.2, 10.5, 10.9 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 10.2, 10.5, 10.9 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 10.2, 10.5, 10.9 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 10.2, 10.5, 10.9 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4WD, en el punto 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 10.3, 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 10.7 en la marca Toyota Land Cruiser Prado La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRESENT.	UNID. DE MEDIDA	TOYOTA					PRECIO TOTAL
						HILUX D/C 4WD DEL AÑO 1998	RAV 4 4X2 DEL AÑO 2012	LAND CRUISER DEL AÑO 1995	HILUX D/C 4X2 DX TD DEL AÑO 2006	LAND CRUISER PRADO DEL AÑO 2012	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.1	Faro delantero c/u	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.130.000
11.2	Faro trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	2.030.000
11.3	Faro de posicion c/u	5	10	Evento	UNID.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000
11.4	Señalero trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.5	Focos por unidad	5	10	Evento	UNID.	200.000	1.000	1.000	200.000	1.000	4.030.000
11.6	Palanca comando de señalero	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
11.7	Tambor y llave de contacto	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.8	Terminal de bateria	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.130.000
11.9	Reparación de alternador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.10	Regulador de voltaje	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.11	Plaqueta de diodo	5	10	Evento	UNID.	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000
11.12	Rulemán de alternador	5	10	Evento	UNID.	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	190.000
11.13	Reten depresor	5	10	Evento	UNID.	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000	155.000
11.14	Relay de señalero	5	10	Evento	UNID.	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	145.000
11.15	Carbon de motor de arranque	5	10	Evento	UNID.	12.700	1.000	1.000	1.000	1.000	167.000
11.16	Plaqueta de automatico	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.17	Inducibo	5	10	Evento	UNID.	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	240.000
11.18	Motor limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
11.19	Sistema de sepillo limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
11.20	Bujias incandecentes	5	10	Evento	UNID.	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	840.000
11.21	Bulbo de aceite	5	10	Evento	UNID.	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000	380.000
11.22	Bulbo de electro ventilador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.23	Relay de aire	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.24	Plaqueta eléctrica de acond. De aire	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
11.25	Carga de gas	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	70.000	10.000	1.000	70.000	10.000	1.610.000
11.27	Bocina	5	10	Evento	UNID.	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000	740.000
11.28	Marcador de combustible unidad tanque	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000
11.29	Mano de obra por reparación parte electrica	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Iván [illegible]
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

Obs: En el item N° 11 en el punto 11.1, 11.2, 11.5, 11.8 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 11.1, 11.2, 11.5, 11.8 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.1, 11.2, 11.5, 11.8 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser PradoToyota Rav4 4x2, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 11.3, 11.6, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.27 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 11.4, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.16, 11.22, 11.23, 11.28, 11.29 en la marca Toyota Rav4 4x2, en el punto 11.4, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.16, 11.22, 11.23, 11.28, 11.29 en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.4, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.16, 11.22, 11.23, 11.28, 11.29 en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 11.4, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.16, 11.22, 11.23, 11.28, 11.29 en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 11.21, en la marca Toyota Land Cruiser, en el punto 11.21, en la marca Toyota Hilux D/c 4x2 Dx Td, en el punto 11.21, en la marca Toyota Land Cruiser Prado, en el punto 11.26 en la marca Toyota Land Cruiser La Empresa "TALLER R.C. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Dentro del Lote N° 3:

- **La Empresa SERVICIO MECANICO TOYOCAR DE Wilfrido Andino, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:**

LOTE N° 3 -

TIPO DE VEHÍCULO: AUTOMOVILES, CAMIONES Y MINIBUSES

TOYOCAR Wilfrido Andino Leguizamón

ITEM N° 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Item N° 2, en los puntos 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Hyundai, en los puntos 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Ford, en los puntos 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Mazda, en los puntos 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Chevrolet, en los puntos 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Mercedes respectivamente, la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 4 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Item N° 4, en los puntos 4.6 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 5 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTO	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA		

JOAQUÍN CASAL INTE
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Rodolfo Ramos Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 5, en los puntos 5.4, 5.9 y 5.12 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.20	Encurbar elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 6, en los puntos 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 7, en el punto 7.12 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
8.6	Cruceta cardan	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 8, en los punto 8.1 y 8.6 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Luis F. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Fordito
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM N° 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
10.11	Pastillas de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
10.12	Disco de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 10, en los punto 10.6, 10.11 y 10.12 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

OBS: En el Ítem N° 11, en el punto 11.26 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Toyocar de Wilfrido Andino Leguizamón" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

- La EMPRESA AUTOMOTIVE S.A.I.E., presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:

LOTE N° 3 -

TIPO DE VEHÍCULO: AUTOMOVILES, CAMIONES Y MINIBUSES

ITEM N° 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014

						AUTOMOTIVE S.A.I.E.							
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.12	Teclado balancin	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	340.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	340.000

OBS: En el Ítem N° 1, en el punto 1.12 y 1.22 las marcas Hyundai HI-1 año 2011, Furgon Año 1996, Ford, Mazda, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.E.I." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	340.000
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	340.000
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	340.000

OBS: En el Ítem N° 2, en el punto 2.21, 2.22 y 2.23 de las marcas Hyundai Furgon, Ford, Mazda, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.E.I." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

JOAQUÍN CASALTRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Daniel O. Rodríguez
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
TSJE

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANRENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
5.11	Prekat	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000

OBS: En el Ítem N° 5, en el punto 5.2, 5.6, 5.10, 5.11 y 5.12 de las marcas Hyundai Furgon, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.I.E." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM N° 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	10.000	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	3.200.000
6.29	Tirante superior de amortiguador	5	10	Evento	UNID.	10.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.200.000
6.30	Guardapolvo de amortig. con tapaador	5	10	Evento	UNID.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
6.31	Mano de obra por reparación de suspensión	5	10	Evento	UNID.	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.200.000

OBS: En el Ítem N° 6, en el punto 6.9, 6.10, 6.26 y 6.27 de las marcas Hyundai Furgon, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.E.I." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.4	Rulemán carcaza	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
7.10	Rulemán mollito punta eje	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000
7.11	Rulemán doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000

OBS: En el Ítem N° 7, en el punto 7.4, 7.10 y 7.11 de las marcas Hyundai Furgon, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.E.I." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.4	Retén de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	250.000

OBS: En el Ítem N° 8, en el punto 8.4, de las marcas Hyundai Furgon, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Automotive S.A.E.I." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Lic. [illegible] Royg
Director de Patrimonio

JOAQUIN [illegible] IRUM
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

C.P. Miguel [illegible] Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

- **La EMPRESA TALLER M & S de Miguel Sosa Cabañas, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:**

EMPRESA TALLER M Y S de Miguel Sosa Cabañas

LOTE Nº 3 -

TIPO DE VEHÍCULO: AUTOMOVILES, CAMIONES Y MINIBUSES

ITEM Nº 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014

						TALLER M Y S de Miguel Sosa Cabañas							
						HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	PRECIO TOTAL
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.1	Juego de pistón	5	10	Evento	UNID.	1	350.000	1	300.000	350.000	250.000	350.000	16.000.020
1.2	Juego de camisa	5	10	Evento	UNID.	1	250.000	1	200.000	250.000	250.000	250.000	12.000.020
1.3	Casquillo de biela	5	10	Evento	UNID.	1	120.000	1	120.000	120.000	100.000	120.000	5.800.020
1.4	Casquillo de bancada	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	100.000	150.000	7.000.020
1.5	Casquillo de leva	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
1.6	Buje de biela	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
1.7	Juego de aros	5	10	Evento	UNID.	1	250.000	1	200.000	250.000	250.000	250.000	12.000.020
1.8	Guías de válvulas	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	20.000	50.000	2.200.020
1.9	Juego de válvulas	5	10	Evento	UNID.	1	120.000	1	120.000	120.000	50.000	120.000	5.300.020
1.10	Juego de retén de válvulas	5	10	Evento	UNID.	1	30.000	1	30.000	30.000	30.000	30.000	1.500.020
1.11	Calce lateral	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.12	Teclado balancín	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.13	Bomba de agua	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	7.500.020
1.14	Rectificación de cilindros	5	10	Evento	UNID.	1	80.000	1	80.000	80.000	50.000	80.000	3.300.020
1.15	Rectificación de cigüeñal	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
1.16	Rectificación de leva	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.17	Mano de obra cambio de aro	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.18	Rectificación de eje de leva valanceador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.19	Cepillado de tapa motor	5	10	Evento	UNID.	1	80.000	1	80.000	80.000	80.000	80.000	4.000.020
1.20	Correa dentada	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	150.000	1	6.000.030
1.21	Cambiar polea rulemán tensor de correas	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	1	4.000.030
1.22	Cambiar correa / cadena de distribución	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.23	Reparación de bomba inyectora	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	1	150.000	1	150.000	4.500.040
1.24	Mantenimiento de limpieza de bomba iny.	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.25	Mantenimiento de limpieza de picos inyec.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
1.26	Picos inyectores	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000	4.000.030
1.27	Mantenimiento de turbo	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.28	Reparación de turbo	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.30	Aceite motor	5	10	Evento	UNID.	1	35.000	1	35.000	35.000	35.000	35.000	1.750.020
1.34	Correa de alternador	5	10	Evento	UNID.	65.000	55.000	1	55.000	55.000	55.000	55.000	3.400.010
1.35	Correa de acondicionador de aire	5	10	Evento	UNID.	65.000	55.000	1	55.000	55.000	55.000	55.000	3.400.010
1.36	Limpieza de radiador	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	2.000.030
1.37	Cabo de velocímetro	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	2.000.030
1.38	Paleta ventilador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.39	Caño entrada de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.40	Cabo acelerador	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	1	50.000	2.000.030
1.41	Rulemán tensor de correa	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.42	Retén frente motor	5	10	Evento	UNID.	1	25.000	1	25.000	25.000	25.000	25.000	1.250.020
1.43	Junta balancín	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
1.44	Soporte motor	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
1.45	Reservorio de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 1, en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 de la marca Hyundai H1, en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 de la marca Elantra; en los puntos 1.11, 1.12 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.13, 1.14, 1.15 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.16, 1.17, 1.18 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.19 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.20 , 1.21 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.22 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.23 en las marcas Hyundai H1, Elantra; Ford y Chevrolet; en los puntos 1.24 de la marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.25 en las marcas Hyundai H1, Elantra; enel punto 1.26 de las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet; 1.27 y 1.28 Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.30 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.34 y 1.35 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.36 y 1.37 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet; en los puntos 1.38 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.39 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.40 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet; en los puntos 1.41 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.42 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.43 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.44 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.45 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet, Mercedes.

Lic. Miguel Pórtillo
Director
Dirección de Licitaciones
T.S.J.E.

Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

en las marcas Hyundai H1, Elantra Chevrolet; en los puntos 1.38 y 1.39 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.40 de las marcas Hyundai H1, Elantra, Chevrolet; en los puntos 1.41 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.42 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.43 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 1.44 Hyundai H1, Elantra; en los puntos 1.45 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.6	Eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.7	Rulemán eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.8	Eje de mando	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
2.9	Rulemán eje de mando	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
2.10	Eje cuádrugle	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
2.11	Rulemán	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020
2.12	Rodillo	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.13	Engranaje de 1ra	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.14	Engranaje de 2da.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.15	Engranaje de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.16	Engranaje de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.17	Engranaje de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.18	Reten selector de cambio	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.19	Juego de juntas de caja	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.22	Caja de válvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
2.25	Soporte caja	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.020

OBS: En el Ítem N° 2, en el punto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 de las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 2.6, 2.7 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 2.12 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 2.18 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes, en los puntos 2.19 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en los puntos 2.21, 2.22, 2.23 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 2.25 de la marcas Hyundai H1, Elantra Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 3 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL DELANTERO - Código de Catalogo: 78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
3.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	30
3.3	Rulemán horcada de corona	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.5	Engranaje satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.9	Aceite diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
3.10	Mano de obra por reparación de diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 3, en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

QUÍN CASAL RIOS
DIRECTOR
ración y Administrativas

Lic. Juan de Jesús Ríos
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Porcille
Dir... Presupuesto
Dirección ...

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

ITEM Nº 4 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIFERENCIAL TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
4.1	Corona y piñon	5	10	Evento	UNID.	1	750.000	1	1	750.000	1	750.000	22.500.040
4.2	Rulemán de piñon	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	1	100.000	1	100.000	3.000.040
4.3	Rulemán lateral de corona	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	1	100.000	1	100.000	3.000.040
4.4	Calce satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
4.5	Engranaje satelite y planetario	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	1	100.000	1	100.000	3.000.040
4.6	Perno de satelite	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
4.7	Reten de piñon	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	1	50.000	1	50.000	1.500.040
4.8	Aceite 90 para diferencial	5	10	Evento	UNID.	1	35.000	1	1	35.000	1	35.000	1.050.040
4.9	Juego placa de embrague (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
4.10	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 4, en el punto 4.1, 4.2, 4.3 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Ford, Chevrolet; en el punto 4.4 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 4.5 en las marcas Hyundai H1, Elantra, Ford y Chevrolet; en los puntos 4.6 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en los puntos 4.7 y 4.8 de las marcas Hyundai H1, Elantra, Ford y Chevrolet, en los Puntos 4.9 y 4.10 de las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 5 - SERVICIO DE: MANRENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN - Código de Catalogo:78180101-003

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVILELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
5.2	Extremo de dirección c/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.3	Barra larga de dirección	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	250.000	1	250.000	5.000.050
5.4	Amortiguador de dirección	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.5	Barra curbo	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.6	Brazo Z	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.7	Brazo pitman	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.8	Arbol de dirección	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
5.9	Reparación Sinfin	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	250.000	1	250.000	5.000.050
5.10	Reparación cremallera	5	10	Evento	UNID.	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	7.500.040
5.11	Pedal	5	10	Evento	UNID.	150.000	120.000	1	120.000	1	120.000	1	5.100.030
5.12	Guardapolvo cremallera	5	10	Evento	UNID.	15.000	15.000	1	15.000	1	15.000	1	600.030
5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	5	10	Evento	UNID.	1	200.000	1	200.000	200.000	200.000	200.000	10.000.020
5.14	Cuño de alta presión	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010
5.15	Alineación y balanceo de ruedas	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010

OBS: En el Ítem Nº 5, en el punto 5.2 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en el punto 5.3 en las marcas Hyundai, Ford y Chevrolet; en los puntos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda, Chevrolet, Mercedes; en el punto 5.9 de las marcas Hyundai, Ford y Chevrolet; en los Puntos 5.10 de las marcas Hyundai H1, Elantra Mazda y Mercedes; en los puntos 5.11 y 5.12 en las marcas Hyundai Elantra, Mazda y Mercedes; en el punto 5.13 en las marcas Hyundai H1, Elentra; en los puntos 5.14 y 5.15 de las marcas Hyundai Elantra la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 6 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN - Código de Catalogo:78180101-004

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	

JOAQUÍN CASAL IBARRA
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Director de Patrimonio

C.P. Miguel A. Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

6.1	Amortiguadores delanteros	5	10	Evento	UNID.	150.000	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	9.000.010
6.2	Bujes parrilla superior	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.3	Bujes parrilla inferior	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010
6.4	Rotulas superior	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.5	Rótulas inferior	5	10	Evento	UNID.	200.000	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	9.500.010
6.6	Bujes parrilla estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	30.000	30.000	1	30.000	30.000	30.000	30.000	1.800.010
6.7	Bicleta barra estabilizadora	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.8	Tapacadores	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.9	Barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.10	Regulador barra de torción	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.11	Bujes elasticos trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	100.000	1	50.000	1.500.050
6.12	Encurvar elastico trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	100.000	1	50.000	1.500.050
6.13	Grillte elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.14	1ra. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	80.000	1	80.000	1.600.050
6.15	2da. Hoja elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	80.000	1	80.000	1.600.050
6.16	Centralizador elástico trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.17	Amortiguadores trasero	5	10	Evento	UNID.	150.000	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	9.000.010
6.18	Bujes elasticos delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.19	Grillete elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.20	Encurbar elastico delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.21	1ra. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.22	2da. Hoja elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.23	Centralizador elástico delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.24	Perno elástico	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.25	Espiral de suspensión delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.26	Bujes horizontal delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.27	Bujes tensor soporte diferencial delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.28	Espiral de suspensión trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.29	Trineta superior de amortiguador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
6.30	Guardapolvo de amortig. con tapacador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 6, en el punto 6.1 en las marcas Hyundai Elantra; en el punto 6.2 en las marcas Hyundai, en el punto 6.2 en las marcas Ford, en el punto 6.2 en las marcas Mazda, en el punto 6.2 en las marcas Chevrolet y en el punto 6.2 en las marcas Mercedes; en los puntos 6.3 Hyundai Elantra; el punto 6.4 de la marca Hyundai, el punto 6.4 de la marca Ford, el punto 6.4 de la marca Mazda, el punto 6.4 de la marca Chevrolet y el punto 6.4 de la marca Mercedes; en los Puntos 6.5 y 6.6 de la marca Hyundai Elantra; en los puntos 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 en los puntos 6.11 y 6.12 en las marcas Hyundai, Ford y Chevrolet; en el punto 6.13 en las marcas Hyundai, Ford, Mazda Chevrolet y Mercedes; en los puntos 6.14 y 6.15 de las marcas Hyundai, Ford y Chevrolet; en los puntos 6.16 de la marca Hyundai, Ford, Mazda Chevrolet y Mercedes; en los puntos 6.17 en las marcas Hyundai Elantra; en el punto 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Hyundai, en el punto 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Ford, en el punto 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Mazda, en el punto 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Chevrolet y en el punto 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 en las marcas Mercedes la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 7 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO - Código de Catalogo:78180101-011

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
7.1	Rulemán masa interior delantero	5	10	Evento	UNID.	1	75.000	1	75.000	75.000	75.000	75.000	3.750.020
7.2	Rulemán masa exterior delantero	5	10	Evento	UNID.	1	75.000	1	75.000	75.000	75.000	75.000	3.750.020
7.3	Reten de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1	25.000	1	25.000	25.000	25.000	25.000	1.250.020
7.4	Rulemán carcaza	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.5	Reten carcaza	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.6	Reten piñón delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.7	Homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	250.000	1	250.000	1	5.000.050
7.8	Guardapolvo homocinetica	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	15.000	1	15.000	1	300.050
7.9	Guardapolvo trizeta	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	20.000	1	20.000	1	400.050
7.10	Rulemán rodillo punta eje	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.11	Rulemán doble de masa delantero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.12	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
7.13	Mano de obra por reparación de tren delantero	5	10	Evento	UNID.	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	15.000.000

ÚN CASAL IRUN
DIRECTOR
nes Administrativas

Director de Patrimonio

Abg. Liliana Delmas
Directora General de Administración y Finanzas

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

OFERTA TOTAL CON IVA DEL ITEM Nº 7	80.450.630

OBS: En el Ítem N° 7, en el punto 7.1, 7.2, 7.3 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 7.4, 7.5, 7.6 en la marca Hyundai, en el punto 7.4, 7.5, 7.6 en la marca Ford, en el punto 7.4, 7.5, 7.6 en la marca Mazda, en el punto 7.4, 7.5, 7.6 en la marca Chevrolet y en el punto 7.4, 7.5, 7.6 en la marca Mercedes; en los puntos 7.7, 7.8, 7.9 en la marca Hyundai, en los puntos 7.7, 7.8, 7.9 en la marca Mazda y en los puntos 7.7, 7.8, 7.9 en la marca Mercedes; en los puntos 7.10, 7.11, 7.12 en la marca Hyundai, en los puntos 7.10, 7.11, 7.12 en la marca Ford, en los puntos 7.10, 7.11, 7.12 en la marca Mazda, en los puntos 7.10, 7.11, 7.12 en la marca Chevrolet y en los puntos 7.10, 7.11, 7.12 en la marca Mercedes la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 8 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO - Código de Catalogo: 78180101-012

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
8.1	Prisionero de rueda	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
8.2	Ruleman palier trasero	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	1	150.000	1	150.000	4.500.040
8.3	Reten palier trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
8.4	Reten de masa trasero	5	10	Evento	UNID.	1	20.000	1	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000.020
8.5	Palier trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
8.6	Crucera cardan	5	10	Evento	UNID.	150.000	150.000	1	1	150.000	1	150.000	6.000.030

OBS: En el Ítem N° 8, en el punto 8.1 en la marca Hyundai, en el punto 8.1 en la marca Ford, en el punto 8.1 en la marca Mazda, en el punto 8.1 en la marca Chevrolet y en el punto 8.1 en la marca Mercedes; en el punto 8.2 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 8.2 en la marca Ford, en el punto 8.2 en la marca Chevrolet; en el punto 8.3 en la marca Hyundai, en el punto 8.3 en la marca Ford, en el punto 8.3 en la marca Mazda, en el punto 8.3 en la marca Chevrolet y en el punto 8.3 en la marca Mercedes; en los puntos 8.4, Hyundai H1, Elantra; en el punto 8.5 en la marca Hyundai, en el punto 8.5 en la marca Ford, en el punto 8.5 en la marca Mazda, en el punto 8.5 en la marca Chevrolet y en el punto 8.5 en la marca Mercedes; en los puntos 8.6 de la marca Hyundai Elantra, en los puntos 8.6 de la marca Chevrolet de la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 9 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE EMBRAGUE - Código de Catalogo:78180101-005

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
9.1	Disco de embrague	5	10	Evento	UNID.	450.000	450.000	1	450.000	450.000	450.000	450.000	27.000.010
9.2	Plato de presión	5	10	Evento	UNID.	480.000	480.000	1	480.000	480.000	480.000	480.000	28.800.010
9.3	Cojinete de empuje	5	10	Evento	UNID.	150.000	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	9.000.010
9.4	Rulemán piloto	5	10	Evento	UNID.	20.000	20.000	1	20.000	20.000	20.000	20.000	1.200.010
9.5	Jgo de reparo bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
9.6	Bomba central de embrague	5	10	Evento	UNID.	1	120.000	1	120.000	120.000	120.000	120.000	6.000.020
9.7	Jgo de reparo bomba auxiliar de embrague	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
9.8	Caño flexible de embrague	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010

OBS: En el Ítem N° 9, en el punto 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 9.5, en la marca Hyundai, en el punto 9.5, en la marca Ford, en el punto 9.5, en la marca Mazda, en el punto 9.5, en la marca Chevrolet y en el punto 9.5, en la marca Mercedes; en los puntos 9.6 de la marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 9.7 de la marca Hyundai, en el punto 9.7 de la marca Ford, en el punto 9.7 de la marca Mazda, en el punto 9.7 de la marca Chevrolet y en el punto 9.7 de la marca Mercedes; en el punto 9.8 en la marca Hyundai Elantra la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 10 - SERVICIO DE: REPARACIÓN DE FRENO - Código de Catalogo:78180101-006

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	

JOAQUÍN ESAL IRUN
TAXADOR
Operaciones Administrativas

Abg. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
10.2	Rectificar discos de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010
10.3	Caño flexible de freno delantero	5	10	Evento	UNID.	150.000	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	9.000.010
10.4	Juego de repuro bomba central de freno	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
10.5	Juego de repuro mordaza de freno delant.	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
10.6	Depresor de freno	5	10	Evento	UNID.	1	100.000	1	1	100.000	1	100.000	3.000.040
10.7	Fibra de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	350.000	350.000	1	350.000	350.000	350.000	350.000	21.000.010
10.8	Rectif. Tambor de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.010
10.9	Cilindro de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	7.500.020
10.10	Juego de repuro freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
10.11	Pastillas de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	250.000	1	250.000	1	1	1	1	5.000.050
10.12	Disco de freno trasero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 10, en el punto 10.2 y 10.3 en la marca Hyundai Elantra, en el punto 10.4 en la marca Hyundai, en el punto 10.4 en la marca Ford, en el punto 10.4 en la marca Mazda, en el punto 10.4 en la marca Chevrolet y en el punto 10.4 en la marca Mercedes; en el punto 10.5 de la marca Hyundai H1, Elantra; en el punto 10.6 de la marca Hyundai H1, en el punto 10.6 de la marca Elantra, en el punto 10.6 de la marca Ford, en el punto 10.6 de la marca Chevrolet; en los puntos 10.7 y 10.8 en las marcas Hyundai Elantra, en los puntos 10.9 en las marcas Hyundai H1 y Elantra, en el punto 10.10 en las marcas Hyundai, en el punto 10.10 Ford, en el punto 10.10 Mazda, en el punto 10.10 Chevrolet y en el punto 10.10 Mercedes; en el punto 10.11 en la marca Hyundai Furgon, en el punto 10.11 en la marca Ford, en el punto 10.11 en la marca Mazda, en el punto 10.11 en la marca Chevrolet; en el punto 10.11 en la marca Mercedes, en el punto 10.12 en la marca Hyundai, en el punto 10.12 en la marca Ford, en el punto 10.12 en la marca Mazda, en el punto 10.12 en la marca Chevrolet y en el punto 10.12 en la marca Mercedes la Empresa "Taller M. S de Miguel Sosa Cabañas." presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

ITEM Nº 11 - SERVICIO DE: REPARACIÓN PARTE ELECTRICA - Código de Catalogo:78180101-009

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
11.1	Faro delantero c/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.2	Faro trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.3	Faro de posicion c/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.4	Señalero trasero c/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.6	Palanca comando de señalero	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.7	Tambor y llave de contacto	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.8	Terminal de bateria	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.9	Reparación de alternador	5	10	Evento	UNID.	1	250.000	1	250.000	250.000	250.000	250.000	12.500.020
11.10	Regulador de voltaje	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	7.500.020
11.11	Plaqueta de diodo	5	10	Evento	UNID.	1	150.000	1	150.000	150.000	150.000	150.000	7.500.020
11.12	Rulemán de alternador	5	10	Evento	UNID.	1	30.000	1	30.000	30.000	30.000	30.000	1.500.020
11.13	Reten depresor	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.14	Relay de señalero	5	10	Evento	UNID.	1	30.000	1	30.000	30.000	30.000	30.000	1.500.020
11.15	Carbon de motor de arranque	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
11.16	Plaqueta de automatico	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.17	Inducibo	5	10	Evento	UNID.	1	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	7.000.020
11.18	Motor limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.19	Sistema de sepillo limpia parabrisa	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
11.20	Bujias incandecentes	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	1	50.000	1	50.000	1.500.040
11.21	Bulbo de aceite	5	10	Evento	UNID.	1	50.000	1	50.000	50.000	50.000	50.000	2.500.020
11.22	Bulbo de electro ventilador	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.23	Relay de aire	5	10	Evento	UNID.	1	30.000	1	30.000	30.000	30.000	30.000	1.500.020
11.24	Plaqueta electrica de acond. De aire	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.25	Carga de gas	5	10	Evento	UNID.	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	8.400.010
11.26	Fusible p/u	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.27	Bocina	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70
11.28	Marcador de combustible unidad tanque	5	10	Evento	UNID.	1	1	1	1	1	1	1	70

OBS: En el Ítem N° 11, en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8 en la marca Hyundai, Hyundai Elantra, en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8 en la marca Ford, en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8 en la marca Mazda, en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8 en la marca Chevrolet y en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8 en la marca Mercedes, en el punto 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 11.13 de la marca Hyundai, en el punto 11.13 de la marca Ford, en el punto 11.13 de la marca Mazda, en el punto 11.13 de la marca Chevrolet y en el punto 11.13 de la marca Mercedes; en los puntos 11.14, 11.15 de las marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 11.16 de la marca Hyundai, en el punto 11.16 de la marca Ford, en el punto 11.16 de la marca Mazda, en el punto 11.16 de la marca Chevrolet y en el punto 11.16 de la marca Mercedes; en los puntos 11.17 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 11.18 en la marca Hyundai, en el punto 11.18

JOAQUIN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Director de Patrimonio

C.P. Miriam Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Liliana Benítez
Directora General de Administración y Finanzas
T.S.J.E.

marca Ford, en el punto 11.18 en la marca Mazda, en el punto 11.18 en la marca Chevrolet y en el punto 11.18 en la marca Mercedes; en los puntos 11.19 de las marcas Hyundai H1 y Elantra, en el punto 11.20 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.20 en la marca Ford, en el punto 11.20 en la marca Chevrolet; en el punto 11.21 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 11.22 en la marca Hyundai, en el punto 11.22 en la marca Ford, en el punto 11.22 en la marca Mazda, en el punto 11.22 en la marca Chevrolet y en el punto 11.22 en la marca Mercedes; en los puntos 11.23 en las marcas Hyundai H1, Elantra; en el punto 11.24 de la marca Hyundai, en el punto 11.24 de la marca Ford, en el punto 11.24 de la marca Mazda, en el punto 11.24 de la marca Chevrolet y en el punto 11.24 de la marca Mercedes; en el punto 11.25 en las marcas Hyundai Elantra, en los puntos 11.26, 11.27, 11.28 en la marca Hyundai, en los puntos 11.26, 11.27, 11.28 en la marca Ford, en los puntos 11.26, 11.27, 11.28 en la marca Mazda, en los puntos 11.26, 11.27, 11.28 en la marca Chevrolet y en los puntos 11.26, 11.27, 11.28 en la marca Mercedes la Empresa "Taller M. S. de Miguel Sosa Cabañas" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

- **La Empresa TALLER RC de Crispin Ruffinelli, presentó los siguientes precios dentro de los diferentes ítems que se detallan a continuación:**

LOTE N° 3 -

TIPO DE VEHÍCULO: AUTOMOVILES, CAMIONES Y MINIBUSES

ITEM N° 1 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - Cód. de Catalogo: 78180101-014

TALLER R.C. DE CRISPIN RUFINELLI

ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
1.1	Juego de pistón	5	10	Evento	UNID.	1.000	250.000	1.000	50.000	250.000	1.000	1.000	5.540.000
1.2	Juego de camisa	5	10	Evento	UNID.	1.000	150.000	1.000	50.000	150.000	1.000	9.500	3.625.000
1.3	Casquillo de biela	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.100	1.541.000
1.4	Casquillo de bancada	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.100	1.541.000
1.5	Casquillo de leva	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.100	1.541.000
1.6	Buje de biela	5	10	Evento	UNID.	1.000	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000	1.000	340.000
1.7	Juego de aros	5	10	Evento	UNID.	1.000	480.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	5.850.000
1.8	Guia de valvulas	5	10	Evento	UNID.	1.000	30.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	550.000
1.9	Juego de valvulas	5	10	Evento	UNID.	1.000	45.000	1.000	40.000	40.000	1.000	1.000	1.290.000
1.10	Juego de reten de valvulas	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000	640.000
1.11	Calce lateral	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000	640.000
1.12	Tecladó balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	510.000
1.13	Bomba de agua	5	10	Evento	UNID.	1.000	480.000	1.000	300.000	300.000	1.000	550.000	16.350.000
1.14	Rectificación de cilindros	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	30.000	30.000	1.000	1.000	1.140.000
1.15	Rectificación de cigüeñal	5	10	Evento	UNID.	1.000	200.000	1.000	80.000	80.000	1.000	1.000	3.640.000
1.16	Rectificación de leva	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.17	Mano de obra cambio de aro	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.18	Rectificación de eje de leva valvrocadre	5	10	Evento	UNID.	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	360.000
1.19	Cepillado de tapa motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	150.000	1.000	150.000	80.000	1.000	1.000	3.840.000
1.20	Correa dentada	5	10	Evento	UNID.	1.000	320.000	1.000	80.000	200.000	1.000	1.000	6.040.000
1.21	Cambiar polea rulemán tensor de correas	5	10	Evento	UNID.	1.000	240.000	1.000	100.000	150.000	1.000	1.000	4.940.000
1.22	Cambiar correa / cadena de distribucion	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.23	Reparación de bomba inyectora	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.24	Mantenimiento de limpiera de bomba iny.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.25	Mantenimiento de limpieza de picos inyec.	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.26	Picos inyectores	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.27	Mantenimiento de turbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.28	Reparación de turbo	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.29	Aceite 40 para motor	5	10	Evento	UNID.	20.000	20.000	1.000	1.000	20.000	1.000	20.000	830.000
1.35	Correa de acondicionador de aire	5	10	Evento	UNID.	35.000	35.000	35.000	35.000	[redacted]	35.000	1.000	1.760.000
1.36	Limpieza de radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
1.37	Cabo de velocimetro	5	10	Evento	UNID.	1.000	240.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.460.000
1.38	Paleta ventilador	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	180.000	1.000	3.840.000

JOAQUIN CASTRO
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. Fernando Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

1.39	Caño entrada de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	550.000
1.40	Cabo acelerador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.060.000
1.41	Ruleman tensor de correa	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	5.000	1.100	1.200	1.500	1.000	118.000
1.42	Reten frente motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	60.000	1.000	1.000	60.000	1.000	100.000	2.240.000
1.43	Junta balancin	5	10	Evento	UNID.	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.050.000
1.44	Soporte motor	5	10	Evento	UNID.	1.000	300.000	1.000	150.000	100.000	1.000	100.000	6.530.000
1.45	Reservorio de agua radiador	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000

OBS N° 1: En el Ítem N° 1, en el punto 1.1 en la marca Hyundai H1, Elantra, Mercedes; en el punto 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en la marca Hyundai H1, Elantra; en el punto 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en la marca Chevrolet; en el punto 1.6 de la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 1.6 de la marca Mercedes; en el punto 1.7, 1.8 de la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 1.7, 1.8 de la marca Mazda, en el punto 1.7, 1.8 de la marca Chevrolet y en el punto 1.7, 1.8 de la marca Mercedes; en los puntos 1.9, 1.10, 1.11 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.9, 1.10, 1.11 en las marcas Chevrolet y en los puntos 1.9, 1.10, 1.11 en las marcas Mercedes; en los puntos 1.12 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.12 de la marca Ford, en los puntos 1.12 de la marca Mazda, en los puntos 1.12 de la marca Chevrolet y en los puntos 1.12 de la marca Mercedes; en el punto 1.13 de la marca Hyundai H1 y Elantra, en el punto 1.13 de la marca Chevrolet; en los puntos 1.14, 1.15 de la marca Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.14, 1.15 de la marca Chevrolet y en los puntos 1.14, 1.15 de la marca Mercedes; en los puntos 1.16, 1.17 en las marcas Hyundai, en los puntos 1.16, 1.17 en las marcas Ford, en los puntos 1.16, 1.17 en las marcas Mazda, en los puntos 1.16, 1.17 en las marcas Chevrolet y en los puntos 1.16, 1.17 en las marcas Mercedes; en el punto 1.18 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 1.18 en las marcas Ford, en el punto 1.18 en las marcas Mazda, en el punto 1.18 en las marcas Chevrolet y en el punto 1.18 en las marcas Mercedes; en los puntos 1.19, 1.20, 1.21 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.19, 1.20, 1.21 en las marcas Chevrolet y en los puntos 1.19, 1.20, 1.21 en las marcas Mercedes; en el punto 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 de las marcas Hyundai, en el punto 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 de las marcas Ford, en el punto 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 de las marcas Mazda, en el punto 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 de las marcas Chevrolet y en el punto 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 de las marcas Mercedes; en el punto 1.29 en las marcas Hyundai Elantra, en el punto 1.29 en las marcas Ford y en el punto 1.29 en las marcas Chevrolet; en los puntos 1.35 en la marca Mercedes; en los puntos 1.36 en las marcas Hyundai, en los puntos 1.36 en las marcas Ford, en los puntos 1.36 en las marcas Mazda, en los puntos 1.36 en las marcas Chevrolet y en los puntos 1.36 en las marcas Mercedes; en el punto 1.37 en la marca Hyundai H1, Elantra, en el punto 1.37 en la marca Ford, en el punto 1.37 en la marca Mazda, en el punto 1.37 en la marca Chevrolet y en el punto 1.37 en la marca Mercedes; en los puntos 1.38 en la marca Hyundai H1, Elantra, en los puntos 1.38 en la marca Ford y en los puntos 1.38 en la marca Chevrolet; en los puntos 1.39 en la marca Hyundai H1 y Elantra, en los puntos 1.39 en la marca Ford, en los puntos 1.39 en la marca Chevrolet y en los puntos 1.39 en la marca Mercedes; en los puntos 1.40 de las marcas Hyundai, en los puntos 1.40 de las marcas Mazda, en los puntos 1.40 de las marcas Chevrolet, en los puntos 1.40 de las marcas Mercedes; en el punto 1.41 de la marca Hyundai H1, Furgon, en el punto 1.41 de la marca Mercedes; en el punto 1.42 en las marcas Hyundai H1 y Elantra, en el punto 1.42 en las marcas Ford y en el punto 1.42 en las marcas Chevrolet; en el punto 1.43 en las marcas Hyundai H1, Elantra, en el punto 1.43 en las marcas Ford, en el punto 1.43 en las marcas Chevrolet y en el punto 1.43 en las marcas Mercedes; en el punto 1.44 de las marcas Hyundai H1 y Elantra, en el punto 1.44 de las marcas Chevrolet; en el punto 1.45 de las marcas Hyundai, en el punto 1.45 de las marcas Ford, en el punto 1.45 de las marcas Mazda, en el punto 1.45 de las marcas Chevrolet y en el punto 1.45 de las marcas Mercedes la Empresa "Taller RC. de Crispín Rufinelli" presenta precios fuera de mercado y desfasados con los precios referenciales de la Institución, por consiguiente se considera precios irrisorios y que pone en riesgo la ejecución en tiempo y forma de los trabajos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

OBS N° 2: En el Item 1, en el punto 1.35 de la Marca Mazda la Empresa Taller M.S. NO PRESENTO OFERTA.-

ÍTEM N° 2 - SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - Código de Catalogo: 78180101-002													
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANT MIN	CANT MAX	PRESENT	UNID DE MEDIDA	HUYNDAI			FORD	MAZDA	CHEVROLET	MERCEDES	PRECIO TOTAL
						H-1	FURGON	AUTOMOVIL ELANTRA	FESTIVA	MINIBUS	CORSA	L-1418/51	
						DEL AÑO 2011	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 2012	DEL AÑO 1996	DEL AÑO 1994	DEL AÑO 2009	DEL AÑO 1998	
						PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT.	
2.1	Sincronizador de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	50.000	2.530.000
2.2	Sincronizador de 2da.	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	50.000	2.530.000
2.3	Sincronizador de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	50.000	2.530.000
2.4	Sincronizador de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	50.000	2.530.000
2.5	Sincronizador de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	50.000	2.530.000
2.6	Eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
2.7	Rulemán eje ranurado	5	10	Evento	UNID.	1.000	20.000	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000	640.000
2.8	Eje de mando	5	10	Evento	UNID.	1.000	450.000	1.000	650.000	400.000	1.000	1.000	15.040.000
2.9	Rulemán eje de mando	5	10	Evento	UNID.	1.000	400.000	1.000	200.000	200.000	1.000	1.000	8.040.000
2.10	Eje cuádruple	5	10	Evento	UNID.	1.000	550.000	1.000	350.000	350.000	1.000	1.000	12.540.000
2.11	Rulemán	5	10	Evento	UNID.	1.000	200.000	1.000	40.000	40.000	1.000	1.000	2.840.000
2.12	Rodillo	5	10	Evento	UNID.	1.000	100.000	1.000	50.000	50.000	1.000	1.000	2.040.000
2.13	Engranaje de 1ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	80.000	1.000	100.000	100.000	1.000	1.000	2.840.000
2.14	Engranaje de 2da.	5	10	Evento	UNID.	1.000	80.000	1.000	100.000	100.000	1.000	1.000	2.840.000
2.15	Engranaje de 3ra.	5	10	Evento	UNID.	1.000	80.000	1.000	100.000	100.000	1.000	1.000	2.840.000
2.16	Engranaje de 4ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	80.000	1.000	100.000	100.000	1.000	1.000	2.840.000
2.17	Engranaje de 5ta.	5	10	Evento	UNID.	1.000	250.000	1.000	100.000	100.000	1.000	1.000	4.540.000
2.18	Reten selector de cambio	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
2.19	Juego de juntas de caja	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000
2.21	Reparación de turbina (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	[illegible]
2.22	Caja de valvulas (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	[illegible]	[illegible]
2.23	Juego de reparación (Caja automatica)	5	10	Evento	UNID.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

JOAQUÍN CASAL IRUN
DIRECTOR
Operaciones Administrativas

Lic. [illegible]
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Log. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.