COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
1	**78180101-006**	**REPARACION DE FRENOS CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**28.513.000**
1.1		Juego de pastillas delant.	Unidad	Evento	1	550.000
1.2		Discos de Frenos delant.	Unidad	Evento	1	813.000
1.3		Juego de rep. De mordasa	Unidad	Evento	1	815.000
1.4		Cilindros de frenos tras.	Unidad	Evento	1	1.230.000
1.5		Zapatas de frenos tras.	Unidad	Evento	1	470.000
1.6		Tambores de F.	Unidad	Evento	1	710.000
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	415.000
1.8		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	1.345.000
1.9		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	32.000
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	316.000
1.11		seguros de zapata	Unidad	Evento	1	150.000
1.12		Rectificacion de 2 discos de fr	Unidad	Evento	1	300.000
1.13		Cementado de 4 zapatas	Unidad	Evento	1	250.000
1.14		Rectificacion de 2 tambores de fr tras	Unidad	Evento	1	200.000
1.15		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	115.000
1.16		juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	350.000
1.17		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	345.000
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	345.000
1.19		Leva de freno	Unidad	Evento	1	550.000
1.20		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	198.000
1.21		Piston de mordaza	Unidad	Evento	1	235.000
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	1.315.000
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	1.315.000
1.24		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	191.000
1.25		tapa de polvo	Unidad	Evento	1	67.000
1.26		goma pedal TM	Unidad	Evento	1	37.000
1.27		bublo de freno	Unidad	Evento	1	135.000
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	677.000
1.29		Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	Evento	1	1.230.000
1.30		Sensor de desaceleracion	Unidad	Evento	1	2.350.000
1.31		Materiales auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
1.32		Bomba de vacio	Unidad	Evento	1	3.120.000
1.33		Servo Freno	Unidad	Evento	1	3.120.000
1.34		Valvula de freno	Unidad	Evento	1	550.000
1.35		Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	Evento	1	730.000
1.36		Sensor ABS de rueda del der	Unidad	Evento	1	730.000
1.37		Sensor ABS de rueda trase	Unidad	Evento	1	816.000
1.38		Modulo hidraulico de ABS	Unidad	Evento	1	816.000
1.39		Rotor sensor de ABS	Unidad	Evento	1	1.100.000
1.40		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
2	**78180101-004**	**REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**22.466.000**
2.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	690.000
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	Evento	1	317.000
2.3		Rotulas superiores	Unidad	Evento	1	297.000
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	135.000
2.5		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	Evento	1	125.000
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	1.365.000
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	1.215.000
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	70.000
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	292.000
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	292.000
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	Evento	1	1.978.000
2.12		Barra de torsion RH	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.13		Barra de torsion LH	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.14		Brazo barra de torsion LH	Unidad	Evento	1	1.800.000
2.15		Brazo barra de torsion RH	Unidad	Evento	1	1.800.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
2.16		Asientos barra torsion superior	Unidad	Evento	1	950.000
2.17		Asientos barra torsion inferior	Unidad	Evento	1	950.000
2.18		Bulon de torsion	Unidad	Evento	1	90.000
2.19		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	1.421.000
2.20		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	1.421.000
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	179.000
2.22		Reten de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	67.000
2.23		Maza rueda delantera	Unidad	Evento	1	830.000
2.24		Rotor sensor	Unidad	Evento	1	550.000
2.25		Ruleman de maza delantera int	Unidad	Evento	1	416.000
2.26		Ruleman de maza delantera ext	Unidad	Evento	1	512.000
2.27		Reten de maza delantera	Unidad	Evento	1	135.000
2.28		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	67.000
2.29		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	15.000
2.30		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	57.000
2.31		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	110.000
2.32		Perno Parrilla	Unidad	Evento	1	317.000
2.33		Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	116.000
2.34		Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	116.000
2.35		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	291.000
2.36		Materiales auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
2.37		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
3	**78180101-009**	**REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**11.611.000**
3.1		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	679.000
3.2		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	678.000
3.3		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	918.000
3.4		Jgo. De carbones	Unidad	Evento	1	236.000
3.5		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	2.406.000
3.6		Trabajos de terceros	Unidad	Evento	1	3.500.000
3.7		Automatico de arranque	Unidad	Evento	1	479.000
3.8		Ruleman	Unidad	Evento	1	215.000
3.9		Ruleman de arranque	Unidad	Evento	1	197.000
3.10		Ruleman	Unidad	Evento	1	316.000
3.11		Ruleman	Unidad	Evento	1	189.000
3.12		Porta carbon	Unidad	Evento	1	340.000
3.13		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	978.000
3.14		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
3.15		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
4	**78180101-009**	**REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**8.398.000**
4.1		Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	Evento	1	947.000
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	Evento	1	1.378.000
4.3		Estator de Alternador	Unidad	Evento	1	1.015.000
4.4		Correa de Alternador	Unidad	Evento	1	415.000
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	Evento	1	415.000
4.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	317.000
4.7		Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	Evento	1	578.000
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	498.000
4.9		Alternador Completo	Unidad	Evento	1	2.355.000
4.10		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
4.11		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
5	**78180101-009**	**REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**46.313.000**
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	92.000
5.2		Focos de filamentos	Unidad	Evento	1	25.000
5.3		focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	15.000
5.4		focos de busca huellas	Unidad	Evento	1	87.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
5.5		foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	31.000
5.6		faro delantero	Unidad	Evento	1	1.715.000
5.7		faro traser	Unidad	Evento	1	4.015.000
5.8		faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	395.000
5.9		faros busca huellas	Unidad	Evento	1	379.000
5.10		conmutador de luces	Unidad	Evento	1	316.000
5.11		bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	189.000
5.12		bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	115.000
5.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	215.000
5.14		tablero instrumental	Unidad	Evento	1	5.123.000
5.15		comando central de lev vid LH	Unidad	Evento	1	644.000
5.16		comando central de lev vid RH	Unidad	Evento	1	315.000
5.17		interruptor de lev vid tra LH	Unidad	Evento	1	216.000
5.18		interruptor de lev vid tra RH	Unidad	Evento	1	216.000
5.19		Interruptores de puerta	Unidad	Evento	1	90.000
5.20		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	116.000
5.21		interruptor de 4x4	Unidad	Evento	1	247.000
5.22		interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	215.000
5.23		Relay	Unidad	Evento	1	315.000
5.24		Encendedor	Unidad	Evento	1	198.000
5.25		Alarma cinturon	Unidad	Evento	1	416.000
5.26		Unidad de control	Unidad	Evento	1	11.135.000
5.27		bocina	Unidad	Evento	1	227.000
5.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	317.000
5.29		Control apertura	Unidad	Evento	1	725.000
5.30		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	1.235.000
5.31		Unidad de control	Unidad	Evento	1	11.135.000
5.32		Sensor de baja incandesente	Unidad	Evento	1	891.000
5.33		Sensor de posicion de leva	Unidad	Evento	1	416.000
5.34		Bateria 90amp	Unidad	Evento	1	770.000
5.35		Bujias incandecentes	Unidad	Evento	1	415.000
5.36		Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	1.677.000
5.37		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	675.000
5.38		Antena centro techo	Unidad	Evento	1	515.000
5.39		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
5.40		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
6	**78180101-014**	**REPARACION DE MOTOR CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**77.700.000**
6.1		Pistones	Unidad	Evento	1	2.320.000
6.2		Jgo. De Aros	Unidad	Evento	1	1.345.000
6.3		Juego de Juntas	Unidad	Evento	1	1.270.000
6.4		casquillos de biela	Unidad	Evento	1	87.000
6.5		caquillos de Bancada	Unidad	Evento	1	395.000
6.6		Valvulas de Admision	Unidad	Evento	1	69.000
6.7		Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	137.000
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	380.000
6.9		Arbol de Levas Adm.	Unidad	Evento	1	1.989.000
6.10		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	7.890.000
6.11		Bielas	Unidad	Evento	1	647.000
6.12		Turbo	Unidad	Evento	1	10.307.000
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	14.890.000
6.14		Arbol de levas de Esc.	Unidad	Evento	1	2.019.000
6.15		Junta de multiple de adm.	Unidad	Evento	1	135.000
6.16		Junta de multiple de esc.	Unidad	Evento	1	157.000
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	211.000
6.18		Reten frente motor	Unidad	Evento	1	79.000
6.19		Reten de bancada tras.	Unidad	Evento	1	83.000
6.20		resortes de valvulas	Unidad	Evento	1	47.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
6.21		Martilletes de Val.	Unidad	Evento	1	152.000
6.22		Reten guia de val.	Unidad	Evento	1	18.000
6.23		Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	Evento	1	1.790.000
6.24		Cadena de Distribucion	Unidad	Evento	1	479.000
6.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	39.000
6.26		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	135.000
6.27		Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	87.000
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	292.000
6.29		1Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	Evento	1	260.000
6.30		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	592.000
6.31		Soportes de Motor	Unidad	Evento	1	715.000
6.32		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	Evento	1	2.500.000
6.33		Junta tapa balancin	Unidad	Evento	1	120.000
6.34		Guia de valvulas	Unidad	Evento	1	320.000
6.35		Bulbo de aceite	Unidad	Evento	1	165.000
6.36		Block motor	Unidad	Evento	1	9.230.000
6.37		Carter motor	Unidad	Evento	1	1.758.000
6.38		Guia cadena	Unidad	Evento	1	345.000
6.39		Leva cadena	Unidad	Evento	1	470.000
6.40		Calce lateral	Unidad	Evento	1	235.000
6.41		Perno piston	Unidad	Evento	1	135.000
6.42		Buje de biela	Unidad	Evento	1	75.000
6.43		Seguro perno piston	Unidad	Evento	1	27.000
6.44		Rotor cigüeñal	Unidad	Evento	1	758.000
6.45		Polea cigüeñal	Unidad	Evento	1	1.981.000
6.46		Multiple de escape	Unidad	Evento	1	2.230.000
6.47		Multiple de admision	Unidad	Evento	1	1.989.000
6.48		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.709.000
6.49		Depurador de aire	Unidad	Evento	1	527.000
6.50		Tapa depurador	Unidad	Evento	1	235.000
6.51		Valvula de aire	Unidad	Evento	1	2.500.000
6.52		Manguera depurador	Unidad	Evento	1	379.000
6.53		Ducto de aire	Unidad	Evento	1	416.000
6.54		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
6.55		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
7	**78180101-002**	**REPARACION DE DIFERENCIAL 4X4 CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**47.983.000**
7.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	Evento	1	48.000
7.2		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	8.790.000
7.3		Corona y Piñon de Dif. 4x4	Unidad	Evento	1	3.225.000
7.4		Rulemanes de Corona	Unidad	Evento	1	515.000
7.5		Rulemanes de Piñon	Unidad	Evento	1	428.000
7.6		Rulemanes del tunel	Unidad	Evento	1	616.000
7.7		Reten de piñon	Unidad	Evento	1	115.000
7.8		Tuerca de Piñon	Unidad	Evento	1	68.000
7.9		arandela diferencial	Unidad	Evento	1	12.000
7.10		Retenes del Tunel del dif.	Unidad	Evento	1	105.000
7.11		Guardapolvos de homocineticas	Unidad	Evento	1	247.000
7.12		Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	Evento	1	1.989.000
7.13		Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	Evento	1	1.989.000
7.14		Bujes del soporte del tunel de Dif.	Unidad	Evento	1	150.000
7.15		Homocinetica del	Unidad	Evento	1	2.311.000
7.16		Reten de homocinetica	Unidad	Evento	1	89.000
7.17		Ruleman eje homocinetica	Unidad	Evento	1	410.000
7.18		rodillo eje tunel	Unidad	Evento	1	137.000
7.19		Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	550.000
7.20		deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	550.000
7.21		Eje	Unidad	Evento	1	550.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
7.22		Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	850.000
7.23		Acople	Unidad	Evento	1	6.500.000
7.24		Espaciador	Unidad	Evento	1	26.000
7.25		Perno diferencial	Unidad	Evento	1	250.000
7.26		Planetario	Unidad	Evento	1	815.000
7.27		engranaje satelite	Unidad	Evento	1	427.000
7.28		Caja diferencial	Unidad	Evento	1	15.741.000
7.29		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
7.30		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
8	**78180101-003**	**REPARACION DE DIRECCION CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**20.046.000**
8.1		Cremallera de direccion	Unidad	Evento	1	5.358.000
8.2		Precap	Unidad	Evento	1	178.000
8.3		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	380.000
8.4		Muñequin	Unidad	Evento	1	167.000
8.5		Esparragos de rueda	Unidad	Evento	1	38.000
8.6		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	42.000
8.7		Llantas	Unidad	Evento	1	2.355.000
8.8		Cubiertas	Unidad	Evento	1	890.000
8.9		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.987.000
8.10		Columna de direccion	Unidad	Evento	1	1.488.000
8.11		Conjunto cilindro contacto	Unidad	Evento	1	980.000
8.12		Eje de direccion	Unidad	Evento	1	720.000
8.13		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	415.000
8.14		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	235.000
8.15		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	416.000
8.16		Manguera de D/H	Unidad	Evento	1	678.000
8.17		Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	189.000
8.18		Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.350.000
8.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.350.000
8.20		Alineacion y balanceo	Unidad	Evento	1	250.000
8.21		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
8.22		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
9	**78180101-016**	**REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**39.023.000**
9.1		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.950.000
9.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	960.000
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	1.628.000
9.4		Termostado	Unidad	Evento	1	189.000
9.5		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	27.000
9.6		manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	155.000
9.7		manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	189.000
9.8		Juego de mangueras de calefacion	Unidad	Evento	1	4.255.000
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	Evento	1	1.825.000
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	1.611.000
9.11		Valvula expansora	Unidad	Evento	1	812.000
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	611.000
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	350.000
9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	Evento	1	50.000
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	Evento	1	5.980.000
9.16		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	599.000
9.17		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	488.000
9.18		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	1.275.000
9.19		Guia ventilador	Unidad	Evento	1	412.000
9.20		Tapa radiador	Unidad	Evento	1	57.000
9.21		Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	45.000
9.22		Protector	Unidad	Evento	1	357.000
9.23		Tanque aux radiador	Unidad	Evento	1	389.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
9.24		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	2.159.000
9.25		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	1.827.000
9.26		Correa A/A	Unidad	Evento	1	397.000
9.27		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	2.122.000
9.28		Manguera A/A	Unidad	Evento	1	1.988.000
9.29		Comando A/A	Unidad	Evento	1	1.578.000
9.30		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	1.413.000
9.31		Filtro habitaculo A/A	Unidad	Evento	1	237.000
9.32		Nucleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	1.611.000
9.33		Motor ventilador	Unidad	Evento	1	897.000
9.34		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
9.35		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
10	**78180201-001**	**REPARACION DE INTERIOR DE CABINA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**21.668.000**
10.1		Mecanismos de lev vid delnt izq.	Unidad	Evento	1	915.000
10.2		Mecanismos de lev vid delnt der.	Unidad	Evento	1	915.000
10.3		Mecanismos de lev vid tras izq	Unidad	Evento	1	879.000
10.4		Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	Evento	1	879.000
10.5		Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	Evento	1	2.377.000
10.6		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	Evento	1	2.377.000
10.7		Tapiz de pta tras izq.	Unidad	Evento	1	1.899.000
10.8		Tapiz de pta tras der.	Unidad	Evento	1	1.899.000
10.9		Ceradura de pta del izq.	Unidad	Evento	1	527.000
10.10		Ceradura de pta del der.	Unidad	Evento	1	527.000
10.11		Cerradura de pta tras izq	Unidad	Evento	1	412.000
10.12		Cerradura de pta tras der.	Unidad	Evento	1	412.000
10.13		Jdo de guia de asiento de cond	Unidad	Evento	1	3.135.000
10.14		Guia de asiento de acompañante	Unidad	Evento	1	3.135.000
10.15		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	Evento	1	800.000
10.16		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
10.17		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
11	**78180101-002**	**REPARACION DE TRANSMISION CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**40.077.000**
11.1		Jgo de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	2.899.000
11.2		Jgo de Rulemanes	Unidad	Evento	1	3.155.000
11.3		Jgo. De Rodillos	Unidad	Evento	1	2.100.000
11.4		Desplazable de 1y2da.	Unidad	Evento	1	1.899.000
11.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	Evento	1	2.011.000
11.6		Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	Evento	1	1.955.000
11.7		Eje de Mando	Unidad	Evento	1	1.611.000
11.8		Eje Principal	Unidad	Evento	1	2.357.000
11.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	987.000
11.10		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	1.788.000
11.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	1.981.000
11.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	2.010.000
11.13		Cuadruple	Unidad	Evento	1	2.557.000
11.14		Reten cola	Unidad	Evento	1	89.000
11.15		Reten de frente caja	Unidad	Evento	1	92.000
11.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	Evento	1	70.000
11.17		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	311.000
11.18		Jgo de juntas de caja	Unidad	Evento	1	1.370.000
11.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	1.411.000
11.20		Sincronizador	Unidad	Evento	1	2.890.000
11.21		Engranaje	Unidad	Evento	1	1.788.000
11.22		Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	3.155.000
11.23		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	1.111.000
11.24		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
11.25		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
12	**78180101-002**	**REPARACION DE EMBRAGUE CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**27.908.000**
12.1		Plato de Presión	Unidad	Evento	1	3.456.000
12.2		Disco	Unidad	Evento	1	3.456.000
12.3		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	681.000
12.4		Horquilla	Unidad	Evento	1	985.000
12.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	Evento	1	110.000
12.6		Ruleman Piloto	Unidad	Evento	1	147.000
12.7		Volante de motor	Unidad	Evento	1	14.250.000
12.8		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	48.000
12.9		Corona volante	Unidad	Evento	1	1.277.000
12.10		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	269.000
12.11		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	79.000
12.12		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	345.000
12.13		Bomba aux de embrague	Unidad	Evento	1	487.000
12.14		Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	Evento	1	950.000
12.15		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	788.000
12.16		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
12.17		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
13	**78180101-002**	**REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**59.091.000**
13.1		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	24.600.000
13.2		Jgo. De piñon y corona	Unidad	Evento	1	5.322.000
13.3		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	518.000
13.4		Ruleman de piñon grande	Unidad	Evento	1	627.000
13.5		Ruleman de piñon chico	Unidad	Evento	1	418.000
13.6		Reten piñón	Unidad	Evento	1	105.000
13.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	87.000
13.8		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	77.000
13.9		eje palier trasero	Unidad	Evento	1	1.100.000
13.10		reten palier	Unidad	Evento	1	115.000
13.11		Ruleman palier	Unidad	Evento	1	577.000
13.12		Retentor	Unidad	Evento	1	311.000
13.13		Reten tunel trasero	Unidad	Evento	1	87.000
13.14		ollita diferencial	Unidad	Evento	1	9.288.000
13.15		Satélites	Unidad	Evento	1	455.000
13.16		Disco friccion	Unidad	Evento	1	550.000
13.17		Plato friccion	Unidad	Evento	1	650.000
13.18		Planetarios	Unidad	Evento	1	711.000
13.19		Lts de aceite 80w90	Unidad	Evento	1	48.000
13.20		Aro de presion	Unidad	Evento	1	211.000
13.21		cruceta	Unidad	Evento	1	377.000
13.22		Acople	Unidad	Evento	1	12.377.000
13.23		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
13.24		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
14	**78180101-004**	**REPARACION DE SUSPENSIÓN TRASERA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**6.556.000**
14.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	610.000
14.2		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	150.000
14.3		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	550.000
14.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	Evento	1	2.500.000
14.5		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	289.000
14.6		Perno elastico	Unidad	Evento	1	550.000
14.7		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	120.000
14.8		Buje elastico	Unidad	Evento	1	180.000
14.9		Goma cabina	Unidad	Evento	1	250.000
14.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	877.000
14.11		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
14.12		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
15	**78180101-002**	**REPARACION DE SISTEMA DE 4X4 CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**105.232.000**
15.1		Caja de transferencia completa	Unidad	Evento	1	57.000.000
15.2		Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	3.115.000
15.3		Modulo 4x4	Unidad	Evento	1	2.188.000
15.4		Comando 4x4	Unidad	Evento	1	1.899.000
15.5		Cardan Completo	Unidad	Evento	1	6.113.000
15.6		Crucetas de Cardan	Unidad	Evento	1	1.100.000
15.7		Centralizador de Cardan	Unidad	Evento	1	1.233.000
15.8		Cardan delantero	Unidad	Evento	1	1.980.000
15.9		Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	Evento	1	2.980.000
15.10		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	Evento	1	3.150.000
15.11		Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	Evento	1	877.000
15.12		Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	888.000
15.13		Caja de transferencia	Unidad	Evento	1	17.000.000
15.14		Bomba de transferencia	Unidad	Evento	1	1.980.000
15.15		Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	2.350.000
15.16		Brida	Unidad	Evento	1	899.000
15.17		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	350.000
15.18		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
16	**78180101-9995**	**REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**79.504.000**
16.1		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	1.370.000
16.2		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	1.370.000
16.3		Conjunto aceleracion	Unidad	Evento	1	899.000
16.4		Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	1.736.000
16.5		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	11.376.000
16.6		Inyectores	Unidad	Evento	1	4.987.000
16.7		Solenoide alimentadora	Unidad	Evento	1	2.980.000
16.8		Sensor posicion de Cigüeñal	Unidad	Evento	1	577.000
16.9		Sensor posicion de Árbol de Levas	Unidad	Evento	1	645.000
16.10		Sensor de Flujo de Aire	Unidad	Evento	1	295.000
16.11		Sensor de Acelerador	Unidad	Evento	1	877.000
16.12		Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	Evento	1	3.450.000
16.13		Base de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	777.000
16.14		Sensor de presion Common Rail	Unidad	Evento	1	2.977.000
16.15		Limitador de presion del Common Rail	Unidad	Evento	1	3.150.000
16.16		Juego de Caños de Combustible	Unidad	Evento	1	3.677.000
16.17		Flotador de Tanque	Unidad	Evento	1	1.266.000
16.18		Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	289.000
16.19		Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	1.237.000
16.20		Sensor de Velocímetro	Unidad	Evento	1	1.455.000
16.21		Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	1.588.000
16.22		Sensor presion combustible	Unidad	Evento	1	2.977.000
16.23		Tubo common rail	Unidad	Evento	1	4.235.000
16.24		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	67.000
16.25		Anillo inyector	Unidad	Evento	1	67.000
16.26		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	187.000
16.27		Interrutor presion combustible	Unidad	Evento	1	2.977.000
16.28		Conjunto soporote filtro de comb	Unidad	Evento	1	1.897.000
16.29		tanque de combustible	Unidad	Evento	1	2.888.000
16.30		tapa tanque de comb	Unidad	Evento	1	635.000
16.31		protector del tanque	Unidad	Evento	1	899.000
16.32		tubo de combustible	Unidad	Evento	1	2.377.000
16.33		valvula de retencion de comb	Unidad	Evento	1	2.130.000
16.34		Conjunto aceleracion	Unidad	Evento	1	2.388.000
16.35		Valvula EGR	Unidad	Evento	1	3.987.000

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
16.36		Valvula EVRV	Unidad	Evento	1	4.235.000
16.37		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	450.000
16.38		Mano de Obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
17	**78180101-001**	**SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**300.000**
17.1		Aleneacion	Unidad	Evento	1	150.000
17.2		Balanceo	Unidad	Evento	1	150.000
18	**78180101-006**	**REPARACIÓN DE FRENO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**8.494.200**
18.1		1 Juego de pastillas delant.	Unidad	Evento	1	768.300
18.2		2 Discos de Frenos delant.	Unidad	Evento	1	1.453.400
18.3		1 Juego de rep. De mordasa	Unidad	Evento	1	280.800
18.4		2 Cilindros de frenos tras.	Unidad	Evento	1	828.100
18.5		4 Zapatas de frenos tras.	Unidad	Evento	1	542.100
18.6		2 Tambores de F.	Unidad	Evento	1	933.400
18.7		2 Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	644.800
18.8		1 Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	925.600
18.9		1 Fluido de freno	Unidad	Evento	1	39.000
18.10		4 Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	544.700
18.11		4 Resortes de zapatas	Unidad	Evento	1	241.800
18.12		4 seguros de zapatas	Unidad	Evento	1	122.200
18.13		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	195.000
18.14		Rectificación de 2 Discos de Fr.	Unidad	Evento	1	195.000
18.15		Cementado de 4 zapatas	Unidad	Evento	1	325.000
18.16		Rectificación de 2 tambores de Fr.Tras.	Unidad	Evento	1	325.000
18.17		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
19	**78180101-004**	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**11.493.300**
19.1		2 Amortiguadores	Unidad	Evento	1	1.336.400
19.2		2 Rotulas inferiores	Unidad	Evento	1	154.700
19.3		Punta eje izq.	Unidad	Evento	1	708.500
19.4		Punta eje der.	Unidad	Evento	1	708.500
19.5		4 Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	Evento	1	633.100
19.6		1 Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	903.500
19.7		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	195.000
19.8		Masa de rueda izq.	Unidad	Evento	1	553.800
19.9		Masa de rueda der.	Unidad	Evento	1	553.800
19.10		Homocinética Izquierda	Unidad	Evento	1	2.808.000
19.11		Homocinética Derecha	Unidad	Evento	1	2.808.000
19.12		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
20	**78180101-009**	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.667.000**
20.1		1 Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	465.400
20.2		1 Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	674.700
20.3		1 Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	1.037.400
20.4		1 Jgo. De carbones	Unidad	Evento	1	321.100
20.5		1 Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	1.609.400
20.6		Trabajos de terceros	Unidad	Evento	1	234.000
20.7		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	195.000
20.8		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
21	**78180101-009**	**REPARACION DE ALTERNADOR AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**7.498.400**
21.1		1 Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	Evento	1	635.700
21.2		1 Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	Unidad	Evento	1	635.700
21.3		1 Rotor de Alternador	Unidad	Evento	1	704.600
21.4		1 Estator de Alternador	Unidad	Evento	1	1.393.600
21.5		1 Correa de Alternador	Unidad	Evento	1	192.400

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
21.6		2 Rulemanes de Alternador	Unidad	Evento	1	278.200
21.7		1 Polea de alternador	Unidad	Evento	1	373.100
21.8		1 Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	Evento	1	492.700
21.9		1 Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	405.600
21.10		1 Alternador Completo	Unidad	Evento	1	2.061.800
21.11		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	195.000
21.12		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
22	**78180101-009**	**REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**8.036.600**
22.1		2 Focos de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	243.100
22.2		2 Focos de filamentos	Unidad	Evento	1	18.200
22.3		2 focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	18.200
22.4		2 focos de busca huellas	Unidad	Evento	1	166.400
22.5		1 foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	58.500
22.6		2 faro delantero	Unidad	Evento	1	2.646.800
22.7		1 faro traser	Unidad	Evento	1	763.100
22.8		2 faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	278.200
22.9		2 faros busca huellas	Unidad	Evento	1	673.400
22.10		1 conmutador de luces	Unidad	Evento	1	423.800
22.11		1 bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	245.700
22.12		1 bulbo de frenos	Unidad	Evento	1	343.200
22.13		1 bulbo de punto muerto	Unidad	Evento	1	278.200
22.14		1 espejo retr. Ext. izq.	Unidad	Evento	1	777.400
22.15		1 espejo retr. Ext. Der.	Unidad	Evento	1	777.400
22.16		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	195.000
22.17		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
23	**78180101-014**	**REPARACIÓN DE MOTOR AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**27.325.350**
23.1		4 Pistones	Unidad	Evento	1	839.800
23.2		4 Jgo. De Aros	Unidad	Evento	1	566.800
23.3		1 Juego de Juntas	Unidad	Evento	1	934.700
23.4		1 Jgo. De casquillos de biela	Unidad	Evento	1	387.400
23.5		1 Jgo. De caquillos de Bancada	Unidad	Evento	1	413.400
23.6		4 Valvulas de Admision	Unidad	Evento	1	335.400
23.7		4 Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	347.100
23.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	278.200
23.9		1 Arbol de Levas Adm.	Unidad	Evento	1	1.363.700
23.10		1 Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.101.800
23.11		4 Bielas	Unidad	Evento	1	1.723.800
23.12		1 Tapa de Cilindros	Unidad	Evento	1	6.058.000
23.13		1 Arbol de levas de Esc.	Unidad	Evento	1	1.388.400
23.14		1 Junta de multiple de adm.	Unidad	Evento	1	76.700
23.15		1 Junta de multiple de esc.	Unidad	Evento	1	83.200
23.16		1 Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	111.800
23.17		1 Reten frente motor	Unidad	Evento	1	67.600
23.18		1 Reten de bancada tras.	Unidad	Evento	1	88.400
23.19		8 resortes de valvulas	Unidad	Evento	1	349.700
23.20		8 Martilletes de Val.	Unidad	Evento	1	542.100
23.21		1 Jgo. Reten guia de val.	Unidad	Evento	1	317.200
23.22		1 Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	Evento	1	1.099.800
23.23		1 Cadena de Distribucion	Unidad	Evento	1	1.257.100
23.24		1 Lt. De Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	22.750
23.25		1 Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	36.400
23.26		1 Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	75.400
23.27		1 Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	88.400
23.28		1 Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	Evento	1	542.100
23.29		1 Soporte de caja	Unidad	Evento	1	387.400
23.30		2 Soportes de Motor	Unidad	Evento	1	696.800

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
23.31		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	Evento	1	3.250.000
23.32		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	364.000
23.33		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
24	**78180101-003**	**REPARACIÓN DE DIRECCIÓN AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**5.799.300**
24.1		Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	2.646.800
24.2		Precap	Unidad	Evento	1	336.700
24.3		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	243.100
24.4		Muñequin	Unidad	Evento	1	306.800
24.5		24 Esparragos de rueda	Unidad	Evento	1	343.200
24.6		24 Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	499.200
24.7		llanta	Unidad	Evento	1	503.100
24.8		Alineacion	Unidad	Evento	1	78.000
24.9		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	143.000
24.10		CUBIERTA:	Unidad	Evento	1	569.400
24.11		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
25	**78180101-016**	**REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC. AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**18.777.200**
25.1		1 Radiador de agua	Unidad	Evento	1	2.129.400
25.2		1 Bomba de agua	Unidad	Evento	1	423.800
25.3		1 Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	2.098.200
25.4		1 Termostado	Unidad	Evento	1	308.100
25.5		1 Junta de termostato	Unidad	Evento	1	83.200
25.6		2 mangueras de radiador	Unidad	Evento	1	278.200
25.7		1 Juego de mangueras de calefacion	Unidad	Evento	1	765.700
25.8		1 Condensador de A.Ac	Unidad	Evento	1	2.121.600
25.9		1 Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	1.842.100
25.10		1 Valvula expansora	Unidad	Evento	1	886.600
25.11		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	234.000
25.12		1 Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	666.900
25.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	390.000
25.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	Evento	1	104.000
25.15		1 Compresor de A. Ac	Unidad	Evento	1	4.206.800
25.16		1 Polea de compresor	Unidad	Evento	1	405.600
25.17		1 Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	540.800
25.18		1 Caño de compresor	Unidad	Evento	1	1.162.200
25.19		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
26	**78180201-001**	**REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**16.269.500**
26.1		2 Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual	Unidad	Evento	1	501.800
26.2		2 Mecanismos de lev vid delnt der. Manual	Unidad	Evento	1	501.800
26.3		2 Mecanismos de lev vid tras izq manual	Unidad	Evento	1	473.200
26.4		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	234.000
26.5		2 Mecanismos de lev vid tras der. Manual	Unidad	Evento	1	473.200
26.6		1 Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	Evento	1	1.643.200
26.7		1 Tapiz de pta. Del der.	Unidad	Evento	1	1.643.200
26.8		1 Tapiz de pta tras izq.	Unidad	Evento	1	1.453.400
26.9		1 Tapiz de pta tras der.	Unidad	Evento	1	1.453.400
26.10		1 Cerradura de pta del izq.	Unidad	Evento	1	478.400
26.11		1 Cerradura de pta del der.	Unidad	Evento	1	478.400
26.12		1 Cerradura de pta tras izq	Unidad	Evento	1	340.600
26.13		1 Cerradura de pta tras der.	Unidad	Evento	1	340.600
26.14		1 Cinturon de conductor	Unidad	Evento	1	893.100
26.15		1 Cinturon de acompañante	Unidad	Evento	1	893.100
26.16		1 Jdo de guia de asiento de cond	Unidad	Evento	1	609.700
26.17		1 Guia de asiento de acompañante	Unidad	Evento	1	609.700
26.18		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	Evento	1	1.105.000
26.19		1 Jgo de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	1.779.700

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

CE N° 01/2017 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI" ID 329035

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido
26.20		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	234.000
26.21		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
27	**78180101-002**	**REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**9.063.600**
27.1		1 Jgo de Rulemanes	Unidad	Evento	1	1.058.200
27.2		1 Jgo. De Rodillos	Unidad	Evento	1	969.800
27.3		1 Desplazable de 1y2da.	Unidad	Evento	1	759.200
27.4		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	Evento	1	626.600
27.5		1 Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	Evento	1	663.000
27.6		1 Eje de Mando	Unidad	Evento	1	542.100
27.7		1 Eje Principal	Unidad	Evento	1	1.227.200
27.8		1 Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	514.800
27.9		1 Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	499.200
27.10		1 Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	488.800
27.11		1 Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	475.800
27.12		1 Reten cola	Unidad	Evento	1	89.700
27.13		1 Reten de frente	Unidad	Evento	1	70.200
27.14		3 Lts de aceite 75w90	Unidad	Evento	1	237.900
27.15		1 Cabo de cambios	Unidad	Evento	1	711.100
27.16		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
28	**78180101-002**	**REPARACIÓN DE EMBRAGUE AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.760.600**
28.1		1 Plato de Presion	Unidad	Evento	1	448.500
28.2		1 Disco	Unidad	Evento	1	503.100
28.3		1 Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	304.200
28.4		1 Horquilla	Unidad	Evento	1	514.800
28.5		1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	Evento	1	179.400
28.6		1 Ruleman Piloto	Unidad	Evento	1	127.400
28.7		1 Volante de motor	Unidad	Evento	1	2.206.100
28.8		8 Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	113.100
28.9		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	234.000
28.10		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	130.000
29	**78180101-004**	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**2.852.200**
29.1		2 Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	1.229.800
29.2		8 Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	228.800
29.3		4 Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	145.600
29.4		Materiales Auxiliares	Unidad	Evento	1	1.014.000
29.5		Mano de obra p/ hora	Unidad	Evento	1	234.000
						767.426.250

Abog. María Angélica Molinas
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Ángel Achón D.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Lic. Hugo F. Cantero
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas