ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					INSUSERV SOLUCIONES GENERALES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote 1 : Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras KONICA 2510/bizhub250										
1	CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
2	CAMBIO DE CILINDRO 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	1	INSUSERV	NACIONAL	400.000
3	CAMBIO DE PAR DE RUEDAS DE SEPARACIÓN 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	1	INSUSERV	NACIONAL	50.000
4	CAMBIO DE RUEDAS DE ARRASTRE DE PAPEL 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	1	INSUSERV	NACIONAL	50.000
5	CAMBIO DE TERMISTOR 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
6	CAMBIO DE KIT DE UÑAS DE SEPARACIÓN 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
7	CAMBIO DE RODILLO DE TEFLÓN 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
8	CAMBIO DE REVELADOR 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	1	INSUSERV	NACIONAL	300.000
9	CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
10	CAMBIO DE UNIDAD DE ESCÁNER 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	1	INSUSERV	NACIONAL	400.000
11	CAMBIO DE FRENO DE ADF 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
12	CAMBIO DE KIT DE GOMA DE ARRASTRE 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
13	CAMBIO RODILLO DE CARGA 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	1	INSUSERV	NACIONAL	300.000
14	CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
15	CAMBIO DE TERMOSTATO 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	1	INSUSERV	NACIONAL	50.000
16	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
17	ENGRANAJES 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES – PALACIO CONCEPCION 2510/bizhub250	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
	SUBTOTAL:										**3.290.000**
	LOTE 2 : Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras XEROX										
1	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO, CUCHILLA) ORIGINAL XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.500.000	1	INSUSERV	NACIONAL	1.500.000
2	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	1	INSUSERV	NACIONAL	600.000

Ing. Carlos R. Chamorro Masqueda

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					INSUSERV SOLUCIONES GENERALES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
4	CAMBIO DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BYPASS XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	1	INSUSERV	NACIONAL	50.000
5	CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	1.200.000
6	CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	1	INSUSERV	NACIONAL	300.000
7	CAMBIO DE UNIDAD REVELADORA XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	1	INSUSERV	NACIONAL	350.000
8	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
9	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
10	CAMBIO DE UNIDAD ÓPTICA XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	800.000	1	INSUSERV	NACIONAL	800.000
11	ENGRANAJES XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
12	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
13	CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA XEROX WC 5230	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	140.000	1	INSUSERV	NACIONAL	140.000
15	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO, CUCHILLA) ORIGINAL XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	800.000	1	INSUSERV	NACIONAL	800.000
16	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
17	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
18	CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	1	INSUSERV	NACIONAL	300.000
19	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
20	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
21	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
22	CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA XEROX WC 4118	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
	SUBTOTAL:										**8.020.000**
	LOTE 3: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras CANON										
1	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO, CUCHILLA) ORIGINAL CANON iR 1024 N	1.250.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.250.000	300.000	1	INSUSERV	NACIONAL	300.000
2	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR	1.250.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.250.000	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000

Lic. Carlos R. Chamorro Masqueda
Jefe S.U.O.C.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					INSUSERV SOLUCIONES GENERALES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN CANON iR 1024 N	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	80.000	1	INSUSERV	NACIONAL	80.000
4	CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL CANON iR 1024 N	390.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	390.000	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
5	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA CANON iR 1024 N	120.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	120.000	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
6	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF CANON iR 1024 N	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	120.000	1	INSUSERV	NACIONAL	120.000
7	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA CANON iR 1024 N	25.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	25.000	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
8	CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION CANON iR 1024 N	450.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	450.000	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA CANON iR 1024 N	150.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	150.000	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
10	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO, CUCHILLA) ORIGINAL CANON IR 2525	1.740.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.740.000	500.000	1	INSUSERV	NACIONAL	500.000
11	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR CANON IR 2525	1.250.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.250.000	550.000	1	INSUSERV	NACIONAL	550.000
12	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN CANON IR 2525	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000
13	CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL CANON IR 2525	398.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	398.000	450.000	1	INSUSERV	NACIONAL	450.000
14	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA CANON IR 2525	120.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	120.000	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
15	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF CANON IR 2525	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
16	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA CANON IR 2525	30.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	30.000	450.000	1	INSUSERV	NACIONAL	450.000
17	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION CANON IR 2525	520.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	520.000	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA CANON IR 2525	220.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	220.000	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
19	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO, CUCHILLA) ORIGINAL CANON IR C1028	1.450.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.450.000	450.000	1	INSUSERV	NACIONAL	450.000
20	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR CANON IR C1028	1.600.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.600.000	850.000	1	INSUSERV	NACIONAL	850.000
21	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN IR C1028	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
22	CAMBIO DE TÓNER NEGRO ORIGINAL CANON IR C1028	1.050.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.050.000	900.000	1	INSUSERV	NACIONAL	900.000
23	CAMBIO DE TÓNER COLOR ORIGINAL CANON IR C1028	1.450.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.450.000	950.000	1	INSUSERV	NACIONAL	950.000
24	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA CANON IR C1028	60.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	60.000	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
25	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF CANON IR C1028	40.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	40.000	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
26	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA CANON IR C1028	25.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	25.000	250.000	1	INSUSERV	NACIONAL	250.000
27	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION CANON IR C1028	450.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	450.000	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA CANON IR C1028	150.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	150.000	150.000	1	INSUSERV	NACIONAL	150.000

Carlos R. Chamorro Mascueda

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					INSUSERV SOLUCIONES GENERALES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
29	CAMBIO DE TÓNER NEGRO ORIGINAL CANON LBP5360	1.245.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.245.000	850.000	1	INSUSERV	NACIONAL	850.000
30	CAMBIO DE TÓNER COLOR . ORIGINAL CANON LBP5360	1.540.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	1.540.000	850.000	1	INSUSERV	NACIONAL	850.000
31	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCIÓN Canon LBP5360	450.000	1	DATA SYSTEMS	NACIONAL	450.000	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
	SUBTOTAL:					**17.723.000**					**10.460.000**
	LOTE 4: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras LEXMARK										
1	CAMBIO UNIDAD DE COPIADO (CILINDRO - CUCHILLA) ORIGINAL	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	650.000	1	INSUSERV	NACIONAL	650.000
2	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	1	INSUSERV	NACIONAL	350.000
3	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	1	INSUSERV	NACIONAL	100.000
4	CAMBIO DE TONER ORIGINAL	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1	INSUSERV	NACIONAL	1.000.000
5	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	1	INSUSERV	NACIONAL	350.000
6	CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
7	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
8	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES EN CONCEPCION LERMARK X	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	1	INSUSERV	NACIONAL	200.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA LERMARK X 656de	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	1	INSUSERV	NACIONAL	180.000
	SUBTOTAL:					**0**					**3.230.000**
	TOTAL;					**17.723.000**					**25.000.000**

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Carlos R. Chamorro Masqueda
Jefe S.U.O.C.