MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 79/14 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA NIVEL CENTRAL" - PLURIANUAL.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA							Empresa: AYCOM S.R.L.	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variación
1	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0158. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO. SERIE 1195262480014	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
2	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES SEYTEC AC2-CHINA. SIST.VERSION DE ALGORITMO VX 9.0V, FIRWARE VERS 5.2.0 (BUILD 1.7), CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0135. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1194681480015	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
3	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0117. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1190440490002	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Director
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
M.S.P. Y B.S.

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

4	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES SEYTEC AC2-CHINA. SIST.VERSION DE ALGORITMO VX 9.0V, FIRWARE VERS 5.2.0 (BUILD 1.7), CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0145. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1194681480039	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
5	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0114. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1194460490010	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
6	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0160. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1195262480018	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
7	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0153. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1195262480034	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
8	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO CLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0045. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1196768450004	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Ing. Gustavo Benítez Ruiz Díaz
Director
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
M.S.P. Y B.S.

						Sub Total:	1.850.000	
9	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0118. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1194460490013	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
10	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0161. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1195262480047	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
11	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK 2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0159. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.SERIE 1195262480049	Evento	Unidad	1	250.000	
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO				350.000	
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT				280.000	
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT				380.000	
			TECLADO FLOJO, HUNDIMIENTO Y TRABA AL DIGITAR, AJUSTE DE TECLAS				590.000	
						Sub Total:	1.850.000	
							20.350.000	-1,78

Ing. Rodolfo Benítez Ruiz Díaz
Director
Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación
M.S.P. Y B.S.

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS