DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 676/2011)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 30/11

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2011

"PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG- 2DO LLAMADO"

30 de Agosto de 2011

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 30/2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 09 /2011

"PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG - 2DO LLAMADO"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de las Resoluciones Nº 676/2011 de fecha 26/05/2011, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

- Arq. Elva Dacak - Jefa Dpto Servicios Generales (Coord. del CEO)
- Abg. Wilfrido Garay - Asesor Jurídico (Miembro)
- Lic. Francisco Cáceres - Jefe Dpto. de Licitaciones (Miembro)

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 23/08/2011 a las 08:30 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y los Representantes de las firmas;

EMPRESA	REPRESENTANTE	C.I.
HOLLER INGENIERIA SRL	FEDERICO HOLLER	1.552.102

Seguidamente se procede a la apertura de la oferta de la firma que presento sus documentaciones en el sitio y hora indicada.

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
HOLLER INGENIERIA SRL	LOTE 1 68.580.693 LOTE 2 36.503.462 LOTE 3 NO COTIZA	Gs. 5.300.000	60 DIAS

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones en el Acta de Apertura.

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

1- La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen Nº 1289/2011 de fecha 25/08/11, que manifiesta lo siguiente: 1 Quedo habilitada la Empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, para continuar con el proceso de Licitación.

3.2. Situación Financiera

Por providencias de fecha 25/08/11, la Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

- HOLLER INGENIERIA S.R.L.

  - Liquidez: 3,15 Cumple.
  - Endeudamiento: 0,33 Cumple.
  - Rentabilidad: 59,35 Cumple.

4- Experiencia y Capacidad de Servicio

La empresa, HOLLER INGENIERIA S.R.L., cumple plenamente con lo solicitado en este ítem del Pliego de Bases y Condiciones.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contrataciones Dpto. de Licitaciones (DINAC)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

5. INFORME TECNICO:

Por Nota Nº 01/2011 de fecha 29 de agosto de 2011, el Coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas remite su informe técnico realizado en base a la oferta de la empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, informa cuanto sigue, La mencionada empresa cumple plenamente con los Requerimientos técnicos del Pliego de Bases y Condiciones.

6. ANALISIS Y EVALUACION FINAL

a) **Se hace la siguiente corrección correspondiente a la suma total de los LOTES 1 y 2, conforme a la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, Apartado 29. Diferencias, errores y omisiones. Ítem 29.3 Inc. b) si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido.**

Holler Ingenieria S.R.L	LOTE 1	LOTE2
Precio total	Gs. 68.580.693	Gs. 36.503.462
Precio total corregido	Gs. 68.580.424	Gs. 37.353.463
Diferencia por LOTE	Gs. - 269	Gs. + 850.001

Quedando para él;

LOTE 1	LOTE 2
Gs. 68.580.424	Gs. 37.353.463

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformada según Resolución Nº 676/2011 de fecha 26/05/2011, habiendo hecho el análisis correspondiente y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, recomienda:

Por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, tener la calificación, la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y por ser la única empresa en presentar su oferta, este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a la empresa: **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, para el **Lote 1: Ministerio de Defensa Nacional y Lote 2: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi**, por un monto máximo de **Gs. 121.800.000 (GUARANIES CIENTO VEINTE Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA Incluido**; y un monto mínimo de **Gs. 60.900.000 (GUARANIES SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL) IVA Incluido**; correspondiendo al ejercicio 2011 la suma de **Gs. 68.500.000 (GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL)IVA Incluido**, y para el ejercicio 2012 la suma de **GS. 53.300.000 (CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL) IVA Incluido**, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados, ANEXO B-02-09 que forma parte del presente Acta.-

Declarar desierto el **LOTE 3** correspondiente al **Aeropuerto Internacional Guaraní**, conforme a lo dispuesto en el Art. 30 inc. a) de la Ley 2051/03 "**...que no se hubiera presentado oferta alguna**", y se recomienda realizar las diligencias para la contratación de los servicios declarados desiertos, en la modalidad que corresponda, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS, que forma parte del presente Acta.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones

AVDA. MCAL. LÓPEZ Y 22 DE SEPTIEMBRE – 2º PISO
TEL/FAX: (595 21) 224.051
EMAIL: licitaciones_uoc@dinac.gov.py

ASUNCIÓN
PARAGUAY

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFREDO R. GANAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

Obs.: Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Lic. Francisco Cáceres
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Arq. Elva Dacak
Coordinador Comité de Evaluación
DINAC

Abg. Wilfrido Garay
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Departamento de Licitaciones

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 09/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG"- 2DO LLAMADO

ID: 218.996

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS ADJUDICADOS

HOLLER INGENIERIA S.R.L

LOTE Nº 1 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCED.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	S/M	Paraguay	MESES	MESES	1	850.000
2	72101506-001	Cambio de cabo de acero	IPH	Argentina	METRO	METRO	1	69.575
3	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores	IPH	Argentina	METRO	METRO	1	69.575
4	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.624.260
5	72101506-001	Cambio de carretilla de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	653.315
6	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	165.600
7	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	894.470
8	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	692.875
9	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	516.810
10	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	63.480
11	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	317.400
12	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor excitatriz	SKF	FRANCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	952.200
13	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor de máquina	SKF	FRANCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	1.190.250
14	72101506-001	Rectificación juego de poleas de máquinas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.325.500
15	72101506-001	Rectificación de motor de maquina corona y sinfin	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	10.593.000
16	72101506-001	Rectificación de poleas de desvió	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.656.500

Abog. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDA
DINAC

Lic. Francisco Cáceres
Resp. Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. SARAY
Asesor Jurídico
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contrataciones Dpto. de Licitaciones

17	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor generador MG21	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
18	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor excitatriz	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
19	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor de maquina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	184.288
20	72101506-001	Cambio juego de contactos de contactores cobre	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	198.375
21	72101506-001	Cambio de bobinas de tablero de comando y selector	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	642.275
22	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.391.500
23	72101506-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	261.855
24	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	166.365
25	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	885.960
26	72101506-001	Revisión, rectificación y calibración de puertas de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD		3.543.150
27	72101506-001	Rectificación de juego de frenos electromecánicos	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.214.900
28	72101506-001	Cambio de juegos de fibra de frenos	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.033.620
29	72101506-001	Cambio de aceite especial	YPF	ARGENTINA	LITRO	LITRO	1	74.405
30	72101506-001	Cambio de corona y eje del motor de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	977.500
31	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	37.260
32	72101506-001	Correa para MG45	OPTIBEL	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	204.700
33	72101506-001	Porta carbon para MG45	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.148.3
34	72101506-001	Cambio de cinta selectora	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD		241.5
35	72101506-001	Guia de plástico para cinta selectora	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	47.495
36	72101506-001	Resorte para pick-up	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	30.475
37	72101506-001	Buje de nylon para pick-up	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	53.820
38	72101506-001	Cabito de acero para cinta selectora	IPH	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	1	40.250
39	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	4.902.750

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) * Dpto. de Licitaciones * Unidad Operativa de Contratación

Lic. Francisco Cáce
Jefe Dpto. de Licitacio

ALFREDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

40	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor elevador de tensión	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.300.500
41	72101506-001	Cambio de resistencia de partida	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	3.937.600
42	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.028.100
43	72101506-001	Cambio de fusible de cartuchio de 10A por TM	TESYS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	146.970
44	72101506-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección	MEMCO	REINO UNIDO	UNIDAD	UNIDAD	1	9.315.000
45	72101506-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.680.000
46	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	S/M	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	740.600
47	72101506-001	Ventilador para cabina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	529.000
48	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	14.605
49	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	270.250
50	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	4.237.175
51	72101506-001	Fabricar tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.173.000
52	72101506-001	Lámpara tipo Bayoneta 12V y 12W	OSRAM	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	7.705
53	72101506-001	Chicharra para alarma de 220 V	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	437.000
54	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	Atlas	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	170.200
55	72101506-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	310.500
						PRECIO UNITARIO ADJUDICADO		68.580.424

OBSERVACIÓN:	*LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-*		
Corresponde al LOTE 1 un monto máximo de	*GS.:*	*31.800.000*	*IVA incluido.-*
Corresponde al LOTE 1 un monto mínimo de	*GS.:*	*15.900.000*	*IVA incluido.-*

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Hna. C. Dacak
Jefe Dpto. de Servicios Generales - SDAF
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 2- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCED.	NIDAD MEDI	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	S/M	Paraguay	MESES	MESES	1	850.000
2	72101506-001	Ventilador para maquina, reparación	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	644.000
3	72101506-001	Ventilador para cabina, reparación	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	644.000
4	72101506-001	Fusibles de 3 Amp.	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	7.475
5	72101506-001	Fusibles de 5 Amp.	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	7.475
6	72101506-001	Piolines para puerta de piso	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	29.900
7	72101506-001	Piolines para puerta de cabina	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	28.750
8	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	66.378
9	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	110.745
10	7210106-00	Forro guiador de cabina	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	72.105
11	72101506-001	Forro guiador de contrapeso	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	79.120
12	72101506-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	495.880
13	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina	SCHINDLER	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	158.700
14	72101506-001	Zocalos p/tubo fluorescente	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	22.575
15	72101506-001	Indicador de posición digital	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.197.995
16	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	5.537.250
17	72101506-001	Circuito impreso KFEB	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	8.843.040
18	72101506-001	Circuito impreso GEC	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	991.875
19	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.011.540
20	72101506-001	Tope de goma para operador de puerta	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	18.515
21	72101506-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	697.084
22	72101506-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	752.905
23	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS 8	SCHINDLER	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	735.425

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

WILFRIDO R. GAMAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dpto. de Licitaciones Unidad Operativa de Contrataciones

24	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina CKS-8	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	688.390
25	72101506-001	Led para botón de llamaca	S/M	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	5.750
26	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de boton	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	28.520
27	72101506-001	Rebobinado de motor principal	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	6.624.000
28	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.707.750
29	72101506-001	Correa poly J4	SCHINDLE R	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	196.823
30	72101506-001	Cambio de correa poly J10	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	311.052
31	72101506-001	Microswicht	HONYWEL L	REINO UNIDO	UNIDAD	UNIDAD	1	289.628
32	72101506-001	Interruptor magnético BL	SCHINDLE R	SUIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	784.875
33	72101506-001	Puente de contactos de puerta	SCHINDLE R	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	126.788
34	72101506-001	Contactores principales	SIEMENS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	1.095.030
35	72101506-0011	Contactores auxiliares	TESYS	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	500.250
36	72101506-001	Rebobinado de transformador	S/M	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	991.875
						PRECIO UNITARIO ADJUDICADO		37.353.463

OBSERVACIÓN:	*LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-*		
Corresponde al LOTE 2 un monto máximo de	*GS.:*	*90.000.000*	*IVA incluido.-*
Corresponde al LOTE 2 un monto mínimo de	*GS.:*	*45.000.000*	*IVA incluido.-*

Monto total adjudicado	*GS.:*	*121.800.000*	*IVA incluido.-*
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011	*GS.:*	*68.500.000*	*IVA incluido.-*
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012 (SUJETO A DISPONOBILIDAD PRESUPUESTARIA)	*GS.:*	*53.300.000*	*IVA incluido.-*

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. WILFRIDO R. GAÑAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Planilla de Items Declarados Desiertos

ID:218.996

LOTE 3- AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENC.	UNIDAD MEDIDA	PRESENT	CANT.	PRECIO UNITARIO
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	MESES	MESES	1	NO COTIZA
2	72101506-001	Cambio de guia de poliuretano de cabina y contrapeso	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
3	72101506-001	Cambio de fibras de zapata de freno	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
4	72101506-001	Rectificación de cilindro de freno	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
5	72101506-001	Rebobinado de motor del sistema de ventilación del motor principal del ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
6	72101506-001	Cambio de sensor infrarrojo de puertas de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
7	72101506-001	Cambio de switch de fin de curso de puerta cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
8	72101506-001	Rebobinado del ventilador de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
9	72101506-001	Cambio de roldanas de poliuretano de guias de puerta de cabina	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
10	72101506-001	Reacondicionamiento del tablero eléctrico de sala de maquina del ascensor	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
11	72101506-001	Cambio de protectores térmicos de los componentes IGBT	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
								NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. VALERIO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Arq. Elva C. Dacak
Jefa Dpto. de Serv. Generales - SDAF
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contrataciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY