SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 13/2015 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - CONTRATO ABIERTO

N° Item	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	GILCOPAR S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)	RIO DE LA PLATA S.A. Cant.	RIO DE LA PLATA S.A. Precio unitario (IVA incluido)	TAPE RUVICHA Cant.	TAPE RUVICHA Precio unitario (IVA incluido)
		LOTE 1 MITSUBISHI L200								
		MITSUBISHI L200 4X4 TURBO AÑO 2006 - 2007 - 2008								
1.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	850.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	700.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	550.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	470.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	420.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de biela	Unidad	Evento	1	38.000	1	160.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	250.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de admisión	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de escape	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de guías de válvulas	Unidad	Evento	1	100.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada larga	Unidad	Evento	1	420.000	1	280.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	380.000	1	165.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa larga	Unidad	Evento	1	450.000	1	260.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	430.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa junta	Unidad	Evento	1	250.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	350.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block	Unidad	Evento	1	500.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de válvula	Unidad	Evento	1	100.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Encamisar cilindros	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	800.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	150.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.500.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	200.000	1	65.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	250.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	220.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	180.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	50.000	1	30.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujías incandescente	Unidad	Evento	1	250.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	500.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.200.000	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de turbo	Unidad	Evento	1	6.500.000	1	3.000.000	1	No Cotiza
1.2	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula superior	Unidad	Evento	1	300.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de rotula inferior	Unidad	Evento	1	350.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo corto	Unidad	Evento	1	100.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo largo	Unidad	Evento	1	150.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	300.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo pigman	Unidad	Evento	1	350.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	280.000	1	440.000	1	No Cotiza

Lic. Raúl Galeano
Jefe del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	200.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	250.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	150.000	1	130.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	200.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	365.000	1	No Cotiza
		Cambio de sinfín dirección	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	550.000	1	No Cotiza
1.3	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	250.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	50.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Cambio de hojas de elásticos	Unidad	Evento	1	300.000	1	290.000	1	No Cotiza
1.4	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de frenos	Unidad	Evento	1	250.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de frenos	Unidad	Evento	1	400.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de frenos	Unidad	Evento	1	550.000	1	340.000	1	No Cotiza
		Cambio de servo frenos	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	580.000	1	No Cotiza
		Cambio de reparo de frenos	Unidad	Evento	1	150.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de frenos	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	395.000	1	No Cotiza
		Cambio de tambor de frenos	Unidad	Evento	1	1.350.000	1	596.000	1	No Cotiza
		Cambio de manguera flexible de frenos	Unidad	Evento	1	120.000	1	85.000	1	No Cotiza
		Cambio de cilindro de freno	Unidad	Evento	1	210.000	1	86.000	1	No Cotiza
		Cambio de mordaza de freno	Unidad	Evento	1	1.400.000	1	590.000	1	No Cotiza
1.5	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	550.000	1	698.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	650.000	1	825.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	350.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	380.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	50.000	1	76.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	2.800.000	1	No Cotiza
1.6	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja interno	Unidad	Evento	1	250.000	1	89.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de caja externo	Unidad	Evento	1	250.000	1	89.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	50.000	1	390.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuádruple	Unidad	Evento	1	3.800.000	1	1.250.000	1	No Cotiza
MITSUBISHI L200 4X2 AÑO 2002 (TAILANDES)										
1.7	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	850.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	700.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	550.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	470.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	420.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	380.000	1	160.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	250.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de admisión (rectificación)	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de guías de válvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	100.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada larga	Unidad	Evento	1	420.000	1	280.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	380.000	1	165.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa larga	Unidad	Evento	1	450.000	1	260.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	430.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa dentada larga	Unidad	Evento	1	250.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	350.000	1	320.000	1	No Cotiza

Lic. Rafael Salinas
Jefa del Dpto. Abastecimiento y Inventario de Pedidos

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cepillado de tapa motor (rectificación)	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block (rectificación)	Unidad	Evento	1	500.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	100.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Encamisar cilindros (rectificación)	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	800.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	150.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.500.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	200.000	1	65.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	250.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	220.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	180.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	50.000	1	30.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	250.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	500.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.200.000	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de turbo	Unidad	Evento	1	6.500.000	1	3.000.000	1	No Cotiza
1.8	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula superior	Unidad	Evento	1	300.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de rotula inferior	Unidad	Evento	1	350.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo corto	Unidad	Evento	1	100.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo largo	Unidad	Evento	1	150.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	300.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo pigman	Unidad	Evento	1	350.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	280.000	1	440.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	200.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	250.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	150.000	1	130.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	200.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	365.000	1	No Cotiza
		Cambio de sinfín dirección	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	550.000	1	No Cotiza
1.9	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	250.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	50.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Cambio de hojas de elásticos	Unidad	Evento	1	300.000	1	290.000	1	No Cotiza
1.10	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	Evento	1	250.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de frenos traseros	Unidad	Evento	1	400.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de frenos	Unidad	Evento	1	550.000	1	340.000	1	No Cotiza
		Cambio de servo frenos	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	580.000	1	No Cotiza
		Cambio de reparo de frenos	Unidad	Evento	1	150.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de frenos	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	395.000	1	No Cotiza
		Cambio de tambor de frenos	Unidad	Evento	1	1.350.000	1	596.000	1	No Cotiza
		Cambio de manguera flexible de frenos	Unidad	Evento	1	120.000	1	85.000	1	No Cotiza
		Cambio de cilindro de freno	Unidad	Evento	1	210.000	1	86.000	1	No Cotiza
		Cambio de mordaza de freno	Unidad	Evento	1	1.400.000	1	590.000	1	No Cotiza
1.11	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								

Lic. Miguel Salinas
Jefa del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	550.000	1	698.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	650.000	1	825.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	350.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	380.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	50.000	1	76.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	2.800.000	1	No Cotiza
1.12	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja interno	Unidad	Evento	1	250.000	1	89.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de caja externo	Unidad	Evento	1	250.000	1	89.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	50.000	1	390.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuádruple	Unidad	Evento	1	3.800.000	1	1.250.000	1	No Cotiza
MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012										
1.13	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	850.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	700.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	550.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	470.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	420.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	380.000	1	160.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	250.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de admisión (rectificación)	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	120.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de guías de válvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	100.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada larga	Unidad	Evento	1	420.000	1	280.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	380.000	1	165.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa larga	Unidad	Evento	1	450.000	1	260.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa dentada corta	Unidad	Evento	1	430.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa dentada larga	Unidad	Evento	1	250.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	350.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block	Unidad	Evento	1	500.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	100.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Encamisar cilindros	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de motor	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	420.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	800.000	1	395.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	150.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.500.000	1	2.850.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	8.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.650.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	200.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	250.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	220.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	180.000	1	130.000	1	No Cotiza
		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	50.000	1	30.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	250.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	1.200.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de turbo	Unidad	Evento	1	6.500.000	1	22.450.000	1	No Cotiza
1.14	78180101-9999	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION								

Raquel Salinas
Jefa Ad. Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Mantenimiento de bomba electrónica	Unidad	Evento	1	500.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento de sistema de freno ABS	Unidad	Evento	1	500.000	1	280.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento general de motor	Unidad	Evento	1	500.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Reparación de bomba electrónica	Unidad	Evento	1	6.500.000	1	535.000	1	No Cotiza
		Reparación de sistema de freno ABS	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	385.000	1	No Cotiza
		Cambio de pico inyector	Unidad	Evento	1	850.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de sensor de leva	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de sensor de aire	Unidad	Evento	1	900.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de sensor de cigüeñal	Unidad	Evento	1	1.800.000	1	350.000	1	No Cotiza
		Cambio de sonda landa	Unidad	Evento	1	1.350.000	1	950.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.000	1	130.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	180.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	220.000	1	127.000	1	No Cotiza
1.15	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula superior	Unidad	Evento	1	300.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de rotula inferior	Unidad	Evento	1	350.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo corto	Unidad	Evento	1	100.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremo largo	Unidad	Evento	1	150.000	1	298.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	300.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo pigman	Unidad	Evento	1	350.000	1	385.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	280.000	1	440.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	200.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	250.000	1	85.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	150.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	200.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	470.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	420.000	1	No Cotiza
		Cambio de sinfín dirección	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	850.000	1	No Cotiza
1.16	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	250.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	50.000	1	65.000	1	No Cotiza
		Cambio de hojas de elásticos	Unidad	Evento	1	300.000	1	290.000	1	No Cotiza
1.17	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	Evento	1	250.000	1	285.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de frenos traseros	Unidad	Evento	1	400.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de frenos	Unidad	Evento	1	550.000	1	486.000	1	No Cotiza
		Cambio de servo frenos	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de reparo de frenos	Unidad	Evento	1	150.000	1	187.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de frenos delanteros	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	489.000	1	No Cotiza
		Cambio de tambor de frenos traseros	Unidad	Evento	1	1.350.000	1	596.000	1	No Cotiza
		Cambio de manguera flexible de frenos	Unidad	Evento	1	120.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de cilindro de freno traseros	Unidad	Evento	1	210.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de mordaza de freno delanteros	Unidad	Evento	1	1.400.000	1	560.000	1	No Cotiza
1.18	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	550.000	1	890.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	650.000	1	1.250.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	350.000	1	485.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	380.000	1	370.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	50.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	2.900.000	1	No Cotiza
1.19	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								

Lic. Raquel Salinas
Jefa del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de ruleman de caja interno	Unidad	Evento	1	250.000	1	85.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de caja externo	Unidad	Evento	1	250.000	1	85.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	50.000	1	375.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	950.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuádruple	Unidad	Evento	1	3.800.000	1	1.550.000	1	No Cotiza
1.20	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO								
		Mantenimiento de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	342.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de gas ecológico	Unidad	Evento	1	550.000	1	350.000	1	No Cotiza
		Reparación de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de evaporizador	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	75.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	2.800.000	1	125.000	1	No Cotiza
PRECIO TOTAL						Gs 225.190.000		Gs 148.511.000		

MONTO MINIMO:	92.500.000
MONTO MAXIMO:	185.000.000

LOTE N° 2 TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 1999										
2.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	900.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	700.000	1	255.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	600.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	550.000	1	580.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	400.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	350.000	1	165.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	300.000	1	40.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de admisión (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de guías de válvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	120.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	450.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa	Unidad	Evento	1	520.000	1	240.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	300.000	1	325.000	1	No Cotiza
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	300.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Rectificación cilindros (4 cilindros)	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	800.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	170.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.100.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	50.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	150.000	1	65.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	150.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	190.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	50.000	1	30.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	210.000	1	115.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	270.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	280.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	4.200.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de embrague de inercia	Unidad	Evento	1	130.000	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de dirección	Unidad	Evento	1	2.800.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de pico inyector	Unidad	Evento	1	950.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	7.500.000	1	3.000.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
2.2	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								

Lic. Raquel Salinas
Jefa de Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones

N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	GILCOPAR S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)	RIO DE LA PLATA S.A. Cant.	RIO DE LA PLATA S.A. Precio unitario (IVA incluido)	TAPE RUVICHA Cant.	TAPE RUVICHA Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de rotula	Unidad	Evento	1	350.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremos largo	Unidad	Evento	1	180.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremos corto	Unidad	Evento	1	150.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	400.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo pigman	Unidad	Evento	1	350.000	1	385.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	260.000	1	440.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	180.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	320.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	100.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	230.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	800.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguador de dirección	Unidad	Evento	1	120.000	1	375.000	1	No Cotiza
		Cambio de sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	1.800.000	1	775.000	1	No Cotiza
2.3	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	200.000	1	375.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	100.000	1	135.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	50.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de hojas elásticos	Unidad	Evento	1	350.000	1	290.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	230.000	1	140.000	1	No Cotiza
2.4	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de frenos	Unidad	Evento	1	280.000	1	285.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de frenos	Unidad	Evento	1	400.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de frenos	Unidad	Evento	1	550.000	1	436.000	1	No Cotiza
		Cambio de servo frenos	Unidad	Evento	1	120.000	1	680.000	1	No Cotiza
		Cambio de reparo de frenos	Unidad	Evento	1	200.000	1	150.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de frenos	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	478.000	1	No Cotiza
		Cambio de tambor de frenos	Unidad	Evento	1	1.400.000	1	668.000	1	No Cotiza
		Cambio de manguera flexible de frenos	Unidad	Evento	1	50.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de mordaza de freno	Unidad	Evento	1	800.000	1	475.000	1	No Cotiza
		Cambio de cilindro de freno	Unidad	Evento	1	250.000	1	190.000	1	No Cotiza
2.5	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	500.000	1	520.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	650.000	1	950.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	320.000	1	367.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	350.000	1	370.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	50.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	2.320.000	1	No Cotiza
		Cambio de campana	Unidad	Evento	1	120.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
2.6	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja	Unidad	Evento	1	280.000	1	130.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	650.000	1	375.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuádruple	Unidad	Evento	1	1.800.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	350.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona y piñón	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	1.300.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de transferencia	Unidad	Evento	1	250.000	1	120.000	1	No Cotiza
2.7	78180101-021	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO								
		Tapizado de asiento delantero	Unidad	Evento	1	550.000	1	125.000	1	No Cotiza
		Tapizado de asiento trasero	Unidad	Evento	1	700.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Alfombrado de piso	Unidad	Evento	1	2.000.000	1	150.000	1	No Cotiza
		Tapizado de cielo raso	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	180.000	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				**66.280.000**		**42.859.000**		-

MONTO MINIMO:	**40.000.000**
MONTO MAXIMO:	**80.000.000**

LOTE N° 3 FORD RANGER AÑO 2004-2007										
3.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								

Lic. Raquel Balinas
Jefa del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
y Contrataciones

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	350.000	1	5.517.600
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	300.000	1	1.734.700
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	850.000	1	485.000	1	2.340.800
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	650.000	1	480.000	1	2.784.925
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	500.000	1	195.000	1	1.499.575
		Cambio de casquillo de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	420.000	1	170.000	1	1.269.675
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	350.000	1	80.000	1	1.086.800
		Cambio de válvula de admisión (rectificación)	Unidad	Evento	1	180.000	1	155.000	1	1.443.200
		Cambio de válvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	180.000	1	150.000	1	2.173.600
		Cambio de guías de válvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	80.000	1	1.254.000
		Cambio de correa única	Unidad	Evento	1	350.000	1	320.000	1	344.850
		Cambio de tensor de correa	Unidad	Evento	1	800.000	1	485.000	1	1.520.475
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	300.000	1	395.000	1	731.500
		Cepillado de tapa motor (rectificación)	Unidad	Evento	1	100.000	1	220.000	1	2.748.350
		Cepillado de block (rectificación)	Unidad	Evento	1	10.000	1	180.000	1	2.748.350
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	250.000	1	1.321.925
		Rectificar asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	80.000	1	637.450
		Rectificación de 4 cilindros	Unidad	Evento	1	100.000	1	100.000	1	1.541.375
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.800.000	1	380.000	1	1.379.400
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	110.000	1	658.350
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.200.000	1	3.000.000	1	12.205.600
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	3.580.000	1	13.971.650
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	100.000	1	850.000	1	3.673.175
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	950.000	1	4.514.400
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	350.000	1	65.000	1	344.850
		Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	3.800.000	1	1.250.000	1	8.213.700
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	160.000	1	145.000	1	209.000
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	210.000	1	175.000	1	256.025
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	650.000	1	185.000	1	977.075
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	200.000	1	135.000	1	182.875
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	5.500.000	1	1.300.000	1	4.927.175
3.2	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula	Unidad	Evento	1	550.000	1	160.000	1	877.800
		Cambio de extremos	Unidad	Evento	1	200.000	1	145.000	1	438.900
		Cambio de percat	Unidad	Evento	1	320.000	1	150.000	1	1.107.700
		Cambio de cremallera	Unidad	Evento	1	4.800.000	1	1.800.000	1	11.813.725
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	550.000	1	450.000	1	961.400
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	200.000	1	130.000	1	1.572.725
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	250.000	1	130.000	1	992.750
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	2.800.000	1	286.000	1	2.361.700
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	478.000	1	1.572.725
3.3	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	350.000	1	450.000	1	940.500
3.4	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de freno delanteros	Unidad	Evento	1	250.000	1	189.000	1	167.200
		Cambio de zapata de freno traseros	Unidad	Evento	1	350.000	1	465.000	1	1.327.150
		Cambio de bomba de freno	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	387.000	1	2.591.600
		Cambio de servo freno	Unidad	Evento	1	1.300.000	1	660.000	1	1.572.725
		Cambio de disco de freno delantero	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	420.000	1	1.107.700
		Cambio de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	696.000	1	940.500
		Cambio de manguera flexible de freno	Unidad	Evento	1	50.000	[illegible]	165.000	1	308.275
3.5	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	580.000	[illegible]	990.000	1	2.497.550

Lic. [illegible]
Jefa del Dpto. Procedimiento y Cal. de Pag.
Dirección Operativa de Contrataciones

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	650.000	1	1.390.000	1	3.443.275
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	850.000	1	480.000	1	2.717.000
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	50.000	1	145.000	1	2.142.250
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	800.000	1	2.500.000	1	3.270.850
3.6	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja	Unidad	Evento	1	350.000	1	135.000	1	2.445.300
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	850.000	1	485.000	1	3.296.975
PRECIO TOTAL						53.760.000		29.886.000		134.680.700

MONTO MINIMO:	15.000.000
MONTO MAXIMO:	30.000.000

LOTE N° 4 MAHINDRA 4X4 AÑO 2009										
4.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	1.300.000	1	350.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	850.000	1	660.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	700.000	1	468.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	550.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	480.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	300.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de admisión (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	160.000	1	No Cotiza
		Cambio de válvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	160.000	1	No Cotiza
		Cambio de guías de válvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	140.000	1	80.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas	Unidad	Evento	1	150.000	1	65.000	1	No Cotiza
		Cambio de tensores de correa	Unidad	Evento	1	100.000	1	240.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	400.000	1	384.000	1	No Cotiza
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de válvula	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Encamisar cilindros	Unidad	Evento	1	100.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Rectificación de motor	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	1.000.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	440.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	150.000	1	No Cotiza
		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	5.200.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.800.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	100.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.700.000	1	No Cotiza
		Cambio de correa	Unidad	Evento	1	100.000	1	250.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	150.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	200.000	1	180.000	1	No Cotiza
		Cambio de aceite	Unidad	Evento	1	50.000	1	30.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	250.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	230.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	50.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	5.800.000	1	1.500.000	1	No Cotiza
4.2	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula	Unidad	Evento	1	500.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de percat	Unidad	Evento	1	320.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremos	Unidad	Evento	1	150.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	20.000	1	485.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje estabilizador	Unidad	Evento	1	250.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	450.000	1	565.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	260.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	350.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de bieleta	Unidad	Evento	1	50.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa doble	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	240.000	1	No Cotiza

Lic. Raquel Palmas
Jefa de Dpto. Procedimientos y Eval. de Pliegos
Dirección Operativa de Contrataciones

N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	GILCOPAR S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)	RIO DE LA PLATA S.A. Cant.	RIO DE LA PLATA S.A. Precio unitario (IVA incluido)	TAPE RUVICHA Cant.	TAPE RUVICHA Precio unitario (IVA incluido)
		Cambio de parrilla superior	Unidad	Evento	1	150.000	1	550.000	1	No Cotiza
		Cambio de cremallera	Unidad	Evento	1	6.500.000	1	1.750.000	1	No Cotiza
4.3	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	300.000	1	550.000	1	No Cotiza
		Cambios de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	60.000	1	95.000	1	No Cotiza
		Cambio de hojas de elásticos	Unidad	Evento	1	350.000	1	290.000	1	No Cotiza
4.4	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de freno delantero	Unidad	Evento	1	280.000	1	285.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de freno	Unidad	Evento	1	450.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de freno	Unidad	Evento	1	1.600.000	1	520.000	1	No Cotiza
		Cambio de servo freno	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	490.000	1	No Cotiza
		Cambio de reparo de freno	Unidad	Evento	1	200.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de frenos delantero	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	599.000	1	No Cotiza
		Cambio de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	699.000	1	No Cotiza
		Cambio de manguera flexible de freno	Unidad	Evento	1	120.000	1	175.000	1	No Cotiza
4.5	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	500.000	1	890.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	750.000	1	1.129.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	450.000	1	456.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	250.000	1	384.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	60.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	500.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
4.6	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja	Unidad	Evento	1	240.000	1	175.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	700.000	1	495.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona piñón	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de transferencia	Unidad	Evento	1	300.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuádruple	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	2.000.000	1	1.350.000	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				**60.410.000**		**36.259.000**		-

MONTO MINIMO:	**15.000.000**
MONTO MAXIMO:	**30.000.000**

		LOTE N° 5 CHEVROLET MONTANA LS AÑO 2011								
5.1	78180101-9999	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION								
		Cambio de bomba electrónica	Unidad	Evento	1	800.000	1	4.100.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento general de motor	Unidad	Evento	1	500.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de pico inyector	Unidad	Evento	1	400.000	1	750.000	1	No Cotiza
		Cambio de sensor de aire	Unidad	Evento	1	350.000	1	360.000	1	No Cotiza
		Cambio de sensor de cigüeñal	Unidad	Evento	1	450.000	1	360.000	1	No Cotiza
		Cambio de sonda landa	Unidad	Evento	1	300.000	1	650.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	100.000	1	140.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	150.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de bobina	Unidad	Evento	1	520.000	1	175.000	1	No Cotiza
5.2	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotulas	Unidad	Evento	1	150.000	1	167.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores	Unidad	Evento	1	250.000	1	378.000	1	No Cotiza
		Cambio de cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	2.000.000	1	2.750.000	1	No Cotiza
		Cambio de percat de dirección	Unidad	Evento	1	200.000	1	165.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremos de dirección	Unidad	Evento	1	150.000	1	184.000	1	No Cotiza
5.3	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de freno delantero (juego)	Unidad	Evento	1	200.000	1	197.000	1	No Cotiza
		Cambio de zapata de freno trasero (juego)	Unidad	Evento	1	350.000	1	387.000	1	No Cotiza
		Cambio de disco de freno delantero (juego)	Unidad	Evento	1	850.000	1	449.000	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				**7.720.000**		**12.792.000**		-

Lic. Raúl Sanchez
Jefa del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos

						GILCOPAR S.R.L.	RIO DE LA PLATA S.A.		TAPE RUVICHA	
N° Item	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		MONTO MINIMO:				**7.500.000**				
		MONTO MAXIMO:				**15.000.000**				
		LOTE N° 6 MERCEDES BENZ 710								
6.1	78180101-027	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA**								
		Reparacion de chassis	Unidad	Evento	1	2.100.000	1	1.200.000	1	No Cotiza
6.2	78180101-005	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE**								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	850.000	1	890.000	1	No Cotiza
		Cambio de plato de presion	Unidad	Evento	1	900.000	1	1.450.000	1	No Cotiza
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	420.000	1	560.000	1	No Cotiza
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	350.000	1	480.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	100.000	1	185.000	1	No Cotiza
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	3.000.000	1	No Cotiza
6.3	78180101-002	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION**								
		Cambio de ruleman de caja	Unidad	Evento	1	350.000	1	145.000	1	No Cotiza
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	950.000	1	540.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	1.250.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje cuadruple	Unidad	Evento	1	3.800.000	1	1.950.000	1	No Cotiza
6.4	78180101-006	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**								
		Reparación de frenos	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	450.000	1	No Cotiza
6.5	78180101-014	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**								
		Cambio de piston	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de camisa	Unidad	Evento	1	1.000.000	1	380.000	1	No Cotiza
		Cambio de aro	Unidad	Evento	1	800.000	1	680.000	1	No Cotiza
		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	500.000	1	540.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de bancada (rectificación)	Unidad	Evento	1	550.000	1	210.000	1	No Cotiza
		Cambio de casquillo de Biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	420.000	1	195.000	1	No Cotiza
		Cambio de buje de biela (rectificación)	Unidad	Evento	1	350.000	1	90.000	1	No Cotiza
		Cambio de valvula de admision (rectificación)	Unidad	Evento	1	200.000	1	170.000	1	No Cotiza
		Cambio de valvula de escape (rectificación)	Unidad	Evento	1	200.000	1	170.000	1	No Cotiza
		Cambio de guias de valvulas (rectificación)	Unidad	Evento	1	150.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	400.000	1	499.000	1	No Cotiza
		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	100.000	1	220.000	1	No Cotiza
		Cepillado de block	Unidad	Evento	1	100.000	1	350.000	1	No Cotiza
		Rectificacion de cigüeñal	Unidad	Evento	1	100.000	1	350.000	1	No Cotiza
		Rectificar asiento de valvulas	Unidad	Evento	1	100.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Rectificación de 4 cilindros	Unidad	Evento	1	100.000	1	400.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	800.000	1	465.000	1	No Cotiza
		Cambio de reten frente motor	Unidad	Evento	1	120.000	1	150.000	1	No Cotiza
		Regulacion de valvulas	Unidad	Evento	1	50.000	1	100.000	1	No Cotiza
		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	4.200.000	1	1.900.000	1	No Cotiza
		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	5.000.000	1	2.500.000	1	No Cotiza
		Cambio de eje leva	Unidad	Evento	1	100.000	1	850.000	1	No Cotiza
		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	1.700.000	1	No Cotiza
		Cambio de correas trapezoidales	Unidad	Evento	1	200.000	1	120.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	150.000	1	190.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	200.000	1	210.000	1	No Cotiza
		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	Evento	1	250.000	1	320.000	1	No Cotiza
		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	185.000	1	280.000	1	No Cotiza
		Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	4.500.000	1	1.900.000	1	No Cotiza
6.6	78180101-011	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO**								
		Cambio de rotula	Unidad	Evento	1	50.000	1	240.000	1	No Cotiza
		Cambio de extremos	Unidad	Evento	1	150.000	1	275.000	1	No Cotiza
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	350.000	1	642.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes de parrilla	Unidad	Evento	1	10.000	1	210.000	1	No Cotiza
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	380.000	1	280.000	1	No Cotiza

Lic. Raquel Barrios
Jefa del Dpto. Procedimiento y Evaluación
Dirección Operativa de Contrataciones

N° Item	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	GILCOPAR S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)	RIO DE LA PLATA S.A. Cant.	RIO DE LA PLATA S.A. Precio unitario (IVA incluido)	TAPE RUVICHA Cant.	TAPE RUVICHA Precio unitario (IVA incluido)
6.7	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	250.000	1	610.000	1	No Cotiza
		Cambio de bujes elasticos	Unidad	Evento	1	100.000	1	110.000	1	No Cotiza
		Cambio de hoja de elasticos	Unidad	Evento	1	500.000	1	490.000	1	No Cotiza
PRECIO TOTAL						43.135.000		30.536.000		-

MONTO MINIMO:	10.000.000
MONTO MAXIMO:	20.000.000

LOTE N° 7 CAMION FORD CARGO 1717										
7.1	78180101-027	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA								
		Cambio de carrocería	Unidad	Evento	1	15.000.000	1	15.000.000	1	25.498.000
		Reparacion de chassis	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.497.550
7.2	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
		Reparación de turbo	Unidad	Evento	1	5.500.000	1	1.800.000	1	757.625
7.3	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
		Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	1.800.000	1	1.900.000	1	4.921.950
		Cambio de plato de presion	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	2.500.000	1	4.603.225
		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	1.500.000	1	485.000	1	1.102.475
		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	Evento	1	800.000	1	485.000	1	2.110.900
		Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	150.000	1	230.000	1	2.366.925
		Cambio de corona volante	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	3.000.000	1	4.185.225
7.4	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION								
		Cambio de ruleman de caja	Unidad	Evento	1	400.000	1	280.000	1	1.619.750
		Cambio de sincronizador	Unidad	Evento	1	850.000	1	570.000	1	2.586.375
		Cambio de eje de mando	Unidad	Evento	1	2.000.000	1	1.370.000	1	2.717.000
		Cambio de eje cuadruple	Unidad	Evento	1	3.500.000	1	2.240.000	1	3.035.725
7.5	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
		Cambio de rotula	Unidad	Evento	1	20.000	1	290.000	1	N/A
		Cambio de extremos de dirección	Unidad	Evento	1	150.000	1	380.000	1	668.800
		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	850.000	1	720.000	1	919.600
		Cambio de bujes de parrilla	Unidad	Evento	1	50.000	1	180.000	1	N/A
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	400.000	1	380.000	1	1.415.975
7.6	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	550.000	1	695.000	1	919.600
		Cambio de bujes elásticos	Unidad	Evento	1	100.000	1	120.000	1	3.129.775
		Cambio de ruleman de masa	Unidad	Evento	1	400.000	1	380.000	1	1.933.250
		Cambio de hoja de elásticos	Unidad	Evento	1	500.000	1	490.000	1	3.929.200
7.7	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
		Cambio de pastilla de freno delantero	Unidad	Evento	1	50.000	1	354.000	1	N/A
		Cambio de zapata de freno trasero	Unidad	Evento	1	1.200.000	1	880.000	1	2.605.050
		Cambio de bomba de freno	Unidad	Evento	1	2.500.000	1	450.000	1	1.781.725
		Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	850.000	1	290.000	1	N/A
PRECIO TOTAL						45.320.000		37.969.000		75.305.700

MONTO MINIMO:	12.500.000
MONTO MAXIMO:	25.000.000

Lic. Raquel Salinas
Jefa del Dpto. Procesamiento y Eval. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones