ANEXO V

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICABLES

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICABLES

CD 08/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" Plurianual 2022-2023. ID N° 409.427

Lote	Ítem	Sub Item	Descripción	Unidad de medida	Presenta-ción	Cantidad	RÍO DE LA PLATA S.A.
LOTE 1 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR ROJO CHAPA AKL 748, AÑO: 2000.							
1	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	131.100
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	148.350
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	153.956
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	250.125
T						**Total Ítem 1**	**881.474**
1	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	176.525
1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	420.325
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	749.000
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	948.348
1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	158.556
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	368.000
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	444.193

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	375.000
T						Total Ítem 2	**3.639.947**

1	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	613.094
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	175.000
1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	152.000
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	88.262
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	326.250
						Total Ítem 3	**1.406.356**

1	**4**		**Cambio de correas**				
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	180.550
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	434.630
1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	343.733
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	356.500
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	288.250
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	218.425
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	163.012
1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	399.912
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	539.902
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	393.750
						Total Ítem 4	**3.318.664**

1	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	192.050
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	142.314
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	324.000
1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	270.000
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	235.863
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	167.670
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	140.588

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	423.200
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	423.200
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	218.212
1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	487.500
						Total Ítem 5	**3.024.597**

1	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	377.775
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	359.576
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	257.276
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.459.000
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	256.000
1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	384.350
1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	948.000
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	156.687
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	279.536
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	424.500
T						**Total Ítem 6**	**5.541.504**

1	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	292.962
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	338.790
1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	666.908
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	585.637
1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	872.000
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	144.325
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	240.750

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Asesor
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

						Total Ítem 7	3.141.372
1	8		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.238.145
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	891.825
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	492.200
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	888.375
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	442.750
1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	177.675
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	440.062
T						Total Ítem 8	4.571.032
1	9		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	662.418
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	87.400
1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	558.900
1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	425.097
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	670.593
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	522.100
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	320.332
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	181.500
T						Total Ítem 9	3.428.340
1	10		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	346.150
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	610.937
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.500.494
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	521.237
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	297.850
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	412.500
Monto Mínimo:			**8.000.000**			Total Ítem 10	3.689.168
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 1**	32.642.454

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

LOTE 2 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR PLATA CHAPA BCD 041, AÑO: 2008.							
Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presenta-ción	Canti-dad	RÍO DE LA PLATA S.A.
2	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	131.675
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	148.350
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	155.106
2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	148.125
T						**Total Ítem 1**	**781.199**
2	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	188.025
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	420.325
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	749.000
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	949.456
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	159.275
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	373.750
2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	444.193
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	363.750
						Total Ítem 2	**3.647.774**
2	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	636.812
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	175.000
2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	152.000

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	99.762
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	46.287
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	326.250
						Total Ítem 3	**1.436.111**

2	**4**		**Cambio de correas**				
2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	156.000
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	436.750
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	344.118
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	356.850
2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	289.750
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	224.750
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	181.412
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	400.409
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	539.902
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	401.250
						Total Ítem 4	**3.331.191**

2	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	157.550
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	142.744
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	337.000
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	271.000
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	235.290
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	167.670
2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	141.162
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	424.350
2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	428.950
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	218.787
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	495.000
						Total Ítem 5	**3.019.503**

2	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	536.187
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	361.387
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	257.062
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.461.000
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	256.000
2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	376.000
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	943.000
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	156.687
2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	287.212
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	417.000
						Total Ítem 6	**5.690.339**

2	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	307.337
2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	360.812
2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	667.000
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	586.787
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	872.000
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	144.325
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	252.000
						Total Ítem 7	**3.190.261**

2	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.265.000
2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	892.975
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	421.935
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	888.375
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	443.900

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	176.525
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	440.062
						Total Ítem 8	**4.528.772**

2	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	667.844
2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	558.900
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	425.442
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	670.450
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	521.812
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	319.987
2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	192.750
						Total Ítem 9	**3.438.835**

2	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	346.150
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	602.312
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.500.987
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	521.237
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	280.600
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	401.250
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.652.536**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 2**	**32.716.521**

LOTE 3 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS: MARCA HYUNDAI, MODELO H1, 10 PASAJEROS, COLOR PLATA, CHAPA BGR 633, AÑO 2011.

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presenta-ción	Canti-dad	RÍO DE LA PLATA S.A.

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	62.675
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	62.675
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	167.900
3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	285.775
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	164.162
3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	180.375
						Total Ítem 1	**989.543**

3	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	835.000
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.169.860
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	184.000
3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	184.000
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	618.987
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	727.375
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	460.000
						Total Ítem 2	**4.179.222**

3	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	597.281
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	229.000
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	254.000
3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	172.787
3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	63.250
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	292.500
						Total Ítem 3	**1.608.818**

3	**4**		**Cambio de correas**				
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	333.460
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	493.500

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	424.250
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	378.900
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	337.250
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	235.462
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	228.562
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	410.837
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	622.150
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	412.500
						Total Ítem 4	**3.876.871**

3	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	189.750
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	200.675
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	316.000
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	224.549
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	998.200
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	880.267
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	253.287
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	278.875
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	417.162
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	372.187
						Total Ítem 5	**4.130.952**

3	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	590.000
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	379.212
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	231.000
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.079.000
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	370.000
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	504.375
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	887.000

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.806
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	135.700
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	297.850
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000
						Total Ítem 6	**6.607.943**

3	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	324.162
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	351.325
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	422.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	126.212
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	363.750
T						**Total Ítem 7**	**1.587.449**

3	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.261.000
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	882.878
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	637.100
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.010.550
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	543.087
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	230.000
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	506.250
						Total Ítem 8	**5.070.865**

3	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	550.000
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	832.025
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	79.350
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	586.500
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	500.500

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	587.937
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	500.250
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	314.937
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	300.000
						Total Ítem 9	**4.251.499**

3	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	529.150
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	589.375
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.462.000
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	540.500
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	230.837
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	375.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.726.862**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 3**	**36.030.024**

LOTE 4 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR ROJO, CHAPA BGR 476, AÑO 2011.

Lote	Ítem	Sub Item	Descripción	Unidad de medida	Presenta-ción	Canti-dad	RÍO DE LA PLATA S.A.
4	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	62.675
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	69.287
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	69.287
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	183.137
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	209.587
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	202.975
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	179.812
						Total Ítem 1	**976.760**

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	172.500
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	503.125
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	750.000
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.063.750
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	165.600
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	494.787
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	525.550
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	377.156
						Total Ítem 2	**4.052.468**

4	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	554.875
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	177.000
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	188.000
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	126.212
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	275.000
						Total Ítem 3	**1.372.837**

4	**4**		**Cambio de correas**				
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	202.112
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	211.025
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	580.750
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	580.750
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	435.562
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	495.000
						Total Ítem 4	**2.505.199**

4	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	202.975

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	189.750
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	343.000
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	276.000
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	189.750
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	180.837
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	170.775
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	664.987
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	662.687
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	351.325
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	375.000
						Total Ítem 5	**3.607.086**

4	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	521.525
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	336.950
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	288.750
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.819.000
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	345.000
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	418.750
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	768.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	177.387
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	304.462
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	506.250
						Total Ítem 6	**6.124.878**

4	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	302.450
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	351.900
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	443.000

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	91.000
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	187.500
						Total Ítem 7	**1.375.850**

4	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.294.900
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	823.400
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	630.200
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.022.350
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	541.075
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	144.325
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	375.000
						Total Ítem 8	**4.831.250**

4	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	438.150
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	902.750
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	598.575
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	569.825
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	387.262
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	611.800
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	294.112
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	281.250
						Total Ítem 9	**4.165.374**

4	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	429.812
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	695.750
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.119.525
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	506.000

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	221.950
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**3.293.037**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 4**	**32.304.739**

LOTE 5 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR GRIS CLARO, CHAPA BGS 350, AÑO 2011.

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presenta-ción	Canti-dad	RÍO DE LA PLATA S.A.
5	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	62.675
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	69.287
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	69.287
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	179.112
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	212.462
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	205.850
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	176.062
						Total Ítem 1	**974.735**

5	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	178.250
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	503.125
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	750.000
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.035.000
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	169.050
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	490.187
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	523.825

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	337.500
						Total Ítem 2	**3.986.937**

5	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	570.975
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	176.000
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	187.000
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	123.337
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	282.187
						Total Ítem 3	**1.391.249**

5	**4**		**Cambio de correas**				
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	202.112
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	211.025
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	581.000
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	581.000
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	436.712
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	536.250
						Total Ítem 4	**2.548.099**

5	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	202.975
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	189.750
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	338.000
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	275.000
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	189.750
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	180.837
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	170.775
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	657.512
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	657.512

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	351.900
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	370.000
						Total Ítem 5	**3.584.011**

5	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	521.525
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	336.950
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	287.625
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.819.000
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	342.000
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	421.250
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	773.000
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	165.887
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	304.462
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000
						Total Ítem 6	**6.105.503**

5	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	302.450
5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	352.475
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	443.000
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	85.000
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	198.281
						Total Ítem 7	**1.381.206**

5	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.286.275
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	805.000

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	630.200
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.006.250
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	541.650
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	141.450
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	375.000
						Total Ítem 8	**4.785.825**

5	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	432.400
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	911.375
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	598.000
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	569.825
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	387.262
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	611.800
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	294.112
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	288.750
						Total Ítem 9	**4.175.174**

5	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	429.812
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	690.000
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.119.525
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	511.750
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	221.950
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.293.037**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 5**	**32.225.776**

MONTO TOTAL OFERTADO **165.919.514**

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN