UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: CD Nº 06/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO REFERENCIAL		QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.					LV SERVICE				
			Cant.	Precio Unit.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.
1	81111812-010	Mantenimiento y Reparación de CPU: marca **Satellite X-Blade**, Gab. ATX , con control de temperatura, Mainboard ASUS, A8D-E-SE, Procesador AMD Atlhon 64-3800+, Memoria RAM DDR 2400 Mhz 1024 Mb, Disco Seagate 80 Gb, Pci Lan 10/100/1000 (Unix/Linux) Teclado PS2 Satellite Int. de alta calidad, mouse PS2 **Dr. HANK**, grabadores de CD/DVD 16x52x32x52, Pci - Video 128 Mb GEFORCE 7100												
1.1		Cambio de placa madre	1	600.000	Unidad	Evento	1	390.000	-35	Unidad	Evento	1	420.000	-30
1.2		Cambio de procesador	1	600.000	Unidad	Evento	1	150.000	-75	Unidad	Evento	1	160.000	-73
1.3		Cambio de memoria RAM	1	200.000	Unidad	Evento	1	180.000	-10	Unidad	Evento	1	190.000	-5
1.4		Cambio de Disco Duro	1	400.000	Unidad	Evento	1	300.000	-25	Unidad	Evento	1	310.000	-23
1.5		Cambio de Placa de Red	1	85.000	Unidad	Evento	1	50.000	-41	Unidad	Evento	1	55.000	-35
1.6		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
1.7		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
1.8		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	180.000	20	Unidad	Evento	1	190.000	27
1.9		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	120.000	-25	Unidad	Evento	1	125.000	-22
1.10		Cambio de Fuente de poder ATX 600W.	1	125.000	Unidad	Evento	1	125.000	0	Unidad	Evento	1	125.000	0
2	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de Monitor LCD de 15", marca SOYO/AOC – (Cambio de Placa principal).-	1	150.000	Unidad	Evento	1	80.000	-47	Unidad	Evento	1	90.000	-40
3	81111812-015	Mantenimiento y Reparación de Servidor, marca DELL: con las siguientes Características: 2(dos) Procesador Intel Xcan 3.2 Ghz, Placa Madre Intel, Gabinete DELL Server con fuente redundante 830watt, 2(dos) Disco Duro Segate de 250Gb de 7200 rpm, 2(dos) Memoria RAM DDR 200/266/333/400 de 1 Gb, 2(dos) Pci LAN 10/100/1000, teclado, mouse optico PS/2, Grabador de CD/DVD.												
3.1		Cambio de Fuente redundante 830 W	1	750.000	Unidad	Evento	1	500.000	-33	Unidad	Evento	1	530.000	-29
3.2		Cambio de placa madre	1	1.550.000	Unidad	Evento	1	1.200.000	-23	Unidad	Evento	1	1.220.000	-21
3.3		Cambio de procesador	1	1.200.000	Unidad	Evento	1	900.000	-25	Unidad	Evento	1	920.000	-23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: CD Nº 06/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO REFERENCIAL		QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.					LV SERVICE				
			Cant.	Precio Unit.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.
3.4		Cambio de memoria RAM	1	250.000	Unidad	Evento	1	190.000	-24	Unidad	Evento	1	190.000	-24
3.5		Cambio de Disco Duro	1	850.000	Unidad	Evento	1	600.000	-29	Unidad	Evento	1	610.000	-28
3.6		Cambio de Placa de Red	1	175.000	Unidad	Evento	1	120.000	-31	Unidad	Evento	1	125.000	-29
3.7		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
3.8		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
3.9		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	100.000	-33	Unidad	Evento	1	100.000	-33
3.10		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	120.000	-25	Unidad	Evento	1	120.000	-25
4	81111812-010	Mantenimiento y Reparación de CPU, marca MTEK: Placa Madre Bus de 800Mhz, Procesador doble núcleo de Ghz, memoria RAM DDR2 de 1 Gb, Lector Grabador de CD/DVD, Gabinete **Mtek,** disquetera, cobertor, teclado, Mouse.												
4.1		Cambio de Fuente de poder ATX 600W.	1	125.000	Unidad	Evento	1	125.000	0	Unidad	Evento	1	130.000	4
4.2		Cambio de placa madre	1	600.000	Unidad	Evento	1	500.000	-17	Unidad	Evento	1	530.000	-12
4.3		Cambio de procesador	1	600.000	Unidad	Evento	1	400.000	-33	Unidad	Evento	1	410.000	-32
4.4		Cambio de memoria RAM	1	200.000	Unidad	Evento	1	150.000	-25	Unidad	Evento	1	155.000	-23
4.5		Cambio de Disco Duro	1	650.000	Unidad	Evento	1	500.000	-23	Unidad	Evento	1	510.000	-22
4.6		Cambio de Placa de Red	1	85.000	Unidad	Evento	1	55.000	-35	Unidad	Evento	1	60.000	-29
4.7		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
4.8		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
4.9		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	150.000	0	Unidad	Evento	1	155.000	3
4.10		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	140.000	-13	Unidad	Evento	1	145.000	-9
5	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de Monitor LCD de 17", marca AOC (Cambio de Placa Principal).-	1	150.000	Unidad	Evento	1	80.000	-47	Unidad	Evento	1	100.000	-33
6	81111812-010	Mantenimiento y Reparación de CPU, marca MTEK: Placa Asus, Disco Duro, 250 Gb, Memoria Ram 2 Gb DDR2 667 Kington, Procesador Pentium Intel Core Duo 2.0 Mhz, Grabador DVD-R LG.												
6.1		Cambio de Fuente de poder ATX 600W.	1	125.000	Unidad	Evento	1	125.000	0	Unidad	Evento	1	130.000	4
6.2		Cambio de placa madre	1	600.000	Unidad	Evento	1	500.000	-17	Unidad	Evento	1	530.000	-12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: CD Nº 06/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO REFERENCIAL		QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.					LV SERVICE				
			Cant.	Precio Unit.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.
6.3		Cambio de procesador	1	600.000	Unidad	Evento	1	400.000	-33	Unidad	Evento	1	410.000	-32
6.4		Cambio de memoria RAM	1	200.000	Unidad	Evento	1	150.000	-25	Unidad	Evento	1	155.000	-23
6.5		Cambio de Disco Duro	1	650.000	Unidad	Evento	1	500.000	-23	Unidad	Evento	1	510.000	-22
6.6		Cambio de Placa de Red	1	85.000	Unidad	Evento	1	55.000	-35	Unidad	Evento	1	60.000	-29
6.7		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
6.8		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
6.9		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	150.000	0	Unidad	Evento	1	155.000	3
6.10		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	140.000	-13	Unidad	Evento	1	145.000	-9
7	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de Monitor LCD de 15", marca AOC (Cambio de Placa Principal).-	1	150.000	Unidad	Evento	1	80.000	-47	Unidad	Evento	1	100.000	-33
8	81111812-010	Mantenimiento y Reparación de CPU, marca SATE: Procesador 2,6 GHZ, Cache 2 MB L2, Intel Doble Núcleo, Bus Frontal 800Mhz, Memoria RAM: 2048Ghz. Placa madre: Soporte de arquitectura para Memoria Dual, Placa de red 10/100MB/x Disco Duro SATA II de 320Ghz. Grabador de DVD, Teclado, Mouse óptico, Gabinete de alimentación de 500W.												
8.1		Cambio de Fuente de poder 500W.	1	125.000	Unidad	Evento	1	125.000	0	Unidad	Evento	1	130.000	4
8.2		Cambio de placa madre	1	600.000	Unidad	Evento	1	500.000	-17	Unidad	Evento	1	530.000	-12
8.3		Cambio de procesador	1	600.000	Unidad	Evento	1	400.000	-33	Unidad	Evento	1	410.000	-32
8.4		Cambio de memoria RAM	1	200.000	Unidad	Evento	1	150.000	-25	Unidad	Evento	1	155.000	-23
8.5		Cambio de Disco Duro	1	650.000	Unidad	Evento	1	500.000	-23	Unidad	Evento	1	510.000	-22
8.6		Cambio de Placa de Red	1	85.000	Unidad	Evento	1	55.000	-35	Unidad	Evento	1	60.000	-29
8.7		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
8.8		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
8.9		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	150.000	0	Unidad	Evento	1	155.000	3
8.10		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	140.000	-13	Unidad	Evento	1	145.000	-9
9	81111812-010	Mantenimiento y Reparación de CPU, marca GURU: Memoria RAM 4 Gb, Procesador Intel Pentiun 3,00 GHz, Disco Duro 500 Gb, MONITOR: Guru 18" LCD, Teclado, Mouse.												
9.1		Cambio de Fuente de poder 600W.	1	125.000	Unidad	Evento	1	125.000	0	Unidad	Evento	1	130.000	4
9.2		Cambio de placa madre	1	600.000	Unidad	Evento	1	500.000	-17	Unidad	Evento	1	530.000	-12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: CD Nº 06/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO REFERENCIAL		QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.					LV SERVICE				
			Cant.	Precio Unit.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Dif.
9.3		Cambio de procesador	1	600.000	Unidad	Evento	1	400.000	-33	Unidad	Evento	1	410.000	-32
9.4		Cambio de memoria RAM	1	200.000	Unidad	Evento	1	150.000	-25	Unidad	Evento	1	155.000	-23
9.5		Cambio de Disco Duro	1	400.000	Unidad	Evento	1	500.000	25	Unidad	Evento	1	510.000	28
9.6		Cambio de Placa de Red	1	85.000	Unidad	Evento	1	55.000	-35	Unidad	Evento	1	60.000	-29
9.7		Cambio de Teclado USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
9.8		Cambio de mouse optico USB	1	50.000	Unidad	Evento	1	40.000	-20	Unidad	Evento	1	40.000	-20
9.9		Cambio de Lectograbador de CD/DVD	1	150.000	Unidad	Evento	1	150.000	0	Unidad	Evento	1	155.000	3
9.10		Cambio de Placa de Video	1	160.000	Unidad	Evento	1	140.000	-13	Unidad	Evento	1	145.000	-9
10	81111812-001	Mantenimiento y Reparación de Monitor LCD de 18", marca GURU – (Cambio de Placa Principal).-	1	150.000	Unidad	Evento	1	80.000	-47	Unidad	Evento	1	100.000	-33
11	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora **HP LaserJet 13207/P2015/P2055dn/P1102/PRO M127FN**												
11.1		Cambio de fuente de alimentación	1	350.000	Unidad	Evento	1	290.000	-17	Unidad	Evento	1	300.000	-14
11.2		Cambio de engranajes	1	175.000	Unidad	Evento	1	120.000	-31	Unidad	Evento	1	125.000	-29
11.3		Cambio de cables USB	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000	-45	Unidad	Evento	1	35.000	-36
11.4		Cambio de cables de Alimentación	1	30.000	Unidad	Evento	1	20.000	-33	Unidad	Evento	1	20.000	-33
12	81111812-002	Mantenimiento y reparación de Impresora - Marca **LEXMARK E460dn**												
12.1		Cambio de fuente de alimentación	1	350.000	Unidad	Evento	1	290.000	-17	Unidad	Evento	1	300.000	-14
12.2		Cambio de engranajes	1	175.000	Unidad	Evento	1	120.000	-31	Unidad	Evento	1	125.000	-29
12.3		Cambio de cables USB	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000	-45	Unidad	Evento	1	35.000	-36
12.4		Cambio de cables de Alimentación	1	30.000	Unidad	Evento	1	20.000	-33	Unidad	Evento	1	20.000	-33
13	81111812-008	Mantenimiento y Reparación de UPS de **1500 VA - 5000 VA - 6000 VA** - Marca **APC**												
13.1		Cambio de Placa	1	300.000	Unidad	Evento	1	120.000	-60	Unidad	Evento	1	250.000	-17
13.2		Cambio de Batería	1	195.000	Unidad	Evento	1	140.000	-28	Unidad	Evento	1	150.000	-23
						TOTAL		**15.285.000**					**16.000.000**	