Cuadro comparativo de Precios

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		OBRAS VARIAS				
1	72131601-002	a- Vallado de obra o seguridad	GL	1,00	7.059.360	7.059.360
2	82101502-004	Cartel de obras 2,00x 1,20	UN	1,00	1.848.000	1.848.000
		BLOQUE 1 - ACCESO PRINCIPAL (OFICINA GOBERNADOR)				
		PLANTA BAJA				
3	72131601-002	Demolición de revoque en mal estado, con humedad	M2	30,00	13.475	404.250
4	72131601-008	Envarillado en sectores con fisura	ML	15,00	28.597	428.955
		Revoques				
5	72131601-008	Revoque con hidrófugo	M2	30,00	34.710	1.041.300
6	72131601-002	Reparacion de cielorraso	M2	10,00	83.545	835.450
		Pinturas				
7	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color, planta baja	M2	600,00	19.932	11.959.200
8	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex color blanco	M2	220,00	23.844	5.245.680
9	72131601-012	Pintura de abertura de madera	M2	19,35	32.109	621.309
		Instalación Eléctrica				
10	72131601-001	Reparación y o reposición de artefactos fluorescentes 1 x40	UN	10,00	87.148	871.480
11	72131601-001	Reparacion o reposición de puntos y tomas	UN	15,00	64.680	970.200
		PLANTA ALTA				
12	72131601-002	Demolición de techo de tejas, con recuperación de maderamen y tejuelitas en segunda planta	GL	180,00	24.255	4.365.900
13	72131601-002	Techo - cambio total de tejas prensadas , reposición de tejuelitas rotas y maderamen averiados o en mal estado.	M2	180,00	192.514	34.652.520
14	72131601-002	Demolición y Reposición de piso igual al existente	M2	160,00	114.073	18.251.680
15	72131601-010	Cerramiento con mamparas divisoria en placa eucatex de 35 mm. Con una puerta de 1,20 x 0,90	M2	15,00	297.157	4.457.355
16	72131601-010	Puerta de entrada en acceso a escenario 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.102.537	1.102.537
		Pinturas				
17	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color, planta alta	M2	650,00	19.932	12.955.800
18	72131601-012	Pintura de techo color a elegir en obra	M2	180,00	23.844	4.291.920
19	72131601-012	Pintura de abertura de madera	M2	38,70	32.109	1.242.618

		Instalación Eléctrica				
20	72131601-001	Reparación y o reposición de artefactos fluorescentes 1 x40	UN	10,00	87.148	871.480
21	72131601-001	Reparacion o reposición de puntos y tomas	UN	15,00	64.680	970.200
22	72131601-002	Demolición y reposición de canaletas y desagües pluviales, averiados	GL	1,00	3.086.160	3.086.160
		Revoques				
23	72131601-008	Revoque con hidrófugo	M2	30,00	34.710	1.041.300
		BLOQUE 2 - SECTOR ACCESO SECUNDARIO				
		PLANTA BAJA				
24	72131601-002	Demolición de revoque en mal estado, con humedad	M2	120,00	13.475	1.617.000
25	72131601-002	Envarillado en sectores con fisura	ML	45,00	28.597	1.286.865
		Revoques				
26	72131601-008	Revoque con hidrófugo	M2	120,00	34.710	4.165.200
27	72131601-002	Cerramiento con mampostería de 0,15 m. ladrillo común (sector agricultura)	GL	1,00	99.327	99.327
		Pinturas				
28	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color	M2	850,00	19.932	16.942.200
29	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex color blanco	M2	450,00	23.844	10.729.800
30	72131601-012	De revestido de piedra a la silicona, exterior, fachada	M2	90,00	25.741	2.316.690
		Instalación Eléctrica				
31	72131601-001	Reparación y o reposición de artefactos fluorescentes 1 x40	UN	15,00	87.148	1.307.220
32	72131601-001	Reparacion o reposición de puntos y tomas	bocas	25,00	64.680	1.617.000
		PLANTA PRIMER NIVEL				
33	72131601-002	Demolición de revoque en mal estado, con humedad	M2	45,00	13.475	606.375
34	72131601-002	Envarillado en sectores con fisura	ML	25,00	28.597	714.925
		Revoques				
35	72131601-008	Revoque con hidrófugo	M2	45,00	34.710	1.561.950
		Pinturas				
36	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color	M2	900,00	19.932	17.938.800
37	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex color blanco	M2	450,00	23.844	10.729.800
		Instalación Eléctrica				
38	72131601-001	Reparación y o reposición de artefactos fluorescentes 1 x40	UN	20,00	87.148	1.742.960
39	72131601-001	Reparacion o reposición de puntos y tomas	UN	25,00	64.680	1.617.000
		SANITARIO				
40	72131601-002	Demolición de piso y azulejo en sanitaros	M2	114,00	9.240	1.053.360
41	72131601-011	Instalación de agua corriente, sanitarios damas y caballeros	UN	2,00	1.965.425	3.930.850
42	72131601-011	Desagüe cloacal de sanitarios	UN	2,00	1.906.520	3.813.040
43	72131601-011	Aislación de losa, sector desagüe	GL	2,00	3.590.116	7.180.232
44	72131601-011	Relleno sector rebaje	M3	6,40	92.785	593.824
45	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	32,00	37.653	1.204.896

46	72131601-009	Piso cerámico	M2	32,00	87.511	2.800.352
47	72131601-009	Revestimiento con azulejo	M2	82,00	99.869	8.189.258
48	72131601-011	Colocación de artefactos sanitarios(reposición de artefactos dañados)	GL	2,00	3.985.520	7.971.040
		PLANTA SEGUNDO NIVEL				
49	72131601-002	Demolición de revoque en mal estado, con humedad	M2	40,00	13.475	539.000
50	72131601-002	Envarillado en sectores con fisura	ML	25,00	28.597	714.925
		Revoques				
51	72131601-002	Revoque con hidrófugo	M2	40,00	34.710	1.388.400
52	72131601-002	Reparacion de cielorraso	M2	30,00	83.545	2.506.350
53	72131601-002	Reparacion de techo metálico, retiro y reposición de chapa en mal estado. Sector segundo nivel- 10 % del existente	M2	80,00	145.992	11.679.360
54	72131601-002	Reparacion de techo metálico, retiro y reposición de chapa en mal estado. Sector escalera	M2	60,00	145.992	8.759.520
55	72131601-002	Desmonte de Cielo Raso Existente	M2	60,00	18.480	1.108.800
56	72131601-002	Cielo Raso PVC - Reposición	M2	60,00	116.886	7.013.160
57	72131601-002	Demolición y reposición de canaletas y desagües pluviales, averiados	GL	1,00	3.086.160	3.086.160
58	72131601-002	Mampostería de 0,15m con ladrillo común, acceso a puerta desde rampa, para contención de agua de lluvia, rejilla de piso con desagüe.	GL	2,00	1.142.195	2.284.390
		Pinturas				
59	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color	M2	850,00	19.932	16.942.200
60	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex color blanco	M2	450,00	23.844	10.729.800
		Instalación Eléctrica				
61	72131601-001	Reparación y o reposición de artefactos fluorescentes 1 x40	UN	20,00	87.148	1.742.960
62	72131601-001	Reparacion o reposición de puntos y tomas	UN	25,00	64.680	1.617.000
		BLOQUE 3 - SECTOR FINANZAS				
63	72131601-002	Reparación de techo- cambio de tejas y tejuelitas averiadas o rotas	M2	35,00	107.099	3.748.465
64	72131601-012	Pintura exterior al látex, color a elegir en obra	M2	350,00	22.266	7.793.100
65	72131601-012	Pintura de abertura de madera	M2	25,00	32.109	802.725
		BLOQUE 4 - SECTOR COCINA - COMEDOR				
66	72131601-012	Pintura exterior al látex, color a elegir en obra	M2	64,80	22.266	1.442.837
67	72131601-012	Pintura de abertura de madera	M2	15,00	32.109	481.635
		BLOQUE 5- SALON AUDITORIO				
		Pinturas				
68	72131601-012	De paredes revocadas interior al látex-Blanco o color	M2	200,00	19.932	3.986.400
69	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex color blanco	M2	165,00	23.844	3.934.260
70	72131601-010	Cerramiento con mamparas divisoria en placa eucatex de 35 mm. 1,20 x 2,10	M2	48,16	297.157	14.311.081

71	72131601-010	Puerta de entrada en acceso a escenario 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.253.637	1.253.637
TOTAL: Guaraníes Trecientos Treinta y Ocho Millones Ciento setenta Mil Setecientos Ochenta y Tres						**338.170.783**