"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP N° 08/22

"Adquisición De Servicio De Mantenimiento Y Reparación DeAcondicionadore de Aire, Fotocopiadora e Impresoras" - Ad Referendum"" con ID: 404.132

CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS

Ítems del llamado LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras" con ID: 404132

LOTE NRO: 1

LOTE 1 - COMREGAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.373.000 Máximo: 2.746.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019													
1.1		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000	NO COTIZA		NO COTIZA		88.000	88.000	101.135	101.135
1.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500					44.000	44.000	52.570	52.570
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					508.500						372.000		497.862
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					506.000						360.000		495.359
3	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
3.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.3		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 3					491.000						370.000		480.339
4	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067													
4.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.118	89.118
4.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.4		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
4.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 4					559.500						452.000		548.930
		PRECIO TOTAL LOTE N° 1					2.065.000						1.554.000		2.022.490

LOTE NRO: 2

LOTE 2 - COMREGAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.127.000 Máximo: 2.254.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2168													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
1.2		Limpieza de serpentín	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.098	74.098
1.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.4		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135

1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					775.500						598.000		764.617
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2169													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
1.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.098	74.098
1.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.6		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					915.000						728.000		904.303
		PRECIO TOTAL LOTE N° 2					1.690.500						1.326.000		1.668.920

LOTE NRO: 3

LOTE 3 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 17.500.000 Máximo: 35.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	183.500	183.500					180.000	180.000	183.745	183.745
1.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					600.500						450.000		589.985
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					608.000						470.000		597.495
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	74.099	74.099
3.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	47.063	47.063
3.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 3					608.000						470.000		480.339
4	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
4.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 4					608.000						470.000		597.495
5	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
5.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 5					608.000						470.000		597.495
6	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
6.3		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 6					608.000						470.000		597.495
7	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI													

7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
7.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 7					**608.000**						**470.000**		**597.495**
8	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9996, ubicado en el GAI**													
8.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
8.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
8.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
8.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 8					**608.000**						**470.000**		**597.495**
9	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9997, ubicado en el GATE**													
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
9.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
9.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
9.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 9					**608.000**						**470.000**		**597.495**
10	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9998, ubicado en el GATE**													
10.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
10.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
10.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
10.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 10					**608.000**						**470.000**		**597.495**
11	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9999, ubicado en el GATE**													
11.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
11.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
11.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
11.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 11					**608.000**						**470.000**		**597.495**
12	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10000, ubicado en el G-4**													
12.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
12.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
12.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
12.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
12.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
12.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
12.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 12					**903.000**						**638.000**		**892.288**
13	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10001, ubicado en el G-4**													
13.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
13.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
13.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
13.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
13.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
13.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
13.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 13					**903.000**						**638.000**		**892.288**
14	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**													
14.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	163.217	163.217
14.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
14.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
14.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
14.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
14.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
14.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 14					**903.000**						**678.000**		**892.288**
15	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**													

15.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
15.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
15.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
15.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
15.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
15.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
15.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
15.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
15.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 15					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.238**
16	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**													
16.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
16.2		Cambio de contactor	Tonelada	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
16.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
16.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
16.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
16.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
16.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
16.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
16.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 16					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.238**
17	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**													
17.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
17.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
17.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
17.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
17.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
17.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
17.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
17.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
17.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 17					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.238**
18	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**													
18.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
18.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
18.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
18.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
18.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
18.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
18.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
18.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
18.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 18					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.238**
19	**72101511-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**													
19.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
19.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
19.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
19.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
19.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
19.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
19.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
19.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
19.9		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 19					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.238**
		PRECIO TOTAL LOTE N° 3					**15.592.000**						**12.574.000**		**15.275.833**

LOTE NRO: 4

LOTE 4 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10153, ubicado en el G-6**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
1.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**743.500**						**558.000**		**732.576**
2	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10154, ubicado en el G-2**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**743.500**						**558.000**		**732.576**
3	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10155, ubicado en el G-1**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
3.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
3.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**743.500**						**558.000**		**732.576**
4	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
4.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
4.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**743.500**						**558.000**		**732.576**
5	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
5.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
5.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					**743.500**						**558.000**		**732.576**
6	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
6.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
6.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 6					**743.500**						**558.000**		**732.576**
7	72101511-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
7.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
7.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 7					**743.500**						**558.000**		**732.576**
		PRECIO TOTAL LOTE Nº 4					**5.204.500**						**3.906.000**		**5.128.032**

LOTE NRO: 5

LOTE 5 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.358.000 Máximo: 4.716.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					519.000						380.000		508.376
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4348, ubicado en la Avudantia de la Policía Aeronáutica													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
2.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					519.000						380.000		508.376
3	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
3.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 3					519.000						380.000		508.376
4	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4353, ubicado en la Jefatura de la Policía Aeronáutica													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
4.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 4					519.000						380.000		508.376
5	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Avudantía PGA													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
5.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 5					519.000						380.000		508.376
6	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en el S-3													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
6.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 6					519.000						380.000		508.376
7	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la oficina de la DAF													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
7.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
7.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 7					519.000						380.000		508.376
		PRECIO TOTAL LOTE N° 5					3.633.000						2.660.000		3.558.632

LOTE NRO: 6

LOTE 6 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.383.000 Máximo: 2.766.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4358, ubicado en la Sala de Crisis.													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118

1.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.099	74.099
1.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.5		Mano de Obra	Costo por Mil		1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**716.500**						**570.000**		**705.538**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4359, ubicado en la Sala de Crisis.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
2.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**716.500**						**570.000**		**705.538**
3	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4352, ubicado en el Departamento de Contingencia**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
3.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**716.500**						**570.000**		**705.538**
		PRECIO TOTAL LOTE N° 6					**2.149.500**						**1.710.000**		**2.116.614**

LOTE NRO: 7

LOTE 7 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.259.000 Máximo: 2.518.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
1.2		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
1.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
1.6		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					140.000	140.000	196.261	196.261
1.7		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000					330.000	330.000	423.564	423.564
1.8		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					190.000	190.000	230.807	230.807
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					180.000	180.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 1					**1.888.501**						**1.530.000**		**1.875.165**
		TOTAL LOTE N° 7					**1.888.501**						**1.530.000**		**1.875.165**

LOTE NRO: 8

LOTE 8 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 650.000 Máximo: 1.300.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2023**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					60.000	60.000	47.063	47.063
1.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					**417.000**						**300.000**		**406.240**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado N° 12005-04-84-2024**													
2.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.118	89.118
2.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
2.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063

2.6		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					**746.000**						**612.000**		**735.679**
		TOTAL LOTE N° 8					**1.163.000**						**912.000**		**1.141.919**

LOTE NRO: 9

LOTE 9 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000 Máximo: 6.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, Rotulado N° 12005-04-84-1426**													
1.1		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
1.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**743.000**						**554.000**		**732.074**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18.000 BTU F/C, Rotulado 12005-04-84-2032**													
2.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.098	74.098
2.2		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.4		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**629.500**						**472.000**		**618.422**
3	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, ROTULADO N° 12005-04-84-1425**													
3.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.118	89.118
3.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.098	74.098
3.3		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
3.4		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**529.000**						**438.000**		**517.788**
4	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-2938**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
4.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
4.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**944.500**						**744.000**		**933.842**
5	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-1319**													
5.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.118	89.118
5.2		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					100.000	100.000	148.197	148.197
5.3		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
5.4		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
5.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					**603.000**						**438.000**		**591.887**
6	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE 18000 BTU, ROTULADO N° 12005-04-84-2941**													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
6.3		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.4		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
6.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 6					**689.500**						**500.000**		**678.502**
7	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROTULADO N° 12005-04-84-2939**													

7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					100.000	100.000	148.197	148.197
7.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
7.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
7.6		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
7.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 7					929.000						678.000		918.322
		TOTAL LOTE N° 9					5.067.500						3.824.000		4.990.837

LOTE NRO: 10

LOTE 10 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.550.000 Máximo: 9.100.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO N° 12005-04-84-1421**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000					130.000	130.000	121.161	121.161
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
1.8		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
1.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
1.10		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000					350.000	350.000	423.564	423.564
1.11		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					210.000	210.000	230.807	230.807
1.12		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500					390.000	390.000	310.914	310.914
1.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					280.000	280.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 1					2.473.501						2.370.000		2.460.945
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE TECHO DE 48.000 BTU, ROTULADO N° 12005-04-84-1422**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000					130.000	130.000	121.161	121.161
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
2.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					180.000	180.000	196.261	196.261
2.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
2.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
2.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					210.000	210.000	230.807	230.807
2.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500					390.000	390.000	310.914	310.914
2.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					280.000	280.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 2					2.246.501						2.200.000		2.233.642
3	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split , DE 36.000 BTU, ROTULADO N° 12005-04-84-1718**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.000	121.000					130.000	130.000	121.161	121.161
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
3.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					140.000	140.000	196.261	196.261
3.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
3.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
3.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000					330.000	330.000	423.564	423.564
3.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					190.000	190.000	230.807	230.807
3.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					180.000	180.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 3					2.098.001						1.680.000		2.084.944

TOTAL LOTE N° 10						6.818.003						6.250.000		6.779.531

LOTE NRO: 11

LOTE 11 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.800.000 Máximo: 3.600.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60000 BTU - ROTULADO N° 12005-04-84-2479													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000	NO COTIZA		NO COTIZA		310.000	310.000	293.391	293.391
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000					130.000	130.000	132.176	132.176
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500					180.000	180.000	164.719	164.719
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	99.500	99.500					120.000	120.000	99.633	99.633
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000					110.000	110.000	173.231	173.231
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					60.000	60.000	139.686	139.686
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	751.000	751.000					880.000	880.000	752.001	752.001
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	208.500	208.500					180.000	180.000	208.778	208.778
1.10		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					150.000	150.000	117.657	117.657
1.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000					390.000	390.000	284.946	284.946
TOTAL ITEM 11							2.553.500						2.690.000		2.540.450
TOTAL LOTE N° 11							2.553.500						2.690.000		2.540.450

LOTE NRO: 12

LOTE 12 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.319.000 Máximo: 2.638.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROTULADO N° 9993, ubicado en la Guardia GTA													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
TOTAL ITEM 1							681.000						580.000		670.592
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 9.000 BTU ubicado en la oficina del SETAM ROTULADO N° 9746													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
TOTAL ITEM 2							459.000						330.000		448.296
3	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire (12.000 BTU) ROTULADO N° 9999, ubicado en la oficina del Jefe de Escuadron del SETAM													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
TOTAL ITEM 3							681.000						580.000		670.592
TOTAL LOTE N° 12							1.821.000						1.490.000		1.789.480

LOTE NRO: 13

LOTE 13 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.681.000 Máximo: 7.362.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (18.000 BTU), rotulado N° 10308, ubicado en la Comandancia GTA**													
1.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.118	89.118
1.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.3		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					180.000	180.000	219.793	219.793
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**600.500**						**500.000**		**589.384**
2	72101511-001	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (24.000 BTU), rotulado N° 9981, ubicado en la sala de espera del GTA**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
2.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
2.6		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
2.8		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**1.255.500**						**1.142.000**		**1.245.257**
3	72101511-001	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (24.000 BTU), rotulado N° 9983, ubicado en la sala de EMBARQUE SETAM**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
3.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
3.6		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
3.8		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
3.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217
3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**1.255.500**						**1.142.000**		**1.245.257**
4	72101511-001	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (24.000 BTU), rotulado N° 9982, ubicado en la sala de EMBARQUE SETAM**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
4.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
4.6		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
4.8		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
4.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217
4.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**1.255.500**						**1.142.000**		**1.245.257**
5	72101511-001	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (24.000 BTU), rotulado N° 11.663, ubicado en la sala de EMBARQUE SETAM**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
5.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
5.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
5.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
5.6		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
5.8		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217

5.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					-130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					1.154.500						1.054.000		1.144.122
		TOTAL LOTE Nº 13					5.521.500						4.980.000		5.469.277

LOTE NRO: 14

LOTE 14 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 925.000 Máximo: 1.850.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 2830.													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.8		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					220.000	220.000	219.793	219.793
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					1.218.500						1.044.000		1.208.208
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 2834.													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					1.053.000						882.000		1.042.487
		TOTAL LOTE Nº 14					2.271.500						1.926.000		2.250.695

LOTE NRO: 15

LOTE 15 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.925.000 Máximo: 7.850.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio total	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2553.													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
1.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.7		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
1.8		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
1.9		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					180.000	180.000	219.793	219.793
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					1.401.000						1.112.000		1.390.951
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU Rotulado Nº 5190.													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.001	121.001					130.000	130.000	121.162	121.162
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671

2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
2.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					140.000	140.000	196.261	196.261
2.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					180.000	180.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 2					**1.588.002**						**1.350.000**		**1.574.265**
3	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU Rotulado N° 5191.**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001					220.000	220.000	232.310	232.310
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.001	121.001					130.000	130.000	121.162	121.162
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500	NO COTIZA		NO COTIZA		60.000	60.000	128.671	128.671
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
3.8		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					190.000	190.000	230.807	230.807
3.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					140.000	140.000	196.261	196.261
3.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
3.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					180.000	180.000	274.534	274.534
		TOTAL ITEM 3					**1.936.002**						**1.650.000**		**1.922.729**
4	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado de 60.000 BTU Rotulado N° 4694**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000					310.000	310.000	293.390	293.390
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000					130.000	130.000	132.176	132.176
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500					180.000	180.000	164.719	164.719
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	99.500	99.500					120.000	120.000	99.633	99.633
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000					110.000	110.000	173.231	173.231
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					60.000	60.000	139.686	139.686
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000	NO COTIZA		NO COTIZA		180.000	180.000	174.232	174.232
4.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	208.500	208.500					180.000	180.000	208.778	208.778
4.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
4.10		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					150.000	150.000	117.657	117.657
4.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000					490.000	490.000	498.664	498 664
4.12		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	255.500	255.500					290.000	290.000	255.841	255.841
4.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000					390.000	390.000	284.946	284.946
		TOTAL ITEM 4					**2.614.000**						**2.620.000**		**2.601.030**
5	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado de 60.000 BTU Rotulado N° 4695.**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000					310.000	310.000	293.390	293.390
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000					130.000	130.000	132.176	132.176
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500					180.000	180.000	164.719	164.719
5.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	99.500	99.500					120.000	120.000	99.633	99.633
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000					110.000	110.000	173.231	173.231
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500	NO COTIZA		NO COTIZA		60.000	60.000	139.686	139.686
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
5.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	208.500	208.500					180.000	180.000	208.778	208.778
5.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
5.10		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					150.000	150.000	117.657	117.657
5.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000					490.000	490.000	498.664	498.664
5.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000					390.000	390.000	284.946	284.946
		TOTAL ITEM 5					**2.358.500**						**2.330.000**		**2.345.189**
		TOTAL LOTE N° 15					**9.897.504**						**9.062.000**		**9.834.164**

LOTE NRO: 16

LOTE 16 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.825.000 Máximo: 9.650.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio total**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.749	186.749

1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	NO COTIZA		NO COTIZA		90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**952.000**						**734.000**		**941.353**
2	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**952.000**						**734.000**		**941.353**
3	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**952.000**						**734.000**		**941.353**
4	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.7		Limpieza completo del aparato, ea?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**1.101.000**						**874.000**		**1.090.551**
5	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4700.**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
5.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					**1.091.500**						**864.000**		**1.081.039**
6	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4701.**													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
6.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
6.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
6.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
6.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
6.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 6					**917.500**						**734.000**		**907.407**
7	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4702.**													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197

7.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.099	74.099
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 7					**829.000**						**690.000**		**818.789**
8	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4703.**													
8.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
8.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
8.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
8.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 8					**829.000**						**690.000**		**818.789**
9	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4704.**													
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
9.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
9.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
9.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
9.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
9.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
9.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 9					**917.500**						**734.000**		**907.407**
10	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4705.**													
10.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
10.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
10.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
10.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
10.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
10.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
10.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 10					**917.500**						**734.000**		**907.407**
11	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 5030.**													
11.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
11.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
11.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
11.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
11.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 11					**829.000**						**690.000**		**818.789**
12	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 5031.**													
12.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
12.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
12.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
12.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
12.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
12.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
12.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 12					**917.500**						**734.000**		**907.407**
13	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 5032.**													
13.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
13.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
13.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
13.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
13.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
13.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
13.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 13					**917.500**						**734.000**		**907.407**
14	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 5033.**													

14.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
14.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
14.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
14.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
14.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
14.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
14.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 14					**952.000**						**734.000**		**941.353**
15	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 5034.**													
15.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
15.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
15.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
15.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
15.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
15.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
15.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 15					**952.000**						**734.000**		**941.353**
16	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 3206.**													
16.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
16.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
16.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
16.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
16.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
16.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
16.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
16.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 16					**1.091.500**						**864.000**		**1.081.039**
17	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 3207.**													
17.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
17.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
17.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
17.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
17.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
17.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
17.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 17					**952.000**						**734.000**		**941.353**
18	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N°3195.**													
18.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
18.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
18.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
18.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
18.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
18.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
18.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
18.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 18					**1.091.500**						**954.000**		**1.081.039**
19	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N°3205.**													
19.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.749	186.749
19.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
19.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
19.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
19.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
19.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
19.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
19.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 19					**1.091.500**						**924.000**		**1.081.039**
		TOTAL LOTE N° 16					**18.253.500**						**14.624.000**		**18.056.227**

LOTE NRO: 17

LOTE 17 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.900.000 Máximo: 7.800.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio total	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 328.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**863.500**						**690.000**		**852.735**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 5198.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
2.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
2.9		Limpieza completo del aparato, ea?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**1.649.000**						**1.484.000**		**1.639.282**
3	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 5199.**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
3.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
3.9		Limpieza completo del aparato, ea?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**1.649.000**						**1.484.000**		**1.639.282**
4	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 5200.**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**1.091.500**						**864.000**		**1.081.039**
5	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 5201.**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
5.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686

5.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					**1.240.500**						**1.004.000**		**1.230.237**
6	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 5202.**													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
6.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
6.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
6.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
6.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
6.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
6.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 6					**1.240.500**						**1.004.000**		**1.230.237**
7	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 5203.**													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
7.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
7.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
7.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
7.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
7.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 7					**1.240.500**						**1.004.000**		**1.230.237**
8	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 5204.**													
8.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
8.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
8.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
8.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
8.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
8.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
8.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
8.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 8					**1.500.000**						**1.254.000**		**1.490.083**
		TOTAL LOTE Nº 17					**10.474.500**						**8.788.000**		**10.393.132**

LOTE NRO: 18

LOTE 18 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 900.000 Máximo: 1.800.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio total**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2836.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.749	186.749
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**952.000**						**734.000**		**941.353**
2	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 1805.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.099	74.099

2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**1.101.000**						**874.000**		**1.090.551**
		TOTAL LOTE N° 18					**2.053.000**						**1.608.000**		**2.031.904**

LOTE NRO: 19

LOTE 19 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.175.000 Máximo: 6.350.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER				ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio total	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado N° 5158.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.216	163.216
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**1.597.499**						**1.424.000**		**1.587.713**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
2.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.237**
3	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2328.**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**1.091.500**						**894.000**		**1.081.039**
4	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
4.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.237**

5	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18000 BTU Rotulado N°1804.**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
5.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
5.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 5					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.237**
6	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado N° 1806.**													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
6.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.119	89.119
6.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
6.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
6.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
6.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
6.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
6.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
6.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 6					**1.240.500**						**1.094.000**		**1.230.237**
7	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Rotulado N° 1807.**													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
7.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
7.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
7.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
7.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
7.8		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
7.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
7.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 7					**1.287.500**						**1.034.000**		**1.277.300**
		TOTAL LOTE N° 19					**8.938.499**						**7.728.000**		**8.867.000**

LOTE NRO: 20

LOTE 20 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.350.000 Máximo: 4.700.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio total**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado N° 221.**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					**829.000**						**690.000**		**818.789**
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado N° 803.**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.216	163.216
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618

2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
2.8		Reparación del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
2.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
2.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					**1.586.499**						**1.424.000**		**1.577.299**
3	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado N° 804.**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999					110.000	110.000	163.216	163.216
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		NO COTIZA		44.000	44.000	88.618	88.618
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
3.8		Reparación del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
3.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
3.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 3					**1.586.499**						**1.424.000**		**1.577.299**
4	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado N° 805.**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999					110.000	110.000	163.216	163.216
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		NO COTIZA		44.000	44.000	88.618	88.618
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
4.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
4.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
4.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 4					**1.586.499**						**1.424.000**		**1.577.299**
5	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Rotulado N° 806.**													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999					110.000	110.000	163.216	163.216
5.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
5.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		NO COTIZA		44.000	44.000	88.618	88.618
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
5.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
5.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
5.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
5.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 5					**1.586.499**						**1.424.000**		**1.577.299**
		TOTAL LOTE N° 20					**7.174.996**						**6.386.000**		**7.127.985**

LOTE NRO: 21

LOTE 21 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000 Máximo: 2.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER				ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 3169 UBICADO EN LA DSS**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999					110.000	110.000	163.216	163.216
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099

1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
1.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000					290.000	290.000	271.361	271.361
1.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
1.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	183.500	183.500					180.000	180.000	183.745	183.745
1.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					**2.304.999**						**2.152.000**		**2.296.757**
2	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	162.999	162.999	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.216	163.216
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.119	89.119
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
2.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500					390.000	390.000	333.945	333.945
2.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
2.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	271.000	271.000					290.000	290.000	271.361	271.361
2.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
2.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	183.500	183.500					180.000	180.000	183.745	183.745
2.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					**2.304.999**						**2.152.000**		**2.296.757**
		TOTAL LOTE N° 21					**4.609.998**						**4.304.000**		**4.593.514**

LOTE NRO: 22

LOTE 22 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.250.000 Máximo: 6.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio total**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 2972 UBICADO EN EL G1**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
1.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
1.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
1.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	319.500	319.500					290.000	290.000	319.926	319.926
1.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
1.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					180.000	180.000	219.793	219.793
1.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 1					**2.499.000**						**2.152.000**		**2.490.415**
2	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 3168 UBICADO EN LA DSS**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500					110.000	110.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					90.000	90.000	89.118	89.118
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197

2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	NO COTIZA		NO COTIZA		100.000	100.000	74.099	74.099
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
2.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
2.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
2.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
2.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	319.500	319.500					290.000	290.000	319.926	319.926
2.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
2.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					180.000	180.000	219.793	219.793
2.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 2					**2.499.000**						**2.152.000**		**2.490.415**
3	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT Nº 3139 UBICADO EN EL SEMAER**													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
3.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
3.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
3.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
3.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
3.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
3.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
3.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	319.500	319.500					330.000	330.000	319.926	319.926
3.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217
3.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					220.000	220.000	219.793	219.793
3.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 3					**2.499.000**						**2.342.000**		**2.490.415**
4	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT Nº 3284 UBICADO EN EL G3**													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		150.000	150.000	186.748	186.748
4.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000					110.000	110.000	89.118	89.118
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					150.000	150.000	148.197	148.197
4.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					160.000	160.000	139.686	139.686
4.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	408.500	408.500					390.000	390.000	409.045	409.045
4.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	149.000	149.000					140.000	140.000	149.199	149.199
4.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
4.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
4.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	319.500	319.500					330.000	330.000	319.926	319.926
4.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					190.000	190.000	163.217	163.217
4.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	219.500	219.500					220.000	220.000	219.793	219.793
4.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
		TOTAL ITEM 4					**2.499.000**						**2.342.000**		**2.490.415**
		TOTAL LOTE Nº 22					**9.996.000**						**8.988.000**		**9.961.660**

LOTE NRO: 23

LOTE 23 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000 Máximo: 4.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72101511-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT Nº 2412, UBICADO EN LA DSI**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001					220.000	220.000	232.310	232.310
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.001	121.001					130.000	130.000	121.162	121.162
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705

1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000	NO COTIZA		NO COTIZA		120.000	120.000	87.116	87.116
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	566.500	566.500					490.000	490.000	567.255	567.255
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					140.000	140.000	196.261	196.261
1.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					60.000	60.000	58.077	58.077
1.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
1.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000					330.000	330.000	423.564	423.564
1.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					190.000	190.000	230.807	230.807
1.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500					360.000	360.000	310.914	310.914
1.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					180.000	180.000	274.534	274.534
TOTAL ITEM 1							3.236.002						2.860.000		3.224.462
2	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT N° 2252, UBICADO EN LA DAF**													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.001	232.001	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.310	232.310
2.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	121.001	121.001					130.000	130.000	121.162	121.162
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500					180.000	180.000	153.705	153.705
2.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
2.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	566.500	566.500					550.000	550.000	567.255	567.255
2.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					180.000	180.000	196.261	196.261
2.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
2.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
2.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000					350.000	350.000	423.564	423.564
2.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	230.500	230.500					210.000	210.000	230.807	230.807
2.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500					390.000	390.000	310.914	310.914
2.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					280.000	280.000	274.534	274.534
TOTAL ITEM 2							3.236.002						3.100.000		3.224.462
TOTAL LOTE N° 23							6.472.004						5.960.000		6.448.924

LOTE NRO: 24

LOTE 24 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.250.000 Máximo: 2.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT N° 2947, UBICADO EN LA DSI**													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000	NO COTIZA		NO COTIZA		310.000	310.000	293.391	293.391
1.2		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000					130.000	130.000	132.176	132.176
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500					180.000	180.000	164.719	164.719
1.4		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	99.500	99.500					120.000	120.000	99.633	99.633
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	173.000	173.000					110.000	110.000	173.231	173.231
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					60.000	60.000	139.686	139.686
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000					180.000	180.000	174.232	174.232
1.8		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	751.000	751.000					880.000	880.000	752.001	752.001
1.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	208.500	208.500					180.000	180.000	208.778	208.778
1.10		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
1.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					150.000	150.000	117.657	117.657
1.12		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000					490.000	490.000	498.664	498.664
1.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	255.500	255.500					290.000	290.000	255.841	255.841
1.14		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	371.500	371.500					450.000	450.000	371.995	371.995
1.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000					390.000	390.000	284.946	284.946
TOTAL ITEM 1							3.736.500						3.950.000		3.725
TOTAL LOTE N° 24							3.736.500						3.950.000		

LOTE NRO: 25

LOTE 25 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.338.000 Máximo: 4.676.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallon ped.													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
1.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
1.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 1					532.500						384.000		521.894
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
2.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
2.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 2					532.500						384.000		521.894
3	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
3.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
3.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 3					532.500						384.000		521.894
4	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT													
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
4.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000					100.000	100.000	74.099	74.099
4.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 4					532.500						384.000		521.894
5	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactanía de la BAT.													
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 5					370.000						240.000		359.177
6	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantia de la BAT.													
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
6.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
6.3		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000					30.000	30.000	47.063	47.063
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 6					505.500						314.000		494.858
7	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.													
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	163.217	163.217
7.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
7.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000					130.000	130.000	195.960	195.960
		TOTAL ITEM 7					458.500						284.000		447.795
		TOTAL LOTE N° 25					3.464.000						2.374.000		3.389.406

LOTE NRO: 26

LOTE 26 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.294.667 Máximo: 2.589.334 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total			Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armería del Batallon de Apoyo y Servicio													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
1.2		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000					110.000	110.000	148.197	148.197
1.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
1.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					130.000	130.000	139.686	139.686
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
TOTAL ITEM 1							780.500						524.000		769.624
2	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1351, ubicado en el Comedor de Tropas de la BAT													
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.748	186.748
2.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500					44.000	44.000	88.618	88.618
2.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	101.000	101.000					88.000	88.000	101.135	101.135
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
TOTAL ITEM 2							594.000						372.000		582.875
3	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1817, ubicado en la Comandancia del Batallon de Apoyo y Servicio de la BAT.													
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	186.500	186.500	NO COTIZA		NO COTIZA		110.000	110.000	186.749	186.749
3.2		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	163.000	163.000					170.000	170.000	163.217	163.217
3.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000					130.000	130.000	206.374	206.374
TOTAL ITEM 3							567.500						410.000		556.340
TOTAL LOTE N° 26							1.942.000						1.306.000		1.908.839

LOTE NRO: 27

LOTE 27 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 700.667 Máximo: 1.401.333 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total			Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT													
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000	NO COTIZA		NO COTIZA		220.000	220.000	232.309	232.309
1.2		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000					120.000	120.000	87.116	87.116
1.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	128.500	128.500					60.000	60.000	128.671	128.671
1.4		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000					180.000	180.000	196.261	196.261
1.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500					110.000	110.000	117.657	117.657
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000					280.000	280.000	274.534	274.534
TOTAL ITEM 1							1.051.000						970.000		1.036.548
TOTAL LOTE N° 27							1.051.000						970.000		1.036.548

LOTE NRO: 28

LOTE 28 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 666.667 Máximo: 1.333.333 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total			Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101511-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT	Unidad	EVENTO	1										
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000	NO COTIZA		NO COTIZA		310.000	310.000	293.391	293.391
1.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500					60.000	60.000	139.686	139.686
1.3		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	208.500	208.500					180.000	180.000	208.778	208.778
1.4		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000					30.000	30.000	58.077	58.077
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000					390.000	390.000	284.946	284.946
TOTAL ITEM 1							1.000.000						970.000		984.878
TOTAL LOTE N° 28							1.000.000						970.000		984.878

LOTE NRO: 29

LOTE 29 - COMREGAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.600.250 Máximo: 3.200.500 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 1435 I, Rotulado N° 12005-04-85- 2044													
1.1		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.501	102.501	137.000	137.000	102.501	102.501	90.000	90.000	109.334	109.334
1.2		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000	82.000	61.500	61.500	50.000	50.000	65.600	65.600
1.3		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	171.000	171.000	128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
1.4		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	170.000	170.000	128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.5		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	90.000	90.000	87.466	87.466
1.6		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250	178.000	178.000	133.250	133.250	110.000	110.000	142.134	142.134
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	180.000	180.000	128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 1					**763.626**		**1.028.000**		**763.626**		**690.000**		**814.532**
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8085DN, Rotulado N° 12005-04-85-1764													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	220.000	220.000	164.000	164.000	130.000	130.000	174.933	174.933
2.2		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625	90.000	90.000	66.625	66.625	60.000	60.000	71.066	71.066
2.3		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375	76.000	76.000	56.375	56.375	44.000	44.000	60.134	60.134
2.4		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	171.000	171.000	128.125	128.125	120.000	120.000	136.666	136.666
2.5		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250	178.000	178.000	133.250	133.250	120.000	120.000	142.134	142.134
2.6		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	92.250	92.250	123.000	123.000	92.250	92.250	90.000	90.000	98.400	98.400
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500	138.000	138.000	102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
		TOTAL ITEM 2					**743.125**		**996.000**		**743.125**		**674.000**		**792.667**
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA ECOSYS, Rotulado N° 12005-04-85-2156.													
3.1		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	132.000	132.000	99.000	99.000	90.000	90.000	105.600	105.600
3.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	139.751	139.751	188.000	188.000	139.751	139.751	130.000	130.000	149.067	149.067
3.3		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	53.500	53.500	72.000	72.000	53.500	53.500	45.000	45.000	57.066	57.066
3.4		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	103.625	103.625	138.000	138.000	103.625	103.625	110.000	110.000	110.534	110.534
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125	272.000	272.000	203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 3					**599.001**		**802.000**		**599.001**		**485.000**		**638.933**
		TOTAL LOTE N° 29					**2.105.752**		**2.826.000**		**2.105.752**		**1.849.000**		**2.246.132**

LOTE NRO: 30

LOTE 30 - COMREGAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.399.750 Máximo: 2.799.500 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Laser marca KYOCERA Ecosys,Rotulado N° 12005-04 - 85 - 2160													
1.1		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500	230.000	230.000	172.500	172.500	110.000	110.000	184.000	184.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	90.000	90.000	101.334	101.334
1.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	340.000	340.000	255.000	255.000	110.000	110.000	272.000	272.000
		TOTAL ITEM 1					**522.500**		**700.000**		**522.500**		**310.000**		**557.334**
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN, Rotulado N° 12005-04- 85 -2037													
2.1		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000	90.000	67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
2.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500	143.333	143.333	107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666
2.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500	236.667	236.667	177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
		TOTAL ITEM 2					**427.500**		**570.000**		**427.500**		**350.000**		**456.000**
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN, Rotulado N° 12005-04-85-2038													
3.1		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000	90.000	67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
3.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500	143.333	143.333	107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666
3.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500	236.667	236.667	177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
		TOTAL ITEM 3					**427.500**		**570.000**		**427.500**		**350.000**		**456.000**
4	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN, Rotulado N° 12005-04-85- 2039													
4.1		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000	90.000	67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
4.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500	143.333	143.333	107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666

4.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500	236.667	236.667	177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
TOTAL ITEM 4							427.500		570.000		427.500		350.000		456.000
TOTAL LOTE N° 30							1.805.000		2.410.000		1.805.000		1.360.000		1.925.334

LOTE NRO: 31

LOTE 31 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 4.250.000 Máximo: 8.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 1435i, Rotulado N° 12005-04-83-3249, ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas.**													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125			333.125	333.125	220.000	220.000	355.334	355.334
1.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	90.000	90.000	109.334	109.334
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	60.000	60.000	60.134	60.134
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	170.000	170.000	191.334	191.334
1.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	80.000	80.000	87.466	87.466
1.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	50.000	50.000	65.600	65.600
1.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625			107.625	107.625	90.000	90.000	114.800	114.800
1.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	NO COTIZA		128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
1.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.10		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	100.000	100.000	87.466	87.466
1.11		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	110.000	110.000	142.134	142.134
1.12		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	384.375	384.375			384.375	384.375	330.000	330.000	410.000	410.000
1.13		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	230.625	230.625			230.625	230.625	220.000	220.000	246.000	246.000
1.14		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	194.750	194.750			194.750	194.750	110.000	110.000	207.734	207.734
1.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
TOTAL ITEM 1							2.331.875				2.331.875		1.980.000		2.487.334
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON 1024, Rotulado N° 12005-04-83-2436, ubicado en el Departamento de Personal.**													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125			333.125	333.125	170.000	170.000	355.334	355.334
2.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	130.000	130.000	191.334	191.334
2.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	90.000	90.000	87.466	87.466
2.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	60.000	60.000	65.600	65.600
2.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625			107.625	107.625	110.000	110.000	114.800	114.800
2.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	NO COTIZA		128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
2.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
2.10		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	110.000	110.000	87.466	87.466
2.11		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	130.000	130.000	142.134	142.134
2.12		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	384.375	384.375			384.375	384.375	360.000	360.000	410.000	410.000
2.13		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	230.625	230.625			230.625	230.625	280.000	280.000	246.000	246.000
2.14		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	194.750	194.750			194.750	194.750	180.000	180.000	207.734	207.734
2.15		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
TOTAL ITEM 2							2.331.875				2.331.875		2.170.000		2.487.334
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora BROTHER DCP-L5650DN Rotulado N° 12005-04-83-3262, ubicado en la Ayudantia de la BRIG LOG.**													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000			164.000	164.000	150.000	150.000	174.933	174.933
3.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.750	112.750			112.750	112.750	110.000	110.000	120.266	120.266
3.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	50.000	50.000	71.066	71.066
3.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	40.000	40.000	60.134	60.134
3.5		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
3.6		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	71.750	71.750	NO COTIZA		71.750	71.750	70.000	70.000	76.534	76.534
3.7		Cambio de unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125			333.125	333.125	280.000	280.000	355.334	355.334
3.8		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	120.000	120.000	142.134	142.134
3.9		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	92.250	92.250			92.250	92.250	90.000	90.000	98.400	98.400
3.10		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	215.250	215.250			215.250	215.250	220.000	220.000	229.600	229.600
3.11		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	220.000	220.000	191.334	191.334
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334

		TOTAL ITEM 3					1.655.375				1.655.375		1.570.000		1.765.735
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK MX521 Rotulado N° 12005-04-83-3371, ubicado en LA Dirección de Servicio de Intendencia.													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.667	144.667
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	116.500	116.500			116.500	116.500	130.000	130.000	124.266	124.266
4.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.250	160.250			160.250	160.250	160.000	160.000	170.934	170.934
4.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
4.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750			155.750	155.750	110.000	110.000	166.134	166.134
4.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500			144.500	144.500	95.000	95.000	154.134	154.134
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	90.000	90.000	91.866	91.866
4.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000			168.000	168.000	80.000	80.000	179.200	179.200
4.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500			104.500	104.500	80.000	80.000	111.466	111.466
4.11		Cambio de unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	955.000	955.000			955.000	955.000	990.000	990.000	1.018.666	1.018.666
4.12		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	974.375	974.375			974.375	974.375	990.000	990.000	1.039.334	1.039.334
4.13		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000			315.000	315.000	380.000	380.000	336.000	336.000
4.14		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	391.500	391.500			391.500	391.500	340.000	340.000	417.600	417.600
4.15		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	488.625	488.625			488.625	488.625	340.000	340.000	521.200	521.200
4.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 4					4.592.126				4.592.126		4.185.000		4.898.265
		TOTAL LOTE N° 31					10.911.251				10.911.251		9.905.000		11.638.668

LOTE NRO: 32

LOTE 32 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.250.000 Máximo: 6.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-83-3242, ubicado en la Ayudantia de la BRIG LOG.													
1.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	572.500	572.500	NO COTIZA		572.500	572.500	350.000	350.000	610.666	610.666
1.2		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000			210.000	210.000	50.000	50.000	224.000	224.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000			130.000	130.000	110.000	110.000	138.666	138.666
1.4		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500			67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
1.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500	80.000	80.000	93.334	93.334
1.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500			107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666
1.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000			75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
1.8		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500			112.500	112.500	70.000	70.000	120.000	120.000
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500			177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
		TOTAL ITEM 1					1.540.000				1.540.000		1.010.000		1.642.666
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-83-3231, ubicado en la Dirección de Servicio de Sanidad.													
2.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	572.500	572.500	NO COTIZA		572.500	572.500	350.000	350.000	610.666	610.666
2.2		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000			210.000	210.000	50.000	50.000	224.000	224.000
2.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000			130.000	130.000	110.000	110.000	138.666	138.666
2.4		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500			67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
2.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500	80.000	80.000	93.334	93.334
2.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500			107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666
2.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000			75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
2.8		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500			112.500	112.500	70.000	70.000	120.000	120.000
2.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500			177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
		TOTAL ITEM 2					1.540.000				1.540.000		1.010.000		1.642.666
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-83-3268, ubicado en la Dirección de Servicio de Transporte Terrestre.													
3.1		Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	572.500	572.500	NO COTIZA		572.500	572.500	350.000	350.000	610.666	610.666
3.2		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000			210.000	210.000	50.000	50.000	224.000	224.000
3.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000			130.000	130.000	110.000	110.000	138.666	138.666
3.4		Cambio de z?calo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500			67.500	67.500	80.000	80.000	72.000	72.000
3.5		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500	80.000	80.000	93.334	93.334
3.6		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	107.500	107.500			107.500	107.500	110.000	110.000	114.666	114.666
3.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000			75.000	75.000	50.000	50.000	80.000	80.000
3.8		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500			112.500	112.500	70.000	70.000	120.000	120.000

3.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	177.500	177.500			177.500	177.500	110.000	110.000	189.334	189.334
		TOTAL ITEM 3					**1.540.000**				**1.540.000**		**1.010.000**		**1.642.666**
4	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1006 Rotulado N° 12005-04-83-2187, ubicado en el Departamento de Personal.**													
4.1		Cambio del modulo de impreso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000			195.000	195.000	220.000	220.000	208.000	208.000
4.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	68.750	68.750			68.750	68.750	80.000	80.000	73.334	73.334
4.3		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500	80.000	80.000	93.334	93.334
4.4		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500			122.500	122.500	60.000	60.000	130.666	130.666
4.5		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250	**NO COTIZA**		81.250	81.250	100.000	100.000	86.666	86.666
4.6		Kit fusor	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000			580.000	580.000	440.000	440.000	618.666	618.666
4.7		Unidad laser	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000			420.000	420.000	370.000	370.000	448.000	448.000
4.8		Cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000			165.000	165.000	170.000	170.000	176.000	176.000
4.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000	110.000	110.000	197.334	197.334
		TOTAL ITEM 4					**1.905.000**				**1.905.000**		**1.630.000**		**2.032.000**
5	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P2035dn Rotulado N° 12005-04-83-2285, ubicado en el Departamento de Personal.**													
5.1		Cambio del modulo de impreso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000			195.000	195.000	220.000	220.000	208.000	208.000
5.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	68.750	68.750			68.750	68.750	80.000	80.000	73.334	73.334
5.3		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500	80.000	80.000	93.334	93.334
5.4		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500			122.500	122.500	60.000	60.000	130.666	130.666
5.5		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250	**NO COTIZA**		81.250	81.250	100.000	100.000	86.666	86.666
5.6		Kit fusor	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000			580.000	580.000	440.000	440.000	618.666	618.666
5.7		Unidad laser	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000			420.000	420.000	370.000	370.000	448.000	448.000
5.8		Cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000			165.000	165.000	170.000	170.000	176.000	176.000
5.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000	110.000	110.000	197.334	197.334
		TOTAL ITEM 5					**1.905.000**				**1.905.000**		**1.630.000**		**2.032.000**
		TOTAL LOTE N° 32					**8.430.000**				**8.430.000**		**6.290.000**		**8.991.998**

LOTE NRO: 33

LOTE 33 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 740.417 Máximo: 1.480.834 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6226, ubicado en la Ayudantia de la Policía Aeronáutica**													
1.1		Cambio del modulo de impreso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000			195.000	195.000		220.000	208.000	208.000
1.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	68.750	68.750	**NO COTIZA**		68.750	68.750		80.000	73.333	73.333
1.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000		110.000	197.334	197.334
		TOTAL ITEM 1					**448.750**				**448.750**		**410.000**		**478.667**
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca BROTHER DCP-8150 , Rotulado N° 12005-04-80-3460 ubicado en la Ayudantia PGA**													
2.1		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	205.001	205.001			205.001	205.001		80.000	218.667	218.667
2.2		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	92.500	92.500	**NO COTIZA**		92.500	92.500		60.000	98.666	98.666
2.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000			120.000	120.000		100.000	128.000	128.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000			165.000	165.000		110.000	176.000	176.000
		TOTAL ITEM 2					**582.501**				**582.501**		**350.000**		**621.333**
		TOTAL LOTE N° 33					**1.031.251**				**1.031.251**		**760.000**		**1.100.000**

LOTE NRO: 34

LOTE 34 - PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 909.583 Máximo: 1.819.166 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital HP Rotulado N° 12005-04-80-4302, ubicado en la Oficina del Prefecto General Aeronáutico**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	173.125	173.125			173.125	173.125	130.000	130.000	184.666	184.666
1.2		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	78.875	78.875	**NO COTIZA**		78.875	78.875	80.000	80.000	84.134	84.134
1.3		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750	80.000	80.000	64.800	64.800

1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625	110.000	110.000	144.666	144.666
		TOTAL ITEM 1					448.375				448.375		400.000		478.266
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado N° 12005-04-80-5312 ubicado en la Dirección de Administración y Finanzas													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.667	144.667
2.2		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66 250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
2.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 2					491.126				491.126		340.000		523.865
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado N° 12005-04-80-5313, ubicado en el Centro de Operaciónes Aérea.													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.667	144.667
3.2		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
3.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 3					424.876				424.876		290.000		453.199
		TOTAL LOTE N° 34					1.364.377				1.364.377		1.030.000		1.455.330

LOTE NRO: 35

LOTE 35 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.150.000 Máximo: 14.300.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON iR1022iF,, Rotulado N° 12005-04-84-1808, ubicado en la EPOFAER.													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125	450.000	450.000	333.125	333.125	170.000	170.000	355.334	355.334
1.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500	140.000	140.000	102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375	80.000	80.000	56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375	240.000	240.000	179.375	179.375	130.000	130.000	191.334	191.334
1.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	90.000	90.000	87.466	87.466
1.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000	82.000	61.500	61.500	60.000	60.000	65.600	65.600
1.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625	145.000	145.000	107.625	107.625	110.000	110.000	114.800	114.800
1.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	171.000	171.000	128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	171.000	171.000	128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.10		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	110.000	110.000	87.466	87.466
1.11		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	384.375	384.375	515.000	515.000	384.375	384.375	360.000	360.000	410.000	410.000
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	180.000	180.000	128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 1					1.773.250		2.394.000		1.773.250		1.580.000		1.891.466
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON, iR1435i, Rotulado N° 12005-04-84-2355 ubicado en la Avudantia del CIAERE													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125	450.000	450.000	333.125	333.125	220.000	220.000	355.334	355.334
2.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500	140.000	140.000	102.500	102.500	90.000	90.000	109.334	109.334
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375	76.000	76.000	56.375	56.375	60.000	60.000	60.134	60.134
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375	240.000	240.000	179.375	179.375	170.000	170.000	191.334	191.334
2.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	80.000	80.000	87.466	87.466
2.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000	82.000	61.500	61.500	50.000	50.000	65.600	65.600
2.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625	145.000	145.000	107.625	107.625	90.000	90.000	114.800	114.800
2.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	171.000	171.000	128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
2.9		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	172.000	172.000	128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
2.10		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	100.000	100.000	87.466	87.466
2.11		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250	178.000	178.000	133.250	133.250	110.000	110.000	142.134	142.134
2.12		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	194.750	194.750	260.000	260.000	194.750	194.750	110.000	110.000	207.734	207.734
2.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	180.000	180.000	128.125	128.125	110000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 2					1.716.875		2.314.000		1.716.875		1.430.000		1.831.334
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother .... Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en el EIFAER													
3.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.749	112.749	152.000	152.000	112.749	112.749	130.000	130.000	120.266	120.266
3.2		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625	90.000	90.000	66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
3.3		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375	76.000	76.000	56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
3.4		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	71.750	71.750	96.000	96.000	71.750	71.750	90.000	90.000	76.534	76.534
3.5		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250	178.000	178.000	133.250	133.250	150.000	150.000	142.134	142.134

3.6		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	92.250	92.250	123.000	123.000	92.250	92.250	110.000	110.000	98.400	98.400
3.7		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	215.250	215.250	287.000	287.000	215.250	215.250	220.000	220.000	229.600	229.600
3.8		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375	240.000	240.000	179.375	179.375	190.000	190.000	191.334	191.334
3.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500	180.000	180.000	102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
		TOTAL ITEM 3					**1.030.124**		**1.422.000**		**1.030.124**		**1.140.000**		**1.098.802**
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki Prin Solution ..Rotulado N° 12005-04-01-517..., ubicado en la EFSOFAER**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.126	128.126	172.000	172.000	128.126	128.126	150.000	150.000	136.667	136.667
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	105.000	105.000	87.466	87.466
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000	82.000	61.500	61.500	90.000	90.000	65.600	65.600
4.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	60.000	60.000	41.000	41.000	50.000	50.000	43.734	43.734
4.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	90.000	90.000	87.466	87.466
4.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	60.000	60.000	41.000	41.000	50.000	50.000	43.734	43.734
4.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000	164.000	164.000	123.000	123.000	120.000	120.000	131.200	131.200
4.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	110.000	110.000	82.000	82.000	95.000	95.000	87.466	87.466
4.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125	180.000	180.000	128.125	128.125	120.000	120.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 4					**768.751**		**1.048.000**		**768.751**		**870.000**		**819.999**
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo35OO I, CON S/N°: NHQ3300114 ., Rotulado N° 12005-04-84 - 1909, ubicado en la Sala copiado.**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	173.124	173.124	232.000	232.000	173.124	173.124	180.000	180.000	184.666	184.666
5.2		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	183.125	183.125	245.000	245.000	183.125	183.125	220.000	220.000	195.334	195.334
5.3		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1	167.250	167.250	223.000	223.000	167.250	167.250	190.000	190.000	178.400	178.400
5.4		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	132.000	132.000	99.000	99.000	105.000	105.000	105.600	105.600
5.5		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	139.750	139.750	188.000	188.000	139.750	139.750	166.000	166.000	149.066	149.066
5.6		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	53.500	53.500	72.000	72.000	53.500	53.500	66.000	66.000	57.066	57.066
5.7		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	106.000	106.000	79.000	79.000	80.000	80.000	84.266	84.266
5.8		Cambio de modulo de toner	Unidad	EVENTO	1	404.375	404.375	540.000	540.000	404.375	404.375	470.000	470.000	431.334	431.334
5.9		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	145.125	145.125	195.000	195.000	145.125	145.125	120.000	120.000	154.800	154.800
5.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	63.500	63.500	85.000	85.000	63.500	63.500	77.000	77.000	67.734	67.734
5.11		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	103.625	103.625	140.000	140.000	103.625	103.625	115.000	115.000	110.534	110.534
5.12		Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	265.625	265.625	355.000	355.000	265.625	265.625	330.000	330.000	283.334	283.334
5.13		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	479.375	479.375	640.000	640.000	479.375	479.375	560.000	560.000	511.334	511.334
5.14		Cambio de unidad de arrastre	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500	195.000	195.000	144.500	144.500	130.000	130.000	154.134	154.134
5.15		Cambio de puertas laterales	Unidad	EVENTO	1	137.250	137.250	183.000	183.000	137.250	137.250	160.000	160.000	146.400	146.400
5.16		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	63.500	63.500	85.000	85.000	63.500	63.500	77.000	77.000	67.734	67.734
5.17		Cambio de unidad de l?ser	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000	430.000	430.000	322.000	322.000	395.000	395.000	343.466	343.466
5.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125	270.000	270.000	203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 5					**3.226.749**		**4.316.000**		**3.226.749**		**3.551.000**		**3.441.868**
6	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo, 35OO I, CON S/N°: NHQ3300118 Rotulado N° 12005-04-84-1910, ubicado en la Sala copiado.**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	173.125	173.125	232.000	232.000	173.125	173.125	180.000	180.000	184.666	184.666
6.2		Cambio de revelador digital	Unidad	EVENTO	1	167.250	167.250	225.000	225.000	167.250	167.250	190.000	190.000	178.400	178.400
6.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	132.000	132.000	99.000	99.000	105.000	105.000	105.600	105.600
6.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	139.750	139.750	190.000	190.000	139.750	139.750	166.000	166.000	149.066	149.066
6.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	53.500	53.500	72.000	72.000	53.500	53.500	66.000	66.000	57.066	57.066
6.6		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000	106.000	106.000	79.000	79.000	80.000	80.000	84.266	84.266
6.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	63.500	63.500	85.000	85.000	63.500	63.500	77.000	77.000	67.734	67.734
6.8		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	103.625	103.625	140.000	140.000	103.625	103.625	115.000	115.000	110.534	110.534
6.9		Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	265.625	265.625	355.000	355.000	265.625	265.625	330.000	330.000	283.334	283.334
6.10		Cambio de unidad de arrastre	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500	195.000	195.000	144.500	144.500	130.000	130.000	154.134	154.134
6.11		Cambio de puertas laterales	Unidad	EVENTO	1	137.250	137.250	183.000	183.000	137.250	137.250	160.000	160.000	146.400	146.400
6.12		Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	63.500	63.500	85.000	85.000	63.500	63.500	77.000	77.000	67.734	67.734
6.13		Cambio de unidad de l?ser	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000	430.000	430.000	322.000	322.000	395.000	395.000	343.466	343.466
6.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125	270.000	270.000	203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 6					**2.014.750**		**2.700.000**		**2.014.750**		**2.181.000**		**2.149.066**
		TOTAL LOTE N° 35					**10.530.499**		**14.194.000**		**10.530.499**		**10.752.000**		**11.232.535**

LOTE NRO: 36

LOTE 36 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.350.000 Máximo: 4.700.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	IMPRESORA CON SCANER MULTIFUNCIÓN, MARCA KYOSERA ECOSYS M3145IDN, CON S/Nº: RGF0X00379, DE COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CONEXIÓN PARA USB Rotulado Nº 12005-04-84-3353													
1.1		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500	230.000	230.000	172.500	172.500	180.000	180.000	184.000	184.000
1.2		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	147.500	147.500	200.000	200.000	147.500	147.500	110.000	110.000	157.333	157.333
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	110.000	110.000	101.334	101.334
1.4		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	210.000	210.000	157.500	157.500	50.000	50.000	168.000	168.000
1.5		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	110.000	110.000	101.334	101.334
1.6		Cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	357.500	357.500	1.400.000	1.400.000	357.500	357.500	380.000	380.000	381.334	381.334
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	340.000	340.000	255.000	255.000	110.000	110.000	272.000	272.000
TOTAL ITEM 1							1.280.000		2.640.000		1.280.000		1.050.000		1.365.335
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca KYOCERA Ecosys P2040 dw ..Rotulado Nº 12005-04-84-3351, ubicado en la Ayudantia del JEM													
2.1		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500	230.000	230.000	172.500	172.500	180.000	180.000	184.000	184.000
2.2		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	147.500	147.500	200.000	200.000	147.500	147.500	110.000	110.000	157.333	157.333
2.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	110.000	110.000	101.334	101.334
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	340.000	340.000	255.000	255.000	110.000	110.000	272.000	272.000
TOTAL ITEM 2							670.000		900.000		670.000		510.000		714.667
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca KYOCERA Ecosys P2040 dw ..Rotulado Nº 12005-04-84-3352, ubicado en la EFSOFAER													
3.1		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	147.500	147.500	200.000	200.000	147.500	147.500	110.000	110.000	157.333	157.333
3.2		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	210.000	210.000	157.500	157.500	50.000	50.000	168.000	168.000
3.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	110.000	110.000	101.334	101.334
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	340.000	340.000	255.000	255.000	110.000	110.000	272.000	272.000
TOTAL ITEM 3							655.000		880.000		655.000		380.000		698.667
4	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca KYOCERA Ecosys P2040 dw ..Rotulado Nº 12005-04-84-3353, ubicado en el Departamento de Operaciones													
4.1		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500	230.000	230.000	172.500	172.500	180.000	180.000	184.000	184.000
4.2		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	147.500	147.500	200.000	200.000	147.500	147.500	110.000	110.000	157.333	157.333
4.3		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	130.000	130.000	95.000	95.000	110.000	110.000	101.334	101.334
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	340.000	340.000	255.000	255.000	110.000	110.000	272.000	272.000
TOTAL ITEM 4							670.000		900.000		670.000		510.000		714.667
TOTAL LOTE Nº 36							3.275.000		5.320.000		3.275.000		2.450.000		3.493.336

LOTE NRO: 37

LOTE 37 - CIAERE, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 650.000 Máximo: 1.300.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca BROTHER Blanco y negro S/N U64219H9N645215 .Rotulado Nº 12005-04-84- 3079, ubicado en la ECEMFAER													
1.1		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000	NO COTIZA		205.000	205.000	130.000	130.000	218.666	218.666
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000			120.000	120.000	50.000	50.000	128.000	128.000
1.3		Cambio de Cilindro	Unidad	EVENTO	1	222.500	222.500			222.500	222.500	130.000	130.000	237.334	237.334
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000			165.000	165.000	110.000	110.000	176.000	176.000
TOTAL ITEM 1							712.500				712.500		420.000		760.000
TOTAL LOTE Nº 37							712.500				712.500		420.000		760.000

LOTE NRO: 38

LOTE 38 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 950.000 Máximo: 1.900.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado Nº 6143, ubicado en el G-1													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125	NO COTIZA		333.125	333.125	170.000	170.000	355.334	355.334
1.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
1.3		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	130.000	130.000	191.334	191.334
1.4		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	60.000	60.000	65.600	65.600
1.5		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625			107.625	107.625	110.000	110.000	114.800	114.800
1.6		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.7		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	110.000	110.000	87.466	87.466
1.8		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	230.625	230.625			230.625	230.625	280.000	280.000	246.000	246.000
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 1					**1.353.000**				**1.353.000**		**1.210.000**		**1.443.200**
		TOTAL LOTE Nº 38					**1.353.000**				**1.353.000**		**1.210.000**		**1.443.200**

LOTE NRO: 39

LOTE 39 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.950.000 Máximo: 3.900.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado Nº 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas													
1.1		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.626	66.626	NO COTIZA		66.626	66.626	70.000	70.000	71.067	71.067
1.2		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
1.3		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	53.813	53.813			53.813	53.813	70.000	70.000	57.400	57.400
1.4		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	110.000	110.000	106.600	106.600
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
		TOTAL ITEM 1					**502.252**				**502.252**		**580.000**		**535.733**
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado Nº 6287, ubicado en la COMANDANCIA													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	NO COTIZA		164.000	164.000	130.000	130.000	174.934	174.934
2.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.750	112.750			112.750	112.750	130.000	130.000	120.266	120.266
2.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
2.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
		TOTAL ITEM 2					**502.250**				**502.250**		**510.000**		**535.734**
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado Nº 6288, ubicado en el GATE													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	NO COTIZA		164.000	164.000	130.000	130.000	174.934	174.934
3.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.750	112.750			112.750	112.750	130.000	130.000	120.266	120.266
3.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
3.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
		TOTAL ITEM 3					**502.250**				**502.250**		**510.000**		**535.734**
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado Nº 6289, ubicado en el GATE													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	NO COTIZA		164.000	164.000	130.000	130.000	174.934	174.934
4.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.750	112.750			112.750	112.750	130.000	130.000	120.266	120.266
4.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
4.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
4.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
		TOTAL ITEM 4					**502.250**				**502.250**		**510.000**		**535.734**
5	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado Nº 6290, ubicado en el GAT													

5.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	NO COTIZA		164.000	164.000	130.000	130.000	174.934	174.934
5.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	112.750	112.750			112.750	112.750	130.000	130.000	120.266	120.266
5.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
5.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
5.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
TOTAL ITEM 5							502.250				502.250		510.000		535.734
TOTAL LOTE N° 39							2.511.252				2.511.252		2.620.000		2.678.669

LOTE NRO: 40

LOTE 40 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.975.000 Máximo: 3.950.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB480, Rotulado N°6144, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.126	128.126	NO COTIZA		128.126	128.126	130.000	130.000	136.667	136.667
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	95.000	95.000	87.466	87.466
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	90.000	90.000	65.600	65.600
1.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000			41.000	41.000	50.000	50.000	43.734	43.734
1.5		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	110.000	110.000	142.134	142.134
1.6		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	80.000	80.000	87.466	87.466
1.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000			123.000	123.000	50.000	50.000	131.200	131.200
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000			82.000	82.000	80.000	80.000	87.466	87.466
1.9		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	666.250	666.250			666.250	666.250	775.000	775.000	710.666	710.666
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
TOTAL ITEM 5							1.527.251				1.527.251		1.570.000		1.629.065
TOTAL LOTE N° 40							1.527.251				1.527.251		1.570.000		1.629.065

LOTE NRO: 41

LOTE 41 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6218 , ubicado en GATE													
1.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
1.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
1.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
1.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
1.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
1.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 1							516.000				516.000				550.400
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6219 , ubicado en GATE													
2.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
2.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
2.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
2.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
2.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 2							516.000				516.000				550.400
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6220 , ubicado en GTA													
3.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500			88.500	88.500			94.400	94.400
3.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534

3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625	NO COTIZA		51.625	51.625	NO COTIZA		55.066	55.066
3.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
3.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
3.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
3.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 3					**516.000**				**516.000**				**550.400**
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6221 , ubicado en GTA**													
4.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
4.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
4.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
4.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
4.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
4.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 4					**516.000**				**516.000**				**550.400**
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6222 , ubicado en GAH**													
5.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
5.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
5.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
5.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
5.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
5.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
5.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 5					**516.000**				**516.000**				**550.400**
6	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6223 , ubicado en GAH**													
6.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
6.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
6.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
6.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
6.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
6.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
6.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 6					**516.000**				**516.000**				**550.400**
7	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6224 , ubicado en COMANDANCIA AYUDAN**													
7.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
7.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
7.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
7.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
7.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
7.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
7.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 7					**516.000**				**516.000**				**550.400**
8	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6225 , ubicado en COMANDANCIA AYUDAN**													
8.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
8.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
8.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
8.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
8.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
8.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
8.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 8					**516.000**				**516.000**				**550.400**
9	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6226 , ubicado en DAF IBA**													
9.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
9.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
9.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
9.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
9.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
9.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400

9.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 9							516.000				516.000				550.400
10	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6227 , ubicado en DAF IBA													
10.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500	NO COTIZA		88.500	88.500	NO COTIZA		94.400	94.400
10.2		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
10.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
10.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
10.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
10.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
10.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 10							516.000				516.000				550.400
TOTAL LOTE N° 41							5.160.000				5.160.000				5.504.000

LOTE NRO: 42

LOTE 42 - IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6302, ubicado en GATE													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	101.719	101.719	NO COTIZA		101.719	101.719	130.000	130.000	108.500	108.500
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	95.250	95.250			95.250	95.250	110.000	110.000	101.600	101.600
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	87.375	87.375			87.375	87.375	130.000	130.000	93.200	93.200
1.4		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000			126.000	126.000	70.000	70.000	134.400	134.400
1.5		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	78.375	78.375			78.375	78.375	50.000	50.000	83.600	83.600
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	152.344	152.344			152.344	152.344	110.000	110.000	162.500	162.500
TOTAL ITEM 1							641.063				641.063		600.000		683.800
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6303, ubicado en GAI													
2.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
2.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
2.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 2							642.751				642.751		470.000		685.598
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6304, ubicado en AYUDANTIA JEFATURA													
3.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
3.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
3.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
3.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 3							642.751				642.751		470.000		685.598
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6305, ubicado en DAF IBA													
4.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
4.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
4.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
4.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 4							642.751				642.751		470.000		685.598
5	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6306, ubicado en DAF IBA													
5.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
5.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
5.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
5.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 5							642.751				642.751		470.000		685.598

6	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6307, ubicado en GAH													
6.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
6.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
6.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
6.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
6.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 6							642.751				642.751		470.000		685.598
7	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6308, ubicado en GAH													
7.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
7.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
7.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
7.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
7.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 7							642.751				642.751		470.000		685.598
8	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6309, ubicado en GTA													
8.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
8.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
8.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
8.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
8.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216 666
TOTAL ITEM 8							642.751				642.751		470.000		685.598
9	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6310, ubicado en GTA													
9.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
9.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
9.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
9.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
9.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 9							642.751				642.751		470.000		685.598
10	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado N° 12005-04-81-6311, ubicado en COMIBA													
10.1		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.251	160.251	NO COTIZA		160.251	160.251	150.000	150.000	170.934	170.934
10.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
10.3		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	50.000	50.000	91.866	91.866
10.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
10.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 10							642.751				642.751		470.000		685.598
TOTAL LOTE N° 42							6.425.822				6.425.822		4.830.000		6.854.182

LOTE NRO: 43

LOTE 43 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 859.167 Máximo: 1.718.333 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP Laser Jet Pro M203DW, ROTULADO N° 6430, ubicado en la Jefatura DAF SETAM													
1.1		Cambio del modulo de impreso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000	NO COTIZA		195.000	195.000	NO COTIZA		208.000	208.000
1.2		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	68.750	68.750			68.750	68.750			73.334	73.334
1.3		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500			93.334	93.334
1.4		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500			122.500	122.500			130.666	130.666
1.5		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250			81.250	81.250			86.666	86.666
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 1							740.000				740.000				789.334
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora HP Laser Jet P1606dn , Rotulado N° 6220, ubicado en la Oficina de atencion SETAM													
2.1		Cambio del modulo de impreso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000	NO COTIZA		195.000	195.000	NO COTIZA		208.000	208.000
2.2		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500			87.500	87.500			93.334	93.334
2.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250			81.250	81.250			86.666	86.666

2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
TOTAL ITEM 2							548.750				548.750				585.334
TOTAL LOTE N° 43							1.288.750				1.288.750				1.374.668

LOTE NRO: 44

LOTE 44 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 463.333 Máximo: 926.667 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora Brother 5450DN , Rotulado N° 6261, ubicado en Operaciones GTA													
1.1		Cambio de rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	NO COTIZA		112.500	112.500	130.000	130.000	120.000	120.000
1.2		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	205.001	205.001			205.001	205.001	90.000	90.000	218.667	218.667
1.3		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	92.500	92.500			92.500	92.500	50.000	50.000	98.666	98.666
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000			120.000	120.000	50.000	50.000	128.000	128.000
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000			165.000	165.000	110.000	110.000	176.000	176.000
TOTAL ITEM 1							695.001				695.001		430.000		741.333
TOTAL LOTE N° 44							695.001				695.001		430.000		741.333

LOTE NRO: 45

LOTE 45 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 449.750 Máximo: 899.500 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MF8710 , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento GTA													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	NO COTIZA		164.000	164.000	130.000	130.000	174.933	174.933
1.2		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	66.625	66.625			66.625	66.625	70.000	70.000	71.066	71.066
1.3		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	71.750	71.750			71.750	71.750	90.000	90.000	76.534	76.534
1.4		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	92.250	92.250			92.250	92.250	110.000	110.000	98.400	98.400
1.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
TOTAL ITEM 1							497.125				497.125		510.000		530.267
TOTAL LOTE N° 45							497.125				497.125		510.000		530.267

LOTE NRO: 46

LOTE 46 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 460.000 Máximo: 920.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER				ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total			Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP Laser Jet 1536dnf , Rotulado N° 6215, ubicado en Ayudantia GTA													
1.1		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	101.750	101.750	NO COTIZA		101.750	101.750	NO COTIZA		108.534	108.534
1.2		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	51.625	51.625			51.625	51.625			55.066	55.066
1.3		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500			88.500	88.500			94.400	94.400
1.4		Cambio de u?as de separación	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000			58.000	58.000			61.866	61.866
1.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	60.750	60.750			60.750	60.750			64.800	64.800
1.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	37.875	37.875			37.875	37.875			40.400	40.400
1.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	121.625	121.625			121.625	121.625			129.734	129.734
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	34.250	34.250			34.250	34.250			36.534	36.534
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
TOTAL ITEM 1							690.000				690.000				736.000
TOTAL LOTE N° 46							690.000				690.000				736.000

LOTE NRO: 47

LOTE 47 - SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 767.750 Máximo: 1.535.500 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK MX 622 .Rotulado N° 12005-04-6427ubicado en el departamento de administracion y finanzas del SETAM													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.668	144.668
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza.	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.000	127.000	110.000	110.000	135.466	135.466
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	116.500	116.500			116.500	116.500	140.000	140.000	124.266	124.266
1.4		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
1.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500			144.500	144.500	80.000	80.000	154.134	154.134
1.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	90.000	90.000	91.866	91.866
1.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000			168.000	168.000	80.000	80.000	179.200	179.200
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500			104.500	104.500	70.000	70.000	111.466	111.466
1.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
TOTAL ITEM 1							1.151.626				1.151.626		860.000		1.228.398
TOTAL LOTE N° 47							1.151.626				1.151.626		860.000		1.228.398

LOTE NRO: 48

LOTE 48 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000 Máximo: 4.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	249.844	249.844	NO COTIZA		249.844	249.844	170.000	170.000	266.500	266.500
1.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	70.000	70.000	45.100	45.100
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	130.000	130.000	143.500	143.500
1.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	90.000	90.000	65.600	65.600
1.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	46.125	46.125			46.125	46.125	60.000	60.000	49.200	49.200
1.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	80.719	80.719			80.719	80.719	110.000	110.000	86.100	86.100
1.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	130.000	130.000	102.500	102.500
1.9		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	110.000	110.000	65.600	65.600
1.10		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	130.000	130.000	106.600	106.600
1.11		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	172.969	172.969			172.969	172.969	280.000	280.000	184.500	184.500
1.12		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	146.063	146.063			146.063	146.063	180.000	180.000	155.800	155.800
1.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
TOTAL ITEM 1							1.364.533				1.364.533		1.680.000		1.455.500
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	249.844	249.844	NO COTIZA		249.844	249.844	170.000	170.000	266.500	266.500
2.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	70.000	70.000	45.100	45.100
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	130.000	130.000	143.500	143.500
2.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	90.000	90.000	65.600	65.600
2.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	46.125	46.125			46.125	46.125	60.000	60.000	49.200	49.200
2.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	80.719	80.719			80.719	80.719	110.000	110.000	86.100	86.100
2.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	130.000	130.000	102.500	102.500
2.9		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	110.000	110.000	65.600	65.600
2.10		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	130.000	130.000	106.600	106.600
2.11		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	172.969	172.969			172.969	172.969	280.000	280.000	184.500	184.500
2.12		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	146.063	146.063			146.063	146.063	180.000	180.000	155.800	155.800
2.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500

		TOTAL ITEM 2					1.364.533				1.364.533		1.680.000		1.455.500
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 1435 I, ROT: 4601 Ubicado en el departamento de Contabilidad													
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	249.844	249.844	NO COTIZA		249.844	249.844	220.000	220.000	266.500	266.500
3.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	90.000	90.000	82.000	82.000
3.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	60.000	60.000	45.100	45.100
3.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	170.000	170.000	143.500	143.500
3.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	80.000	80.000	65.600	65.600
3.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	46.125	46.125			46.125	46.125	50.000	50.000	49.200	49.200
3.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	80.719	80.719			80.719	80.719	90.000	90.000	86.100	86.100
3.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
3.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
		TOTAL ITEM 3					884.063				884.063		980.000		943.000
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones													
4.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	249.844	249.844	NO COTIZA		249.844	249.844	170.000	170.000	266.500	266.500
4.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
4.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	70.000	70.000	45.100	45.100
4.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	130.000	130.000	143.500	143.500
4.5		Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	90.000	90.000	65.600	65.600
4.6		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	46.125	46.125			46.125	46.125	60.000	60.000	49.200	49.200
4.7		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	80.719	80.719			80.719	80.719	110.000	110.000	86.100	86.100
4.8		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	130.000	130.000	102.500	102.500
4.9		Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	110.000	110.000	65.600	65.600
4.10		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	130.000	130.000	106.600	106.600
4.11		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	172.969	172.969			172.969	172.969	280.000	280.000	184.500	184.500
4.12		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	146.063	146.063			146.063	146.063	180.000	180.000	155.800	155.800
4.13		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
		TOTAL ITEM 4					1.364.533				1.364.533		1.680.000		1.455.500
		TOTAL LOTE N° 48					4.977.662				4.977.662		6.020.000		5.309.500

LOTE NRO: 49

LOTE 49 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000 Máximo: 4.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000	NO COTIZA		123.000	123.000	130.000	130.000	131.200	131.200
1.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	84.563	84.563			84.563	84.563	130.000	130.000	90.200	90.200
1.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	49.969	49.969			49.969	49.969	70.000	70.000	53.300	53.300
1.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	70.000	70.000	45.100	45.100
1.5		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
1.6		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	53.813	53.813			53.813	53.813	90.000	90.000	57.400	57.400
1.8		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	150.000	150.000	106.600	106.600
1.9		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	69.188	69.188			69.188	69.188	110.000	110.000	73.800	73.800
1.10		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	161.438	161.438			161.438	161.438	220.000	220.000	172.200	172.200
1.11		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	190.000	190.000	143.500	143.500
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
		TOTAL ITEM 1					991.690				991.690		1.380.000		1.057.800
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesoreria													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000	NO COTIZA		123.000	123.000	130.000	130.000	131.200	131.200
2.2		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	84.563	84.563			84.563	84.563	130.000	130.000	90.200	90.200
2.3		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	49.969	49.969			49.969	49.969	70.000	70.000	53.300	53.300
2.4		Cambio de hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	42.281	42.281			42.281	42.281	70.000	70.000	45.100	45.100
2.5		Cambio de pelicula de funcion	Unidad	EVENTO	1	96.094	96.094			96.094	96.094	110.000	110.000	102.500	102.500
2.6		Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	53.813	53.813			53.813	53.813	90.000	90.000	57.400	57.400
2.8		Cambio de l?ser	Unidad	EVENTO	1	99.938	99.938			99.938	99.938	150.000	150.000	106.600	106.600
2.9		Cambio de frame	Unidad	EVENTO	1	69.188	69.188			69.188	69.188	110.000	110.000	73.800	73.800

2.10		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	161.438	161.438			161.438	161.438	220.000	220.000	172.200	172.200
2.11		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	134.531	134.531			134.531	134.531	190.000	190.000	143.500	143.500
2.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	76.875	76.875			76.875	76.875	110.000	110.000	82.000	82.000
		TOTAL ITEM 2					991.690				991.690		1.380.000		1.057.800
		TOTAL LOTE N° 49					1.983.380				1.983.380		2.760.000		2.115.600

LOTE NRO: 50

LOTE 50 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner LEXMARK ROT: 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851 y 4852 ubicado en el Cuartel General.													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	101.719	101.719	NO COTIZA		101.719	101.719	130.000	130.000	108.500	108.500
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	95.250	95.250			95.250	95.250	110.000	110.000	101.600	101.600
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	87.375	87.375			87.375	87.375	120.000	120.000	93.200	93.200
1.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	120.188	120.188			120.188	120.188	150.000	150.000	128.200	128.200
1.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	49.688	49.688			49.688	49.688	50.000	50.000	53.000	53.000
1.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	116.813	116.813			116.813	116.813	110.000	110.000	124.600	124.600
1.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	108.375	108.375			108.375	108.375	70.000	70.000	115.600	115.600
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	64.594	64.594			64.594	64.594	80.000	80.000	68.900	68.900
1.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000			126.000	126.000	70.000	70.000	134.400	134.400
1.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	78.375	78.375			78.375	78.375	80.000	80.000	83.600	83.600
1.11		Cambio de unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	716.250	716.250			716.250	716.250	880.000	880.000	764.000	764.000
1.12		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	730.781	730.781			730.781	730.781	890.000	890.000	779.500	779.500
1.13		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250			236.250	236.250	300.000	300.000	252.000	252.000
1.14		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	293.625	293.625			293.625	293.625	330.000	330.000	313.200	313.200
1.15		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	366.469	366.469			366.469	366.469	460.000	460.000	390.900	390.900
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	152.344	152.344			152.344	152.344	110.000	110.000	162.500	162.500
		TOTAL ITEM 1					3.444.096				3.444.096		3.940.000		3.673.700
		TOTAL LOTE N° 50					3.444.096				3.444.096		3.940.000		3.673.700

LOTE NRO: 51

LOTE 51 - COMFAER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
1.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
1.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
1.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
1.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
1.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
1.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
1.11		Cambio de unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	408.750	408.750			408.750	408.750			436.000	436.000
1.12		Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	176.250	176.250			176.250	176.250			188.000	188.000
1.13		Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1	155.250	155.250			155.250	155.250			165.600	165.600
1.14		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	227.344	227.344			227.344	227.344			242.500	242.500
1.15		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750			123.750	123.750			132.000	132.000
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
		TOTAL ITEM 1					1.831.752				1.831.752				1.953.866

2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
2.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
2.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
2.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
2.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
2.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
2.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
2.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
		TOTAL ITEM 2					**740.408**				**740.408**				**789.766**
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
3.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
3.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
3.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
3.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
3.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
3.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
3.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
		TOTAL ITEM 3					**740.408**				**740.408**				**789.766**
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3291 Ubicado en el Departamento de Auditoria**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
4.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
4.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
4.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
4.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
4.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
4.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
4.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
		TOTAL ITEM 4					**740.408**				**740.408**				**789.766**
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicado en el Departamento UOC**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
5.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
5.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
5.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
5.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
5.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
5.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
5.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
5.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
5.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	135.625	135.625			135.625	135.625			144.666	144.666
		TOTAL ITEM 5					**740.408**				**740.408**				**789.766**
		TOTAL LOTE Nº 51					**4.793.384**				**4.793.384**				**5.112.930**

LOTE NRO: 52

LOTE 52 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 4.500.000 Máximo: 9.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

COMPU NEW & ASOCIADOS	PRINTEC S.A	OFFICENTER	S.PAZOS	ISI SERVIS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
1.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
1.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
1.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500	NO COTIZA		43.500	43.500	NO COTIZA		46.400	46.400
1.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
1.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
1.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 1					**698.564**				**698.564**				**745.134**
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero N°4**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
2.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
2.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
2.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156	NO COTIZA		59.156	59.156	NO COTIZA		63.100	63.100
2.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
2.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
2.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
2.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 2					**789.783**				**789.783**				**842.434**
3	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2732 ubicado en el Cuartel General**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
3.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
3.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
3.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156	NO COTIZA		59.156	59.156	NO COTIZA		63.100	63.100
3.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
3.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
3.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
3.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 3					**789.783**				**789.783**				**842.434**
4	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3122 Ubicado en el Cuartel General**													
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
4.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
4.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
4.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
4.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156	NO COTIZA		59.156	59.156	NO COTIZA		63.100	63.100
4.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
4.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
4.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
4.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 4					**789.783**				**789.783**				**842.434**
5	81111812-002	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3123 Ubicado en el Cuartel General**													
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
5.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300

5.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375	NO COTIZA		66.375	66.375	NO COTIZA		70.800	70.800
5.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
5.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
5.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
5.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
5.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
5.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
5.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 5					**789.783**				**789.783**				**842.434**
6	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3124 Ubicado en el Cuartel General**													
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
6.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
6.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
6.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
6.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
6.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
6.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
6.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
6.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
6.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
6.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 6					**789.783**				**789.783**				**842.434**
7	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad**													
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
7.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
7.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
7.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
7.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
7.6		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
7.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
7.8		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
7.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
7.10		Cambio de placa l?gica	Unidad	EVENTO	1	227.344	227.344			227.344	227.344			242.500	242.500
7.11		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750			123.750	123.750			132.000	132.000
7.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 7					**1.081.721**				**1.081.721**				**1.153.834**
8	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**													
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
8.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
8.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
8.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
8.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
8.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
8.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
8.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
8.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 8					**698.564**				**698.564**				**745.134**
9	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 2730 - Ubicado en el departamento Unidad Administrativa Comfaer**													
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844	NO COTIZA		129.844	129.844	NO COTIZA		138.500	138.500
9.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
9.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
9.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
9.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
9.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156			59.156	59.156			63.100	63.100
9.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
9.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
9.9		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334

		TOTAL ITEM 9					698.564				698.564				745.134
10	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento Ayudantia General													
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	129.844	129.844			129.844	129.844			138.500	138.500
10.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	76.313	76.313			76.313	76.313			81.400	81.400
10.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	38.719	38.719			38.719	38.719			41.300	41.300
10.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	66.375	66.375			66.375	66.375			70.800	70.800
10.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500			43.500	43.500			46.400	46.400
10.6		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	59.156	59.156	NO COTIZA		59.156	59.156	NO COTIZA		63.100	63.100
10.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	45.563	45.563			45.563	45.563			48.600	48.600
10.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	28.406	28.406			28.406	28.406			30.300	30.300
10.9		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	91.219	91.219			91.219	91.219			97.300	97.300
10.10		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	25.688	25.688			25.688	25.688			27.400	27.400
10.11		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750			123.750	123.750			132.000	132.000
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000			185.000	185.000			197.334	197.334
		TOTAL ITEM 10					913.533				913.533				974.434
		TOTAL LOTE N° 52					8.039.861				8.039.861				8.575.840

LOTE NRO: 53

LOTE 53 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 1.953.084 Máximo: 3.906.167 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON Rotulado N° 1417, ubicado en la ubicado en la Ayudantia de la BAT "SP".													
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125			333.125	333.125	170.000	170.000	355.333	355.333
1.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
1.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
1.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	130.000	130.000	191.334	191.334
1.5		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500			61.500	61.500	60.000	60.000	65.600	65.600
1.6		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625	NO COTIZA		107.625	107.625	110.000	110.000	114.800	114.800
1.7		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.8		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
1.9		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	130.000	130.000	142.134	142.134
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 1					1.358.125				1.358.125		1.150.000		1.448.667
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON Rotulado N° 1597, ubicado en el G-1 de la BAT "SP".													
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	333.125	333.125			333.125	333.125	170.000	170.000	355.333	355.333
2.2		Cambio de rodillos de presi?n	Unidad	EVENTO	1	102.500	102.500			102.500	102.500	110.000	110.000	109.334	109.334
2.3		Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	56.375	56.375			56.375	56.375	70.000	70.000	60.134	60.134
2.4		Cambio de modulo de copiado	Unidad	EVENTO	1	179.375	179.375			179.375	179.375	130.000	130.000	191.334	191.334
2.5		Cambio de engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.500	61.500	NO COTIZA		61.500	61.500	60.000	60.000	65.600	65.600
2.6		Cambio de lamina fusor superior	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625			107.625	107.625	110.000	110.000	114.800	114.800
2.7		Cambio de fil	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
2.8		Mantenimineto Preventivo	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	130.000	130.000	136.666	136.666
2.9		Recambio de unidad de im?gen	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250			133.250	133.250	130.000	130.000	142.134	142.134
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	128.125	128.125			128.125	128.125	110.000	110.000	136.666	136.666
		TOTAL ITEM 2					1.358.125				1.358.125		1.150.000		1.448.667
		TOTAL LOTE N° 53					2.716.250				2.716.250		2.300.000		2.897.334

LOTE NRO: 54

LOTE 54 - BAT, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 3.046.917 Máximo: 6.093.833 , Abastecimiento simultáneo: No

						COMPU NEW & ASOCIADOS		PRINTEC S.A		OFFICENTER		S.PAZOS		ISI SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

1	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital SHARP Rotulado N° 1293, ubicado en el DAF de la BAT "SP".**													
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	169.376	169.376	NO COTIZA		169.376	169.376	130.000	130.000	180.667	180.667
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	119.500	119.500			119.500	119.500	120.000	120.000	127.466	127.466
1.3		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	78.500	78.500			78.500	78.500	70.000	70.000	83.734	83.734
1.4		Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	EVENTO	1	170.750	170.750			170.750	170.750	150.000	150.000	182.134	182.134
1.5		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	119.500	119.500			119.500	119.500	90.000	90.000	127.466	127.466
1.6		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000			61.000	61.000	70.000	70.000	65.066	65.066
1.7		Cambio de rodillo de magneto	Unidad	EVENTO	1	180.500	180.500			180.500	180.500	80.000	80.000	192.534	192.534
1.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500			104.500	104.500	110.000	110.000	111.466	111.466
1.9		Cambio de unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	572.500	572.500			572.500	572.500	660.000	660.000	610.666	610.666
1.10		Cambio de placa fuente	Unidad	EVENTO	1	342.500	342.500			342.500	342.500	400.000	400.000	365.334	365.334
1.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.625	150.625			150.625	150.625	130.000	130.000	160.666	160.666
		TOTAL ITEM 1					**2.069.251**				**2.069.251**		**2.010.000**		**2.207.199**
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado N° 12005-04- 82-1910, ubicado en el G-3 de la BAT "SP"**													
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.667	144.667
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.001	127.001			127.001	127.001	110.000	110.000	135.467	135.467
2.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	116.500	116.500			116.500	116.500	120.000	120.000	124.266	124.266
2.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.250	160.250			160.250	160.250	150.000	150.000	170.934	170.934
2.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
2.6		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500			144.500	144.500	70.000	70.000	154.134	154.134
2.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	80.000	80.000	91.866	91.866
2.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500			104.500	104.500	80.000	80.000	111.466	111.466
2.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 2					**1.143.877**				**1.143.877**		**900.000**		**1.220.132**
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital LEXMARK, Rotulado N° 12005-04-82-1909, ubicado en el G-1 de la BAT "SP"**													
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	135.626	135.626	NO COTIZA		135.626	135.626	130.000	130.000	144.667	144.667
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000			127.001	127.001	110.000	110.000	135.467	135.467
3.3		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	116.500	116.500			116.500	116.500	120.000	120.000	124.266	124.266
3.4		Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	160.250	160.250			160.250	160.250	150.000	150.000	170.934	170.934
3.5		Cambio de u?as de separacion	Unidad	EVENTO	1	66.250	66.250			66.250	66.250	50.000	50.000	70.666	70.666
3.6		Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	EVENTO	1	144.500	144.500			144.500	144.500	70.000	70.000	154.134	154.134
3.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	86.125	86.125			86.125	86.125	80.000	80.000	91.866	91.866
3.8		Cambio de bujes de revelado	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500			104.500	104.500	80.000	80.000	111.466	111.466
3.9		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	203.125	203.125			203.125	203.125	110.000	110.000	216.666	216.666
		TOTAL ITEM 3					**1.143.876**				**1.143.877**		**900.000**		**1.220.132**
		TOTAL LOTE N° 54					**4.357.004**				**4.357.005**		**3.810.000**		**4.647.463**
		TOTAL GENERAL					**237.782.474**		**24.750.000**		**91.279.970**		**189.516.000**		**242.332.298**

FERNANDO JOEL GAONA MEDINA
S1° TEC - MIEMBRO DE COMITÉ

MARIA ISABEL NUÑEZ ROJAS
S 1° AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

GREGOR MARTIN AYALA ACOSTA
SA AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

VIVIANA MARGARITA AYALA CESPEDES
SA AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

RODRIGO JAIR CABRERA FRANCO
SA AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOSO
SA TEC - MIEMBRO DE COMITÉ

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
CNEL DCEM - PRESIDENTE DE COMITÉ